TPD INGENIERIA	PREOPERACIONAL CAMION - GRUA	CONTRATO 2023-1356	TPD-F-PC135-GSTO VERSION 2 FECHA 24/03/2023	

TPD INGENIERIA S.A.S. PLACA: WFR 53B MODELO: 2019 MARCA: HINO

NOMBRE DEL CONDUCTOR: ARLEY ZAMBRANO CONTRATO: 1356

KM'S INICIAL: 35846 KM'S FINAL: 36102.

FECHA: 02-10-2023 al 08-10-23 MARCA MARCA: IHAB 071

ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
		B	V	B	V	B	V	B	V	B	V	B	V	B	V
LUCES															
Frontales (altas y bajas)	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Intermitentes (direccionales)	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
De Stop y señal trasera	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Licuadora	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CABINA															
Bocina (pito)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Alarma de reversa	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Freno de emergencia	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Dirección y terminales	2+1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Pedales y mandos manuales	3	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Cinturones de seguridad	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Espejos retrovisores (laterales)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Vidrio frontal y laterales (en buen estado)	2+4	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Limpia brisas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Extintor de incendios (10 libras) ABC	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado del cabaro	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Ajuste y seguros de las puertas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
KIT de carretera	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
PMT y Documentos	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Funcionamiento de elevavidrios	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LLANTAS															
Estado de las llantas	6+1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Observación:															
ESTADO MECÁNICO															
Aceites de (motor, hidraulico y brazo)	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Liquido de frenos	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nivel del refrigerante	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Baterías y cables	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mangueras	~~0~~ 01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Observaciones:															
SISTEMA HIDRAULICO															
Bomba hidráulica	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Mangueras, tubos, conexiones y racores	~~0~~ 0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cilindro principal y auxiliar del brazo	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Cilindro de extensión del brazo	3	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Mandos de operación bilateral	6	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Observaciones:															
ESTRUCTURA															
Brazo principal y brazos auxiliares	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Brazos o vigas de los estabilizadores	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Zapatas de los estabilizadores	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ACCESORIOS DE IZAJE															
Gancho, seguro, pestillo, eslinga, fuerza y resorte	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Conector y retorno	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Tabla de capacidades visible	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

DE IGUAL FORMA, CADA VEZ QUE SE VAYA A MOVER EL VEHICULO, EL CONDUCTOR DEBE REALIZAR UNA INSPECCION POR ENCIMA, POR DEBAJO, LATERAL DERECHO, LATERAL IZQUIERDO, POR EL FRENTE Y POR LA PARTE TRASERA. POR NINGUN MOTIVO SE DEBE OPERAR LA GRUA EN VIA SIN SEÑALIZACION Y PMT.

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR del vehículo.

VB PROFESIONAL SST

ARLEY Z.

FIRMA DEL CONDUCTOR - OPERADOR

	PREOPERACIONAL CAMION - GRUA	CONTRATO 2023-1356	TPD-P-FO-SIG-007-15 VERSION 0 FECHA: 09/03/2023	

TPD INGENIERIA S.A.S. PLACA: WFR 536 MODELO: 2019 MARCA: HINO

NOMBRE DEL CONDUCTOR: AKIEL RAMIREZ CONTRATO: 1356

FECHA: 09-10-2023 Al 13-10-2023 KMS INICIAL: 36101 KMS FINAL: 36066

GRADO MARCA: JHAB071

ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
		B	N	B	N	B	N	B	N	B	N	B	N	B	N
LUCES															
Frontales (altas y bajas)	2	/		/		/		/		/		/		/	/
traseras de trabajo (reflector)	2	/		/		/		/		/		/		/	/
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	/		/		/		/		/		/		/	/
Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	/		/		/		/		/		/		/	/
De Stop y parkel trasera	2	/		/		/		/		/		/		/	/
Ejecutadora	1	/		/		/		/		/		/		/	/
CABINA															
Botiquin (pito)	1	/		/		/		/		/		/		/	/
Alarma de reversa	1	/		/		/		/		/		/		/	/
Freno de emergencia	1	/		/		/		/		/		/		/	/
Dirección y reversinos	2+1	/		/		/		/		/		/		/	/
Pedales y mandos manuales	3	/		/		/		/		/		/		/	/
Cinturones de seguridad	4	/		/		/		/		/		/		/	/
Espejos retrovisores (laterales)	3	/		/		/		/		/		/		/	/
Vidrio frontal y laterales (en buen estado)	6	/		/		/		/		/		/		/	/
Limpia brisas	2	/		/		/		/		/		/		/	/
Extintor de incendios (10 libras) ABC	1	/		/		/		/		/		/		/	/
Asientos en buena condición	4	/		/		/		/		/		/		/	/
Estado del tablero	1	/		/		/		/		/		/		/	/
Ajuste y seguros de las puertas	4	/		/		/		/		/		/		/	/
KIT de carretera	1	/		/		/		/		/		/		/	/
PMT y Documentos	1	/		/		/		/		/		/		/	/
Funcionamiento de elevadores	4	/		/		/		/		/		/		/	/
LLANTAS															
Estado de las llantas	6+1	/		/		/		/		/		/		/	/
Observación:															
ESTADO MECÁNICO															
Aceites de motor, hidraulico y brazo	1	/		/		/		/		/		/		/	/
Liquido de frenos	1	/		/		/		/		/		/		/	/
Nivel del refrigerante	1	/		/		/		/		/		/		/	/
Bateria y cables	2	/		/		/		/		/		/		/	/
Mangueras	-0-0-	/		/		/		/		/		/		/	/
Observaciones:															
SISTEMA HIDRAULICO															
Bomba hidraulica	1	/		/		/		/		/		/		/	/
Mangueras, tubos, conexiones y racores	-0-0-	/		/		/		/		/		/		/	/
Cilindro principal y auxiliar del brazo	1	/		/		/		/		/		/		/	/
Cilindro de extensión del brazo	1	/		/		/		/		/		/		/	/
Mandos de operación (cabina)	6	/		/		/		/		/		/		/	/
Observaciones:															
ESTRUCTURA															
Brazo principal y Brazos secundarios	2	/		/		/		/		/		/		/	/
Brazos o vigas de los estabilizadores	1+0-	/		/		/		/		/		/		/	/
Zapatas de los estabilizadores	2	/		/		/		/		/		/		/	/
ACCESORIOS DE IZAJE															
Gancho, seguro, pestillo, eslinga, fuerza y resorte	1	/		/		/		/		/		/		/	/
Conector grillete	1	/		/		/		/		/		/		/	/
Tabla de capacidades visible	2	/		/		/		/		/		/		/	/

DE IGUAL FORMA, CADA VEZ QUE SE VAYA A MOVER EL VEHICULO, EL CONDUCTOR DEBE REALIZAR UNA INSPECCION POR ENCIMA, POR DEBAJO, LATERAL DERECHO, LATERAL IZQUIERDO, POR EL FRENTE Y POR LA PARTE TRASERA. POR NINGUN MOTIVO SE DEBE OPERAR LA GRUA SIN VIA SIN SEÑALIZACIÓN Y PMT.

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR del vehículo.

VB PROFESIONAL SST

FIRMA DEL CONDUCTOR-OPERADOR

	PREOPERACIONAL CAMION - GRUA	CONTRATO 2023-1356	FO-6-PO1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/9/2023	

TPD INGENIERIA S.A.S. PLACA: WTK 538 MODELO: HINO MARCA: 7019

NOMBRE DEL CONDUCTOR: MIKY LEHMKERANO CONTRATO: 10231356

FECHA: 17-10-2023 al 23-10-2023 KMS INICIAL: 36201 KMS FINAL: 36394

BRAZO MARCA: IHMB 071

ITEM	CANT	LUN B	LUN N	MAR B	MAR N	MIER B	MIER N	JUE B	JUE N	VIER B	VIER N	SAB B	SAB N	DOM B	DOM N
LUCES															
Frontales (altas y bajas)	2			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Reversa de trabajo (reflector)	2			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
De Stop y parte trasera	2			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Luz aviso	1			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CABINA															
Bocina (pito)	1			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Alarma de reversa	1			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Freno de emergencia	1			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Dirección y botonetes	1+2			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Pedales y mandos manuales	3			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Cinturones de seguridad	4			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Espejos retrovisores (laterales)	3			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Vidrio frontal y laterales (en buen estado)	6			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Limpia brisas	2			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Extintor de incendios (10 libras) ABC	1			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Asientos en buenas condición	4			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado del tablero	1			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Ajuste y seguros de las puertas	4			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
KIT de carretera	1			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
PMT y Documentos	1			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Funcionamiento de elevavidrios	4			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LLANTAS															
Estado de las llantas	6+1			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Observación:															
ESTADO MECÁNICO															
Aceites de (motor, hidraulico y brazo)	1			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Liquido de frenos	1			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Nivel de refrigerante	1			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Bateria y cables	2			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Mangueras	-0-0			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Observaciones:															
SISTEMA HIDRAULICO															
Bomba hidraulica	1			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Mangueras, tubos conexiones y racores	-0-0			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Cilindros principal y auxiliar de brazo	1			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Cilindros de extensiones del brazo	1			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Mandos de operación bilateral	6			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Observaciones:															
ESTRUCTURA															
Brazo principal y Brazos secundarios	2			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Orejas o viga de los estabilizadores	2			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Zapatas de los estabilizadores	2			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ACCESORIOS DE IZAJE															
Ganchos, seguro, pestillo, eslinga, tuercas y resorte	1			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Conector y retenio	1			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Tabla de capacidades visible	2			✓		✓		✓		✓		✓		✓	

DE IGUAL FORMA, CADA VEZ QUE SE VAYA A MOVER EL VEHICULO EL CONDUCTOR DEBE REALIZAR UNA INSPECCION POR ENCIMA, POR DEBAJO, LATERAL DERECHO LATERAL IZQUIERDO, POR EL FRENTE Y POR LA PARTE TRASERA. **POR NINGUN MOTIVO SE DEBE OPERAR LA GRUA EN VIA SIN SEÑALIZACIÓN Y PMT.**

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla ÚNICAMENTE el CONDUCTOR del vehículo.

VO. PROFESIONAL SST

FIRMA DEL CONDUCTOR OPERADOR

	PREOPERACIONAL CAMION - GRUA	CONTRATO 2023-1356	TMD-F-PO-130-55713 VERSIÓN 0 FECHA: 06/10/2023	

TPD INGENIERIA S.A.S. PLACA: WER 538 MODELO: 2014 MARCA: HINO

NOMBRE DEL CONDUCTOR: ARLEY Zambrano CONTRATO: 20231356

KMS INICIAL: 36399 KMS FINAL:

FECHA: 23 oct 2023 AL 29 oct 2023 BRAZO MARCA: IKAB 071

ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	D	N	S	M	N	M
LUCES															
Frontales (altas y bajas)	2	✓		✓		✓		✓		✓					
Baseras de trabajo (reflector)	2	✓		✓		✓		✓		✓					
Direccionales delanteras de campero (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓					
Direccionales traseras de campero (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓					
De Stop y señal trasera	2	✓		✓		✓		✓		-					
Licuadora	1	✓		✓		✓		✓		✓					
CABINA															
Bocina (pito)	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Alarma de reversa	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Freno de emergencia	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Dirección y terminales	1+2	✓		✓		✓		✓		✓					
Pedales y mandos manuales	3	✓		✓		✓		✓		✓					
Cinturones de seguridad	4	✓		✓		✓		✓		✓					
Espejos retrovisores (laterales)	3	✓		✓		✓		✓		✓					
Vidrio frontal y laterales (en buen estado)	3	✓		✓		✓		✓		✓					
Limpia brisas	2	✓		✓		✓		✓		✓					
Extintor de incendios (10 libras) ABC	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Asientos en buenas condición	4	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del tablero	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Ajuste y seguros de las puertas	4	✓		✓		✓		✓		✓					
KIT de carretera	1	✓		✓		✓		✓		✓					
PMT y Documentos	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Funcionamiento de elevalunos	4	✓		✓		✓		✓		-					
LLANTAS															
Estado de las llantas	6+1	✓		✓		✓		✓		✓					
Observación:															
ESTADO MECÁNICO															
Aceites de (motor, hidraulico y brazo)	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Liquido de frenos	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Nivel del refrigerante	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Bateria y cables	2	✓		✓		✓		✓		✓					
Mangueras	~~0~~ 0	✓		✓		✓		✓		✓					
Observaciones:															
SISTEMA HIDRAULICO															
Bomba hidraulica	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Mangueras, tubos, conexiones y racores	~~0~~ 2	✓		✓		✓		✓		✓					
Cilindros principal y auxiliar del brazo	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Cilindros de extensiones del brazo	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Mandos de operación cabina	6	✓		✓		✓		✓		✓					
Observaciones:															
ESTRUCTURA															
Brazo principal y Brazos seguridores	2	✓		✓		✓		✓		✓					
Brazos o vigas de los estabilizadores	2	✓		✓		✓		✓		✓					
Zapatas de los estabilizadores	2	✓		✓		✓		✓		✓					
ACCESORIOS DE IZAJE															
Gancho, seguro, pestillo, cuerpo, tuerca y resorte	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Conector giratorio	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Tabla de capacidades visible	2	✓		✓		✓		✓		✓					

DE IGUAL FORMA, CADA VEZ QUE SE VAYA A MOVER EL VEHICULO, EL CONDUCTOR DEBE REALIZAR UNA INSPECCION POR ENCIMA, POR DEBAJO, LATERAL DERECHO LATERAL IZQUIERDO, POR EL FRENTE Y POR LA PARTE TRASERA. POR NINGUN MOTIVO SE DEBE OPERAR LA GRUA EN VIA SIN SEÑALIZACION Y PMT.

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR del vehículo

FIRMA DEL CONDUCTOR - OPERADOR

Yoanna Florez Fierro
1.015.427.369 / Lic. 4482