	PREOPERACIONAL CAMION - GRUA	CONTRATO 2023-1356	TPD-F-PO1306-05T13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023	

TPD INGENIERIA S.A.S. PLACA WPN 498 MODELO _____ MARCA: HINO

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Arley CONTRATO: 2023-1356

FECHA: 16 Oct al 21 Oct KMS INICIAL 38622 KMS FINAL 3950

Arley Conductor BRAZO MARCA _____

ITEM	CANT.	LUN D	LUN M	MAR D	MAR M	MIER D	MIER M	JUE D	JUE V	VIER S	VIER M	SAB S	SAB V	DOM S	DOM M
LUCES															
Frontales (altas y bajas)	2	X		/		/		/		/		/			
Reversa de trabajo (reflector)	2	X		/		/		/		/		/			
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	X		/		/		/		/		/			
Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	X		/		/		/		/		/			
De Stop y señal trasera	2	X		/		/		/		/		/			
Luces altas	1	X		/		/		/		/		/			
CABINA															
Bocina (pito)	1	X		/		/		/		/		/			
Alarma de reversa	1	X		/		/		/		/		/			
Freno de emergencia	1	X		/		/		/		/		/			
Direccion y terminales	2+1	X		/		/		/		/		/			
Pedales y mandos manuales	3	X		/		/		/		/		/			
Cinturones de seguridad	4	X		/		/		/		/		/			
Espejos retrovisores (laterales)	2	X		/		/		/		/		/			
Vidrio frontal y laterales (en buen estado)	2+4	X		/		/		/		/		/			
Limpia brisas	2	X		/		/		/		/		/			
Extintor de incendios (10 libras) ABC	1	X		/		/		/		/		/			
Asientos en buena condición	4	X		/		/		/		/		/			
Estado del tablero	1	X		/		/		/		/		/			
Ajuste y seguros de las puertas	4	X		/		/		/		/		/			
SOAT de carretera	1	X		/		/		/		/		/			
PMT y Documentos	1	X		/		/		/		/		/			
Funcionamiento de elevavidrios	4	X		/		/		/		/		/			
LLANTAS															
Estado de las llantas	6+1	X		/		/		/		/		/			
Observación:															
ESTADO MECÁNICO															
Aceites de (motor, hidraulico y brazo)	1	X		/		/		/		/		/			
Liquido de frenos	1	X		/		/		/		/		/			
Nivel del refrigerante	1	X		/		/		/		/		/			
Bateria y cables	2	X		/		/		/		/		/			
Mangueras	-(1-1	X		/		/		/		/		/			
Observaciones:															
SISTEMA HIDRAULICO															
Bomba hidráulica	1	X		/		/		/		/		/			
Mangueras, tubos, conexiones y racores	-0-1	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Cilindros principal y auxiliar del brazo	2	X	/	/		/	/	/		/		/		/	
Cilindros de extensiones del brazo	3	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Mandos de operación (palanca)	6	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Observaciones:															
ESTRUCTURA															
Brazo principal y Brazos secundarios	1	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/			/	/
Brazos o vigas de los estabilizadores	2	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/			/	/
Zapatas de los estabilizadores	2	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/			/	/
ACCESORIOS DE IZAJE															
Gancho, seguro, pestillo eslinga, lunera y rosca	1	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Conector grillete	1	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Tabla de capacidades visible	2	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

DE IGUAL FORMA, CADA VEZ QUE SE VAYA A MOVER EL VEHICULO, EL CONDUCTOR DEBE REALIZAR UNA INSPECCION POR ENCIMA, POR DEBAJO, LATERAL DERECHO LATERAL IZQUIERDO, POR EL FRENTE Y POR LA PARTE TRASERA. POR NINGUN MOTIVO SE DEBE OPERAR LA GRUA EN VIA SIN SEÑALIZACION Y PMT.

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR del vehículo.

VB. PROFESIONAL SST

FIRMA DEL CONDUCTOR / OPERADOR

Powered by CamScanner