	PREOPERACIONAL CAMION - GRUA	CONTRATO 2023-1356	TPD-F-PC1356-GST13 VERSION: 5 FECHA: 04/03/2023	

TPD INGENIERIA S.A.S. PLACA: IGV-602 MODELO: 2012 MARCA: Chevrolet

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Juan Carlos Gonzalez CONTRATO: 2023-1356

FECHA: Del 2 al 8 de Oct / 2023 KMS INICIAL: 89.523 BRAZO MARCA KMS FINAL: 89.715

ITEM	CANT	LUN B	LUN V	MAR B	MAR V	MIER B	MIER V	JUE B	JUE V	VIER B	VIER V	SAB B	SAB V	DOM B	DOM V
LUCES															
Frontales (altas y bajas)	2-2	X		X		X		X		X		X			
Faseria de trabajo (reflector)	0	X	/	X	/	X		X	/	X	/	X			/
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/	X			/
Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/	X			/
De Stop y seña trasera	2	X	/	X		X	/	X	/	X	/	X			
Luz reversa	1	X		X		X	/	X		X		X	/		
CABINA															
Bocina (pito)	1-1	X		X		X		X		X		X			
Alarma de reversa	1	X	/	X		X		X		X		X			
Freno de emergencia	1	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/	X			/
Direccion y terminales	3-3	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/		/
Pedales y mandos manuales	3-3	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/		/
Cinturones de seguridad	3	X		X	/	X		X	/	X	/	X			
Espejos retrovisores (laterales)	2	X	/	X		X		X		X		X			
Vidrio frontal y laterales (en buen estado)	3	X	/	X		X		X		X		X	/		/
Limpia brisas	2	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/		/
Extintor de incendios (10 libras) ABC	1	X	/	X	/	X		X	/	X	/	X			
Avisos en buena condición	2	X		X		X		X		X	/	X			
Estado del tablero	1	X		X		X	/	X	/	X	/	X			/
Ajuste y seguros de las puertas	2-2	X		X	/	X		X		X		X	/		/
KIT de carretera	1	X	/	X		X		X		X		X	/		
PMT y Documentos	1-1	X	/	X		X		X							
Funcionamiento de elevavidrios	N-A	—	NA	—	NA	—	NA	—	NA	—	NA	—	NA		
LLANTAS															
Estado de las llantas	7	X		X		X		X		X		X			
Observación:															
ESTADO MECÁNICO															
Aceites de (motor, hidraulico y brazo)	3	X		X		X		X		X		X			/
Liquido de frenos	1	X		X	/	X	/	X	/	X	/	X			/
Nivel del refrigerante	1	X	/	X		X		X		X	/	X			/
Bateria y cables	1-2	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/	X			/
Mangueras	4	X		X		X		X	/	X		X	/		/
Observaciones:															
SISTEMA HIDRAULICO															
Bomba hidraulica	1	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/		/
Mangueras, tubos, conexiones y racores	6-0-12	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/		/
Cilindros principal y auxiliar del brazo	N-A	—	NA	—	NA	—	NA	—	NA	—	NA	—	NA		/
Cilindros de extensiones del brazo	N-A	—	NA	—	NA	—	NA	—	NA	—	NA	—	NA		/
Mandos de operación- palancas	1	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/	X			/
Observaciones:															
ESTRUCTURA															
Brazo principal y Brazos secundarios	1	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/		/
Brazos o vigas de los estabilizadores	2	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/		/
Zapatas de los estabilizadores	2	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/		/
ACCESORIOS DE IZAJE															
Ganchos seguro, pestillo, eslinga, tuercas y resorte	1	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/		/
Conector grillete	1	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/		/
Tarja de capacidades visible	1	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/		/

DE IGUAL FORMA, CADA VEZ QUE SE VAYA A MOVER EL VEHICULO, EL CONDUCTOR DEBE REALIZAR UNA INSPECCION POR ENCIMA, POR DEBAJO, LATERAL DERECHO, LATERAL IZQUIERDO, POR EL FRENTE Y POR LA PARTE TRASERA. POR NINGUN MOTIVO SE DEBE OPERAR LA GRUA EN VIA SIN SEÑALIZACION Y PMT.

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR del vehículo.

PROFESIONAL SST

Yoanna Florez Fierro
1.015.427.369 / Lic. 4482

NOMBRE, CONDUCTOR OPERADOR

TPD INGENIERIA	PREOPERACIONAL CAMION - GRUA	CONTRATO 2023-1356	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 1 FECHA: 09/03/2023	SOCIEDAD MINERA

TPD INGENIERIA S.A.S. PLACA: IBV-602 MODELO: 2012 MARCA: Chevrolet

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Juan Carlos Gonzalez CONTRATO: 2023-1356

FECHA: Del 9 al 15 Oct/2023 KMS INICIAL: 89.715 KMS FINAL: 89.838

BRAZO MARCA

ITEM	CANT	LUN B	LUN V	MAR B	MAR V	MIER B	MIER V	JUE B	JUE N	VIER B	VIER V	SAB B	SAB N	DOM B	DOM N
LUCES															
Frontales (altas y bajas)	2-2	X		X		X		X		X		X			
Traseras de trabajo (reflector)	0	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/	X			/
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/	X			/
Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/	X			/
De Stop y señal trasera	2	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/	X			/
Licuadora	1	X	/	X		X	/	X	/	X	/	X	/		
CABINA															
Bocina (pito)	1-1	X		X		X		X		X		X			
Alarma de reversa	1	X		X	/	X	/	X		X	/	X			/
Freno de emergencia	1	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/	X			
Direccion y terminales	3-3	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/	X		/	
Pedales y mandos manuales	3-3	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/	X			
Cinturones de seguridad	3	X	/	X	/	X		X	/	X		X			/
Espejos retrovisores (laterales)	2	X		X		X		X		X		X		/	
Vidrio frontal y laterales (en buen estado)	3	X		X	/	X	/	X	/	X	/	X			
Limpia brisas	2	X	/	X	/	X	/	X	/	X		X			
Extintor de incendios (10 libras) ABC	1	X	/	X		X		X		X	/	X			
Asientos en buena condición	2	X		X		X		X		X	/	X		/	
Estado del tablero	1	X		X	/	X	/	X	/	X		X			
Ajuste y seguros de las puertas	2-2	X	/	X		X		X		X	/	X			
KIT de carretera	1	X	/	X		X		X		X		X			/
PMT y Documentos	1-1	X	/	X	/	X	/	X	/	X		X			/
Funcionamiento de elevavidrios	N-A	NA	/	N.A		NA		NA	/	NA	/	NA			
LLANTAS															
Estado de las llantas	7	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/	X		/	
Observación:															
ESTADO MECÁNICO															
Aceites (motor, hidraulico y brazo)	3	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/	X			
Liquido de frenos	1	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/	X			
Nivel del refrigerante	1	X		X		X		X		X		X			
Baterías y cables	1-2	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/	X		/	
Mangueras	4	X		X		X		X		X		X		/	
Observaciones:															
SISTEMA HIDRAULICO															
Bomba hidraulica	1	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/	X		/	
Mangueras, tubos, conexiones y racores	6-0412	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/	X		/	
Cilindros principal y auxiliar del brazo	N.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Cilindros de extensiones del brazo	N.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Mandos de operación: bilateral	1	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/	X		/	
Observaciones:															
ESTRUCTURA															
Brazo principal y Brazos secundarios	1	X		X		X		X		X		X			
Brazos o vigas de los estabilizadores	2	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/	X			
Zapatas de los estabilizadores	2	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/	X			
ACCESORIOS DE IZAJE															
Gancho, seguro, pestillo, grapa, tuerca y resorte	1	X		X		X		X		X	/	X		/	
Conector giratorio	1	X	/	X	/	X		X	/	X		X			
Tabla de capacidades visible	1	X	/	X	/	X	/	X	/	X		X			

DE IGUAL FORMA, CADA VEZ QUE SE VAYA A MOVER EL VEHICULO, EL CONDUCTOR DEBE REALIZAR UNA INSPECCION POR ENCIMA, POR DEBAJO, LATERAL DERECHO, LATERAL IZQUIERDO, POR EL FRENTE Y POR LA PARTE TRASERA. POR NINGUN MOTIVO SE DEBE OPERAR LA GRUA EN VIA SIN SEÑALIZACIÓN Y PVT.

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR del vehículo.

VB. PROFESIONAL SST

Yoanna Florez Fierro
1.015.427.369 / Lic. 4482

FIRMA DEL CONDUCTOR O OPERADOR

	PREOPERACIONAL CAMION - GRUA	CONTRATO 2023-1356	TPD-FOR-SST-13 VERSION 0 FECHA: 06/12/2023	

TPD INGENIERIA S.A.S. PLACA: T6V-607 MODELO: 2012 MARCA: chevrolet

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Juan Carlos Gonzalez CONTRATO: 2023-1356

FECHA: Del 16 al 22 de Oct. /2023 KMS INICIAL: 89.838 KMS FINAL: 90139

BRAZO MARCA:

ITEM	CANT.	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIER B	MIER M	JUE B	JUE M	VIER B	VIER M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
LUCES															
Frontales (altas y bajas)	2-2	X		X		X		X		X		X			
traseras de trabajo (reflector)	0	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/		
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	X		X	/	X	/	X	/	X	/	X			/
Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	X		X		X	/	X	/	X	/	X			
De Stop y señal trasera	2	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/		
Luz cabina	1	X	/	X		X	/	X	/	X	/	X	/		
CABINA															
Bocinas (pito)	1-1	X		X		X		X		X		X			
Alarma de reversa	1	X		X		X		X		X		X			/
Freno de emergencia	1	X	/	X		X	/	X	/	X	/	X	/		
Dirección y terminales	3-3	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/		
Pedales y mandos manuales	3-3	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/		
Cinturones de seguridad	3	X		X	/	X		X	/	X		X			/
Espejos retrovisores (laterales)	2	X		X		X		X		X		X			/
Vidrio frontal y laterales (en buen estado)	3	X	/	X		X	/	X		X	/	X	/	/	
Limpia brisas	2	X	/	X		X	/	X	/	X	/	X			
Extintor de incendios (10 libras) ABC	1	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/		
Asientos en buena condición	2	X	/	X	/	X	/	X		X	/	X			/
Estado del tablero	1	X		X	/	X		X	/	X		X		/	
Ajuste y seguros de las puertas	2-2	X		X	/	X		X	/	X		X		/	
KIT de carretera	1	X		X		X		X		X		X			/
PMT y Documentos	1-1	X		X		X		X		X		X			/
Funcionamiento de elevadores	N.A.	N.A	/	N.A	/	N.A	/	N.A	/	N.A	/	N.A	/	/	
LLANTAS															
Estado de las llantas	7	X		X		X		X		X		X			
Observación:															
ESTADO MECÁNICO															
Aceites de (motor, hidraulico y brazo)	3	X		X	/	X		X		X		X			/
Liquido de frenos	1	X		X	/	X	/	X	/	X	/	X			/
Nivel del refrigerante	1	X	/	X		X	/	X	/	X	/	X	/		/
Bateria y cables	1-2	X		X	/	X	/	X	/	X		X			/
Mangueras	4	X	/	X	/	X		X		X	/	X	/		/
Observaciones:															
SISTEMA HIDRAULICO															
Bomba hidraulica	1	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/	X			/
Mangueras, tubos, conexiones y retenes	6-0-12	X		X		X		X		X		X	/		/
Cilindros principal y auxiliar del brazo	N.A.	-	N.A	-	N.A	-	N.A	-	N.A	-	N.A	-			/
Cilindros de extensiones del brazo	N.A.	-	N.A	-	N.A	-	N.A	-	N.A	-	N.A	-			/
Mandos de operación (palancas)	1	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/		/
Observaciones:															
ESTRUCTURA															
Brazo principal y Brazos seguidores	1	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/		/
Brazos o vigas de los estabilizadores	2	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/	/	
Zapatas de los estabilizadores	2	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/	/	
ACCESORIOS DE IZAJE															
Gancho, seguro, pestillo, eslinga, cuerda y retenida	1	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/		/
Conector pinzano	1	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/	/	
Tabla de capacidades visible	1	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/	/	

DE IGUAL FORMA, CADA VEZ QUE SE VAYA A MOVER EL VEHICULO, EL CONDUCTOR DEBE REALIZAR UNA INSPECCION POR ENCIMA, POR DEBAJO, LATERAL DERECHO, LATERAL IZQUIERDO, POR EL FRENTE Y POR LA PARTE TRASERA. POR NINGUN MOTIVO SE DEBE OPERAR LA GRUA EN VIA SIN SEÑALIZACION Y PMT.

NOTA: Señalar con X la novedad encontrada en el preoperacional este realizarlo UNICAMENTE el CONDUCTOR del vehiculo.

FIRMA DEL PROFESIONAL SST

Yoanne Florez Fierro
1.015.427.369 / Lic. 4482

FIRMA DEL CONDUCTOR / OPERADOR

	PREOPERACIONAL CAMION - GRUA	CONTRATO 2023-1356	FPD-F-PC-156-SST-13 VERSION 0 FECHA: 06/04/2020	

TPD INGENIERIA S.A.S. PLACA: T6V-602 MODELO: 2012 MARCA: Chevrolet

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Juan Carlos Gonzalez CONTRATO: 2023 1356

FECHA: Del 23 al 29 de Oct /2023 KMS INICIAL BRAZO MARCA: 90.139 KMS FINAL: 90.345

ITEM	CANT	LUN S	LUN M	MAR S	MAR M	MIER S	MIER M	JUE S	JUE M	VIER S	VIER M	SAB S	SAB M	DOM S	DOM M
LUCES															
Frontales (altas y bajas)	2-2	X		X		X		X		X		X			
Traseras de trabajo (reflector)	0	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/	X			/
Direccionales delanteras de parqueo (Ojito)	2	X	/	X	/	X		X	/	X	/	X			/
Direccionales traseras de parqueo (Ojito)	2	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/	X			
De Stop y señal trasera	2	X		X	/	X		X		X	/	X			
Licuadora	1	X		X		X		X		X		X	/		
CABINA															
Bocina (pito)	1-1	X		X		X		X		X		X			
Alarma de reversa	1	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/	X			
Freno de emergencia	1	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/	X			/
Dirección y terminales	3-3	X	/	X		X	/	X	/	X	/	X	/		
Pedales y mandos manuales	3-3	X		X		X		X	/	X		X	/		
Cinturones de seguridad	3	X		X	/	X	/	X		X		X			
Espejos retrovisores (laterales)	2	X		X	/	X	/	X		X		X			/
Vidrio frontal y laterales (en buen estado)	3	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/	X			/
Limpia brisas	2	X		X		X		X	/	X	/	X	/		
Extintor de incendios (10 libras) ABC	1	X	/	X		X		X	/	X		X	/		
Asientos en buena condición	2	X	/	X		X	/	X		X		X			
Estado del tablero	1	X		X	/	X		X		X		X			
Ajuste y seguros de las puertas	2-2	X	/	X	/	X		X		X		X			/
Kit de carretera	1	X	/	X		X	/	X	/	X	/	X	/		/
RNT y Documentos	1-1	X		X		X	/	X		X		X			
Funcionamiento de elevavidrios	N.A	-	N.A	-	N.A	-	N.A	-	N.A	-	N.A	-	N.A		
LLANTAS															
Estado de las llantas	7	X		X		X		X		X		X			
Observación:															
ESTADO MECÁNICO															
Aceites de (motor, hidraulico y brazo)	3	X		X		X		X	/	X		X			
Liquido de frenos	1	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/		/
Nivel del refrigerante	1	X	/	X	/	X		X	/	X	/	X	/		/
Bateria y cables	1-2	X		X	/	X	/	X	/	X	/	X			/
Mangueras	4	X		X		X		X		X		X	/		
Observaciones:															
SISTEMA HIDRAULICO															
Bomba hidraulica	1	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/	X			/
Mangueras, tubos, conexiones y racores	6-0-12	X		X		X		X	/	X	/	X			
Cilindros principal y auxiliar del brazo	N.A.	-	N.A	-	N.A	-	N.A	-	N.A	-	N.A	-	N.A		
Cilindros de extensiones del brazo	N.A.	-	N.A	-	N.A	-	N.A	-	N.A	-	N.A	-	N.A		
Mandos de operación bilateral	1	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/		/
Observaciones:															
ESTRUCTURA															
Brazo principal y Brazos secundarios	1	X	/	X		X		X	/	X	/	X			/
Brazos o vigas de los estabilizadores	2	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/	X			/
Zapatas de los estabilizadores	2	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/		/
ACCESORIOS DE IZAJE															
Gancho, seguro, pestillo, eslinga, cuerda y rezona	1	X	/	X		X	/	X	/	X	/	X			/
Conector giratorio	1	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/	X			/
Tabla de capacidades visible	1	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/	X	/		/

DE IGUAL FORMA, CADA VEZ QUE SE VAYA A MOVER EL VEHICULO, EL CONDUCTOR DEBE REALIZAR UNA INSPECCION POR ENCIMA, POR DEBAJO, LATERAL DERECHO, LATERAL IZQUIERDO, POR EL FRENTE Y POR LA PARTE TRASERA. POR NINGUN MOTIVO SE DEBE OPERAR LA GRUA EN VIA SIN SEÑALIZACION Y PVT.

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR del vehículo.

VB. PROFESIONAL SST

FIRMA DEL CONDUCTOR - OPERADOR

Joanna Florez Fierro
1.015.427.369 / Lic. 4482