IPD INGENIERIA	**INSPECCION PREOPERACIONAL DE MOTOSOLDADOR**	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-33 Version 0 Fecha: 08/03/2023

PROYECTO: Postes

FECHA: SEMANA DEL 20/11/23 AL 25/11/23

MARCA : Lincoln



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado general del equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Sistema electrico (cables , terminales,pinzas de masa y portaelectrodos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Condiciones del sistema de refrigeración del motor (sin fugas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del depósito de combustible (sin fugas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la estructura del equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extintor de 10 libras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Fuente de energía	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Conexión a tierra (cable a tierra)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

CONCLUSIÓN:

EQUIPO APTO PARA SER USADO (SI) / (NO)

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador: Lewis Peña Vásquez

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR: Lewis Peña | Lewis Peña | Lewis Peña | Lewis Peña | Lewis Peña | Lewis Peña

VoBo HSE:

OBSERVACIONES:

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE MOTOSOLDADOR	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-33 Version 0 Fecha: 08/03/2023	

PROYECTO: 2023 - 1356 Semaforizacion

FECHA: SEMANA DEL 20 AL 25 Nov.

MARCA :- Lincoln



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado general del equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Sistema electrico (cables , terminales,pinzas de masa y portaelectrodos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Condiciones del sistema de refrigeración del motor (sin fugas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del depósito de combustible (sin fugas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la estructura del equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extintor de 10 libras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Fuente de energía	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Conexión a tierra (cable a tierra)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

CONCLUSIÓN:

EQUIPO APTO PARA SER USADO (~~SI~~) / (NO)

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador Braby Mendez cc- 1110515766

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR							
	Bm	Bm	Bm	Bm	Bm	Bm	
VoBo HSE							

OBSERVACIONES:

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE MOTOSOLDADOR	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-33 Version 0 Fecha: 08/03/2023	

PROYECTO: 20231356

FECHA: SEMANA DEL 27-11 AL 02-DIC

MARCA : LINCOLN



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado general del equipo	/		/		/									
Sistema electrico (cables , terminales,pinzas de masa y portaelectrodos)	/		/		/									
Condiciones del sistema de refrigeración del motor (sin fugas)	/		/		/									
Estado del depósito de combustible (sin fugas)	/		/		/									
Estado de la estructura del equipo	/		/		/									
Extintor de 10 libras	/		/		/									
Fuente de energía	/		/		/									
Conexión a tierra (cable a tierra)	/		/		/									

CONCLUSIÓN:

EQUIPO APTO PARA SER USADO (SI) / (NO)

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador STEVEN JUEVAS

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR	STEVEN JUEVAS	STEVEN JUEVAS	STEVEN JUEVAS				
VoBo HSE							

OBSERVACIONES:

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE MOTOSOLDADOR	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-33 Version 0 Fecha: 08/03/2023	

PROYECTO: 20231356

FECHA: SEMANA DEL 13-11-23 AL 19-11-23

MARCA: LINCOLN



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado general del equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Sistema electrico (cables , terminales,pinzas de masa y portaelectrodos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Condiciones del sistema de refrigeración del motor (sin fugas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del depósito de combustible (sin fugas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la estructura del equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extintor de 10 libras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Fuente de energía	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Conexión a tierra (cable a tierra)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

CONCLUSIÓN:

EQUIPO APTO PARA SER USADO (SI) / (NO)

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador: STEVEN ZUÑIGA

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN	
VoBo HSE							


OBSERVACIONES:

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE MOTOSOLDADOR	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-33 Version 0 Fecha: 08/03/2023	

PROYECTO: 2023 1356

FECHA: SEMANA DEL 07.11.23 AL 11.11.23

MARCA : LINCOLN



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado general del equipo			✓	✓	✓		✓		✓		✓			
Sistema electrico (cables , terminales,pinzas de masa y portaelectrodos)	✓		✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓	
Condiciones del sistema de refrigeración del motor (sin fugas)	✓		✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓	
Estado del depósito de combustible (sin fugas)	✓		✓	✓	✓		✓		✓		✓			
Estado de la estructura del equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Extintor de 10 libras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Fuente de energía		✓	✓		✓		✓		✓		✓			✓
Conexión a tierra (cable a tierra)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

CONCLUSIÓN:

EQUIPO APTO PARA SER USADO (SI) / (NO)

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador STEVEN PEÑAS

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR		STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN	
VoBo HSE							

OBSERVACIONES:

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE MOTOSOLDADOR	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-33 Version 0 Fecha: 08/03/2023	

PROYECTO: 2023-1356 Semaforización

FECHA: SEMANA DEL 06 AL 12 Nov.

MARCA: Lincon.



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado general del equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Sistema electrico (cables , terminales,pinzas de masa y portaelectrodos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Condiciones del sistema de refrigeración del motor (sin fugas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado del depósito de combustible (sin fugas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de la estructura del equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Extintor de 10 libras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Fuente de energía	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Conexión a tierra (cable a tierra)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

CONCLUSIÓN:

EQUIPO APTO PARA SER USADO (SI) / (NO)

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador: Braby Mendez cc 1110575766

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR

VoBo HSE

OBSERVACIONES:

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE MOTOSOLDADOR	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-33 Version 0 Fecha: 08/03/2023	

PROYECTO: 2023-1356

FECHA: SEMANA DEL 14 AL 17 Noviembre

MARCA : Lincoln



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado general del equipo			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Sistema electrico (cables , terminales,pinzas de masa y portaelectrodos)			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
Condiciones del sistema de refrigeración del motor (sin fugas)			✓		✓		✓		✓					
Estado del depósito de combustible (sin fugas)			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
Estado de la estructura del equipo			✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓			
Extintor de 10 libras	Festivo		✓		✓		✓		✓				✓	
Fuente de energía			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Conexión a tierra (cable a tierra)			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	

CONCLUSIÓN:

EQUIPO APTO PARA SER USADO (SI) / (NO)

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador Braby Mendez CC 1110515766.

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR							
	Braby	Braby	Braby				
VoBo HSE							

OBSERVACIONES: