| | | | |
|---|---|---|---|
| IPD | **INSPECCION PREOPERACIONAL DE PULIDORAS** | CONTRATO DE OBRA 2023-1356 | TPO-F-SST1356-32<br>Version 0<br>Fecha: 08/03/2023 |

PROYECTO: 20231356

FECHA: SEMANA DEL 07-11-23 AL 11-11-23

PULIDORA No 01

MARCA D'WALT



| DESCRIPCIÓN | LUN | | MAR | | MIER | | JUE | | VIER | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo | | / | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| Estado del interruptor o Switche de encendido y su seguro | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | / |
| Estado físico general del pulidora (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Asas). | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | |
| Estado del mango auxiliar | | / | / | | / | | / | | / | | / | | | / |
| Guarda de seguridad correctamente instalada | / | / | / | | / | | / | | / | | / | | / | |
| Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco) | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | / |
| Ajuste adecuadamente del disco. | | / | / | | / | | / | | / | | / | | / | |
| Area de trabajo libre de materiales inflamables (papel,gasolina,plástico) | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | / |
| Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura). | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | |
| El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar). | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | / |
| Extensión eléctrica en buen estado | | / | / | | / | | / | | / | | / | | | / |
| Equipo de protección personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes) | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | / |

Nota: Marque con una X si el item es B (bueno) y/o M (malo) segun inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador JAIRO ANDRES

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRMA DIARIA DEL OPERADOR | / | STEVEN | STEVEN | STEVEN | STEVEN | STEVEN | / |
| Vo Bo HSE | / | | | | | | / |

OBSERVACIONES:

| | INSPECCION PREOPERACIONAL DE PULIDORAS | CONTRATO DE OBRA 2023-1356 | TPO-F-SST1356-32<br>Version 0<br>Fecha: 06/01/2023 | |
|---|---|---|---|---|

PROYECTO: 2023-1356 Señalización

FECHA: SEMANA DEL 06 AL 12 NOV.

PULIDORA No: 1

MARCA BOSCH



| DESCRIPCIÓN | LUN | | MAR | | MIER | | JUE | | VIER | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Estado del interruptor o Switche de encendió y su seguro. | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Estado físico general de pulidora (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo). | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| estado del mango auxiliar | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Guarda de seguridad correctamente instalada | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Cuenta con acopies adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Ajuste adecuadamente del disco. | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Area de trabajo libre de materiales inflamables (papel,gasolina,plástico) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura). | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Extensión eléctrica en buen estado | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Equipo de protección personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador: Roby Mendez CC. 1140575960

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR: Roby Roby Roby Roby Roby Roby Roby

VoBo HSE:

OBSERVACIONES:

| | INSPECCION PREOPERACIONAL DE PULIDORAS | CONTRATO DE OBRA 2023-1356 | TPD-F-5571356-32<br>Version 0<br>Fecha: 05/03/2023 | |
|---|---|---|---|---|

PROYECTO: 20231356

FECHA: SEMANA DEL 13.11.23 AL 19.11.23

PULIDORA No 1

MARCA D' WALT



| DESCRIPCIÓN | LUN | | MAR | | MIER | | JUE | | VIER | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo. | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Estado del interruptor o Switche de encendió y su seguro. | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Estado físico general del pulidora (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, rejillas libres para ventilación y Aseo). | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Estado del mango auxiliar | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Guarda de seguridad correctamente instalada | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Cuenta con seguros adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Ajuste adecuadamente del disco. | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Area de trabajo libre de materiales inflamables (papel,gasolina,plástico) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura). | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar). | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Extensión eléctrica en buen estado | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Equipo de protección personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador STEVEN BERNAL

| FIRMA DIARIA DEL OPERADOR | STEVEN | STEVEN | STEVEN | STEVEN | STEVEN | STEVEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vobo HSE | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

| | INSPECCION PREOPERACIONAL DE PULIDORAS | CONTRATO DE OBRA 2023-1356 | TPD-F-SST1356-32<br>Version 0<br>Fecha: 08/08/2023 | |
|---|---|---|---|---|

PROYECTO: 2023 - 1356.

FECHA: SEMANA DEL 14 AL 19 Noviembre.

PULIDORA No 1

MARCA BOSCH



| DESCRIPCIÓN | LUN | | MAR | | MIER | | JUE | | VIER | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo. | | | / | / | / | / | / | / | / | / | | | / | |
| Estado del interruptor o Switche de encendió y su seguro. | | | / | | / | / | / | / | / | / | | | | |
| Estado físico general del pulidora (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo). | | | / | / | / | / | / | | / | | / | | / | |
| Estado del mango auxiliar | | | / | | / | / | / | / | / | / | | | / | |
| Guarda de seguridad correctamente instalada | | | / | / | / | | / | | / | | / | | / | |
| Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco) | | | / | / | / | / | / | / | / | / | | / | | |
| Ajusta adecuadamente del disco. | | | / | | / | / | / | / | / | / | | | | |
| Area de trabajo libre de materiales inflamables (papel,gasolina,plástico) | Festivo. | | / | | / | | / | | / | | | | | |
| Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura). | | | / | / | / | / | / | / | / | / | | | | |
| El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar). | | | / | | / | | / | | / | | | / | | |
| Extensión eléctrica en buen estado | | | / | | / | | / | | / | / | | | | |
| Equipo de proteccion personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes) | | | / | / | / | / | / | / | / | | | / | | |

Note: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador Richy Mendoza cc 1110875966

| FIRMA DIARIA DEL OPERADOR | | | Bay | Bay | Bay | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vo.Bo. Jefe | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

| | INSPECCION PREOPERACIONAL DE PULIDORAS | CONTRATO DE OBRA 2023-1356 | TPO-F-SST1356-32<br>Version 0<br>Fecha: 08/03/2023 | |
|---|---|---|---|---|

PROYECTO: FONTES

FECHA: SEMANA DEL 20/11/ AL 25/11/23

PULIDORA No BOSCH

MARCA #2



| DESCRIPCIÓN | LUN | | MAR | | MIER | | JUE | | VIER | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| Estado del interruptor o Switche de encendió y su seguro. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| Estado físico general del Taladro (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo). | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| Estado del mango auxiliar (rosca robada o dañada). | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| Estado de la guia de la guarda (abrazadera dañada, pulidora sin guarda). | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| Cuenta con acples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| Ajusta adecuadamente del disco. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| Se utilica accesorios apropiados para las rpm (8500 - 11000) (discos, gracas, piedras). | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura). | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar). | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| Estado de la llave de fijación. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| Equipo de proteccion personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratoria, auditivo y guantes) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador Luis FERNANDO ZORATE AVENDAÑO

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| Vobo JOSE | | | | | | |

OBSERVACIONES:

| | INSPECCION PREOPERACIONAL DE PULIDORAS | CONTRATO DE OBRA 2023-1356 | TPD-F-SST1356-32<br>Version 0<br>Fecha: 08/03/2023 | |
|---|---|---|---|---|

PROYECTO: POSTES

FECHA: SEMANA DEL 20 NOV AL 25 NOV

PULIDORA No 1

MARCA Bosch H.



| DESCRIPCIÓN | LUN | | MAR | | MIER | | JUE | | VIER | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo. | / | | / | | / | | / | | / | | | | | |
| Estado del interruptor o Switche de encendido y su seguro. | / | | / | | / | | / | | / | | | | | |
| Estado físico general del Taladro (Carcass libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo). | / | | / | | / | | / | | / | | | | | |
| Estado del mango auxiliar (rosca rebada o dañada). | / | | / | | / | | / | | / | | | | | |
| Estado de la guía de la guarda (abrazadera dañada, pulidora sin guarda). | / | | / | | / | | / | | / | | | | | |
| Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco) | / | | / | | / | | / | | / | | | | | |
| Ajusta adecuadamente del disco. | / | | / | | / | | / | | / | | | | | |
| Se utiliza accesorios apropiados para las rpm (8500 - 15000) (discos, gratas, piedras). | / | | / | | / | | / | | / | | | | | |
| Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura). | / | | / | | / | | / | | / | | | | | |
| El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, tijar). | / | | / | | / | | / | | / | | | | | |
| Estado de la llave de fijación. | / | | / | | / | | / | | / | | | | | |
| Equipo de protección personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes) | / | | / | | / | | / | | / | | | | | |

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador

| FIRMA DIARIA DEL OPERADOR | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vo.Bo HSE | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

| | INSPECCION PREOPERACIONAL DE PULIDORAS | CONTRATO DE OBRA 2023-1356 | TPD-F-SST1356-32<br>Version 0<br>Fecha: 08/03/2023 | |
|---|---|---|---|---|

PROYECTO: PATIOS

FECHA: SEMANA DEL 20 AL 25 Noviembre

PULIDORA No 3

MARCA Bosch



| DESCRIPCIÓN | LUN | | MAR | | MIER | | JUE | | VIER | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| Estado de conexiones electricas (extensiones, cables, toma) del equipo. | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Estado del interruptor o Switche de encendió y su seguro. | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Estado físico general del Taladro (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo). | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Estado del mango auxiliar (rosca robada o dañada). | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Estado de la guia de la guarda (abrazadera dañada, pulidora sin guarda). | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | ✓ |
| Ajusta adecuadamente del disco. | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Se utiliza accesorios apropiados para las rpm (8500 - 15000) (discos, gratas, piedras). | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura). | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | ✓ |
| El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar). | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | ✓ |
| Estado de la llave de fijación. | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Equipo de protección personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | ✓ |

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR

VoBo HSE

OBSERVACIONES:

| | INSPECCION PREOPERACIONAL DE PULIDORAS | CONTRATO DE OBRA 2023-1356 | TPD-F-SST1356-32<br>Version 0<br>Fecha 08/03/2023 | |
|---|---|---|---|---|

PROYECTO 2023-1356 Cambio de postes, Sem.

FECHA: SEMANA DEL 20 NOV AL 25 NOV.

PULIDORA No 1

MARCA Bosch.



| DESCRIPCIÓN | LUN | | MAR | | MIER | | JUE | | VIER | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo. | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Estado del interruptor o Switche de encendió y su seguro. | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Estado físico general del pulidora (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo). | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Estado del mango auxiliar | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Guarda de seguridad correctamente instalada | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Ajusta adecuadamente del disco. | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Area de trabajo libre de materiales inflamables (papel,gasolina,plástico) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura). | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar). | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Extensión eléctrica en buen estado | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Equipo de protección personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador Miguel A. Rodriguez

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR Miguel | Miguel | Miguel | Miguel | Miguel | Miguel

Vo.Bo. Jefe

OBSERVACIONES:

| | INSPECCION PREOPERACIONAL DE PULIDORAS | CONTRATO DE OBRA 2023-1356 | TPD-F-SST1356-32<br>Version 0<br>Fecha: 08/03/2023 | |
|---|---|---|---|---|

PROYECTO: Postes

FECHA: SEMANA DEL 20/11/23 AL 25/11/23

PULIDORA No

MARCA Bosc



| DESCRIPCIÓN | LUN | | MAR | | MIER | | JUE | | VIER | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo. | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Estado del interruptor o Switche de encendió y su seguro. | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Estado físico general del pulidora (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo). | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Estado del mango auxiliar | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Guarda de seguridad correctamente instalada | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Ajusta adecuadamente del disco. | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Area de trabajo libre de materiales inflamables (papel,gasolina,plástico) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura). | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar). | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Extensión eléctrica en buen estado | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Equipo de protección personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) o/o M (malo) segun inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador: Lewis Peña Vásquez

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR

VoBo HSE

OBSERVACIONES:

| | INSPECCION PREOPERACIONAL DE PULIDORAS | CONTRATO DE OBRA 2023-1356 | TPD-F-SST1356-32<br>Version 0<br>Fecha: 08/03/2023 | |
|---|---|---|---|---|

PROYECTO: 20231356

FECHA: SEMANA DEL 27/02/23 AL 02 DIC

PULIDORA No 1

MARCA DEWALT



| DESCRIPCIÓN | LUN | | MAR | | MIER | | JUE | | VIER | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo. | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | |
| Estado del Interruptor o Switche de encendió y su seguro | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | |
| Estado físico general del pulidora (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo). | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | |
| Estado del mango auxiliar | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | |
| Guarda de seguridad correctamente instalada | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | |
| Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | |
| Ajusta adecuadamente del disco. | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | |
| Area de trabajo libre de materiales inflamables (papel,gasolina,plástico) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura). | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | |
| El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar). | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | |
| Extensión eléctrica en buen estado | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | |
| Equipo de protección personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | |

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador STEVEN MUÑOZ

| FIRMA DIARIA DEL OPERADOR | STEVEN MUÑOZ | STEVEN MUÑOZ | STEVEN MUÑOZ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VoBo HSE | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

| | INSPECCION PREOPERACIONAL DE PULIDORAS | CONTRATO DE OBRA 2023-1356 | TPD-F-SST1356-32<br>Version 0<br>Fecha: 08/08/2023 | |
|---|---|---|---|---|

PROYECTO: POSTES

FECHA: SEMANA DEL 27 NOV AL 02 Diciembre

PULIDORA No 1

MARCA Bosch



| DESCRIPCIÓN | LUN | | MAR | | MIER | | JUE | | VIER | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo. | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Estado del interruptor o Switche de encendió y su seguro. | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Estado físico general del Taladro (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo). | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Estado del mango auxiliar (rosca robada o dañada). | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Estado de la guia de la guarda (abrazadera dañada, pulidora sin guarda). | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Ajusta adecuadamente del disco. | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Se utiliza accesorios apropiados para las rpm (8500 - 15000) (discos, gratas, piedras). | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura). | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar). | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Estado de la llave de fijación. | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Equipo de proteccion personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador Miguel Madera

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR

VoBo HSE

OBSERVACIONES:

Equipo en buenas condiciones de uso.

| | | | |
|---|---|---|---|
| TPD | **INSPECCION PREOPERACIONAL DE PULIDORAS** | CONTRATO DE OBRA 2023-1356 | TPD-F-SST1356-32<br>Version 0<br>Fecha: 08/03/2023 |

PROYECTO: POSTES

FECHA: SEMANA DEL 27 NOV AL 02 DICIEMBRE.

PULIDORA No 2

MARCA Bosch



| DESCRIPCIÓN | LUN | | MAR | | MIER | | JUE | | VIER | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo. | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Estado del interruptor o Switche de encendió y su seguro. | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Estado físico general del Taladro (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo). | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Estado del mango auxiliar (rosca robada u dañada). | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Estado de la guía de la guarda (abrazadera dañada, pulidora sin guarda). | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Ajusta adecuadamente del disco. | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Se utilizs accesorios apropiados para las rpm (8500 - 15000) (discos, gratas, piedras). | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura). | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar). | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Estado de la llave de fijación. | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Equipo de protección personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) segun inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador: Osmel Tares

| FIRMA DIARIA DEL OPERADOR | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Osmel | Osmel | Osmel | Osmel | Osmel | Osmel | |
| Vobo HSE | | | | | | | |

OBSERVACIONES: