
TPD INGENIERIA	**LECCIÓN APRENDIDA**	**PROCEDIMIENTO INVESTIGACION DE ACCIDENTES**	**CODIGO: TPD-F-PG03-04**
			VERSIÓN: 1
			FECHA: febrero 2021

PROYECTO	**Contrato 2023-1356_Postes**

TEMA: Accidente Laboral relacionado con riesgo biomecánico	**No.**	005-2022

¿Qué sucedió?	**¿Qué lo ocasiono?**
El día 23 noviembre el trabajador se encontraba en la actividad rutinaria de fabricación de postes, cuando llegó el camión para descargar la tubería metálica, el trabajador osmel realizó una maniobra peligrosa lo que ocasiona que se golpee con la tubería en la mano derecha, ocasionando dolor e inflamación el trabajador es remitido a la ARL y se le generan3 días de incapacidad.	La escasa coordinación del grupo para la realización de la tarea, al levantar material pesado como lo es la (tubería metálica)

Imagen Ilustrativa de la actividad (Fuente: TPD INGENIERIA S.A.S)





Acciones implementadas

1. Elaboración de la investigación de accidente con apoyo del COPASST
2. Divulgación de lección aprendida Y AT
3. Charla autocuidado

Lección Aprendida	Antes de realizar movimiento manual de cargas se debe planear y/o coordinar la tarea, utilizar los elementos de protección personal, guantes hombreras, comunicación asertiva entre el grupo.