TPD INGENIERIA	PREOPERACIONAL CAMION - GRUA	CONTRATO 2023-1356	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad

TPD INGENIERIA S.A.S. PLACA. WEZ 538 MODELO: 2014 MARCA: HINO

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Nicky Zambrano CONTRATO: 20231356

KMS INICIAL: 36588 KMS FINAL: 36884.

FECHA: 30-10-2023 AL 04-11-2023 BRAZO MARCA: HIAB 071.

ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES															
Frontales (altas y bajas)	2-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓
traseras de trabajo (reflector)	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	
Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
De Stop y señal trasera	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
Licuadora	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
CABINA															
Botiquin (pito)	1-1	✓		✓		✓		✓		✓					
Alarma de reversa	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓			
Freno de emergencia	1	✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓			
Dirección y terminales	3-3	✓		✓		✓		✓	✓	✓		✓			✓
Pedales y mandos manuales	3-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓				✓	
Cinturones de seguridad	3	✓		✓		✓		✓	✓	✓					
Espejos retrovisores (laterales)	2	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓					
Vidrio frontal y laterales (en buen estado)	3	✓	✓	✓		✓		✓		✓					✓
Limpia brisas	2	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓				✓	
Extintor de incendios (10 libras) ABC	1	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Asientos en buena condición	2	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓			
Estado del tablero	1	✓		✓		✓		✓		✓	✓				
Ajuste y seguros de las puertas	2-2	✓		✓		✓	✓	✓		✓	✓				
KIT de carretera	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
PMT y Documentos	1-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Funcionamiento de elevavidrios	N.A	✓		✓		✓		✓		✓					
LLANTAS															
Estado de las llantas	7	✓		✓		✓		✓		✓					
Observación:															
ESTADO MECÁNICO															
Aceites de (motor, hidraulico y brazo)	3	✓		✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓			
Liquido de frenos	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Nivel del refrigerante	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Batería y cables	1-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓
Mangueras	4	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓
Observaciones:															
SISTEMA HIDRAULICO															
Bomba hidráulica	1	✓		✓		✓		✓		✓	✓				
Mangueras, tubos, conexiones y racores	6-0-12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Cilindros principal y auxiliar del brazo	NA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Cilindros de extensiones del brazo	NA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Mandos de operación bilateral	1	✓		✓		✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	
Observaciones:															
ESTRUCTURA															
Brazo principal y Brazos segundarios	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Brazos o vigas de los estabilizadores		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	
Zapatas de los estabilizadores	NA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	
ACCESORIOS DE IZAJE															
Gancho, seguro, pestillo espiga, tuerca y resorte	1	✓		✓		✓		✓	✓	✓					
Conector giratorio	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	
Tabla de capacidades visible	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	

DE IGUAL FORMA, CADA VEZ QUE SE VAYA A MOVER EL VEHICULO, EL CONDUCTOR DEBE REALIZAR UNA INSPECCION POR ENCIMA, POR DEBAJO, LATERAL DERECHO, LATERAL IZQUIERDO, POR EL FRENTE Y POR LA PARTE TRASERA. POR NINGUN MOTIVO SE DEBE OPERAR LA GRUA EN VIA SIN SEÑALIZACIÓN Y PMT.

NOTA IMPORTANTE: **La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR del vehículo.**

VB. PROFESIONAL SST

FIRMA DEL CONDUCTOR / OPERADOR