TPD INGENIERIA	PREOPERACIONAL CAMIÓN - GRÚA	TPD-F-SST1356-17	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 0	
		FECHA: 08/03/23	

PLACA WFR538 MODELO: 2019 MARCA: HINO

NOMBRE DEL CONDUCTOR: ARLEY ZAMBRANO

SEMANA: 06-12-2023 - 13/12/2023 KMS INICIAL: 37647 KMS FINAL: 38989

BRAZO MARCA: HYAB 071

ITEM	CANT.	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIER B	MIER M	JUE B	JUE M	VIER B	VIER M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
LUCES															
Frontales (altas y bajas)	2					✓		✓							
traseras de trabajo (reflector)	-0-					✓		✓							
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2					✓		✓							
Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2					✓		✓							
De Stop y señal trasera	2					✓		✓							
Licuadora	1					✓		✓							
CABINA															
Botiquin (pito)	1					✓		✓							
Alarma de reversa	1					✓		✓							
Freno de emergencia	1					✓		✓							
Dirección y terminales	-0-0					✓		✓							
Pedales y mandos manuales	3					✓		✓							
Cinturones de seguridad	4					✓		✓							
Espejos retrovisores (laterales)	2					✓		✓							
Vidrio frontal y laterales (en buen estado)	6					✓		✓							
Limpia brisas	2					✓		✓							
Extintor de incendios (10 libras) ABC	1					✓		✓							
Asientos en buena condición	4					✓		✓							
Estado del tablero	1					✓		✓							
Ajuste y seguros de las puertas	4					✓		✓							
KIT de carretera	1					✓		✓							
PMT y Documentos	1					✓		✓							
Funcionamiento de elevavidrios	NO	NO	NO	NO	NO	NO		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
LLANTAS															
Estado de las llantas	6+1					✓		✓							
Observación:	Recibo la Grua 538 el miercoles 6 de diciembre 2023.														
ESTADO MECÁNICO															
Aceites de (motor, hidraulico y brazo)	1					✓		✓							
Liquido de frenos	1					✓		✓							
Nivel del refrigerante	1					✓		✓							
Batería y cables	2					✓		✓							
Mangueras	-0-0					✓		✓							
Observaciones:															
SISTEMA HIDRAULICO															
Bomba hidráulica	1					✓		✓							
Mangueras, tubos, conexiones y racores	-0-0					✓		✓							
Cilindros principal y auxiliar del brazo	2					✓		✓							
Cilindros de extensiones del brazo	2					✓		✓							
Mandos de operación bilateral	6					✓		✓							
Observaciones:															
ESTRUCTURA															
Brazo principal y Brazos segundarios	1					✓		✓							
Brazos o vigas de los estabilizadores	2					✓		✓							
Zapatas de los estabilizadores	2					✓		✓							
ACCESORIOS DE IZAJE															
Gancho, seguro, pestillo espiga, tuerca y resorte	1					✓		✓							
Conector giratorio	1					✓		✓							
Tabla de capacidades visible	2					✓		✓							

DE IGUAL FORMA, CADA VEZ QUE SE VAYA A MOVER EL VEHICULO, EL CONDUCTOR DEBE REALIZAR UNA INSPECCION POR ENCIMA, POR DEBAJO, LATERAL DERECHO, LATERAL IZQUIERDO, POR EL FRENTE Y POR LA PARTE TRASERA. **POR NINGUN MOTIVO SE DEBE OPERAR LA GRUA EN VIA SIN SEÑALIZACIÓN Y PMT.**

NOTA IMPORTANTE: **La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR del vehículo.**

VB. PROFESIONAL SST

ARLEY

FIRMA DEL CONDUCTOR - OPERADOR

TPD INGENIERIA	PREOPERACIONAL CAMIÓN - GRÚA	TPD-F-SST1356-17	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 0	
		FECHA: 08/03/23	

PLACA WFR 538 MODELO: 2019 MARCA: HINO

NOMBRE DEL CONDUCTOR: ARITY ZAMBRANO

SEMANA: 18-12-2023 . 23-12-2023 KMS INICIAL: 37953 KMS FINAL: 38260

BRAZO MARCA: HYAB 071

ITEM	CANT.	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIER B	MIER M	JUE B	JUE M	VIER B	VIER M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
LUCES															
Frontales (altas y bajas)	2.	✓		✓		✓		✓		✓					
traseras de trabajo (reflector)	2.	✓		✓		✓		✓		✓					
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2.	✓		✓		✓		✓		✓					
Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2.	✓		✓		✓		✓		✓					
De Stop y señal trasera	2.	✓		✓		✓		✓		✓					
Licuadora	1	✓		✓		✓		✓		✓					
CABINA		X													
Botiquin (pito)	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Alarma de reversa	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Freno de emergencia	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Dirección y terminales	1+2	✓		✓		✓		✓		✓					
Pedales y mandos manuales	3.	✓		✓		✓		✓		✓					
Cinturones de seguridad	4.	✓		✓		✓		✓		✓					
Espejos retrovisores (laterales)	4.	✓		✓		✓		✓		✓					
Vidrio frontal y laterales (en buen estado)	6	✓		✓		✓		✓		✓					
Limpia brisas	2.	✓		✓		✓		✓		✓					
Extintor de incendios (10 libras) ABC	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Asientos en buena condición	4.	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del tablero	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Ajuste y seguros de las puertas	4	✓		✓		✓		✓		✓					
KIT de carretera	1	✓		✓		✓		✓		✓					
PMT y Documentos	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Funcionamiento de elevavidrios	4	✓		✓		✓		✓		✓					
LLANTAS															
Estado de las llantas	6+1	✓		✓		✓		✓							
Observación:	Se recibe la grua K40 371 en Jornada de la mañana sin novedades. el día 18-12-2023.														
ESTADO MECÁNICO															
Aceites de (motor, hidraulico y brazo)	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Liquido de frenos	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Nivel del refrigerante	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Bateria y cables	2	✓		✓		✓		✓		✓					
Mangueras	-0-0-	✓		✓		✓		✓		✓					
Observaciones:	5														
SISTEMA HIDRAULICO															
Bomba hidráulica	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Mangueras, tubos, conexiones y racores	-0-0-	✓		✓		✓		✓		✓					
Cilindros principal y auxiliar del brazo	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Cilindros de extensiones del brazo	3.	✓		✓		✓		✓		✓					
Mandos de operación bilateral	6.	✓		✓		✓		✓		✓					
Observaciones:															
ESTRUCTURA															
Brazo principal y Brazos segundarios	1 1	✓		✓		✓		✓		✓					
Brazos o vigas de los estabilizadores	2.	✓		✓		✓		✓		✓					
Zapatas de los estabilizadores	2.	✓		✓		✓		✓		✓					
ACCESORIOS DE IZAJE															
Gancho, seguro, pestillo espiga, tuerca y resorte	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Conector giratorio	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Tabla de capacidades visible	3.	✓		✓		✓		✓		✓					

DE IGUAL FORMA, CADA VEZ QUE SE VAYA A MOVER EL VEHICULO, EL CONDUCTOR DEBE REALIZAR UNA INSPECCION POR ENCIMA, POR DEBAJO, LATERAL DERECHO, LATERAL IZQUIERDO, POR EL FRENTE Y POR LA PARTE TRASERA. **POR NINGUN MOTIVO SE DEBE OPERAR LA GRUA EN VIA SIN SEÑALIZACIÓN Y PMT.**

NOTA IMPORTANTE: **La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR del vehículo.**

VB. PROFESIONAL SST

ARITY ZAMBRANO

FIRMA DEL CONDUCTOR - OPERADOR

TPD INGENIERIA	PREOPERACIONAL CAMIÓN - GRÚA	TPD-F-SST1356-17	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 0	
		FECHA: 08/03/23	

PLACA WFR 538 MODELO: 2019 MARCA: H.NO

NOMBRE DEL CONDUCTOR: ARLEY ZAMBRANO

SEMANA: 26.12.2023 al 31.12.2023 KMS INICIAL: 38260 KMS FINAL:

BRAZO MARCA: HYAB 071

ITEM	CANT.	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIER B	MIER M	JUE B	JUE M	VIER B	VIER M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
LUCES															
Frontales (altas y bajas)	2			/		/		/		/		/			
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2			/		/		/		/		/			
Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2			/		/		/		/		/			
De Stop y señal trasera	2			/		/		/		/		/			
Licuadora	1			/		/		/		/		/			
CABINA															
Botiquin (pito)	1			/		/		/		/		/			
Alarma de reversa	1			/		/		/		/		/			
Freno de emergencia	1			/		/		/		/		/			
Dirección y terminales	1			/		/		/		/		/			
Pedales y mandos manuales	3			/		/		/		/		/			
Cinturones de seguridad	4			/		/		/		/		/			
Espejos retrovisores (laterales)	2+1			/		/		/		/		/			
Vidrio frontal y laterales (en buen estado)	6			/		/		/		/		/			
Limpia brisas	2			/		/		/		/		/			
Extintor de incendios (10 libras) ABC	1			/		/		/		/		/			
Asientos en buena condición	4			/		/		/		/		/			
Estado del tablero	1			/		/		/		/		/			
Ajuste y seguros de las puertas	4			/		/		/		/		/			
KIT de carretera	1			/		/		/		/		/			
PMT y Documentos	1			/		/		/		/		/			
Funcionamiento de elevavidrios	4			/		/		/		/		/			
LLANTAS															
Estado de las llantas	6+1			/		/		/		/		/			
Observación:															
ESTADO MECÁNICO															
Aceites de (motor, hidraulico y brazo)	1			/		/		/		/		/			
Liquido de frenos	1			/		/		/		/		/			
Nivel del refrigerante	1			/		/		/		/		/			
Batería y cables	2			/		/		/		/		/			
Mangueras	-o-o-			/		/		/		/		/			
Observaciones:															
SISTEMA HIDRAULICO															
Bomba hidráulica	1			/		/		/		/		/			
Mangueras, tubos, conexiones y racores	-o-o			/		/		/		/		/			
Cilindros principal y auxiliar del brazo	1			/		/		/		/		/			
Cilindros de extensiones del brazo	1			/		/		/		/		/			
Mandos de operación bilateral	6			/		/		/		/		/			
Observaciones:															
ESTRUCTURA															
Brazo principal y Brazos segundarios	1			/		/		/		/		/			
Brazos o vigas de los estabilizadores	2			/		/		/		/		/			
Zapatas de los estabilizadores	2			/		/		/		/		/			
ACCESORIOS DE IZAJE															
Gancho, seguro, pestillo espiga, tuerca y resorte	1			/		/		/		/		/			
Conector giratorio	1			/		/		/		/		/			
Tabla de capacidades visible	2			/		/		/		/		/			

DE IGUAL FORMA, CADA VEZ QUE SE VAYA A MOVER EL VEHICULO, EL CONDUCTOR DEBE REALIZAR UNA INSPECCION POR ENCIMA, POR DEBAJO, LATERAL DERECHO, LATERAL IZQUIERDO, POR EL FRENTE Y POR LA PARTE TRASERA. **POR NINGUN MOTIVO SE DEBE OPERAR LA GRUA EN VIA SIN SEÑALIZACIÓN Y PMT.**

NOTA IMPORTANTE: **La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR del vehículo.**

VB. PROFESIONAL SST

ARLEY ZAMBRANO

FIRMA DEL CONDUCTOR - OPERADOR