TPD INGENIERIA	PREOPERACIONAL CAMION - GRUA	CONTRATO 2023-1356	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad

TPD INGENIERIA S.A.S. PLACA: WPR 498 MODELO: 2017 MARCA: VOLVO

NOMBRE DEL CONDUCTOR: OSCAR Agudelo CONTRATO:

KMS INICIAL: 43345 KMS FINAL: 43528

FECHA: 09-12-23 BRAZO MARCA: Fervasa

ITEM	CANT.	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIER B	MIER M	JUE B	JUE M	VIER B	VIER M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
LUCES															
Frontales (altas y bajas)	2	2		2		2		2		2		2			
traseras de trabajo (reflector)	2	2		2		2		2		2		2			
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	4	2		2		2		2		2		2			
Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	2		2		2		2		2		2			
De Stop y señal trasera	2	2		2		2		2		2		2			
Licuadora	1	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	1
CABINA															
Botiquin (pito)	1	2		2		2		2		2		2			
Alarma de reversa	1	2		2		2		2		2		2			
Freno de emergencia	1	2		2		2		2		2		2			
Dirección y terminales	1	2		2		2		2		2		2			
Pedales y mandos manuales	3	2		2		2		2		2		2			
Cinturones de seguridad	5	2		2		2		2		2		2			
Espejos retrovisores (laterales)	3	2		2		2		2		2		2			
Vidrio frontal y laterales (en buen estado)	1	2		2		2		2		2		2			
Limpia brisas	1	2		2		2		2		2		2			
Extintor de incendios (10 libras) ABC	1	2		2		2		2		2		2			
Asientos en buena condición	buenos	2		2		2		2		2		2			
Estado del tablero		2		2		2		2		2		2			
Ajuste y seguros de las puertas	4	2		2		2		2		2		2			
KIT de carretera	1	2		2		2		2		2		2			
PMT y Documentos	1	2		2		2		2		2		2			
Funcionamiento de elevavidrios	NO	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	1
LLANTAS															
Estado de las llantas	buenos	2		2		2		2		2		2			
Observación:															
ESTADO MECÁNICO															
Aceites de (motor, hidraulico y brazo)	1	2		2		2		2		2		2			
Liquido de frenos	1	2		2		2		2		2		2			
Nivel del refrigerante	1	2		2		2		2		2		2			
Batería y cables	1	2		2		2		2		2		2			
Mangueras	buenas	2		2		2		2		2		2			
Observaciones:															
SISTEMA HIDRAULICO															
Bomba hidráulica	1	2		2		2		2		2		2			
Mangueras, tubos, conexiones y racores	buenos	2		2		2		2		2		2			
Cilindros principal y auxiliar del brazo	1	2		2		2		2		2		2			
Cilindros de extensiones del brazo	1	2		2		2		2		2		2			
Mandos de operación bilateral	2	2		2		2		2		2		2			
Observaciones:															
ESTRUCTURA															
Brazo principal y Brazos segundarios	1	2		2		2		2		2		2			
Brazos o vigas de los estabilizadores	buenas	2		2		2		2		2		2			
Zapatas de los estabilizadores	NO	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	1
ACCESORIOS DE IZAJE															
Gancho, seguro, pestillo espiga, tuerca y resorte	1	2		2		2		2		2		2			
Conector giratorio	1	2		2		2		2		2		2			
Tabla de capacidades visible	1	2		2		2		2		2		2			

DE IGUAL FORMA, CADA VEZ QUE SE VAYA A MOVER EL VEHICULO, EL CONDUCTOR DEBE REALIZAR UNA INSPECCION POR ENCIMA, POR DEBAJO, LATERAL DERECHO, LATERAL IZQUIERDO, POR EL FRENTE Y POR LA PARTE TRASERA. POR NINGUN MOTIVO SE DEBE OPERAR LA GRUA EN VIA SIN SEÑALIZACIÓN Y PMT.

NOTA IMPORTANTE: **La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR del vehículo.**

VB. PROFESIONAL SST

Oscar Agudelo

FIRMA DEL CONDUCTOR - OPERADOR

TPD INGENIERIA	PREOPERACIONAL CAMIÓN - GRÚA	TPD-F-SST1356-17	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 0	
		FECHA: 08/03/23	

PLACA: WPM488 MODELO: 2017 MARCA: M/SCAN

NOMBRE DEL CONDUCTOR: OSCAR Agudelo

SEMANA: 04-12-23 KMS INICIAL: 45113 KMS FINAL: 45475

BRAZO MARCA:

ITEM	CANT.	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIER B	MIER M	JUE B	JUE M	VIER B	VIER M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
LUCES															
Frontales (altas y bajas)	2	2		2		2		2							
traseras de trabajo (reflector)	2	2		2		2		2							
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	2		2		2		2							
Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	2		2		2		2							
De Stop y señal trasera	2	2		2		2		2							
Licuadora	1	1		1		1		1							
CABINA															
Botiquin (pito)	1	1		1		1		1							
Alarma de reversa	1	1		1		1		1							
Freno de emergencia	1	1		1		1		1							
Dirección y terminales	1	1		1		1		1							
Pedales y mandos manuales	1	1		1		1		1							
Cinturones de seguridad	2	2		2		2		2							
Espejos retrovisores (laterales)	1	1		1		1		1							
Vidrio frontal y laterales (en buen estado)	1	1		1		1		1							
Limpia brisas	1	1		1		1		1							
Extintor de incendios (10 libras) ABC	1	1		1		1		1							
Asientos en buena condición	SI	1		1		1		1							
Estado del tablero	SI	1		1		1		1							
Ajuste y seguros de las puertas	SI	1		1		1		1							
KIT de carretera	SI	1		1		1		1							
PMT y Documentos	SI	1		1		1		1							
Funcionamiento de elevavidrios	NO		X		X		X		X						
LLANTAS															
Estado de las llantas	buenas	1		1		1		1							
Observación:															
ESTADO MECÁNICO															
Aceites de (motor, hidraulico y brazo)	SI	1		1		1		1							
Liquido de frenos	SI	1		1		1		1							
Nivel del refrigerante	SI	1		1		1		1							
Batería y cables	SI	1		1		1		1							
Mangueras	SI	1		1		1		1							
Observaciones:															
SISTEMA HIDRAULICO															
Bomba hidráulica	SI	1		1		1		1							
Mangueras, tubos, conexiones y racores	SI	1		1		1		1							
Cilindros principal y auxiliar del brazo	SI	1		1		1		1							
Cilindros de extensiones del brazo	SI	1		1		1		1							
Mandos de operación bilateral	SI	1		1		1		1							
Observaciones:															
ESTRUCTURA															
Brazo principal y Brazos segundarios	SI	1		1		1		1							
Brazos o vigas de los estabilizadores	SI	1		1		1		1							
Zapatas de los estabilizadores	NO		X		X		X		X						
ACCESORIOS DE IZAJE															
Gancho, seguro, pestillo espiga, tuerca y resorte	SI	1		1		1		1							
Conector giratorio	SI	1		1		1		1							
Tabla de capacidades visible	SI	1		1		1		1							

DE IGUAL FORMA, CADA VEZ QUE SE VAYA A MOVER EL VEHICULO, EL CONDUCTOR DEBE REALIZAR UNA INSPECCION POR ENCIMA, POR DEBAJO, LATERAL DERECHO, LATERAL IZQUIERDO, POR EL FRENTE Y POR LA PARTE TRASERA. **POR NINGUN MOTIVO SE DEBE OPERAR LA GRUA EN VIA SIN SEÑALIZACIÓN Y PMT.**

NOTA IMPORTANTE: **La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR del vehículo.**

VB. PROFESIONAL SST

OSCAR Agudelo

FIRMA DEL CONDUCTOR - OPERADOR

TPD INGENIERIA	PREOPERACIONAL CAMIÓN - GRÚA	TPD-F-SST1356-17	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 0	
		FECHA: 08/03/23	

PLACA WPN 488 MODELO: 2017 MARCA: NISSAN

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Oscar Agudelo Diaz

SEMANA: 26-12-23 KMS INICIAL: 46147 KMS FINAL: 46247

BRAZO MARCA: Ferrara

ITEM	CANT.	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIER B	MIER M	JUE B	JUE M	VIER B	VIER M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
LUCES															
Frontales (altas y bajas)	2	B		B		B		B		B					
traseras de trabajo (reflector)	2	B		B		B		B		B					
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	B		B		B		B		B					
Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	B		B		B		B		B					
De Stop y señal trasera	2	B		B		B		B		B					
Licuadora	1	B		B		B		B		B					
CABINA															
Botiquin (pito)	1	B		B		B		B		B					
Alarma de reversa	1	B		B		B		B		B					
Freno de emergencia	1	B		B		B		B		B					
Dirección y terminales	2	B		B		B		B		B					
Pedales y mandos manuales	1	B		B		B		B		B					
Cinturones de seguridad	2	B		B		B		B		B					
Espejos retrovisores (laterales)	4	B		B		B		B		B					
Vidrio frontal y laterales (en buen estado)	4	B		B		B		B		B					
Limpia brisas	1	B		B		B		B		B					
Extintor de incendios (10 libras) ABC	1	B		B		B		B		B					
Asientos en buena condición	1	B		B		B		B		B					
Estado del tablero	1	B		B		B		B		B					
Ajuste y seguros de las puertas	1	B		B		B		B		B					
KIT de carretera	1	B		B		B		B		B					
PMT y Documentos	1	B		B		B		B		B					
Funcionamiento de elevavidrios	NO		X		X		X		X		X				
LLANTAS															
Estado de las llantas	bueno	B		B		B		B		B					
Observación:															
ESTADO MECÁNICO															
Aceites de (motor, hidraulico y brazo)	SI	B		B		B		B		B					
Liquido de frenos	SI	B		B		B		B		B					
Nivel del refrigerante	SI	B		B		B		B		B					
Batería y cables	SI	B		B		B		B		B					
Mangueras	SI	B		B		B		B		B					
Observaciones:															
SISTEMA HIDRAULICO															
Bomba hidráulica	SI	B		B		B		B		B					
Mangueras, tubos, conexiones y racores	SI	B		B		B		B		B					
Cilindros principal y auxiliar del brazo	SI	B		B		B		B		B					
Cilindros de extensiones del brazo	SI	B		B		B		B		B					
Mandos de operación bilateral	SI	B		B		B		B		B					
Observaciones:															
ESTRUCTURA															
Brazo principal y Brazos segundarios	SI	B		B		B		B		B					
Brazos o vigas de los estabilizadores	SI	B		B		B		B		B					
Zapatas de los estabilizadores	NO		X		X		X		X		X				
ACCESORIOS DE IZAJE															
Gancho, seguro, pestillo espiga, tuerca y resorte	SI	B		B		B		B		B					
Conector giratorio	SI	B		B		B		B		B					
Tabla de capacidades visible	SI	B		B		B		B		B					

DE IGUAL FORMA, CADA VEZ QUE SE VAYA A MOVER EL VEHICULO, EL CONDUCTOR DEBE REALIZAR UNA INSPECCION POR ENCIMA, POR DEBAJO, LATERAL DERECHO, LATERAL IZQUIERDO, POR EL FRENTE Y POR LA PARTE TRASERA. **POR NINGUN MOTIVO SE DEBE OPERAR LA GRUA EN VIA SIN SEÑALIZACIÓN Y PMT.**

NOTA IMPORTANTE: **La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR del vehículo.**

VB. PROFESIONAL SST

Oscar Agudelo

FIRMA DEL CONDUCTOR - OPERADOR

TPD INGENIERIA	PREOPERACIONAL CAMIÓN - GRÚA	TPD-F-SST1356-17	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 0	
		FECHA: 08/03/23	

PLACA WPN 496 MODELO: 2017 MARCA: _____

NOMBRE DEL CONDUCTOR: OSCAR Agudelo Diaz

SEMANA: 18-12-23 KMS INICIAL: 45901 KMS FINAL: 46247

BRAZO MARCA: Ferrayp

ITEM	CANT.	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIER B	MIER M	JUE B	JUE M	VIER B	VIER M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
LUCES															
Frontales (altas y bajas)	2	B		B		B		B		B					
traseras de trabajo (reflector)	2	B		B		B		B		B					
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	B		B		B		B		B					
Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	B		B		B		B		B					
De Stop y señal trasera	2	B		B		B		B		B					
Licuadora	1	B		B		B		B		B					
CABINA															
Botiquin (pito)	1	B		B		B		B		B					
Alarma de reversa	1	B		B		B		B		B					
Freno de emergencia	1	B		B		B		B		B					
Dirección y terminales	1	B		B		B		B		B					
Pedales y mandos manuales	1	B		B		B		B		B					
Cinturones de seguridad	2	B		B		B		B		B					
Espejos retrovisores (laterales)	1	B		B		B		B		B					
Vidrio frontal y laterales (en buen estado)	1	B		B		B		B		B					
Limpia brisas	1	B		B		B		B		B					
Extintor de incendios (10 libras) ABC	1	B		B		B		B		B					
Asientos en buena condición	1	B		B		B		B		B					
Estado del tablero	1	B		B		B		B		B					
Ajuste y seguros de las puertas	1	B		B		B		B		B					
KIT de carretera	1	B		B		B		B		B					
PMT y Documentos	1	B		B		B		B		B					
Funcionamiento de elevavidrios	NO		B		B		B		B		B				
LLANTAS															
Estado de las llantas	buena	B		B		B		B		B					
Observación:															
ESTADO MECÁNICO															
Aceites de (motor, hidraulico y brazo)	SI	B		B		B		B		B					
Liquido de frenos	SI	B		B		B		B		B					
Nivel del refrigerante	SI	B		B		B		B		B					
Batería y cables	SI	B		B		B		B		B					
Mangueras	SI	B		B		B		B		B					
Observaciones:															
SISTEMA HIDRAULICO															
Bomba hidráulica	SI	B		B		B		B		B					
Mangueras, tubos, conexiones y racores	SI	B		B		B		B		B					
Cilindros principal y auxiliar del brazo	SI	B		B		B		B		B					
Cilindros de extensiones del brazo	SI	B		B		B		B		B					
Mandos de operación bilateral	SI	B		B		B		B		B					
Observaciones:															
ESTRUCTURA															
Brazo principal y Brazos segundarios	SI	B		B		B		B		B					
Brazos o vigas de los estabilizadores	SI	B		B		B		B		B					
Zapatas de los estabilizadores	NO		B		B		B		B		B				
ACCESORIOS DE IZAJE															
Gancho, seguro, pestillo espiga, tuerca y resorte	SI	B		B		B		B		B					
Conector giratorio	SI	B		B		B		B		B					
Tabla de capacidades visible	SI	B		B		B		B		B					

DE IGUAL FORMA, CADA VEZ QUE SE VAYA A MOVER EL VEHICULO, EL CONDUCTOR DEBE REALIZAR UNA INSPECCION POR ENCIMA, POR DEBAJO, LATERAL DERECHO, LATERAL IZQUIERDO, POR EL FRENTE Y POR LA PARTE TRASERA. **POR NINGUN MOTIVO SE DEBE OPERAR LA GRUA EN VIA SIN SEÑALIZACIÓN Y PMT.**

NOTA IMPORTANTE: **La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR del vehículo.**

VB. PROFESIONAL SST

OSCAR Agudelo

FIRMA DEL CONDUCTOR - OPERADOR

TPD INGENIERIA	PREOPERACIONAL CAMIÓN - GRÚA	TPD-F-SST1356-17	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 0	
		FECHA: 08/03/23	

PLACA: WPN 498 MODELO: 2017 MARCA: NISSAN

NOMBRE DEL CONDUCTOR: OSCAR AGUDELO

SEMANA: 11 - 12 - 23 KMS INICIAL: 45475 KMS FINAL: 45901

BRAZO MARCA: FASSI

ITEM	CANT.	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIER B	MIER M	JUE B	JUE M	VIER B	VIER M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
LUCES															
Frontales (altas y bajas)	2	2		2		2		2		2					
traseras de trabajo (reflector)	2	2		2		2		2		2					
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	2		2		2		2		2					
Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	2		2		2		2		2					
De Stop y señal trasera	2	2		2		2		2		2					
Licuadora	1	1		1		1		1		1					
CABINA															
Botiquin (pito)	1	1		1		1		1		1					
Alarma de reversa	1	1		1		1		1		1					
Freno de emergencia	1	1		1		1		1		1					
Dirección y terminales	1	1		1		1		1		1					
Pedales y mandos manuales	1	1		1		1		1		1					
Cinturones de seguridad	1	1		1		1		1		1					
Espejos retrovisores (laterales)	1	1		1		1		1		1					
Vidrio frontal y laterales (en buen estado)	1	1		1		1		1		1					
Limpia brisas	1	1		1		1		1		1					
Extintor de incendios (10 libras) ABC	1	1		1		1		1		1					
Asientos en buena condición	1	1		1		1		1		1					
Estado del tablero	1	1		1		1		1		1					
Ajuste y seguros de las puertas	1	1		1		1		1		1					
KIT de carretera	1	1		1		1		1		1					
PMT y Documentos	1	1		1		1		1		1					
Funcionamiento de elevavidrios	NO		2		2		2		2		2				
LLANTAS															
Estado de las llantas	BUENO	2		2		2		2		2					
Observación:															
ESTADO MECÁNICO															
Aceites de (motor, hidraulico y brazo)	SI	2		2		2		2		2					
Liquido de frenos	SI	2		2		2		2		2					
Nivel del refrigerante	SI	2		2		2		2		2					
Batería y cables	SI	2		2		2		2		2					
Mangueras	SI	2		2		2		2		2					
Observaciones:															
SISTEMA HIDRAULICO															
Bomba hidráulica	SI	2		2		2		2		2					
Mangueras, tubos, conexiones y racores	SI	2		2		2		2		2					
Cilindros principal y auxiliar del brazo	SI	2		2		2		2		2					
Cilindros de extensiones del brazo	SI	2		2		2		2		2					
Mandos de operación bilateral	SI	2		2		2		2		2					
Observaciones:															
ESTRUCTURA															
Brazo principal y Brazos segundarios	SI	2		2		2		2		2					
Brazos o vigas de los estabilizadores	SI	2		2		2		2		2					
Zapatas de los estabilizadores	NO		2		2		2		2		2				
ACCESORIOS DE IZAJE															
Gancho, seguro, pestillo espiga, tuerca y resorte	SI	2		2		2		2		2					
Conector giratorio	SI	2		2		2		2		2					
Tabla de capacidades visible	SI	2		2		2		2		2					

DE IGUAL FORMA, CADA VEZ QUE SE VAYA A MOVER EL VEHICULO, EL CONDUCTOR DEBE REALIZAR UNA INSPECCION POR ENCIMA, POR DEBAJO, LATERAL DERECHO, LATERAL IZQUIERDO, POR EL FRENTE Y POR LA PARTE TRASERA. **POR NINGUN MOTIVO SE DEBE OPERAR LA GRUA EN VIA SIN SEÑALIZACIÓN Y PMT.**

NOTA IMPORTANTE: **La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR del vehículo.**

VB PROFESIONAL SST

OSCAR AGUDELO

FIRMA DEL CONDUCTOR - OPERADOR