TPD INGENIERIA

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHÍCULOS LIVIANOS

CONTRATO DE OBRA 2023-1356

TPD-F-SST1356-13

VERSIÓN 0

FECHA: 08/03/23

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

DATOS	
MES:	DICIEMBRE 2023
SEMANA:	07- al 29 NOV.
VEHICULO:	MAN600
MODELO:	2023
PLACA:	KYR 269
KILOMETRAJE:	20342
CONDUCTOR:	MARCO ALVAREZ
Nº LICENCIA:	79467775
CATEGORIA:	C2
INSPECTOR:	LUIS GARCIA

DESCRIPCIÓN DE DAÑOS OBSERVADOS

Marque con las iniciales según lo que evedencie o cumpal en el vehiculo (S = SI LO HAY) (N= NO LO HAY), (B= BUENO) , (R= REGULAR) , (M= MALO)

DOCUMENTOS	L	M	M	J	V	S	D
Licencia de tránsito	S	S	S	S	S	S	
Revisión tecnico mecánica	S	S	S	S	S	S	
Seguro obligatorio	S	S	S	S	S	S	
Seguro terceros	S	S	S	S	S	S	
Licencia de conducción	S	S	S	S	S	S	
Planos, mapas rutas, gps.	S	S	S	S	S	S	
EQUIPO EMERGENCIAS							
Kint de carretera	S	S	S	S	S	S	
Botiquin	S	S	S	S	S	S	
Linterna con pilas	S	S	S	S	S	S	
EXTINTOR							
Pin de Seguridad	S	S	S	S	S	S	
Cargado	S	S	S	S	S	S	
Vigente	S	S	S	S	S	S	
HERRAMIENTAS							
Triangulos Reflectores (2)	S	S	S	S	S	S	
Gato	S	S	S	S	S	S	
Caja de herramientas.	S	S	S	S	S	S	
Cruceta	S	S	S	S	S	S	
Tacos	S	S	S	S	S	S	
Llanta de repuesto	S	S	S	S	S	S	
Cables de Arranque	S	S	S	S	S	S	

DOTACIÓN	L	M	M	J	V	S	D
Botas	S	S	S	S	S	S	
Radio teléfono, celular	S	S	S	S	S	S	
Caqueta reflectiva	S	S	S	S	S	S	
LUCES							
Bajas	B	B	B	B	B	B	
Plenas	B	B	B	B	B	B	
Direccionales	B	B	B	B	B	B	
Cocullos	B	B	B	B	B	B	
Reversa	B	B	B	B	B	B	
Anti-niebla	B	B	B	B	B	B	
Luces de cabina	B	B	B	B	B	B	
Emergencia.	B	B	B	B	B	B	
Tercer Stop.	B	B	B	B	B	B	
OTROS							
Freno de mano	B	B	B	B	B	B	
Correa del Ventilador	B	B	B	B	B	B	
Dispositivos de amarre	B	B	B	B	B	B	
Correas	B	B	B	B	B	B	
Ganchos	B	B	B	B	B	B	
Gancho de Remolque	B	B	B	B	B	B	

VIDRIOS/ESPEJOS	L	M	M	J	V	S	D
Parabrisas	B	B	B	B	B	B	
Limpiaparabrisas	B	B	B	B	B	B	
Laterales	B	B	B	B	B	B	
Vidrio Trasero	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
L/parabrisas trasero	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Espejo retrovisor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Espejos Laterales	B	B	B	B	B	B	
FLUIDOS							
Aceite motor	B	B	B	B	B	B	
Ultimo cambio	B	B	B	B	B	B	
Dirección	B	B	B	B	B	B	
Líquido de frenos	B	B	B	B	B	B	
Refrigerante	B	B	B	B	B	B	
Agua parabrisas	B	B	B	B	B	B	
Nivel combustible	B	B	B	B	B	B	
Fugas de lubricantes	N	N	N	N	N	N	
Fugas de Agua	N	N	N	N	N	N	

OTROS	L	M	M	J	V	S	D
Estado cojineria	B	B	B	B	B	B	
Estado de las sillas	B	B	B	B	B	B	
Estado de la tapiceria	B	B	B	B	B	B	
Aseo del vehículo.	B	B	B	B	B	B	
Manijas puertas	B	B	B	B	B	B	
Chapas puertas	B	B	B	B	B	B	
Seguros puertas	B	B	B	B	B	B	
Elevavidrios	B	B	B	B	B	B	
Ajuste de las puertas	B	B	B	B	B	B	
Bocina	B	B	B	B	B	B	
Alarma reversa	B	B	B	B	B	B	
Instrumentos	B	B	B	B	B	B	
Cinturones S delanteros	B	B	B	B	B	B	
Cinturones S traseros	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Mandos eléctricos	B	B	B	B	B	B	
Tablero de controles	B	B	B	B	B	B	
Aire acondiconado	B	B	B	B	B	B	

NEUMÁTICOS

DESGASTE, ESTRUCTURA	L	M	M	J	V	S	D
Delantero Derecho	B	B	B	B	B	B	
Delantero Izquierdo	B	B	B	B	B	B	
Trasero Derecho	B	B	B	B	B	B	
Trasero Izquierdo	B	B	B	B	B	B	
Llanta repuesto	B	B	B	B	B	B	

PRESIÓN	L	M	M	J	V	S	D
Delantero Derecho	B	B	B	B	B	B	
Delantero Izquierdo	B	B	B	B	B	B	
Trasero Derecho	B	B	B	B	B	B	
Trasero Izquierdo	B	B	B	B	B	B	
Llanta repuesto	B	B	B	B	B	B	

OBSERVACIONES (Describir cualquier condición anormal observada con la fecha)