TPD INGENIERIA	**INSPECCION PREOPERACIONAL DE MOTOSOLDADOR**	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-33 Version 0 Fecha: 08/03/2023

PROYECTO: 20231356

FECHA: SEMANA DEL 18.12.23 AL 23.12.23

MARCA : LINCOLN



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado general del equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Sistema electrico (cables , terminales,pinzas de masa y portaelectrodos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Condiciones del sistema de refrigeración del motor (sin fugas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del depósito de combustible (sin fugas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la estructura del equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extintor de 10 libras	✓		✓		✓		✓		✓					
Fuente de energía	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Conexión a tierra (cable a tierra)	✓		✓		✓		✓				✓			

CONCLUSIÓN:

EQUIPO APTO PARA SER USADO (SI) / (NO) ST

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN

VoBo HSE

OBSERVACIONES:

TPD INGENIERIA	INSPECCION PREOPERACIONAL DE MOTOSOLDADOR	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-33 Version 0 Fecha: 08/03/2023	

PROYECTO: 20231356

FECHA: SEMANA DEL 04.12.23 AL 09.12.23

MARCA : LINCOLN



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado general del equipo	/		/		/		/		/		/			
Sistema electrico (cables , terminales,pinzas de masa y portaelectrodos)	/		/		/		/		/		/			
Condiciones del sistema de refrigeración del motor (sin fugas)	/		/		/		/		/		/			
Estado del depósito de combustible (sin fugas)	/		/		/		/		/		/			
Estado de la estructura del equipo	/		/		/		/		/		/			
Extintor de 10 libras	/		/		/		/		/		/			
Fuente de energía	/		/		/		/		/		/			
Conexión a tierra (cable a tierra)	/		/		/		/		/		/			

CONCLUSIÓN:

EQUIPO APTO PARA SER USADO (SI) / (NO) ST

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador 3166207 7662077

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN	
VoBo HSE							

OBSERVACIONES:

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE MOTOSOLDADOR	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-33 Version 0 Fecha: 08/03/2023	

PROYECTO: Contrato de postes 2023-1356

FECHA: SEMANA DEL 27 AL 03 Nov - Dic.

MARCA : Incon.



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado general del equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Sistema electrico (cables , terminales,pinzas de masa y portaelectrodos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Condiciones del sistema de refrigeración del motor (sin fugas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del depósito de combustible (sin fugas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la estructura del equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extintor de 10 libras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Fuente de energía	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Conexión a tierra (cable a tierra)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

CONCLUSIÓN:

EQUIPO APTO PARA SER USADO (SI) / (NO) SI

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador Braby Mendez cc. 1110515766.

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR	Braby	Braby	Braby	Braby	Braby	Braby
VoBo HSE						

OBSERVACIONES:

IPD INGENIERIA	INSPECCION PREOPERACIONAL DE MOTOSOLDADOR	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-33 Version 0 Fecha: 08/03/2023	

PROYECTO: 20231356

FECHA: SEMANA DEL 11.12.23 AL 15.12.23

MARCA : LINCOLN



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado general del equipo	✓		✓		✓		✓		✓					
Sistema electrico (cables , terminales,pinzas de masa y portaelectrodos)	✓		✓		✓		✓		✓					
Condiciones del sistema de refrigeración del motor (sin fugas)	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del depósito de combustible (sin fugas)	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de la estructura del equipo	✓		✓		✓		✓		✓					
Extintor de 10 libras	✓		✓		✓		✓		✓					
Fuente de energía	✓		✓		✓		✓		✓					
Conexión a tierra (cable a tierra)	✓		✓		✓		✓		✓					

CONCLUSIÓN:

EQUIPO APTO PARA SER USADO (SI) / (NO) ST

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador _____

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN		
VoBo HSE							

OBSERVACIONES:

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE MOTOSOLDADOR	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-33 Version 0 Fecha: 08/03/2023	

PROYECTO: 2023-1356

FECHA: SEMANA DEL 25 AL 29 Diciembre

MARCA : Lincoln



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado general del equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Sistema electrico (cables , terminales,pinzas de masa y portaelectrodos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Condiciones del sistema de refrigeración del motor (sin fugas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del depósito de combustible (sin fugas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la estructura del equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extintor de 10 libras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Fuente de energía	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Conexión a tierra (cable a tierra)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

CONCLUSIÓN:

EQUIPO APTO PARA SER USADO (SI) / (NO) ST

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador Braby Mendez cc. 1110515766

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR						
	Bm	Bm	Bm	Bm	Bm	Bm
VoBo HSE						

OBSERVACIONES:

IPD INGENIERIA	INSPECCION PREOPERACIONAL DE MOTOSOLDADOR	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-33 Version 0 Fecha: 08/03/2023	

PROYECTO: 2023 - 1356.

FECHA: SEMANA DEL 18 AL 24 Diciembre

MARCA: Lincoln.



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado general del equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Sistema electrico (cables , terminales,pinzas de masa y portaelectrodos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Condiciones del sistema de refrigeración del motor (sin fugas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del depósito de combustible (sin fugas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la estructura del equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extintor de 10 libras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Fuente de energía	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Conexión a tierra (cable a tierra)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

CONCLUSIÓN:

EQUIPO APTO PARA SER USADO (SI) / (NO) ST

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador Braby Mendez

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR							
	Bm	Bm	Bm	Bm	Bm	Bm	
VoBo HSE							

OBSERVACIONES:

TPD INGENIERIA	INSPECCION PREOPERACIONAL DE MOTOSOLDADOR	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-33 Version 0 Fecha: 08/03/2023	

PROYECTO: 2023 - 1356

FECHA: SEMANA DEL 11 AL 16

MARCA : Lincoln.



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado general del equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Sistema electrico (cables , terminales,pinzas de masa y portaelectrodos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Condiciones del sistema de refrigeración del motor (sin fugas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del depósito de combustibie (sin fugas)	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de la estructura del equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extintor de 10 libras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Fuente de energía	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Conexión a tierra (cable a tierra)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

CONCLUSIÓN:

EQUIPO APTO PARA SER USADO (SI) / (NO) SI

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador Braby Mendez CC 1110575766

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR						
	Br	Br	Br	Br	Br	Br
VoBo HSE						

OBSERVACIONES:

TPD INGENIERIA	**INSPECCION PREOPERACIONAL DE MOTOSOLDADOR**	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-33 Version 0 Fecha: 08/03/2023

PROYECTO: 20231356

FECHA: SEMANA DEL 26.12.23 AL 31.12.23

MARCA : LINCOLN



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado general del equipo			/		/		/		/		/			
Sistema electrico (cables , terminales,pinzas de masa y portaelectrodos)			/		/		/		/		/			
Condiciones del sistema de refrigeración del motor (sin fugas)			/		/		/		/		/			
Estado del depósito de combustible (sin fugas)			/		/		/		/		/			
Estado de la estructura del equipo			/		/		/		/		/			
Extintor de 10 libras			/		/		/		/		/			
Fuente de energía			/		/		/		/		/			
Conexión a tierra (cable a tierra)			/		/		/		/		/			

CONCLUSIÓN:

EQUIPO APTO PARA SER USADO (SI) / (NO) SI

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador STEVEN ZUÑIGA

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR		STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN	
VoBo HSE							

OBSERVACIONES: