	INSPECCION PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-32 Version 0 Fecha: 08/03/2023	

PROYECTO: 2023/1356

FECHA: SEMANA DEL 11.12.23 AL 15.12.23

PULIDORA No 1

MARCA D'WALT



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.	X		X		X		X		X					
Estado del interruptor o Switche de encendió y su seguro.	X		X		X		X		X					
Estado físico general del pulidora (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).	X		X		X		X		X					
Estado del mango auxiliar	X		X		X		X		X					
Guarda de seguridad correctamente instalada	X		X		X		X		X					
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)	X		X		X		X		X					
Ajusta adecuadamente del disco.	X		X		X		X		X					
Area de trabajo libre de materiales inflamables (papel,gasolina,plástico)	X		X		X		X		X					
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).	X		X		X		X		X					
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).	X		X		X		X		X					
Extensión eléctrica en buen estado	X		X		X		X		X					
Equipo de proteccion personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)	X		X		X		X		X					

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador Steven Quevas

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN		
VoBo HSE							

OBSERVACIONES:

TPD INGENIERIA	**INSPECCION PREOPERACIONAL DE PULIDORAS**	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-32 Version 0 Fecha: 08/03/2023

PROYECTO: 2023-1356

FECHA: SEMANA DEL 04 AL 08 Dic.

PULIDORA No 1

MARCA BOSCH



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del interruptor o Switche de encendió y su seguro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado físico general del Taladro (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del mango auxiliar (rosca robada o dañada).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la guía de la guarda (abrazadera dañada, pulidora sin guarda).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Ajusta adecuadamente del disco.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Se utiliza accesorios apropiados para las rpm (8500 - 15000) (discos, gratas, piedras).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la llave de fijación.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Equipo de proteccion personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador Braby Mendez cc. 1140513766

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR

VoBo HSE

OBSERVACIONES:


TPD INGENIERIA	INSPECCION PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-32 Version 0 Fecha: 08/03/2023	

PROYECTO: 20231356

FECHA: SEMANA DEL 04.12.23 AL 09.12.23

PULIDORA No 1

MARCA D'WALT



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.	/		/		/		/		/		/			
Estado del interruptor o Switche de encendió y su seguro.	/		/		/		/		/		/			
Estado físico general del Taladro (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).	/		/		/		/		/		/			
Estado del mango auxiliar (rosca robada o dañada).	/		/		/		/		/		/			
Estado de la guía de la guarda (abrazadera dañada, pulidora sin guarda).	/		/		/		/				/			
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)	/		/		/		/		/		/			
Ajusta adecuadamente del disco.	/		/		/		/		/		/			
Se utiliza accesorios apropiados para las rpm (8500 - 15000) (discos, gratas, piedras).	/		/		/		/		/		/			
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).	/		/		/		/		/		/			
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).	/		/		/		/		/		/			
Estado de la llave de fijación.	/		/		/		/		/		/			
Equipo de proteccion personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)	/		/		/		/		/		/			

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador STEVEN ZUÑIGA

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN	
VoBo HSE							

OBSERVACIONES:

TPD INGENIERIA	INSPECCION PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-32 Version 0 Fecha: 08/03/2023	

PROYECTO: 20231356

FECHA: SEMANA DEL 18-12-23 AL 23-12-23

PULIDORA No 1

MARCA Dewalt



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.	/		/		/		/		/		/			
Estado del interruptor o Switche de encendió y su seguro.	/		/		/		/		/		/			
Estado físico general del pulidora (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).	/		/		/		/		/		/			
Estado del mango auxiliar	/		/		/		/		/		/			
Guarda de seguridad correctamente instalada	/		/		/		/		/		/			
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)	/		/		/		/		/		/			
Ajusta adecuadamente del disco.	/		/		/		/		/		/			
Area de trabajo libre de materiales inflamables (papel,gasolina,plástico)	/		/		/		/		/		/			
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).	/		/		/		/		/		/			
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).	/		/		/		/		/		/			
Extensión eléctrica en buen estado	/		/		/		/		/		/			
Equipo de proteccion personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)	/		/		/		/		/		/			

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador Steven Dueñas

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN	
VoBo HSE							

OBSERVACIONES:

TPD INGENIERIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	TPD-F-SST1356-12	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 0	
		FECHA: 08/03/23	

FECHA: DEL 04 AL 09 DEL Diciembre

PULIDORA No 2

MARCA Bosch.



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del interruptor o Switche de encendió y su seguro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado fisico general del Taladro (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del mango auxiliar (rosca robada o dañada).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la guía de la guarda (abrazadera dañada, pulidora sin guarda).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Ajusta adecuadamente del disco.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Se utiliza accesorios apropiados para las rpm (8500 - 15000) (discos, gratas, piedras).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la llave de fijación.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Equipo de proteccion personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador Miguel Modesto.

FIRMA DEL OPERADOR

VoBo HSE

OBSERVACIONES:

TPD INGENIERIA	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS**	TPD-F-SST1356-12	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 0	
		FECHA: 08/03/23	

FECHA: DEL 4 AL 7 DEL 2023

PULIDORA No Makita

MARCA Makita



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.	X		X		X		X		X		X			
Estado del interruptor o Switche de encendió y su seguro.	X		X		X		X		X		X			
Estado físico general del Taladro (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).	X		X		X		X		X		X			
Estado del mango auxiliar (rosca robada o dañada).	X		X		X		X		X		X			
Estado de la guía de la guarda (abrazadera dañada, pulidora sin guarda).	X		X		X		X		X		X			
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)	X		X		X		X		X		X			
Ajusta adecuadamente del disco.	X		X		X		X		X		X			
Se utiliza accesorios apropiados para las rpm (8500 - 15000) (discos, gratas, piedras).	X		X		X		X		X		X			
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).	X		X		X		X		X		X			
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).	X		X		X		X		X		X			
Estado de la llave de fijación.	X		X		X		X		X		X			
Equipo de proteccion personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)	X		X		X		X		X		X			

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador Osmel Borrero Terraza

FIRMA DEL OPERADOR

VoBo HSE							

OBSERVACIONES:

TPD INGENIERIA	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS**	TPD-F-SST1356-12	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 0	
		FECHA: 08/03/23	

FECHA: DEL 11 AL 16 DEL 12 - 2023

PULIDORA No 2

MARCA BOSCH



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del interruptor o Switche de encendió y su seguro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado físico general del Taladro (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del mango auxiliar (rosca robada o dañada).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la guía de la guarda (abrazadera dañada, pulidora sin guarda).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Ajusta adecuadamente del disco.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Se utiliza accesorios apropiados para las rpm (8500 - 15000) (discos, gratas, piedras).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la llave de fijación.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Equipo de proteccion personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador Miguel Modesto

FIRMA DEL OPERADOR

VoBo HSE

OBSERVACIONES:

TPD INGENIERIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	TPD-F-SST1356-12	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 0	
		FECHA: 08/03/23	

FECHA: DEL 11 AL 16 DEL 2023 DIC

PULIDORA No makita

MARCA makita



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.	X		X		X		X		X		X			
Estado del interruptor o Switche de encendió y su seguro.	X		X		X		X		X		X			
Estado fisico general del Taladro (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).	X		X		X		X		X		X			
Estado del mango auxiliar (rosca robada o dañada).	X		X		X		X		X		X			
Estado de la guía de la guarda (abrazadera dañada, pulidora sin guarda).	X		X		X		X		X		X			
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)	X		X		X		X		X		X			
Ajusta adecuadamente del disco.	X		X		X		X		X		X			
Se utiliza accesorios apropiados para las rpm (8500 - 15000) (discos, gratas, piedras).	X		X		X		X		X		X			
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).	X		X		X		X		X		X			
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).	X		X		X		X		X		X			
Estado de la llave de fijación.	X		X		X		X		X		X			
Equipo de proteccion personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)	X		X		X		X		X		X			

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador Oswel Lenis

FIRMA DEL OPERADOR

Oswel	Oswel	Oswel	Oswel	Oswel	Oswel	
VoBo HSE						

OBSERVACIONES:

TPD INGENIERIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	TPD-F-SST1356-12	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 0	
		FECHA: 08/03/23	

FECHA: DEL 18 AL 23 DEL 2023 DIC

PULIDORA No 2

MARCA Makita



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.	X		X		X		X		X		X			
Estado del interruptor o Switche de encendió y su seguro.	X		X		X		X		X		X			
Estado físico general del Taladro (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).	X		X		X		X		X		X			
Estado del mango auxiliar (rosca robada o dañada).	X		X		X		X		X		X			
Estado de la guía de la guarda (abrazadera dañada, pulidora sin guarda).	X		X		X		X		X		X			
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)	X		X		X		X		X		X			
Ajusta adecuadamente del disco.	X		X		X		X		X		X			
Se utiliza accesorios apropiados para las rpm (8500 - 15000) (discos, gratas, piedras).	X		X		X		X		X		X			
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).	X		X		X		X		X		X			
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).	X		X		X		X		X		X			
Estado de la llave de fijación.	X		X		X		X		X		X			
Equipo de proteccion personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)	X		X		X		X		X		X			

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador Osmel Torres

FIRMA DEL OPERADOR

	Osmel	Osmel	Osmel	Osmel	Osmel	Osmel	
VoBo HSE							

OBSERVACIONES:

TPD INGENIERIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	TPD-F-SST1356-12	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 0	
		FECHA: 08/03/23	

FECHA: DEL 18 AL 23 DEL 12-2023

PULIDORA No 1

MARCA BOSCH



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del interruptor o Switche de encendió y su seguro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado físico general del Taladro (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del mango auxiliar (rosca robada o dañada).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la guía de la guarda (abrazadera dañada, pulidora sin guarda).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Ajusta adecuadamente del disco.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Se utiliza accesorios apropiados para las rpm (8500 - 15000) (discos, gratas, piedras).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la llave de fijación.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Equipo de proteccion personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador Miguel Madoto

FIRMA DEL OPERADOR

VoBo HSE

OBSERVACIONES:

TPD INGENIERIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	TPD-F-SST1356-12	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 0	
		FECHA: 08/03/23	

FECHA: DEL 26 AL 30 DEL 2023 - OC

PULIDORA No 2

MARCA makita



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.			X		X		X		X		X			
Estado del interruptor o Switche de encendió y su seguro.			X		X		X		X		X			
Estado físico general del Taladro (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).			X		X		X		X		X			
Estado del mango auxiliar (rosca robada o dañada).			X		X		X		X		X			
Estado de la guia de la guarda (abrazadera dañada, pulidora sin guarda).			X		X		X		X		X			
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)			X		X		X		X		X			
Ajusta adecuadamente del disco.			X		X		X		X		X			
Se utiliza accesorios apropiados para las rpm (8500 - 15000) (discos, gratas, piedras).			X		X		X		X		X			
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).			X		X		X		X		X			
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).			X		X		X		X		X			
Estado de la llave de fijación.			X		X		X		X		X			
Equipo de proteccion personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)			X		X		X		X		X			

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador Osmel Torres Herrera

FIRMA DEL OPERADOR

	Osmel	26/9	27/9	28/9	29/9		
VoBo HSE							

OBSERVACIONES:

TPD INGENIERIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	TPD-F-SST1356-12	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 0	
		FECHA: 08/03/23	

FECHA: DEL 26 AL 30 DEL 12-2023

PULIDORA No 1

MARCA Bosch.



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del interruptor o Switche de encendió y su seguro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado físico general del Taladro (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del mango auxiliar (rosca robada o dañada).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la guía de la guarda (abrazadera dañada, pulidora sin guarda).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Ajusta adecuadamente del disco.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Se utiliza accesorios apropiados para las rpm (8500 - 15000) (discos, gratas, piedras).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la llave de fijación.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Equipo de proteccion personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador Miguel Modesto.

FIRMA DEL OPERADOR

VoBo HSE

OBSERVACIONES:

TPD INGENIERIA	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS**	TPD-F-SST1356-12	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 0	
		FECHA: 08/03/23	

FECHA: DEL 11 AL 16 DEL del 12/2023

PULIDORA No 1

MARCA Makita



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.	✓		✓		✓									
Estado del interruptor o Switche de encendió y su seguro.	✓		✓		✓									
Estado físico general del Taladro (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).	✓		✓		✓									
Estado del mango auxiliar (rosca robada o dañada).	✓		✓		✓									
Estado de la guía de la guarda (abrazadera dañada, pulidora sin guarda).	✓		✓		✓									
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)	✓		✓		✓									
Ajusta adecuadamente del disco.	✓		✓		✓									
Se utiliza accesorios apropiados para las rpm (8500 - 15000) (discos, gratas, piedras).	✓		✓		✓									
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).	✓		✓		✓									
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).	✓		✓		✓									
Estado de la llave de fijación.	✓		✓		✓									
Equipo de proteccion personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)	✓		✓		✓									

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador Lewis Peña Vásquez

FIRMA DEL OPERADOR

VoBo HSE

OBSERVACIONES:

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-32 Version 0 Fecha: 08/03/2023	

PROYECTO: 20231356

FECHA: SEMANA DEL 11-12-23 AL 16-12-2023

PULIDORA No 1

MARCA D'WALT



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.	✓		✓		✓									
Estado del interruptor o Switche de encendió y su seguro.	✓		✓		✓									
Estado físico general del pulidora (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).	✓		✓		✓									
Estado del mango auxiliar	✓		✓		✓									
Guarda de seguridad correctamente instalada	✓		✓		✓									
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)	✓		✓		✓									
Ajusta adecuadamente del disco.	✓		✓		✓									
Area de trabajo libre de materiales inflamables (papel,gasolina,plástico)	✓		✓		✓									
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).	✓		✓		✓									
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).	✓		✓		✓									
Extensión eléctrica en buen estado	✓		✓		✓									
Equipo de proteccion personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)	✓		✓		✓									

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador Lewis Peña Vásquez

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR							
	Lewis	Lewis	Lewis				
VoBo HSE							

OBSERVACIONES:

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-32 Version 0 Fecha: 08/03/2023	

PROYECTO: 2023-1356

FECHA: SEMANA DEL 25 AL 29 Diciembre

PULIDORA No 1

MARCA BOSCH



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del interruptor o Switche de encendió y su seguro.	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado físico general del pulidora (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del mango auxiliar	✓		✓		✓		✓		✓					
Guarda de seguridad correctamente instalada	✓		✓		✓		✓		✓					
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)	✓		✓		✓		✓		✓					
Ajusta adecuadamente del disco.	✓		✓		✓		✓		✓					
Area de trabajo libre de materiales inflamables (papel,gasolina,plástico)	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).	✓		✓		✓		✓		✓					
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).	✓		✓		✓		✓		✓					
Extensión eléctrica en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓					
Equipo de proteccion personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)	✓		✓		✓		✓		✓					

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador Blaby Mendez cc 1110515766.

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR	B	B	B	B	B		
VoBo HSE							

OBSERVACIONES:

TPD INGENIERIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	TPD-F-SST1356-12	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 0	
		FECHA: 08/03/23	

FECHA: DEL 18 AL 24 DEL Diciembre.

PULIDORA No 1

MARCA Bosch



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.	/		/		/		/		/		/			
Estado del interruptor o Switche de encendió y su seguro.	/		/		/		/		/		/			
Estado físico general del Taladro (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).	/		/		/		/		/		/			
Estado del mango auxiliar (rosca robada o dañada).	/		/		/		/		/		/			
Estado de la guía de la guarda (abrazadera dañada, pulidora sin guarda).	/		/		/		/		/		/			
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)	/		/		/		/		/		/			
Ajusta adecuadamente del disco.	/		/		/		/		/		/			
Se utiliza accesorios apropiados para las rpm (8500 - 15000) (discos, gratas, piedras).	/		/		/		/		/		/			
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).	/		/		/		/		/		/			
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).	/		/		/		/		/		/			
Estado de la llave de fijación.	/		/		/		/		/		/			
Equipo de proteccion personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)	/		/		/		/		/		/			

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador Braby Mendez cc. 1110515766

FIRMA DEL OPERADOR

VoBo HSE

OBSERVACIONES:


TPD INGENIERIA	INSPECCION PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-32 Version 0 Fecha: 08/03/2023	

PROYECTO: 2023 - 1356.

FECHA: SEMANA DEL 11 AL 16 Dic.

PULIDORA No 1

MARCA BOSCH



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del interruptor o Switche de encendió y su seguro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado físico general del Taladro (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del mango auxiliar (rosca robada o dañada).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la guía de la guarda (abrazadera dañada, pulidora sin guarda).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Ajusta adecuadamente del disco.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Se utiliza accesorios apropiados para las rpm (8500 - 15000) (discos, gratas, piedras).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la llave de fijación.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Equipo de proteccion personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador Braby Mendez cc 1110515766

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR						
	Bm	Bm	Bm	Bm	Bm	Bm
VoBo HSE						

OBSERVACIONES:


	INSPECCION PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-32 Version 0 Fecha: 08/03/2023	

PROYECTO: 20231356

FECHA: SEMANA DEL 26.12.23 AL 31.12.23

PULIDORA No 1

MARCA D'Walt



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del interruptor o Switche de encendió y su seguro.			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado físico general del pulidora (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del mango auxiliar			✓		✓		✓		✓		✓			
Guarda de seguridad correctamente instalada			✓		✓		✓		✓		✓			
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)			✓		✓		✓		✓		✓			
Ajusta adecuadamente del disco.			✓		✓		✓		✓		✓			
Area de trabajo libre de materiales inflamables (papel,gasolina,plástico)			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).			✓		✓		✓		✓		✓			
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).			✓		✓		✓		✓		✓			
Extensión eléctrica en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
Equipo de proteccion personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)			✓		✓		✓		✓		✓			

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador STEVEN 2026295

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR		STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN	
VoBo HSE							

OBSERVACIONES: