INGENIERIA	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1
			V.0
			Emisión: Feb 2021

Fecha de diligenciamiento:	19 / Diciembre / 2023
Fecha de fabricación:	Febrero 2023
Marca:	Insafe
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	Eslinga
Lote-referencia:	IN 8841 - R
Certificado:	No aplica

Ubicación del equipo: Cra 36 Av calle 6

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS		SI	NO
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas		/
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras		/
3	Grietas, ranuras, picaduras		/
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras		/
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos		/
6	Quemaduras		/
7	Ficha técnica visible		/
8	Testigo de impacto activado		/
9	Deterioro general		/

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS		SI	NO
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas		/
2	Picaduras, grietas		/
3	Defectos de funcionamiento		/
4	Corrosión		/
5	Deterioro general		/

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS		SI	NO
1	Desgaste excesivo, dobladuras		/
2	Picaduras, grietas		/
3	Torsiones		/
4	Corrosión, oxido		/
5	Bordes afilados, irregulares		/

OBSERVACIONES:
Equipo en buen estado

Inspección realizada por:

Nombre: Alberto Dura
CC: 93470921
Cargo: Encargado

Encargado de equipo:

Nombre:
CC: 93470921
Cargo: Oficial

INGENIERIA	**INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS**	**PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	TPD-F-SST-PR11-1 V.0 Emisión: Feb 2021

Fecha de diligenciamiento:	19 - Diciembre - 2023
Fecha de fabricación:	Noviembre del 2023
Marca:	Insafe
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	Arnes
Lote-referencia:	IN 8004
Certificado:	No aplica equipo nuevo

Ubicación del equipo: Cra 36 Av calle 6

	ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS	SI	NO
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas		/
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras		/
3	Grietas, ranuras, picaduras		/
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras		/
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos		/
6	Quemaduras		/
7	Ficha técnica visible		/
8	Testigo de impacto activado		/
9	Deterioro general		

	ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS	SI	NO
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas		/
2	Picaduras, grietas		/
3	Defectos de funcionamiento		/
4	Corrosión		/
5	Deterioro general		

	ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS	SI	NO
1	Desgaste excesivo, dobladuras		/
2	Picaduras, grietas		/
3	Torsiones		
4	Corrosión, oxido		/
5	Bordes afilados, irregulares		/

OBSERVACIONES:
Equipo en buen estado

Inspección realizada por:

Nombre: Alberto Diaz
CC: 93470821
Cargo: Encargado

Encargado de equipo:

Nombre:
CC: 93470821
Cargo: oficial

INGENIERIA	**INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS**	**PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	TPD-F-SST-PR11-1 V.0 Emisión: Feb 2021

Fecha de diligenciamiento:	28/12/2023
Fecha de fabricación:	FEBRERO DE 2023
Marca:	INSAFE
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	ESLINGA
Lote-referencia:	IN 8041
Certificado:	NO aplica EQUIPO NUEVO

Ubicación del equipo: Carrera 30 con 17

	ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS	SI	NO
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas		X
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras		X
3	Grietas, ranuras, picaduras		X
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras		X
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos		X
6	Quemaduras		X
7	Ficha técnica visible		X
8	Testigo de impacto activado		X
9	Deterioro general		X

	ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS	SI	NO
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas		X
2	Picaduras, grietas		X
3	Defectos de funcionamiento		X
4	Corrosión		X
5	Deterioro general		X

	ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS	SI	NO
1	Desgaste excesivo, dobladuras		X
2	Picaduras, grietas		X
3	Torsiones		X
4	Corrosión, oxido		X
5	Bordes afilados, irregulares		X

OBSERVACIONES: El EQUIPO ESTA NUEVO EQUPO DE DOTACION

Inspección realizada por:

Nombre: Alberto Dorado
CC: 93470821
Cargo: Oficial

Encargado de equipo:

Nombre: Alberto Dorado
CC: 93470821
Cargo: oficial

ESLINGA EQP JAIRO

INGENIERIA	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1 V.0 Emisión: Feb 2021

Fecha de diligenciamiento:	28.12.2023 AL 31.12.2023
Fecha de fabricación:	SEP/2023
Marca:	IN SAFE
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	ESLINGA
Lote-referencia:	IN 8041-R
Certificado:	NO APLICA - EQUIPO NUEVO

Ubicación del equipo:

	ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS	SI	NO
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas		/
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras		/
3	Grietas, ranuras, picaduras		/
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras		/
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos		/
6	Quemaduras		/
7	Ficha técnica visible		/
8	Testigo de impacto activado		/
9	Deterioro general		/

	ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS	SI	NO
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas		/
2	Picaduras, grietas		/
3	Defectos de funcionamiento		/
4	Corrosión		/
5	Deterioro general		/

	ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS	SI	NO
1	Desgaste excesivo, dobladuras		/
2	Picaduras, grietas		/
3	Torsiones		/
4	Corrosión, oxido		/
5	Bordes afilados, irregulares		/

OBSERVACIONES: EQUIPO NUEVO

Inspección realizada por:

Nombre: Jairo DB
CC: 16 112 934
Cargo: Auxiliar

Encargado de equipo:

Nombre: Jairo DB
CC: 16 112 934
Cargo: Auxiliar

ARNES EQP JAIKO.

INGENIERIA	**INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS**	**PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	TPD-F-SST-PR11-1 V.0 Emisión: Feb 2021

Fecha de diligenciamiento:	28·12·2023 AL 31·12·2023
Fecha de fabricación:	NOV. 2023
Marca:	IN SAFE
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	ARNES
Lote-referencia:	IN 804
Certificado:	NO APLICA - EQUIPO NUEVO

Ubicación del equipo:

	ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS	SI	NO
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas		/
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras		/
3	Grietas, ranuras, picaduras		/
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras		/
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos		/
6	Quemaduras		/
7	Ficha técnica visible		/
8	Testigo de impacto activado		/
9	Deterioro general		/

	ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS	SI	NO
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas		/
2	Picaduras, grietas		/
3	Defectos de funcionamiento		/
4	Corrosión		/
5	Deterioro general		/

	ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS	SI	NO
1	Desgaste excesivo, dobladuras		/
2	Picaduras, grietas		/
3	Torsiones		/
4	Corrosión, oxido		/
5	Bordes afilados, irregulares		/

OBSERVACIONES:

Inspección realizada por:

Nombre: JAIRO OB
CC: 16112934
Cargo: AUXILIAR

Encargado de equipo:

Nombre: JAIRO OB
CC: 16112934
Cargo: AUXILIAR