TPD INGENIERIA	PREOPERACIONAL CAMION - GRUA	CONTRATO 2023-1356	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023

TPD INGENIERIA S.A.S. PLACA: EYO-371 MODELO: 2022 MARCA: HINO

NOMBRE DEL CONDUCTOR: ALFONSO MOSQUERA CONTRATO: 2023-1356

KMS INICIAL: KMS FINAL: 13538

FECHA: 10-IV-2023 AL 16-IV-2023 BRAZO MARCA: HIAB

ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES															
Frontales (altas y bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓
traseras de trabajo (reflector)		—		—		—		—		—		✓			
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Direccionales traseras de parqueo (Giro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
De Stop y señal trasera		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Licuadora		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA															
Botiquin (pito)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Alarma de reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓
Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Dirección y terminales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pedales y mandos manuales		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓
Espejos retrovisores (laterales)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Vidrio frontal y laterales (en buen estado)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Limpia brisas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extintor de incendios (10 libras) ABC		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Asientos en buena condición		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del tablero		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Ajuste y seguros de las puertas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓
KIT de carretera		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
PMT y Documentos		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Funcionamiento de elevavidrios		—		NA		NA		NA		NA		NA			
LLANTAS															
Estado de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Observación:															
ESTADO MECÁNICO															
Aceites de (motor, hidraulico y brazo)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Liquido de frenos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓
Nivel del refrigerante		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Batería y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mangueras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Observaciones:															
SISTEMA HIDRAULICO															
Bomba hidráulica		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mangueras, tubos, conexiones y racores		✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓
Cilindros principal y auxiliar del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cilindros de extensiones del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Mandos de operación bilateral		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Observaciones:															
ESTRUCTURA															
Brazo principal y Brazos segundarios		✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓
Brazos o vigas de los estabilizadores		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Zapatas de los estabilizadores		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ACCESORIOS DE IZAJE															
Gancho, seguro, pestillo espiga, tuerca y resorte		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Conector giratorio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tabla de capacidades visible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

DE IGUAL FORMA, CADA VEZ QUE SE VAYA A MOVER EL VEHICULO, EL CONDUCTOR DEBE REALIZAR UNA INSPECCION POR ENCIMA, POR DEBAJO, LATERAL DERECHO, LATERAL IZQUIERDO, POR EL FRENTE Y POR LA PARTE TRASERA. POR NINGUN MOTIVO SE DEBE OPERAR LA GRUA EN VIA SIN SEÑALIZACIÓN Y PMT.

NOTA IMPORTANTE: **La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR del vehículo.**

VB PROFESIONAL SST

FIRMA DEL CONDUCTOR - OPERADOR

	PREOPERACIONAL CAMION - GRUA	CONTRATO 2023-1356	TPD-F-PG1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023	

TPD INGENIERIA S.A.S. PLACA: KYO-371 MODELO: 2022 MARCA: HINO

NOMBRE DEL CONDUCTOR: ALFONSO ACOSTA CONTRATO: 2023-1356

KMS INICIAL: KMS FINAL:

FECHA: 3-IV-2023 - 9-IV-2023 BRAZO MARCA: HIAB

ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES															
Frontales (altas y bajas)		✓		✓		✓									
traseras de trabajo (reflector)		—		—		✓									
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)		✓		✓		✓									
Direccionales traseras de parqueo (Giro)		✓		✓		✓									
De Stop y señal trasera		✓		✓		✓									
Licuadora		✓		✓		✓									
CABINA															
Botiquin (pito)		✓		✓		✓									
Alarma de reversa		✓		✓		✓									
Freno de emergencia		—		✓		✓									
Dirección y terminales		✓		✓		✓									
Pedales y mandos manuales		✓		✓		✓									
Cinturones de seguridad		✓		✓		✓									
Espejos retrovisores (laterales)		✓		✓		✓									
Vidrio frontal y laterales (en buen estado)		✓		✓		✓									
Limpia brisas		✓		✓		✓									
Extintor de incendios (10 libras) ABC		✓		✓		✓									
Asientos en buena condición		✓		✓		✓									
Estado del tablero		✓		✓		✓									
Ajuste y seguros de las puertas		✓		✓		✓									
KIT de carretera		✓		✓		✓									
PMT y Documentos		✓		✓		✓									
Funcionamiento de elevavidrios		—		—		✓									
LLANTAS															
Estado de las llantas		✓		✓											
Observación:															
ESTADO MECÁNICO															
Aceites de (motor, hidraulico y brazo)		✓		✓		✓									
Liquido de frenos		✓		✓		✓									
Nivel del refrigerante		✓		✓		✓									
Batería y cables		✓		✓		✓									
Mangueras		✓		✓		✓									
Observaciones:															
SISTEMA HIDRAULICO															
Bomba hidráulica		✓		✓		✓									
Mangueras, tubos, conexiones y racores		✓		✓		✓									
Cilindros principal y auxiliar del brazo		✓		✓		✓									
Cilindros de extensiones del brazo		✓		✓		✓									
Mandos de operación bilateral		✓		✓		✓									
Observaciones:															
ESTRUCTURA															
Brazo principal y Brazos segundarios		✓		✓		✓									
Brazos o vigas de los estabilizadores		✓		✓		✓									
Zapatas de los estabilizadores		✓		✓		✓									
ACCESORIOS DE IZAJE															
Gancho, seguro, pestillo espiga, tuerca y resorte		✓		✓		✓									
Conector giratorio		✓		✓		✓									
Tabla de capacidades visible		✓		✓		✓									

DE IGUAL FORMA, CADA VEZ QUE SE VAYA A MOVER EL VEHICULO, EL CONDUCTOR DEBE REALIZAR UNA INSPECCION POR ENCIMA, POR DEBAJO, LATERAL DERECHO, LATERAL IZQUIERDO, POR EL FRENTE Y POR LA PARTE TRASERA POR NINGUN MOTIVO SE DEBE OPERAR LA GRUA EN VIA SIN SEÑALIZACIÓN Y PMT.

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR del vehiculo.

VB PROFESIONAL SST

FIRMA DEL CONDUCTOR - OPERADOR

SE HACE NO

TPD INGENIERIA	PREOPERACIONAL CAMION - GRUA	CONTRATO 2023-1356	TPO-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA. 06/03/2023

TPD INGENIERIA S.A.S. PLACA: KYO-371 MODELO: _____ MARCA: HINO

NOMBRE DEL CONDUCTOR: _____ CONTRATO: 2023-1356

KMS INICIAL: 13857 KMS FINAL: _____

FECHA: 24-IV-2023 - 30-IV-2023 BRAZO MARCA: HIAB

ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES															
Frontales (altas y bajas)		✓		✓		✓		✓		✓					
traseras de trabajo (reflector)		✓		✓		✓		✓		✓					
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)		✓		✓		✓		✓		✓					
Direccionales traseras de parqueo (Giro)		✓		✓		✓		✓		✓					
De Stop y señal trasera		✓		✓		✓		✓		✓					
Licuadora		✓		✓		✓		✓		✓					
CABINA															
Botiquin (pito)		✓		✓		✓		✓		✓					
Alarma de reversa		✓		✓		✓		✓		✓					
Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓					
Dirección y terminales		✓		✓		✓		✓		✓					
Pedales y mandos manuales		✓		✓		✓		✓		✓					
Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓					
Espejos retrovisores (laterales)		✓		✓		✓		✓		✓					
Vidrio frontal y laterales (en buen estado)		✓		✓		✓		✓		✓					
Limpia brisas		✓		✓		✓		✓		✓					
Extintor de incendios (10 libras) ABC		✓		✓		✓		✓		✓					
Asientos en buena condición		✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del tablero		✓		✓		✓		✓		✓					
Ajuste y seguros de las puertas		✓		✓		✓		✓		✓					
KIT de carretera		✓		✓		✓		✓		✓					
PMT y Documentos		✓		✓		✓		✓		✓					
Funcionamiento de elevavidrios		NA		NA		NA		NA		NA					
LLANTAS															
Estado de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓					
Observación:															
ESTADO MECÁNICO															
Aceites do (motor, hidraulico y brazo)		✓		✓		✓		✓		✓					
Liquido de frenos		✓		✓		✓		✓		✓					
Nivel del refrigerante		✓		✓		✓		✓		✓					
Batería y cables		✓		✓		✓		✓		✓					
Mangueras		✓		✓		✓		✓		✓					
Observaciones:															
SISTEMA HIDRAULICO															
Bomba hidráulica		✓		✓		✓		✓		✓					
Mangueras, tubos, conexiones y racores		✓		✓		✓		✓		✓					
Cilindros principal y auxiliar del brazo		✓		✓		✓		✓		✓					
Cilindros de extensiones del brazo		✓		✓		✓		✓		✓					
Mandos de operación bilateral		✓		✓		✓		✓		✓					
Observaciones:															
ESTRUCTURA															
Brazo principal y Brazos segundanos		✓		✓		✓		✓		✓					
Brazos o vigas de los estabilizadores		✓		✓		✓		✓		✓					
Zapatas de los estabilizadores		✓		✓		✓		✓		✓					
ACCESORIOS DE IZAJE															
Gancho, seguro, pestillo espiga, tuerca y resorte		✓		✓		✓		✓							
Conector giratorio		✓		✓		✓		✓							
Tabla de capacidades visible		✓		✓		✓		✓							

DE IGUAL FORMA, CADA VEZ QUE SE VAYA A MOVER EL VEHICULO, EL CONDUCTOR DEBE REALIZAR UNA INSPECCION POR ENCIMA, POR DEBAJO, LATERAL DERECHO, LATERAL IZQUIERDO, POR EL FRENTE Y POR LA PARTE TRASERA. POR NINGUN MOTIVO SE DEBE OPERAR LA GRUA EN VIA SIN SEÑALIZACIÓN Y PMT.

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR del vehículo.

VB. PROFESIONAL SST

FIRMA DEL CONDUCTOR - OPERADOR

TPD INGENIERIA	PREOPERACIONAL CAMION - GRUA	CONTRATO 2023-1356	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023	

TPD INGENIERIA S.A.S. PLACA: EXO-371 MODELO: 2022 MARCA: HINO

NOMBRE DEL CONDUCTOR: ALFONSO ACOSTA CONTRATO: 2023-1356

KMS INICIAL: 13538 KMS FINAL: 13817

FECHA: 17-IV-2023 - 23-IV-2023 BRAZO MARCA: HIAB

ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES															
Frontales (altas y bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
traseras de trabajo (reflector)		—		—		—		—		—		—		—	
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Direccionales traseras de parqueo (Giro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
De Stop y señal trasera		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Licuadora		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CABINA															
Botiquin (pito)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Alarma de reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Dirección y terminales		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Pedales y mandos manuales		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Espejos retrovisores (laterales)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Vidrio frontal y laterales (en buen estado)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Limpia brisas		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Extintor de incendios (10 libras) ABC		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Asientos en buena condición		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado del tablero		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Ajuste y seguros de las puertas		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
KIT de carretera		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
PMT y Documentos		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Funcionamiento de elevavidrios		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
LLANTAS															
Estado de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Observación:															
ESTADO MECÁNICO															
Aceites de (motor, hidraulico y brazo)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Liquido de frenos		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Nivel del refrigerante		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Batería y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Mangueras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Observaciones:															
SISTEMA HIDRAULICO															
Bomba hidráulica		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Mangueras, tubos, conexiones y racores		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Cilindros principal y auxiliar del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Cilindros de extensiones del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Mandos de operación bilateral		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Observaciones:															
ESTRUCTURA															
Brazo principal y Brazos segundanos		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Brazos o vigas de los estabilizadores		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Zapatas de los estabilizadores		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ACCESORIOS DE IZAJE															
Gancho, seguro, pestillo espiga, tuerca y resorte		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Conector giratorio		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Tabla de capacidades visible		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

DE IGUAL FORMA, CADA VEZ QUE SE VAYA A MOVER EL VEHICULO, EL CONDUCTOR DEBE REALIZAR UNA INSPECCION POR ENCIMA, POR DEBAJO, LATERAL DERECHO, LATERAL IZQUIERDO, POR EL FRENTE Y POR LA PARTE TRASERA. POR NINGUN MOTIVO SE DEBE OPERAR LA GRUA EN VIA SIN SEÑALIZACIÓN Y PMT.

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR del vehiculo.

VB. PROFESIONAL SST

FIRMA DEL CONDUCTOR - OPERADOR

TPO INGENIERIA S	PREOPERACIONAL CAMION - GRUA	CONTRATO 2023-1356	TPO-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023	

TPO INGENIERIA S.A.S. PLACA: WFR-538 MODELO: 2019 MARCA: HINO

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Juan Camargo CONTRATO: 2023-1356

FECHA: 17-04-2023 // 23-04-2023 KMS INICIAL: 13.558 KMS FINAL: 13.888

BRAZO MARCA: HIAB

ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES															
Frontales (altas y bajas)		X		X		X		X		X		X			
traseras de trabajo (reflector)		X		X		X		X		X		X			
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)		X		X		X		X		X		X			
Direccionales traseras de parqueo (Giro)		X		X		X		X		X		X			
De Stop y señal trasera		X		X		X		X		X		X			
Licuadora		X		X		X		X		X		X			
CABINA															
Boliquin (pito)		X		X		X		X		X		X			
Alarma de reversa		X		X		X		X		X		X			
Freno de emergencia		X		X		X		X		X		X			
Dirección y terminales		X		X		X		X		X		X			
Pedales y mandos manuales		X		X		X		X		X		X			
Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X			
Espejos retrovisores (laterales)		X		X		X		X		X		X			
Vidrio frontal y laterales (en buen estado)		X		X		X		X		X		X			
Limpia brisas		X		X		X		X		X		X			
Extintor de incendios (10 libras) ABC		X		X		X		X		X		X			
Asientos en buena condición		X		X		X		X		X		X			
Estado del tablero		X		X		X		X		X		X			
Ajuste y seguros de las puertas		X		X		X		X		X		X			
KIT de carretera		X		X		X		X		X		X			
PMT y Documentos		X		X		X		X		X		X			
Funcionamiento de elevavidrios		NA	-	NA	-	NA	-	NA	-	NA	-	NA	-	NA	-
LLANTAS															
Estado de las llantas		X		X		X		X		X		X			
Observación:															
ESTADO MECÁNICO															
Aceites de (motor, hidraulico y brazo)		X		X		X		X		X		X			
Liquido de frenos		X		X		X		X		X		X			
Nivel del refrigerante		X		X		X		X		X		X			
Batería y cables		X		X		X		X		X		X			
Mangueras		X		X		X		X		X		X			
Observaciones:															
SISTEMA HIDRAULICO															
Bomba hidráulica		X		X		X		X		X		X			
Mangueras, tubos, conexiones y racores		X		X		X		X		X		X			
Cilindros principal y auxiliar del brazo		X		X		X		X		X		X			
Cilindros de extensiones del brazo		X		X		X		X		X		X			
Mandos de operación bilateral		X		X		X		X		X		X			
Observaciones:															
ESTRUCTURA															
Brazo principal y Brazos segundarios		X		X		X		X		X		X			
Brazos o vigas de los estabilizadores		X		X		X		X		X		X			
Zapatas de los estabilizadores			X		X		X		X		X		X		
ACCESORIOS DE IZAJE															
Gancho, seguro, pestillo espiga, tuerca y resorte			X		X		X		X		X		X		
Conector giratorio		X		X		X		X		X		X			
Tabla de capacidades visible		X		X		X		X		X		X			

DE IGUAL FORMA, CADA VEZ QUE SE VAYA A MOVER EL VEHICULO, EL CONDUCTOR DEBE REALIZAR UNA INSPECCION POR ENCIMA, POR DEBAJO, LATERAL DERECHO, LATERAL IZQUIERDO, POR EL FRENTE Y POR LA PARTE TRASERA. POR NINGUN MOTIVO SE DEBE OPERAR LA GRUA EN VIA SIN SEÑALIZACIÓN Y PMT.

NOTA IMPORTANTE: **La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR del vehiculo.**

VB PROFESIONAL SST

FIRMA DEL CONDUCTOR - OPERADOR

TPD INGENIERIA 4	PREOPERACIONAL CAMION - GRUA	CONTRATO 2023-1356	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 09/03/2023	

TPD INGENIERIA S.A.S. PLACA: WFR-538 MODELO: 2019 MARCA: HINO

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Juan Carlos Gonzalez CONTRATO: 2023-1356

FECHA: 10-4-2023 // 16-4-2023 KMS INICIAL: KMS FINAL: 13.555

BRAZO MARCA: HIAB

ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES		(Pantera)													
Frontales (altas y bajas)		X		X		X		X		X		X			
traseras de trabajo (reflector)		X		X		X		X		X		X			
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)		X		X		X		X		X		X			
Direccionales traseras de parqueo (Giro)		X		X		X		X		X		X			
De Stop y señal trasera		X		X		X		X		X		X			
Licuadora		X		X		X		X		X		X			
CABINA															
Botiquin (pito)		X		X		X		X		X		X			
Alarma de reversa		X		X		X		X		X		X			
Freno de emergencia		X		X		X		X		X		X			
Dirección y terminales		X		X		X		X		X		X			
Pedales y mandos manuales		X		X		X		X		X		X			
Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X			
Espejos retrovisores (laterales)		X		X		X		X		X		X			
Vidrio frontal y laterales (en buen estado)		X		X		X		X		X		X			
Limpia brisas		X		X		X		X		X		X			
Extintor de incendios (10 libras) ABC		X		X		X		X		X		X			
Asientos en buena condición		X		X		X		X		X		X			
Estado del tablero		X		X		X		X		X		X			
Ajuste y seguros de las puertas		X		X		X		X		X		X			
KIT de carretera		X		X		X		X		X		X			
PMT y Documentos		X		X		X		X		X		X			
Funcionamiento de elevavidrios		NA	-	NA	-	NA	-	NA	-	NA	-	NA	-	NA	-
LLANTAS															
Estado de las llantas		X		X		X		X		X		X			
Observación:															
ESTADO MECÁNICO															
Aceites de (motor, hidraulico y brazo)		X		X		X		X		X		X			
Liquido de frenos		X		X		X		X		X		X			
Nivel del refrigerante		X		X		X		X		X		X			
Batería y cables		X		X		X		X		X		X			
Mangueras		X		X		X		X		X		X			
Observaciones:															
SISTEMA HIDRAULICO															
Bomba hidráulica		X		X		X		X		X		X			
Mangueras, tubos, conexiones y racores		X		X		X		X		X		X			
Cilindros principal y auxiliar del brazo		X		X		X		X		X		X			
Cilindros de extensiones del brazo		X		X		X		X		X		X			
Mandos de operación bilateral		X		X		X		X		X		X			
Observaciones:															
ESTRUCTURA															
Brazo principal y Brazos segundarios		X		X		X		X		X		X			
Brazos o vigas de los estabilizadores		X		X		X		X		X		X			
Zapatas de los estabilizadores			X		X		X		X		X		X		
ACCESORIOS DE IZAJE															
Gancho, seguro, pestillo espiga, tuerca y resorte			X		X		X		X		X		X		
Conector giratorio		X		X		X		X		X		X			
Tabla de capacidades visible		X		X		X		X		X		X			

DE IGUAL FORMA, CADA VEZ QUE SE VAYA A MOVER EL VEHICULO, EL CONDUCTOR DEBE REALIZAR UNA INSPECCION POR ENCIMA, POR DEBAJO, LATERAL DERECHO, LATERAL IZQUIERDO, POR EL FRENTE Y POR LA PARTE TRASERA POR NINGUN MOTIVO SE DEBE OPERAR LA GRUA EN VIA SIN SEÑALIZACIÓN Y PMT.

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR del vehículo

VB PROFESIONAL SST

FIRMA DEL CONDUCTOR - OPERADOR

TPD INGENIERIA 3	PREOPERACIONAL CAMIÓN - GRÚA	TPD-F-SST1356-17	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 0	
		FECHA: 08/03/23	

PLACA: UFR-538 MODELO: 2.019 MARCA: HINO

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Juan Carlos Gonzalez G

SEMANA: 03-04-2023 / 9-4-2023 KMS INICIAL: KMS FINAL:

BRAZO MARCA: HIAB

ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES															
Frontales (altas y bajas)		X		X		X									
traseras de trabajo (reflector)		X		X		X									
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)		X		X		X									
Direccionales traseras de parqueo (Giro)		X		X		X									
De Stop y señal trasera		X		X		X									
Licuadora		X		X		X									
CABINA															
Botiquin (pito)		X		X		X									
Alarma de reversa		X		X		X									
Freno de emergencia		X		X		X									
Dirección y terminales		X		X		X									
Pedales y mandos manuales		X		X		X									
Cinturones de seguridad		X		X		X									
Espejos retrovisores (laterales)		X		X		X									
Vidrio frontal y laterales (en buen estado)		X		X		X									
Limpia brisas		X		X		X									
Extintor de incendios (10 libras) ABC		X		X		X									
Asientos en buena condición		X		X		X									
Estado del tablero		X		X		X									
Ajuste y seguros de las puertas		X		X		X									
KIT de carretera		X		X		X									
PMT y Documentos		X		X		X									
Funcionamiento de elevavidrios		NA	-	NA	-	NA	-	NA	-	NA	-	NA	-	NA	-
LLANTAS															
Estado de las llantas		X		X		X									
Observación:															
ESTADO MECÁNICO															
Aceites de (motor, hidraulico y brazo)		X		X		X									
Liquido de frenos		X		X		X									
Nivel del refrigerante		X		X		X									
Batería y cables		X		X		X									
Mangueras		X		X		X									
Observaciones:															
SISTEMA HIDRAULICO															
Bomba hidráulica		X		X		X									
Mangueras, tubos, conexiones y racores		X		X		X									
Cilindros principal y auxiliar del brazo		X		X		X									
Cilindros de extensiones del brazo		X		X		X									
Mandos de operación bilateral		X		X		X									
Observaciones:															
ESTRUCTURA															
Brazo principal y Brazos segundarios		X		X		X									
Brazos o vigas de los estabilizadores		X		X		X									
Zapatas de los estabilizadores			X		X		X								
ACCESORIOS DE IZAJE															
Gancho, seguro, pestillo espiga, tuerca y resorte			X		X		X								
Conector giratorio		X		X		X									
Tabla de capacidades visible		X		X		X									

DE IGUAL FORMA, CADA VEZ QUE SE VAYA A MOVER EL VEHICULO, EL CONDUCTOR DEBE REALIZAR UNA INSPECCION POR ENCIMA, POR DEBAJO, LATERAL DERECHO, LATERAL IZQUIERDO, POR EL FRENTE Y POR LA PARTE TRASERA **POR NINGUN MOTIVO SE DEBE OPERAR LA GRUA EN VIA SIN SEÑALIZACIÓN Y PMT.**

NOTA IMPORTANTE: **La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR del vehículo.**

FIRMA PROFESIONAL SST

FIRMA DEL CONDUCTOR - OPERADOR

TPD INGENIERIA 2	PREOPERACIONAL CAMION - GRUA	CONTRATO 2023-1356	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 09/03/2023	

TPD INGENIERIA S.A.S. PLACA: WFR-538 MODELO: 2019 MARCA: HINO

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Juan Carlos Gonzalez CONTRATO: 2023-1356

FECHA: 27-03-2023 // 2-04-2023 KMS INICIAL: _____ KMS FINAL: _____

BRAZO MARCA: HIAB

ITEM	CANT.	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIER B	MIER M	JUE B	JUE M	VIER B	VIER M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
LUCES															
Frontales (altas y bajas)		X		X		X		X		X		X		X	
traseras de trabajo (reflector)		X		X		X		X		X		X			
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)		X		X		X		X		X		X			
Direccionales traseras de parqueo (Giro)		X		X		X		X		X		X			
De Stop y señal trasera		X		X		X		X		X		X			
Licuadora		X		X		X		X		X		X			
CABINA															
Botiquin (pito)		X		X		X		X		X		X			
Alarma de reversa		X		X		X		X		X		X			
Freno de emergencia		X		X		X		X		X		X			
Dirección y terminales		X		X		X		X		X		X			
Pedales y mandos manuales		X		X		X		X		X		X			
Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X			
Espejos retrovisores (laterales)		X		X		X		X		X		X			
Vidrio frontal y laterales (en buen estado)		X		X		X		X		X		X			
Limpia brisas		X		X		X		X		X		X			
Extintor de incendios (10 libras) ABC		X		X		X		X		X		X			
Asientos en buena condición		X		X		X		X		X		X			
Estado del tablero		X		X		X		X		X		X			
Ajuste y seguros de las puertas		X		X		X		X		X		X			
KIT de carretera		X		X		X		X		X		X			
PMT y Documentos		X		X		X		X		X		X			
Funcionamiento de elevavidrios		NA	-	NA	-	NA	-	NA	-	NA	-	NA	-	NA	-
LLANTAS															
Estado de las llantas		X		X		X		X		X		X			
Observación:															
ESTADO MECÁNICO															
Aceites de (motor, hidraulico y brazo)		X		X		X		X		X		X			
Liquido de frenos		X		X		X		X		X		X			
Nivel del refrigerante		X		X		X		X		X		X			
Bateria y cables		X		X		X		X		X		X			
Mangueras		X		X		X		X		X		X			
Observaciones:															
SISTEMA HIDRAULICO															
Bomba hidráulica		X		X		X		X		X		X			
Mangueras, tubos, conexiones y racores		X		X		X		X		X		X			
Cilindros principal y auxiliar del brazo		X		X		X		X		X		X			
Cilindros de extensiones del brazo		X		X		X		X		X		X			
Mandos de operación bilateral		X		X		X		X		X		X			
Observaciones:															
ESTRUCTURA															
Brazo principal y Brazos segundarios		X		X		X		X		X		X			
Brazos o vigas de los estabilizadores		X		X		X		X		X		X			
Zapatas de los estabilizadores			X		X		X		X		X		X		
ACCESORIOS DE IZAJE															
Gancho, seguro, pestillo espiga, tuerca y resorte		/	X		X		X		X		X		X		
Conector giratorio		X		X		X		X		X		X			
Tabla de capacidades visible		X		X		X		X		X		X			

DE IGUAL FORMA, CADA VEZ QUE SE VAYA A MOVER EL VEHICULO, EL CONDUCTOR DEBE REALIZAR UNA INSPECCION POR ENCIMA, POR DEBAJO, LATERAL DERECHO, LATERAL IZQUIERDO, POR EL FRENTE Y POR LA PARTE TRASERA. POR NINGUN MOTIVO SE DEBE OPERAR LA GRUA EN VIA SIN SEÑALIZACIÓN Y PMT.

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR del vehiculo.

V°B° PROFESIONAL SST

Juan Carlos G

FIRMA DEL CONDUCTOR - OPERADOR