
| | | | |
|---|---|---|---|
| IED | INSPECCION PREOPERACIONAL DE ESCALERAS | CONTRATO DE OBRA 2023-1356 | TPD-F-SST1356-33<br>Version 0<br>Fecha: 08/03/2023 |

PROYECTO: 2023-1356

FECHA: SEMANA DEL 25 AL 30 Marzo.

TIPO DE ESCALERA Expandible

MARCA Louisville



| DESCRIPCIÓN | LUN | | MAR | | MIER | | JUE | | VIER | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| Largeros (en buen estado) | / | | / | | | | | | | | | | | |
| Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado ) | / | | / | | | | | | | | | | | |
| Unión de peldaños y largueros | / | | / | | | | | | | | | | | |
| Zapatas antideslizantes | / | | / | | | | | | | | | | | |
| Piezas de ajuste (tornillos , pernos , otros) | / | | / | | | | | | | | | | | |
| Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes) | / | | / | | | | | | | | | | | |
| Identificación legible de la escalera | / | | / | | | | | | | | | | | |
| Brazos de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera) | / | | / | | | | | | | | | | | |
| Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extensibles ) | / | | / | | | | | | | | | | | |
| Guias externas para unión de largueros (aplica tijeras extensible) | / | | / | | | | | | | | | | | |

**CONCLUSIÓN:**

**ESCALERA APTA PARA SER USADA (SI) / (NO)** ST

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador: Utliam Ospina cc. 1031 142 344

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR

VoBo HSE

OBSERVACIONES:


| | INSPECCION PREOPERACIONAL DE ESCALERAS | CONTRATO DE OBRA 2023-1356 | TPD-F-SST1356-33<br>Version 01<br>Fecha: 08/03/2023 | |
|---|---|---|---|---|

PROYECTO: 20231356

FECHA: SEMANA DEL 18.03.24 AL 23.03.24

TIPO DE ESCALERA EXTENDIBLE

MARCA ESCALERAS COLOMBIA



| DESCRIPCIÓN | LUN | | MAR | | MIER | | JUE | | VIER | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| Largeros (en buen estado ) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado ) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| Unión de peldaños y largueros | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| Zapatas antideslizantes | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| Piezas de ajuste (tornillos , pernos , otros) | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| Identificación legible de la escalera | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| Brazos de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extensibles ) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| Guias externas para unión de largueros (aplica tijeras extensible) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| CONCLUSIÓN:<br>ESCALERA APTA PARA SER USADA (SI) / (NO) | | | | | | | | | ST | | | | | |

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador STEVEN ZAPATA

| FIRMA DIARIA DEL OPERADOR | STEVEN | STEVEN | STEVEN | STEVEN | STEVEN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VoBo HSE | | | | | | | |

OBSERVACIONES:


| | | | |
|---|---|---|---|
| IPD | **INSPECCION PREOPERACIONAL DE ESCALERAS** | CONTRATO DE OBRA 2023-1356 | TPD-F-SST1356-33<br>Version 0<br>Fecha: 08/03/2023 |

PROYECTO: 2023 - 1356

FECHA: SEMANA DEL 18 AL 23 Marzo

TIPO DE ESCALERA Expandible

MARCA Louis Ville



| DESCRIPCIÓN | LUN | | MAR | | MIER | | JUE | | VIER | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| Largueros (en buen estado.) | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado ) | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| Unión de peldaños y largueros | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| Zapatas antideslizantes | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| Piezas de ajuste (tornillos , pernos , otros) | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes) | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| Identificación legible de la escalera | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| Brazos de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera) | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extensibles ) | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| Guias externas para unión de largueros (aplica tijeras extensible) | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |

**CONCLUSIÓN:**

**ESCALERA APTA PARA SER USADA (SI) / (NO)** SI

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

**YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO**

Nombre del Operador Jaider Perez cc 1107008205

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRMA DIARIA DEL OPERADOR | | | | | | |
| VoBo HSE | | | | | | |

OBSERVACIONES:


| | INSPECCION PREOPERACIONAL DE ESCALERAS | CONTRATO DE OBRA 2023-1356 | TPD-F-SST1356-33<br>Version 0<br>Fecha: 08/03/2023 | |
|---|---|---|---|---|

PROYECTO: 2023-1356.

FECHA: SEMANA DEL 11 AL 17 Marco

TIPO DE ESCALERA Louisville expandible.

MARCA Louisville



| DESCRIPCIÓN | LUN | | MAR | | MIER | | JUE | | VIER | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| Largeros (en buen estado ) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado ) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Unión de peldaños y largueros | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Zapatas antideslizantes | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Piezas de ajuste (tornillos , pernos , otros) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Identificación legible de la escalera | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Brazos de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extensibles ) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Guias externas para unión de largueros (aplica tijeras extensible) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |

**CONCLUSIÓN:**

**ESCALERA APTA PARA SER USADA (SI) / (NO)** ST

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

**YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO**

Nombre del Operador: Isidro Perea c.1107008205

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR | Isidro P | Isidro P | Isidro P | Isidro P | Isidro P | Isidro P | Isidro P

*VoBo HSE* | | | | | | | |

OBSERVACIONES:


| | INSPECCION PREOPERACIONAL DE ESCALERAS | CONTRATO DE OBRA 2023-1356 | TPD-F-SST1356-33<br>Version 01<br>Fecha: 08/03/2023 | |
|---|---|---|---|---|

PROYECTO: 1356 - 2023

FECHA: SEMANA DEL 11 AL 16 DE MARZO 2024

TIPO DE ESCALERA EXTENDIBLE

MARCA ESCALERAS DE COLOMBIA



| DESCRIPCIÓN | LUN | | MAR | | MIER | | JUE | | VIER | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| Largeros (en buen estado ) | ✓ | | | | | | | | | | | | | |
| Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado ) | ✓ | | | | | | | | | | | | | |
| Unión de peldaños y largueros | ✓ | | | | | | | | | | | | | |
| Zapatas antideslizantes | ✓ | | | | | | | | | | | | | |
| Piezas de ajuste (tornillos , pernos , otros) | ✓ | | | | | | | | | | | | | |
| Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes) | ✓ | | | | | | | | | | | | | |
| Identificación legible de la escalera | ✓ | | | | | | | | | | | | | |
| Brazos de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera) | ✓ | | | | | | | | | | | | | |
| Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extensibles ) | ✓ | | | | | | | | | | | | | |
| Guias externas para unión de largueros (aplica tijeras extensible) | ✓ | | | | | | | | | | | | | |
| CONCLUSIÓN:<br>ESCALERA APTA PARA SER USADA (SI) / (NO) | | | | | SI | | | | | | | | | |

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador HAROLD SOLARTE

| FIRMA DIARIA DEL OPERADOR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VoBo HSE | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:


| | INSPECCION PREOPERACIONAL DE ESCALERAS | CONTRATO DE OBRA 2023-1356 | TPD-F-SST1356-33<br>Version 0<br>Fecha: 08/03/2023 | |
|---|---|---|---|---|

PROYECTO: postes

FECHA: SEMANA DEL 4 AL 10-3-2024

TIPO DE ESCALERA extendible

MARCA escaleras de colombia



| DESCRIPCIÓN | LUN | | MAR | | MIER | | JUE | | VIER | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| Largeros (en buen estado ) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado ) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Unión de peldaños y largueros | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Zapatas antideslizantes | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Piezas de ajuste (tornillos , pernos , otros) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Identificación legible de la escalera | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Brazos de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera) | N/A | | N/A | | N/A | | N/A | | N/A | | N/A | | | |
| Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extensibles ) | N/A | | N/A | | N/A | | N/A | | N/A | | N/A | | | |
| Guias externas para unión de largueros (aplica tijeras extensible) | N/A | | N/A | | N/A | | N/A | | N/A | | N/A | | | |

CONCLUSIÓN:

ESCALERA APTA PARA SER USADA (SI) / (NO) SI

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR

VoBo HSE

OBSERVACIONES:


| IPD | INSPECCION PREOPERACIONAL DE ESCALERAS | CONTRATO DE OBRA 2023-1356 | TPD-F-SST1356-33<br>Version 0<br>Fecha: 08/03/2023 | |
|---|---|---|---|---|

PROYECTO: 1356-2023

FECHA: SEMANA DEL 03 AL 09 DE MARZO 2024

TIPO DE ESCALERA EXTENSIBLE

MARCA ESCALERAS DE COLOMBIA



| DESCRIPCIÓN | LUN | | MAR | | MIER | | JUE | | VIER | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| Largeros (en buen estado ) | | | / | / | / | | / | | / | | | | | |
| Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado ) | | | / | / | / | | / | | / | | | | | |
| Unión de peldaños y largueros | | | / | | / | | / | | / | | | | | |
| Zapatas antideslizantes | | | / | | / | | / | | / | | | | | |
| Piezas de ajuste (tornillos , pernos , otros) | | | / | | / | | / | | / | | | | | |
| Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes) | | | / | | / | | / | | / | | | | | |
| Identificación legible de la escalera | | | / | | / | | / | | / | | | | | |
| Brazos de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera) | | | / | | / | | / | | / | | | | | |
| Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extensibles ) | | | / | | / | | / | | / | | | | | |
| Guias externas para unión de largueros (aplica tijeras extensible) | | | / | | / | | / | | / | | | | | |

**CONCLUSIÓN:**

**ESCALERA APTA PARA SER USADA (SI) / (NO)** SI

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador HAROLD SACUEDRA

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR HAROLD S.

VoBo HSE

OBSERVACIONES:


| | INSPECCION PREOPERACIONAL DE ESCALERAS | CONTRATO DE OBRA 2023-1356 | TPD-F-SST1356-33<br>Version 0<br>Fecha: 08/03/2023 | |
|---|---|---|---|---|

PROYECTO: 2023-1356.

FECHA: SEMANA DEL 04 AL 09 Marzo.

TIPO DE ESCALERA Expandible.

MARCA Louisville.



| DESCRIPCIÓN | LUN | | MAR | | MIER | | JUE | | VIER | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| Largeros (en buen estado ) | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado ) | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| Unión de peldaños y largueros | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| Zapatas antideslizantes | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| Piezas de ajuste (tornillos , pernos , otros) | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes) | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| Identificación legible de la escalera | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| Brazos de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera) | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extensibles ) | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| Guías externas para unión de largueros (aplica tijeras extensible) | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |

**CONCLUSIÓN:**

**ESCALERA APTA PARA SER USADA (SI) / (NO)**

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

**YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO**

Nombre del Operador Jaider Perez cc 1107008206

| FIRMA DIARIA DEL OPERADOR | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *VoBo HSE* | | | | | | |

OBSERVACIONES:


| | INSPECCION PREOPERACIONAL DE ESCALERAS | CONTRATO DE OBRA 2023-1356 | TPD-F-SST1356-33<br>Version 0<br>Fecha: 08/03/2023 | |
|---|---|---|---|---|

PROYECTO: 20231356

FECHA: SEMANA DEL 26.07.24 AL 03.03.24

TIPO DE ESCALERA EXTENDIBLE

MARCA ESCALERAS COLOMBIA



| DESCRIPCIÓN | LUN | | MAR | | MIER | | JUE | | VIER | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| Largeros (en buen estado ) | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado ) | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| Unión de peldaños y largueros | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| Zapatas antideslizantes | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| Piezas de ajuste (tornillos , pernos , otros) | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes) | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| Identificación legible de la escalera | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| Brazos de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera) | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extensibles ) | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| Guias externas para unión de largueros (aplica tijeras extensible) | / | | | | / | | / | | / | | / | | | |

**CONCLUSIÓN:**

**ESCALERA APTA PARA SER USADA (SI) / (NO)** ST

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador Steven 26-03

| FIRMA DIARIA DEL OPERADOR | STEVEN | STEVEN | STEVEN | STEVEN | STEVEN | STEVEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VoBo HSE | | | | | | | |

OBSERVACIONES:


| IPD | INSPECCION PREOPERACIONAL DE ESCALERAS | CONTRATO DE OBRA 2023-1356 | TPD-F-SST1356-33<br>Version 01<br>Fecha: 08/03/2023 | |
|---|---|---|---|---|

PROYECTO: 1356-2023

FECHA: SEMANA DEL 26 AL 3 DE MARZO 2024

TIPO DE ESCALERA EXTENDIBLE

MARCA Tijeras de Colombia



| DESCRIPCIÓN | LUN | | MAR | | MIER | | JUE | | VIER | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| Largeros (en buen estado.) | / | | / | | / | | / | | / | | | | | |
| Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado ) | / | | / | | / | | / | | / | | | | | |
| Unión de peldaños y largueros | / | | / | | / | | / | | / | | | | | |
| Zapatas antideslizantes | / | | / | | / | | / | | / | | | | | |
| Piezas de ajuste (tornillos , pernos , otros) | / | | / | | / | | / | | / | | | | | |
| Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes) | / | | / | | / | | / | | / | | | | | |
| Identificación legible de la escalera | / | | / | | / | | / | | / | | | | | |
| Brazos de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera) | / | | / | | / | | / | | / | | | | | |
| Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extensibles ) | / | | / | | / | | / | | / | | | | | |
| Guias externas para unión de largueros (aplica tijeras extensible) | / | | / | | / | | / | | / | | | | | |

| CONCLUSIÓN: ESCALERA APTA PARA SER USADA (SI) / (NO) | SI |
|---|---|

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador harold saavedra

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR harold s.

VoBo HSE

OBSERVACIONES: