	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1 V.1 Emisión: Enero 2024

Fecha de diligenciamiento:	08·04·2024 al 14·04·2024
Fecha de fabricación:	SEPTIEMBRE · 2023
Marca:	IN JATE
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO
Lote-referencia:	IN 8011-R - LOTE 31199
Certificado:	N.A
Ubicación del equipo:	CAMPO

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S	D
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Grietas, ranuras, picaduras	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Quemaduras	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Ficha técnica visible	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Testigo de impacto activado	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Deterioro general	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S	D
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Picaduras, grietas	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Defectos de funcionamiento	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Corrosión	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Deterioro general	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S	D
1	Desgaste excesivo, dobladuras	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Picaduras, grietas	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Torsiones	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Corrosión, oxido	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Bordes afilados, irregulares	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓

OBSERVACIONES:

Inspección realizada por:

Nombre: JAIRO OSPINA
CC: 16112934
Cargo: AUXILIAR

	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1 V.1 Emisión: Enero 2024

Fecha de diligenciamiento:	08·09·2024 Al 14·09·2024
Fecha de fabricación:	NOVIEMBRE · 2023
Marca:	IN SAFE
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	ARNES
Lote-referencia:	IN 8004 - LOTE 35186
Certificado:	N.A
Ubicación del equipo:	CAMPO

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Grietas, ranuras, picaduras	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Quemaduras	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Ficha técnica visible	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Testigo de impacto activado	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Deterioro general	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Picaduras, grietas	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Defectos de funcionamiento	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Corrosión	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Deterioro general	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Picaduras, grietas	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Torsiones	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Corrosión, oxido	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Bordes afilados, irregulares	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBSERVACIONES:

Inspección realizada por:

Nombre: JAIRO OSPINA
CC: 16112934
Cargo: AUXILIAR

TPD INGENIERIA	**INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS**	**PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	TPD-F-SST-PR11-1 V.1 Emisión: Enero 2024

Fecha de diligenciamiento:	08-04-2024 / 12-04-2024
Fecha de fabricación:	12-12-2023.
Marca:	Line.
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	eslinga.
Lote-referencia:	23-061 23232.
Certificado:	20-12-2023.
Ubicación del equipo:	WPN 498

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas								
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras								
3	Grietas, ranuras, picaduras								
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras								
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos								
6	Quemaduras								
7	Ficha técnica visible								
8	Testigo de impacto activado								
9	Deterioro general								

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas								
2	Picaduras, grietas								
3	Defectos de funcionamiento								
4	Corrosión								
5	Deterioro general								

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras								
2	Picaduras, grietas								
3	Torsiones								
4	Corrosión, oxido								
5	Bordes afilados, irregulares								

OBSERVACIONES:

Inspección realizada por:

Nombre: Jaider Perez R
CC: 1107009205
Cargo: Ayudante

TPD INGENIERIA	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1
			V.1
			Emisión: Enero 2024

Fecha de diligenciamiento:	08-04-2024 / 12-04-2024
Fecha de fabricación:	12-2023.
Marca:	Insafe.
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	Arnes
Lote-referencia:	35720
Certificado:	20-12-2023.
Ubicación del equipo:	WPN 498

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas								
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras								
3	Grietas, ranuras, picaduras								
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras								
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos								
6	Quemaduras								
7	Ficha técnica visible								
8	Testigo de impacto activado								
9	Deterioro general								

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas								
2	Picaduras, grietas								
3	Defectos de funcionamiento								
4	Corrosión								
5	Deterioro general								

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras								
2	Picaduras, grietas								
3	Torsiones								
4	Corrosión, oxido								
5	Bordes afilados, irregulares								

OBSERVACIONES:

Inspección realizada por:

Nombre: Jaider Ricardo R.
CC: 1107082205
Cargo: Aprendiz

TPD INGENIERIA	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1
			V.1
			Emisión: Enero 2024

Fecha de diligenciamiento:	01-04-2024. / 07-04-2024
Fecha de fabricación:	12-12-2023
Marca:	Line
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	Eslinga
Lote-referencia:	23-061233232.
Certificado:	20-12-2023
Ubicación del equipo:	WPN 498.

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Grietas, ranuras, picaduras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Quemaduras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Ficha técnica visible		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Testigo de impacto activado		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Deterioro general		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Picaduras, grietas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Defectos de funcionamiento		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Corrosión		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Deterioro general		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Picaduras, grietas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Torsiones		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Corrosión, oxido		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Bordes afilados, irregulares		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBSERVACIONES:
El dia 2 de Abril el ayudante Jaider Perez. Tubo examenes Medicos en remplazo queda el ayudante Jairo Espina cc. 16 112 934 ✓. Jairo O B

Inspección realizada por:

Nombre: Jaider Perez R.
CC: 1107003205
Cargo: Ayudante

TPD INGENIERIA	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1
			V.1
			Emisión: Enero 2024

Fecha de diligenciamiento:	01-04-2024 / 07-04-2024
Fecha de fabricación:	12-2023
Marca:	Insafe.
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	Arnes
Lote-referencia:	35720
Certificado:	20-12-2023
Ubicación del equipo:	WPN 498

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Grietas, ranuras, picaduras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Quemaduras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Ficha técnica visible		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Testigo de impacto activado		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Deterioro general		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Picaduras, grietas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Defectos de funcionamiento		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Corrosión		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Deterioro general		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Picaduras, grietas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Torsiones		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Corrosión, oxido		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Bordes afilados, irregulares		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBSERVACIONES:
el dia 2 de Abril el ayudante Jaider Perez Tubo examenes Medicos. en remplazo quedo el ayudante Jairo Ospina ce. 16 112 934.
* Jairo 05

Inspección realizada por:

Nombre: Jaider Perez R.
CC: 1107083205
Cargo: Ayudante

Eslinga

	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1
			V.1
			Emisión: Enero 2024

Fecha de diligenciamiento:	01 / 04 / 2024 Al 6 del 2024
Fecha de fabricación:	28 / 12 / 2023
Marca:	e:P:I
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	Eslinga
Lote-referencia:	ENERO 2020 / SO·21·8041: 30217
Certificado:	N/A
Ubicación del equipo:	Kra 77 e x 63 S

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	Grietas, ranuras, picaduras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	Quemaduras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	Ficha técnica visible		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	Testigo de impacto activado		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	Deterioro general		✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	Picaduras, grietas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	Defectos de funcionamiento		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	Corrosión		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	Deterioro general		✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	Picaduras, grietas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	Torsiones		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	Corrosión, oxido		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	Bordes afilados, irregulares		✓	✓	✓	✓	✓	✓	

OBSERVACIONES:

La eslinga se encuentra en buenas condiciones

Inspección realizada por:

Nombre: Alberto Daza
CC: 93470821
Cargo: oficial

ARNES Daza

IPD INGENIERIA	**INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS**	**PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	TPD-F-SST-PR11-1 V.1 Emisión: Enero 2023

Fecha de diligenciamiento:	1/04/2024 AL 6 del 2024
Fecha de fabricación:	11/2023
Marca:	INSOTE
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	ARNES
Lote-referencia:	35186.IN 80.04
Certificado:	
Ubicación del equipo:	Kra 76 X Clle 63 S

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	Grietas, ranuras, picaduras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	Quemaduras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	Ficha técnica visible		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	Testigo de impacto activado		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	Deterioro general		✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	Picaduras, grietas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	Defectos de funcionamiento		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	Corrosión		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	Deterioro general		✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	Picaduras, grietas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	Torsiones		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	Corrosión, oxido		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	Bordes afilados, irregulares		✓	✓	✓	✓	✓	✓	

OBSERVACIONES:

El equipo se encuentra en buen estado

Inspección realizada por:

Nombre: Alberto Daza C
CC: 93470821
Cargo: oficial

	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1
			V.1
			Emisión: Enero 2024

Fecha de diligenciamiento:	17/04/2024 - 05/04/2024
Fecha de fabricación:	ABRIL 2023
Marca:	INSAFE
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	ARNES
Lote-referencia:	IN 8089-ML L= 31342
Certificado:	
Ubicación del equipo:	

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas		/	/			/	/	
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras		/	/			/	/	
3	Grietas, ranuras, picaduras		/	/			/	/	
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras		/	/			/	/	
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos		/	/			/	/	
6	Quemaduras		/	/			/	/	
7	Ficha técnica visible		/	/			/	/	
8	Testigo de impacto activado		/	/			/	/	
9	Deterioro general		/	/			/	/	

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas		/	/			/	/	
2	Picaduras, grietas		/	/			/	/	
3	Defectos de funcionamiento		/	/			/	/	
4	Corrosión		/	/			/	/	
5	Deterioro general		/	/			/	/	

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras		/	/			/	/	
2	Picaduras, grietas		/	/			/	/	
3	Torsiones		/	/			/	/	
4	Corrosión, oxido		/	/			/	/	
5	Bordes afilados, irregulares		/	/			/	/	

OBSERVACIONES:

El EQUIPO esta en optimas condiciones

Inspección realizada por:

Nombre: HAROLD SOCUEVERO
CC: 1606796471
Cargo: AUXILIAR

TPD INGENIERIA	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1
			V.1
			Emisión: Enero 2024

Fecha de diligenciamiento:	01/04/2024 - 05/04/2024
Fecha de fabricación:	ABRIL 2022
Marca:	ARMADURA
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	ESLINGA
Lote-referencia:	A-03636 h=21025003
Certificado:	
Ubicación del equipo:	

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas		/	/			/	/	
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras		/	/			/	/	
3	Grietas, ranuras, picaduras		/	/			/	/	
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras		/	/			/	/	
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos		/	/			/	/	
6	Quemaduras		/	/			/	/	
7	Ficha técnica visible		/	/			/	/	
8	Testigo de impacto activado		/	/			/	/	
9	Deterioro general		/	/			/	/	

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas		/	/			/	/	
2	Picaduras, grietas		/	/			/	/	
3	Defectos de funcionamiento		/	/			/	/	
4	Corrosión		/	/			/	/	
5	Deterioro general		/	/			/	/	

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras		/	/			/	/	
2	Picaduras, grietas		/	/			/	/	
3	Torsiones		/	/			/	/	
4	Corrosión, oxido		/	/			/	/	
5	Bordes afilados, irregulares		/	/			/	/	

OBSERVACIONES:

El equipo esta en optimas condiciones

Inspección realizada por:

Nombre: HAROLD SOGUEORA
CC: 1000790974
Cargo: AUXILIAR

	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1
			V.1
			Emisión: Enero 2023

Fecha de diligenciamiento:	15-04-2024
Fecha de fabricación:	12-2023
Marca:	Insafe
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	Arnes
Lote-referencia:	35720 IN-8004
Certificado:	Si
Ubicación del equipo:	Krq 776 X CL 635

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas		✓	✓	✓		✓	✓	
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras		✓	✓	✓		✓	✓	
3	Grietas, ranuras, picaduras		✓	✓	✓		✓	✓	
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras		✓	✓	✓		✓	✓	
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos		✓	✓	✓		✓	✓	
6	Quemaduras		✓	✓	✓		✓	✓	
7	Ficha técnica visible		✓	✓	✓		✓	✓	
8	Testigo de impacto activado		✓	✓	✓		✓	✓	
9	Deterioro general		✓	✓	✓		✓	✓	

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas		✓	✓	✓		✓	✓	
2	Picaduras, grietas		✓	✓	✓		✓	✓	
3	Defectos de funcionamiento		✓	✓	✓		✓	✓	
4	Corrosión		✓	✓	✓		✓	✓	
5	Deterioro general		✓	✓	✓		✓	✓	

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras		✓	✓	✓		✓	✓	
2	Picaduras, grietas		✓	✓	✓		✓	✓	
3	Torsiones		✓	✓	✓		✓	✓	
4	Corrosión, oxido		✓	✓	✓		✓	✓	
5	Bordes afilados, irregulares		✓	✓	✓			✓	

OBSERVACIONES:

Inspección realizada por:

Nombre: Andres Espitia
CC: 1030525628
Cargo: oficial

	INSPECCIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1
			V.1
			Emisión: Enero 2023

Fecha de diligenciamiento:	15-04-2024
Fecha de fabricación:	12-2023
Marca:	Inafer
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	Eslinga de posicionamiento
Lote-referencia:	34199 IN 8041-R
Certificado:	Si
Ubicación del equipo:	Kra 77G x Cll 63 S

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas		✓	✓	✓		✓	✓	
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras		✓	✓	✓		✓	✓	
3	Grietas, ranuras, picaduras		✓	✓	✓		✓	✓	
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras		✓	✓	✓		✓	✓	
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos		✓	✓	✓		✓	✓	
6	Quemaduras		✓	✓	✓		✓	✓	
7	Ficha técnica visible		✓	✓	✓		✓	✓	
8	Testigo de impacto activado		✓	✓	✓		✓	✓	
9	Deterioro general		✓	✓	✓		✓	✓	

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas		✓	✓	✓		✓	✓	
2	Picaduras, grietas		✓	✓	✓		✓	✓	
3	Defectos de funcionamiento		✓	✓	✓		✓	✓	
4	Corrosión		✓	✓	✓		✓	✓	
5	Deterioro general		✓	✓	✓		✓	✓	

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras		✓	✓	✓		✓	✓	
2	Picaduras, grietas		✓	✓	✓		✓	✓	
3	Torsiones		✓	✓	✓		✓	✓	
4	Corrosión, oxido		✓	✓	✓		✓	✓	
5	Bordes afilados, irregulares		✓	✓	✓		✓	✓	

OBSERVACIONES:

Inspección realizada por:

Nombre: Andres Espitia
CC: 1030525628
Cargo: Oficial

ARNES 0924

	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1 V.1 Emisión: Enero 2023

Fecha de diligenciamiento:	8/04/2024 AL 13 de 2024
Fecha de fabricación:	11/ 2023
Marca:	INSOFE
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	ARNES
Lote-referencia:	35186-IN 80.04
Certificado:	NO APLICA
Ubicación del equipo:	

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas		✓	✓	✓	✓	✓		✓
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Grietas, ranuras, picaduras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Quemaduras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Ficha técnica visible		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Testigo de impacto activado		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Deterioro general		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Picaduras, grietas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Defectos de funcionamiento		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Corrosión		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Deterioro general		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Picaduras, grietas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Torsiones		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Corrosión, oxido		✓	✓	✓	✓		✓	✓
5	Bordes afilados, irregulares		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBSERVACIONES: El equipo se encuentra en buen estado

Inspección realizada por:

Nombre: Alberto Dazac
CC: 93470821
Cargo: oficial

	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1 V.1 Emisión: Enero 2023

Fecha de diligenciamiento:	09/04/2024 - 13-04/2024
Fecha de fabricación:	ABRIL 2022
Marca:	ARMADURA
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	ESLINGA
Lote-referencia:	A-03636 L= 21025003
Certificado:	
Ubicación del equipo:	

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas		/		/	/	/	/	/
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras		/		/	/	/	/	/
3	Grietas, ranuras, picaduras		/		/	/	/	/	/
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras		/		/	/	/	/	/
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos		/		/	/	/	/	/
6	Quemaduras		/		/	/	/	/	/
7	Ficha técnica visible		/		/	/	/	/	/
8	Testigo de impacto activado		/		/	/	/	/	/
9	Deterioro general		/		/	/	/	/	/

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas		/		/	/	/	/	/
2	Picaduras, grietas		/		/	/	/	/	/
3	Defectos de funcionamiento		/		/	/	/	/	/
4	Corrosión		/		/	/	/	/	/
5	Deterioro general		/		/	/	/	/	/

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras		/		/	/	/	/	/
2	Picaduras, grietas		/		/	/	/	/	/
3	Torsiones		/		/	/	/	/	/
4	Corrosión, oxido		/		/	/	/	/	/
5	Bordes afilados, irregulares		/		/	/	/	/	/

OBSERVACIONES:

El EQUIPO esta en optimas condiciones

Inspección realizada por:

Nombre: HAROLD SEGUEDA
CC: 1062790974
Cargo: AUXILIAR

	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1 V.1 Emisión: Enero 2023

Fecha de diligenciamiento:	09/04/2024 - 13/04/2024
Fecha de fabricación:	ABRIL 2023
Marca:	INSAFE
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	ARNES
Lote-referencia:	IN 8089-ML L=31347
Certificado:	
Ubicación del equipo:	

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas		/		/	✓	✓	✓	✓
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras		/		/	✓	✓	✓	✓
3	Grietas, ranuras, picaduras		/		/	✓	✓	✓	✓
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras		/		/	✓	✓	✓	✓
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos		/		/	✓	✓	✓	✓
6	Quemaduras		/		/	✓	✓	✓	✓
7	Ficha técnica visible		/		/	✓	✓	✓	✓
8	Testigo de impacto activado		/		/	✓	✓	✓	✓
9	Deterioro general		/		/	✓	✓	✓	✓

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas		/		/	✓	✓	✓	✓
2	Picaduras, grietas		/		/	✓	✓	✓	✓
3	Defectos de funcionamiento		/		/	✓	✓	✓	✓
4	Corrosión		/		/	✓	✓	✓	✓
5	Deterioro general		/		/	✓	✓	✓	✓

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras		/		/	✓	✓	✓	✓
2	Picaduras, grietas		/		/	✓	✓	✓	✓
3	Torsiones		/		/	✓	✓	✓	✓
4	Corrosión, oxido		/		/	✓	✓	✓	✓
5	Bordes afilados, irregulares		/		/	✓	✓	✓	—

OBSERVACIONES:

El equipo esta en optimas condiciones

Inspección realizada por:

Nombre: Harold Arguendra
CC: 1000790974
Cargo: Auxiliar

Eslinga Dazac

TPD INGENIERIA	**INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS**	**PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	TPD-F-SST-PR11-1 V.1 Emisión: Enero 2024

Fecha de diligenciamiento:	15/01/2024 /04 A/ 20 del 2024
Fecha de fabricación:	28/12/2023
Marca:	E:P I
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	ESLINGA
Lote-referencia:	ENERO 2020 / 50·21·80 H1 = 30217
Certificado:	Equipos nuevos
Ubicación del equipo:	

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	Grietas, ranuras, picaduras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	Quemaduras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	Ficha técnica visible		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	Testigo de impacto activado		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	Deterioro general		✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	Picaduras, grietas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	Defectos de funcionamiento		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	Corrosión		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	Deterioro general		✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	Picaduras, grietas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	Torsiones		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	Corrosión, oxido		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	Bordes afilados, irregulares		✓	✓	✓	✓	✓	✓	

OBSERVACIONES:

La eslinga se encuentra en buenas condiciones.

Inspección realizada por:

Nombre: Alberto Dazac
CC: 9347[illegible]821
Cargo: Oficial

Arnes Dazac

	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1 V.1 Emisión: Enero 2024

Fecha de diligenciamiento:	15/04/2024 Al 20 del 2024
Fecha de fabricación:	11 / 2023
Marca:	INSOFE
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	ARNES
Lote-referencia:	35186 - IN 80 OH
Certificado:	Equipos nuevos
Ubicación del equipo:	

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas		✓	✓	✓	✓		✓	
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	Grietas, ranuras, picaduras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	Quemaduras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	Ficha técnica visible		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	Testigo de impacto activado		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	Deterioro general		✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	Picaduras, grietas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	Defectos de funcionamiento		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	Corrosión		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	Deterioro general		✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	Picaduras, grietas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	Torsiones		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	Corrosión, oxido		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	Bordes afilados, irregulares		✓	✓	✓	✓	✓	✓	

OBSERVACIONES: El equipo se encuentra en buenas condiciones

Inspección realizada por:

Nombre: Alberto Dazac
CC: 934 70821
Cargo: oficial

Eslinga Plaza

	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1
TPD INGENIERIA			V.1
			Emisión: Enero 2024

Fecha de diligenciamiento:	21/04 del 2024 Al 27 del 2024
Fecha de fabricación:	28/12/2023
Marca:	E:P:I
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	Eslinga
Lote-referencia:	ENERO 2020/ 20.51.8041-30217
Certificado:	Equipos nuevos
Ubicación del equipo:	Kra 98 X AC 26

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	Grietas, ranuras, picaduras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	Quemaduras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	Ficha técnica visible		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	Testigo de impacto activado		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	Deterioro general		✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	Picaduras, grietas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	Defectos de funcionamiento		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	Corrosión		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	Deterioro general		✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	Picaduras, grietas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	Torsiones		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	Corrosión, oxido		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	Bordes afilados, irregulares		✓	✓	✓	✓	✓	✓	

OBSERVACIONES: El equipo se encuentro en buenas condiciones

Inspección realizada por:

Nombre: Alberto Duzac
CC: 93470822
Cargo: oficial

ARNES DAZA

TPD INGENIERIA	**INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS**	**PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	TPD-F-SST-PR11-1 V.1 Emisión: Enero 2024

Fecha de diligenciamiento:	21/04/2024 AL 27 2024
Fecha de fabricación:	11/2023
Marca:	INSOTE
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	ARNES
Lote-referencia:	35186-IN-80-04 35
Certificado:	Equipos nuevos
Ubicación del equipo:	Kra 98 X AC 26

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	Grietas, ranuras, picaduras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	Quemaduras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	Ficha técnica visible		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	Testigo de impacto activado		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	Deterioro general		✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	Picaduras, grietas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	Defectos de funcionamiento		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	Corrosión		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	Deterioro general		✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	Picaduras, grietas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	Torsiones		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	Corrosión, oxido		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	Bordes afilados, irregulares		✓	✓	✓	✓	✓	✓	

OBSERVACIONES:

EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES

Inspección realizada por:

Nombre: Alberto Duzac
CC: 93470821
Cargo: oficial

	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1
			V.1
			Emisión: Enero 2024

Fecha de diligenciamiento:	22-04-2024 / 28-04-2024
Fecha de fabricación:	12-12-2023.
Marca:	Line
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	Eslinga
Lote-referencia:	23-0612323232.
Certificado:	Equipos nuevos
Ubicación del equipo:	WPN 498.

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas								
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras								
3	Grietas, ranuras, picaduras								
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras								
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos								
6	Quemaduras								
7	Ficha técnica visible								
8	Testigo de impacto activado								
9	Deterioro general								

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas								
2	Picaduras, grietas								
3	Defectos de funcionamiento								
4	Corrosión								
5	Deterioro general								

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras								
2	Picaduras, grietas								
3	Torsiones								
4	Corrosión, oxido								
5	Bordes afilados, irregulares								

OBSERVACIONES:

Inspección realizada por:

Nombre: Jaiser Perez R.
CC: 1067003205
Cargo: Ayudante

	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1 V.1 Emisión: Enero 2024

Fecha de diligenciamiento:	22-04-2024 / 28-04-2024.
Fecha de fabricación:	12-2023
Marca:	insafe
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	Arnes
Lote-referencia:	35720
Certificado:	Equipos nuevos
Ubicación del equipo:	WPN 498.

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Grietas, ranuras, picaduras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Quemaduras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Ficha técnica visible		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Testigo de impacto activado		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Deterioro general		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Picaduras, grietas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Defectos de funcionamiento		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Corrosión		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Deterioro general		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Picaduras, grietas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Torsiones		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Corrosión, oxido		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Bordes afilados, irregulares		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBSERVACIONES:

Inspección realizada por:

Nombre: Jaider Pire R.
CC: 1070083205
Cargo: Ayudante

TPD INGENIERIA	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1
			V.1
			Emisión: Enero 2024

Fecha de diligenciamiento:	15-04-2024 / 20-04-2024
Fecha de fabricación:	12-12 2023
Marca:	Linq
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	Eslinga
Lote-referencia:	23-061 23232
Certificado:	Equipos nuevos
Ubicación del equipo:	WPN 198

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas		/	/	/	/	/	/	/
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras		/	/	/	/	/	/	/
3	Grietas, ranuras, picaduras		/	/	/	/	/	/	/
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras		/	/	/	/	/	/	/
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos		/	/	/	/	/	/	/
6	Quemaduras		/	/	/	/	/	/	/
7	Ficha técnica visible		/	/	/	/	/	/	/
8	Testigo de impacto activado		/	/	/	/	/	/	/
9	Deterioro general		/	/	/	/	/	/	/

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas		/	/	/	/	/	/	/
2	Picaduras, grietas		/	/	/	/	/	/	/
3	Defectos de funcionamiento		/	/	/	/	/	/	/
4	Corrosión		/	/	/	/	/	/	/
5	Deterioro general		/	/	/	/	/	/	/

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras		/	/	/	/	/	/	/
2	Picaduras, grietas		/	/	/	/	/	/	/
3	Torsiones		/	/	/	/	/	/	/
4	Corrosión, oxido		/	/	/	/	/	/	/
5	Bordes afilados, irregulares		/	/	/	/	/	/	/

OBSERVACIONES:

Inspección realizada por:

Nombre: Jaider Perez R
CC: 1107003205
Cargo: Ayudante

	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1
			V.1
			Emisión: Enero 2024

Fecha de diligenciamiento:	15-04-2024 / 20-04-2024
Fecha de fabricación:	12-2023.
Marca:	Insafe.
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	Arnes.
Lote-referencia:	35720.
Certificado:	Equipos nuevos
Ubicación del equipo:	WPN 498

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Grietas, ranuras, picaduras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Quemaduras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Ficha técnica visible		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Testigo de impacto activado		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Deterioro general		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Picaduras, grietas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Defectos de funcionamiento		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Corrosión		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Deterioro general		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Picaduras, grietas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Torsiones		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Corrosión, oxido		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Bordes afilados, irregulares		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBSERVACIONES:

Inspección realizada por:

Nombre: Jaider Pirca R
CC: 1107003205
Cargo: Ayudante