

ARNES DAZA

	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMIENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1 V.1 Emisión: Enero 2024						
	Fecha de diligenciamiento: 7/05/24 al 12 del 2024								
	Fecha de fabricación: 12 / 2024								
Marca:		insafe							
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)		ARNES							
Lote-referencia:		35720 IN 8004							
Certificado:		Si Equipos nuevos							
Ubicación del equipo:		K79 96BY C2L77							
ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS									
ITEMS		SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas		X	/	/	/	/	/	/
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras		/	/	/	/	/	/	/
3	Grietas, ranuras, picaduras		/	/	/	/	/	/	/
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras		/	/	/	/	/	/	/
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos		/	/	/	/	/	/	/
6	Quemaduras		/	/	/	/	/	/	/
7	Ficha técnica visible		/	/	/	/	/	/	/
8	Testigo de impacto activado		/	/	/	/	/	/	/
9	Deterioro general		/	/	/	/	/	/	/
ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS									
ITEMS		SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas		/	/	/	/	/	/	/
2	Picaduras, grietas		/	/	/	/	/	/	/
3	Defectos de funcionamiento		/	/	/	/	/	/	/
4	Corrosión		/	/	/	/	/	/	/
5	Deterioro general		/	/	/	/	/	/	/
ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS									
ITEMS		SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras		/	/	/	/	/	/	/
2	Picaduras, grietas		/	/	/	/	/	/	/
3	Torsiones		/	/	/	/	/	/	/
4	Corrosión, oxido		/	/	/	/	/	/	/
5	Bordes afilados, irregulares		/	/	/	/	/	/	/
OBSERVACIONES:									
Inspección realizada por: Nombre: <u>Alba Gozalc</u> CC: <u>73470821</u> Cargo: <u>Oficial</u>									

ESLINGA DAZA

	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMIENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1					
			V.1					
			Emisión: Enero 2023					
Fecha de diligenciamiento:	7/05/2024							
Fecha de fabricación:	12/01/2023							
Marca:	Insa-te							
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	ESLINGA de posicionamiento							
Lote-referencia:	34 199 - IN 8041-R							
Certificado:								
Ubicación del equipo:	R79 96x CLE 12							
ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS								
ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1 Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas		/	/	/	/	/	/	/
2 Cortes, rotura o desgasta de las costuras		/	/	/	/	/	/	/
3 Grietas, ranuras, picaduras		/	/	/	/	/	/	/
4 Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras		/	/	/	/	/	/	/
5 Corrosión por exposición a ácidos o químicos		/	/	/	/	/	/	/
6 Quemaduras		/	/	/	/	/	/	/
7 Ficha técnica visible		/	/	/	/	/	/	/
8 Testigo de impacto activado		/	/	/	/	/	/	/
9 Deterioro general		/	/	/	/	/	/	/
ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS								
ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1 Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas		/	/	/	/	/	/	/
2 Picaduras, grietas		/	/	/	/	/	/	/
3 Defectos de funcionamiento		/	/	/	/	/	/	/
4 Corrosión		/	/	/	/	/	/	/
5 Deterioro general		/	/	/	/	/	/	/
ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS								
ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1 Desgaste excesivo, dobladuras		/	/	/	/	/	/	/
2 Picaduras, grietas		/	/	/	/	/	/	/
3 Torsiones		/	/	/	/	/	/	/
4 Corrosión, oxido		/	/	/	/	/	/	/
5 Bordes afilados, irregulares		/	/	/	/	/	/	/
OBSERVACIONES:								

Inspección realizada por:

Nombre:

Albino Daza

CC:

9347082

Cargo:

Oficial

	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMIENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1						
			V.1						
			Emisión: Enero 2024						
Fecha de diligenciamiento:	06-05-2024		11-05-2024						
Fecha de fabricación:	12-2023								
Marca:	insafe								
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	Arnes								
Lote-referencia:	35720								
Certificado:	Equipos Nuevos								
Ubicación del equipo:	WPN 498								
ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS									
ITEMS		SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Grietas, ranuras, picaduras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Quemaduras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Ficha técnica visible		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Testigo de impacto activado		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Deterioro general		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS									
ITEMS		SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Picaduras, grietas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Defectos de funcionamiento		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Corrosión		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Deterioro general		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS									
ITEMS		SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Picaduras, grietas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Torsiones		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Corrosión, oxido		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Bordes afilados, irregulares		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
OBSERVACIONES:									
Inspección realizada por: Nombre: <u>Jaidir Perez Romero</u> CC: <u>1107008205</u> Cargo: <u>Ayudante</u>									

	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMIENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1						
			V.1						
			Emisión: Enero 2024						
Fecha de diligenciamiento:	06-05-2024 / 11-05-2024								
Fecha de fabricación:	12-12-2023								
Marca:	Line								
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	Eslinga								
Lote-referencia:	23-06123232								
Certificado:	Equipos Nuevos.								
Ubicación del equipo:	WPN 498.								
ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS									
ITEMS		SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas		/	/	/	/	/	/	/
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras		/	/	/	/	/	/	/
3	Grietas, ranuras, picaduras		/	/	/	/	/	/	/
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras		/	/	/	/	/	/	/
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos		/	/	/	/	/	/	/
6	Quemaduras		/	/	/	/	/	/	/
7	Ficha técnica visible		/	/	/	/	/	/	/
8	Testigo de impacto activado		/	/	/	/	/	/	/
9	Deterioro general		/	/	/	/	/	/	/
ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS									
ITEMS		SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas		/	/	/	/	/	/	/
2	Picaduras, grietas		/	/	/	/	/	/	/
3	Defectos de funcionamiento		/	/	/	/	/	/	/
4	Corrosión		/	/	/	/	/	/	/
5	Deterioro general		/	/	/	/	/	/	/
ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS									
ITEMS		SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras		/	/	/	/	/	/	/
2	Picaduras, grietas		/	/	/	/	/	/	/
3	Torsiones		/	/	/	/	/	/	/
4	Corrosión, oxido		/	/	/	/	/	/	/
5	Bordes afilados, irregulares		/	/	/	/	/	/	/
OBSERVACIONES:									
Inspección realizada por: Nombre: <u>Jaiden Perez Romero</u> CC: <u>1107009205</u> Cargo: <u>AYUDANTE</u>									

	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMIENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1						
			V.1						
			Emisión: Enero 2024						
Fecha de diligenciamiento:	14-05-2024 / 19-08-2024								
Fecha de fabricación:	12-12-2023								
Marca:	Line								
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	Eslinga								
Lote-referencia:	23-86123232								
Certificado:	Equipos nuevos								
Ubicación del equipo:	WPN 498								
ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS									
ITEMS		SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas			/	/	/	/	/	/
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras			/	/	/	/	/	/
3	Grietas, ranuras, picaduras			/	/	/	/	/	/
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras			/	/	/	/	/	/
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos			/	/	/	/	/	/
6	Quemaduras			/	/	/	/	/	/
7	Ficha técnica visible			/	/	/	/	/	/
8	Testigo de impacto activado			/	/	/	/	/	/
9	Deterioro general			/	/	/	/	/	/
ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS									
ITEMS		SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas			/	/	/	/	/	/
2	Picaduras, grietas			/	/	/	/	/	/
3	Defectos de funcionamiento			/	/	/	/	/	/
4	Corrosión			/	/	/	/	/	/
5	Deterioro general			/	/	/	/	/	/
ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS									
ITEMS		SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras			/	/	/	/	/	/
2	Picaduras, grietas			/	/	/	/	/	/
3	Torsiones			/	/	/	/	/	/
4	Corrosión, oxido			/	/	/	/	/	/
5	Bordes afilados, irregulares			/	/	/	/	/	/
OBSERVACIONES:									
Inspección realizada por: Nombre: <u>William Ochoa</u> CC: <u>903422444</u> Cargo: <u>INTEGRANTE</u>									

	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMIENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1									
			V.1									
			Emisión: Enero 2024									
Fecha de diligenciamiento:		14-05-2024 - 19-05-2024										
Fecha de fabricación:		12-2023										
Marca:		INSAFE										
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)		Arnes.										
Lote-referencia:		35720										
Certificado:		equipos Nuevos.										
Ubicación del equipo:		WPN 498.										
ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS												
ITEMS		SI	NO	L	M	M	J	V	S			
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	Grietas, ranuras, picaduras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	Quemaduras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	Ficha técnica visible		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	Testigo de impacto activado		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	Deterioro general		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS												
ITEMS		SI	NO	L	M	M	J	V	S			
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	Picaduras, grietas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	Defectos de funcionamiento		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	Corrosión		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	Deterioro general		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS												
ITEMS		SI	NO	L	M	M	J	V	S			
1	Desgaste excesivo, dobladuras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	Picaduras, grietas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	Torsiones		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	Corrosión, óxido		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	Bordes afilados, irregulares		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
OBSERVACIONES:												
Inspección realizada por:												
Nombre:		William Osorio										
CC:		4031147244										
Cargo:		ayudante										

	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMIENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1									
			V.1									
			Emisión: Enero 2024									
Fecha de diligenciamiento:		27-05-24 / 31-05-24										
Fecha de fabricación:		12-12-23										
Marca:		Wre										
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)		Eslinga										
Lote-referencia:		2306123232										
Certificado:		EQUIPOS NUEVOS										
Ubicación del equipo:		WPN 498										
ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS												
ITEMS		SI	NO	L	M	M	J	V	S			
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas		X	/	/	/	/	/	/			
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras		X	/	/	/	/	/	/			
3	Grietas, ranuras, picaduras		X	/	/	/	/	/	/			
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras		X	/	/	/	/	/	/			
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos		X	/	/	/	/	/	/			
6	Quemaduras		X	/	/	/	/	/	/			
7	Ficha técnica visible		X	/	/	/	/	/	/			
8	Testigo de impacto activado		X	/	/	/	/	/	/			
9	Deterioro general		X	/	/	/	/	/	/			
ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS												
ITEMS		SI	NO	L	M	M	J	V	S			
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas		X	/	/	/	/	/	/			
2	Picaduras, grietas		X	/	/	/	/	/	/			
3	Defectos de funcionamiento		X	/	/	/	/	/	/			
4	Corrosión		X	/	/	/	/	/	/			
5	Deterioro general		X	/	/	/	/	/	/			
ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS												
ITEMS		SI	NO	L	M	M	J	V	S			
1	Desgaste excesivo, dobladuras		X	/	/	/	/	/	/			
2	Picaduras, grietas		X	/	/	/	/	/	/			
3	Torsiones		X	/	/	/	/	/	/			
4	Corrosión, oxido		X	/	/	/	/	/	/			
5	Bordes afilados, irregulares		X	/	/	/	/	/	/			
OBSERVACIONES:												
Inspección realizada por:												
Nombre:		WV/Don OSP/xx										
CC:		1031142244										
Cargo:		Hpo dante										

	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMIENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1						
			V.1						
			Emisión: Enero 2024						
Fecha de diligenciamiento:		20-MAYO-2024 A 26-MAYO-2024							
Fecha de fabricación:		NOVIEMBRE 2023							
Marca:		IN SAFE							
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)		ARNES							
Lote-referencia:		IN 8004 - LOTE 35186							
Certificado:		Equipos nuevos							
Ubicación del equipo:		EN CAMPO							
ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS									
ITEMS		SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas	/		/	/	/	/	/	/
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras	/		/	/	/	/	/	/
3	Grietas, ranuras, picaduras	/		/	/	/	/	/	/
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras	/		/	/	/	/	/	/
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos	/		/	/	/	/	/	/
6	Quemaduras	/		/	/	/	/	/	/
7	Ficha técnica visible	/		/	/	/	/	/	/
8	Testigo de impacto activado	/		/	/	/	/	/	/
9	Deterioro general	/		/	/	/	/	/	/
ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS									
ITEMS		SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas	/		/	/	/	/	/	/
2	Picaduras, grietas	/		/	/	/	/	/	/
3	Defectos de funcionamiento	/		/	/	/	/	/	/
4	Corrosión	/		/	/	/	/	/	/
5	Deterioro general	/		/	/	/	/	/	/
ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS									
ITEMS		SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras	/		/	/	/	/	/	/
2	Picaduras, grietas	/		/	/	/	/	/	/
3	Torsiones	/		/	/	/	/	/	/
4	Corrosión, óxido	/		/	/	/	/	/	/
5	Bordes afilados, irregulares	/		/	/	/	/	/	/
OBSERVACIONES:									
Inspección realizada por: Nombre: <u>JAIR OSPINA</u> <u>JAIDER ROMERO</u> CC: <u>16112934</u> <u>1107008205</u> Cargo: <u>AUXILIAR</u> <u>AUXILIAR</u>									

	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMIENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1															
			V.1															
			Emisión: Enero 2024															
Fecha de diligenciamiento:	20-MAYO-2024 A 26-05-2024																	
Fecha de fabricación:	SEPTIEMBRE 2023																	
Marca:	IN SAFE																	
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	ESLINGA POSICIONAMIENTO																	
Lote-referencia:	IN 8041-R - LOTE 34199																	
Certificado:	Equipos nuevos																	
Ubicación del equipo:	EN CAMPO																	
ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS																		
ITEMS		SI	NO	L	M	M	J	V	S									
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas	/		/	/	/	/	/	/									
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras	/		/	/	/	/	/	/									
3	Grietas, ranuras, picaduras	/		/	/	/	/	/	/									
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras	/		/	/	/	/	/	/									
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos	/		/	/	/	/	/	/									
6	Quemaduras	/		/	/	/	/	/	/									
7	Ficha técnica visible	/		/	/	/	/	/	/									
8	Testigo de impacto activado	/		/	/	/	/	/	/									
9	Deterioro general	/		/	/	/	/	/	/									
ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS																		
ITEMS		SI	NO	L	M	M	J	V	S									
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas	/		/	/	/	/	/	/									
2	Picaduras, grietas	/		/	/	/	/	/	/									
3	Defectos de funcionamiento	/		/	/	/	/	/	/									
4	Corrosión	/		/	/	/	/	/	/									
5	Deterioro general	/		/	/	/	/	/	/									
ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS																		
ITEMS		SI	NO	L	M	M	J	V	S									
1	Desgaste excesivo, dobladuras	/		/	/	/	/	/	/									
2	Picaduras, grietas	/		/	/	/	/	/	/									
3	Torsiones	/		/	/	/	/	/	/									
4	Corrosión, óxido	/		/	/	/	/	/	/									
5	Bordes afilados, irregulares	/		/	/	/	/	/	/									
OBSERVACIONES:																		
Inspección realizada por: <table border="0"> <tr> <td>Nombre:</td> <td>JAIRO OSPINA</td> <td>JAIRO ROMERO</td> </tr> <tr> <td>CC:</td> <td>16112934</td> <td>1107008205</td> </tr> <tr> <td>Cargo:</td> <td>AUXILIAR</td> <td>AUXILIAR</td> </tr> </table>										Nombre:	JAIRO OSPINA	JAIRO ROMERO	CC:	16112934	1107008205	Cargo:	AUXILIAR	AUXILIAR
Nombre:	JAIRO OSPINA	JAIRO ROMERO																
CC:	16112934	1107008205																
Cargo:	AUXILIAR	AUXILIAR																