



G & G Sucesores S.A.S.
Importaciones y Representaciones

Carrera 16 No. 88-81 ofc. 804 Tel. 310 8651706

REPORTE DE SERVICIO No. **NL725**
FECHA **26** / **06** / **2024**

CLIENTE J. N. S	UBICACIÓN ENTOMOLOGÍA DISP.	CONTACTO ANGELA CORTES
EQUIPO REFRIGERADOR	MARCA Y MODELO HERNO SCIENTIFIC TS67BREGA	776346100 7791106 33609

TIPO DE SERVICIO	
☐ Visita preinstalación	☐ Revisión de diagnóstico
☐ Entrega - Capacitación	☐ Mantenimiento correctivo
☒ Mantenimiento preventivo	☐ Revisión por Garantía

ACCESORIOS
3 Bandejas tipo rejilla.

SERVICIO REALIZADO	
☒ Verificación Fuente Alimentación	☒ Verificación de Mangueras y Acoples
☒ Verificación Polo a Tierra	☒ Verificación Motores Y/O Ventiladores
☒ Verificación Corriente de Consumo	☒ Verificación Sensores
☒ Verificación Estado Accesorios	☐ Verificación Sistema Calentamiento
☒ Limpieza Externa e Interna	☒ Verificación Sistema Refrigeración
☒ Verificación Tarjetas Electrónicas	☐ Verificación de Prefiltros
☒ Verificación Contactos Eléctricos	☒ Verificación Teclado
☐ Verificación Sistema Mecánico y Lubricación	☐ Verificación Lámpara UV
☐ Verificación Filtros	☒ Limpieza condensador, filtro de malla, empaque
☒ Verificación Alarmas	☒ Protocolo de verificación
☒ Verificación Lámparas Fluorescentes y Balasto	☒ Verificación del funcionamiento
☒ Verificación Display o indicador	

MEDICIONES DE LA VARIABLE			
Set Point	4.0°C	Lectura Instrumento	4.7°C
Lectura Display	4.5°C	Cumple	5'

ESTADO FINAL DEL EQUIPO		
☒ Operando correctamente	☐ Pendiente de repuesto	☐ Fuera de servicio

REPUESTOS CAMBIADOS O REQUERIDOS
Cambiar cable de poder x fisura en enchufetado x 3mts.

CONCEPTO TÉCNICO
Voltaje red Eléctrica: 119VAC Frec: 0.3VAC, Corriente total en corriente: 1.6 Amp. Verificación de Temperatura: 4.7°C - Predando Funcionan- do adecuadamente.

INSTRUMENTOS UTILIZADOS
Termómetro Digital HillGause Penta III #2. CE 707890-23-70-23

SERVICIO REALIZADO POR	
NOMBRE	EM: EDSON G. RH: 707909-788
RECIBIDO POR	
NOMBRE	Mariza Benid
CARGO	Prof. Universitario
FIRMA	MB