TPD Ingeniería S.A.S

Contrato 2023-1356 SDM

EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.

CONCEPTO No.10 PARA DEVOLUCIÓN DE MATERIAL NO APTO PARA USO AL ALMACEN DE LA SDM POR MANTENIMIENTO

Entre los suscritos Ing. Alfredo Ardila Ariza Director del Contrato 2023-1356, Ing. Oscar Rodríguez Residente del Contrato 2023-1356 en representación de TPD Ingeniería S.A.S, parte que en adelante se denominará EL CONTRATISTA, el Ing. José Misael Angarita Duran Coordinador Técnico de Interventoría, el Ing. Leonardo Castro Pérez, Residente de postes de Interventoría en el contrato 2023-1356, en virtud del Contrato de interventoría 2023-1769, se ha realizado la inspección y concepto técnico de los elementos que se evidencian en la tabla presentada a continuación.

Se realiza la inspección y concepto técnico dirigido al almacén de la Secretaría Distrital de Movilidad, sobre los materiales que se relacionan a continuación, los cuales no son reutilizables ni aptos para uso dentro de las actividades de mantenimiento correctivo y/o preventivo del Sistema de Semáforos Inteligentes (SSI) de la ciudad de Bogotá.

Elementos Componente Postes del sistema de semaforización.

PERIODO: ENERO DE 2024												
No.	EXT	ID	PROCEDENCIA POSTE	FECHA DEL MOVIMIENTO	POSTE T1 3,80 M	POSTE T1X 5,00 M	POSTE T2 2,50 M	POSTE T2 4,50 M	POSTE T2 5,50 M	POSTE T2 6,50 M	POSTE T2 8,50 M	OBSERVACIONES
1	3498	790	AV BATALLÓN CALDAS (AK 50) X CL 37A S	02-ene.-24				1				Material incompatible de reconstruccion
2	3498	790	AV BATALLÓN CALDAS (AK 50) X CL 37A S	02-ene.-24				1				La tubería no es SCH 40
3	3498	790	AV BATALLÓN CALDAS (AK 50) X CL 37A S	02-ene.-24					1			Corrosión
4	3659	770	AV BATALLÓN CALDAS (AK 50) X DG 16 S	03-ene.-24	1							La tubería no es SCH 40
5	3659	770	AV BATALLÓN CALDAS (AK 50) X DG 16 S	03-ene.-24	1							Vandalismo
6	3659	770	AV BATALLÓN CALDAS (AK 50) X DG 16 S	03-ene.-24					1			Corrosión
7	3659	770	AV BATALLÓN CALDAS (AK 50) X DG 16 S	03-ene.-24					1			La tubería no es SCH 40
8	3659	770	AV BATALLÓN CALDAS (AK 50) X DG 16 S	04-ene.-24	1							Material incompatible de reconstruccion
9	3659	770	AV BATALLÓN CALDAS (AK 50) X DG 16 S	04-ene.-24	1							Corrosión
10	3659	770	AV BATALLÓN CALDAS (AK 50) X DG 16 S	04-ene.-24	1							La tubería no es SCH 40
11	3659	770	AV BATALLÓN CALDAS (AK 50) X DG 16 S	04-ene.-24						1		La tubería no es SCH 40
12	3659	770	AV BATALLÓN CALDAS (AK 50) X DG 16 S	04-ene.-24						1		Material incompatible de reconstruccion
13	3659	770	AV BATALLÓN CALDAS (AK 50) X DG 16 S	05-ene.-24	1							Vandalismo
14	3659	770	AV BATALLÓN CALDAS (AK 50) X DG 16 S	05-ene.-24	1							Corrosión
15	3659	770	AV BATALLÓN CALDAS (AK 50) X DG 16 S	05-ene.-24	1							Vandalismo
16	3659	770	AV BATALLÓN CALDAS (AK 50) X DG 16 S	05-ene.-24						1		Corrosión
17	3659	770	AV BATALLÓN CALDAS (AK 50) X DG 16 S	05-ene.-24						1		Vandalismo

PERIODO: ENERO DE 2024												
No.	EXT	ID	PROCEDENCIA POSTE	FECHA DEL MOVIMIENTO	POSTE T1 3,80 M	POSTE T1X 5,00 M	POSTE T2 2,50 M	POSTE T2 4,50 M	POSTE T2 5,50 M	POSTE T2 6,50 M	POSTE T2 8,50 M	OBSERVACIONES
18	3664	767	AV BATALLÓN CALDAS (AK 50) X AV FUCHA (AC 8 S)	09-ene.-24	1							Vandalismo
19	3664	767	AV BATALLÓN CALDAS (AK 50) X AV FUCHA (AC 8 S)	09-ene.-24		1						Corrosión
20	3664	767	AV BATALLÓN CALDAS (AK 50) X AV FUCHA (AC 8 S)	09-ene.-24					1			Corrosión
21	3664	767	AV BATALLÓN CALDAS (AK 50) X AV FUCHA (AC 8 S)	09-ene.-24						1		La tubería no es SCH 40
22	2670	678	AV BATALLÓN CALDAS (AK 50) X AV FERROCARRIL DE OCCIDENTE (AC 22)	10-ene.-24	1							Vandalismo
23	2670	678	AV BATALLÓN CALDAS (AK 50) X AV FERROCARRIL DE OCCIDENTE (AC 22)	10-ene.-24	1							La tubería no es SCH 40
24	2670	678	AV BATALLÓN CALDAS (AK 50) X AV FERROCARRIL DE OCCIDENTE (AC 22)	10-ene.-24		1						Material incompatible de reconstruccion
25	2670	678	AV BATALLÓN CALDAS (AK 50) X AV FERROCARRIL DE OCCIDENTE (AC 22)	10-ene.-24					1			La tubería no es SCH 40
26	2670	678	AV BATALLÓN CALDAS (AK 50) X AV FERROCARRIL DE OCCIDENTE (AC 22)	11-ene.-24				1				Corrosión
27	2670	678	AV BATALLÓN CALDAS (AK 50) X AV FERROCARRIL DE OCCIDENTE (AC 22)	11-ene.-24				1				La tubería no es SCH 40
28	2670	678	AV BATALLÓN CALDAS (AK 50) X AV FERROCARRIL DE OCCIDENTE (AC 22)	11-ene.-24				1				Vandalismo
29	2815	693	KR 43 X CL 12	12-ene.-24	1							La tubería no es SCH 40
30	2815	693	KR 43 X CL 12	12-ene.-24	1							Vandalismo
31	2815	693	KR 43 X CL 12	12-ene.-24						1		Material incompatible de reconstruccion
32	2815	693	KR 43 X CL 12	12-ene.-24						1		Vandalismo
33	2689	688	AV BATALLÓN CALDAS (AK 50) X CL 19	13-ene.-24				1				La tubería no es SCH 40
34	2689	688	AV BATALLÓN CALDAS (AK 50) X CL 19	13-ene.-24				1				Corrosión
35	2689	688	AV BATALLÓN CALDAS (AK 50) X CL 19	13-ene.-24					1			La tubería no es SCH 40
36	3190	713	AV CIUDAD DE QUITO (AK 30) X AV FUCHA (AC 8 S)	15-ene.-24					1			Vandalismo
37	3190	713	AV CIUDAD DE QUITO (AK 30) X AV FUCHA (AC 8 S)	15-ene.-24						1		La tubería no es SCH 40
38	1624	729	CABECERA PORTAL 80 X AV MEDELLÍN (AC 80)	15-ene.-24						1		La tubería no es SCH 40
39	2869	690	AV CUNDINAMARCA (AK 36) X AV DE LOS COMUNEROS (AC 6)	16-ene.-24				1				Material incompatible de reconstruccion
40	3187	683	AV CIUDAD DE QUITO (AK 30) X CL 2	17-ene.-24					1			Corrosión
41	3490	1059	AV CIUDAD DE QUITO (TV 35) X CL 38BIS S	18-ene.-24						1		La tubería no es SCH 40
42	3490	1059	AV CIUDAD DE QUITO (TV 35) X CL 38BIS S	18-ene.-24						1		Vandalismo
43	2866	660	KR 32 X AV DE LOS COMUNEROS (AC 6)	19-ene.-24						1		Material incompatible de reconstruccion
44	2912	708	AV FERROCARRIL DEL SUR (TV 42) X AV DE LOS COMUNEROS (AC 6)	20-ene.-24						1		Material incompatible de reconstruccion
45	2912	708	AV FERROCARRIL DEL SUR (TV 42) X AV DE LOS COMUNEROS (AC 6)	20-ene.-24						1		Corrosión
46	3490	1059	AV CIUDAD DE QUITO (TV 35) X CL 38BIS S	21-ene.-24							1	Material incompatible de reconstruccion
47	3190	713	AV CIUDAD DE QUITO (AK 30) X AV FUCHA (AC 8 S)	22-ene.-24				1				La tubería no es SCH 40
48	2867	702	KR 38 X AV DE LOS COMUNEROS (AC 6)	23-ene.-24	1							Corrosión
49	2867	702	KR 38 X AV DE LOS COMUNEROS (AC 6)	23-ene.-24	1							La tubería no es SCH 40
50	2867	702	KR 38 X AV DE LOS COMUNEROS (AC 6)	23-ene.-24	1							Material incompatible de reconstruccion
51	2867	702	KR 38 X AV DE LOS COMUNEROS (AC 6)	23-ene.-24					1			Corrosión

PERIODO: ENERO DE 2024												
No.	EXT	ID	PROCEDENCIA POSTE	FECHA DEL MOVIMIENTO	POSTE T1 3,80 M	POSTE T1X 5,00 M	POSTE T2 2,50 M	POSTE T2 4,50 M	POSTE T2 5,50 M	POSTE T2 6,50 M	POSTE T2 8,50 M	OBSERVACIONES
52	3466	872	AV PRIMERO DE MAYO (TV 73D) X AV POPORO QUIMBAYA (CL 40 S)	24-ene.-24		1						La tubería no es SCH 40
53	2912	708	AV FERROCARRIL DEL SUR (TV 42) X AV DE LOS COMUNEROS (AC 6)	24-ene.-24				1				Vandalismo
54	2912	708	AV FERROCARRIL DEL SUR (TV 42) X AV DE LOS COMUNEROS (AC 6)	24-ene.-24						1		Material incompatible de reconstruccion
55	2912	708	AV FERROCARRIL DEL SUR (TV 42) X AV DE LOS COMUNEROS (AC 6)	25-ene.-24	1							Corrosión
56	2912	708	AV FERROCARRIL DEL SUR (TV 42) X AV DE LOS COMUNEROS (AC 6)	25-ene.-24						1		La tubería no es SCH 40
57	2912	708	AV FERROCARRIL DEL SUR (TV 42) X AV DE LOS COMUNEROS (AC 6)	25-ene.-24						1		Vandalismo
58	2912	708	AV FERROCARRIL DEL SUR (TV 42) X AV DE LOS COMUNEROS (AC 6)	25-ene.-24						1		La tubería no es SCH 40
59	2868	709	TV 43B X AV DE LOS COMUNEROS (AC 6)	26-ene.-24	1							Material incompatible de reconstruccion
60	2868	709	TV 43B X AV DE LOS COMUNEROS (AC 6)	26-ene.-24				1				La tubería no es SCH 40
61	2868	709	TV 43B X AV DE LOS COMUNEROS (AC 6)	26-ene.-24						1		Vandalismo
62	2868	709	TV 43B X AV DE LOS COMUNEROS (AC 6)	26-ene.-24						1		Corrosión
63	2867	702	KR 38 X AV DE LOS COMUNEROS (AC 6)	27-ene.-24					1			La tubería no es SCH 40
64	2867	702	KR 38 X AV DE LOS COMUNEROS (AC 6)	27-ene.-24					1			Corrosión
65	3490	1059	AV CIUDAD DE QUITO (TV 35) X CL 38BIS S	28-ene.-24							1	La tubería no es SCH 40
66	3391	1046	AV CIUDAD DE QUITO (TV 35) X CL 29A S	29-ene.-24						1		Vandalismo
67	3186	677	AV CIUDAD DE QUITO (AK 30) X AV CIUDAD MONTES (AC 3)	29-ene.-24					1			Material incompatible de reconstruccion
68	2967	753	KR 56 X CL 5A	30-ene.-24	1							Corrosión
69	2967	753	KR 56 X CL 5A	30-ene.-24	1							Corrosión
70	2967	753	KR 56 X CL 5A	30-ene.-24					1			La tubería no es SCH 40
71	2967	753	KR 56 X CL 5A	30-ene.-24					1			Vandalismo
72	3410	772	KR 56 X AV CIUDAD MONTES (AC 3)	31-ene.-24	1							La tubería no es SCH 40
73	3410	772	KR 56 X AV CIUDAD MONTES (AC 3)	31-ene.-24					1			Material incompatible de reconstruccion
74	3410	772	KR 56 X AV CIUDAD MONTES (AC 3)	31-ene.-24					1			La tubería no es SCH 40
CANTIDAD TOTAL POSTES EN BODEGA AL FINALIZAR EL PERIODO					**21**	**3**	**0**	**11**	**16**	**21**	**2**	
TOTAL					**74**							

Tapas por entregar

No.	EXT	ID	PROCEDENCIA POSTE	FECHA DEL MOVIMIENTO	CANT.
1	3186	677	AV CIUDAD DE QUITO (AK 30) X AV CIUDAD MONTES (AC 3)	04-ene.-24	1
2	1352	466	KR 58 X AV MEDELLÍN (AC 80)	04-ene.-24	1
3	1119	113	AV GERMAN ARCINIEGAS (AK 11) X AV CALLE 85 (AC 85)	04-ene.-24	2
4	3264	963	KR 8 X AV FUCHA (AC 11 S)	05-ene.-24	1
5	2687	1620	AV COLOMBIA (AK 24) X CL 45C BIS	22-ene.-24	1
6	1107	157	KR 9 X CL 73	23-ene.-24	1
7	2385	750	KR 65 X AV CENTENARIO (AC 13)	25-ene.-24	3
8	2838	792	KR 82 X CL 23	26-ene.-24	1
9	3463	793	KR 52A X AV PRIMERO DE MAYO (AC 26 S)	27-ene.-24	1
10	3915	1131	KR 78J X CL 63 S	02-ene.-24	1
11	3699	1495	TV 20D X AV CIUDAD DE VILLAVICENCIO (AC 61 S)	03-ene.-24	2

No.	EXT	ID	PROCEDENCIA POSTE	FECHA DEL MOVIMIENTO	CANT.
12	2326	1294	AV CIUDAD DE QUITO (AK 30) X AV DE LOS COMUNEROS (AC 6)	04-ene.-24	1
13	1515	554	KR 92 X AV DE LAS MERCEDES (AC 153)	05-ene.-24	2
14	1119	113	AV GERMAN ARCINIEGAS (AK 11) X AV CALLE 85 (AC 85)	05-ene.-24	1
15	2070	521	KR 12 X AV JIMÉNEZ (CL 13)	06-ene.-24	3
16	3190	713	AV CIUDAD DE QUITO (AK 30) X AV FUCHA (AC 8 S)	06-ene.-24	1
17	2869	690	AV CUNDINAMARCA (AK 36) X AV DE LOS COMUNEROS (AC 6)	09-ene.-24	1
18	3390	1038	AV CIUDAD DE QUITO (TV 31) X AV PRIMERO DE MAYO (AC 26 S)	09-ene.-24	4
19	2137	407	KR 19 X AV FRANCISCO MIRANDA (AC 45)	09-ene.-24	2
20	2210	1363	AK DE LA CONSTITUCIÓN (AK 70) X CL 63C	10-ene.-24	3
21	3661	733	AV CUNDINAMARCA (AK 36) X AV FUCHA (AC 8 S)	10-ene.-24	2
22	3671	1117	KR 49 Y TV 49 X AV CIUDAD DE VILLAVICENCIO (AC 68 S)	12-ene.-24	2
23	2385	750	KR 65 X AV CENTENARIO (AC 13)	25-ene.-24	2
24	2912	708	AV FERROCARRIL DEL SUR (TV 42) X AV DE LOS COMUNEROS (AC 6)	25-ene.-24	2
25	2033	576	KR 25 X CL 17	31-ene.-24	1
TOTAL					**42**

Nota: Criterios

- Corrosión en la mayor parte de la longitud del elemento.
- La tubería es de aguas negras o galvanizadas y no es SCH40, por lo cual no es técnicamente reparable.
- El diámetro del espesor de la pared de la tubería es variable y no se puede empalmar. Vandalismo de parte de la ciudadanía (perforaciones, cortes y ácido úrico).

Previas las siguientes consideraciones técnicas:

1. Que EL CONTRATISTA retiró los elementos relacionados en el presente documento de las Intersecciones semaforizadas de Bogotá en desarrollo del contrato 2023-1356, cuyo objeto es la expansión y mantenimiento al sistema de semaforización de Bogotá D.C.

2. Que en la inspección realizada de manera conjunta entre el contratista y la interventoría se observó y se determinó que los postes se encuentran en mal estado y no son reutilizables por la SDM.

Nota: Los elementos relacionados en el presente documento corresponden al periodo comprendido entre el 01 de enero de 2024 y 31 de enero de 2024 contrato de postes.

En consideración con lo expuesto, se concluye que, dadas las anteriores condiciones, los elementos deben ser devueltos al Almacén de la Secretaría Distrital de Movilidad, para que sea este quien realice el respectivo destino final.

Hace parte integral de la presente acta de inspección y concepto técnico, el registro fotográfico anexo. A continuación, se realiza una muestra del registro fotográfico realizado para cada uno de las actividades y el total de ellas adjunto mediante correo electrónico en el siguiente enlacen:

https://drive.google.com/drive/folders/15s2bbN-wAbdc5u-M0fb7tLYCqMEVMTLg?usp=drive_link

Anexo registro fotográfico



EXT 3190-24/01/2024



EXT 2815-30/02/2024



EXT 3490 – 19-01-2024



EXT 2689 – 31-02-2024



EXT 2670- 22-01-2024



EXT 3410- 01-02-2024

Los elementos relacionados serán entregados al almacén de la Secretaría Distrital de Movilidad, una vez ésta informe sobre la fecha de recibo de dichos elementos.

Se suscribe la presente acta por quienes en ella intervinieron y aceptaron sus términos a los ocho (08) días del mes de marzo de 2024.

POR LA INTERVENTORÍA

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Residente de Postes Interventoría
Leonardo Castro Pérez

Coordinador Técnico de Interventoría
José Misael Angarita

POR EL CONTRATISTA

Transporte, Planeación y Diseño de Ingeniería SAS – TPD

Director del Contrato
Contrato 2023 - 1356
Alfredo Ardila Ariza

Ingeniero Residente
Contrato 2023 - 1356
Oscar Eduardo Rodríguez Fernández

Contrato 2023-1356 SDM – TPD Ingeniería S.A.S

EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.

ACTA DE REINTEGRO No.10 DE ELEMENTOS SOBRANTES NO REUTILIZABLES POR MANTENIMIENTO

En Bogotá D.C, a los ocho (8) días del mes de marzo de 2024, se reunieron en las instalaciones de la Bodega del contratista TPD Ingeniería S.A.S. el Ingeniero Oscar Rodríguez identificado con C.C. 80.101.394 de TPD Ingeniería S.A.S, el Ingeniero Leonardo Castro Pérez identificado con C.C. 1.032.363.536, Residente de Postes por parte de la Universidad Distrital mediante Contrato de Interventoría 2023-1356, , con el objeto de recibir de TPD Ingeniería S.A., el material no reutilizable generado de los siniestros de postes del sistema semafórico vinculado a las diferentes intersecciones semaforizadas de la ciudad de Bogotá D. C.

En el concepto adjunto No. 10 del ocho (8) de marzo de 2024 se describe la razón por la cual no es factible el uso de dicho material. De acuerdo con el concepto mencionado, se concluyó que, dadas las condiciones allí expuestas, los elementos deben ser devueltos al Almacén de la Secretaría Distrital de Movilidad, para la respectiva disposición final.

La descripción y cantidades de los elementos que se devuelven, se relacionan en el siguiente cuadro:

POSTES		
Descripción	**Cantidad**	**Cantidad Total**
Postes T1 metálicos de Semaforización de tubería aguas negras, galvanizado y SCH40 de 4". Mantenimiento.	21	74
Postes T1X metálicos de Semaforización de tubería aguas negras, galvanizado y SCH40 de 4". Mantenimiento.	3	
Postes T2 metálicos de Semaforización de tubería aguas negras y galvanizado de 3" y 4". Mantenimiento.	50	

El total del material no reutilizable son setenta y cuatro (74) postes de Semaforización. Los postes T1 están completos y T2 se encuentran cortados por segmentos por la mitad. Cabe resaltar que cada segmento se encuentra debidamente marcado con el externo del sitio de retiro.

Se anexa listado con las direcciones y fecha de los mantenimientos.

PERIODO: ENERO DE 2024												
No.	EXT	ID	PROCEDENCIA POSTE	FECHA DEL MOVIMIENTO	POSTE T1 3,80 M	POSTE T1X 5,00 M	POSTE T2 2,50 M	POSTE T2 4,50 M	POSTE T2 5,50 M	POSTE T2 6,50 M	POSTE T2 8,50 M	OBSERVACIONES
1	3498	790	AV BATALLÓN CALDAS (AK 50) X CL 37A S	02-ene.-24				1				Material incompatible de reconstrucción
2	3498	790	AV BATALLÓN CALDAS (AK 50) X CL 37A S	02-ene.-24				1				La tubería no es SCH 40
3	3498	790	AV BATALLÓN CALDAS (AK 50) X CL 37A S	02-ene.-24					1			Corrosión
4	3659	770	AV BATALLÓN CALDAS (AK 50) X DG 16 S	03-ene.-24	1							La tubería no es SCH 40
5	3659	770	AV BATALLÓN CALDAS (AK 50) X DG 16 S	03-ene.-24	1							Vandalismo
6	3659	770	AV BATALLÓN CALDAS (AK 50) X DG 16 S	03-ene.-24					1			Corrosión
7	3659	770	AV BATALLÓN CALDAS (AK 50) X DG 16 S	03-ene.-24					1			La tubería no es SCH 40
8	3659	770	AV BATALLÓN CALDAS (AK 50) X DG 16 S	04-ene.-24	1							Material incompatible de reconstrucción
9	3659	770	AV BATALLÓN CALDAS (AK 50) X DG 16 S	04-ene.-24	1							Corrosión
10	3659	770	AV BATALLÓN CALDAS (AK 50) X DG 16 S	04-ene.-24	1							La tubería no es SCH 40
11	3659	770	AV BATALLÓN CALDAS (AK 50) X DG 16 S	04-ene.-24						1		La tubería no es SCH 40
12	3659	770	AV BATALLÓN CALDAS (AK 50) X DG 16 S	04-ene.-24						1		Material incompatible de reconstrucción
13	3659	770	AV BATALLÓN CALDAS (AK 50) X DG 16 S	05-ene.-24	1							Vandalismo
14	3659	770	AV BATALLÓN CALDAS (AK 50) X DG 16 S	05-ene.-24	1							Corrosión
15	3659	770	AV BATALLÓN CALDAS (AK 50) X DG 16 S	05-ene.-24	1							Vandalismo
16	3659	770	AV BATALLÓN CALDAS (AK 50) X DG 16 S	05-ene.-24						1		Corrosión
17	3659	770	AV BATALLÓN CALDAS (AK 50) X DG 16 S	05-ene.-24						1		Vandalismo
18	3664	767	AV BATALLÓN CALDAS (AK 50) X AV FUCHA (AC 8 S)	09-ene.-24	1							Vandalismo
19	3664	767	AV BATALLÓN CALDAS (AK 50) X AV FUCHA (AC 8 S)	09-ene.-24		1						Corrosión
20	3664	767	AV BATALLÓN CALDAS (AK 50) X AV FUCHA (AC 8 S)	09-ene.-24					1			Corrosión
21	3664	767	AV BATALLÓN CALDAS (AK 50) X AV FUCHA (AC 8 S)	09-ene.-24						1		La tubería no es SCH 40
22	2670	678	AV BATALLÓN CALDAS (AK 50) X AV FERROCARRIL DE OCCIDENTE (AC 22)	10-ene.-24	1							Vandalismo
23	2670	678	AV BATALLÓN CALDAS (AK 50) X AV FERROCARRIL DE OCCIDENTE (AC 22)	10-ene.-24	1							La tubería no es SCH 40
24	2670	678	AV BATALLÓN CALDAS (AK 50) X AV FERROCARRIL DE OCCIDENTE (AC 22)	10-ene.-24		1						Material incompatible de reconstrucción

PERIODO: ENERO DE 2024												
No.	EXT	ID	PROCEDENCIA POSTE	FECHA DEL MOVIMIENTO	POSTE T1 3,80 M	POSTE T1X 5,00 M	POSTE T2 2,50 M	POSTE T2 4,50 M	POSTE T2 5,50 M	POSTE T2 6,50 M	POSTE T2 8,50 M	OBSERVACIONES
25	2670	678	AV BATALLÓN CALDAS (AK 50) X AV FERROCARRIL DE OCCIDENTE (AC 22)	10-ene.-24					1			La tubería no es SCH 40
26	2670	678	AV BATALLÓN CALDAS (AK 50) X AV FERROCARRIL DE OCCIDENTE (AC 22)	11-ene.-24				1				Corrosión
27	2670	678	AV BATALLÓN CALDAS (AK 50) X AV FERROCARRIL DE OCCIDENTE (AC 22)	11-ene.-24				1				La tubería no es SCH 40
28	2670	678	AV BATALLÓN CALDAS (AK 50) X AV FERROCARRIL DE OCCIDENTE (AC 22)	11-ene.-24				1				Vandalismo
29	2815	693	KR 43 X CL 12	12-ene.-24	1							La tubería no es SCH 40
30	2815	693	KR 43 X CL 12	12-ene.-24	1							Vandalismo
31	2815	693	KR 43 X CL 12	12-ene.-24						1		Material incompatible de reconstrucción
32	2815	693	KR 43 X CL 12	12-ene.-24						1		Vandalismo
33	2689	688	AV BATALLÓN CALDAS (AK 50) X CL 19	13-ene.-24				1				La tubería no es SCH 40
34	2689	688	AV BATALLÓN CALDAS (AK 50) X CL 19	13-ene.-24				1				Corrosión
35	2689	688	AV BATALLÓN CALDAS (AK 50) X CL 19	13-ene.-24					1			La tubería no es SCH 40
36	3190	713	AV CIUDAD DE QUITO (AK 30) X AV FUCHA (AC 8 S)	15-ene.-24					1			Vandalismo
37	3190	713	AV CIUDAD DE QUITO (AK 30) X AV FUCHA (AC 8 S)	15-ene.-24						1		La tubería no es SCH 40
38	1624	729	CABECERA PORTAL 80 X AV MEDELLÍN (AC 80)	15-ene.-24						1		La tubería no es SCH 40
39	2869	690	AV CUNDINAMARCA (AK 36) X AV DE LOS COMUNEROS (AC 6)	16-ene.-24				1				Material incompatible de reconstrucción
40	3187	683	AV CIUDAD DE QUITO (AK 30) X CL 2	17-ene.-24					1			Corrosión
41	3490	1059	AV CIUDAD DE QUITO (TV 35) X CL 38BIS S	18-ene.-24						1		La tubería no es SCH 40
42	3490	1059	AV CIUDAD DE QUITO (TV 35) X CL 38BIS S	18-ene.-24						1		Vandalismo
43	2866	660	KR 32 X AV DE LOS COMUNEROS (AC 6)	19-ene.-24						1		Material incompatible de reconstrucción
44	2912	708	AV FERROCARRIL DEL SUR (TV 42) X AV DE LOS COMUNEROS (AC 6)	20-ene.-24						1		Material incompatible de reconstrucción
45	2912	708	AV FERROCARRIL DEL SUR (TV 42) X AV DE LOS COMUNEROS (AC 6)	20-ene.-24						1		Corrosión
46	3490	1059	AV CIUDAD DE QUITO (TV 35) X CL 38BIS S	21-ene.-24							1	Material incompatible de reconstrucción
47	3190	713	AV CIUDAD DE QUITO (AK 30) X AV FUCHA (AC 8 S)	22-ene.-24				1				La tubería no es SCH 40

PERIODO: ENERO DE 2024												
No.	EXT	ID	PROCEDENCIA POSTE	FECHA DEL MOVIMIENTO	POSTE T1 3,80 M	POSTE T1X 5,00 M	POSTE T2 2,50 M	POSTE T2 4,50 M	POSTE T2 5,50 M	POSTE T2 6,50 M	POSTE T2 8,50 M	OBSERVACIONES
48	2867	702	KR 38 X AV DE LOS COMUNEROS (AC 6)	23-ene.-24	1							Corrosión
49	2867	702	KR 38 X AV DE LOS COMUNEROS (AC 6)	23-ene.-24	1							La tubería no es SCH 40
50	2867	702	KR 38 X AV DE LOS COMUNEROS (AC 6)	23-ene.-24	1							Material incompatible de reconstrucción
51	2867	702	KR 38 X AV DE LOS COMUNEROS (AC 6)	23-ene.-24					1			Corrosión
52	3466	872	AV PRIMERO DE MAYO (TV 73D) X AV POPORO QUIMBAYA (CL 40 S)	24-ene.-24		1						La tubería no es SCH 40
53	2912	708	AV FERROCARRIL DEL SUR (TV 42) X AV DE LOS COMUNEROS (AC 6)	24-ene.-24				1				Vandalismo
54	2912	708	AV FERROCARRIL DEL SUR (TV 42) X AV DE LOS COMUNEROS (AC 6)	24-ene.-24						1		Material incompatible de reconstrucción
55	2912	708	AV FERROCARRIL DEL SUR (TV 42) X AV DE LOS COMUNEROS (AC 6)	25-ene.-24	1							Corrosión
56	2912	708	AV FERROCARRIL DEL SUR (TV 42) X AV DE LOS COMUNEROS (AC 6)	25-ene.-24						1		La tubería no es SCH 40
57	2912	708	AV FERROCARRIL DEL SUR (TV 42) X AV DE LOS COMUNEROS (AC 6)	25-ene.-24						1		Vandalismo
58	2912	708	AV FERROCARRIL DEL SUR (TV 42) X AV DE LOS COMUNEROS (AC 6)	25-ene.-24						1		La tubería no es SCH 40
59	2868	709	TV 43B X AV DE LOS COMUNEROS (AC 6)	26-ene.-24	1							Material incompatible de reconstrucción
60	2868	709	TV 43B X AV DE LOS COMUNEROS (AC 6)	26-ene.-24				1				La tubería no es SCH 40
61	2868	709	TV 43B X AV DE LOS COMUNEROS (AC 6)	26-ene.-24						1		Vandalismo
62	2868	709	TV 43B X AV DE LOS COMUNEROS (AC 6)	26-ene.-24						1		Corrosión
63	2867	702	KR 38 X AV DE LOS COMUNEROS (AC 6)	27-ene.-24					1			La tubería no es SCH 40
64	2867	702	KR 38 X AV DE LOS COMUNEROS (AC 6)	27-ene.-24					1			Corrosión
65	3490	1059	AV CIUDAD DE QUITO (TV 35) X CL 38BIS S	28-ene.-24							1	La tubería no es SCH 40
66	3391	1046	AV CIUDAD DE QUITO (TV 35) X CL 29A S	29-ene.-24						1		Vandalismo
67	3186	677	AV CIUDAD DE QUITO (AK 30) X AV CIUDAD MONTES (AC 3)	29-ene.-24					1			Material incompatible de reconstrucción
68	2967	753	KR 56 X CL 5A	30-ene.-24	1							Corrosión
69	2967	753	KR 56 X CL 5A	30-ene.-24	1							Corrosión
70	2967	753	KR 56 X CL 5A	30-ene.-24					1			La tubería no es SCH 40
71	2967	753	KR 56 X CL 5A	30-ene.-24					1			Vandalismo
72	3410	772	KR 56 X AV CIUDAD MONTES (AC 3)	31-ene.-24	1							La tubería no es SCH 40

PERIODO: ENERO DE 2024												
No.	EXT	ID	PROCEDENCIA POSTE	FECHA DEL MOVIMIENTO	POSTE T1 3,80 M	POSTE T1X 5,00 M	POSTE T2 2,50 M	POSTE T2 4,50 M	POSTE T2 5,50 M	POSTE T2 6,50 M	POSTE T2 8,50 M	OBSERVACIONES
73	3410	772	KR 56 X AV CIUDAD MONTES (AC 3)	31-ene.-24					1			Material incompatible de reconstrucción
74	3410	772	KR 56 X AV CIUDAD MONTES (AC 3)	31-ene.-24					1			La tubería no es SCH 40
CANTIDAD TOTAL POSTES EN BODEGA AL FINALIZAR EL PERIODO					**21**	**3**	**0**	**11**	**16**	**21**	**2**	
TOTAL					**74**							

Se suscribe la presente acta por quienes en ella intervinieron y aceptaron sus términos a los ocho (8) días del mes de marzo de 2024.

POR EL CONTRATISTA

Transporte, Planeación y Diseño de Ingeniería SAS – TPD

Director del Contrato
Contrato 2023 - 1356
Alfredo Ardila Ariza

Ingeniero Residente
Contrato 2023 – 1356
Oscar Rodríguez

POR LA INTERVENTORÍA

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Residente de Postes Interventoría
Leonardo Castro Pérez

Coordinador Técnico de Interventoría
José Misael Angarita

POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

Neyfi Rubiela Martínez Guata
Almacén e inventarios SDM

José Miguel Morera Arévalo
Almacén e inventarios SDM

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Formato Traspaso o Devolución de Bienes

	Código: PA01-PR12-F01	**Versión 3.0**	
Fecha de solicitud de Traspaso o Devolución	Dia: 08 Mes: 03 Año: 2024	Devolución [X]	Traspaso [ ]
Funcionario (a) o contratista que autoriza o responsable de almacén	Diego Andrés Suárez Gómez	Cédula No.	1.053.607.068
Funcionario (a) o Contratista que entrega	Oscar Eduardo Rodriguez Fernández	Cédula No.	80.101.394
Dependencia que entrega	Subdirección de Semaforización		
Ubicación destino del elemento	Sede: Patio 4 Piso: 1 Zona: No. Puesto: En casa: (Dirección y telefono) En vía: Otro: Siniestros		
Funcionario (a) o Contratista que recibe	José Miguel Morera Arevalo	Cédula No.	79.976.848
		No. Contrato (si aplica)	2023 - 755
Nombre Supervisor (a) y/o Interventor (a)	Sandra Milena Vargas	Cédula No.	1.020.717.652
		No. Contrato (si aplica)	
Dependencia que recibe	Subdirección Administrativa		

PLACA Y/O SERIAL	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD	ESTADO
ver adjunto item 1 al 21	POSTE T1	21	3
ver adjunto item 22 al 24	POSTE T1 X	3	3
ver adjunto item 25 al 35	POSTE T2 4,5	11	3
ver adjunto item 36 al 51	POSTE T2 5,5	16	3
ver adjunto item 52 al 72	POSTE T2 6,5	21	3
ver adjunto item 73 al 74	POSTE T2 8,5	2	3
N/A	Tapas de caja de paso	42	3
	FIN DE FORMATO		

Estado: 1 Bueno; 2 Regular; 3 Malo

1. La Ley 734 de 2002, en su Artículo 34, numeral 22 indica que es deber del (la) colaborador (a) "Responder por la conservacion de los útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su guarda o administración y rendir cuenta oportuna de su utilización.", como complemento del numeral 21 del mismo artículo, descrito en la sección de Aseguramiento de Bienes de la Resolución 000001 de septiembre de 2019.
2. Los (as) contratistas que reciben bienes, deberán contar con contrato vigente al momento del traslado de bienes y el (la) supervisor (a) del mismo deberá autorizar dicha entrega de bienes. Así mismo, el (la) Supervisor (a) y/o Interventor (a) es quien realizará el seguimiento y control necesario sobre el destino y uso que se dé a los bienes entregados al (la) Contratista.
3. Para la entrega de bienes catalogados de beneficio y uso público, se debe tener presente: Si son recibidos por funcionarios (as), contratistas de la SDM y/o interventorías: la responsabilidad por el uso, destino y custodia de los bienes trasladados estará a cargo de la dependencia a la que le corresponde la operación de dichos bienes y del (la) supervisor (a) del contrato mediante el cual esta vinculado el (la) contratista.

OBSERVACIONES
(Indique cualquier novedad que en torno a este movimiento, considere informar al Almacén General)

Vobo: Revisión Interventoría Componente Muebles
Leonardo Castro Perez

Diego Andrés Suárez Gómez Subdirección técnica de Semaforización SDM Funcionario (a) o contratista que autoriza o responsable de almacén: Firma:	Jose Miguel Morera Arevalo Almacén SDM Nombre funcionario (a) o Contratista que recibe: Firma 11 DE ABRIL 2024	Oscar Eduardo Rodriguez Fernández TPD Ingeniera S.A.S CTO 2023 - 1356 Nombre funcionario (a) o Contratista que entrega: Firma

RELACION DEL MATERIAL DE SEMAFORIZACION RETIRADO POR LABORES DE MANTENIEMIENTO PARA REINTEGRO A LA SDM

Bogotá, D.C. enero de 2024

ITEM	PLACA	DESCRIPCION
1	82630	POSTE MASTIL T1
2	82631	POSTE MASTIL T1
3	82632	POSTE MASTIL T1
4	82633	POSTE MASTIL T1
5	82634	POSTE MASTIL T1
6	82635	POSTE MASTIL T1
7	82636	POSTE MASTIL T1
8	82637	POSTE MASTIL T1
9	82638	POSTE MASTIL T1
10	82639	POSTE MASTIL T1
11	82640	POSTE MASTIL T1
12	82641	POSTE MASTIL T1
13	82642	POSTE MASTIL T1
14	82643	POSTE MASTIL T1
15	82644	POSTE MASTIL T1
16	82645	POSTE MASTIL T1
17	82646	POSTE MASTIL T1
18	82647	POSTE MASTIL T1
19	82648	POSTE MASTIL T1
20	82649	POSTE MASTIL T1
21	82650	POSTE MASTIL T1
22	80347	POSTE MASTIL T1X
23	80348	POSTE MASTIL T1X
24	80349	POSTE MASTIL T1X
25	90035	POSTE MENSULA T2 4,5
26	90036	POSTE MENSULA T2 4,5
27	90037	POSTE MENSULA T2 4,5
28	90268	POSTE MENSULA T2 4,5
29	90269	POSTE MENSULA T2 4,5
30	90270	POSTE MENSULA T2 4,5
31	90271	POSTE MENSULA T2 4,5
32	90272	POSTE MENSULA T2 4,5
33	90273	POSTE MENSULA T2 4,5
34	90364	POSTE MENSULA T2 4,5

ITEM	PLACA	DESCRIPCION
35	90365	POSTE MENSULA T2 4,5
36	88144	POSTE MENSULA T2 5,5
37	88145	POSTE MENSULA T2 5,5
38	88146	POSTE MENSULA T2 5,5
39	88147	POSTE MENSULA T2 5,5
40	88148	POSTE MENSULA T2 5,5
41	88149	POSTE MENSULA T2 5,5
42	88150	POSTE MENSULA T2 5,5
43	88151	POSTE MENSULA T2 5,5
44	88152	POSTE MENSULA T2 5,5
45	88153	POSTE MENSULA T2 5,5
46	88154	POSTE MENSULA T2 5,5
47	88155	POSTE MENSULA T2 5,5
48	88156	POSTE MENSULA T2 5,5
49	88157	POSTE MENSULA T2 5,5
50	88259	POSTE MENSULA T2 5,5
51	88260	POSTE MENSULA T2 5,5
52	88275	POSTE MENSULA T2 6,5
53	88276	POSTE MENSULA T2 6,5
54	88277	POSTE MENSULA T2 6,5
55	88278	POSTE MENSULA T2 6,5
56	88325	POSTE MENSULA T2 6,5
57	88326	POSTE MENSULA T2 6,5
58	88327	POSTE MENSULA T2 6,5
59	88328	POSTE MENSULA T2 6,5
60	88329	POSTE MENSULA T2 6,5
61	88598	POSTE MENSULA T2 6,5
62	88599	POSTE MENSULA T2 6,5
63	88600	POSTE MENSULA T2 6,5
64	88601	POSTE MENSULA T2 6,5
65	88602	POSTE MENSULA T2 6,5
66	88603	POSTE MENSULA T2 6,5
67	88604	POSTE MENSULA T2 6,5
68	88605	POSTE MENSULA T2 6,5
69	88606	POSTE MENSULA T2 6,5
70	88607	POSTE MENSULA T2 6,5
71	88608	POSTE MENSULA T2 6,5
72	88609	POSTE MENSULA T2 6,5
73	21409	POSTE MENSULA T2 8,5

ITEM	PLACA	DESCRIPCION
74	104247	POSTE MENSULA T2 8,5

NOTA: Adicional se realiza reintegro de 42 tapas que no poseen placa de inventario por ser bienes consumibles