UNIÓN TEMPORAL AGROMAQ 90/10

ACTA DE ENTREGA

OS 9421

INGRESO: 06 DE JUNIO DE 2024 - 157.635 KM
SALIDA: 07 DE JUNIO DE 2024 - 157.635 KM

A continuación, se hace entrega de los siguientes TRABAJOS Y/O SUMINISTROS para **EL AUTOMOVIL RENAULT STEPWAY** de placas **OJY294** Propiedad del **FUNSION PUBLICA.**

TRABAJOS Y/O SUMINISTROS:

- CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS ✓
- CAMBIO DE PLUMILLAS
- SUMINISTRO UN JUEGO DE TAPETES CONTRAMARCADOS
- REPARACIÓN CORTO ELECTRICO DEL RADIO
- CAMBIO TERCER STOP
- CORRECCION FUGA DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
- LAVADO EXTERIOR

Firma el presente documento y recibe a entera satisfacción los trabajos descritos anteriormente. Adicionalmente certifica que el vehículo sale de nuestras instalaciones con todas y cada una de sus partes en buen estado y/o como ingresaron a nuestras instalaciones, así como todos los fluidos en el nivel adecuado y todos sus pernos debidamente ajustados.

NOMBRE Y APELLIDOS: José Fernando Serna Londoño.

CARGO: Conductor.

No. IDENTIFICACIÓN: cc Nº 11.418.073 Bte.

FIRMA:

CALIFICACIÓN: EXCELENTE: X BUENO: ____ REGULAR: ____ MALO: ____

Carrera 70b # 64-45 - Bogotá DC / Calle 7 # 14-63 - Tunja Boyacá
facturacion.agroautomotora@outlook.com

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL AGROMAQ 90/10

ACTA DE ENTREGA

 # OS
9422

INGRESO: 06 DE JUNIO DE 2024 - 170.578 KM
SALIDA: 06 DE JUNIO DE 2024 - 170.578 KM

A continuación, se hace entrega de los siguientes TRABAJOS Y/O SUMINISTROS para **EL AUTOMOVIL TOYOTA COROLLA** de placas **ELK829** Propiedad del **FUNSION PUBLICA.**

TRABAJOS Y/O SUMINISTROS:

- CAMBIO BOMBILLO STOP LADO IZQUIERDO
- LAVADO EXTERIOR

Firma el presente documento y recibe a entera satisfacción los trabajos descritos anteriormente. Adicionalmente certifica que el vehículo sale de nuestras instalaciones con todas y cada una de sus partes en buen estado y/o como ingresaron a nuestras instalaciones, así como todos los fluidos en el nivel adecuado y todos sus pernos debidamente ajustados.

NOMBRE Y APELLIDOS: José Fernando Serna Londoño.

CARGO: conductor.

No. IDENTIFICACIÓN: CC Nº 19.478.073 Bta.

FIRMA:

CALIFICACIÓN: EXCELENTE: ____ BUENO: ____ REGULAR: ____ MALO: ____

Carrera 70b # 64-45 - Bogotá DC / Calle 7 # 14-63 - Tunja Boyacá
facturacion.agroautomotora@outlook.com

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL AGROMAQ 90/10

ACTA DE ENTREGA

 # OS
9429

INGRESO: 07 DE MAYO DE 2024 - 77.159 KM
SALIDA: 07 DE MAYO DE 2024 - 77.159 KM

A continuación, se hace entrega de los siguientes **TRABAJOS Y/O SUMINISTROS** para **EL AUTOMOVIL TOYOTA COROLLA** de placas **GCW679** Propiedad del **FUNCION PUBLICA.**

TRABAJOS Y/O SUMINISTROS:

- LAVADO GENERAL Y MOTOR
- SUMINISTRO UN JUEGO DE TAPETES

Firma el presente documento y recibe a entera satisfacción los trabajos descritos anteriormente. Adicionalmente certifica que el vehículo sale de nuestras instalaciones con todas y cada una de sus partes en buen estado y/o como ingresaron a nuestras instalaciones, así como todos los fluidos en el nivel adecuado y todos sus pernos debidamente ajustados.

NOMBRE Y APELLIDOS: Carlos Alberto Gomez Medina

CARGO: Cadete 3202941110

No. IDENTIFICACIÓN: 79772781

FIRMA:

CALIFICACIÓN: EXCELENTE: X BUENO: ____ REGULAR: ____ MALO: ____

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL AGROMAQ 90/10

ACTA DE ENTREGA

OS
9438

INGRESO: 11 DE JUNIO DE 2024 - 83.314 KM
SALIDA: 11 DE JUNIO DE 2024 - 83.314 KM

A continuación, se hace entrega de los siguientes **TRABAJOS Y/O SUMINISTROS** para **LA CAMIONETA TOYOTA FORTUNER** de placas **GCW678** Propiedad del **FUNSION PUBLICA.**

TRABAJOS Y/O SUMINISTROS:

- INSTALACION PELICULA NANOCERMICA

Firma el presente documento y recibe a entera satisfacción los trabajos descritos anteriormente. Adicionalmente certifica que el vehículo sale de nuestras instalaciones con todas y cada una de sus partes en buen estado y/o como ingresaron a nuestras instalaciones, así como todos los fluidos en el nivel adecuado y todos sus pernos debidamente ajustados.

NOMBRE Y APELLIDOS: CARLOS EDUARDO BEJARANO PRIETO

CARGO: CONDUCTOR MECANICO

No. IDENTIFICACIÓN: 79886671

FIRMA:

CALIFICACIÓN: EXCELENTE: ____ BUENO: X REGULAR: ____ MALO: ____

Carrera 70b # 64-45 - Bogotá DC / Calle 7 # 14-63 - Tunja Boyacá
facturacion.agroautomotora@outlook.com

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL AGROMAQ 90/10

ACTA DE ENTREGA

OS
9488

INGRESO: 20 DE JUNIO DE 2024 - 171.348 KM
SALIDA: 20 DE JUNIO DE 2024 - 171.348 KM

A continuación, se hace entrega de los siguientes TRABAJOS Y/O SUMINISTROS para **EL AUTOMOVIL TOYOTA COROLLA** de placas **ELK829** Propiedad del **FUNSION PUBLICA.**

TRABAJOS Y/O SUMINISTROS:

- CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
- REVISION, MANTENIMIENTO Y GRADUACION DE FRENOS
- CAMBIO DE PLUMILLAS
- LAVADO GENERAL

Firma el presente documento y recibe a entera satisfacción los trabajos descritos anteriormente. Adicionalmente certifica que el vehículo sale de nuestras instalaciones con todas y cada una de sus partes en buen estado y/o como ingresaron a nuestras instalaciones, así como todos los fluidos en el nivel adecuado y todos sus pernos debidamente ajustados.

NOMBRE Y APELLIDOS: Ad Hanan velasco Obando

CARGO: conductor mecanico

No. IDENTIFICACION: 17340438

FIRMA:

CALIFICACIÓN: EXCELENTE: X BUENO: ____ REGULAR: ____ MALO: ____

Carrera 70b # 64-45 - Bogotá DC / Calle 7 # 14-63 - Tunja Boyacá
facturacion.agroautomotora@outlook.com

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL AGROMAQ 90/10

ACTA DE ENTREGA

 # OS
9506

INGRESO: 24 DE JUNIO DE 2024 - 150.628 KM
SALIDA: 24 DE JUNIO DE 2024 - 150.628 KM

A continuación, se hace entrega de los siguientes **TRABAJOS Y/O SUMINISTROS** para **LA CAMIONETA HYUNDAI TUCSON** de placas **NBZ761** Propiedad del **FUNSION PUBLICA.**

TRABAJOS Y/O SUMINISTROS:

- CAMBIO BOMBILLO DELANTERO IZQUIERDO

Firma el presente documento y recibe a entera satisfacción los trabajos descritos anteriormente. Adicionalmente certifica que el vehículo sale de nuestras instalaciones con todas y cada una de sus partes en buen estado y/o como ingresaron a nuestras instalaciones, así como todos los fluidos en el nivel adecuado y todos sus pernos debidamente ajustados.

NOMBRE Y APELLIDOS: Jair Pardo

CARGO: Conductor

No. IDENTIFICACIÓN: 80138240

FIRMA:

CALIFICACIÓN: EXCELENTE: X BUENO: ____ REGULAR: ____ MALO: ____

Carrera 70b # 64-45 - Bogotá DC / Calle 7 # 14-63 - Tunja Boyacá
facturacion.agroautomotora@outlook.com

Powered by CamScanner