Impreso el 2/07/2024 2:03:34 p. m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Adecuación Y MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA DEL CIELO RASO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO REGIONAL DE VÍCTIMAS (CRAV) DEL MUNICIPIO DE Santander De Quilichao

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

2024196980049

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 05/12/2023 16:17:39

Identificador: 718872

Formulador Ciudadano: LIZETH CAICEDO BALANTA

Formulador Oficial : Fabián Quintero Quintero

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
5. Convergencia regional	31. Bloque estratégico III 3. Bloque habilitador de la convergencia regional	05. Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía	b. Entidades públicas territoriales y nacionales fortalecidas

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

42 MOTIVOS PARA AVANZAR

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

4599- Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

QUILICHAO VIVE

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

QUILICHAO VIVE CON INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

4599- Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Deficiencia en la infraestructura física del centro regional de víctimas (CRAV) del municipio de Santander de Quilichao.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La infraestructura física de la cubierta del cielo raso y obras complementarias del centro regional de víctimas (CRAV) del municipio de Santander de Quilichao, se encuentra en condiciones deplorables, ello debido a que esta se encuentra expuesta constantemente a los rayos UV del sol, lluvia, viento, entre otros factores que causan desgaste y deterioro, tener estos espacios en estas condiciones puede ser un riesgo inminente para nuestros servidores y población vulnerable que acude a este espacio.

Por su parte, los Centros Regionales de Atención y Reparación a Víctimas son una estrategia de articulación interinstitucional del nivel nacional y territorial que tiene como objetivo atender, orientar, remitir, acompañar y realizar el seguimiento a las víctimas que requieran acceder a la oferta estatal en aras de facilitar los requerimientos en el ejercicio de sus derechos a la verdad, justicia y reparación integral, funcionan en un espacio permanente que reúne la oferta institucional y se implementan de manera gradual en los municipios en donde concurran la mayor cantidad de víctimas, teniendo en cuenta las necesidades específicas de cada territorio, al igual que los programas, estrategias e infraestructura existentes.

Además, se cuenta con un CRAV fortalecido con personal contratista por parte de la administración municipal, la Unidad de Victimas y otros actores de entidades que manejan dicha población.

Las instalaciones del CRAV cuenta actualmente con 10 funcionarios, los cuales atienden aproximadamente 80 personas diarias que se exponen a la deficiente infraestructura física principalmente en la cubierta del cielo raso y obras complementarias.

Finalmente, como entidad territorial a cargo de la operación e infraestructura física de estos edificios, es menester tenerlos en condiciones integras que permitan el tránsito de la población que a diario se beneficia de estos servicios, así como la seguridad de nuestros servidores y demás funcionarios que articulan estos

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

El centro regional de víctimas (CRAV) se encuentra ubicado en el Barrio Altos de San Luis, tiene tres funcionarios contratistas del municipio de Santander de Quilichao, alrededor de 10 funcionarios de la unidad de víctimas, el servicio de seguridad, practicantes y a diario se reparte 50 fichas para atención al ciudadano, dando una concurrencia de alrededor de 80 a 100 personas diarias que se exponen a la deficiente infraestructura física del Centro Regional de Victimas CRAV principalmente en la cubierta del cielo raso y obras complementarias

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Deterioro físico en las instalaciones de la infraestructura de la sede administrativa del CRAV	**1.1** Insuficiente mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones físicas relacionados con la cubierta del cielo raso y obras complementarias del Centro Regional de Atención y Reparación a Victimas (CRAV)

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Aumento de los riesgos físicos para los usuarios y personal de atención en la sede administrativa	**1.1** Disminución de la calidad en la prestación de los servicios en la sede administrativa del CRAV
	1.2 Aumento de demandas por accidentes laborales

Impreso el 2/07/2024 2:03:34 p. m.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal **Entidad:** SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Mejorar la infraestructura física del CRAV para una prestación de servicio integral.	Apoyo financiero al proyecto.
Actor: Otro **Entidad:** comunidad en general **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Atención integral	Satisfacción del servicio público integral.

02 - Análisis de los participantes

La administración municipal como ente territorial ejecutor de los recursos y en cumplimiento de planes que benefician a la población vulnerable, identifico por medio de una inspección ocular las necesidades relacionadas con la infraestructura de la sede administrativa del CRAV, esto a raíz de las diferentes quejas realizadas por las personas que concurren con frecuencia estos espacios. Adicionalmente, la comunidad en general, en múltiples ocasiones se han quejado ante las personas de atención al usuario, sobre los riesgos inminentes a los que exponen diariamente, debido al deterioro de la infraestructura física de las instalaciones del CRAV, lo cual va en contra vía de una atención integral.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

118.031

Fuente de la información

DANE - Proyecciones de población 2.024. Censo 2018.
Elaboró/ Proyectó: Carmen Jackeline Cifuentes Vergara_PU SPOTV

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Pacífico **Departamento:** Cauca **Municipio:** Santander De Quilichao **Centro Poblado:** Urbano **Resguardo:**	Municipio de Santander de Quilichao

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

118.031

Fuente de la información

DANE - Proyecciones de población 2.024. Censo 2018.
Elaboró/ Proyectó: Carmen Jackeline Cifuentes Vergara_PU SPOTV

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Pacífico **Departamento:** Cauca **Municipio:** Santander De Quilichao **Centro Poblado:** Urbano **Resguardo:**	Municipio de Santander de Quilichao	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Etaria (Edad)	0 a 14 años	25.605	GRUPOS QUINQUENALES DANE - Proyecciones de población 2.024. Censo 2018. Elaboró/ Proyectó: Carmen Jackeline Cifuentes Vergara_PU SPOTV
	15 a 19 años	9.156	GRUPOS QUINQUENALES DANE - Proyecciones de población 2.024. Censo 2018. Elaboró/ Proyectó: Carmen Jackeline Cifuentes Vergara_PU SPOTV
	20 a 59 años	67.018	GRUPOS QUINQUENALES DANE - Proyecciones de población 2.024. Censo 2018. Elaboró/ Proyectó: Carmen Jackeline Cifuentes Vergara_PU SPOTV
	Mayor de 60 años	16.252	GRUPOS QUINQUENALES DANE - Proyecciones de población 2.024. Censo 2018. Elaboró/ Proyectó: Carmen Jackeline Cifuentes Vergara_PU SPOTV

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Deficiencia en la infraestructura física del centro regional de víctimas (CRAV) del municipio de Santander de Quilichao.

Objetivo general – Propósito

Mejorar la infraestructura física del centro regional de víctimas (CRAV) del municipio de Santander de Quilichao

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Número de infraestructuras mejoradas	**Medido a través de:** Número **Meta:** 1 **Tipo de fuente:** Informe	Informes de supervisión

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Deterioro físico en las instalaciones de la infraestructura de la sede administrativa del CRAV	Intervenir la infraestructura física para el mejoramiento de las instalaciones de la sede administrativa del CRAV
Causa indirecta 1.1 Insuficiente mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones físicas relacionados con la cubierta del cielo raso y obras complementarias del Centro Regional de Atención y Reparación a Victimas (CRAV)	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones físicas relacionados con la cubierta del cielo raso y obras complementarias del Centro Regional de Atención y Reparación a Victimas (CRAV)

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Alternativa 1: Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física de las instalaciones del centro Regional de Victimas en aras de mejorar la atención en los servicios prestados.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Impreso el 2/07/2024 2:03:34 p. m.

Alternativa 1. Alternativa 1: Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física de las instalaciones del centro Regional de Victimas en aras de mejorar la atención en los servicios prestados.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Adecuación de la cubierta del centro regional de víctimas CRAV.

Medido a través de

Número

Descripción

Adecuación de la cubierta del centro regional de víctimas CRAV

Descripción de la Demanda

Infraestructuras con la necesidad de ser intervenida y mejorada

Descripción de la Oferta

Infraestructura intervenida para su mejoramiento

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2023	1,00	2,00	-1,00
2024	0,00	1,00	-1,00

Alternativa: Alternativa 1: Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física de las instalaciones del centro Regional de Victimas en aras de mejorar la atención en los servicios prestados

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La infraestructura física de la cubierta del cielo raso y obras complementarias del centro regional de víctimas (CRAV) del municipio de Santander de Quilichao, se encuentra en condiciones deplorables, ello debido a que esta se encuentra expuesta constantemente a los rayos UV del sol, lluvia, viento, entre otros factores que causan desgaste y deterioro, tener estos espacios en estas condiciones puede ser un riesgo inminente para nuestros servidores y población vulnerable que acude a este espacio.

Por su parte, los Centros Regionales de Atención y Reparación a Víctimas son una estrategia de articulación interinstitucional del nivel nacional y territorial que tiene como objetivo atender, orientar, remitir, acompañar y realizar el seguimiento a las víctimas que requieran acceder a la oferta estatal en aras de facilitar los requerimientos en el ejercicio de sus derechos a la verdad, justicia y reparación integral, funcionan en un espacio permanente que reúne la oferta institucional y se implementan de manera gradual en los municipios en donde concurran la mayor cantidad de víctimas, teniendo en cuenta las necesidades específicas de cada territorio, al igual que los programas, estrategias e infraestructura existentes.

Con el proyecto se busca realizar adecuaciones en la cubierta y techo del centro regional de víctimas (CRAV), para ello se pretende contratar a una persona natural o jurídica que cumpla con las condiciones técnicas exigidas que conllevan a la consecución de los objetivos planteados.

Alternativa: Alternativa 1: Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física de las instalaciones del centro Regional de Victimas en aras de mejorar la atención en los

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Pacífico **Departamento:** Cauca **Municipio:** Santander De Quilichao **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	centro regional de víctimas

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Orden público

Alternativa: Alternativa 1: Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física de las instalaciones del centro Regional de Victimas en aras de mejorar la atención en los

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 29.585.217,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 29.585.217,00

Intervenir la infraestructura física para el mejoramiento de las instalaciones de la sede administrativa del CRAV

Producto	Actividad:
1.1 Sedes adecuadas (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de sedes **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 29.585.217,00	**1.1.1** Realizar la adecuación y mantenimiento de la cubierta del edificio Centro Regional de Atención a Victimas (CRAV) **Costo:** $ 29.585.217,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Alternativa: Alternativa 1: Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física de las instalaciones del centro Regional de Victimas en aras de mejorar la atención en los

Actividad 1.1.1 Realizar la adecuación y mantenimiento de la cubierta del edificio Centro Regional de Atención a Victimas (CRAV)

Periodo	Mano de obra calificada
0	$29.585.217,00
Total	**$29.585.217,00**

Periodo	Total
0	$29.585.217,00
Total	

Alternativa: Alternativa 1: Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física de las instalaciones del centro Regional de Victimas en aras de mejorar la atención en los

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	No lograr la realización de las etapas administrativas en e tiempo estipulado para tal efecto.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Insatisfacción de los usuarios y empleados por el riesgo que corren en las instalaciones del crav debido al deterioro físico.	Realizar un plan de acción que permita la ejecución de las etapas administrativas necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.
2-Componente (Productos)	De costos	Incremento de costos de los materiales.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Desbalance presupuestal y sobrecostos del proyecto.	Realizar estudio de mercado.
3-Actividad y/o Entregable	Operacionales	Retrasos en la ejecución de la obra.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Dilatación del proceso debido a suspensiones inesperadas de los contratos.	Llevar la planificación con cronograma que permita el control del desarrollo de las actividades.

Alternativa: Alternativa 1: Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física de las instalaciones del centro Regional de Victimas en aras de mejorar la atención en los

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Contar con un espacio adecuado en condiciones seguras para la atención integral de la población que requiera servicios del centro regional de víctimas.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Obra Física

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Número de habitantes que podrían ser atendidos

Descripción Valor Unitario: Inversión por cada habitante

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	118.031,00	$100,00	$11.803.100,00
1	118.031,00	$120,00	$14.163.720,00
2	118.031,00	$130,00	$15.344.030,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	$11.803.100,00	$11.803.100,00
1	$14.163.720,00	$14.163.720,00
2	$15.344.030,00	$15.344.030,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$9.442.480,0	$0,0	$0,0	$29.585.217,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-20.142.737,0
1	$11.330.976,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$11.330.976,0
2	$12.275.224,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$12.275.224,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Alternativa 1: Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física de las instalaciones del centro Regional de Victimas en aras de mejorar la atención en los servicios prestados.					
$584.464,28	11,10 %	$1,02	$250,66	$29.585.217,00	$230.895,39

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Sedes adecuadas (Producto principal del proyecto)	$29.585.217,00

Impreso el 2/07/2024 2:03:34 p. m.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Intervenir la infraestructura física para el mejoramiento de las instalaciones de la sede administrativa del CRAV

Producto

1.1. Sedes adecuadas (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Sedes adecuadas

Medido a través de: Número de sedes

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Informes de seguimiento realizados

Medido a través de: Número

Código: 1000G664

Fórmula: Sumatoria de informes realizados

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informes de ejecución.

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	**Total:**	**1**

Impreso el 2/07/2024 2:03:34 p. m.

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

Subprograma presupuestal

1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

Impreso el 2/07/2024 2:03:34 p. m.

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	SANTANDER DE QUILICHAO	Municipios	Propios	0	$29.585.217,00
				Total	$29.585.217,00
	Total Inversión				$29.585.217,00
Total					**$29.585.217,00**

Impreso el 2/07/2024 2:03:34 p. m.

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Mejorar la infraestructura física del centro regional de víctimas (CRAV) del municipio de Santander de Quilichao	**Número de infraestructuras mejoradas**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informes de supervisión	**Lograr la realización de las etapas administrativas en e tiempo estipulado para tal efecto.**
Componentes (Productos)	1.1 Sedes adecuadas (Producto principal del proyecto)	**Sedes adecuadas**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** documento	**Realizar un estudio de mercado adecuado.**
Actividades	1.1.1 - Realizar la adecuación y mantenimiento de la cubierta del edificio Centro Regional de Atención a Victimas (CRAV)(*)	**Nombre: Informes de seguimiento realizados** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 1.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Realizar visitas oculares para revisar la adecuada ejecución de la obra.**

(*) Actividades con ruta crítica