UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO INSPECCIÓN EXTINTORES - PROYECTO INTERVENTORÍA MOVILIDAD - CTTO 1769 2023	Código: GDTH-FR-006	Con Calidad Social
		Versión: 1	
	Sistema de Gestión de la Calidad	Fecha de aprobación: 11/07/2023	

INSPECCIÓN EXTINTORES

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Katalina Moya **LUGAR DONDE SE REALIZA INSPECCIÓN :** Oficina Idexud.

CARGO: Profesional SST **FECHA:** 22-04-2024

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: B: BUENO **R:** REGULAR **M:** MALO

No	TIPO DE EXTINTOR	UBICACIÓN	CAPACIDAD	FECHA DE PROXIMA RECARGA	ESTADO DEL EXTINTOR									OBSERVACIONES
					MANOMETRO	PASADOR DE SEGURIDAD	BOQUILLA	MANIJA	CILINDRO	PINTURA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO	VISIBILIDAD	
1	Extintor Gas carbonico	Archivador - interventoria	20 libras	Sep-2024	N/A	B	B	B	B	B	B	B	B	Nº 602 - B.
2	Extintor Gas carbonico	locker. - interv.	20 libras	Sep-2024	N/A	B	B	B	B	B	B	B	B	Nº 607 - 5
3	Extintor Gas carbonico.	Puerta principal	20 libras	Sep-2024	N/A	B	B	B	B	B	B	B	B	Nº 6066 - 3.
4	Extintor Gas carbonico	Oficina 2.	20 libras	Sep-2024	N/A	B	B	B	B	B	B	B	B	Nº 6066 - 10.
5	Extintor Gas carbonico	impresora	20 libras	Sep-2024	N/A	B	B	B	B	B	B	B	B	Nº 6058 - 9
6														
7														
8														

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Katalina Moya C.C. 1022959747