YUNEX TRAFFIC

Inspección EHS en Campo

Elabora: L.Rincón (SMO YU COL BE)
Revisa: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprueba: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

1. Generalidades del Vehículo

Fecha:	8 de Abril 2024	Placa:	MPE 467	Modelo	2013
Proyecto:	MTTO Bogotá	Nombre Conductor:	Javes Gonzalez		
Nombre Acompañante:	Giovanny Galvan	Actividad:	MTTO preventivo		

2. Reporte de Condiciones del Vehículo

Inspección Pre operacional: OK	Orden y aseo general del Vehículo OK
Carpeta y/o documentación EHS: OK	Señalización correspondiente (PMT correctamente instalado en OK

3. Ruta de Archivo Registro Fotográfico

Extintor	Si	✓	No		

Ubicación	Tipo						Capacidad	Revisión General del estado						Fecha de Vencimiento	Observaciones
	BC	ABC	CO2	SOLKAFLAM	AGUA	OTROS		Pintura	Golpes	Autoadhesivo/ Fecha y Tipo	Manija de Trasporte	Señalización	Soporte		
MPE 467		✓					10	✓	NO	✓	✓	✓	✓	Ago 2024	

Observaciones: en Buenas Condiciones para su uso

Botiquín	Si	No	Fácil Acceso:	Si	No	Insumos Aptos para el Uso	Si	No	Señalización	Si	No
	X			✓			✓			✓	

Observaciones: Faltan en el Botiquín

Tijeras, micropore, venda elastica 2x5

4. Reporte de Condiciones de equipos y herramientas a utilizar:

Nombre Herramienta/ Equipo	Estado Bueno		Observaciones
Herramientas manuales	OK		

5. Reporte de condiciones de Sustancias Químicas:

Sustancia	Hoja seguridad C	Hoja seguridad NC	Rotulo C	Rotulo NC	Envase Presentación	Sustancia	Hoja de seguridad C	Hoja de seguridad NC	Envase Presentación	Rotulo C	Rotulo NC
Toff Stuff	✓		✓		Tarro						
WD 40	✓		✓		Tarro						
Aceite	✓		✓		Tarro						
Gel Antibacterial	✓		✓		Tarro						
Alcohol	✓		✓		Tarro						

Observaciones de almacenamiento y compatibilidad de Sustancias:	En caso de aplicar, cuenta con Kit antiderrames		
			Observaciones:
Buen almacenamiento	SI		
	NO	✓	N/A

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

Inspección EHS en Campo

Elabora: L.Rincón (SMO YU COL BE)
Revisa: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprueba: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Manejo del Residuos/ Descripción	Cantidad Generada	Almacenamiento de Trasporte	Entrega a Bodega SI	NO	Observaciones

Descripción de Elementos de Protección Personal - Conductor	Actividad de Uso	Son Utilizados	Descripción de Elementos de Protección Personal - Acompañante	Actividad de Uso	Son Utilizados
CASCO	Preventivo E.	SI	CASCO	Preventivo E	SI
GUANTES - BOTAS	Preventivo E.	SI	GUANTES BOTAS	Preventivo E	SI
CHALECO - CHAQUETA	Preventivo E.	SI	CHALECO BATA	Preventivo E	SI

6. Implementación de Plan de Manejo de Transito

Descripción	SI	No	Observaciones
PMT Impreso vigente	✓		Fecha de vigencia: 23 febrero 2024
Logos Instalados	✓		
Señales Móviles	✓		
Conos	✓		
Señal luminosa		✓	No hay

Participantes de la inspección

Firma Conductor Vehículo: [signature] Gonzalez

Firma Acompañante: [signature]

Nombre Completo EHS: Jeimy Rincón

Observaciones Generales: Faltan Chalecos del Botiquin

Calificación de 1 a 10 del grado de cumplimiento encontrado: 9

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Código del Documento: FR-BE2.31

Inspección EHS en Campo

Elabora: L.Rincón (SMO YU COL BE)
Revisa: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprueba: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

1. Generalidades del Vehículo

Fecha:	08 de Abril 2024	Placa:	FYS 865	Modelo	2019
Proyecto:	Mixto Bogotá	Nombre Conductor:	Henry Cbt		
Nombre Acompañante:	Jimmy García	Actividad:	Puesta Tierra		

2. Reporte de Condiciones del Vehículo

Inspección Pre operacional: OK	Orden y aseo general del Vehículo: OK
Carpeta y/o documentación EHS: OK	Señalización correspondiente (PMT correctamente instalado en: OK

3. Ruta de Archivo Registro Fotográfico

Extintor	Si	✓	No		

Ubicación	Tipo POS						Capacidad	Revisión General del estado						Fecha de Vencimiento	Observaciones
	BC	ABC	CO2	SOLKAFLAM	AGUA	OTROS		Pintura	Golpes	Autoadhesivo/ Fecha y Tipo	Manija de Trasporte	Señalización	Soporte		
FYS 865		✓					10	✓	NO	✓	✓	✓	✓	NOV 2024	

Observaciones:

Falta combo del sistema Global aumentado

Botiquín	Si	No	Fácil Acceso:	Si	No	Insumos Aptos para el Uso	Si	No	Señalización	SI	No
	✓			✓			✓				

Observaciones:

BOTIQUIN Completo

4. Reporte de Condiciones de equipos y herramientas a utilizar:

Nombre Herramienta/ Equipo	Estado Bueno		Observaciones
Polidoru WE4212	✓		Comatc
Electro Soldadu 2421000	✓		Comatc
Herramienta de mano	✓		

5. Reporte de condiciones de Sustancias Químicas:

Sustancia	Hoja seguridad C	Hoja seguridad NC	Rotulo C	Rotulo NC	Envase Presentación	Sustancia	Hoja de seguridad C	Hoja de seguridad NC	Envase Presentación	Rotulo C	Rotulo NC
WD 40	✓		✓		TARRO						
Raid	✓		✓		TARRO						
Jabon manos	✓		✓		TARRO						

Observaciones de almacenamiento y compatibilidad de Sustancias:	En caso de aplicar, cuenta con Kit antiderrames		
			Observaciones:
En el maletin de herramienta	SI		
	NO	X	

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Inspección EHS en Campo

Elabora: L.Rincón (SMO YU COL BE)
Revisa: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprueba: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Manejo del Residuos/ Descripción	Cantidad Generada	Almacenamiento de Trasporte	Entrega a Bodega SI	Entrega a Bodega NO	Observaciones

Descripción de Elementos de Protección Personal - Conductor	Actividad de Uso	Son Utilizados	Descripción de Elementos de Protección Personal - Acompañante	Actividad de Uso	Son Utilizados
Kit de soldadura	Puesta Tierra	SI	CASCO	Puesta Tierra	SI
Botas	Puesta Tierra	SI	Gafas - Guantes	Puesta Tierra	SI
CASCO	Puesta Tierra	SI	Botas	Puesta Tierra	SI

6. Implementación de Plan de Manejo de Transito

Descripción	Si	No	Observaciones
PMT Impreso vigente	✓		Fecha de vigencia: 23 febrero 2024
Logos Instalados	✓		
Señales Móviles	✓		
Conos	✓		
Señal luminosa		✓	Lot D17

Participantes de la inspección

Firma Conductor Vehículo: Hernán Cerón.

Firma Acompañante:

Nombre Completo EHS: Jelmy Pacheco

Observaciones Generales: mal cableado y aseo en el vehículo falta etiqueta del SGA

Calificación de 1 a 10 del grado de cumplimiento encontrado: 9

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Código del Documento: FR-BE2.31

Inspección EHS en Campo

Elabora: L.Rincón (SMO YU COL BE)
Revisa: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprueba: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

1. Generalidades del Vehículo

Fecha:	03 Abril 2024	Placa:	WLO958	Modelo	2024
Proyecto:	mtto Bogotá	Nombre Conductor:	Alvaro Araya		
Nombre Acompañante:	Diego Calderas	Actividad:	Apoyo a Postes		

2. Reporte de Condiciones del Vehículo

Inspección Pre operacional: OK	Orden y aseo general del Vehículo: OK
Carpeta y/o documentación EHS: OK	Señalización correspondiente (PMT correctamente instalado en: OK

3. Ruta de Archivo Registro Fotográfico

Extintor	Si	✓	No		

Ubicación	Tipo POS BC	ABC	CO_2	SOLKAFLAM	AGUA	OTROS	Revisión General del estado Capacidad	Pintura	Golpes	Autoadhesivo/ Fecha y Tipo	Manija de Trasporte	Señalización	Soporte	Fecha de Vencimiento	Observaciones
WLO 958		✓					10	✓	NO	✓	✓	✓	✓	OCT 2024	

Observaciones:

Acto para el uso

Botiquín	Si	No	Fácil Acceso:	Si	No	Insumos Aptos para el Uso	Si	No	Señalización	Si	No
	✓			✓			✓			✓	

Observaciones:

Apto para el uso / Botiquín completo

4. Reporte de Condiciones de equipos y herramientas a utilizar:

Nombre Herramienta/ Equipo	Estado Buena		Observaciones
Manuales herramientas	Buena		

5. Reporte de condiciones de Sustancias Químicas:

Sustancia	Hoja seguridad C	Hoja seguridad NC	Rotulo C	Rotulo NC	Envase Presentación	Sustancia	Hoja de seguridad C	Hoja de seguridad NC	Envase Presentación	Rotulo C	Rotulo NC

Observaciones de almacenamiento y compatibilidad de Sustancias:	En caso de aplicar, cuenta con Kit antiderrames		
	SI		Observaciones:
	NO	✓	

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

Inspección EHS en Campo

Elabora: L.Rincón (SMO YU COL BE)
Revisa: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprueba: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Manejo del Residuos/ Descripción	Cantidad Generada	Almacenamiento de Trasporte	Entrega a Bodega SI	Entrega a Bodega NO	Observaciones

Descripción de Elementos de Protección Personal - Conductor	Actividad de Uso	Son Utilizados	Descripción de Elementos de Protección Personal - Acompañante	Actividad de Uso	Son Utilizados
CASCO	Abrir A Postes	SI	CASCO	Abrir A Postes	SI
Guantes Cuero	abrir A Postes	SI	Guantes Cuero	Abrir A Postes	SI
Overol Botas	abrir A Postes	SI	Overol Botas	Abrir A Postes	SI

6. Implementación de Plan de Manejo de Transito

Descripción	Si	No	Observaciones
PMT Impreso vigente	✓		Fecha de vigencia: 23 febrero 2024
Logos Instalados	✓		
Señales Móviles	✓		
Conos	✓		
Señal luminosa		✓	Luz DIA

Participantes de la Inspección

Firma Conductor Vehículo:

Firma Acompañante:

Nombre Completo EHS: Jenny Ortiz

Observaciones Generales:

mas orden en el vehiculo

Calificación de 1 a 10 del grado de cumplimiento encontrado: 9

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Código del Documento: FR-BE2.31

Inspección EHS en Campo

Elabora: L.Rincón (SMO YU COL BE)
Revisa: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprueba: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

1. Generalidades del Vehículo

Fecha:	03 Abril 2023	Placa:	GLW 769	Modelo	2020
Proyecto:	MTTO Bogotá	Nombre Conductor:	Misael Casallas		
Nombre Acompañante:	Willian Pena	Actividad:	Abrp postes		

2. Reporte de Condiciones del Vehículo

Inspección Pre operacional: OK	Orden y aseo general del Vehículo OK
Carpeta y/o documentación EHS: OK	Señalización correspondiente (PMT correctamente instalado en OK

3. Ruta de Archivo Registro Fotográfico

Extintor	Si	✓	No	

Ubicación	Tipo: PQS BC	ABC	CO2	SOLKAFLAM	AGUA	OTROS	Capacidad	Revisión General del estado: Pintura	Golpes	Autoadhesivo/ Fecha y Tipo	Manija de Trasporte	Señalización	Soporte	Fecha de Vencimiento	Observaciones
GLW 769		V					10	✓	SD	✓	✓	✓		Oct 24	

Observaciones:

Buen estado

Botiquín	Si	No	Fácil Acceso:	Si	No	Insumos Aptos para el Uso	Si	No	Señalización	Si	No
	✓			✓			✓			✓	

Observaciones:

Botiquín completo

4. Reporte de Condiciones de equipos y herramientas a utilizar:

Nombre Herramienta/ Equipo	Estado: Bueno		Observaciones
Herramienta manual	Bueno	✓	

5. Reporte de condiciones de Sustancias Químicas:

Sustancia	Hoja seguridad C	Hoja seguridad NC	Rotulo C	Rotulo NC	Envase Presentación	Sustancia	Hoja de seguridad C	Hoja de seguridad NC	Envase Presentación	Rotulo C	Rotulo NC
Jabón	✓		✓		Tarro						

Observaciones de almacenamiento y compatibilidad de Sustancias:

En caso de aplicar, cuenta con Kit antiderrames

		Observaciones:
SI	✓	Completo
NO		

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

Inspección EHS en Campo

Elabora: L.Rincón (SMO YU COL BE)
Revisa: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprueba: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Manejo del Residuos/ Descripción	Cantidad Generada	Almacenamiento de Trasporte	Entrega a Bodega SI	Entrega a Bodega NO	Observaciones

Descripción de Elementos de Protección Personal - Conductor	Actividad de Uso	Son Utilizados	Descripción de Elementos de Protección Personal - Acompañante	Actividad de Uso	Son Utilizados
CASCO	Apoyo en poste	SI	CASCO con barbiquejo	Apoyo a postes	SI
Guantes - Gafas	Apoyo a postes	SI	Guantes Gafas	Apoyo a postes	SI
Overol, botas	Apoyo a postes	SI	Overol botas	Apoyo a postes	SI

6. Implementación de Plan de Manejo de Transito

Descripción	Si	No	Observaciones
PMT Impreso vigente	✓		Fecha de vigencia: 23 feble 2024
Logos Instalados	✓		
Señales Móviles	✓		
Conos	✓		
Señal luminosa		✓	Lo trae

Participantes de la inspección

Firma Conductor Vehículo: Miguel Casallas P.

Firma Acompañante:

Nombre Completo EHS: Jenny Rincón

Observaciones Generales: falta termometro en el botiquín

Calificación de 1 a 10 del grado de cumplimiento encontrado: 9

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Código del Documento: FR-BE2.31

Inspección EHS en Campo

Elabora: L.Rincón (SMO YU COL BE)
Revisa: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprueba: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

1. Generalidades del Vehículo

Fecha:	15 de Abril 2024	Placa:	MPR 477	Modelo	2023
Proyecto:	MTTO Bogotá	Nombre Conductor:	Edgar moreno		
Nombre Acompañante:	Cesar Tdoza	Actividad:	MTTO Preventivo		

2. Reporte de Condiciones del Vehículo

Inspección Pre operacional: Ok	Orden y aseo general del Vehículo: Ok
Carpeta y/o documentación EHS: OL	Señalización correspondiente (PMT correctamente instalado en: OL

3. Ruta de Archivo Registro Fotográfico

Extintor	Si	✓	No		

Ubicación	Tipo: PQS BC	PQS ABC	PQS CO2	SOLKAFLAM	AGUA	OTROS	Capacidad	Revisión General del estado: Pintura	Golpes	Autoadhesivo/ Fecha y Tipo	Manija de Trasporte	Señalización	Soporte	Fecha de Vencimiento	Observaciones
MPR 477		✓					10	✓	NO	✓	✓	✓	✓	oct 2024	

Observaciones: Apto para SO 050 / falta Señalización

Botiquín	Si / No	Fácil Acceso:	Si / No	Insumos Aptos para el Uso	Si / No	Señalización	Si / No
	Si		Si ✓		Si ✓		NO

Observaciones: falta Señalización

4. Reporte de Condiciones de equipos y herramientas a utilizar:

Nombre Herramienta/ Equipo	Estado: Bueno	Estado: Malo	Observaciones
Herramienta manuales	Ok		
multimetro	OK		

5. Reporte de condiciones de Sustancias Químicas:

Sustancia	Hoja seguridad C	Hoja seguridad NC	Rotulo C	Rotulo NC	Envase Presentación	Sustancia	Hoja de seguridad C	Hoja de seguridad NC	Envase Presentación	Rotulo C	Rotulo NC
WD-40	✓		✓		Lata						
limpia contactos	✓		✓		Lata						
Stuff Estuff	✓		✓		Lata						
Jabon de manos			✓		Lata						

Observaciones de almacenamiento y compatibilidad de Sustancias:	En caso de aplicar, cuenta con Kit antiderrames		Observaciones:
	SI		
	NO	✓	

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

Inspección EHS en Campo

Elabora: L.Rincón (SMO YU COL BE)
Revisa: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprueba: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Manejo del Residuos/ Descripción	Cantidad Generada	Almacenamiento de Trasporte	Entrega a Bodega SI	Entrega a Bodega NO	Observaciones
Envases	3	CARD	✓		
cables	1 Kilo	CARD	✓		

Descripción de Elementos de Protección Personal - Conductor	Actividad de Uso	Son Utilizados	Descripción de Elementos de Protección Personal - Acompañante	Actividad de Uso	Son Utilizados
Casco	MTTO Preventivo	SI	Casco	MTTO Preventivo	SI
Guantes Botas	MTTO Preventivo	SI	Guantes Botas	MTTO Preventivo	SI
Camisa chaleco pantalon	MTTO Preventivo	SI	camisa chaleco pantalon	MTTO preventivo	SI

6. Implementación de Plan de Manejo de Transito

Descripción	Si	No	Observaciones
PMT Impreso vigente	✓		Fecha de vigencia: 23 febrero 2024
Logos Instalados	✓		
Señales Móviles	✓		
Conos	✓		
Señal luminosa		✓	Luz Día

Participantes de la inspección

Firma Conductor Vehículo: Edgar R

Firma Acompañante: Cesar Ruiz

Nombre Completo EHS: Jeimy Johana Prado

Observaciones Generales: Falta de señalizacion adicional existente

Calificación de 1 a 10 del grado de cumplimiento encontrado: 9

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Código del Documento: FR-BE2.31

Inspección EHS en Campo

Elabora: L.Rincón (SMO YU COL BE)
Revisa: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprueba: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

1. Generalidades del Vehículo

Fecha:	15 de Abril 2024	Placa:	DXN637	Modelo	2016
Proyecto:	mtto Bogota	Nombre Conductor:	DARIO Romero		
Nombre Acompañante:	Vladimir Espindola	Actividad:	MTTO correctivo		

2. Reporte de Condiciones del Vehículo

Inspección Pre operacional: OK	Orden y aseo general del Vehículo OK
Carpeta y/o documentación EHS: OK	Señalización correspondiente (PMT correctamente instalado en OK

3. Ruta de Archivo Registro Fotográfico

Extintor	Si	✓	No		

Ubicación	Tipo PQS						Capacidad	Revisión General del estado						Fecha de Vencimiento	Observaciones
	BC	ABC	CO2	SOLKAFLAM	AGUA	OTROS		Pintura	Golpes	Autoadhesivo/ Fecha y Tipo	Manija de Trasporte	Señalización	Soporte		
DXN 637		✓					10	✓	NO	✓	✓	✓	✓	ENE 2025	

Observaciones: APTO para el USO

Botiquín	Si	No	Fácil Acceso:	Si	No	Insumos Aptos para el Uso	Si	No	Señalización	Si	No
	✓			~~Si~~			~~Si~~			~~Si~~	

Observaciones:

APTO para el USO

4. Reporte de Condiciones de equipos y herramientas a utilizar:

Nombre Herramienta/ Equipo	Estado Bueno	Estado Malo	Observaciones
herramientas manuales	OK		

5. Reporte de condiciones de Sustancias Químicas:

Sustancia	Hoja seguridad C	Hoja seguridad NC	Rotulo C	Rotulo NC	Envase Presentación	Sustancia	Hoja de seguridad C	Hoja de seguridad NC	Envase Presentación	Rotulo C	Rotulo NC
TUFF STUFF	✓		✓		TARRO						

Observaciones de almacenamiento y compatibilidad de Sustancias:	En caso de aplicar, cuenta con Kit antiderrames		
	SI		Observaciones:
	NO	✓	

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Inspección EHS en Campo

Elabora: L.Rincón (SMO YU COL BE)
Revisa: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprueba: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Manejo del Residuos/ Descripción	Cantidad Generada	Almacenamiento de Trasporte	Entrega a Bodega SI	Entrega a Bodega NO	Observaciones

Descripción de Elementos de Protección Personal - Conductor	Actividad de Uso	Son Utilizados	Descripción de Elementos de Protección Personal - Acompañante	Actividad de Uso	Son Utilizados
CASCO	correctivo	SI	CASCO	MTTO correctivo	SI
BOTAS	Correctivo	SI	BOTAS - GUANTES	MTTO correctivo	SI
CAMISA y PANTALON	correctivo	SI	CAMISA PANTALON	MTTO correctivo	SI

6. Implementación de Plan de Manejo de Transito

Descripción	Si	No	Observaciones
PMT Impreso vigente	✓		Fecha de vigencia: 23 febrer 2024
Logos Instalados	✓		
Señales Móviles	✓		
Conos	✓		
Señal luminosa		✓	Lot DIA

Participantes de la inspección

Firma Conductor Vehículo: D Romero

Firma Acompañante: Vladimir Espinoza

Nombre Completo EHS: Jeimy Pacheco

Observaciones Generales: Cruces sin señal y falta de Agua no potable

Calificación de 1 a 10 del grado de cumplimiento encontrado: 9

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved