YUNEX TRAFFIC

Elaboró: L. Rincon
Revisó: D. Herrera
Aprobó: A. Avendaño

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ESCALERA

Código del Documento: FR-GE3.25

MARCA:		TIPO:		INSPECCIÓN MES DE:	Abril	FECHA DE INICIO	03	04	2024	FECHA DE CIERRE				SE	159
SEMANA 1		SEMANA 2		SEMANA 3		SEMANA 4		SEMANA 5	
MODELO:		MODELO:		MODELO:		MODELO:		MODELO:	
SERIE:		SERIE:		SERIE:		SERIE:		SERIE:	
PLACA DE LA GRÚA:		PLACA DE LA GRÚA:		PLACA DE LA GRÚA:		PLACA DE LA GRÚA:		PLACA DE LA GRÚA:	
INSPECCIONADO POR:	Duan Contreras			CARGO:	T	técnico S		PROYECTO:	UTM Bogotá

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DÍA																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
La escalera se encuentran sin corrosión, oxidación, partes sueltas o rajadas.			√	√				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√		√	√	
Todos los largueros, peldaños y plataforma de la escalera se encuentran en buen estado y completos			√	√				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√		√	√	
Todos los peldaños de la escalera cuentan con antideslizante			√	√				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√		√	√	
Los peldaños se encuentran en buen estado (Sin rotura, desgaste o fallas aparentes)			√	√				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√		√	√	
La escalera cuenta con zapatas antideslizantes en su base o soporte			√	√				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√		√	√	
Las piezas de soporte de la escalera (tornillos, pernos) se encuentran fijas			√	√				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√		√	√	
Se evidencia aseo en la escalera y libre de sustancias químicas u otros contaminantes			√	√				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√		√	√	
Las superficies donde se apoya los pies y las manos se encuentran secas			√	√				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√		√	√	
Las bisagras y parales se encuentran en buen estado (aplica para escaleras tipo tijera)			√	√				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√		√	√	
La capacidad máxima de carga esta indicada en la escalera			√	√				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√		√	√	
La escalera se encuentra debidamente asegurada (escaleras de mano, fijas y portátiles)			√	√				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√		√	√	
El dispositivo de bloqueo (Por ejemplo: frenos) de la escalera se encuentra en buen estado (escaleras móviles)			√	√				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√		√	√	
La escalera se encuentra estable			√	√				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√		√	√	
La escalera se encuentra libre de bordes afilados, rajados o sueltos			√	√				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√		√	√	
FIRMA			√	√				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√		√	√	

Criterio de Inspección: √ : Bueno y Completo X : Dañado o Incompleto N/A : No aplica

OBSERVACIONES:

Codigo del Base: FR-GE1.2
Copyright © Yunex Traffic 2023 All Rights Reserved

Clasificación:
Restringido

YUNEX TRAFFIC

Elaboró: L. Rincón
Revisó: D. Herrera
Aprobó: A. Avendaño

Código del Documento: FR-DEL38

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ESCALERA

MARCA: Fanes	TIPO: Tijera	INSPECCIÓN MES DE: Abril	FECHA DE INICIO	2	4	2024	FECHA DE CIERRE			SE	164
SEMANA 1		SEMANA 2	SEMANA 3		SEMANA 4		SEMANA 5				
MODELO:	3107cp	MODELO:	MODELO:		MODELO:		MODELO:				
SERIE:	98887	SERIE: 75269	SERIE:	75269	SERIE:		SERIE:				
PLACA DE LA GRÚA:	GLW769	PLACA DE LA GRÚA: WOL969	PLACA DE LA GRÚA:	WOL 969	PLACA DE LA GRÚA:		PLACA DE LA GRÚA:				
INSPECCIONADO POR:	Alvaro Anaya T		CARGO:	c Alturas			PROYECTO:			MAO BOGOTÁ	

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DÍA																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
La escalera se encuentran sin corrosión, oxidación, partes sueltas o rajadas.		√	√	√	√			√	√		√	√	√	√								√	√	√	√	√	√	√			
Todos los largueros, peldaños y plataforma de la escalera se encuentran en buen estado y completos		√	√	√	√			√	√		√	√	√	√								√	√	√	√	√	√	√			
Todos los peldaños de la escalera cuentan con antideslizante		√	√	√	√			√	√		√	√	√	√								√	√	√	√	√	√	√			
Los peldaños se encuentran en buen estado (Sin rotura, desgaste o fallas aparentes)		√	√	√	√			√	√		√	√	√	√								√	√	√	√	√	√	√			
La escalera cuenta con zapatas antideslizantes en su base o soporte		√	√	√	√			√	√		√	√	√	√								√	√	√	√	√	√	√			
Las piezas de soporte de la escalera (tornillos, pernos) se encuentran fijas		√	√	√	√			√	√		√	√	√	√								√	√	√	√	√	√	√			
Se evidencia aseo en la escalera y libre de sustancias químicas u otros contaminantes		√	√	√	√			√	√		√	√	√	√								√	√	√	√	√	√	√			
Las superficies donde se apoya los pies y las manos se encuentran secas		√	√	√	√			√	√		√	√	√	√								√	√	√	√	√	√	√			
Las bisagras y parales se encuentran en buen estado (aplica para escaleras tipo tijera)		√	√	√	√			√	√		√	√	√	√								√	√	√	√	√	√	√			
La capacidad máxima de carga esta indicada en la escalera		√	√	√	√			√	√		√	√	√	√								√	√	√	√	√	√	√			
La escalera se encuentra debidamente asegurada (escaleras de mano, fijas y portátiles)		√	√	√	√			√	√			√	√	√								√	√	√	√	√	√	√			
El dispositivo de bloqueo (Por ejemplo: frenos) de la escalera se encuentra en buen estado (escaleras móviles)		NA	NA	NA	NA			NA	NA			NA	NA	NA								NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
La escalera se encuentra estable		√	√	√	√			√	√			√	√	√								√	√	√	√	√	√	√			
La escalera se encuentra libre de bordes afilados, rajados o sueltos		√	√	√	√			√	√			√	√	√								√	√	√	√	√	√	√			
FIRMA																															

Criterio de Inspección: √ : Bueno y Completo X : Dañado o Incompleto N/A : No aplica

OBSERVACIONES:

Código del Base: FR-SE1.2
Copyright © Yunex Traffic 2023 All Rights Reserved

Clasificación: Restringido

YUNEX TRAFFIC

Elaboró: L. Rincón
Revisó: D. Herrera
Aprobó: A. Avendaño

Código del Documento: FR-RE

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ESCALERA

MARCA:	TIPO:	INSPECCIÓN MES DE:		FECHA DE INICIO				FECHA DE CIERRE				SE	
SEMANA 1		SEMANA 2		SEMANA 3		SEMANA 4		SEMANA 5	
MODELO:	101	MODELO:		MODELO:	01	MODELO:	101	MODELO:	
SERIE:	009885	SERIE:		SERIE:	0G5Ψ919	SERIE:	009885	SERIE:	
PLACA DE LA GRÚA:	WOH 029	PLACA DE LA GRÚA:		PLACA DE LA GRÚA:	GLW 775	PLACA DE LA GRÚA:	WOH 029	PLACA DE LA GRÚA:	
INSPECCIONADO POR:				CARGO:	TEC AUXILIA			PROYECTO:	

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DÍA																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
La escalera se encuentran sin corrosión, oxidación, partes sueltas o rajadas.																															
Todos los largueros, peldaños y plataforma de la escalera se encuentran en buen estado y completos																															
Todos los peldaños de la escalera cuentan con antideslizante																															
Los peldaños se encuentran en buen estado (Sin rotura, desgaste o fallas aparentes)																															
La escalera cuenta con zapatas antideslizantes en su base o soporte																															
Las piezas de soporte de la escalera (tornillos, pernos) se encuentran fijas																															
Se evidencia aseo en la escalera y libre de sustancias químicas u otros contaminantes																															
Las superficies donde se apoya los pies y las manos se encuentran secas																															
Las bisagras y parales se encuentran en buen estado (aplica para escaleras tipo tijera)																															
La capacidad máxima de carga esta indicada en la escalera																															
La escalera se encuentra debidamente asegurada (escaleras de mano, fijas y portátiles)																															
El dispositivo de bloqueo (Por ejemplo: frenos) de la escalera se encuentra en buen estado (escaleras móviles)																															
La escalera se encuentra estable																															
La escalera se encuentra libre de bordes afilados, rajados o sueltos																															
FIRMA																															

Criterio de Inspección: √ : Bueno y Completo X : Dañado o Incompleto N/A : No aplica

OBSERVACIONES:

Código del Base: FR-RE1.2
Copyright © Yunex Traffic 2023 All Rights Reserved

Clasificación: Restringido

YUNEX TRAFFIC

Elaboró: L. Rincón
Revisó: D. Herrera
Aprobó: A. Avendaño

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ESCALERA

Código del Documento: FR-BC2.24

MARCA: Fonas	TIPO: Tijera	INSPECCIÓN MES DE: Abril	FECHA DE INICIO	01	04	24	FECHA DE CIERRE	30	04	24	SE	156

SEMANA 1		SEMANA 2		SEMANA 3		SEMANA 4		SEMANA 5	
MODELO:	301OCA71	MODELO:	730110	MODELO:	730110	MODELO:		MODELO:	
SERIE:	72785	SERIE:	720777	SERIE:	95551	SERIE:		SERIE:	
PLACA DE LA GRÚA:	6LW775	PLACA DE LA GRÚA:	WOL 969	PLACA DE LA GRÚA:	WOM 310	PLACA DE LA GRÚA:		PLACA DE LA GRÚA:	
INSPECCIONADO POR:	Ardo Ramost			CARGO:	Tecnico			PROYECTO:	MIO Bogotá

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DÍA																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
La escalera se encuentran sin corrosión, oxidación, partes sueltas o rajadas.	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	
Todos los largueros, peldaños y plataforma de la escalera se encuentran en buen estado y completos	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	
Todos los peldaños de la escalera cuentan con antideslizante	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	
Los peldaños se encuentran en buen estado (Sin rotura, desgaste o fallas aparentes)	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	
La escalera cuenta con zapatas antideslizantes en su base o soporte	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	
Las piezas de soporte de la escalera (tornillos, pernos) se encuentran fijas	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	
Se evidencia aseo en la escalera y libre de sustancias químicas u otros contaminantes	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	
Las superficies donde se apoya los pies y las manos se encuentran secas	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	
Las bisagras y parales se encuentran en buen estado (aplica para escaleras tipo tijera)	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	
La capacidad máxima de carga esta indicada en la escalera	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	
La escalera se encuentra debidamente asegurada (escaleras de mano, fijas y portátiles)	NA	NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	N/A	NA	N/A	[illegible]	[illegible]	N/A	NA	N/A	N/A	NA			NA	NA	
El dispositivo de bloqueo (Por ejemplo: frenos) de la escalera se encuentra en buen estado (escaleras móviles)	NA	NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	N/A	NA	N/A	√	√	N/A	NA	N/A	N/A	NA			NA	NA	
La escalera se encuentra estable	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	
La escalera se encuentra libre de bordes afilados, rajados o sueltos	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	
FIRMA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	

Criterio de Inspección: √ : Bueno y Completo X : Dañado o Incompleto N/A : No aplica

OBSERVACIONES:

Copyright © Yunex Traffic 2023 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Elaboró: L. Rincon
Revisó: D. Herrera
Aprobó: A. Avendaño

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ESCALERA

Código del Documento: FR-BE2.26

MARCA: Franes	TIPO: tijera	INSPECCIÓN MES DE: Abril 2024	FECHA DE INICIO	07	03	24	FECHA DE CIERRE	30	03	24	SE	155

	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
MODELO:	301080	-020			
SERIE:	0067798	0067798			
PLACA DE LA GRÚA:	GLW 773	GLW 773	WON 138	WON 138	

INSPECCIONADO POR:	Cesar Valencia	CARGO:	Operador - Coordinador T. Alturas	PROYECTO:	Ut-mantenimiento

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
La escalera se encuentran sin corrosión, oxidación, partes sueltas o rajadas.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√				√	√	√	√	√	√	√	√	√	
Todos los largueros, peldaños y plataforma de la escalera se encuentran en buen estado y completos	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√				√	√	√	√	√	√	√	√	√	
Todos los peldaños de la escalera cuentan con antideslizante	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√				√	√	√	√	√	√	√	√	√	
Los peldaños se encuentran en buen estado (Sin rotura, desgaste o fallas aparentes)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√				√	√	√	√	√	√	√	√	√	
La escalera cuenta con zapatas antideslizantes en su base o soporte	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√				√	√	√	√	√	√	√	√	√	
Las piezas de soporte de la escalera (tornillos, pernos) se encuentran fijas	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√				√	√	√	√	√	√	√	√	√	
Se evidencia aseo en la escalera y libre de sustancias químicas u otros contaminantes	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√				√	√	√	√	√	√	√	√	√	
Las superficies donde se apoya los pies y las manos se encuentran secas	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√				√	√	√	√	√	√	√	√	√	
Las bisagras y parales se encuentran en buen estado (aplica para escaleras tipo tijera)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√				√	√	√	√	√	√	√	√	√	
La capacidad máxima de carga esta indicada en la escalera	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√				√	√	√	√	√	√	√	√	√	
La escalera se encuentra debidamente asegurada (escaleras de mano, fijas y portátiles)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√				√	√	√	√	√	√	√	√	√	
El dispositivo de bloqueo (Por ejemplo: frenos) de la escalera se encuentra en buen estado (escaleras móviles)	N/A	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			√	√	√	√				√	√	√	√	√	√	√	√	√	
La escalera se encuentra estable	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√				√	√	√	√	√	√	√	√	√	
La escalera se encuentra libre de bordes afilados, rajados o sueltos	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√				√	√	√	√	√	√	√	√	√	
FIRMA	[firma]	[firma]	[firma]	[firma]	[firma]	[firma]	[firma]	[firma]	[firma]	[firma]	[firma]	[firma]			[firma]	[firma]	[firma]	[firma]				[firma]	[firma]	[firma]	[firma]	[firma]	[firma]	[firma]	[firma]	[firma]	

Criterio de Inspección: √ : Bueno y Completo X : Dañado o Incompleto N/A : No aplica

OBSERVACIONES:

Escalera se asegura con cuerda

Copyright © Yunex Traffic 2023 All Rights Reserved

Clasificación: Restringido

YUNEX TRAFFIC

Elaboró: L. Rincon
Revisó: D. Herrera
Aprobó: A. Avendaño

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ESCALERA

Código del Documento: FR-SIE1.26

MARCA: Fanos	TIPO: tijera	INSPECCIÓN MES DE: Abril 2024		FECHA DE INICIO		01	03	24	FECHA DE CIERRE		05	03	24	SE	155																
SEMANA 1		SEMANA 2		SEMANA 3					SEMANA 4							SEMANA 5															
MODELO:	Ilegible	MODELO:	-020	MODELO:		0-20			MODELO:							MODELO:															
SERIE:	0X765554	SERIE:	0067798	SERIE:		0067798			SERIE:							SERIE:															
PLACA DE LA GRÚA:	GLW 773	PLACA DE LA GRÚA:	GLW 773	PLACA DE LA GRÚA:		GLW 773			PLACA DE LA GRÚA:		WOM 138					PLACA DE LA GRÚA:															
INSPECCIONADO POR:	Jesson Steven Reyes			CARGO:		Operador G.										PROYECTO:															

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DÍA																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
La escalera se encuentran sin corrosión, oxidación, partes sueltas o rajadas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Todos los largueros, peldaños y plataforma de la escalera se encuentran en buen estado y completos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Todos los peldaños de la escalera cuentan con antideslizante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Los peldaños se encuentran en buen estado (Sin rotura, desgaste o fallas aparentes)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
La escalera cuenta con zapatas antideslizantes en su base o soporte	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Las piezas de soporte de la escalera (tornillos, pernos) se encuentran fijas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Se evidencia aseo en la escalera y libre de sustancias químicas u otros contaminantes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Las superficies donde se apoya los pies y las manos se encuentran secas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Las bisagras y parales se encuentran en buen estado (aplica para escaleras tipo tijera)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
La capacidad máxima de carga esta indicada en la escalera	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
La escalera se encuentra debidamente asegurada (escaleras de mano, fijas y portátiles)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
El dispositivo de bloqueo (Por ejemplo: frenos) de la escalera se encuentra en buen estado (escaleras móviles)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
La escalera se encuentra estable	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
La escalera se encuentra libre de bordes afilados, rajados o sueltos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FIRMA																															

Criterio de Inspección: √ : Bueno y Completo X : Dañado o Incompleto N/A : No aplica

OBSERVACIONES:

Escalera se asegura con cuerda

Copyright © Yunex Traffic 2023 All Rights Reserved

Clasificación: Restringido

YUNEX TRAFFIC

Elaboró: L. Rincón
Revisó: D. Herrera
Aprobó: A. Avendaño

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ESCALERA

Código del Documento: FR-BE2_26

MARCA: FANES	TIPO: TIJERA	INSPECCIÓN MES DE: ABRIL 2024	FECHA DE INICIO	02	03	24	FECHA DE CIERRE	30	03	24	SE	155		
SEMANA 1		SEMANA 2	SEMANA 3				SEMANA 4				SEMANA 5			
MODELO:	Ilegible	MODELO:	7301106A-TA	MODELO:			MODELO:				MODELO:			
SERIE:	095554	SERIE:	0077986	SERIE:			SERIE:				SERIE:			
PLACA DE LA GRÚA:	GLW 773	PLACA DE LA GRÚA:		PLACA DE LA GRÚA:			PLACA DE LA GRÚA:				PLACA DE LA GRÚA:			
INSPECCIONADO POR:	Jeisson Steven Reyes Becerra.			CARGO:	AUXILIAL ELECTRICO						PROYECTO:			

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DÍA																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
La escalera se encuentran sin corrosión, oxidación, partes sueltas o rajadas.		✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																	
Todos los largueros, peldaños y plataforma de la escalera se encuentran en buen estado y completos		✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																	
Todos los peldaños de la escalera cuentan con antideslizante		✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																	
Los peldaños se encuentran en buen estado (Sin rotura, desgaste o fallas aparentes)		✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																	
La escalera cuenta con zapatas antideslizantes en su base o soporte		✓	✓	✓				✓	✓	✓	R	R	R	R																	
Las piezas de soporte de la escalera (tornillos, pernos) se encuentran fijas		R	R	R				R	R	R	R	R	R	R																	
Se evidencia aseo en la escalera y libre de sustancias químicas u otros contaminantes		✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																	
Las superficies donde se apoya los pies y las manos se encuentran secas		✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																	
Las bisagras y parales se encuentran en buen estado (aplica para escaleras tipo tijera)		R	R	R				R	R	R	R	R	R	R																	
La capacidad máxima de carga esta indicada en la escalera		✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																	
La escalera se encuentra debidamente asegurada (escaleras de mano, fijas y portátiles)		✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																	
El dispositivo de bloqueo (Por ejemplo: frenos) de la escalera se encuentra en buen estado (escaleras móviles)		NA	NA	NA				NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA																	
La escalera se encuentra estable		✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																	
La escalera se encuentra libre de bordes afilados, rajados o sueltos		✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																	
FIRMA																															

Criterio de Inspección: √ : Bueno y Completo X : Dañado o Incompleto N/A : No aplica

OBSERVACIONES:

Código del Base: FR-BE1.2
Copyright © Yunex Traffic 2023 All Rights Reserved

Clasificación: Restringido

YUNEX
TRAFFIC

Elaboró: L. Rincon
Revisó: D. Herrera
Aprobó: A. Avendaño

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ESCALERA

Código del Documento: FR-BE2.26

MARCA: Fanes	TIPO: tijera	INSPECCIÓN MES DE: Abril 2024	FECHA DE INICIO: 02 / 03 / 24	FECHA DE CIERRE: 30 / 03 / 24	SE: 155

SEMANA 1		SEMANA 2		SEMANA 3		SEMANA 4		SEMANA 5	
MODELO:	80180	MODELO:	7301070P-TIA	MODELO:		MODELO:		MODELO:	
SERIE:	0067798	SERIE:	069886	SERIE:		SERIE:		SERIE:	
PLACA DE LA GRÚA:	GLW 973	PLACA DE LA GRÚA:	773	PLACA DE LA GRÚA:		PLACA DE LA GRÚA:		PLACA DE LA GRÚA:	
INSPECCIONADO POR:				CARGO:				PROYECTO:	

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
La escalera se encuentran sin corrosión, oxidación, partes sueltas o rajadas.		√	√	√	√			√	√	√	NO	NO	NO	NO																	
Todos los largueros, peldaños y plataforma de la escalera se encuentran en buen estado y completos		√	√	√	√			√	√	√	√	√	√	√																	
Todos los peldaños de la escalera cuentan con antideslizante		√	√	√	√			√	√	√	√	√	√	√																	
Los peldaños se encuentran en buen estado (Sin rotura, desgaste o fallas aparentes)		√	√	√	√			√	√	√	√	√	√	√																	
La escalera cuenta con zapatas antideslizantes en su base o soporte		R	R	A				R	A	R	R	R	R	R																	
Las piezas de soporte de la escalera (tornillos, pernos) se encuentran fijas		√	√	√				√	√	√	√	√	√	√																	
Se evidencia aseo en la escalera y libre de sustancias químicas u otros contaminantes		√	√	√				√	√	√	√	√	√	√																	
Las superficies donde se apoya los pies y las manos se encuentran secas		R	R	R				R	R	R	√	√	√	√																	
Las bisagras y parales se encuentran en buen estado (aplica para escaleras tipo tijera)		√	√	√				√	√	√	√	√	√	√																	
La capacidad máxima de carga esta indicada en la escalera		√	√	√				√	√	√	√	√	√	√																	
La escalera se encuentra debidamente asegurada (escaleras de mano, fijas y portátiles)		√	√	√				√	√	√	√	√	√	√																	
El dispositivo de bloqueo (Por ejemplo: frenos) de la escalera se encuentra en buen estado (escaleras móviles)		NA	NA	NA				NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA																	
La escalera se encuentra estable		√	√	√				√	√	√	√	√	√	√																	
La escalera se encuentra libre de bordes afilados, rajados o sueltos		√	√	√				√	√	√	√	√	√	√																	
FIRMA		[firma]	[firma]	[firma]				[firma]	[firma]	[firma]	[firma]	[firma]	[firma]	[firma]																	

Criterio de inspección: √ : Bueno y Completo X : Dañado o Incompleto N/A : No aplica

OBSERVACIONES:

Copyright © Yunex Traffic 2023 All Rights Reserved