INGENIERIA	INSPECCIÓN DE ÁREAS	TPD-F-SST1356-08	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 0	
		FECHA: 08/03/23	

FECHA DE INSPECCIÓN: 17/04/24 LUGAR: Bodega ÁREA: Operativa

Convenciones: B:Bueno / M:Malo / NA: No Aplica

CONDICIONES GENERALES	ESTADO			OBSERVACIÓN
Orden y aseo	B	M	NA	
El área se encuentra aseado y en orden	B			
Los residuos se encuentran dispuestos según código de colores	B			
los baños se encuentran aseados y con recipiente para residuos	B			
Las escaleras se encuentran despejadas (libres de obstáculos)			NA	
Instalaciones Eléctricas				
los interruptores, tomacorrientes y cableado se encuentra en buen estado	B			
Los interruptores diferenciales del cuadro son de sensibilidad adecuada.	B			
Los tomacorrientes se encuentran señalizados	B			
Productos Químicos				
Los productos se encuentran almacenados según matriz de compatibilidad	B			
se cuenta con las hojas de seguridad de los productos químicos	B			
se cuenta con etiquetado en cada uno de los productos	B			
Área de Almacenamiento				
El acopio de materias primas es el adecuado (altura, seguro contra movimientos)	B			
Esta señalizada el área de almacén y bodega y sus secciones	B			
Hay extintor en el área	B			
Existen rutas de evacuación	B			

	Elaborado por	Responsable SST
Nombres y Apellidos	Yoanna Florez	YOANNA FLOREZ
Firma		

TPD INGENIERIA	INSPECCIÓN DE ÁREAS	OFICINA PRINCIPAL	TPD-F-P-SST05
			Version 0
			Fecha. 09/12/2021

FECHA DE INSPECCIÓN 12/04/24 LUGAR: Bodega principal ÁREA: GENERAL

Convenciones: B:Bueno / M:Malo / NA: No Aplica

CONDICIONES GENERALES	ESTADO			OBSERVACIÓN
Orden y aseo	B	M	NA	
El área se encuentra aseado y en orden	B			
Los residuos se encuentran dispuestos según código de colores	B			
los baños se encuentran aseados y con recipiente para residuos	B			
Las escaleras se encuentran despejadas (libres de obstáculos)			NA	
Instalaciones Eléctricas				
los interruptores, tomacorrientes y cableado se encuentra en buen estado	B			
Los interruptores diferenciales del cuadro son de sensibilidad adecuada.	B			
Los tomacorrientes se encuentran señalizados	B			
Productos Químicos				
Los productos se encuentran almacenados según matriz de compatibilidad	B			
se cuenta con las hojas de seguridad de los productos químicos	B			
se cuenta con etiquetado en cada uno de los productos	B			Se solicitó mas stikers
Área de Almacenamiento				
El acopio de materias primas es el adecuado (altura, seguro contra movimientos)	B			
Esta señalizada el área de almacén y bodega y sus secciones	B			
Hay extintor en el área	B			2 se estan recargando
Existen rutas de evacuación				

	Elaborado por	Responsable SST
Nombres y Apellidos	Joanna Ibet	Joanna Ibet
Firma		