

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-32	
			Version 0	
			Fecha: 08/03/2023	

PROYECTO: 20231356
 FECHA: SEMANA DEL 22.04.24 AL 27.04.24
 PULIDORA No 1
 MARCA DIWALT



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.	/		/		/		/		/		/			
Estado del interruptor o Switch de encendido y su seguro.	/		/		/		/		/		/			
Estado físico general del pulidora (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).	/		/		/		/		/		/			
Estado del mango auxiliar	/		/		/		/		/		/			
Guarda de seguridad correctamente instalada	/		/		/		/		/		/			
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)	/		/		/		/		/		/			
Ajusta adecuadamente del disco.	/		/		/		/		/		/			
Area de trabajo libre de materiales inflamables (papel, gasolina, plástico)	/		/		/		/		/		/			
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).	/		/		/		/		/		/			
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).	/		/		/		/		/		/			
Extensión eléctrica en buen estado	/		/		/		/		/		/			
Equipo de protección personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)	/		/		/		/		/		/			

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador STEVEN ZUGAR

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR

STEVEN STEVEN STEVEN STEVEN STEVEN STEVEN

VoBo HSE

[Handwritten signatures]

OBSERVACIONES:

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-32	
			Version 0	
			Fecha: 08/03/2023	

PROYECTO: 1077-356
 FECHA: SEMANA DEL 15.04.24 AL 15.04.24
 PULIDORA No 1
 MARCA Dupl



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.	/		/		/		/		/					
Estado del interruptor o Switch de encendió y su seguro.	/		/		/		/		/					
Estado físico general del Taladro (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).	/		/		/		/		/					
Estado del mango auxiliar (rosca robada o dañada).	/		/		/		/		/					
Estado de la guía de la guarda (abrazadera dañada, pulidora sin guarda).	/		/		/		/		/					
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)	/		/		/		/		/					
Ajusta adecuadamente del disco.	/		/		/		/		/					
Se utiliza accesorios apropiados para las rpm (8500 - 15000) (discos, gratas, piedras).	/		/		/		/		/					
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).	/		/		/		/		/					
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).	/		/		/		/		/					
Estado de la llave de fijación.	/		/		/		/		/					
Equipo de protección personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)	/		/		/		/		/					

Nota: Marque con una X si el ítem es B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador: STEVEN 26700

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR

STEVEN STEVEN STEVEN STEVEN STEVEN

VoBo HSE

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature]

OBSERVACIONES:

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	TPD-F-SST1356-12	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 1	
		FECHA: 02/02/2024	

FECHA: DEL 08 AL 14 DEL ABRIL
 PULIDORA No. 1
 MARCA DWALT



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.	/		/		/		/		/		/		/	
Estado del interruptor o Switch de encendido y su seguro.	/		/		/		/		/		/		/	
Estado físico general del Taladro (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).	/		/		/		/		/		/		/	
Estado del mango auxiliar (rosca robada o dañada).	/		/		/		/		/		/		/	
Estado de la guía de la guarda (abrazadera dañada, pulidora sin guarda).	/		/		/		/		/		/		/	
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)	/		/		/		/		/		/		/	
Ajusta adecuadamente del disco.	/		/		/		/		/		/		/	
Se utiliza accesorios apropiados para las rpm (8500 - 15000) (discos, gratas, piedras).	/		/		/		/		/		/		/	
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).	/		/		/		/		/		/		/	
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).	/		/		/		/		/		/		/	
Estado de la llave de fijación.	/		/		/		/		/		/		/	
Equipo de protección personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)	/		/		/		/		/		/		/	

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador SK 062 261111

FIRMA DEL OPERADOR

STEVEN STEVEN STEVEN STEVEN STEVEN STEVEN STEVEN

VoBo HSE

[Signature]

OBSERVACIONES:

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-32
			Version 0
			Fecha: 08/03/2023

PROYECTO: 20231356
 FECHA: SEMANA DEL 01-04-2024 AL 06-04-2024
 PULIDORA No 1
 MARCA DWALT



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.	/		/		/		/		/		/			
Estado del interruptor o Switch de encendió y su seguro.	/		/		/		/		/		/			
Estado físico general del Taladro (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).	/		/		/		/		/		/			
Estado del mango auxiliar (rosca robada o dañada).	/		/		/		/		/		/			
Estado de la guía de la guarda (abrazadera dañada, pulidora sin guarda).	/		/		/		/		/		/			
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)	/		/		/		/		/		/			
Ajusta adecuadamente del disco.	/		/		/		/		/		/			
Se utiliza accesorios apropiados para las rpm (8500 - 15000) (discos, gratas, piedras).	/		/		/		/		/		/			
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).	/		/		/		/		/		/			
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).	/		/		/		/		/		/			
Estado de la llave de fijación.	/		/		/		/		/		/			
Equipo de protección personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)	/		/		/		/		/		/			

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (mal) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador: Steven Duertas

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR

STEVEN STEVEN STEVEN STEVEN STEVEN STEVEN

VoBo HSE

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature]

OBSERVACIONES:

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-32 Version 0 Fecha: 08/03/2023	
---	---	-----------------------------------	---	---

PROYECTO: Postes 2023-1356
 FECHA: SEMANA DEL 08 AL 12 Abril
 PULIDORA No 1
 MARCA BOSCH



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.	/		/		/		/		/					
Estado del interruptor o Switch de encendió y su seguro.	/		/		/		/		/					
Estado físico general del pulidora (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).	/		/		/		/		/					
Estado del mango auxiliar	/		/		/		/		/					
Guarda de seguridad correctamente instalada	/		/		/		/		/					
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)	/		/		/		/		/					
Ajusta adecuadamente del disco.	/		/		/		/		/					
Area de trabajo libre de materiales inflamables (papel, gasolina, plástico)	/		/		/		/		/					
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).	/		/		/		/		/					
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).	/		/		/		/		/					
Extensión eléctrica en buen estado	/		/		/		/		/					
Equipo de proteccion personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)	/		/		/		/		/					

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador Bobby Hernandez c 110815766

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR

Ba Ba Ba Ba Ba

VoBo HSE

Ja Ja Ja Ja Ja

OBSERVACIONES:

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	TPD-F-SST1356-12	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 1	
		FECHA: 02/02/2024	

FECHA: DEL 01 AL 07 DEL ABRIL

PULIDORA No 1

MARCA BOSCH



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIÉR		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.	/		/		/		/		/		/		/	
Estado del interruptor o Switch de encendido y su seguro.	/		/		/		/		/		/		/	
Estado físico general del Taladro (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).	/		/		/		/		/		/		/	
Estado del mango auxiliar (rosca robada o dañada).	/		/		/		/		/		/		/	
Estado de la guía de la guarda (abrazadera dañada, pulidora sin guarda).	/		/		/		/		/		/		/	
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)	/		/		/		/		/		/		/	
Ajusta adecuadamente del disco.	/		/		/		/		/		/		/	
Se utiliza accesorios apropiados para las rpm (8500 - 15000) (discos, gratas, piedras).	/		/		/		/		/		/		/	
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).	/		/		/		/		/		/		/	
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).	/		/		/		/		/		/		/	
Estado de la llave de fijación.	/		/		/		/		/		/		/	
Equipo de protección personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)	/		/		/		/		/		/		/	

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador Boby Plencia cc 1110515766

FIRMA DEL OPERADOR

B B B B B B B

VoBo HSE

[Signature]

OBSERVACIONES:

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	TPD-F-SST1356-12	 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 1	
		FECHA: 02/02/2024	

FECHA: DEL 2 AL 28 DEL Abril

PULIDORA No 1

MARCA BOSCH



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.	/		/		/		/		/		/		/	
Estado del interruptor o Switch de encendí y su seguro.	/		/		/		/		/		/		/	
Estado físico general del Taladro (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).	/		/		/		/		/		/		/	
Estado del mango auxiliar (rosca robada o dañada).	/		/		/		/		/		/		/	
Estado de la guía de la guarda (abrazadera dañada, pulidora sin guarda).	/		/		/		/		/		/		/	
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)	/		/		/		/		/		/		/	
Ajusta adecuadamente del disco.	/		/		/		/		/		/		/	
Se utiliza accesorios apropiados para las rpm (8500 - 15000) (discos, gratas, piedras).	/		/		/		/		/		/		/	
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).	/		/		/		/		/		/		/	
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).	/		/		/		/		/		/		/	
Estado de la llave de fijación.	/		/		/		/		/		/		/	
Equipo de protección personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)	/		/		/		/		/		/		/	

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador Brady Handoz c.c 1110815766

FIRMA DEL OPERADOR

Bu Bu Bu Bu Bu Bu Bu

VoBo HSE

[Signature]

OBSERVACIONES:

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-32 Version 0 Fecha: 08/03/2023	
---	---	-----------------------------------	---	---

PROYECTO: postes 2023-1356
 FECHA: SEMANA DEL 15 AL 20 Abril
 PULIDORA No 1
 MARCA BOSCH



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.	/		/		/		/		/		/			
Estado del interruptor o Switch de encendió y su seguro.	/		/		/		/		/		/			
Estado físico general del pulidora (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).	/		/		/		/		/		/			
Estado del mango auxiliar	/		/		/		/		/		/			
Guarda de seguridad correctamente instalada	/		/		/		/		/		/			
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)	/		/		/		/		/		/			
Ajusta adecuadamente del disco.	/		/		/		/		/		/			
Area de trabajo libre de materiales inflamables (papel, gasolina, plástico)	/		/		/		/		/		/			
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).	/		/		/		/		/		/			
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).	/		/		/		/		/		/			
Extensión eléctrica en buen estado	/		/		/		/		/		/			
Equipo de protección personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)	/		/		/		/		/		/			

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador Brady Hender cc-1110515766

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR

Buen Buen Buen Buen Buen Buen

VoBo HSE

Que Que Que Que Que Que

OBSERVACIONES:

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-32	
			Version 0	
			Fecha: 08/03/2023	

PROYECTO: PO 10
 FECHA: SEMANA DEL 07 AL 12 = 08-2024
 PULIDORA No 2
 MARCA makita



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.	X		X		X		X		X		X			
Estado del interruptor o Switch de encendido y su seguro.	X		X		X		X		X		X			
Estado físico general del pulidora (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).	X		X		X		X		X		X			
Estado del mango auxiliar	X		X		X		X		X		X			
Guarda de seguridad correctamente instalada	X		X		X		X		X		X			
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)	X		X		X		X		X		X			
Ajusta adecuadamente del disco.	X		X		X		X		X		X			
Area de trabajo libre de materiales inflamables (papel, gasolina, plástico)	X		X		X		X		X		X			
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).	X		X		X		X		X		X			
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).	X		X		X		X		X		X			
Extensión eléctrica en buen estado	X		X		X		X		X		X			
Equipo de protección personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)	X		X		X		X		X		X			

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador Ornel Lopez

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR

Ornel Lopez Ornel Lopez Ornel Lopez Ornel Lopez Ornel Lopez

VoBo HSE

Ornel Lopez Ornel Lopez Ornel Lopez Ornel Lopez Ornel Lopez

OBSERVACIONES:

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	TPD-F-SST1356-12	 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 0	
		FECHA: 08/03/23	

FECHA: DEL 1 AL 6 DEL 04/2024
 PULIDORA No 1
 MARCA BOSCH



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.	/		/		/		/		/		/			
Estado del interruptor o Switch de encendido y su seguro.	/		/		/		/		/		/			
Estado físico general del Taladro (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).	/		/		/		/		/		/			
Estado del mango auxiliar (rosca robada o dañada).	/		/		/		/		/		/			
Estado de la guía de la guarda (abrazadera dañada, pulidora sin guarda).	/		/		/		/		/		/			
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)	/		/		/		/		/		/			
Ajusta adecuadamente del disco.	/		/		/		/		/		/			
Se utiliza accesorios apropiados para las rpm (8500 - 15000) (discos, gratas, piedras).	/		/		/		/		/		/			
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).	/		/		/		/		/		/			
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).	/		/		/		/		/		/			
Estado de la llave de fijación.	/		/		/		/		/		/			
Equipo de protección personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)	/		/		/		/		/		/			

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador Miguel Modesto

FIRMA DEL OPERADOR

VuBo HSE

OBSERVACIONES:

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

TPD-F-SST1356-12

VERSION 1

FECHA: 02/02/2024

CONTRATO DE OBRA 2023-1356

FECHA: DEL 08 AL 13 DEL ABRIL 2021

PULIDORA No

MARCA



DESCRIPCIÓN	LIN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, tomas) del equipo.	/		/				/							
Estado del interruptor o Switch de encendido y su seguro.	/		/											
Estado físico general del Telégrafo (Carroza libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Asco).	/		/				/							
Estado del mango auxiliar (roca robada o dañada).	/		/				/							
Estado de la guía de la guardia (atrazadura dañada, pulidora sin guanta).	/		/				/							
Guanta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)	/		/				/							
Ajuste adecuadamente del disco.	/		/				/							
Se utiliza accesorios apropiados para las rpm (8500 - 15000) (discos, guntas, piedras).	/		/				/							
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).	/		/				/							
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corta, desbaste, pulir, lijar).	/		/				/							
Estado de la llave de fijación.	/		/				/							
Equipo de protección personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, audífono y guantes)	/		/				/							

Nota: Marque con una X si el ítem es B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo


YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador:

FIRMA DEL OPERADOR

OBSERVACIONES:

VoBo HSE




TPD-F-SST1356-12

INGENIERIA

VERSIÓN 0

FECHA: 08/03/23

PULIDORA No 3

MARCA malika



DESCRIPCION	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.														
Estado del interruptor o Switch de encendido y su seguro.														
Estado físico general del Telado (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupluras, Rejillas libres para ventilación y Aseo).														
Estado del mango auxiliar (rosca robada o dañada).														
Estado de la guía de la guarda (abrazadera dañada, pulidora sin guarda).														
Cuernta con acoples adecuados para los accesorios (bndas de fijación del disco)														
Ajusta adecuadamente del disco														
Se utiliza accesorios apropiados para las rpm (9500 - 15000) (discos, gratas, piedras)														
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruplura).														
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijat).														
Estado de la base de fijación.														
Equipo de protección personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)														

Nota: Marque con una X si el ítem es B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador: Graciela Lora

FIRMA DEL OPERADOR: _____

OBSERVACIONES:

VOBO HSE: Graciela Lora

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	TPD-F-SST1356-12	 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 1	
		FECHA: 02/02/2024	

FECHA: DEL 22 AL 23 DEL ABRIL 2024

PULIDORA No 1

MARCA Bosch



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.	/		/		/		/		/		/			
Estado del interruptor o Switch de encendido y su seguro.	/		/		/		/		/		/			
Estado físico general del Taladro (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).	/		/		/		/		/		/			
Estado del mango auxiliar (rosca robada o dañada).	/		/		/		/		/		/			
Estado de la guía de la guarda (abrazadera dañada, pulidora sin guarda).	/		/		/		/		/		/			
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)	/		/		/		/		/		/			
Ajusta adecuadamente del disco.	/		/		/		/		/		/			
Se utiliza accesorios apropiados para las rpm (8500 - 15000) (discos, gratas, piedras).	/		/		/		/		/		/			
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).	/		/		/		/		/		/			
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).	/		/		/		/		/		/			
Estado de la llave de fijación.	/		/		/		/		/		/			
Equipo de protección personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)	/		/		/		/		/		/			

Nota: Marque con una X si el ítem es B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador Miguel Modesto

FIRMA DEL OPERADOR

[Handwritten signature]

VoBo HSE

[Handwritten signature]

OBSERVACIONES:

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	TPD-F-SST1356-12	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 1	
		FECHA: 02/02/2024	

FECHA: DEL 22 AL 24 DEL 2024
 PULIDORA No 2
 MARCA Bosch



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.	X		X		X		X		X		X			
Estado del interruptor o Switch de encendido y su seguro.	X		X		X		X		X		X			
Estado físico general del Teladro (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).	X		X		X		X		X		X			
Estado del mango auxiliar (rosca robada o dañada).	X		X		X		X		X		X			
Estado de la guía de la guarda (abrazadera dañada, pulidora sin guarda).	X		X		X		X		X		X			
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)	X		X		X		X		X		X			
Ajusta adecuadamente del disco.	X		X		X		X		X		X			
Se utiliza accesorios apropiados para las rpm (8500 - 15000) (discos, grañas, piedras).	X		X		X		X		X		X			
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).	X		X		X		X		X		X			
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijear).	X		X		X		X		X		X			
Estado de la llave de fijación.	X		X		X		X		X		X			
Equipo de protección personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)	X		X		X		X		X		X			

Nota: Marque con una X si el ítem es B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador

Camel Torres

FIRMA DEL OPERADOR

Camel Torres

VoBo HSE

[Signature]

OBSERVACIONES:

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	TPD-F-SST1356-12	 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 1	
		FECHA: 02/02/2024	

FECHA: DEL 15 AL 20 DEL 04/2024

PULIDORA No _____

MARCA Makita



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado del interruptor o Switch de encendió y su seguro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado físico general del Taladro (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado del mango auxiliar (rosca robada o dañada).	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de la guía de la guarda (abrazadera dañada, pulidora sin guarda).	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Ajusta adecuadamente del disco.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Se utiliza accesorios apropiados para las rpm (8500 - 15000) (discos, gratas, piedras).	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de la llave de fijación.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Equipo de protección personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador Lewis Peña Vasquez

FIRMA DEL OPERADOR _____

VoBo HSE _____

OBSERVACIONES:
