
	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO INSPECCIÓN CAMILLA - PROYECTO INTERVENTORÍA MOVILIDAD - CTTO 1769 2023	Código: GDTH-FR-001	
	Sistema de Gestión de la Calidad	Versión: 1	
		Fecha de aprobación:	

INSPECCIÓN CAMILLA DE PRIMEROS AUXILIOS	
RESPONSABLE DE INSPECCION	Andrea Vargas
CARGO:	Profesional SST
FECHA DE LA INSPECCIÓN	21-03-2024
FRECUENCIA DE INSPECCION	Mensual

CAMILLA DE EMERGENCIA



DESCRIPCION	ESTADO			
	BUENO	REGULAR	MALO	NO APLICA
Se encuentra la camilla debidamente ubicada y señalizada	X			
En que estado se encuentra la camilla al momento de la inspección	X			
Cuenta la camilla con sus respectivas correas de ajuste para traslado de paciente	X			
Cuenta la camilla con su respectivo inmovilizador cervical	X			
En que estado se encuentra el inmovilizador cervical	X			
En que condiciones de limpieza e higiene se encuentra la camilla al momento de la inspección	X			
El soporte de descanso es el adecuado?	X			

OBSERVACIONES

Sin novedades

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCION	