YUNEX TRAFFIC

Elaboró: L.Rincón
Revisó: D. Herrera
Aprobó: A. Avendaño

Código del Documento: FR-BE2.26

Formato de inspección - Escaleras

Tipo de Escalera: ☐ De mano ☒ Tipo Tijera ☐ Tipo Avión ☐ Extensión ☐ Fija ☐ Portátil

Capacidad de Carga 136 (Kg) ____ (m)

Material de la escalera ☒ Aluminio ☐ Fibra de vidrio ☐ Acero Inoxidable ☒ Dieléctrica

Código de la Escalera _____ Longitud de la escalera _____

Ubicación de la Escalera

Mes de Inspección: MARZO

Todas las condiciones que No Cumplan con los criterios de aceptación deben ser resueltas antes del uso de la escalera

CONDICIONES OBSERVADAS	DÍA 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	OBSERVACIONES
La escalera se encuentran sin corrosión, oxidación, partes sueltas o rajadas.	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓					DEL 04 AL 09 - MARZO
Todos los largueros, peldaños y plataforma de la escalera se encuentran en buen estado y completos	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓					en la grua WDL 969
Todos los peldaños de la escalera cuentan con antideslizante	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓					DEL 11 AL 15 MARZO
Los peldaños se encuentran en buen estado (Sin rotura, desgaste o fallas aparentes)	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓					Grua WDM 310
La escalera cuenta con zapatas antideslizantes en su base o soporte	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓					
Las piezas de soporte de la escalera (tornillos, pernos) se encuentran fijas	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓					
Se evidencia aseo en la escalera y libre de sustancias químicas u otros contaminantes	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓					
Las superficies donde se apoya los pies y las manos se encuentran secas	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓					
Las bisagras y parales se encuentran en buen estado (aplica para escaleras tipo tijera)	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓					
La capacidad máxima de carga esta indicada en la escalera	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓					
La escalera se encuentra debidamente asegurada (escaleras de mano, fijas y portátiles)	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓					
El dispositivo de bloqueo (Por ejemplo: frenos) de la escalera se encuentra en buen estado (escaleras móviles)	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓					
La escalera se encuentra estable	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓					
La escalera se encuentra libre de bordes afilados, rajados o sueltos	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓					

Firma del Inspector:

OBSERVACIONES:

Residente / Site Manager ☐ Jefe de área ☐ Mantenimiento ☐ Contratista ☐

Firma: MCL Nombre: MILLER Cargo: Celis Fecha: MARZO

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

Tipo de Escalera: ☐ De mano ☐ Tipo Avión ☐ Fija
☒ Tipo Tijera ☐ Extensión ☐ Portátil

Capacidad de Carga ___ (Kg) ___ (m)

Material de la escalera ☒ Aluminio ☐ Acero inoxidable
☐ Fibra de vidrio ☒ Dieléctrica

Código de la Escalera _____ Longitud de la escalera _____

Ubicación de la Escalera

Mes de Inspección: MARZO

Todas las condiciones que No Cumplan con los criterios de aceptación deben ser resueltas antes del uso de la escalera

CONDICIONES OBSERVADAS	DÍA 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	OBSERVACIONES
La escalera se encuentran sin corrosión, oxidación, partes sueltas o rajadas.	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓					
Todos los largueros, peldaños y plataforma de la escalera se encuentran en buen estado y completos	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	✓	✓	✓	✓				✓	✓					
Todos los peldaños de la escalera cuentan con antideslizante	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓					
Los peldaños se encuentran en buen estado (Sin rotura, desgaste o fallas aparentes)	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓					
La escalera cuenta con zapatas antideslizantes en su base o soporte	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓					
Las piezas de soporte de la escalera (tornillos, pernos) se encuentran fijas	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓					
Se evidencia aseo en la escalera y libre de sustancias químicas u otros contaminantes	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓					
Las superficies donde se apoya los pies y las manos se encuentran secas	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓					
Las bisagras y parales se encuentran en buen estado (aplica para escaleras tipo tijera)	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓					
La capacidad máxima de carga esta indicada en la escalera	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓					
La escalera se encuentra debidamente asegurada (escaleras de mano, fijas y portátiles)	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓					
El dispositivo de bloqueo (Por ejemplo: frenos) de la escalera se encuentra en buen estado (escaleras móviles)	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓					
La escalera se encuentra estable	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓					
La escalera se encuentra libre de bordes afilados, rajados o sueltos	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓					

Firma del Inspector:

OBSERVACIONES:

Residente / Site Manager ☐	Jefe de área ☐	Mantenimiento ☐	Contratista ☐
Firma: MCL	Nombre: MILENA C	Cargo: SST	Fecha: MARZO

Copyright © Yunex Traffic 2022.All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Elaboró: L. Rincón
Revisó: D. Herrera
Aprobó: C. Avendaño

INSPECCIÓN PREOPERA[illegible] DE ESCALERA

Código del Documento: FR-BE1.26

MARCA: Fuwes	TIPO: Tijera	INSPECCIÓN MES DE: Marzo	FECHA DE INICIO	01	03	2024	FECHA DE CIERRE	31	03	24	SE	155

SEMANA 1		SEMANA 2		SEMANA 3		SEMANA 4		SEMANA 5	
MODELO:	2010CATIA	MODELO:	009955KG	MODELO:	Ilegible	MODELO:	Sin turno	MODELO:	730CRP-TIA
SERIE:	0077777	SERIE:	Ilegible	SERIE:	0077786	SERIE:	Sin turno	SERIE:	0099885
PLACA DE LA GRÚA:	VOL969	PLACA DE LA GRÚA:	6LW769	PLACA DE LA GRÚA:	WOM138	PLACA DE LA GRÚA:	laboratorio	PLACA DE LA GRÚA:	WOM-029
INSPECCIONADO POR:	Jeisson Steven Pinzas			CARGO:	Auxiliar electrico			PROYECTO:	M.to Bogotá D.C

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DÍA																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
La escalera se encuentran sin corrosión, oxidación, partes sueltas o rajadas.	✓	✓		SI	SI	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓										SI			SI	SI
Todos los largueros, peldaños y plataforma de la escalera se encuentran en buen estado y completos	✓	✓		R	R	R	R	R			R	R	R	R	R	R	R										R			R	R
Todos los peldaños de la escalera cuentan con antideslizante	✓	✓		NO	NO	NO	X	X			NO	X	X	NO	✓	✓	✓										SI			SI	SI
Los peldaños se encuentran en buen estado (Sin rotura, desgaste o fallas aparentes)	✓	✓		NO	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓										SI			SI	SI
La escalera cuenta con zapatas antideslizantes en su base o soporte	✓	✓		NO	NO	NO	NO	NO			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓										SI			SI	SI
Las piezas de soporte de la escalera (tornillos, pernos) se encuentran fijas	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓			✓	✓
Se evidencia aseo en la escalera y libre de sustancias químicas u otros contaminantes	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓			✓	✓
Las superficies donde se apoya los pies y las manos se encuentran secas	✓	✓		NO	NO	✓	✓	✓			SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI										SI			SI	SI
Las bisagras y parales se encuentran en buen estado (aplica para escaleras tipo tijera)	✓	✓		R	R	R	R	R			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓			✓	✓
La capacidad máxima de carga esta indicada en la escalera	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓			✓	✓
La escalera se encuentra debidamente asegurada (escaleras de mano, fijas y portátiles)	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓			✓	✓
El dispositivo de bloqueo (Por ejemplo: frenos) de la escalera se encuentra en buen estado (escaleras móviles)	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA										NA			NA	NA
La escalera se encuentra estable	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓			✓	✓
La escalera se encuentra libre de bordes afilados, rajados o sueltos	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓			✓	✓
FIRMA																															

Criterio de Inspección: √: Bueno y Completo | X: Dañado o Incompleto | NA: No aplica

OBSERVACIONES:

01/03/24
0077777 10ATICA-TIA
Modelo 969

01/03/24
0099180 modelo
6LW771 Ilegible

Copyright © Yunex Traffic 2023 All Rights Reserved

Clasificación: Restringido

YUNEX TRAFFIC

Elaboró: L. Rincon
Revisó: D. Herrera
Aprobó: w. Heredano

INSPECCIÓN PREOPE IAL DE ESCALERA

Código del Documento: FR-DE2.26

MARCA: Fames	TIPO: tijera	INSPECCIÓN MES DE: MARZO	FECHA DE INICIO	01	03	2024	FECHA DE CIERRE	31	03	24	SE	155
SEMANA 1		SEMANA 2	SEMANA 3			SEMANA 4			SEMANA 5			
MODELO:	Elegible	MODELO: Elegible	MODELO:	Elegible		MODELO:	Sin turno		MODELO:	Fames 7801008TIA		
SERIE:	00752669	SERIE: 00752967	SERIE:	00547814		SERIE:	sin turno		SERIE:	0095553		
PLACA DE LA GRÚA:	WOL969	PLACA DE LA GRÚA: GLW765	PLACA DE LA GRÚA:	WOL901 138		PLACA DE LA GRÚA:	Laboratorio		PLACA DE LA GRÚA:	WOL029		
INSPECCIONADO POR:	Jeisson Steven Reyes		CARGO:	Auxiliar Electrico					PROYECTO:	Mto Bogotá D.C		

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DÍA																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
La escalera se encuentran sin corrosión, oxidación, partes sueltas o rajadas.	✓	✓		NO	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓										SI			SI	SI
Todos los largueros, peldaños y plataforma de la escalera se encuentran en buen estado y completos	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓										R			R	R
Todos los peldaños de la escalera cuentan con antideslizante	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓										SI			SI	SI
Los peldaños se encuentran en buen estado (Sin rotura, desgaste o fallas aparentes)	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓										SI			SI	SI
La escalera cuenta con zapatas antideslizantes en su base o soporte	✓	✓		NO	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓										SI			SI	SI
Las piezas de soporte de la escalera (tornillos, pernos) se encuentran fijas	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓			✓	✓
Se evidencia aseo en la escalera y libre de sustancias químicas u otros contaminantes	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓			✓	✓
Las superficies donde se apoya los pies y las manos se encuentran secas	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓										SI			SI	SI
Las bisagras y parales se encuentran en buen estado (aplica para escaleras tipo tijera)	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓			✓	✓
La capacidad máxima de carga esta indicada en la escalera	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓			✓	✓
La escalera se encuentra debidamente asegurada (escaleras de mano, fijas y portátiles)	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓			✓	✓
El dispositivo de bloqueo (Por ejemplo: frenos) de la escalera se encuentra en buen estado (escaleras móviles)	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A										N/A			N/A	N/A
La escalera se encuentra estable	✓	✓		R	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓			✓	✓
La escalera se encuentra libre de bordes afilados, rajados o sueltos	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓			✓	✓
FIRMA																															

Criterio de inspección: √ : Bueno y Completo X : Dañado o Incompleto N/A : No aplica

OBSERVACIONES:

01/03/24
0076769 modelo
WOL969 Elegible

02/03/24
0099188 modelo
GLW775 Elegible

30/03/24
Serie: 00988886
7801075R-TIA

04/03/24
Escalera con
Angulo partido y Antideslizante
suelto

05/03/24
Se hace cambio
a escalera provisional

Código del Base: FR-DE1.2
Copyright © Yunex Traffic 2023 All Rights Reserved

Clasificación:
Restringido

YUNEX TRAFFIC

Elaboró: L. Rincón
Revisó: D. Herrera
Aprobó: A. Avendaño

Código del Documento: FR-SIG3.36

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ESCALERA

| | | |

YUNEX TRAFFIC

Elaboró: L. Rincón
Revisó: D. Herrera
Aprobó: A. Arevalo

INSPECCIÓN PREOPER/ _ DE ESCALERA

Código del Documento: FR-DE1.2

MARCA: FANG	TIPO: TIJERA	INSPECCIÓN MES DE: MARZO	FECHA DE INICIO	01	03	24	FECHA DE CIERRE	27	3	24	SE	153
SEMANA 1		SEMANA 2	SEMANA 3			SEMANA 4		SEMANA 5				
MODELO:	TIJERA	MODELO: TIJERA	MODELO: TIJERA			MODELO: TIJERA		MODELO: TIJERA				
SERIE:	0072225	SERIE: 0095549	SERIE: 0095550			SERIE: 0075269		SERIE: 0095550				
PLACA DE LA GRÚA:	GPM 347	PLACA DE LA GRÚA: GCW 771	PLACA DE LA GRÚA: GPM 347			PLACA DE LA GRÚA: WOL 969		PLACA DE LA GRÚA: GPM 347				
INSPECCIONADO POR:	MANTENIMIENTO		CARGO: Operador de Grua					PROYECTO: MTO Bogota				

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DÍA																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
La escalera se encuentran sin corrosión, oxidación, partes sueltas o rajadas.	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
Todos los largueros, peldaños y plataforma de la escalera se encuentran en buen estado y completos	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
Todos los peldaños de la escalera cuentan con antideslizante	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
Los peldaños se encuentran en buen estado (Sin rotura, desgaste o fallas aparentes)	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
La escalera cuenta con zapatas antideslizantes en su base o soporte	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
Las piezas de soporte de la escalera (tornillos, pernos) se encuentran fijas	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
Se evidencia aseo en la escalera y libre de sustancias químicas u otros contaminantes	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
Las superficies donde se apoya los pies y las manos se encuentran secas	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
Las bisagras y parales se encuentran en buen estado (aplica para escaleras tipo tijera)	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
La capacidad máxima de carga esta indicada en la escalera	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
La escalera se encuentra debidamente asegurada (escaleras de mano, fijas y portátiles)	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
El dispositivo de bloqueo (Por ejemplo: frenos) de la escalera se encuentra en buen estado (escaleras móviles)	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
La escalera se encuentra estable	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
La escalera se encuentra libre de bordes afilados, rajados o sueltos	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
FIRMA	Wilmer Gomez																														

Criterio de inspección: √ : Bueno y Completo X : Dañado o Incompleto N/A : No aplica

OBSERVACIONES: Escalera con desgaste por uso

Copyright © Yunex Traffic 2023 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Elaboró: L. Rincón
Revisó: C. Herrera
Aprobó: A. Avendaño

Código del Documento: FR-SE2.26

INSPECCIÓN OPERACIONAL DE ESCALERA

MARCA:	TIPO:	INSPECCIÓN MES DE: Marzo	FECHA DE INICIO	04	3	24	FECHA DE CIERRE	27	3	24	SE	153
SEMANA 1		SEMANA 2	SEMANA 3			SEMANA 4		SEMANA 5				
MODELO:		MODELO: Tijera	MODELO: Tijera			MODELO: Tijera		MODELO: Tijera				
SERIE:		SERIE: 0098885	SERIE: 0058664.			SERIE: 087277.		SERIE: 0058664				
PLACA DE LA GRÚA:		PLACA DE LA GRÚA: EUW 771	PLACA DE LA GRÚA: GPM 347.			PLACA DE LA GRÚA: WOL969		PLACA DE LA GRÚA: GPM 347.				
INSPECCIONADO POR: William Morales			CARGO: Operador de Grua					PROYECTO: MTO 0090fa.				

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DÍA																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
La escalera se encuentran sin corrosión, oxidación, partes sueltas o rajadas.	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
Todos los largueros, peldaños y plataforma de la escalera se encuentran en buen estado y completos	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
Todos los peldaños de la escalera cuentan con antideslizante	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
Los peldaños se encuentran en buen estado (Sin rotura, desgaste o fallas aparentes)	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
La escalera cuenta con zapatas antideslizantes en su base o soporte	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
Las piezas de soporte de la escalera (tornillos, pernos) se encuentran fijas	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
Se evidencia aseo en la escalera y libre de sustancias químicas u otros contaminantes	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
Las superficies donde se apoya los pies y las manos se encuentran secas	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
Las bisagras y parales se encuentran en buen estado (aplica para escaleras tipo tijera)	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
La capacidad máxima de carga esta indicada en la escalera	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
La escalera se encuentra debidamente asegurada (escaleras de mano, fijas y portátiles)	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
El dispositivo de bloqueo (Por ejemplo: frenos) de la escalera se encuentra en buen estado (escaleras móviles)	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
La escalera se encuentra estable	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
La escalera se encuentra libre de bordes afilados, rajados o sueltos	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
FIRMA																															

Criterio de Inspección: √ : Bueno y Completo X : Dañado o Incompleto N/A : No aplica

OBSERVACIONES: Escalera con desgaste por uso

Copyright © Yunex Traffic 2023 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Elaboró: L. Rincon
Revisó: O. Herrera
Aprobó: A. Avendaño

INSPECCIÓN PREOPE[illegible]AL DE ESCALERA

Código del Documento: FR-BECL28

SE - 158

MARCA: FANESS	TIPO: TIJERA	INSPECCIÓN MES DE: Marzo 2024	FECHA DE INICIO	01	03	2024	FECHA DE CIERRE	22	03	24	SE	158
SEMANA 1		SEMANA 2	SEMANA 3				SEMANA 4				SEMANA 5	
MODELO:	730110 CA	MODELO: 30110 CA	MODELO:	730107 CP			MODELO:	730107 CP			MODELO:	
SERIE:	0072777	SERIE: 0072785	SERIE:	0098885			SERIE:	0098750			SERIE:	
PLACA DE LA GRÚA:	WOL 969	PLACA DE LA GRÚA: 62W 775	PLACA DE LA GRÚA:	WOM 029			PLACA DE LA GRÚA:	GPM-353			PLACA DE LA GRÚA:	
INSPECCIONADO POR:	Guillermo Mateus P.		CARGO:	Conductor							PROYECTO:	SDM - BOGOTA.

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DÍA																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
La escalera se encuentran sin corrosión, oxidación, partes sueltas o rajadas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓									
Todos los largueros, peldaños y plataforma de la escalera se encuentran en buen estado y completos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓									
Todos los peldaños de la escalera cuentan con antideslizante	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			NO	NO	NO	NO	NO	NO		NO	NO	NO	NO	NO									
Los peldaños se encuentran en buen estado (Sin rotura, desgaste o fallas aparentes)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓									
La escalera cuenta con zapatas antideslizantes en su base o soporte	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓									
Las piezas de soporte de la escalera (tornillos, pernos) se encuentran fijas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓									
Se evidencia aseo en la escalera y libre de sustancias químicas u otros contaminantes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓									
Las superficies donde se apoya los pies y las manos se encuentran secas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓									
Las bisagras y parales se encuentran en buen estado (aplica para escaleras tipo tijera)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓									
La capacidad máxima de carga esta indicada en la escalera	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓									
La escalera se encuentra debidamente asegurada (escaleras de mano, fijas y portátiles)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓									
El dispositivo de bloqueo (Por ejemplo: frenos) de la escalera se encuentra en buen estado (escaleras móviles)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A									
La escalera se encuentra estable	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓									
La escalera se encuentra libre de bordes afilados, rajados o sueltos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓									
FIRMA	[signature]																														

Criterio de inspección: ✓ : Bueno y Completo X : Dañado o Incompleto N/A : No aplica

OBSERVACIONES:

Código del Base: FR-DE1.2
Copyright © Yunex Traffic 2023 All Rights Reserved

Clasificación: Restringido

Versión: 02
Página 1 de 1

YUNEX TRAFFIC

Elaboró: L. Pinzón
Revisó: D. Herrera
Aprobó: A. Avendaño

Código del Documento: FR-SE_...26

INSPECCIÓN P · RACIONAL DE ESCALERA

SE - 158

MARCA: FANESS	TIPO: TIJERA	INSPECCIÓN MES DE: MARZO / 2024	FECHA DE INICIO	01	03	2024	FECHA DE CIERRE	22	03	24	SE	

	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
MODELO:	7300018 CA	MODELO: ———	MODELO: 730118 CP	MODELO: ———	MODELO:
SERIE:	0075269	SERIE: 0099180	SERIE: 0095553	SERIE: 0095548	SERIE:
PLACA DE LA GRÚA:	WOQ 969.	PLACA DE LA GRÚA: GLW 775	PLACA DE LA GRÚA: WOM 029	PLACA DE LA GRÚA: GPM 353	PLACA DE LA GRÚA:
INSPECCIONADO POR:	Guillermo Motavita P.		CARGO: Conductor	GPM-353	PROYECTO: SDM - Bogotá

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DÍA																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
La escalera se encuentran sin corrosión, oxidación, partes sueltas o rajadas.	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√									
Todos los largueros, peldaños y plataforma de la escalera se encuentran en buen estado y completos	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√									
Todos los peldaños de la escalera cuentan con antideslizante	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			NO	NO	NO	NO	NO	NO		NO	NO	NO	NO	NO									
Los peldaños se encuentran en buen estado (Sin rotura, desgaste o fallas aparentes)	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√									
La escalera cuenta con zapatas antideslizantes en su base o soporte	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√									
Las piezas de soporte de la escalera (tornillos, pernos) se encuentran fijas	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√									
Se evidencia aseo en la escalera y libre de sustancias químicas u otros contaminantes	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√									
Las superficies donde se apoya los pies y las manos se encuentran secas	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√									
Las bisagras y parales se encuentran en buen estado (aplica para escaleras tipo tijera)	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√									
La capacidad máxima de carga esta indicada en la escalera	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√									
La escalera se encuentra debidamente asegurada (escaleras de mano, fijas y portátiles)	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√									
El dispositivo de bloqueo (Por ejemplo: frenos) de la escalera se encuentra en buen estado (escaleras móviles)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A									
La escalera se encuentra estable	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√									
La escalera se encuentra libre de bordes afilados, rajados o sueltos	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√									
FIRMA																															

Criterio de Inspección: √ : Bueno y Completo X : Dañado o Incompleto N/A : No aplica

OBSERVACIONES:

Copyright © Yunex Traffic 2023 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Elaboró: L. Rincón
Revisó: D. Herrera
Aprobó: A. Avendaño

INSPECCIÓN P RACIONAL DE ESCALERA

Código del Documento: FR-SIC2.35

MARCA:	TIPO:	INSPECCIÓN MES DE:	FECHA DE INICIO	21 03 24	FECHA DE CIERRE	22 03 24	SE	154
SEMANA 1		SEMANA 2	SEMANA 3		SEMANA 4		SEMANA 5	
MODELO:		MODELO:	MODELO:	FANES	MODELO:		MODELO:	
SERIE:		SERIE:	SERIE:	Sin Serial	SERIE:		SERIE:	
PLACA DE LA GRÚA:		PLACA DE LA GRÚA:	PLACA DE LA GRÚA:	GIW271	PLACA DE LA GRÚA:		PLACA DE LA GRÚA:	
INSPECCIONADO POR:	Camilo Romero		CARGO:	TECNICO			PROYECTO:	

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DÍA																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
La escalera se encuentran sin corrosión, oxidación, partes sueltas o rajadas.																					√	√									
Todos los largueros, peldaños y plataforma de la escalera se encuentran en buen estado y completos																					√	√									
Todos los peldaños de la escalera cuentan con antideslizante																					√	√									
Los peldaños se encuentran en buen estado (Sin rotura, desgaste o fallas aparentes)																					√	√									
La escalera cuenta con zapatas antideslizantes en su base o soporte																					√	√									
Las piezas de soporte de la escalera (tornillos, pernos) se encuentran fijas																					√	√									
Se evidencia aseo en la escalera y libre de sustancias químicas u otros contaminantes																					√	√									
Las superficies donde se apoya los pies y las manos se encuentran secas																					√	√									
Las bisagras y parales se encuentran en buen estado (aplica para escaleras tipo tijera)																					√	√									
La capacidad máxima de carga esta indicada en la escalera																					√	√									
La escalera se encuentra debidamente asegurada (escaleras de mano, fijas y portátiles)																					√	√									
El dispositivo de bloqueo (Por ejemplo: frenos) de la escalera se encuentra en buen estado (escaleras móviles)																					√	√									
La escalera se encuentra estable																					√	√									
La escalera se encuentra libre de bordes afilados, rajados o sueltos																					√	√									
FIRMA																															

Criterio de inspección: √ : Bueno y Completo X : Dañado o Incompleto N/A : No aplica

OBSERVACIONES:

Copyright © Yunex Traffic 2023 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Elaboró: L. Rincón
Revisó: D. Hervis
Aprobó: A. Avendaño

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ESCALERA

Código del Documento: FR-SIE2.25

MARCA:	TIPO:	INSPECCIÓN MES DE:		FECHA DE INICIO	21 03 24	FECHA DE CIERRE			SE	
SEMANA 1		SEMANA 2		SEMANA 3		SEMANA 4		SEMANA 5		
MODELO:		MODELO:		MODELO:	FANES	MODELO:		MODELO:		
SERIE:		SERIE:		SERIE:	0058676	SERIE:		SERIE:		
PLACA DE LA GRÚA:		PLACA DE LA GRÚA:		PLACA DE LA GRÚA:	GLW771	PLACA DE LA GRÚA:		PLACA DE LA GRÚA:		
INSPECCIONADO POR:	Camilo Romero			CARGO:	TECNICO			PROYECTO:		

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DÍA																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
La escalera se encuentran sin corrosión, oxidación, partes sueltas o rajadas.																					/										
Todos los largueros, peldaños y plataforma de la escalera se encuentran en buen estado y completos																					/										
Todos los peldaños de la escalera cuentan con antideslizante																					/										
Los peldaños se encuentran en buen estado (Sin rotura, desgaste o fallas aparentes)																					/										
La escalera cuenta con zapatas antideslizantes en su base o soporte																					/										
Las piezas de soporte de la escalera (tornillos, pernos) se encuentran fijas																					/										
Se evidencia aseo en la escalera y libre de sustancias químicas u otros contaminantes																					/										
Las superficies donde se apoya los pies y las manos se encuentran secas																					/										
Las bisagras y parales se encuentran en buen estado (aplica para escaleras tipo tijera)																					/										
La capacidad máxima de carga esta indicada en la escalera																					/										
La escalera se encuentra debidamente asegurada (escaleras de mano, fijas y portátiles)																					/										
El dispositivo de bloqueo (Por ejemplo: frenos) de la escalera se encuentra en buen estado (escaleras móviles)																					/										
La escalera se encuentra estable																					/										
La escalera se encuentra libre de bordes afilados, rajados o sueltos																					/										
FIRMA																															

Criterio de inspección: √ : Bueno y Completo X : Dañado o Incompleto N/A : No aplica

OBSERVACIONES:

Copyright © Yunex Traffic 2023 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Elaboró: L. Rincón
Revisó: D. Herrera
Aprobó: A. Avendaño

INSPECCIÓN PREOPERAC DE ESCALERA

Código del Documento: FR-BE2.16

MARCA:	TIPO:	INSPECCIÓN MES DE:		FECHA DE INICIO	18	03	24	FECHA DE CIERRE	22	03	24	SE	154
SEMANA 1		SEMANA 2		SEMANA 3		SEMANA 4		SEMANA 5					
MODELO:	FANES	MODELO:		MODELO:	FANES	MODELO:		MODELO:					
SERIE:	0095549	SERIE:		SERIE:	0095549	SERIE:		SERIE:					
PLACA DE LA GRÚA:	6LW765	PLACA DE LA GRÚA:		PLACA DE LA GRÚA:	6LW765	PLACA DE LA GRÚA:		PLACA DE LA GRÚA:					
INSPECCIONADO POR:	Camilo Romero			CARGO:	Tecnico			PROYECTO:				YUNEX	2023

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DÍA																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
La escalera se encuentran sin corrosión, oxidación, partes sueltas o rajadas.																		√	√	√	√	√									
Todos los largueros, peldaños y plataforma de la escalera se encuentran en buen estado y completos																		√	√	√	√	√									
Todos los peldaños de la escalera cuentan con antideslizante																		√	√	√	√	√									
Los peldaños se encuentran en buen estado (Sin rotura, desgaste o fallas aparentes)																		√	√	√	√	√									
La escalera cuenta con zapatas antideslizantes en su base o soporte																		√	√	√		√									
Las piezas de soporte de la escalera (tornillos, pernos) se encuentran fijas																		√	√	√		√									
Se evidencia aseo en la escalera y libre de sustancias químicas u otros contaminantes																		√	√	√		√									
Las superficies donde se apoya los pies y las manos se encuentran secas																		√	√	√		√									
Las bisagras y parales se encuentran en buen estado (aplica para escaleras tipo tijera)																		√	√	√		√									
La capacidad máxima de carga esta indicada en la escalera																		√	√	√		√									
La escalera se encuentra debidamente asegurada (escaleras de mano, fijas y portátiles)																		√	√	√		√									
El dispositivo de bloqueo (Por ejemplo: frenos) de la escalera se encuentra en buen estado (escaleras móviles)																		√	√	√		√									
La escalera se encuentra estable																		√	√	√		√									
La escalera se encuentra libre de bordes afilados, rajados o sueltos																		√	√	√		√									
FIRMA		X																													

Criterio de inspección: √ : Bueno y Completo X : Dañado o incompleto N/A : No aplica

OBSERVACIONES:

Cordon no adecuado para el amarre de la escalera

Copyright © Yunex Traffic 2023 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Elaboró: L. Rincón
Revisó: D. Hurtado
Aprobó: A. Avendaño

INSPECCIÓN ERACIONAL DE ESCALERA

Código del Documento: FR-DE2.26

MARCA:	TIPO:	INSPECCIÓN MES DE:		FECHA DE INICIO				FECHA DE CIERRE				SE	
SEMANA 1		SEMANA 2		SEMANA 3		SEMANA 4		SEMANA 5					
MODELO:		MODELO:		MODELO:	FANGS	MODELO:		MODELO:					
SERIE:		SERIE:		SERIE:	SIN SERIOL	SERIE:		SERIE:					
PLACA DE LA GRÚA:		PLACA DE LA GRÚA:		PLACA DE LA GRÚA:	GLW765	PLACA DE LA GRÚA:		PLACA DE LA GRÚA:					
INSPECCIONADO POR:				CARGO:	Tecnico			PROYECTO:					

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DÍA																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
La escalera se encuentran sin corrosión, oxidación, partes sueltas o rajadas.																		/	/	/		/									
Todos los largueros, peldaños y plataforma de la escalera se encuentran en buen estado y completos																		/	/	/		/									
Todos los peldaños de la escalera cuentan con antideslizante																		/	/	/		/									
Los peldaños se encuentran en buen estado (Sin rotura, desgaste o fallas aparentes)																		/	/	/		/									
La escalera cuenta con zapatas antideslizantes en su base o soporte																		/	/	/		/									
Las piezas de soporte de la escalera (tornillos, pernos) se encuentran fijas																		/	/	/		/									
Se evidencia aseo en la escalera y libre de sustancias químicas u otros contaminantes																		/	/	/		/									
Las superficies donde se apoya los pies y las manos se encuentran secas																		/	/	/		/									
Las bisagras y parales se encuentran en buen estado (aplica para escaleras tipo tijera)																		/	/	/		/									
La capacidad máxima de carga esta indicada en la escalera																		/	/	/		/									
La escalera se encuentra debidamente asegurada (escaleras de mano, fijas y portátiles)																		/	/	/		/									
El dispositivo de bloqueo (Por ejemplo: frenos) de la escalera se encuentra en buen estado (escaleras móviles)																		/	/	/		/									
La escalera se encuentra estable																		/	/	/		/									
La escalera se encuentra libre de bordes afilados, rajados o sueltos																		/	/	/		/									
FIRMA	X																	W	W	W		W									

Criterio de Inspección: √ : Bueno y Completo X : Dañado o Incompleto N/A : No aplica

OBSERVACIONES:

Cordon no adecuado para el manejo de la escalera

Copyright © Yunex Traffic 2023 All Rights Reserved