YUNEX TRAFFIC

Código del Documento: FR-BE2.31

Inspección EHS en Campo

Elabora: L.Rincón (SMO YU COL BE)
Revisa: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprueba: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

1. Generalidades del Vehículo

Fecha:	11-Marzo-2024	Placa:	WOM138	Modelo	2020
Proyecto:	M40 BOGOTA	Nombre Conductor:	FERNANDO JIMENEZ		
Nombre Acompañante:	DIEGO RODRIGUEZ	Actividad:	CORRECTIVO		

2. Reporte de Condiciones del Vehículo

Inspección Pre operacional: OK	Orden y aseo general del Vehículo OK
Carpeta y/o documentación EHS: OK	Señalización correspondiente (PMT correctamente instalado en OK

3. Ruta de Archivo Registro Fotográfico

Extintor	Si	✓	No		

Ubicación	Tipo PQS						Capacidad	Revisión General del estado						Fecha de Vencimiento	Observaciones
	BC	ABC	CO2	SOLKAFLAM	AGUA	OTROS		Pintura	Golpes	Autoadhesivo/ Fecha y Tipo	Manija de Trasporte	Señalización	Soporte		
		✓						✓	✓	✓	✓	✓		NOV 24	

Observaciones: APTO PARA UNO.

Botiquín	SI	No	Fácil Acceso:	SI	No	Insumos Aptos para el Uso	SI	No	Señalización	SI	No
	SI			SI			SI			SI	

Observaciones:

APTO PARA UNO.

4. Reporte de Condiciones de equipos y herramientas a utilizar:

Nombre Herramienta/ Equipo	Estado Bueno	Estado Malo	Observaciones
Llu manual.	SI		
Taladro	SI		
pulidora	SI		

5. Reporte de condiciones de Sustancias Químicas:

Sustancia	Hoja seguridad C	Hoja seguridad NC	Rotulo C	Rotulo NC	Envase Presentación
Jabon	✓		✓		Tarro

Sustancia	Hoja de seguridad C	Hoja de seguridad NC	Envase Presentación	Rotulo C	Rotulo NC

Observaciones de almacenamiento y compatibilidad de Sustancias:

OK.

En caso de aplicar, cuenta con Kit antiderrames

SI	X	Observaciones:
NO		

YUNEX TRAFFIC

Código del Documento: FR-BE2.31

Inspección EHS en Campo

Elabora: L.Rincón (SMO YU COL BE)
Revisa: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprueba: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Manejo del Residuos/ Descripción	Cantidad Generada	Almacenamiento de Trasporte	Entrega a Bodega SI	Entrega a Bodega NO	Observaciones

Descripción de Elementos de Protección Personal - Conductor	Actividad de Uso	Son Utilizados	Descripción de Elementos de Protección Personal - Acompañante	Actividad de Uso	Son Utilizados
Casco	TA	SI	Botas	TA	SI
Guantes	TA	SI	Camisa	TA	SI
Overol	TA	SI		TA	SI

6. Implementación de Plan de Manejo de Transito

Descripción	Si	No	Observaciones
PMT Impreso vigente	✓		Fecha de vigencia: FEB/23/2024
Logos Instalados	✓		
Señales Móviles	✓		
Conos	✓		25
Señal luminosa	✓		

Participantes de la inspección

Firma Conductor Vehículo: Fernando Jimenez cabrera

Firma Acompañante: Diego Rodriguez

Nombre Completo EHS: MILECA GISELA R.

Observaciones Generales: Obra organizada Personal usando EPPs

Calificación de 1 a 10 del grado de cumplimiento encontrado: 10.

YUNEX TRAFFIC

Inspección EHS en Campo

Elabora: L.Rincón (SMO YU COL BE)
Revisa: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprueba: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Manejo del Residuos/ Descripción	Cantidad Generada	Almacenamiento de Trasporte	Entrega a Bodega SI	Entrega a Bodega NO	Observaciones

Descripción de Elementos de Protección Personal - Conductor	Actividad de Uso	Son Utilizados	Descripción de Elementos de Protección Personal - Acompañante	Actividad de Uso	Son Utilizados
Casco	Labores	SI	Overol	Labores	SI
Guantes	Labores	SI	Chaleco	Labores	SI
Botas	Labores	SI		Labores	SI

6. Implementación de Plan de Manejo de Transito

Descripción	Si	No	Observaciones
PMT Impreso vigente	✓		Fecha de vigencia: 28-FEB-24.
Logos Instalados	✓		
Señales Móviles	✓		
Conos			14
Señal luminosa		NA	

Participantes de la inspección

Firma Conductor Vehículo: Oscar Torres

Firma Acompañante: Rubén Ocord L.

Nombre Completo EHS: Milton Castro

Observaciones Generales:

Vehículo funcionando adecuadamente

Calificación de 1 a 10 del grado de cumplimiento encontrado: 9

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Código del Documento: FR-BE2.31

Inspección EHS en Campo

Elabora: L.Rincón (SMO YU COL BE)
Revisa: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprueba: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

1. Generalidades del Vehículo

Fecha:	19. Mar 20 - 24	Placa:	GBW 223	Modelo	2018
Proyecto:	MTO BOGOTA.	Nombre Conductor:	OSCAR TORRES		
Nombre Acompañante:	RUBEN ocaro	Actividad:	Corrector vio detección.		

2. Reporte de Condiciones del Vehículo

Inspección Pre operacional: OK	Orden y aseo general del Vehículo OK
Carpeta y/o documentación EHS: OK	Señalización correspondiente (PMT correctamente instalado en OK

3. Ruta de Archivo Registro Fotográfico

Extintor	Si	✓	No		

Ubicación	Tipo: PQS BC	PQS ABC	PQS CO2	PQS SOLKAFLAM	AGUA	OTROS	Capacidad	Revisión General del estado: Pintura	Golpes	Autoadhesivo/ Fecha y Tipo	Manija de Trasporte	Señalización	Soporte	Fecha de Vencimiento	Observaciones
		✓						✓					✓	30/MAR/24	

Observaciones: APTO PARA UNO.

Botiquín	Si	No	Fácil Acceso:	Si	No	Insumos Aptos para el Uso	Si	No	Señalización	Si	No

Observaciones:

APTO PARA UNO.

4. Reporte de Condiciones de equipos y herramientas a utilizar:

Nombre Herramienta/ Equipo	Estado: Bueno	Estado: Malo	Observaciones
Pinzas	SI		
Destornillador	SI		
Alicates	SI		
Pelacables	SI		
Bisturi	SI		

5. Reporte de condiciones de Sustancias Químicas:

Sustancia	Hoja seguridad C	Hoja seguridad NC	Rotulo C	Rotulo NC	Envase Presentación
Jabon	✓		✓		Tarro

Sustancia	Hoja de seguridad C	Hoja de seguridad NC	Envase Presentación	Rotulo C	Rotulo NC

Observaciones de almacenamiento y compatibilidad de Sustancias:

En caso de aplicar, cuenta con Kit antiderrames

		Observaciones:
SI		
NO	X	

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Código del Documento: FR-BE2.31

Inspección EHS en Campo

Elabora: L.Rincón (SMO YU COL BE)
Revisa: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprueba: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

1. Generalidades del Vehículo

Fecha:	20 marzo 2024	Placa: WOL 969		Modelo	20
Proyecto:	MTO Bogota	Nombre Conductor:	Wilson Celis		
Nombre Acompañante:	Bayane Becerra	Actividad:	MTO Correctivo		

2. Reporte de Condiciones del Vehículo

Inspección Pre operacional: OK	Orden y aseo general del Vehículo: OK
Carpeta y/o documentación EHS: OK.	Señalización correspondiente (PMT correctamente instalado en: OK

3. Ruta de Archivo Registro Fotográfico

Extintor	Si	✓	No		

	Tipo						Revisión General del estado							
	PQS													
Ubicación	BC	ABC	CO2	SOLKAFLAM	AGUA	OTROS	Capacidad	Pintura	Golpes	Autoadhesivo/ Fecha y Tipo	Manija de Trasporte	Señalización	Soporte	Fecha de Vencimiento	Observaciones
		✓					10	✓	✓		✓	✓	✓	NOV-24	

Observaciones: APTO PARA MO.

Botiquín	SI	No	Fácil Acceso:	SI	No	Insumos Aptos para el Uso	SI	No	Señalización	SI	No
	✓			✓			✓			✓	

Observaciones: Faltan Curas.

4. Reporte de Condiciones de equipos y herramientas a utilizar:

Nombre Herramienta/ Equipo	Estado: Bueno	Estado: Malo	Observaciones
Hta Manual	OK		

5. Reporte de condiciones de Sustancias Químicas:

Sustancia	Hoja seguridad C	Hoja seguridad NC	Rotulo C	Rotulo NC	Envase Presentación
Jabon	✓		✓		Tarro

Sustancia	Hoja de seguridad C	Hoja de seguridad NC	Envase Presentación	Rotulo C	Rotulo NC

Observaciones de almacenamiento y compatibilidad de Sustancias:

En caso de aplicar, cuenta con Kit antiderrames

SI	X	Observaciones:
		OK.

YUNEX TRAFFIC

Código del Documento: FR-BE2.31

Inspección EHS en Campo

Elabora: L.Rincón (SMO YU COL BE)
Revisa: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprueba: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Manejo del Residuos/ Descripción	Cantidad Generada	Almacenamiento de Trasporte	Entrega a Bodega SI	Entrega a Bodega NO	Observaciones

Descripción de Elementos de Protección Personal - Conductor	Actividad de Uso	Son Utilizados	Descripción de Elementos de Protección Personal - Acompañante	Actividad de Uso	Son Utilizados
Casco	T.A	Ok	Gerol.	TA	Ok
Barbuquejo	T.A	Ok	Onoleco	TA	Ok.
Guantes	TA	Ok	Arns-Eslinga	TA	Ok.

6. Implementación de Plan de Manejo de Transito

Descripción	Si	No	Observaciones
PMT Impreso vigente	✓		Fecha de vigencia: FEB-23-24
Logos Instalados	✓		
Señales Móviles	✓		
Conos	✓		25
Señal luminosa	✓		

Participantes de la inspección

Firma Conductor Vehículo:	Alonso Cely
Firma Acompañante:	
Nombre Completo EHS:	Mileidy Castro
Observaciones Generales:	Completar Boliqum.
Calificación de 1 a 10 del grado de cumplimiento encontrado:	8.

YUNEX TRAFFIC

Inspección EHS en Campo

Elabora: L.Rincón (SMO YU COL BE)
Revisa: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprueba: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

1. Generalidades del Vehículo

Fecha:	15 de MAYO 2024	Placa:	MRL 475	Modelo	2013
Proyecto:	mtto Bogotá	Nombre Conductor:	Javier Gonzalez		
Nombre Acompañante:	Hugo Cardenas	Actividad:	mtto collect wd		

2. Reporte de Condiciones del Vehículo

Inspección Pre operacional: OK	Orden y aseo general del Vehículo OK
Carpeta y/o documentación EHS: OK	Señalización correspondiente (PMT correctamente instalado en OK

3. Ruta de Archivo Registro Fotográfico

Extintor	Si	✓	No		

Ubicación	Tipo POS: BC	ABC	CO2	SOLKAFLAM	AGUA	OTROS	Capacidad	Revisión General del estado: Pintura	Golpes	Autoadhesivo/ Fecha y Tipo	Manija de Trasporte	Señalización	Soporte	Fecha de Vencimiento	Observaciones
MRL 475		✓					10	✓	20	✓	✓	✓	R	NOV 24	

Observaciones:

Botiquín	Si (Reponer)	No	Fácil Acceso:	Si	No	Insumos Aptos para el Uso	Si	No	Señalización	Si	No

Observaciones: Incluir microporo, Tijeras

4. Reporte de Condiciones de equipos y herramientas a utilizar:

Nombre Herramienta/ Equipo	Estado: Bueno		Observaciones
Herramientas manuales	Si		

5. Reporte de condiciones de Sustancias Químicas:

Sustancia	Hoja seguridad C	Hoja seguridad NC	Rotulo C	Rotulo NC	Envase Presentación
WD-40	✓		✓		TARRO
RAID	✓		✓		TARRO
Alcohol	✓		✓		TARRO
Loctite	✓		✓		TARRO
Pegante	✓		✓		TARRO

Sustancia	Hoja de seguridad C	Hoja de seguridad NC	Envase Presentación	Rotulo C	Rotulo NC

Observaciones de almacenamiento y compatibilidad de Sustancias:

SI

En caso de aplicar, cuenta con Kit antiderrames

		Observaciones:
SI		
NO	X	

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

Inspección EHS en Campo

Elabora: L.Rincón (SMO YU COL BE)
Revisa: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprueba: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Manejo del Residuos/ Descripción	Cantidad Generada	Almacenamiento de Trasporte	Entrega a Bodega SI	NO	Observaciones

Descripción de Elementos de Protección Personal - Conductor	Actividad de Uso	Son Utilizados	Descripción de Elementos de Protección Personal - Acompañante	Actividad de Uso	Son Utilizados
CASCO		SI	BOTAS		SI
GUANTES		SI	CHALECO (CANTO y C.)		SI
GAFAS		SI			

6. Implementación de Plan de Manejo de Transito

Descripción	SI	No	Observaciones
PMT Impreso vigente	✓		Fecha de vigencia: 23 febrero 2024
Logos Instalados	✓		
Señales Móviles	✓		
Conos	✓		
Señal luminosa		✓	NO HA

Participantes de la inspección

Firma Conductor Vehículo:	
Firma Acompañante:	
Nombre Completo EHS:	
Observaciones Generales:	Faltan elementos del botiquín
Callficación de 1 a 10 del grado de cumplimiento encontrado:	9

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved