	TPD INGENIERIA S.A.S.	TPD-F-SST1356-26	Página 1 de 1
	COMPONENTE SST	Versión:	14/06/2023
	FORMATO INSPECCIÓN EN CAMPO		

CONTRATO:2023-1356 FECHA: 07/Marzo/24

INSPECCIONADO POR: Joanna Mora UBICACIÓN:

LA INSPECCIÓN TIENE COMO OBJETIVO VERIFICAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES EN CUANTO A DOTACIÓN, EPP, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES, TAMBIÉN VERIFICAR QUE LAS ACTIVIDADES SE REALICEN DE FORMA SEGURA EN FUNCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS BUENAS PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO, SE VERIFICARA LOS DOCUMENTO LEGALES Y CONTRACTUALES, (PMT, INSPECCIONES, PERMISOS, ATS, ETC)

Guía para la Inspección	Condiciones Encontradas			Observaciones
	Cumple	No Cumple	No Aplica	
Se realizó charla pre operacional diaria	✓			
Los trabajadores cuentan con la dotación y el carnet estipulados para el contrato.	✓			
Los trabajadores cuentan con los EPP según las labores diarias	✓			
Cuentan con inspección pre operacional de los equipos y herramientas	✓			
Los vehiculos cuentan con el medevac de la empresa y los trabajadores la conocen	✓			
Se cuentan con inspeccion preoperacional de los equipos para trabajos en alturas (si aplica)	✓			
Los trabajadores cuentan con certificado de trabajo en alturas en el lugar de trabajo. (si aplica)			✓	
Las áreas de trabajo se encuentran señalizadas y demarcadas	✓			
El PMT se encuentra implementado según la aprobación por la interventoria.	✓			
El PMT se encuentra en buen estado como: (conos, vallas, barricadas)		✓		Cambiar algunos conos
Las herramientas se encuentran en buen estado	✓			
Las escaleras se encuentran en buen estado	✓			
Los productos químicos se encuentran rotulados y tienen ficha de seguridad	✓			
Los equipos eléctricos se encuentran debidamente aislados (si aplica)			✓	
Los vehiculos se encuentran en buen estado de orden y aseo	✓			
Se cuenta con los permisos de trabajo (caliente, alturas, electrico, ATS, y otros,) que se encuentren designados para las actividades diarias.	✓			
Los vehículos cuentan con los documentos al día	✓			
Los vehiculos cuentan con equipo de carretera y cuentan con equipos de emergencia como: (botiquin y extintor)	✓			
Se han presentado accidentes e incidentes de trabajo			✓	
Se realiza mantenimiento preventivo a los vehiculos	✓			
Se encuentra con sumistro de agua potable	✓			

PLAN DE ACCIÓN		Fecha de Mejora	Responsable
Hallazgo	Recomendación/Compromiso		

FIRMA COORDINADORA SST

	TPD INGENIERIA S.A.S.	TPD-F-SST1356-26	Página 1 de 1
	COMPONENTE SST	Versión:	14/06/2023
	FORMATO INSPECCIÓN EN CAMPO		

CONTRATO:2023-1356 FECHA: 12 - Marzo - 24

INSPECCIONADO POR: Joanna Hoyos UBICACIÓN:

LA INSPECCIÓN TIENE COMO OBJETIVO VERIFICAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES EN CUANTO A DOTACIÓN, EPP, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES, TAMBIÉN VERIFICAR QUE LAS ACTIVIDADES SE REALICEN DE FORMA SEGURA EN FUNCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS BUENAS PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO, SE VERIFICARA LOS DOCUMENTO LEGALES Y CONTRACTUALES, (PMT, INSPECCIONES, PERMISOS, ATS, ETC)

Guía para la Inspección	Condiciones Encontradas			Observaciones
	Cumple	No Cumple	No Aplica	
Se realizó charla pre operacional diaria	/			
Los trabajadores cuentan con la dotación y el carnet estipulados para el contrato.	/			
Los trabajadores cuentan con los EPP según las labores diarias	/			
Cuentan con inspección pre operacional de los equipos y herramientas	/			
Los vehiculos cuentan con el medevac de la empresa y los trabajadores la conocen	/			
Se cuentan con inspeccion preoperacional de los equipos para trabajos en alturas (si aplica)	/			
Los trabajadores cuentan con certificado de trabajo en alturas en el lugar de trabajo. (si aplica)			/	
Las áreas de trabajo se encuentran señalizadas y demarcadas	/			
El PMT se encuentra implementado según la aprobación por la interventoria.	/			
El PMT se encuentra en buen estado como: (conos, vallas, barricadas)	/			
Las herramientas se encuentran en buen estado	/			
Las escaleras se encuentran en buen estado	/			
Los productos químicos se encuentran rotulados y tienen ficha de seguridad	/			
Los equipos eléctricos se encuentran debidamente aislados (si aplica)			/	
Los vehiculos se encuentran en buen estado de orden y aseo	/			
Se cuenta con los permisos de trabajo (caliente, alturas, electrico, ATS, y otros,) que se encuentren designados para las actividades diarias.	/			
Los vehículos cuentan con los documentos al día	/			
Los vehiculos cuentan con equipo de carretera y cuentan con equipos de emergencia como: (botiquin y extintor)	/			
Se han presentado accidentes e incidentes de trabajo			/	
Se realiza mantenimiento preventivo a los vehiculos	/			
Se encuentra con sumistro de agua potable	/			

PLAN DE ACCIÓN		Fecha de Mejora	Responsable
Hallazgo	Recomendación/Compromiso		

FIRMA COORDINADORA SST