TPD INGENIERIA	**INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS**	**PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	TPD-F-SST-PR11-1 V.1 Emisión: Enero 2024

Fecha de diligenciamiento:	06-03-2024
Fecha de fabricación:	12-2023
Marca:	Insafe
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	Arnes
Lote-referencia:	IN-8009
Certificado:	
Ubicación del equipo:	

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS									
	ITEMS	**SI**	**NO**	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas								
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras								
3	Grietas, ranuras, picaduras								
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras								
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos								
6	Quemaduras								
7	Ficha técnica visible								
8	Testigo de impacto activado								
9	Deterioro general								

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS									
	ITEMS	**SI**	**NO**	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas								
2	Picaduras, grietas								
3	Defectos de funcionamiento								
4	Corrosión								
5	Deterioro general								

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS									
	ITEMS	**SI**	**NO**	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**
1	Desgaste excesivo, dobladuras								
2	Picaduras, grietas								
3	Torsiones								
4	Corrosión, oxido								
5	Bordes afilados, irregulares								

OBSERVACIONES:

Inspección realizada por:

Nombre: Jesus Marchenero
CC: 1023952817
Cargo: Ayudante

TPD INGENIERIA	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1
			V.1
			Emisión: Enero 2024

Fecha de diligenciamiento:	04-07-2024. / 09-03-2024
Fecha de fabricación:	2023-12.
Marca:	INSAFE.
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	Arnes
Lote-referencia:	39720
Certificado:	20-12-2023.
Ubicación del equipo:	WPN 498.

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Grietas, ranuras, picaduras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Quemaduras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Ficha técnica visible		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Testigo de impacto activado		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Deterioro general		✓	✓	✓	✓	✓		✓

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Picaduras, grietas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Defectos de funcionamiento		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Corrosión		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Deterioro general		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Picaduras, grietas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Torsiones		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Corrosión, oxido		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Bordes afilados, irregulares		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBSERVACIONES:

Inspección realizada por:

Nombre: Javier Pena R.
CC: 1107003205
Cargo: Ayudante

TPD INGENIERIA	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1 V.1 Emisión: Enero 2024

Fecha de diligenciamiento:	02-03-2024
Fecha de fabricación:	12-2023
Marca:	Insafe
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	Eslinga de posicionamiento
Lote-referencia:	IN 8041-R 34199
Certificado:	
Ubicación del equipo:	

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas		/	/	/	/	/	/	/
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras		/	/	/	/	/	/	/
3	Grietas, ranuras, picaduras		/	/	/	/	/	/	/
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras		/	/	/	/	/	/	/
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos		/	/	/	/	/	/	/
6	Quemaduras		/	/	/	/	/	/	/
7	Ficha técnica visible		/	/	/	/	/	/	/
8	Testigo de impacto activado		/	/	/	/	/	/	/
9	Deterioro general		/	/	/	/	/	/	

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas		/	/	/	/	/	/	/
2	Picaduras, grietas		/	/	/	/	/	/	/
3	Defectos de funcionamiento		/	/	/	/	/	/	/
4	Corrosión		/	/	/	/	/	/	/
5	Deterioro general		/	/	/	/	/	/	

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras		/	/	/	/	/	/	/
2	Picaduras, grietas		/	/	/	/	/	/	/
3	Torsiones		/	/	/	/	/	/	/
4	Corrosión, oxido		/	/	/	/	/	/	/
5	Bordes afilados, irregulares		/	/	/	/	/	/	

OBSERVACIONES:

Inspección realizada por:

Nombre: Jesus Mercheancano
CC: 1023932812
Cargo: Ayudante

TPD INGENIERIA	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1
			V.1
			Emisión: Enero 2024

Fecha de diligenciamiento:	04-03-2024 / 09-03-2024
Fecha de fabricación:	12-12-2023.
Marca:	LINE.
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	Eslinga.
Lote-referencia:	23-08123232
Certificado:	20-12-2023.
Ubicación del equipo:	WPN 498

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas		/	/	/	/	/	/	/
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras		/	/	/	/	/	/	/
3	Grietas, ranuras, picaduras		/	/	/	/	/	/	/
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras		/	/	/	/	/	/	/
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos		/	/	/	/	/	/	/
6	Quemaduras		/	/	/	/	/	/	/
7	Ficha técnica visible		/	/	/	/	/	/	/
8	Testigo de impacto activado		/	/	/	/	/	/	/
9	Deterioro general		/	/	/	/	/	/	/

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas		/	/	/	/	/	/	/
2	Picaduras, grietas		/	/	/	/	/	/	/
3	Defectos de funcionamiento		/	/	/	/	/	/	/
4	Corrosión		/	/	/	/	/	/	/
5	Deterioro general		/	/	/	/	/	/	/

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras		/	/	/	/	/	/	/
2	Picaduras, grietas		/	/	/	/	/	/	/
3	Torsiones		/	/	/	/	/	/	/
4	Corrosión, oxido		/	/	/	/	/	/	/
5	Bordes afilados, irregulares		/	/	/	/	/	/	/

OBSERVACIONES:

Inspección realizada por:

Nombre: Jaider Perez R.
CC: 1070208205
Cargo: Ayudante

TPD INGENIERIA	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1
			V.1
			Emisión: Enero 2023

Fecha de diligenciamiento:	05-03-2024
Fecha de fabricación:	12-2023
Marca:	Ingate
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	Arnes
Lote-referencia:	IN-ECOA 35720
Certificado:	Si
Ubicación del equipo:	

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas		/	/	/				
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras		/	/	/				
3	Grietas, ranuras, picaduras		/	/	/				
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras		/	/	/				
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos		/	/	/				
6	Quemaduras		/	/	/				
7	Ficha técnica visible		/	/	/				
8	Testigo de impacto activado		/	/	/				
9	Deterioro general		/	/	/				

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas		/	/	/				
2	Picaduras, grietas		/	/	/				
3	Defectos de funcionamiento		/	/	/				
4	Corrosión		/	/	/				
5	Deterioro general		/	/	/				

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras		/	/	/				
2	Picaduras, grietas		/	/	/				
3	Torsiones		/	/	/				
4	Corrosión, oxido		/	/	/				
5	Bordes afilados, irregulares		/	/	/				

OBSERVACIONES:

Inspección realizada por:

Nombre: Jose Mercheancano
CC: 1023932812
Cargo: Ayudante

	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1
			V.1
			Emisión: Enero 2023

Fecha de diligenciamiento:	05-03-2024
Fecha de fabricación:	12-2023
Marca:	Insaite
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	Eslinga de posicionamiento
Lote-referencia:	IN-8041-R 34199
Certificado:	SÍ
Ubicación del equipo:	

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas		✓	✓	✓				
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras		✓	✓	✓				
3	Grietas, ranuras, picaduras		✓	✓	✓				
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras		✓	✓	✓				
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos		✓	✓	✓				
6	Quemaduras		✓	✓	✓				
7	Ficha técnica visible		✓	✓	✓				
8	Testigo de impacto activado		✓	✓	✓				
9	Deterioro general		✓	✓	✓				

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas		✓	✓	✓				
2	Picaduras, grietas		✓	✓	✓				
3	Defectos de funcionamiento		✓	✓	✓				
4	Corrosión		✓	✓	✓				
5	Deterioro general		✓	✓	✓				

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras		✓	✓	✓				
2	Picaduras, grietas		✓	✓	✓				
3	Torsiones		✓	✓	✓				
4	Corrosión, oxido		✓	✓	✓				
5	Bordes afilados, irregulares		✓	-	✓				

OBSERVACIONES:

Inspección realizada por:

Nombre:
CC: 1073432807
Cargo:

ARNES DAZA

TPD INGENIERIA	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1 V.1 Emisión: Enero 2024

Fecha de diligenciamiento:	5/03/24 AL 9
Fecha de fabricación:	11 / 2023
Marca:	INSOFE
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	ARNES 35186
Lote-referencia:	35.186 IN 80-04 LOTE 35186
Certificado:	
Ubicación del equipo:	AV CUNDINAMARCA AK 36 X CLLE 2 B

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas		✓	✓		✓	✓	✓	✓
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras		✓	✓		✓	✓	✓	✓
3	Grietas, ranuras, picaduras		✓	✓		✓	✓	✓	✓
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras		✓	✓		✓	✓	✓	✓
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos		✓	✓		✓	✓	✓	✓
6	Quemaduras		✓	✓		✓	✓	✓	✓
7	Ficha técnica visible		✓	✓		✓	✓	✓	✓
8	Testigo de impacto activado		✓	✓		✓	✓	✓	✓
9	Deterioro general		✓	✓		✓	✓	✓	✓

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas		✓	✓		✓	✓	✓	✓
2	Picaduras, grietas		✓	✓		✓	✓	✓	✓
3	Defectos de funcionamiento		✓	✓		✓	✓	✓	✓
4	Corrosión		✓	✓		✓	✓	✓	✓
5	Deterioro general		✓	✓		✓	✓	✓	✓

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras		✓	✓		✓	✓	✓	✓
2	Picaduras, grietas		✓	✓		✓	✓	✓	✓
3	Torsiones		✓	✓		✓	✓	✓	✓
4	Corrosión, oxido		✓	✓		✓	✓	✓	✓
5	Bordes afilados, irregulares		✓	/		✓	✓	✓	✓

OBSERVACIONES:

EL ARNES SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO

Inspección realizada por:

Nombre: Alberto Daza C
CC: 93470821
Cargo: Oficial

TPD INGENIERIA	**INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS**	**PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	TPD-F-SST-PR11-1 V.1 Emisión: Enero 2024

Fecha de diligenciamiento:	05/03/2024
Fecha de fabricación:	ABRIL 2023
Marca:	INSAFE
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	ARNES
Lote-referencia:	IN 8089-ML L=31342
Certificado:	
Ubicación del equipo:	Calle 28 x Carera 36

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas		/	/	/	/	/	/	
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras		/	/	/	/	/	/	
3	Grietas, ranuras, picaduras		/	/	/	/	/	/	
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras		/	/	/	/	/	/	
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos		/	/	/	/	/	/	
6	Quemaduras		/	/	/	/	/	/	
7	Ficha técnica visible		/	/	/	/	/	/	
8	Testigo de impacto activado		/	/	/	/	/	/	
9	Deterioro general		/	/	/	/	/	/	

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas		/	/	/	/	/	/	
2	Picaduras, grietas		/	/	/	/	/	/	
3	Defectos de funcionamiento		/	/	/	/	/	/	
4	Corrosión		/	/	/	/	/	/	
5	Deterioro general		/	/	/	/	/	/	

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras		/	/	/	/	/	/	
2	Picaduras, grietas		/	/	/	/	/	/	
3	Torsiones		/	/	/	/	/	/	
4	Corrosión, oxido		/	/	/	/	/	/	
5	Bordes afilados, irregulares		/	/	/	/	/	/	

OBSERVACIONES:

El Equipo esta en optimas condiciones

Inspección realizada por:

Nombre: Harold Baquero
CC: 1000790974
Cargo: Auxiliar

ESLINGA DAZH

TPD INGENIERIA	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1
			V.1
			Emisión: Enero 2024

Fecha de diligenciamiento:	5/03/24 AL 9
Fecha de fabricación:	28 / 12 / 2023
Marca:	E.P.I
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	ESLINGA
Lote-referencia:	ENERO · 2020 / SO 21 = 8041 = 30217
Certificado:	
Ubicación del equipo:	KRA 40 X AV FUCHA AC 8 S

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras		✓	✓		✓	✓	✓	✓
3	Grietas, ranuras, picaduras		✓	✓		✓	✓	✓	✓
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras		✓	✓		✓	✓	✓	✓
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos		✓	✓		✓	✓	✓	✓
6	Quemaduras		✓	✓		✓	✓	✓	✓
7	Ficha técnica visible		✓	✓		✓	✓	✓	✓
8	Testigo de impacto activado		✓	✓		✓	✓	✓	✓
9	Deterioro general		✓	✓		✓	✓	✓	✓

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas		✓	✓		✓	✓	✓	✓
2	Picaduras, grietas		✓	✓		✓	✓	✓	✓
3	Defectos de funcionamiento		✓	✓		✓	✓	✓	✓
4	Corrosión		✓	✓		✓	✓	✓	✓
5	Deterioro general		✓	✓		✓	✓	✓	✓

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras		✓	✓		✓	✓	✓	✓
2	Picaduras, grietas		✓	✓		✓	✓	✓	✓
3	Torsiones		✓	✓		✓	✓	✓	✓
4	Corrosión, oxido		✓	✓		✓	✓	✓	✓
5	Bordes afilados, irregulares		✓	✓		✓	✓	✓	✓

OBSERVACIONES: EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES

Inspección realizada por:

Nombre: Alberto Duzac
CC: 93470821
Cargo: Oficial

TPD INGENIERIA	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1
			V.1
			Emisión: Enero 2024

Fecha de diligenciamiento:	03/03/2024
Fecha de fabricación:	ABRIL 2022
Marca:	ARMADURA
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	Eslinga
Lote-referencia:	A-03636 - L=2102 5009
Certificado:	
Ubicación del equipo:	Calle 2 B x Carrera 36

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas		/	/	/	/	/	/	
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras		/	/	/	/	/	/	
3	Grietas, ranuras, picaduras		/	/	/	/	/	/	
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras		/	/	/	/	/	/	
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos		/	/	/	/	/	/	
6	Quemaduras		/	/	/	/	/	/	
7	Ficha técnica visible		/	/	/	/	/	/	
8	Testigo de impacto activado		/	/	/	/	/	/	
9	Deterioro general		/	/	/	/	/	/	

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas		/	/	/	/	/	/	
2	Picaduras, grietas		/	/	/	/	/	/	
3	Defectos de funcionamiento		/	/	/	/	/	/	
4	Corrosión		/	/	/	/	/	/	
5	Deterioro general		/	/	/	/	/	/	

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras		/	/	/	/	/	/	
2	Picaduras, grietas		/	/	/	/	/	/	
3	Torsiones		/	/	/	/	/	/	
4	Corrosión, oxido		/	/	/	/	/	/	
5	Bordes afilados, irregulares		/	/	/	/	/	/	

OBSERVACIONES:

El equipo esta en optimas condiciones

Inspección realizada por:

Nombre: Marcos Sarabia
CC: 1000790974
Cargo: Auxiliar

TPD INGENIERIA	**INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS**	**PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	TPD-F-SST-PR11-1 V.1 Emisión: Enero 2023

Fecha de diligenciamiento:	Sabado 9 de marzo de 2024
Fecha de fabricación:	12-2023
Marca:	Insafe
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	Arnes
Lote-referencia:	33720 IN-8004
Certificado:	51
Ubicación del equipo:	Transversal 53 calle 2

	ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas								
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras								
3	Grietas, ranuras, picaduras								
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras								
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos								
6	Quemaduras								
7	Ficha técnica visible								
8	Testigo de impacto activado								
9	Deterioro general								

	ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas								
2	Picaduras, grietas								
3	Defectos de funcionamiento								
4	Corrosión								
5	Deterioro general								

	ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras								
2	Picaduras, grietas								
3	Torsiones								
4	Corrosión, oxido								
5	Bordes afilados, irregulares								

OBSERVACIONES:

Inspección realizada por:

Nombre: Jesus Mendieneano
CC: 1073937817
Cargo: Ayudante

Eslinga DAZA

TPD INGENIERIA	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1
			V.1
			Emisión: Enero 2024

Fecha de diligenciamiento:	28/02/2024 AL 29 marzo
Fecha de fabricación:	28/12/2023
Marca:	E: P.I
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	Eslinga
Lote-referencia:	ENERO · 2020 / SO · 21
Certificado:	NA
Ubicación del equipo:	TV 42 X CLLE 17

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas		✓	✓	✓	✓			
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras		✓	✓	✓	✓			
3	Grietas, ranuras, picaduras		✓	✓	✓	✓			
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras		✓	✓	✓	✓			
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos		✓	✓	✓	✓			
6	Quemaduras		✓	✓	✓	✓			
7	Ficha técnica visible		✓	✓	✓	✓			
8	Testigo de impacto activado		✓	✓	✓	✓			
9	Deterioro general		✓	✓	✓	✓			

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas		✓	✓	✓	✓			
2	Picaduras, grietas		✓	✓	✓	✓			
3	Defectos de funcionamiento		✓	✓	✓	✓			
4	Corrosión		✓	✓	✓	✓			
5	Deterioro general		✓	✓	✓	✓			

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras		✓	✓	✓	✓			
2	Picaduras, grietas		✓	✓	✓	✓			
3	Torsiones		✓	✓	✓	✓			
4	Corrosión, oxido		✓	✓	✓	✓			
5	Bordes afilados, irregulares		✓	✓	✓	✓			

OBSERVACIONES:

La eslinga se encuentra en buen estado

Inspección realizada por:

Nombre: Alberto Daza C
CC: 93410821
Cargo: Oficial

TPD INGENIERIA	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1 V.1 Emisión: Enero 2023

Fecha de diligenciamiento:	Sabado 9 de marzo de 2024
Fecha de fabricación:	12-2023
Marca:	Ingafe
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	Eslinga de posicionamiento
Lote-referencia:	34199 IN8041-B
Certificado:	SI
Ubicación del equipo:	Transversal 53 calle 2

	ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS								
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas		/	/	/	/	/	/	/
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras		/	/	/	/	/	/	/
3	Grietas, ranuras, picaduras		/	/	/	/	/	/	/
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras		/	/	/	/	/	/	/
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos		/	/	/	/	/	/	/
6	Quemaduras		/	/	/	/	/	/	/
7	Ficha técnica visible		/	/	/	/	/	/	/
8	Testigo de impacto activado		/	/	/	/	/	/	/
9	Deterioro general		/	/	/	/	/	/	/

	ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS								
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas		/	/	/	/	/	/	/
2	Picaduras, grietas		/	/	/	/	/	/	/
3	Defectos de funcionamiento		/	/	/	/	/	/	/
4	Corrosión		/	/	/	/	/	/	/
5	Deterioro general		/	/	/	/	/	/	/

	ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS								
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras		/	/	/	/	/	/	/
2	Picaduras, grietas		/	/	/	/	/	/	/
3	Torsiones		/	/	/	/	/	/	/
4	Corrosión, oxido		/	/	/	/	/	/	/
5	Bordes afilados, irregulares		/	/	/	/	/	/	/

OBSERVACIONES:

Inspección realizada por:

Nombre: Jesus Merchancano
CC: 1023932912
Cargo: Aprendiz

Eslinga DAZA

TPD INGENIERIA	**INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS**	**PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	TPD-F-SST-PR11-1 V.1 Emisión: Enero 2024

Fecha de diligenciamiento:	11/03/24 AI 16
Fecha de fabricación:	28/12/2023
Marca:	e.P.I
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	Eslinga
Lote-referencia:	ENERO-2020/-5021 = 8041-30217
Certificado:	
Ubicación del equipo:	Kra 60 x D6 2

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas		✓	✓					
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras		✓	✓					
3	Grietas, ranuras, picaduras		✓	✓					
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras		✓	✓					
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos		✓	✓					
6	Quemaduras		✓	✓					
7	Ficha técnica visible		✓	✓					
8	Testigo de impacto activado		✓	✓					
9	Deterioro general		✓	✓					

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas		✓	✓					
2	Picaduras, grietas		✓	✓					
3	Defectos de funcionamiento		✓	✓					
4	Corrosión		✓	✓					
5	Deterioro general		✓	✓					

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras		✓	✓					
2	Picaduras, grietas		✓	✓					
3	Torsiones		✓	✓					
4	Corrosión, oxido		✓	✓					
5	Bordes afilados, irregulares		✓	✓					

OBSERVACIONES:
La eslinga se encuentra en buen estado

Inspección realizada por:

Nombre: Alberto Dazac
CC: 93470821
Cargo: oficial

ARNES DAZA

TPD INGENIERIA	**INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS**	**PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	TPD-F-SST-PR11-1 V.1 Emisión: Enero 2024

Fecha de diligenciamiento:	11 / 03 / 24 AL 16
Fecha de fabricación:	11 / 2023
Marca:	INSOFE
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	ARNES
Lote-referencia:	35186 = IN 80.04
Certificado:	
Ubicación del equipo:	KRA 6 X 16 7

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas		✓	✓					
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras		✓	✓					
3	Grietas, ranuras, picaduras		✓	✓					
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras		✓	✓					
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos		✓	✓					
6	Quemaduras		✓	✓					
7	Ficha técnica visible		✓	✓					
8	Testigo de impacto activado		✓	✓					
9	Deterioro general		✓	✓					

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas		✓	✓					
2	Picaduras, grietas		✓	✓					
3	Defectos de funcionamiento		✓	✓					
4	Corrosión		✓	✓					
5	Deterioro general		✓	✓					

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras		✓	✓					
2	Picaduras, grietas		✓	✓					
3	Torsiones		✓	✓					
4	Corrosión, oxido		✓	✓					
5	Bordes afilados, irregulares		✓	✓					

OBSERVACIONES: EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES

Inspección realizada por:

Nombre: Alberto Dazac
CC: 9547082l
Cargo: oficial

TPD INGENIERIA	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1
			V.1
			Emisión: Enero 2024

Fecha de diligenciamiento:	11/03/2024
Fecha de fabricación:	ABRIL 2023
Marca:	Inoate
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	ARNES
Lote-referencia:	IN 8089-ML L=31342
Certificado:	
Ubicación del equipo:	CAPERUCI GO X TRANSVERSAL 2

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas		/	/					
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras		/	/					
3	Grietas, ranuras, picaduras		/	/					
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras		/	/					
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos		/	/					
6	Quemaduras		/	/					
7	Ficha técnica visible		/	/					
8	Testigo de impacto activado		/	/					
9	Deterioro general		/	/					

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas		/	/					
2	Picaduras, grietas		/	/					
3	Defectos de funcionamiento		/	/					
4	Corrosión		/	/					
5	Deterioro general		/	/					

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras		/	/					
2	Picaduras, grietas		/	/					
3	Torsiones		/	/					
4	Corrosión, oxido		/	/					
5	Bordes afilados, irregulares		/	/					

OBSERVACIONES:

El Equipo esta en optimas Condiciones

Inspección realizada por:

Nombre: Harold Saavedra
CC: 1000790974
Cargo: auxiliar

TPD INGENIERIA	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1
			V.1
			Emisión: Enero 2024

Fecha de diligenciamiento:	11/03/2024
Fecha de fabricación:	ABRIL 2022
Marca:	ARMADURA
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	ESLINGA
Lote-referencia:	A-03636 L=21025003
Certificado:	
Ubicación del equipo:	CAREPA CO X TRANSVERSAL 2

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas		/	/					
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras		/	/					
3	Grietas, ranuras, picaduras		/	/					
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras		/	/					
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos		/	/					
6	Quemaduras		/	/					
7	Ficha técnica visible		/	/					
8	Testigo de impacto activado		/	/					
9	Deterioro general		/	/					

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas		/	/					
2	Picaduras, grietas		/	/					
3	Defectos de funcionamiento		/	/					
4	Corrosión		/	/					
5	Deterioro general		/	/					

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras		/	/					
2	Picaduras, grietas		/	/					
3	Torsiones		/	/					
4	Corrosión, oxido		/	/					
5	Bordes afilados, irregulares		/	/					

OBSERVACIONES:

El equipo esta en optimas condiciones

Inspección realizada por:

Nombre: HAROLD SOGUERO
CC: 1000790974
Cargo: AUXILIAR

	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1
			V.1
			Emisión: Enero 2024

Fecha de diligenciamiento:	11-03-2024
Fecha de fabricación:	2023 - 12
Marca:	Insafe.
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	Arnes
Lote-referencia:	35720
Certificado:	20- 12- 2023
Ubicación del equipo:	WPN 498

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Grietas, ranuras, picaduras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Quemaduras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Ficha técnica visible		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Testigo de impacto activado		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Deterioro general		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Picaduras, grietas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Defectos de funcionamiento		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Corrosión		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Deterioro general		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Picaduras, grietas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Torsiones		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Corrosión, oxido		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Bordes afilados, irregulares		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBSERVACIONES:

Inspección realizada por:

Nombre: Jaider Perez 12.
CC: 1107008205
Cargo: Ayudante

TPD INGENIERIA	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1 V.1 Emisión: Enero 2024

Fecha de diligenciamiento:	11-03-2024
Fecha de fabricación:	12-12-2023
Marca:	Linq
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	Eslinga.
Lote-referencia:	23-DG123232
Certificado:	20-12-2023
Ubicación del equipo:	WPN 498

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Grietas, ranuras, picaduras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Quemaduras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Ficha técnica visible		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Testigo de impacto activado		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Deterioro general		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Picaduras, grietas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Defectos de funcionamiento		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Corrosión		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Deterioro general		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Picaduras, grietas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Torsiones		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Corrosión, oxido		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Bordes afilados, irregulares		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBSERVACIONES:

Inspección realizada por:

Nombre: Jaider Parra R
CC: 1057008805
Cargo: Ayudante

TPD INGENIERIA	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1
			V.1
			Emisión: Enero 2024

Fecha de diligenciamiento:	18.03.2024 Al 23.03.2024
Fecha de fabricación:	NOVIEMBRE 2023
Marca:	IN SAFE
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	ARNES
Lote-referencia:	IN 8004 - LOTE 35186
Certificado:	N.A
Ubicación del equipo:	KR 52A X CL 26 SUR

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
3	Grietas, ranuras, picaduras	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
6	Quemaduras	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
7	Ficha técnica visible	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
8	Testigo de impacto activado	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
9	Deterioro general	✓		✓	✓	✓	✓		

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
2	Picaduras, grietas	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
3	Defectos de funcionamiento	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
4	Corrosión	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
5	Deterioro general	✓		✓	✓	✓	✓	✓	

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
2	Picaduras, grietas	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
3	Torsiones	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
4	Corrosión, oxido	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
5	Bordes afilados, irregulares	✓		✓	✓	✓	✓	✓	

OBSERVACIONES:

Inspección realizada por:

Nombre: JAIRO OSPINA
CC: 16112934
Cargo: AUXILIAR

	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1 V.1 Emisión: Enero 2024

Fecha de diligenciamiento:	18.03.2024 al 23.03.2024
Fecha de fabricación:	SEPTIEMBRE - 2023
Marca:	IN SAFE
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	ESLINGA POSICIONAMIENTO
Lote-referencia:	IN 8041-R - LOTE 34199
Certificado:	N.A
Ubicación del equipo:	KR 52A X CL 26 SUR

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
3	Grietas, ranuras, picaduras	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
6	Quemaduras	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
7	Ficha técnica visible	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
8	Testigo de impacto activado	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
9	Deterioro general	✓		✓	✓	✓	✓	✓	

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
2	Picaduras, grietas	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
3	Defectos de funcionamiento	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
4	Corrosión	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
5	Deterioro general	✓		✓	✓	✓	✓	✓	

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS

	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
2	Picaduras, grietas	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
3	Torsiones	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
4	Corrosión, oxido	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
5	Bordes afilados, irregulares	✓		✓	✓	✓	✓	✓	

OBSERVACIONES:

Inspección realizada por:

Nombre: JAIRO OSPINA
CC: 76112934
Cargo: AUXILIAR

TPD INGENIERIA	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1
			V.1
			Emisión: Enero 2024

Fecha de diligenciamiento:	18-03-2024 / 23-03-2024
Fecha de fabricación:	2023 - 12.
Marca:	Insafe.
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	Arnes
Lote-referencia:	35720
Certificado:	20-12-2023.
Ubicación del equipo:	WPN 498

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Grietas, ranuras, picaduras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Quemaduras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Ficha técnica visible		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Testigo de impacto activado		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Deterioro general		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Picaduras, grietas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Defectos de funcionamiento		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Corrosión		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Deterioro general		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Picaduras, grietas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Torsiones		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Corrosión, oxido		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Bordes afilados, irregulares		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBSERVACIONES:

Inspección realizada por:

Nombre: Fajder Perez R.
CC: 1077008205
Cargo: Ayudante

TPD INGENIERIA	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1
			V.1
			Emisión: Enero 2024

Fecha de diligenciamiento:	18-03-2024 / 23-03/ 2024
Fecha de fabricación:	12-12-2023
Marca:	Line
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	eslinga
Lote-referencia:	23-061 23232
Certificado:	20-12-2023
Ubicación del equipo:	WPN 498

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas		/	/	/	/	/	/	/
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras		/	/	/	/	/	/	/
3	Grietas, ranuras, picaduras		/	/	/	/	/	/	/
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras		/	/	/	/	/	/	/
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos		/	/	/	/	/	/	/
6	Quemaduras		/	/	/	/	/	/	/
7	Ficha técnica visible		/	/	/	/	/	/	/
8	Testigo de impacto activado		/	/	/	/	/	/	/
9	Deterioro general		/	/	/	/	/	/	/

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas		/	/	/	/	/	/	/
2	Picaduras, grietas		/	/	/	/	/	/	/
3	Defectos de funcionamiento		/	/	/	/	/	/	/
4	Corrosión		/	/	/	/	/	/	/
5	Deterioro general		/	/	/	/	/	/	/

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras		/		/	/	/	/	/
2	Picaduras, grietas		/	/	/	/	/	/	/
3	Torsiones		/	/	/	/	/	/	/
4	Corrosión, oxido		/	/	/	/	/	/	/
5	Bordes afilados, irregulares		/	/	/	/	/	/	

OBSERVACIONES:

Inspección realizada por:

Nombre: Jaider Perez R
CC: 1067208205
Cargo: Avudante

TPD INGENIERIA	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1
			V.1
			Emisión: Enero 2024

Fecha de diligenciamiento:	25-03-2024
Fecha de fabricación:	12-2023
Marca:	insafe
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	Arnes
Lote-referencia:	35720
Certificado:	20-12-2023
Ubicación del equipo:	WPN 198

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas								
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras								
3	Grietas, ranuras, picaduras								
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras								
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos								
6	Quemaduras								
7	Ficha técnica visible								
8	Testigo de impacto activado								
9	Deterioro general								

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas								
2	Picaduras, grietas								
3	Defectos de funcionamiento								
4	Corrosión								
5	Deterioro general								

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras								
2	Picaduras, grietas								
3	Torsiones								
4	Corrosión, oxido								
5	Bordes afilados, irregulares								

OBSERVACIONES:

Inspección realizada por:

Nombre: Wilian Ospina
CC: 1031142244
Cargo: Ayudante.

TPD INGENIERIA	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1
			V.1
			Emisión: Enero 2024

Fecha de diligenciamiento:	25-03-2024
Fecha de fabricación:	12-12-2023
Marca:	Tine
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	Eslinga.
Lote-referencia:	23-06123232
Certificado:	20-12-2023
Ubicación del equipo:	WPN 498

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas		/	/	/				
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras		/	/	/				
3	Grietas, ranuras, picaduras		/	/	/				
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras		/	/	/				
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos		/	/	/				
6	Quemaduras		/	/	/				
7	Ficha técnica visible		/	/	/				
8	Testigo de impacto activado		/	/	/				
9	Deterioro general		/	/	/				

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas		/	/	/				
2	Picaduras, grietas		/	/	/				
3	Defectos de funcionamiento		/	/	/				
4	Corrosión		/	/	/				
5	Deterioro general		/	/	/				

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS									
	ITEMS	SI	NO	L	M	M	J	V	S
1	Desgaste excesivo, dobladuras		/	/	/				
2	Picaduras, grietas		/	/	/				
3	Torsiones		/	/	/				
4	Corrosión, oxido		/	/	/				
5	Bordes afilados, irregulares		/	/	/				

OBSERVACIONES:

Inspección realizada por:

Nombre: William Ospina
CC: 1031142244
Cargo: Ayudante