YUNEX TRAFFIC

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL PE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL PE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL PE)

Inspección Pre - Operacional Montacargas

Código del Documento: FR-BE2.37

INSPECCIÓN MES DE: MARZO 2024
NUMERO DE SERIE: 6567970 CAPACIDAD DE CARGA: 1.6 ton MARCA: toyota MODELO: 2017
TIPO DE COMBUSTIBLE: ☒ ELÉCTRICO ☐ DIESEL ☐ OTRO: PLACA N°: ÁREA: Almacen. HOROMETRO:

DATOS OPERADORES MONTACARGAS

NOMBRE OPERADOR	No. IDENTIFICACIÓN	NOMBRE OPERADOR	No. IDENTIFICACIÓN
Joàe Gabriel Camilo Rolón	88.230.700	Jhon Bedoya	1607e931

CONDICIONES OBSERVADAS	DÍA 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	OBSERVACIONES
CONDICIONES GENERALES																																
Estado de los espejos																																NO APLICA
Estado del chasis	✓			✓	✓	✓	✓					✓			✓	✓				✓		✓	✓				✓			✓		
Estado de la silla	✓			✓	✓	✓	✓					✓			✓	✓				✓		✓	✓				✓			✓		
Cinturón de seguridad																																NO APLICA
Estado de las horquillas	✓			✓	✓	✓	✓					✓			✓	✓				✓		✓	✓				✓			✓		
Estado de Rodillo, cadena y pernos	✓			✓	✓	✓	✓					✓			✓	✓				✓		✓	✓				✓			✓		
Estado de la rejilla apoyo de carga	✓			✓	✓	✓	✓					✓			✓	✓				✓		✓	✓				✓			✓		
Funcionamiento del pito	✓			✓	✓	✓	✓					✓			✓	✓				✓		✓	✓				✓			✓		
Funcionamiento alarma reversa	✓			✓	✓	✓	✓					✓			✓	✓				✓		✓	✓				✓			✓		
Estado de la dirección	✓			✓	✓	✓	✓					✓			✓	✓				✓		✓	✓				✓			✓		
Funcionamiento del freno	✓			✓	✓	✓	✓					✓			✓	✓				✓		✓	✓				✓			✓		
Estado pedales de funcionamiento	✓			✓	✓	✓	✓					✓			✓	✓				✓		✓	✓				✓			✓		
Estado de los mandos de control	✓			✓	✓	✓	✓					✓			✓	✓				✓		✓	✓				✓			✓		
Estado del extintor (ABC).																																NO APLICA
Estado de luces	✓			✓	✓	✓	✓					✓			✓	✓				✓		✓	✓				✓			✓		
Licuadoras	✓			✓	✓	✓	✓					✓			✓	✓				✓		✓	✓				✓			✓		
VERIFICACIÓN DE ESCAPES Y NIVELES																																
Agua en baterías	✓			✓	✓	✓	✓					✓			✓	✓				✓		✓	✓				✓			✓		
Liquido de frenos																																NO APLICA
Estado de carga o combustible	✓			✓	✓	✓	✓					✓			✓	✓				✓		✓	✓				✓			✓		
LLANTAS																																
Estado de llantas de dirección	✓			✓	✓	✓	✓					✓			✓	✓				✓		✓	✓				✓			✓		
Estado de llantas de tracción	✓			✓	✓	✓	✓					✓			✓	✓				✓		✓	✓				✓			✓		

FIRMA:

Crieterio de Inspección: √ : Bueno y Completo X : Dañado o Incompleto N/A : No aplica

OBSERVACIONES:

NOTIFICADO A:

FIRMA: MCR NOMBRE: MIREYA CASTRO CARGO: EHS FECHA: Marzo

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved