INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS -
PRE-OPERATIONAL INSPECTION OF VEHICLES

swarco
The Better Way. Every Day.

F-HSE-04-InspecciónPreoperacionalVehiculos
Distribución controlada: SI X - NO

Versión 03
Fecha última actualización: 01.02.2024

SWARCO ANDINA S.A.S
Carrera 9 # 77-67, Edificio Torre Unika Oficina 503, 110221, Bogotá, Colombia
Registered Office: Bogotá

Nombre del conductor	Fredy Romero			Licencia de conducción No.	1079402403	Fecha de Vencimiento	22 11 24
PLACA	JTS-369	Modelo	2022	Servicio	PÚBLICO	Extintor 1: Fecha de recarga	10 24
						Extintor 2: Fecha de recarga	10 24

Revisión Técnico Mecánica y Gases	X	Expedición	Vencimiento	SOAT	Expedición	Vencimiento
	NA	22 10 23	22 10 24		01 10 24	01 10 24

Marque frente al requisito ✓ ó ✗ según corresponda a su verificación

Cumple/ Buen Estado ✓ | No Cumple/Mal estado/Regular ✗ | NA No Aplica

Mes: MARZO Año 2024

	Condiciones Observadas	Día calendario																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
A. Generales y preventivas	1. Vidrios	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
	2. Limpia brisas	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
	3. Pito (delantero y reversa)	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
	4. Espejos	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
	5. Cinturones de seguridad	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
	6. Llantas	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
	7. Llanta de repuesto	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
	8. Carroceria	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
	9. Sillas	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
	10. Pedales embrague/freno/acelerador	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
B. Niveles de Liquidos	1. Frenos	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
	2. Aceite de motor	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
	3. Hidráulico	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
	4. Refrigerante	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
	5. Agua	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
	6. Combustible	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
	7. Escape de liquidos	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
C. Luces	1. Luces de freno	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
	2. Luces de parqueo o estacionarias	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
	3. Luces direccionales	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
	4. Luces bajas, plenas o altas	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
	5. Panel de instrumentos- indicadores	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
D. Equipo de Carretera	1. Gato para elevar el vehículo	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
	2. Cruceta (1)	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
	3. Señales triangulo (2)	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
	4. Tacos (2)	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
	5. Linterna con batería	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
	6. Herramientas	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
	7. Extintor > 5 Lb	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
	8. Botiquín	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS -
PRE-OPERATIONAL INSPECTION OF VEHICLES

SWARCO ANDINA S.A.S
Carrera 9 # 77-67, Edificio Torre Unika Oficina 503, 110221, Bogotá, Colombia
Registered Office: Bogotá

F-HSE-04-InspecciónPreoperacionalVehiculos
Distribución controlada. SI X - NO
Versión 03
Fecha última actualización. 01.02.2024

Mes Mai 70 Año 2024

	Condiciones Observadas	Día calendario 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
E. SST - PMT	1. Orden y aseo del vehículo	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
	2. Elementos de Protección Personal	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
	3. Conos de señalización (14)	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
	4. Señales de aproximación (4)	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
	5. Cinta de seguridad	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
	6. Señal luminosa con baterías(1)	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
	7. Logos laterales de contrato (2)	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
F. Biosegurida	1. Alcohol Glicerinado	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
	2. Garrafón de agua 20Lts	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
	3. Jabón líquido de manos	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
	4. Toalla desinfectante/desechable	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
G. EPP	1. Casco dieléctrico	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
	2. Bloqueador solar	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
	3. Gafas de seguridad Claro/oscuro	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
	4. Guantes de nitrilo	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
	5. Guantes manip. de herramientas	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
	6. Calzado de seguridad dieléctrico	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
	7. Otro																															
H. Kilometraje inicial		23357			23379							23460				23505			23703	23805	23927	24020	24082	24205			24263	24305				
I. Nombre de la persona que realiza la inspección		DAPL			DAPL							DAPL				DAPL			DAPL	DAPL	DAPL	DAPL	DAPL	DAPL			DAPL	DAPL				
I. Observaciones																																

J. Verificación HSE
Recibido. Clara Valez
Fecha. 27/04/2024

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS
PRE-OPERATIONAL INSPECTION OF VEHICLES

SWARCO ANDINA S.A.S.
Carrera 9 # 77-67, Edificio Torre Unika Oficina 503, 110221, Bogotá, Colombia
Registered Office: Bogotá

| | | |

Mes: Marzo Año 2024

Condiciones Observadas	Día calendario 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
F. Bioseguridad 1. Alcohol Glicerinado	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/			/	/	/	/	/				/	/			/	
F. Bioseguridad 2. Garrafón de agua 20Lts	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/			/	/	/	/	/				/	/			/	
F. Bioseguridad 3. Jabón líquido de manos	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/			/	/	/	/	/				/	/			/	
F. Bioseguridad 4. Toallas desechables	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/			/	/	/	/	/				/	/			/	
G. Kilometraje inicial						26922	26922	26922	26922		27092	27092	27116	27160	27188			27229	27229	27252	27252	27272				27344	27525			28532	
H. Nombre del conductor o persona que realiza la inspección																															

I. Observaciones
- novil Fue conducido x don carlos hasta 14:05 del dia 6/03/2024
- novil Fue conducido x don carlos el dia 10-03-2024 36 KL RC=26927

J. Verificación NSE
Recibido: 27/03/2024
Fecha.

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS
PRE-OPERATIONAL INSPECTION OF VEHICLES

SWARCO ANDINA S.A.S
Carrera 9 # 77-67, Edificio Torre Unika Oficina 503, 110221, Bogotá, Colombia
Registered Office: Bogotá

| | | |

E

	Mes Marzo Año 2024	Dia calendario																													
	Condiciones Observadas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	6. Señal luminosa con baterias(1)	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓				
	7. Logos laterales de contrato (2)	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓				
F. Bioseguridad	1. Alcohol Glicerinado	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓				
	2. Garrafón de agua 20Lts	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓				
	3. Jabón liquido de manos	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓				
	4. Toalla desinfectante/desechable	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓				
G. EPP	1. Casco dieléctrico	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓				
	2. Bloqueador solar	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓				
	3. Gafas de seguridad Claro/oscuro	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓				
	4. Guantes de nitrilo	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓				
	5. Guantes manip. de herramientas	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓				
	6. Calzado de seguridad dieléctrico	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓				
	7. Otro																															
	H. Kilometraje inicial	Jorlan 29257	Jorlan 29395		Jorlan 29438	Jorlan 29534	Jorlan 29573	Jorlan 29649	Jorlan 29728			Jorlan 29 1.	Jorlan 29.799	Jorlan 29817	Jorlan 29895	Jorlan 29943	Jorlan 29985		Jorlan 30082	Jorlan 30107	Jorlan 30192	Jorlan 30246	Jorlan 30292				Jorlan 30365	Jorlan 30446				
	I. Nombre de la persona que realiza la inspección																															
	I. Observaciones	se realiza mantenimiento preventivo de 30.000Km el 08/03/2024																														

J. Verificación HSE
Recibido. Jorge Alvarez
Fecha. 27/03/2024