TPD INGENIERIA	PREOPERACIONAL CAMIÓN - GRÚA	TPD-F-SST1356-17	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 0	
		FECHA: 08/03/23	

PLACA WPN 428 MODELO: 2017 MARCA: NISSAN

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Oscar Agudelo Diaz

SEMANA: 11-03-24 KMS INICIAL: 48387 KMS FINAL: 48920

BRAZO MARCA: Ferrari

ITEM	CANT.	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIER B	MIER M	JUE B	JUE M	VIER B	VIER M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
LUCES															
Frontales (altas y bajas)	2	2		1		2		2		2		2			
traseras de trabajo (reflector)	2	2		1		2		2		2		2			
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	4	2		1		2		2		2		2			
Direccionales traseras de parqueo (Giro)	4	2		1		2		2		2		2			
De Stop y señal trasera	2	2		1		2		2		2		2			
Licuadora	1	2		1		2		2		2		2			
CABINA															
Botiquin (pito)	1	2		1		2		2		2		2			
Alarma de reversa	1	2		1		2		2		2		2			
Freno de emergencia	1	2		1		2		2		2		2			
Dirección y terminales	2	2		1		2		2		2		2			
Pedales y mandos manuales	3	2		1		2		2		2		2			
Cinturones de seguridad	5	2		1		2		2		2		2			
Espejos retrovisores (laterales)	2	2		1		2		2		2		2			
Vidrio frontal y laterales (en buen estado)	4	2		1		2		2		2		2			
Limpia brisas	2	2		1		2		2		2		2			
Extintor de incendios (10 libras) ABC	1	2		1		2		2		2		2			
Asientos en buena condición	4	2		1		2		2		2		2			
Estado del tablero	1	2		1		2		2		2		2			
Ajuste y seguros de las puertas	4	2		1		2		2		2		2			
KIT de carretera	1	2		1		2		2		2		2			
PMT y Documentos	1	2		1		2		2		2		2			
Funcionamiento de elevavidrios	NO		2	1			2		2		2		2		
LLANTAS															
Estado de las llantas	7	2		1		2		2		2		2			
Observación:															
ESTADO MECÁNICO															
Aceites de (motor, hidraulico y brazo)	Bueno	2		1		2		2		2		2			
Liquido de frenos	Bueno	2		1		2		2		2		2			
Nivel del refrigerante	Bueno	2		1		2		2		2		2			
Batería y cables	Bueno	2		1		2		2		2		2			
Mangueras	Bueno	2		1		2		2		2		2			
Observaciones:															
SISTEMA HIDRAULICO															
Bomba hidráulica	1	2		1		2		2		2		2			
Mangueras, tubos, conexiones y racores	Bueno	2		1		2		2		2		2			
Cilindros principal y auxiliar del brazo	Bueno	2		1		2		2		2		2			
Cilindros de extensiones del brazo	Bueno	2		1		2		2		2		2			
Mandos de operación bilateral	Bueno	2				2		2		2		2			
Observaciones:															
ESTRUCTURA															
Brazo principal y Brazos segundarios	1	2		1		2		2		2		2			
Brazos o vigas de los estabilizadores	1	2		1		2		2		2		2			
Zapatas de los estabilizadores	NO		2	1			2		2		2		2		
ACCESORIOS DE IZAJE															
Gancho, seguro, pestillo espiga, tuerca y resorte	Bueno	2		1		2		2		2		2			
Conector giratorio	Bueno	2		1		2		2		2		2			
Tabla de capacidades visible	Bueno	2		1		2		2		2		2			

DE IGUAL FORMA, CADA VEZ QUE SE VAYA A MOVER EL VEHICULO, EL CONDUCTOR DEBE REALIZAR UNA INSPECCION POR ENCIMA, POR DEBAJO, LATERAL DERECHO, LATERAL IZQUIERDO, POR EL FRENTE Y POR LA PARTE TRASERA. **POR NINGUN MOTIVO SE DEBE OPERAR LA GRUA EN VIA SIN SEÑALIZACIÓN Y PMT.**

NOTA IMPORTANTE: **La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR del vehículo.**

VB. PROFESIONAL SST

Oscar Agudelo Diaz
FIRMA DEL CONDUCTOR - OPERADOR

	PREOPERACIONAL CAMIÓN - GRÚA	TPD-F-SST1356-17	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
TPD INGENIERIA	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 0	
		FECHA: 08/03/23	

PLACA: WPN 498 MODELO: 2017 MARCA: NISSAN

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Oscar Agudelo

SEMANA: 18-03-24 KMS INICIAL: 48920 KMS FINAL: 49156

BRAZO MARCA: Fenwick

ITEM	CANT.	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIER B	MIER M	JUE B	JUE M	VIER B	VIER M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
LUCES															
Frontales (altas y bajas)	2	2		2		2		2		2					
traseras de trabajo (reflector)	2	2		2		2		2		2					
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	4	2		2		2		2		2					
Direccionales traseras de parqueo (Giro)	4	2		2		2		2		2					
De Stop y señal trasera	2	2		2		2		2		2					
Licuadora	1	2		2		2		2		2					
CABINA															
Botiquin (pito)	1	2		2		2		2		2					
Alarma de reversa	1	2		2		2		2		2					
Freno de emergencia	1	2		2		2		2		2					
Dirección y terminales	2	2		2		2		2		2					
Pedales y mandos manuales	2	2		2		2		2		2					
Cinturones de seguridad	2	2		2		2		2		2					
Espejos retrovisores (laterales)	2	2		2		2		2		2					
Vidrio frontal y laterales (en buen estado)	4	2		2		2		2		2					
Limpia brisas	2	2		2		2		2		2					
Extintor de incendios (10 libras) ABC	1	2		2		2		2		2					
Asientos en buena condición	4	2		2		2		2		2					
Estado del tablero	1	2		2		2		2		2					
Ajuste y seguros de las puertas	4	2		2		2		2		2					
KIT de carretera	1	2		2		2		2		2					
PMT y Documentos	1	2		2		2		2		2					
Funcionamiento de elevavidrios	N/A		2		2		2		2		2				
LLANTAS															
Estado de las llantas	7	2		2		2		2		2					
Observación:															
ESTADO MECÁNICO															
Aceites de (motor, hidraulico y brazo)	Bueno	2		2		2		2		2					
Liquido de frenos	Bueno	2		2		2		2		2					
Nivel del refrigerante	Bueno	2		2		2		2		2					
Batería y cables	2	2		2		2		2		2					
Mangueras	Bueno	2		2		2		2		2					
Observaciones:															
SISTEMA HIDRAULICO															
Bomba hidráulica	1	2		2		2		2		2					
Mangueras, tubos, conexiones y racores	Bueno	2		2		2		2		2					
Cilindros principal y auxiliar del brazo	Bueno	2		2		2		2		2					
Cilindros de extensiones del brazo	Bueno	2		2		2		2		2					
Mandos de operación bilateral	Bueno	2		2		2		2		2					
Observaciones:															
ESTRUCTURA															
Brazo principal y Brazos segundarios	1	2		2		2		2		2					
Brazos o vigas de los estabilizadores	1	2		2		2		2		2					
Zapatas de los estabilizadores	N/A		2		2		2		2		2				
ACCESORIOS DE IZAJE															
Gancho, seguro, pestillo espiga, tuerca y resorte	Bueno	2		2		2		2		2					
Conector giratorio	Bueno	2		2		2		2		2					
Tabla de capacidades visible	Bueno	2		2		2		2		2					

DE IGUAL FORMA, CADA VEZ QUE SE VAYA A MOVER EL VEHICULO, EL CONDUCTOR DEBE REALIZAR UNA INSPECCION POR ENCIMA, POR DEBAJO, LATERAL DERECHO, LATERAL IZQUIERDO, POR EL FRENTE Y POR LA PARTE TRASERA. **POR NINGUN MOTIVO SE DEBE OPERAR LA GRUA EN VIA SIN SEÑALIZACIÓN Y PMT.**

NOTA IMPORTANTE: **La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR del vehiculo.**

VB. PROFESIONAL SST

Oscar Agudelo

FIRMA DEL CONDUCTOR - OPERADOR

TPD INGENIERIA	PREOPERACIONAL CAMIÓN - GRÚA	TPD-F-SST1356-17	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 0	
		FECHA: 08/03/23	

PLACA WPK408 MODELO: 2017 MARCA: DISTAR

NOMBRE DEL CONDUCTOR: OSCAR ARCOS

SEMANA: 04-03-24 KMS INICIAL: 48423 KMS FINAL: 48567

BRAZO MARCA:

ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES															
Frontales (altas y bajas)	2	B		B		B		B		B		B			
traseras de trabajo (reflector)	2	B		B		B		B		B		B			
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	4	B		B		B		B		B		B			
Direccionales traseras de parqueo (Giro)	4	B		B		B		B		B		B			
De Stop y señal trasera	2	B		B		B		B		B		B			
Licuadora	1	B		B		B		B		B		B			
CABINA															
Botiquin (pito)	1	B		B		B		B		B		B			
Alarma de reversa	1	B		B		B		B		B		B			
Freno de emergencia	1	B		B		B		B		B		B			
Dirección y terminales	2	B		B		B		B		B		B			
Pedales y mandos manuales	2	B		B		B		B		B		B			
Cinturones de seguridad	2	B		B		B		B		B		B			
Espejos retrovisores (laterales)	2	B		B		B		B		B		B			
Vidrio frontal y laterales (en buen estado)	4	B		B		B		B		B		B			
Limpia brisas	2	B		B		B		B		B		B			
Extintor de incendios (10 libras) ABC	1	B		B		B		B		B		B			
Asientos en buena condición	4	B		B		B		B		B		B			
Estado del tablero	1	B		B		B		B		B		B			
Ajuste y seguros de las puertas	4	B		B		B		B		B		B			
KIT de carretera	1	B		B		B		B		B		B			
PMT y Documentos	1	B		B		B		B		B		B			
Funcionamiento de elevavidrios	4		B		B		B		B		B		B		
LLANTAS															
Estado de las llantas	7	B		B		B		B		B		B			
Observación:															
ESTADO MECÁNICO															
Aceites de (motor, hidraulico y brazo)	Bueno	B		B		B		B		B		B			
Liquido de frenos	Bueno	B		B		B		B		B		B			
Nivel del refrigerante	Bueno	B		B		B		B		B		B			
Batería y cables	Bueno	B		B		B		B		B		B			
Mangueras	Bueno	B		B		B		B		B		B			
Observaciones:															
SISTEMA HIDRAULICO															
Bomba hidráulica	1	B		B		B		B		B		B			
Mangueras, tubos, conexiones y racores	Bueno	B		B		B		B		B		B			
Cilindros principal y auxiliar del brazo	Bueno	B		B		B		B		B		B			
Cilindros de extensiones del brazo	Bueno	B		B		B		B		B		B			
Mandos de operación bilateral	Bueno	B		B		B		B		B		B			
Observaciones:															
ESTRUCTURA															
Brazo principal y Brazos segundarios	1	B		B		B		B		B		B			
Brazos o vigas de los estabilizadores	1	B		B		B		B		B		B			
Zapatas de los estabilizadores	4		B		B		B		B		B		B		
ACCESORIOS DE IZAJE															
Gancho, seguro, pestillo espiga, tuerca y resorte	Bueno	B		B		B		B		B		B			
Conector giratorio	Bueno	B		B		B		B		B		B			
Tabla de capacidades visible	Bueno	B		B		B		B		B		B			

DE IGUAL FORMA, CADA VEZ QUE SE VAYA A MOVER EL VEHICULO, EL CONDUCTOR DEBE REALIZAR UNA INSPECCION POR ENCIMA, POR DEBAJO, LATERAL DERECHO, LATERAL IZQUIERDO, POR EL FRENTE Y POR LA PARTE TRASERA. **POR NINGUN MOTIVO SE DEBE OPERAR LA GRUA EN VIA SIN SEÑALIZACIÓN Y PMT.**

NOTA IMPORTANTE: **La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR del vehículo.**

VB. PROFESIONAL SST

FIRMA DEL CONDUCTOR - OPERADOR