TPD INGENIERIA	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL CAMIÓN CON CANASTILLA ELEVADORA - MANLIF**	TPD-F-SST1356-16	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 0	
		FECHA: 08/03/23	

EMPRESA: TPD INGENIERIA S.A.S. PLACAS No. IGV 602 MODELO: 2012 MARCA: Chevrolet

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Eddwin Zambrano CONTRATO: 2023 - 1356

SEMANA: Marzo 18 - Marzo 23 KMS INICIAL: 94087 KMS FINAL: 94126

BRAZO MARCA:

ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES															
Frontales (altas y bajas)	1	X		X		X		X		X					
traseras de trabajo (reflector)	1	X		X		X		X		X					
Direccionales delanteras de parqueo (giro)	2	X		X		X		X		X					
Direccionales traseras de parqueo (giro)	2	X		X		X		X		X					
De Stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X					
Licuadora	1	X		X		X		X		X					
CABINA															
Botiquin (pito)	1	X		X		X		X		X					
Alarma de reversa	1	X		X		X		X		X					
Freno de servicio	1	X		X		X		X		X					
Freno de emergencia	1	X		X		X		X		X					
Dirección y terminales	2	X		X		X		X		X					
Pedales y mandos manuales	3	X		X		X		X		X					
Cinturones de seguridad	3	X		X		X		X		X					
Espejos retrovisores (laterales)	2	X		X		X		X		X					
Vidrio frontal y laterales (en buen estado)	3	X		X		X		X		X					
Limpia brisas	2	X		X		X		X		X					
Extintor de incendios (10 libras) ABC	1	X		X		X		X		X					
Asientos en buena condición	3	X		X		X		X		X					
Estado del tablero	1	X		X		X		X		X					
Ajuste y seguros de las puertas	2	X		X		X		X		X					
KIT de carretera	1	X		X		X		X		X					
PMT y Documentos	1	X		X		X		X		X					
Funcionamiento de elevavidrios	NO	NO		NO		NO		NO		NO					
LLANTAS															
Estado de las llantas															
Observación:															
ESTADO MECÁNICO															
Aceites de (motor, hidraulico y brazo)	3	X		X		X		X		X					
Liquido de frenos	1	X		X		X		X		X					
Nivel del refrigerante	1	X		X		X		X		X					
Batería y cables	1	X		X		X		X		X					
Mangueras															
Observaciones:															
SISTEMA DE ELEVACION - CANASTILLA															
Bomba hidráulica	1	X		X		X		X		X					
Mangueras, tubos, conexiones y racores	1	X		X		X		X		X					
Cilindros principal y auxiliar del brazo	NO	NO		NO		NO		NO		NO					
Cilindros de extensiones del brazo	NO	NO		NO		NO		NO		NO					
Mandos del distribuidor y bilateral	NO	NO		NO		NO		NO		NO					
Estado general de las soldaduras	1	X		X		X		X		X					
Funcionamiento eléctrico	1	X		X		X		X		X					
DEMARCACION Y SEÑALIZACION DEL AREA															
Se encuentra instalada la señalización perimetral	1	X		X		X		X		X					
El trabajo se realiza con acompañante en piso	1	X		X		X		X		X					

Vo Bo. PROFESIONAL SST:

DE IGUAL FORMA, CADA VEZ QUE SE VAYA A MOVER EL VEHICULO, EL CONDUCTOR DEBE REALIZAR UNA INSPECCION POR ENCIMA, POR DEBAJO, LATERAL DERECHO, LATERAL IZQUIERDO, POR EL FRENTE Y POR LA PARTE TRASERA DE IGUAL FORMA **SE DEBE GARANTIZAR QUE LA OPERACIÓN SE REALICE DENTRO DE UN CERRAMIENTO PERIMETRAL EL CUAL DEBE SOBRESALIR MINIMO 50 CM DE LA OCUPACION DE LA CANASTILLA.**

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR del vehículo.

FIRMA DEL PROFESIONAL SST

Eddwin Zambrano

FIRMA DEL CONDUCTOR - OPERADOR

TPD INGENIERIA	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL CAMIÓN CON CANASTILLA ELEVADORA - MANLIF**	TPD-F-SST1356-16	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 0	
		FECHA: 08/03/23	

EMPRESA: TPD INGENIERIA S.A.S. PLACAS No. TGV602 MODELO: 2012 MARCA: Chevrolet

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Eduim Zambrano CONTRATO: 2023 - 1356 2023-1356

SEMANA: Marzo 25. - Marzo 30 KMS INICIAL: 94126 KMS FINAL: 94193

BRAZO MARCA: N/A

ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES															
Frontales (altas y bajas)	1	X		X		X									
traseras de trabajo (reflector)	1	X		X		X									
Direccionales delanteras de parqueo (giro)	2	X		X		X									
Direccionales traseras de parqueo (giro)	2	X		X		X									
De Stop y señal trasera	2	X		X		X									
Licuadora	1	X		X		X									
CABINA															
Botiquin (pito)	1	X		X		X									
Alarma de reversa	1	X		X		X									
Freno de servicio	1	X		X		X									
Freno de emergencia	1	X		X		X									
Dirección y terminales	2	X		X		X									
Pedales y mandos manuales	3	X		X		X									
Cinturones de seguridad	3	X		X		X									
Espejos retrovisores (laterales)	2	X		X		X									
Vidrio frontal y laterales (en buen estado)	3	X		X		X									
Limpia brisas	2	X		X		X									
Extintor de incendios (10 libras) ABC	1	X		X		X									
Asientos en buena condición	3	X		X		X									
Estado del tablero	1	X		X		X									
Ajuste y seguros de las puertas	2	X		X		X									
KIT de carretera	1	X		X		X									
PMT y Documentos	1	X		X		X									
Funcionamiento de elevavidrios	NA	NA		NA		NA									
LLANTAS															
Estado de las llantas	6	X		X		X									
Observación:															
ESTADO MECÁNICO															
Aceites de (motor, hidraulico y brazo)	3	X		X		X									
Liquido de frenos	1	X		X		X									
Nivel del refrigerante	1	X		X		X									
Batería y cables	1	X		X		X									
Mangueras															
Observaciones:															
SISTEMA DE ELEVACION - CANASTILLA															
Bomba hidráulica	1	X		X		X									
Mangueras, tubos, conexiones y racores	1	X		X		X									
Cilindros principal y auxiliar del brazo	NA	NA		NA		NA									
Cilindros de extensiones del brazo	NA	NA		NA		NA									
Mandos del distribuidor y bilateral	NA	NA		NA		NA									
Estado general de las soldaduras	1	X		X		X									
Funcionamiento eléctrico	1	X		X		X									
DEMARCACION Y SEÑALIZACION DEL AREA															
Se encuentra instalada la señalización perimetral	1	X		X		X									
El trabajo se realiza con acompañante en piso	1	X		X		X									

Vo.Bo. PROFESIONAL SST:

DE IGUAL FORMA, CADA VEZ QUE SE VAYA A MOVER EL VEHICULO, EL CONDUCTOR DEBE REALIZAR UNA INSPECCION POR ENCIMA, POR DEBAJO, LATERAL DERECHO, LATERAL IZQUIERDO, POR EL FRENTE Y POR LA PARTE TRASERA DE IGUAL FORMA SE DEBE GARANTIZAR QUE LA OPERACIÓN SE REALICE DENTRO DE UN CERRAMIENTO PERIMETRAL EL CUAL DEBE SOBRESALIR MINIMO 50 CM DE LA OCUPACION DE LA CANASTILLA.

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR del vehículo.

FIRMA DEL PROFESIONAL SST

Eduim Zambrano

FIRMA DEL CONDUCTOR - OPERADOR