La siguiente información es solicitada con el fin de realizar seguimiento a los preoperacionales de los equipos.

Menú

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Proyecto Gede	Mantenimiento 2023-1355	FY de Reporte	FY24	
Project Manager	Leonardo Bautista			

Control preoperacionales de herramientas

Criterios de Inspección (B; Bueno R; Regular M; Parte dañada N/A; El criterio no aplica para el tipo de herramienta)

N°	Nombre de la herramienta	MARCA	SERIAL	INSPECCIÓN Agosto		MANTENIMIENTO Agosto		INSPECCIÓN Septiembre		MANTENIMIENTO Septiembre		INSPECCIÓN Octubre		MANTENIMIENTO Octubre		INSPECCIÓN Noviembre		MANTENIMIENTO Noviembre		INSPECCIÓN Diciembre		MANTENIMIENTO Diciembre		INSPECCIÓN ene-24		MANTENIMIENTO ene-24		INSPECCIÓN feb-24		MANTENIMIENTO feb-24		INSPECCIÓN mar-24		MANTENIMIENTO mar-24		Mantenimientos Planeados	Mantenimientos Ejecutados	% Cumplimiento	Year To Date (Acumulado)	Observaciones / Hallazgo
				P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E					
1	Taladro 1	Milwaukee	CSGAD1706 - 00582	1	1			1	1			1	1			1	1			1	1			1	1			1	1			1	1			1	1			0	0	#¡DIV/0!	100%	
2	Taladro 2	Milwaukee	G72AD1727 - 00476	1	1			1	1			1	1			1	1			1	1			1	1			1	1			1	1			1	1			0	0	#¡DIV/0!	100%	
3	Taladro 3	Milwaukee	897C7003193E3	1	1			1	1			1	1			1	1			1	1			1	1			1	1			1	1			1	1			0	0	#¡DIV/0!	100%	
4	Taladro 4	Milwaukee	CSGAD1543 - 02644	1	1			1	1			1	1			1	1			1	1			1	1			1	1			1	1			1	1			0	0	#¡DIV/0!	100%	
5	Pulidora 1	Milwaukee	F30DD1927 - 11173	1	1			1	1			1	1			1	1			1	1			1	1			1	1			1	1			1	1			0	0	#¡DIV/0!	100%	
6	Pulidora 2	Milwaukee	F30DD1906 - 01113	1	1			1	1			1	1			1	1			1	1			1	1			1	1			1	1			1	1			0	0	#¡DIV/0!	100%	
7	Pulidora 3	Milwaukee	F30DD1927 - 11237	1	1			1	1			1	1			1	1			1	1			1	1			1	1			1	1			1	1			0	0	#¡DIV/0!	100%	
8	Pulidora 4	Milwaukee	F30DD1927 - 11203	1	1			1	1			1	1			1	1			1	1			1	1			1	1			1	1			1	1			0	0	#¡DIV/0!	100%	
9	Motoesmilador 1	ECOHORSE	HOF9500416	1	1			1	1			1	1			1	1																							0	0	#¡DIV/0!	100%	Se retira por tiempo de uso
10	Motoesmilador 2	ECOHORSE	NKSD637 085272	1	1			1	1			1	1			1	1																							1	1	100%	100%	Se retira por tiempo de uso
11	Motoesmilador 3	Lincoln Electric Outback	6107428778	1	1			1	1			1	1			1	1																							1	1	100%	100%	Se retira por tiempo de uso
12	Motoesmilador 4	ECOHORSE	8501462	1	1			1	1			1	1			1	1																							1	1	100%	100%	Se retira por tiempo de uso
13	Motoesmilador 5	ECOMAX	PD192F-2308060003																	1	1			1	1			1	1	1	1	1	1							1	1	100%		
14	Motoesmilador 6	ECOMAX	PD192F-2308060007																	1	1			1	1			1	1			1	1							0	0	#¡DIV/0!	100%	
15	Motoesmilador 7	ECOMAX	PD192F-2308060010																	1	1			1	1			1	1			1	1							0	0	#¡DIV/0!	100%	

ACTIVIDADES	Ago-24		Ago-24		Sep-24		Sep-24		Oct-24		Oct-24		Nov-24		Nov-24		Dic-24		Dic-24		ene-24		ene-24		feb-24		feb-24		mar-24		mar-24		Mantenimientos Planeados	Mantenimiento s Ejecutados	% Cumplimiento
Cronograma de actividades	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	4	4	100%
TOTAL GENERAL	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15			
CUMPLIMIENTO	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%				