
Inspección de Motosoldador


Marca	ECOMAX	Fecha / Hora	FECHA DE INICIO	A	3	2024	FECHA DE CIERRE	27	3	24	Ubicación:	GIW 771			
Modelo	GE800E	Nombre de quien realiza la inspección:	William Morales					Cargo:		Driver					
Serie	ME460VE60010	Actividad a realizar:	CORRECTIVOS ELECTRICO												
Voltaje	120 Volt / 240 Volt	Proyecto:	MTO Bogota												

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO		DÍA																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Estado de la pintura				✓				✓																							
	Limpieza del equipo				✓				✓																							
	Estado de carcaza				✓				✓																							
	Chasis				✓				✓																							
	Tanque de combustible				✓				✓																							
	Agarraderas				✓				✓																							
	Medidor de horas de trabajo				✓				✓																							
	Boton de encendido				✓				✓																							
	Perno de tierra				✓				✓																							
	Perno de salida				✓				✓																							
Verificar que la maquina no posee daños estructurales evidentes, ni presente fugas de líquidos					✓				✓																							
Comprobar que se mantiene la estanqueidad en el alternador y en las bases de salida					✓				✓																							
Comprobar que todos los dispositivos de seguridad y protección están en buen estado y se encuentran colocados correctamente (Tapón del combustible de ACPM)					✓				✓																							
Comprobar que los niveles de combustible y aceite motor sean los adecuados.					✓				✓																							
Verificar que las aberturas de ventilación del motor permanecen limpias y que el filtro de admisión de aire no está obstruido.					✓				✓																							
Comprobar que los cables eléctricos y las clavijas de conexión se encuentran en buen estado.					✓				✓																							

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

Inspección de Motosoldador

Marca	ECOMAX.	Fecha / Hora	FECHA DE INICIO	01	03	24.	FECHA DE CIERRE	31	03	24	Ubicación:	
Modelo	68000E	Nombre de quien realiza la inspección:	Andres Rincon.					Cargo:		Tecnico.		
Serie	230828000033.	Actividad a realizar:	Mto.									
Voltaje	120/240.	Proyecto:	Doyle.									

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO		DÍA																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Estado de la pintura											✓	✓	✓	✓	\	✓	↘														
	Limpieza del equipo											✓	✓	✓	✓	\	✓	↘														
	Estado de carcaza											✓	✓	✓	✓	↘	✓	↘														
	Chasis											✓	✓	✓	✓	↘	✓	↘														
	Tanque de combustible											✓	✓	✓	✓	↘	✓	↘														
	Agarraderas											✓	✓	✓	✓	↘	✓	↘														
	Medidor de horas de trabajo											✓	✓	✓	✓	↘	✓	↘														
	Boton de encendido											✓	✓	✓	✓	↘	✓	↘														
	Perno de tierra											✓	✓	✓	✓	↘	✓	↘														
	Perno de salida											✓	✓	✓	✓	↘	✓	↘														
Verificar que la maquina no posee daños estructurales evidentes, ni presente fugas de liquidos												✓	✓	✓	✓	↘	✓	↘														
Comprobar que se mantiene la estanqueidad en el alternador y en las bases de salida												✓	✓	✓	✓	↘	✓	↘														
Comprobar que todos los dispositivos de seguridad y protección están en buen estado y se encuentran colocados correctamente (Tapón del combustible de ACPM)												✓	✓	✓	✓	↘	✓	↘														
Comprobar que los niveles de combustible y aceite motor sean los adecuados.												✓	✓	✓	✓	↘	✓	↘														
Verificar que las aberturas de ventilación del motor permanecen limpias y que el filtro de admisión de aire no está obstruido.												✓	✓	✓	✓	↘	✓	↘														
Comprobar que los cables eléctricos y las clavijas de conexión se encuentran en buen estado.												✓	✓	✓	✓	↘	✓	↘														

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved


YUNEX TRAFFIC

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Inspección de Motosoldador

Código del Documento: FR-BE2.34

Marca	ECOMAX	**Fecha / Hora**	**FECHA DE INICIO**	18	03	2024	**FECHA DE CIERRE**	31	3	2024	**Ubicación:**		
Modelo	GE8000E	**Nombre de quien realiza la inspección:**	ALVARO ANAYA					**Cargo:**		C Alturas			
Serie	PD192F-23080G0007	**Actividad a realizar:**	Mantenimiento correctivo										
Voltaje	120v - 240v	**Proyecto:**	Mantenimiento Bogotá										

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DÍA																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
																		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	/	✓	✓	✓		
Estado de la pintura																		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	✓	✓	✓		
Limpieza del equipo																		✓	✓	/	✓	✓	✓	✓	✓	/	K	✓	✓		
Estado de carcaza																		✓	/	✓	✓	/	/	✓	✓	/	✓	✓	✓		
Chasis																		✓	✓	✓	✓	/	✓	✓	✓	/	/	✓	✓		
Tanque de combustible																		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	✓	✓	✓		
Agarraderas																		✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	/	/	✓	✓	✓		
Medidor de horas de trabajo																		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	✓	✓	/		
Boton de encendido																		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	✓	/	/		
Perno de tierra																		✓	✓	/	✓	/	✓	✓	/	/	✓	✓	/		
Perno de salida																		✓	✓	✓	✓	✓	/	/	✓	/	✓	✓	✓		
Verificar que la maquina no posee daños estructurales evidentes, ni presente fugas de liquidos																		✓	✓	/	✓	✓	/	V	/	/	✓	✓	/		
Comprobar que se mantiene la estanqueidad en el alternador y en las bases de salida																		✓	✓	/	✓	✓	/	/	✓	/	✓	✓	/		
Comprobar que todos los dispositivos de seguridad y protección están en buen estado y se encuentran colocados correctamente (Tapón del combustible de ACPM)																		✓	/	/	/	✓	/	/	/	/	✓	✓	/		
Comprobar que los niveles de combustible y aceite motor sean los adecuados.																		✓	✓	/	✓	/	✓	/	/	/	✓	✓	/		
Verificar que las aberturas de ventilación del motor permanecen limpias y que el filtro de admisión de aire no está obstruido.																		✓	/	✓	/	✓	/	/	/	/	✓	✓	/		


Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

Clasificación:
Restringido

Inspección de Motosoldador

SE 158

Marca	ECONOX EEB0001F	Fecha / Hora	04-03-24/06:00	FECHA DE INICIO	07	03	2024	FECHA DE CIERRE	22	03	24	Ubicación:			
Modelo	2023	Nombre de quien realiza la inspección:	Guillermo Matoma P.						Cargo:			Conductor			
Serie	PD156F	Actividad a realizar:	Mantenimiento Correctivo												
Voltaje	120/240 VAC	Proyecto:	SDM- Bogotá												

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO		DÍA																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Estado de la pintura				✓																											
	Limpieza del equipo				✓																											
	Estado de carcaza				✓																											
	Chasis				✓																											
	Tanque de combustible				✓																											
	Agarraderas				✓																											
	Medidor de horas de trabajo				✓																											
	Boton de encendido				✓																											
	Perno de tierra				✓																											
	Perno de salida				✓																											
Verificar que la maquina no posee daños estructurales evidentes, ni presente fugas de líquidos					✓																											
Comprobar que se mantiene la estanqueidad en el alternador y en las bases de salida					✓																											
Comprobar que todos los dispositivos de seguridad y protección están en buen estado y se encuentran colocados correctamente (Tapón del combustible de ACPM)					✓																											
Comprobar que los niveles de combustible y aceite motor sean los adecuados.					✓																											
Verificar que las aberturas de ventilación del motor permanecen limpias y que el filtro de admisión de aire no está obstruido.					✓																											
Comprobar que los cables eléctricos y las clavijas de conexión se encuentran en buen estado.					✓																											

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved