YUNEX TRAFFIC

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Inspección de Pulidora

Código del Documento: FR-BE2.34

Marca	milwakee	**Fecha / Hora**		**Fecha de Inicio**	21	02	24	**Fecha de Cierre**	02	03	24	**Ubicación:**	155
Modelo	NO. 2780-20	**Nombre completo de quien realiza la inspección:**	Jesson Steven Reyes B						**Cargo:**	A u x i l i a r			
Serie	F33DM9?? 11237	**Actividad a realizar:**	m.to correctivo apertura de tapas.										
Voltaje	12V DC	**Proyecto**	m.to Bogotá D.C.										



CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Estado de la pintura																					✓				✓	✓	✓	✓			
Limpieza del equipo																					✓				✓	✓	✓	✓			
Estado de carcaza																					✓				✓	✓	✓	✓			
Estructura en general																					✓				✓	✓	✓	✓			
Estado del disco																					✓				✓	✓	✓	✓			
Agarraderas																					✓				✓	✓	✓	✓			
Guarda de seguridad																					✓				R	R	✓	R			
Botón de encendido / Apagado																					✓				✓	✓	✓	✓			
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del cargador																					✓				✓	✓	✓	✓			
Estado de instalación del disco (insertación)																					✓				R	R	✓	✓			
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios																					✓				✓	✓	✓	✓			
Estado e instalación del mango																					✓				✓	✓	✓	✓			
Estado del interruptor de encendido y su seguro																					✓				✓	✓	✓	✓			
Estado de la guía de la guarda																					✓				R	R	✓	✓			
Accesorios apropiados																					✓				✓	✓	✓	✓			
Estado general de la pulidora (fisuras, rupturas, aseo, etc.)																					✓				✓	✓	✓	✓			
Disco (adecuado para la tarea y en buen estado)																					✓				✓	✓	✓	✓			

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

YUNEX
TRAFFIC

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Inspección de Pulidora

Código del Documento: FR-BE2.34

WOL 969.

SE - 158

Marca	MILWAUKEE	**Fecha / Hora**	**Fecha de Inicio**	01	03	2024	**Fecha de Cierre**	22	03	24	**Ubicación:**		
Modelo	2780-20	**Nombre completo de quien realiza la inspección:**	Guillermo Martinez P.					**Cargo:**	CONDUCTOR				
Serie	F33DD1927 11237	**Actividad a realizar:**	Mantenimiento a la Semaforización de Bogotá										
Voltaje	18 V.C.H. 5"	**Proyecto**	SDM- BOGOTA.										

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO



DÍA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Estado de la pintura	✓										✓			✓																
Limpieza del equipo	✓										✓			✓																
Estado de carcaza	✓										✓			✓																
Estructura en general	✓										✓			✓																
Estado del disco	✓										✓			✓																
Agarraderas	✓										✓			✓																
Guarda de seguridad	✓										✓			✓																
Botón de encendido / Apagado	✓										✓			✓																
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del cargador	✓										✓			✓																
Estado de instalación del disco (insertación)	✓										✓			✓																
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios	✓										✓			✓																
Estado e instalación del mango	✓										✓			✓																
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓										✓			✓																
Estado de la guía de la guarda	✓										✓			✓																
Accesorios apropiados	✓										✓			✓																
Estado general de la pulidora (fisuras, rupturas, aseo, etc.)	✓										✓			✓																
Disco (adecuado para la tarea y en buen estado)	✓										✓			✓																

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

Clasificación:
Restringido


YUNEX TRAFFIC

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Inspección de Pulidora

Código del Documento: FR-BE2.34

Marca	Milwaukee	Fecha / Hora	Fecha de Inicio	4	3	2024	Fecha de Cierre	27	03	24	Ubicación:	GLW 771 WOL 969		
Modelo	inalambrico	Nombre completo de quien realiza la inspección:	William Morales					Cargo:	D	R	i	V	E	R
Serie	F33DD 1927-11173	Actividad a realizar:	CORRECTIVOS ELECTRICO											
Voltaje	18 volt	Proyecto	MTO Bogota											



CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Estado de la pintura				✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓									
Limpieza del equipo				✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓									
Estado de carcaza				✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓									
Estructura en general				✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓									
Estado del disco				✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓									
Agarraderas				✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓									
Guarda de seguridad				✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓									
Botón de encendido / Apagado				✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓									
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del cargador				✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓									
Estado de instalación del disco (insertación)				✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓									
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios				✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓									
Estado e instalación del mango				✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓									
Estado del interruptor de encendido y su seguro				✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓									
Estado de la guía de la guarda				✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓									
Accesorios apropiados				✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓									
Estado general de la pulidora (fisuras, rupturas, aseo, etc.)				✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓									
Disco (adecuado para la tarea y en buen estado)				✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓									

Formato Base:FR-BE1.2
Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

Clasificación: Restringido

YUNEX TRAFFIC

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Código del Documento: FR-BE2.34

Inspección de Pulidora

Marca	Milwaukee	**Fecha / Hora**	**Fecha de Inicio**	13	03	2024	**Fecha de Cierre**	31	3	2024	**Ubicación:**	UAL-489					
Modelo	Grinder	**Nombre completo de quien realiza la inspección:**	Jeison Galindo					**Cargo:**	A	U	X	T	E	C	N		
Serie	F3DD1927 11237	**Actividad a realizar:**	Mto correctivo														
Voltaje	18V	**Proyecto**	UMI Bogota														

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO		DÍA																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Estado de la pintura																										✓				✓	✓
	Limpieza del equipo																										X				X	X
	Estado de carcaza																										✓				✓	✓
	Estructura en general																										✓				✓	✓
	Estado del disco																										✓				✓	✓
	Agarraderas																										✓				✓	✓
	Guarda de seguridad																										✓				✓	✓
	Botón de encendido / Apagado																										✓				✓	✓
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del cargador																											✓				✓	✓
Estado de instalación del disco (insertación)																											✓				✓	✓
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios																											✓				✓	✓
Estado e instalación del mango																											✓				✓	✓
Estado del interruptor de encendido y su seguro																											✓				✓	✓
Estado de la guía de la guarda																											✓				✓	✓
Accesorios apropiados																											✓				✓	✓
Estado general de la pulidora (fisuras, rupturas, aseo, etc.)																											✓				✓	✓
Disco (adecuado para la tarea y en buen estado)																											✓				✓	✓

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

YUNEX
TRAFFIC

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Inspección de Pulidora

Código del Documento: FR-BE2.34

Marca	Milwaukee	Fecha / Hora	Fecha de Inicio	02	03	24	Fecha de Cierre	02	03	24	Ubicación:	Gruas BE155																				
Modelo	No. 2780-20	Nombre completo de quien realiza la inspección:	Jeisson Steven Reyes Becerra				Cargo:	A	U	X	I	1		J	a	r																
Serie	F330m1927-11237	Actividad a realizar:	M. to correctivo apertura de tapas																													
Voltaje	12 DC	Proyecto	M. to Bogotá DC																													

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DÍA																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
																																
Estado de la pintura	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓			✓	✓
Limpieza del equipo	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓			✓	✓
Estado de carcaza	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓			✓	✓
Estructura en general	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓			✓	✓
Estado del disco	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓			✓	✓
Agarraderas	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓			✓	✓
Guarda de seguridad	R										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓			✓	✓
Botón de encendido / Apagado	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓			✓	✓
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del cargador	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓			✓	✓
Estado de instalación del disco (insertación)	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓			✓	✓
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios	R										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓			✓	✓
Estado e instalación del mango	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓			✓	✓
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓			✓	✓
Estado de la guía de la guarda	R										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓			✓	✓
Accesorios apropiados	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓			✓	✓
Estado general de la pulidora (fisuras, rupturas, aseo, etc.)	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓			✓	✓
Disco (adecuado para la tarea y en buen estado)	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓			✓	✓

Semana 11/03/24 Pulidora: F330D1906 001113
Grua: WOM 318 CAT: 2780-20
Milwaukee

27/03/24 Pulidora: F330D1927 11237
Grua: WOL969 Milwaukee

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

Clasificación:
Restringido

YUNEX
TRAFFIC

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Inspección de Pulidora

Código del Documento: FR-BE2.34

Marca	Milwaukee	Fecha / Hora	Fecha de Inicio	01	03	2024	Fecha de Cierre	27	03	24	Ubicación:																						
Modelo	278-20	Nombre completo de quien realiza la inspección:	Cesar Leonardo Valerino					Cargo:			TS.																						
Serie	F33001927 11237	Actividad a realizar:																															
Voltaje	18 Dm.	Proyecto	Mantenimiento Semaforico d. Bogota																														

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO		DÍA																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Estado de la pintura	✓	✓	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓				
	Limpieza del equipo	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓				
	Estado de carcaza	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓				
	Estructura en general	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓				
	Estado del disco	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓				
	Agarraderas	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓				
	Guarda de seguridad	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓				
	Botón de encendido / Apagado	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓				
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del cargador		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓				
Estado de instalación del disco (insertación)		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓				
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓				
Estado e instalación del mango		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓				
Estado del interruptor de encendido y su seguro		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓				
Estado de la guia de la guarda		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓				
Accesorios apropiados		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓				
Estado general de la pulidora (fisuras, rupturas, aseo, etc.)		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓				
Disco (adecuado para la tarea y en buen estado)		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓				

Formato Base:FR-BE1.2
Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

Clasificación:
Restringido

YUNEX
TRAFFIC


Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Inspección de Pulidora

Código del Documento: FR-BE2.34

Marca	milwaukee	**Fecha / Hora**	**Fecha de Inicio**	01	03	24	**Fecha de Cierre**	31	01	24	**Ubicación:**				
Modelo	F3300 1927	**Nombre completo de quien realiza la inspección:**	Andres Ramirez					**Cargo:**	Tecnico						
Serie	1173	**Actividad a realizar:**	Mto												
Voltaje	18V	**Proyecto**	Bogotá												

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO



	DÍA																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Estado de la pintura	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	
Limpieza del equipo	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	
Estado de carcaza	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	
Estructura en general	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	
Estado del disco	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	
Agarraderas	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	
Guarda de seguridad	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	
Botón de encendido / Apagado	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del cargador	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	
Estado de instalación del disco (insertación)	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	
Estado e instalación del mango	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	
Estado de la guía de la guarda	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	
Accesorios apropiados	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	
Estado general de la pulidora (fisuras, rupturas, aseo, etc.)	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	
Disco (adecuado para la tarea y en buen estado)	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

Clasificación:
Restringido

YUNEX TRAFFIC


Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Inspección de Pulidora

Código del Documento: FR-BE2.34

Marca	Milwaukee	**Fecha / Hora**	**Fecha de Inicio**	1	03	2024	**Fecha de Cierre**	31	3	2024	**Ubicación:**		
Modelo	2780-20	**Nombre completo de quien realiza la inspección:**	Alvaro Anaya					**Cargo:**	Calificas				
Serie	F33DD19271173	**Actividad a realizar:**	Mantenimiento correctivo										
Voltaje	18	**Proyecto**	Mantenimiento BOGOTA										

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO



DÍA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Estado de la pintura	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Limpieza del equipo	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Estado de carcaza	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Estructura en general	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Estado del disco	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Agarraderas	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guarda de seguridad	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Botón de encendido / Apagado	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del cargador	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Estado de instalación del disco (insertación)	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Estado e instalación del mango	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Estado de la guía de la guarda	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Accesorios apropiados	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Estado general de la pulidora (fisuras, rupturas, aseo, etc.)	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Disco (adecuado para la tarea y en buen estado)	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

Clasificación:
Restringido