YUNEX TRAFFIC

Elaboró: L. Rincon (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Inspección de Taladro

Código del Documento: FR-BE2.34

Marca	Milwuakee	Fecha / Hora	Fecha de Inicio	01	03	2024	Fecha de Cierre	27	03	24
Modelo	20-2788	Nombre de quien realiza la inspección:	César Leonardo Valeriano				Cargo:	TG		
Serie	F33001929 10353	Actividad a realizar:								
Voltaje	18v	Proyecto	V.T. mantenimiento integral							

Ubicación:



CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Estado de la pintura	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓				
Limpieza del equipo	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓				
Estado de carcaza	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓				
Estructura en general	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓				
Estado mandril	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓				
Botón de encendido / Apagado	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓				
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del cargador	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓				
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓				
Estado mango	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓				
Estado del interruptor de encendio y su seguro	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓				
Accesorios apropiados	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓				
Epp´s - Protección facial	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓				
Epp´s - guantes de seguridad	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓				
Epp´s - botas de seguridad, camisa manga larga, jean,	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓				

FIRMA: Cesar Valeriano

Criterio de Inspección: √ : Bueno y Completo X : Dañado o Incompleto N/A : No aplica

OBSERVACIONES: Semana de 4 al 09 = MARZO = grua WOL 969
Semana del 11 de MARZO al 15 - Grua WDM 310

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

Clasificación: Restringido

YUNEX
TRAFFIC

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Inspección de Taladro

Código del Documento: FR-BE2.34

Marca	Skil w ow tag	Fecha / Hora	Fecha de Inicio	01	03	24	Fecha de Cierre	31	03	24	Ubicación:						
Modelo	Hamer Drill	Nombre de quien realiza la inspección:	Andres . Romero.					Cargo:	T F	C	N	/	C	O	-		
Serie	03772.02944	Actividad a realizar:	Mt correctivo														
Voltaje	18 V.	Proyecto	Bog fe.														

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DÍA																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
 Estado de la pintura	✓										✓	✓	✓	✓	\	✓	↘									✓	✓	✓	✓		
Limpieza del equipo	✓									↗	✓	✓	✓	✓	\	✓	↘									✓	✓	✓	✓		
Estado de carcaza	✓										✓	✓	✓	✓	\	✓	↘									✓	✓	✓	✓		
Estructura en general	✓										✓	✓	✓		\	✓	↘									✓	✓	✓	✓		
Estado mandril	✓										✓	✓	✓	✓	\	✓	↘									✓	✓	✓	✓		
Botón de encendido / Apagado	✓										✓	✓	✓	✓	\	✓	↘									✓	✓	✓	✓		
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del cargador	✓										✓	✓	✓	✓	\	✓	↘									✓	✓	✓	✓		
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios	✓										✓	✓	✓	✓	\	✓	↘									✓	✓	✓	✓		
Estado mango	✓										✓	✓	✓	✓	\	✓	↘									✓	✓	✓	✓		
Estado del interruptor de encendio y su seguro	✓										✓	✓	✓	✓	\	✓	↘									✓	✓	✓	✓		
Accesorios apropiados	✓										✓	✓	✓	✓	\	✓	↘									✓	✓	✓	✓		
Epp´s - Protección facial	✓										✓	✓	✓	✓	\	✓	↘									✓	✓	✓	✓		
Epp´s - guantes de seguridad	✓										✓	✓	✓	✓	\	✓	↘									✓	✓	✓	✓		
Epp´s - botas de seguridad, camisa manga larga, jean,	✓										✓	✓	✓	✓	\	✓	↘									✓	✓	✓	✓		

FIRMA:

Crieterio de Inspección: √ : Bueno y Completo **X** : Dañado o Incompleto **N/A** : No aplica

OBSERVACIONES:

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

Clasificación:
Restringido

YUNEX
TRAFFIC

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Inspección de Taladro

Código del Documento: FR-BE2.34

Marca	Milwaukee	Fecha / Hora	Fecha de Inicio	13 / 03 / 2024	Fecha de Cierre	31 / 3 / 2024	Ubicación: WOL-989
Modelo		Nombre de quien realiza la inspección:	Jeison Galindo			Cargo:	T e c A u x i
Serie	CS0AD1706 00582	Actividad a realizar:	Mto correctivo				
Voltaje	120V	Proyecto	Utmi Bogota				



CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Estado de la pintura																										/				/	/
Limpieza del equipo																										X				X	X
Estado de carcaza																										/				/	/
Estructura en general																										/				/	/
Estado mandril																										/				/	/
Botón de encendido / Apagado																										/				/	/
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del cargador																										/				/	/
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios																										/				/	/
Estado mango																										/				/	/
Estado del interruptor de encendio y su seguro																										/				/	/
Accesorios apropiados																										/				/	/
Epp´s - Protección facial																										/				/	/
Epp´s - guantes de seguridad																										/				/	/
Epp´s - botas de seguridad, camisa manga larga, jean,																										/				/	/

FIRMA:

Crieterio de Inspección: √ : Bueno y Completo **X** : Dañado o Incompleto **N/A** : No aplica

OBSERVACIONES: Dia 30/03/2024 con grua WOM-029

Formato Base:FR-BE1.2
Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

Clasificación: Restringido

YUNEX TRAFFIC

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Código del Documento: FR-BE2.34

Inspección de Taladro

SE-158

Marca	MILWAUKEE	Fecha / Hora	Fecha de Inicio	01	03	2024	Fecha de Cierre	22	03	24	Ubicación:						
Modelo	5375-20	Nombre de quien realiza la inspección:	Guillermo Matoma P.					Cargo:	C	O	N	D	U	C	T	O	R
Serie	C50AD1706 00582	Actividad a realizar:	Mantenimiento a la Semaforización de Bogotá														
Voltaje	120 V. 60 Hz.	Proyecto	SDM. BOGOTÁ														

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO		DÍA																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Estado de la pintura	✓																													
	Limpieza del equipo	✓																													
	Estado de carcaza	✓																													
	Estructura en general	✓																													
	Estado mandril	✓																													
	Botón de encendido / Apagado	✓																													
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del cargador		✓																													
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios		✓																													
Estado mango		✓																													
Estado del interruptor de encendio y su seguro		✓																													
Accesorios apropiados		✓																													
Epp´s - Protección facial		✓																													
Epp´s - guantes de seguridad		✓																													
Epp´s - botas de seguridad, camisa manga larga, jean,		✓																													

FIRMA:

Crieterio de Inspección: √ : Bueno y Completo **X** : Dañado o Incompleto **N/A** : No aplica

OBSERVACIONES:

Formato Base:FR-BE1.2
Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

Clasificación:
Restringido

YUNEX TRAFFIC

Inspección de Taladro

Código del Documento: FR-BE2.34

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Marca	milwawkee	Fecha / Hora	Fecha de Inicio	26	02	24	Fecha de Cierre	02	03	24	Ubicación:	[illegible]
Modelo	CAT-NO5375-20	Nombre de quien realiza la inspección:	Jesson Steven Reyes Becerra				Cargo:	Auxiliar				
Serie	C50A02706 00582	Actividad a realizar:	mto correctivo reparación de postes									
Voltaje	120 V AC 60Hz	Proyecto	mto Bogotá D.C.									



CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Estado de la pintura																										√	√	√			
Limpieza del equipo																										√	√	√			
Estado de carcaza																										√	√	√			
Estructura en general																										√	√	√			
Estado mandril																										√	√	√			
Botón de encendido / Apagado																										√	√	√			
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del cargador																										√	√	√			
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios																										√	√	√			
Estado mango																										√	√	√			
Estado del interruptor de encendio y su seguro																										√	√	√			
Accesorios apropiados																										√	√	√			
Epp´s - Protección facial																										√	√	√			
Epp´s - guantes de seguridad																										√	√	√			
Epp´s - botas de seguridad, camisa manga larga, jean,																										√	√	√			

FIRMA: [signature]

Crieterio de Inspección: √ : Bueno y Completo **X** : Dañado o Incompleto **N/A** : No aplica

OBSERVACIONES:

taladro alambrico. Falta llave de mandril.

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

Clasificación: Restringido

YUNEX TRAFFIC

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Inspección de Taladro

Código del Documento: FR-BE2.34

Marca	Milwaukee	Fecha / Hora	Fecha de Inicio	1	03	2024	Fecha de Cierre	31	3	2024	Ubicación:																					
Modelo	CAT 2607-20	Nombre de quien realiza la inspección:	Alvaro Anaya T					Cargo:	C	A	L	I	J	R	A	S																	
Serie	F25CD18290[illegible]6	Actividad a realizar:	Mantenimiento correctivo																													
Voltaje	18	Proyecto	Mantenimiento BOGOTA																													

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO		DÍA																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Estado de la pintura	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Limpieza del equipo	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Estado de carcaza	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Estructura en general	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Estado mandril	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Botón de encendido / Apagado	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del cargador		✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios		✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Estado mango		✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Estado del interruptor de encendio y su seguro		✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Accesorios apropiados		✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Epp´s - Protección facial		✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Epp´s - guantes de seguridad		✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Epp´s - botas de seguridad, camisa manga larga, jean,		✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

FIRMA:

Crieterio de Inspección: √ : Bueno y Completo **X** : Dañado o Incompleto **N/A** : No aplica

OBSERVACIONES:

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

Clasificación: Restringido