TPD INGENIERIA	INSPECCION PREOPERACIONAL DE MOTOSOLDADOR	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-33 Version 0 Fecha: 08/03/2023	

PROYECTO: 20231356

FECHA: SEMANA DEL 11.03.24 AL 16.03.24

MARCA : MILLER



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado general del equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Sistema electrico (cables , terminales,pinzas de masa y portaelectrodos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Condiciones del sistema de refrigeración del motor (sin fugas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del depósito de combustible (sin fugas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la estructura del equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extintor de 10 libras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Fuente de energía	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Conexión a tierra (cable a tierra)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

CONCLUSIÓN:

EQUIPO APTO PARA SER USADO (SI) / (NO) ST

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador STEVEN ROJAS

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN	
VoBo HSE							

OBSERVACIONES:

IPD	INSPECCION PREOPERACIONAL DE MOTOSOLDADOR	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-33 Version 0 Fecha: 08/03/2023	

PROYECTO: 20231356

FECHA: SEMANA DEL 18-03-24 AL 23-03-24

MARCA : MILLER



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado general del equipo	✓		✓		✓		✓		✓					
Sistema electrico (cables , terminales,pinzas de masa y portaelectrodos)	✓		✓		✓		✓		✓					
Condiciones del sistema de refrigeración del motor (sin fugas)	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del depósito de combustible (sin fugas)	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de la estructura del equipo	✓		✓		✓		✓		✓					
Extintor de 10 libras	✓		✓		✓		✓		✓					
Fuente de energía	✓		✓		✓		✓		✓					
Conexión a tierra (cable a tierra)	✓		✓		✓		✓		✓					

CONCLUSIÓN:

EQUIPO APTO PARA SER USADO (SI) / (NO) SI

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador: STEVEN ZAPATA

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN		

VoBo HSE


OBSERVACIONES:

IPD	INSPECCION PREOPERACIONAL DE MOTOSOLDADOR	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-33 Version 0 Fecha: 08/03/2023	

PROYECTO: 2023 1356

FECHA: SEMANA DEL 18 AL 23 Marzo

MARCA : Lincoln.



DESCRIPCION	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado general del equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Sistema electrico (cables , terminales,pinzas de masa y portaelectrodos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Condiciones del sistema de refrigeración del motor (sin fugas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del depósito de combustible (sin fugas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la estructura del equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extintor de 10 libras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Fuente de energía	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Conexión a tierra (cable a tierra)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

CONCLUSIÓN:

EQUIPO APTO PARA SER USADO (SI) / (NO) SI

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador Braby Mendez cc 1140513760

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR							
	Bm	Bm	Bm	Bm	Bm	Bm	

VoBo HSE

OBSERVACIONES:

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE MOTOSOLDADOR	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-33 Version 0 Fecha: 08/03/2023	

PROYECTO: 2023-1356

FECHA: SEMANA DEL 11 AL 17 Marzo

MARCA: Lincoln.



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado general del equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Sistema electrico (cables , terminales,pinzas de masa y portaelectrodos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Condiciones del sistema de refrigeración del motor (sin fugas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado del depósito de combustible (sin fugas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de la estructura del equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Extintor de 10 libras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Fuente de energia	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Conexión a tierra (cable a tierra)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

CONCLUSIÓN:

EQUIPO APTO PARA SER USADO (SI) / (NO) ST

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador Braby Mendez cc. 1110515766

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR							
	Bm	Bm	Bm	Bm	Bm	Bm	Bm
VoBo HSE							

OBSERVACIONES:

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE MOTOSOLDADOR	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-33 Version 0 Fecha: 08/03/2023	

PROYECTO: 2023356

FECHA: SEMANA DEL 26.07.24 AL 03.08.24

MARCA : MILLER



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado general del equipo	/		/		/		/		/		/			
Sistema electrico (cables , terminales,pinzas de masa y portaelectrodos)	/		/		/		/		/		/			
Condiciones del sistema de refrigeración del motor (sin fugas)	/		/		/		/		/		/			
Estado del depósito de combustible (sin fugas)	/		/		/		/		/		/			
Estado de la estructura del equipo	/		/		/		/		/		/			
Extintor de 10 libras	/		/		/				/		/			
Fuente de energía	/		/		/		/		/		/			
Conexión a tierra (cable a tierra)	/		/		/		/		/		/			

CONCLUSIÓN:

EQUIPO APTO PARA SER USADO (SI) / (NO) SI

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador Steven 26/07/24

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN	
VoBo HSE							

OBSERVACIONES:

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE MOTOSOLDADOR	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-33 Version 0 Fecha: 08/03/2023	

PROYECTO: 10231356

FECHA: SEMANA DEL 04-03-24 AL 08-03-24

MARCA : MILLER



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado general del equipo	✓		✓		✓		✓		✓					
Sistema electrico (cables , terminales,pinzas de masa y portaelectrodos)	✓		✓		✓		✓		✓					
Condiciones del sistema de refrigeración del motor (sin fugas)	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del depósito de combustible (sin fugas)	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de la estructura del equipo	✓		✓		✓		✓		✓					
Extintor de 10 libras	✓		✓		✓		✓		✓					
Fuente de energía	✓		✓		✓		✓		✓					
Conexión a tierra (cable a tierra)	✓		✓		✓		✓		✓					

CONCLUSIÓN:

EQUIPO APTO PARA SER USADO (SI) / (NO) SI

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador STEVEN ZAPATA

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN		
VoBo HSE							

OBSERVACIONES:

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE MOTOSOLDADOR	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-33 Version 0 Fecha: 08/03/2023	

PROYECTO: 2023-1356

FECHA: SEMANA DEL 04 AL 09 Marzo

MARCA : Lincoln.



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado general del equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Sistema electrico (cables , terminales,pinzas de masa y portaelectrodos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Condiciones del sistema de refrigeración del motor (sin fugas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del depósito de combustible (sin fugas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la estructura del equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extintor de 10 libras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Fuente de energía	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Conexión a tierra (cable a tierra)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

CONCLUSIÓN:

EQUIPO APTO PARA SER USADO (SI) (NO) ST

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador Braby Hendez cc. 1110515766

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR	Br	Br	Br	Br	Br	Br
VoBo HSE						

OBSERVACIONES:

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE MOTOSOLDADOR	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-33 Version 0 Fecha: 08/03/2023	

PROYECTO: Postes

FECHA: SEMANA DEL 04/03/24 AL 09/03/24

MARCA : Miller



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado general del equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Sistema electrico (cables , terminales,pinzas de masa y portaelectrodos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Condiciones del sistema de refrigeración del motor (sin fugas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del depósito de combustible (sin fugas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la estructura del equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extintor de 10 libras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Fuente de energía	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Conexión a tierra (cable a tierra)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

CONCLUSIÓN:

EQUIPO APTO PARA SER USADO (SI) / (NO) SI

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador Lewis Peña Vásquez

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR

VoBo HSE

OBSERVACIONES: