MARINILLA

IMAGENES AVANCE





Comentario: desmonte de cubierta piso 3



Comentario: limpieza y recorrido de cubierta piso 2,




Comentario: impermehabilización de paredes




Comentario: limpieza de bajantes y instalación de manto en viga canal , recorrido de cubierta.




Comentario: Mantenimiento de cielo raso en fibra mineral, cambio de laminas.




Comentario: pintura de fachada y pintura de cielos.

IMAGENES AVANCE



Comentario: LAVADA DE FACHADA



Comentario: PINTURA DE FAJAS FACHADA



Comentario: INSTALACIÓN DE CINTA ANTIDESLIZANTE



Comentario: INSTALACIÓN DE PISO CERAMICO



Comentario: INSTALACIÓN DE MANTO ASFALTICO



Comentario: PINTURA DE TECHOS