CERTIFICACION PARA PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS - RESPONSABLE DE IVA

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 860 de 2023
Rubro: Otros servicios de terminación y acabado de edificios

CERTIFICA:

Que, la firma GRUPO AZER S.A.S. EN REORGANIZACIÓN, identificada con NIT No. 900.074.646-1, cumplió a satisfacción los términos y obligaciones contractuales previstas en el contrato respecto a: "Prestación del servicio para el mantenimiento locativo y adecuaciones de las instalaciones de la UAECD". Por lo anterior, el día 14 de JUNIO de 2024 se autoriza el siguiente pago:

	9no pago	
PERIODO APROBADO	Del 01 al 31 de Mayo de 2024	
NUMERO DE FACTURA	FV E-602 Y E-603	
VALOR	$	14.602.357
IVA	$	252.359
TOTAL FACTURA	**$**	**14.854.716**
No: de Oficio entrega de carnet (para el último pago)		

NOMBRE DEL RUBRO	**VALOR $**

Nota: Cuando el compromiso afecte más de un rubro

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Dirección: CL 85 A NO. 22 A 19					
Teléfono: 4798945 - 3138938635					
No. de Cuenta Bancaria: 21004166714					
Entidad Bancaria: BANCO CAJA SOCIAL					
Tipo de Cuenta		Ahorros		Corriente	X

PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Certificación parafiscales **APLICA** **SI** [x] **NO** [ ]

Plan Obligatorio de Salud - POS

Entidad:		
Información Planilla y/o Comprobante de Pago	Planilla No	
	Cotización mes	
	Fecha de pago	
	VALOR	

Sistema Pensional (aporte a pensión más Fondo de solidaridad Pensional)

Entidad:		
Información Planilla y/o Comprobante de Pago	Planilla No	
	Cotización mes	
	Fecha de pago	
	VALOR	

NOTA: El valor reportado de la Seguridad social no debe incluir intereses ni ajustes y cuando el contratista realice labores a destajo, se deberán especificar las unidades realizadas con el valor unitario

FIRMA
CARLOS ERNESTO MUNERA CARRILLO
Supervisor Contrato

INFORMACION DEL CONTRATO:

Fecha presentación: 17 DE JUNIO DE 2024			
Número del contrato y año: 860-2023		Persona Natural	
		Persona Jurídica	X
Período del informe:	Fecha de Inicio período: 01/05/24	Fecha terminación período: 31/05/24	
Número de Informe: 9		Informe mensual: MAYO	
Nombre del contratista:		GRUPO AZER – EN REORGANIZACIÓN	
Nombre del supervisor o de la interventoría:		CARLOS MUNERA	
Nombre de la dependencia:		Subgerencia administrativa y Financiera	
Valor por pagar en el período:		$ 14.854.716	

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

1. Persona Jurídica

Obligaciones Generales
a) Cumplir con lo previsto en los estudios previos, en el pliego de condiciones y con lo ofrecido en la propuestapresentada.
b) Conocer, acoger, aplicar y dar estricto cumplimiento a las normas ambientales, así como a las políticas yprocedimientos internos del plan institucional de gestión ambiental PIGA.
c) Conocer, acoger, aplicar y dar estricto cumplimiento a las políticas, procedimientos, formatos y/o lineamientosimplementados por el Sistema de gestión Integrado – SGI.
d) Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha en que se le entregue la copia del contrato y las instruccionespara su legalización, deberá constituir las garantías pactadas en el presente contrato.
e) Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, pensiones, parafiscales - Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF) Conforme lo establecido en el Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 de 05de marzo de 2003, las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen.
f) Contar con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST). (Decreto 1443 de 2014, art. 4)
g) Dar cumplimiento de la obligación de afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales, considerando la rotacióndel personal por parte de los proveedores contratistas y subcontratistas, de conformidad con la normatividad vigente.
h) Informar a los proveedores y contratistas al igual que a los trabajadores de este último, previo al inicio del contrato, los peligros y riesgos generales y específicos de su zona de trabajo incluidas las actividades o tareas de alto riesgo, rutinarias y no rutinarias, así como la forma de controlarlos y las medidas de prevención y atención de emergencias. En este propósito, se debe revisar periódicamente durante cada año, la rotación de personal y asegurar que, dentro del alcance de este numeral, el nuevo personal reciba la misma información;

i) Instruir a los proveedores, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas, sobre el deber de informarle, acerca de los presuntos accidentes de trabajo y enfermedades laboralesocurridos durante el periodo de vigencia del contrato para que el empleador o contratante ejerza las acciones de prevención y control que estén bajo su responsabilidad;
j) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitiralgún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital através del supervisor acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.
k) Las demás que sean inherentes o se deriven de la naturaleza del contrato, los estudios previos, el Pliego deCondiciones y la propuesta presentada.

Reporte del pago al sistema de seguridad social		
Coordinador del contrato: Bryan Steven Castro Bernal		
No Planilla: 71368791	Mes: Mayo	Fecha de pago: 14/06/2024
Plan obligatorio de salud:	**Sistema pensional:**	**Riesgos Laborales**
Entidad: Compensar EPS	Entidad: Porvenir	Entidad: ARL SURA

Reporte del pago al sistema de seguridad social		
Todero-técnico eléctrico: Richard Alfonso García Huertas		
No Planilla: 71368791	Mes: Mayo	Fecha de pago: 14/06/2024
Plan obligatorio de salud:	**Sistema pensional:**	**Riesgos Laborales**
Entidad: Famisanar	Entidad: Protección	Entidad: ARL SURA

Reporte del pago al sistema de seguridad social		
Apoyo SST: Angela Yazmin Guevara Camargo		
No Planilla: 71368791	Mes: Mayo	Fecha de pago: 14/06/2024
Plan obligatorio de salud:	**Sistema pensional:**	**Riesgos Laborales**
Entidad: Compensar	Entidad: Protección	Entidad: ARL SURA

2. Actividades desarrolladas en el mes para el cumplimiento de las obligaciones generales

- Inventario de placas ed CPU de puestos a trasladar
- Instalación de ángulos blancos de 2x2 en los marcos de los paneles led de 40w
- Cambio de drivers de paneles de 40w
- Cambio de chapa de trampa larga del puesto 1 de call center
- Apertura de registro de baño de mujeres piso 2
- Arreglo de tapa de puerta de baño de hombres piso 12
- Cambio de bombilla de 6w
- Cambio de panel led de 18w
- Instalación de dispensador de toalla de papel en baño de piso 12
- Se pega guardaescoba suelto en piso 2
- Arreglo de descansapies de puesto 28 de piso 2
- Cambio de chapas de cajoneras ubicadas en cajoneras de piso 2, 11 y 12
- Cambio de dispensador de jabón de baño de mujeres piso 2 y piso 11
- Instalación de soporte para elevación de monitor para la subgerencia de talento humano
- Cambio de brazo extensor de soporte para monitor de puesto 4 piso 11
- Instalación de computadores para puestos 596 de sala de censo
- Descableado de puntos de datos y eléctricos de mesa de sala de juntas
- Instalación de 2 dispensadores de jabón para cafeterías de piso 2 y 12
- Cambio de biscoho de sanitario 2 del baño de hombres piso 12
- Limpieza y ajuste de electroimán de la puerta principal de piso 12
- Ajuste de altura de soporte de elevación de monitor puesto 74 de piso 12
- Arreglo de pera de lavaplatos de piso 12
- Cambio de descansabrazos de silla de puesto 143 de piso 2
- Revisión de fuga en baño de mujeres de piso 12
- Arreglo de adaptador macho de entrada de agua de la llave del lavamanos #2 de baño de mujeres piso 12
- Engrase de rieles de ventanas de sala de juntas de piso 11
- Cambio de ubicación de panel led de 40w de la oficina de asesores
- Arreglo de ruedas de silla de puesto 24 piso 12
- Cambio de panel led de 18w en sala de juntas piso 2
- Limpieza de cordon de persiana de piso 12 y 11
- Ajuste de altura de soporte de monitor de puesto 157 de piso 12
- Mantenimiento a sifones tipo botella de lavamanos de hombres y mujeres piso 11 y 12
- Cambio de adaptador macho de salida de agua del lavamanos 4 de baño de mujeres piso 11

- Revisión de electroimanes de puertas de archivos 6 y 8 de piso 11
- Arreglo de letras de aviso de empuje puerta de salida de frontera piso 2
- Instalación de dispensador de toallas de papel en baño de mujeres piso 12
- Instalación de organizadores de cuarto de aseo piso 11 y 12
- Cambio de dispensador de papel higiénico en modulo 3 sanitarios de baño de mujeres piso 2
- Instalación de rejilla de ventilación de 30x30 en entrada de cuarto de monitoreo
- Cambio de fusibles de multitoma en sala de capacitación piso 2
- Cambio de driver de panel de 40w en oficina de gerencia de atención al ciudadano
- Cambio de cajonera, desarme de chapa, chapa trampa larga y se instala cajonera nueva
- Instalación de pie de amigos en exterior de tienda catastral
- Cambio de baldosa de 30x30 en recepción de piso 12
- Cambio de panel de 18w en oficina de gerencia de operaciones de piso 12
- Revisión de puerta de gerencia jurídica
- Cambio de driver de panel de 40w en baño de mujeres piso 2
- Cambio de niveladores de mesa de reuniones de oficina de gerencia corporativa
- Arreglo de llave de lavamanos #2 en baño de mujeres piso 2
- Instalación de organizadores para cuarto de aseo piso 2
- Arreglo de archivador en vestier de servicios generales y seguridad
- Arreglo de portacandados de 3 lockers de servicios generales
- Cambio de chapa de trampa larga de cajonera de puesto de vigilancia en entrada de frontera piso 2
- Instalación de tapa de mesa de vigilancia piso 2
- Revisión de multitoma en sala de capacitación
- Desmonte de puerta de entrada de cuarto de monitoreo piso 2
- Instalación de letras a buzon acrilico para entrega y cambio de chapa de buzón
- Instalación de bisagra de puerta de locker de cuarto de servicios genrales
- Cambio de descansabrazos de sillas de sala juntas piso 12

3. Obligaciones Específicas

Obligaciones Específicas	Seguimiento
1. Dar estricto cumplimiento a todas las condiciones establecidas en este ANEXO TÉCNICO.	Durante el periodo del informe se dio estricto cumplimiento al anexo técnico.
2. Adjuntar para la suscripción del acta de inicio la siguiente documentación: a) Oficio indicando el nombre completo, identificación, celular, correo electrónico del Coordinador de Contrato y del Todero-Técnico Electricista, anexando los documentos soportes de la hoja de vida, mencionados en el anexo técnico. b) Certificación de entrega a satisfacción de los elementos que componen la dotación y/o elementos de protección personal al personal dispuesto por el contratista para la ejecución del objeto contractual.	Ambos documentos se entregaron dentro del rango de tiempo establecido.
3. Presentar al supervisor del contrato dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la suscripción del acta de inicio, un diagnóstico del estado de las instalaciones.	Se realizó la visita y se presentó el diagnóstico dentro del tiempo establecido
4. Presentar al supervisor del contrato dentro de los ocho (8) días calendarios siguientes a la presentación del diagnóstico, un cronograma de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, el cual deberá ser elaborado de manera coordinada con el personal de apoyo designado en la UAECD y aprobado por el supervisor del contrato al cual dará cumplimiento. Si en desarrollo del contrato, el cronograma requiere cambios significativos, se deberá generar uno nuevo con nueva versión.	El cronograma se presentó dentro del tiempo establecido.

5. Las solicitudes de mantenimiento que sean responsabilidad de personal diferente al oficial de mantenimiento, deben atenderse en los tiempos previamente acordados con el Supervisor del contrato. En el evento de presentarse solicitudes de mantenimiento simultáneas que requieran atención prioritaria, el contratista podrá reforzar el equipo de trabajo en la cantidad necesaria para la correcta y oportuna realización de las actividades.	Se atendieron las diferentes solicitudes referentes a especialidades técnicas solicitadas en cuanto plomería, ventanería y pintura.
6. El contratista se obliga a apoyar, velar y garantizar el cumplimiento a satisfacción de lasobligaciones del oficial de mantenimiento.	Se dio cumplimiento brindando apoyo técnico y reforzando de ser necesario para cumplir con las actividades establecidas en el tiempo reglamentario.
7. El contratista después y durante el servicio a ejecutar debe mantener el área de trabajo en el mejor estado de limpieza y aseo posible.	Se dio cumplimiento a mantener el área de trabajo en el mejor estado de limpieza y aseo.
8. Durante la ejecución del contrato, el manejo de los residuos sólidos convencionales reciclables y no reciclables, deberán ser separados en la fuente por el personal que preste el servicio para el mantenimiento locativo integral, preventivo y correctivo, labores que se efectuarán siguiendo el código de colores adoptado por la Unidad, en cumplimiento de su Programa de manejo integral de residuos sólidos y los decretos 1713 de 2002, 400 de 2004 y 838 de 2005.	Se dio cumplimiento a la separación de residuos reciclables y no reciclables durante el periodo establecido.
9. Disponer para su destino final de transporte de los residuos tóxicos de conformidad con la normativa ambiental vigente, sin costo para la Unidad, para lo cual deberá informar previamente a la UAECD el nombre de la empresa certificada querealizará el movimiento de estos.	No Aplica.

10. Garantizar la permanencia del personal mínimo exigido y ofrecido por parte del contratistadurante la ejecución del contrato. En caso de ausencia temporal de alguna de las personas que integran el equipo mínimo requerido, el contratista remplazará en un término no superior a dos (2) díasa la persona faltante, previa autorización y presentación ante supervisor designado para ejercerel control de ejecución del contrato, quien verificará los documentos y soportes. La persona deberá contar con superiores o iguales condiciones de idoneidad, capacidad técnica suficiente y certificada, señalada en el presente documento.	Se dio cumplimiento con la supervisión del área encargada registrando el ingreso diario del personal técnico mediante comunicación permanente.
11. Tener a disposición para la ejecución del contrato y conservar en excelentes condiciones de funcionamiento los equipos, herramientas y elementos de seguridad necesarios para realizar las actividades y labores pertinentes al mantenimiento locativo integral, preventivo y correctivo, a lasinstalaciones físicas de las oficinas.	Se dio cumplimiento suministrando los equipos, herramientas y elementos de seguridad exigidos para cumplir a cabalidad con el objeto del contrato.
12. Atender en el término de tres (3) horas cualquier tipo de evento imprevisto o requerimiento que se pueda presentar en las instalaciones físicas de la unidad, que afecten el normal y correcto funcionamiento y que por su naturaleza y relevancia no requieren de programación alguna.	Se dio cumplimiento a toda novedad presentada y se solventó en el tiempo contemplado para subsanarla.
13. Presentar informes mensuales sobre las labores ejecutadas, informe de inspección deinstalaciones de manera trimestral documentado deacuerdo con los lineamientos establecidos por la UAECD, informe de inspección de instalaciones hidráulicas mensual y demás informes que soliciteel supervisor.	Se presentó el informe mensual correspondiente.

14. Pagar por su cuenta los salarios, incrementos salariales, subsidios, prestaciones sociales, afiliación y aportes a los sistemas de salud, pensión, ARL, y demás conceptos, a todo el personal destinado para la prestación del servicio, de acuerdo con las disposiciones del Régimen Laboral Colombiano realizando el pago con abono en cuenta abierta en una Unidad financiera, legalmente constituida y suministrar los soportes a requerimiento del supervisor del contrato. Al cambio de vigencia, el contratista se obliga a reconocer al Oficial de Mantenimiento un incremento salarial equivalente al porcentaje de incremento del SMMLV.	Se dio cumplimiento realizando el pago de todos los conceptos enunciados en el ítem.

Obligaciones Específicas	Seguimiento
15. Será obligación del Contratista cumplir estrictamente todas las obligaciones establecidas enla Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios yla Ley 789 de 2002. El contratista deberá cumplir las disposiciones legales sobre contratación del personal colombiano y extranjero. El contratista se obliga al cumplimiento de todas las leyes laborales vigentes a la fecha de liquidación del contrato.	En el periodo del contrato el contratista cumplió con todas las leyes de carácter laboral.
16. Presentar fotocopia de las hojas de vida y documentos correspondientes del personal destinado a ejecutar el objeto y obligaciones del contrato, junto con los antecedentes y soportes de estas, cuando así lo solicite el Supervisor del contrato.	Se presentaron las hojas de vida del personal responsable del contrato durante el tiempo establecido.
17. Responder directamente por las pérdidas debienes y por los daños que se causen a los mismoso a las instalaciones donde se preste el servicio asícomo por las lesiones a usuarios internos oexternos, ocasionadas por el personal a cargo delcontratista, en un término no mayor a ocho (8) díashábiles siguientes al recibo del requerimiento quele formule el responsable de la supervisión por parte de la Entidad, reparando, reintegrando orestituyendo el bien o bienes perdidos, por otro uotros iguales o de características superiores oinformar el tiempo de entrega en casos que lo ameriten.	No Aplica
18. Dotar a cada integrante con uniforme de trabajo, carné de identificación, herramientas y elementos de protección personal, que cumplan con la normatividad vigente de seguridad industrial, salud ocupacional y laboral y garantizar que el personal esté uniformado e identificado con la dotación que le suministre el contratista, observando buena conducta y buen trato con los servidores, funcionarios y usuarios de las entidades.	Se dio cumplimiento a la entrega de dotación de uniforme, carnet, herramientas elementos de protección personal cumpliendo con la normatividad vigente de seguridad industrial, así como adicionalmente, se mantuvo un buen trato de manera cordial y respetuosa a los funcionarios de la entidad.

Obligaciones Específicas	Seguimiento
19. Responder al supervisor designado para ejercer el control de ejecución del contrato todas las observaciones técnicas y administrativas en cuanto a la calidad de lo suministrado, presupuesto, programación, seguridad industrial, manejo ambiental y recurso humano, así como también la información pertinente y que se derive de la ejecución del objeto del contrato.	Se dio cumplimiento teniendo comunicación continua para dar trámite a lo relacionado con el objeto del contrato.
20. Cumplir con las disposiciones legales vigentes relacionadas con la seguridad del personal que labora en las obras y del público que directa o indirectamente pueda afectarse por la ejecución de las mismas, acatando todas las normas legales vigentes y en especial las emitidas por el Ministeriode Protección Social, por el cual se dicta el reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construcción: Ley 9 de 1979, Resolución 2400 de 1979, Resolución 2413 de 1979 y Resolución 1409 de 2012 y con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo .	Se dio cumplimiento con las disposiciones legales relacionadas con la seguridad del personal que labora durante la ejecución del contrato.
21. Mantener fijos los precios unitarios presentados en la propuesta económica durante la ejecución y hasta la liquidación del contrato y continuar la ejecución del contrato en las mismas condiciones y obligaciones técnicas y económicas ofertadas y adjudicadas en caso de que durante la ejecución del contrato, la UAECD cambie o incorpore nuevas sedes dentro del perímetro urbanode Bogotá.	Se dio cumplimiento a mantener fijos los precios unitarios presentados en la propuesta económica aprobada.
22. El contratista deberá tener disponibilidad 7*24, incluyendo festivos y dominicales, para atender los eventos no previstos y urgentes que sepresenten.	Se dio cumplimiento mantener disponibilidad 24/7 para atender de manera oportuna cualquier evento que se llegase a presentar de manera urgente.
23. Las demás inherentes a la prestación del servicio objeto del contrato a solicitud del supervisor del contrato	Se dio cumplimiento durante el periodo del informe con todas las obligaciones surgidas.
24. Contemplar el personal total requerido para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato, manteniendo indemne a la UAECD de cualquier reclamación o perjuicio derivado de la ejecución de las labores contratadas. Se	Se da cumplimiento a la implementación de los protocolos de bioseguridad establecidos.

deberá tener en cuenta la implementación de protocolos de bioseguridad establecidas por la Unidad Beneficiaria, para evitar el contagio y propagación de la enfermedad COVID.	
25. Prestar el servicio objeto del presente contrato con un porcentaje mínimo del nueve punto tres por ciento (9.3%) de mujeres que deberán estar vinculadas a la ejecución del contrato. Lo anterior de conformidad al Decreto Distrital No. 332 de 2020.	Se da cumplimiento al porcentaje mínimo solicitado en el cual se apoya al contrato con personal femenino, ya que en la totalidad 6 personas asistimos el contrato de los cuales 2 femeninas están incluidas en el equipo administrativo y de SST (Angela Yazmin Guevara Camargo y Génesis Oriana Lagos Leal)

4. Concepto y aprobación de la supervisión sip

Firma del Contratista o del Representante Legal de la Empresa

BRYAN CASTRO
COORDINADOR
GRUPO AZER S.A.S. EN REORGANIZACIÓN

Visto Bueno y Aprobación del Supervisor o Representante Legal de la Interventoría

Grupo Azer

Hacer más, hacerlo mejor, hacerlo realidad.

CR 24 85 12 - Tel.: 6014196113 - Bogotá, D.C. - Colombia

GRUPO AZER SAS - EN REORGANIZACION

NIT. 900.074.646-1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

E 602

Responsable de impuesto sobre las ventas IVA
No somos Grandes Contribuyentes
No somos Autorretenedores
ACTIVIDAD ECONOMICA 4290 TARIFA ICA 6.9 X 1000
No Somos Retenedores de IVA

Res. DIAN No. 18764060474360 Fecha: 2023/11/23. Facturación Habilita del No. E 491 al E 1000 Vigencia hasta el 22/11/2024

CUIDAD: BOGOTÁ

DIA	MES	AÑO
14	6	2024

CLIENTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

NIT: 900127768

DIRECCIÓN: CR 30 25 90 TO A P 11

TELEFONO: 2347600

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	VR.Unitario	Vr. Total
			CONTRATO 860 - 2023 PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO LOCA- TIVO Y ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DE LA UAECD PERIODO MAYO DE 2024		
1	1	MES	-TODERO- Técnico electricista con conocimientos en construcción y certificado en trabajo en alturas. Valor mes 2024.	3,737,700.00	3,737,700.00
2	1	GLB	Adecuación e instalación cuarto de residuos peligrosos, incluye: Piso epóxico, impermeable liso no resbaloso y libre de grietas con medidas de 3.4*1.22, construcción de mocheta de 1.22M en bloque en base impermeable, acabados en pintura interna y externa, 0.15M salida eléctrica de iluminación, incluye: luminaria hermética 36W, luminaria de emergencia, tubería EMT 3/4, cableado, accesorios de conexión e interruptor de encendido conectado a la luminaria y extractor, KIT para control de derrames químicos, extintor de incendios 15LB de CO2 para incendios clase B mas soportes, balanza mecánica colgante de	8,553,180.00	8,553,180.00

5	**TOTAL ITEM**	

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. SE EXPIDE CON BASE LEY 123I DE JULIO/2008, DE CONFORMIDAD CON EL ART. 2 DE LA LEY 1231 DE JULIO 17/2008, SI DENTRO DE LOS 10 DÍAS SIGUIENTES DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA NO SE RECIBE OBJECIÓN DE SU CONTENIDO, QUEDARÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA.

SUBTOTAL	
DESCUENTO	
IVA	
VALOR TOTAL	

FORMA DE PAGO: 30 DIAS
VENCIMIENTO: 14 / 07 / 2024

VALOR EN LETRAS:

CUFE: db668508386e27177a2884538d36f13f27113ba7087cd29d0921f153cce7f352eeef3e566f667238
4994b5163db3d6f6

Factura electrónica validada por el proveedor tecnológico Ateb Colombia S.A.S registrado con Nit: 900.965.992 a través del software Cofidi
Factura Electronica generada a través del programa Helisa elaborado por PROASISTEMAS SA con Nit: 800.042.928-1

Grupo Azer

Hacer más, hacerlo mejor, hacerlo realidad.

CR 24 85 12 - Tel.: 6014196113 - Bogotá, D.C. - Colombia

GRUPO AZER SAS - EN REORGANIZACION

NIT. 900.074.646-1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

E 602

Responsable de impuesto sobre las ventas IVA
No somos Grandes Contribuyentes
No somos Autorretenedores
ACTIVIDAD ECONOMICA 4290 TARIFA ICA 6.9 X 1000
No Somos Retenedores de IVA

Res. DIAN No. 18764060474360 Fecha: 2023/11/23. Facturación Habilita del No. E 491 al E 1000 Vigencia hasta el 22/11/2024

CUIDAD: BOGOTÁ	**DIA**	**MES**	**AÑO**
	14	6	2024

CLIENTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

NIT: 900127768

DIRECCIÓN: CR 30 25 90 TO A P 11

TELEFONO: 2347600

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	VR.Unitario	Vr. Total
			40LBS, estibas plásticas (60x60), señalización necesaria según exigencias para punto de almacenamiento RESPEL, extractor olores sobre el dintel de la puerta, incluye conexión eléctrica y adecuación estantes existentes para inicio de obra.		
3	1		ADMINISTRACIÓN 3%	368,726.40	368,726.40
4	1		IMPREVISTOS 5%	614,544.00	614,544.00
5	1		UTILIDAD 7%	860,361.60	860,361.60
			Favor consignar a la cuenta CAJA SOCIAL CORRIENTE 21004166714 a nombre de GRUPO AZER		
5			**TOTAL ITEM**		

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. SE EXPIDE CON BASE LEY 123I DE JULIO/2008, DE CONFORMIDAD CON EL ART. 2 DE LA LEY 1231 DE JULIO 17/2008, SI DENTRO DE LOS 10 DÍAS SIGUIENTES DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA NO SE RECIBE OBJECIÓN DE SU CONTENIDO, QUEDARÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA.

FORMA DE PAGO: 30 DIAS
VENCIMIENTO: 14 / 07 / 2024

SUBTOTAL	14,134,512.00
DESCUENTO	0.00
IVA	163,468.70
VALOR TOTAL	14,297,980.70

VALOR EN LETRAS:

CATORCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS CON SETENTA CENTAVOS

CUFE: db668508386e27177a2884538d36f13f27113ba7087cd29d0921f153cce7f352eeef3e566f667238 4994b5163db3d6f6

Factura electrónica validada por el proveedor tecnológico Ateb Colombia S.A.S registrado con Nit: 900.965.992 a través del software Cofidi
Factura Electronica generada a través del programa Helisa elaborado por PROASISTEMAS SA con Nit: 800.042.928-1

Grupo Azer

Hacer más, hacerlo mejor, hacerlo realidad.

CR 24 85 12 - Tel.: 6014196113 - Bogotá, D.C. - Colombia

GRUPO AZER SAS - EN REORGANIZACION

NIT. 900.074.646-1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

E 603

Responsable de impuesto sobre las ventas IVA
No somos Grandes Contribuyentes
No somos Autorretenedores
ACTIVIDAD ECONOMICA 4290 TARIFA ICA 6.9 X 1000
No Somos Retenedores de IVA

Res. DIAN No. 18764060474360 Fecha: 2023/11/23. Facturación Habilita del No. E 491 al E 1000 Vigencia hasta el 22/11/2024

CUIDAD:	**DIA**	**MES**	**AÑO**
BOGOTÁ	14	6	2024

CLIENTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

NIT: 900127768

DIRECCIÓN: CR 30 25 90 TO A P 11

TELEFONO: 2347600

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	VR.Unitario	Vr. Total
			CONTRATO 860 - 2023 PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO LOCA- TIVO Y ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DE LA UAECD PERIODO MAYO DE 2024		
1	15	UND	REFLED ES50 6W DL GU10 MV CJ P27668.	8,000.00	120,000.00
2	1	UND	TUBO DE SIKAFLEX BLANCO.	50,900.00	50,900.00
3	6	UND	CHAPAS SOLO.	10,800.00	64,800.00
4	1	UND	PEGADIT.	8,400.00	8,400.00
5	1	UND	PAR DE BISAGRAS 2x2.	7,000.00	7,000.00
6	1	UND	PORTACANDADO NEGRO DE 2".	4,900.00	4,900.00
7	6	UND	DOCENA DE REMACHE.	1,400.00	8,400.00
8	4	UND	FUSIBLE DE VIDRIO 10 Y 20A.	700.00	2,800.00
9	1	UND	1/2 BOTELLA PEGANTE PL285.	21,000.00	21,000.00
10	1	UND	REJILLA 30x30 CM VEN.	67,999.00	67,999.00
11	1	UND	BISCOCHO DE SANITARIO.	111,646.00	111,646.00

11	**TOTAL ITEM**

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. SE EXPIDE CON BASE LEY 123I DE JULIO/2008, DE CONFORMIDAD CON EL ART. 2 DE LA LEY 1231 DE JULIO 17/2008, SI DENTRO DE LOS 10 DÍAS SIGUIENTES DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA NO SE RECIBE OBJECIÓN DE SU CONTENIDO, QUEDARÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA.

SUBTOTAL	
DESCUENTO	
IVA	
VALOR TOTAL	

FORMA DE PAGO: 30 DIAS
VENCIMIENTO: 14 / 07 / 2024

VALOR EN LETRAS:

CUFE: d10f2658e1a21c8acbf2f174f49cf41654c529b1b45aaeb653477d759daa62e758ca9c3d844a5f88eafe417725e9b371

Factura electrónica validada por el proveedor tecnológico Ateb Colombia S.A.S registrado con Nit: 900.965.992 a través del software Cofidi
Factura Electronica generada a través del programa Helisa elaborado por PROASISTEMAS SA con Nit: 800.042.928-1

Grupo Azer

Hacer más, hacerlo mejor, hacerlo realidad.

CR 24 85 12 - Tel.: 6014196113 - Bogotá, D.C. - Colombia

GRUPO AZER SAS - EN REORGANIZACION

NIT. 900.074.646-1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

E 603

Responsable de impuesto sobre las ventas IVA
No somos Grandes Contribuyentes
No somos Autorretenedores
ACTIVIDAD ECONOMICA 4290 TARIFA ICA 6.9 X 1000
No Somos Retenedores de IVA

Res. DIAN No. 18764060474360 Fecha: 2023/11/23. Facturación Habilita del No. E 491 al E 1000 Vigencia hasta el 22/11/2024

CUIDAD:	**DIA**	**MES**	**AÑO**
BOGOTÁ	14	6	2024

CLIENTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

NIT: 900127768

DIRECCIÓN: CR 30 25 90 TO A P 11

TELEFONO: 2347600

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	VR.Unitario	Vr. Total
			Favor consignar a la cuenta CAJA SOCIAL CORRIENTE 21004166714 a nombre de GRUPO AZER		

11	**TOTAL ITEM**

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. SE EXPIDE CON BASE LEY 123I DE JULIO/2008, DE CONFORMIDAD CON EL ART. 2 DE LA LEY 1231 DE JULIO 17/2008, SI DENTRO DE LOS 10 DÍAS SIGUIENTES DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA NO SE RECIBE OBJECIÓN DE SU CONTENIDO, QUEDARÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA.

FORMA DE PAGO: 30 DIAS
VENCIMIENTO: 14 / 07 / 2024

SUBTOTAL	467,845.00
DESCUENTO	0.00
IVA	88,890.55
VALOR TOTAL	556,735.55

VALOR EN LETRAS:

QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

CUFE: d10f2658e1a21c8acbf2f174f49cf41654c529b1b45aaeb653477d759daa62e758ca9c3d844a5f88eafe417725e9b371

Factura electrónica validada por el proveedor tecnológico Ateb Colombia S.A.S registrado con Nit: 900.965.992 a través del software Cofidi
Factura Electronica generada a través del programa Helisa elaborado por PROASISTEMAS SA con Nit: 800.042.928-1

INSPECCION INSTALACIONES HIDRAULICAS
CORTE MES DE MAYO DE 2024

GRUPO AZER EN REORGANIZACION
NIT 900074646-1

PISO 12

UBICACIÓN	ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD	ESTADO			CONCEPTO	RECOMENDACIÓN
				BUENO	REGULAR	MALO		
CUARTO DE ASEO PISO 12 COSTADO OCCIDENTAL	BOTON PUSH LAVA TRAPEROS	UND	1	X				
	LLAVE TIPO JARDIN	UND	1	X				
BAÑO HOMBRES PISO 12 COSTADO OCCIDENTAL	ORINAL	UND	3	X				
	SANITARIO	UND	3	X				
	LLAVE DE PUSH	UND	4	X				
	SIFON LAVAMANOS	UND	4	X				
BAÑO DAMAS PISO 12 COSTADO OCCIDENTAL	SANITARIO	UND	3	x				
	LLAVE TIPO PUSH	UND	4	X				
	SIFON LAVAMANOS	UND	4	X				
BAÑO PRIVADO PISO 12 COSTADO ORIENTAL	LLAVE TIPO PUSH	UND	2	X				
	SIFON LAVAMANOS	UND	2	X				
	SANITARIO	UND	2	X				
BAÑO HOMBRES PISO 12 COSTADO ORIENTAL	ORINAL	UND	3	X				
	SANITARIO	UND	2	X				
	LLAVE DE PUSH	UND	4	X				
	SIFON LAVAMANOS	UND	4	X				
BAÑOS DAMAS PISO 12 COSTADO ORIENTAL	SANITARIO	UND	3	X				
	LLAVE TIPO PUSH	UND	4	X				
	SIFON LAVAMANOS	UND	4	X				
CAFETERIA PISO 12 COSTADO ORIENTAL	PUNTO HIDRAULICO MAQUINA DISPENSADORA	UND	1	X				
	MEZCLADOR LAVAPLATOS	UND	1	X				
	SIFON LAVAPLATOS	UND	1	X				

PISO 11								
BAÑO HOMBRES PISO 11 COSTADO OCCIDENTAL	ORINAL	UND	3	X				
	SANITARIO	UND	3	X				
	LLAVE DE PUSH	UND	4	X				
	SIFON LAVAMANOS	UND	4	x				
BAÑOS DAMAS PISO 11 COSTADO OCCIDENTAL	SANITARIO	UND	3	X				
	LLAVE TIPO PUSH	UND	4	X				
	SIFON LAVAMANOS	UND	4	x				
BAÑO HOMBRES PISO 11 COSTADO ORIENTAL	ORINAL	UND	3	X				
	SANITARIO	UND	2	X				
	LLAVE DE PUSH	UND	4	X				
	SIFON LAVAMANOS	UND	4	X				
BAÑOS DAMAS PISO 11 COSTADO ORIENTAL	SANITARIO	UND	3	X				
	LLAVE TIPO PUSH	UND	4	X				
	SIFON LAVAMANOS	UND	4	X				
	TAPÓN DE 1/2	UND	1	X				
CAFETERIA PISO 11 COSTADO ORIENTAL	PUNTO HIDRAULICO MAQUINA DISPENSADORA	UND	1	X				
	MEZCLADOR LAVAPLATOS	UND	1	X				
	SIFON LAVAPLATOS	UND	1	X				
CUARTO DE ASEO PISO 11 COSTADO OCCIDENTAL	LLAVE TIPO JARDIN	UND	1	X				

PISO 2								
OFICINA CONSULTORIO PISO 2	LLAVE TIPO MARIPOSA	UND	1	x				
	SIFON LAVAMANOS	UND	1					
CAFETERIA PISO 2	MEZCLADOR LAVAPLATOS	UND	1	X				
	SIFON LAVAPLATOS	UND	1	X				
BAÑO HOMBRES PISO 2	ORINAL	UND	12	X				
	SANITARIO	UND	10	X				
	LLAVE DE PUSH	UND	8	X				
	SIFON LAVAMANOS	UND	4	X				
	LLAVE TIPO JARDIN	UND	1	X				
BAÑOS DAMAS PISO 2	SANITARIO	UND	7	x				
	LLAVE TIPO PUSH	UND	10	X				
	SIFON LAVAMANOS	UND	10	x				
BAÑO PRIVADO HOMBRES PISO 2	ORINAL	UND	1	X				
	SANITARIO	UND	2	X				
	LLAVE DE PUSH	UND	2	X				
	SIFON LAVAMANOS	UND	2	X				
CUARTO DE MANTENIMIENTO PISO 2	LLAVE TIPO JARDIN	UND	1	X				
	REGISTRO TIPO BOLA	UND	1	X				



ELABORÓ: BRYAN CASTRO
COORDINADOR
GRUPO AZER EN REORGANIZACIÓN SAS

PUESINSPECCIÓN DE INSTALACIONES	Fecha (31/05/24)	Piso: DOS Dependencia

DESCRIPCION	ACTIVIDAD	FRECUENCIA DE LA INSPECCIÓN	REQUIERE INTERVENCIÓN		OBSERVACIONES	RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN
			SI	NO		
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPECIALIZADOS - SUBGERENCIA DE OPERACIONES	Inspección ocular buscando fisuras, desplomes.	Trimestral		X	En buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Verificar si requiere resane y pintura de muros, antepechos y columnas	Trimestral		X	En buen estado	
	Verificar si requiere revisión sistema iluminación	Trimestral		x	En buen estado	
	Revisar el estado del cielo raso para determinar la necesidad del cambio de laminas	Trimestral		X	En buen estado	
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPECIALIZADOS - SOPORTE TECNICO	Inspección ocular buscando fisuras, desplomes.	Trimestral		X	En buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Verificar si requiere resane y pintura de muros, antepechos y columnas	Trimestral		X	En buen estado	
	Revisar el estado del cielo raso para determinar la necesidad del cambio de laminas	Trimestral		X	En buen estado	
	Revisar el correcto Funcionamiento de aparatos eléctricos	Trimestral		X	En buen estado	
GERENCIADE INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPECIALIZADOS - GERENCIA IDECA	Inspección ocular buscando fisuras, desplomes.	Trimestral		X	En buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Verificar si requiere resane y pintura de muros, antepechos y columnas	Trimestral		X	En buen estado	
	Revisar el estado del cielo raso para determinar la necesidad del cambio de laminas	Trimestral		X	En buen estado	
GERENCIADE INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPECIALIZADOS - SALA DE JUNTAS	Verificar si requiere revisión sistema iluminación	Trimestral		x	En buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Revisar el estado del cielo raso para determinar la necesidad del cambio de laminas	Trimestral		X	En buen estado	
	Revisar si la puerta en vidrio requiere engrase gato hidráulico, ajuste imán, ajuste bisagras (prueba aleatoria ya que se programa mantenimiento periódico)	Trimestral		X	En buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
GERENCIADE INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPECIALIZADOS - ARCHIVO No 1 Y ARCHIVO No 2	Revisar el estado del cielo raso para determinar la necesidad del cambio de laminas	Trimestral		X	En buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Verificar si requiere revisión sistema iluminación	Trimestral		x	En buen estado	
GERENCIADE INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPECIALIZADOS - SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	Revisar si la puerta en vidrio requiere engrase gato hidráulico, ajuste imán, ajuste bisagras (prueba aleatoria ya que se programa mantenimiento periódico)	Trimestral		X	En buen estado	
	Verificar si requiere revisión sistema iluminación	Trimestral	X		POSIBLE CAMBIO DE PANELES 60X60	
GERENCIADE INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPECIALIZADOS - (PUESTOS DE TRABAJO) COSTADO ORIENTAL	Inspección ocular buscando fisuras, desplomes.	Trimestral		X	En buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Verificar si requiere resane y pintura de muros, antepechos y columnas	Trimestral		X	En Buen estado	
	Revisar el estado del cielo raso para determinar la necesidad del cambio de laminas	Trimestral		X	En buen estado	
	Verificar si requiere revisión sistema iluminación	Trimestral	X		POSIBLE CAMBIO DE PANELES 60X60	
	Inspección estado canaleta metálica	Trimestral		X	En Buen estado	

DESCRIPCION	ACTIVIDAD	FRECUENCIA DE LA INSPECCIÓN	REQUIERE INTERVENCIÓN		OBSERVACIONES	RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN
			SI	NO		
CENTRO DE DOCUMENTACIÒN	Verificar si requiere revisión sistema iluminación	Trimestral		x	En buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Inspección ocular buscando fisuras, desplomes.	Trimestral		X	En buen estado	
	Verificar si requiere resane y pintura de muros, antepechos y columnas	Trimestral		X	En buen estado	
	Revisar el correcto Funcionamiento de aparatos eléctricos	Trimestral		X	En Buen estado	
HALL	Inspección el estado del cielo raso	Trimestral		X	En buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Verificar si requiere revisión sistema iluminación	Trimestral		X	En buen estado	
ATENCIÓN AL USUARIO - CONTROL DISCIPLINARIO SECRETARÌAS	Verificar si requiere revisión sistema iluminación	Trimestral		X	En buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Inspección el estado del cielo raso	Trimestral		X	En buen estado	
	Revisar el correcto Funcionamiento de aparatos eléctricos	Trimestral		X	En Buen estado	

CUARTO DE CABLEADO	Inspección el estado del cielo raso	Trimestral		X	En buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Inspección ocular buscando fisuras, desplomes.	Trimestral		X	En buen estado	
	Verificar si requiere resane y pintura de muros, antepechos y columnas	Trimestral		X	En buen estado	
CAFETERIA	Inspección ocular buscando fisuras, desplomes.	Trimestral		X	En buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Verificar si requiere resane y pintura de muros, antepechos y columnas	Trimestral		X	En buen estado	
	Verificar estado de las rejillas de ventilación	Trimestral		X	En buen estado	
	Inspección del estado del cielo raso	Trimestral		x	En buen estado	
	Inspección del estado del mobiliario	Trimestral		X	En buen estado	
ATENCIÓN AL USUARIO - OFICINA GERENCIA COMERCIAL Y ATENCIÓN AL USUARIO	Inspección ocular buscando fisuras, desplomes.	Trimestral		X	En buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Verificar si requiere resane y pintura de muros, antepechos y columnas	Trimestral		X	En buen estado	
	Inspección del estado de la canaleta metálica	Trimestral		X	En buen estado	
	Inspección el estado del cielo raso	Trimestral		X	En buen estado	
	Verificar si requiere revisión sistema iluminación	Trimestral		x	En buen estado	
ENFERMERIA	Inspección el estado del cielo raso	Trimestral		X	En buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Inspección ocular buscando fisuras, desplomes.	Trimestral		X	En buen estado	
	Verificar si requiere resane y pintura de muros, antepechos y columnas	Trimestral		X	En buen estado	
SALA DE JUNTAS	Inspección ocular buscando fisuras, desplomes.	Trimestral		X	En buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Verificar si requiere resane y pintura de muros, antepechos y columnas	Trimestral		X	En buen estado	
	Inspección el estado Ventaneria	Trimestral		X	En buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Revisar el correcto Funcionamiento de aparatos eléctricos	Trimestral		X	En Buen estado	
	Verificar si requiere revisión sistema iluminación	Trimestral		X	En buen estado	

DESCRIPCION	ACTIVIDAD	FRECUENCIA DE IA INSPECCIÓN	REQUIERE INTERVENCIÓN		OBSERVACIONES	RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN
			SI	NO		
BAÑO MUJERES PISO 2 COSTADO ORIENTAL	Verificación del estado presente de las puertas	Trimestral		X	En Buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Verificar del estado presente de aparatos eléctricos	Trimestral		X	En buen estado	
	Inspección el estado del cielo raso	Trimestral		X	En buen estado	
	Inspección el estado de las tapas dispensador	Trimestral		X	En buen estado	
	Verificar si estado de las divisiones metálicas	Trimestral		X	En buen estado	
BAÑO HOMBRES SOTANO COSTADO ORIENTAL	Verificar si requiere revisión sistema iluminación	Trimestral		X	En buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Inspección el estado del cielo raso	Trimestral		X	En buen estado	
	Verificar si estado de las divisiones metálicas	Trimestral		X	En buen estado	
	Verificación estado de dispensador papel higiénico	Trimestral		X	En buen estado	
SALA DE CONDUCTORES	Verificación del estado presente de las puertas	Trimestral		X	En Buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Inspección el estado del cielo raso	Trimestral		X	En buen estado	
	Inspección ocular buscando fisuras, desplomes.	Trimestral		X	En buen estado	
	Verificar si requiere resane y pintura de muros, antepechos y columnas	Trimestral		X	En buen estado	
	Revisar el correcto Funcionamiento de aparatos eléctricos	Trimestral		X	En buen estado	
	Revisar el estado en el que se encuentra la red contra incendios	Trimestral		X	En buen estado	
	Verificar si requiere revisión de ventanas	Trimestral		X	En buen estado	

ELABORÓ:

Jose Antonio Diaz Bustos
INGENIERO DE PROYECTOS
GRUPO AZER

INSPECCIÓN DE INSTALACIONES	Fecha (31/05/24)	Piso: ONCE Dependencia

DESCRIPCION	ACTIVIDAD	FRECUENCIA DE LA INSPECCIÓN	REQUIERE INTERVENCIÓN		OBSERVACIONES	RESPONSABLE DELA INSPECCIÓN
			SI	NO		
BAÑO MUJERES COSTADO ORIENTAL	Revisar el correcto Funcionamiento de aparatos eléctricos	Trimestral		X	En Buen estado	Supervisor delegado encontrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
BAÑO HOMBRESORIENTAL	Revisar el correcto Funcionamiento deaparatos eléctricos	Trimestral		X	En Buen estado	Supervisor delegado encontrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Revisar el estado del cielo raso para determinar la necesidad del cambio delaminas	Trimestral		X	En Buen estado	
	Verificar si estado de las divisiones metálicas	Trimestral		X	En buen estado	
CAFETERIA	Revisar el estado del cielo raso para determinar la necesidad del cambio de laminas	Trimestral		X	En Buen estado	Supervisor delegado encontrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Verificación del estado presente de laspuertas	Trimestral		X	En Buen estado	
RECEPCIÓNCOSTADO ORIENTAL	Revisar el estado del cielo raso para determinar la necesidad del cambio de laminas	Trimestral		X	En Buen estado	Supervisor delegado encontrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Inspección ocular buscando fisuras, desplomes.	Trimestral		X	En buen estado	
	Verificar si requiere resane y pintura de muros, antepechos y columnas	Trimestral		X	En buen estado	
	Verificar si requiere intervención de la rotonda	Trimestral		X	En Buen estado	
OFICINAS (PUESTOS DE TRABAJO) COSTADO ORIENTAL	Inspección de pintura cielo raso	Trimestral		X	En buen estado	Supervisor delegado encontrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Verificar si requiere revisión sistema iluminación	Trimestral		X	En Buen estado	
OFICINASASESORES	Inspección cielo raso	Trimestral		X	En buen estado	Supervisor delegado encontrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Inspección ocular buscando fisuras, desplomes.	Trimestral		X	En buen estado	
	Verificar si requiere resane y pintura demuros, antepechos y columnas	Trimestral		X	En buen estado	
OFICINA DIRECCIÓN CATASTRO	Inspección ocular buscando fisuras, desplomes.	Trimestral		X	En buen estado	Supervisor delegado encontrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Verificar si requiere resane y pintura demuros, antepechos y columnas	Trimestral		X	En buen estado	
RECEPCIÓN DIRECCION	Inspección ocular buscando fisuras, desplomes.	Trimestral		X	En buen estado	Supervisor delegado encontrato de

CATASTRO	Verificar si requiere resane y pintura de muros, antepechos y columnas	Trimestral		X	En Buen estado	Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
SALA DE JUNTAS No 1	Inspección ocular buscando fisuras, desplomes.	Trimestral		X	En buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Verificar si requiere resane y pintura de muros, antepechos y columnas	Trimestral		X	En Buen estado	
	Revisar el correcto Funcionamiento de aparatos eléctricos	Trimestral		X	En Buen estado	
SALA DE JUNTAS No 2	Inspección ocular buscando fisuras, desplomes.	Trimestral		X	En buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Verificar si requiere resane y pintura de muros, antepechos y columnas	Trimestral		X	En Buen estado	
OFICINA SUBGERENCIA DE GESTION JURIDICA	Revisar el correcto Funcionamiento de aparatos eléctricos	Trimestral		X	En Buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
OFICINAS DE SUB-GERENTES	Inspección cielo raso	Trimestral	x		Posible cambio de laminas	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Inspección ocular buscando fisuras, desplomes.	Trimestral		X	En buen estado	
	Verificar si requiere resane y pintura de muros, antepechos y columnas	Trimestral		X	En buen estado	
OFICINA ASESORES N°2	Verificar si requiere revisión sistema iluminación	Trimestral		X	En buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
HALL OFICINAS	Verificar si requiere revisión sistema iluminación	Trimestral	x		Posible cambio de luminarias	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
ARCHIVO No 6	Inspección ocular buscando fisuras, desplomes.	Trimestral		X	En buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Verificar si requiere resane y pintura de muros, antepechos y columnas	Trimestral		X	En Buen estado	
RECEPCION OCCIDENTAL	Inspección cielo raso	Trimestral		X	En Buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Revisar el correcto Funcionamiento de aparatos eléctricos	Trimestral		X	En Buen estado	
	Inspección ocular buscando fisuras, desplomes.	Trimestral		X	En Buen estado	
	Verificar si requiere resane y pintura de muros, antepechos y columnas	Trimestral		X	En Buen estado	
	Verificar si requiere intervención de la rotonda	Trimestral		X	En Buen estado	
HALL OCCIDENTAL ASCENSORES	Inspección cielo raso	Trimestral		X	En Buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Inspección ocular buscando fisuras, desplomes.	Trimestral		X	En buen estado	
	Verificar si requiere resane y pintura de muros, antepechos y columnas	Trimestral		X	En Buen estado	

DESCRIPCION	ACTIVIDAD	FRECUENCIA DE LA INSPECCIÓN	REQUIERE INTERVENCIÓN		OBSERVACIONES	RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN
			SI	NO		
BAÑO MUJERES COSTADO OCCIDENTAL	Inspección cielo raso	Trimestral		X	En Buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Verificar estado de las divisiones metálicas	Trimestral		X	En Buen estado	
	Revisar el correcto Funcionamiento de aparatos eléctricos e iluminación	Trimestral		X	En Buen estado	
	Revisar el correcto estado de los muros en drywall	Trimestral		X	En Buen estado	
BAÑO HOMBRES COSTADO OCCIDENTAL	Inspección cielo raso	Trimestral		X	En Buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Revisar el correcto Funcionamiento de aparatos eléctricos	Trimestral		X	En Buen estado	
	Verificar estado de cielo raso	Trimestral		X	En Buen estado	
	Verificar estado del espejo	Trimestral		X	En buen estado	
	Verificar el correcto estado del enchape existente	Trimestral		X	En Buen estado	

ELABORÓ:

Jose Antonio Diaz Bustos
INGENIERO DE PROYECTOS
GRUPO AZER

INSPECCIÓN DE INSTALACIONES	Fecha (31/05/24)	Piso: doce Dependencia

DESCRIPCION	ACTIVIDAD	FRECUENCIA DE LA INSPECCIÓN	REQUIERE INTERVENCIÓN		OBSERVACIONES	RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN
			SI	NO		
baño mujeres costado Oriental	Revisar el correcto Funcionamiento de aparatos eléctricos	Trimestral		X	En Buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Verificar si se requiere remplazo de laminas	Trimestral		X	En Buen estado	
BAÑO HOMBRES COSTADO ORIENTAL	Revisar el estado del cielo raso para determinar la necesidad del cambio de laminas	Trimestral		X	En Buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Accesorios Baño	Trimestral		X	En Buen estado	
	Verificar si requiere revisión sistema iluminación	Trimestral		X	En Buen estado	
	Requiere engrase gato hidráulico, ajuste imán, ajuste bisagras (prueba aleatoria ya que se programa mantenimiento periódico) de puerta en vidrio	Trimestral		X	En Buen estado	
HALL ORIENTAL	Inspección ocular buscando fisuras, desplomes.	Trimestral		X	En buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Verificar si requiere resane y pintura de muros, antepechos y columnas	Trimestral		X	En buen estado	
	Verificar si se requiere remplazo de laminas	Trimestral		X	En buen estado	
	Revisar el correcto Funcionamiento de aparatos eléctricos	Trimestral		X	En buen estado	
CAFETERIA	Revisar el estado del cielo raso para determinar la necesidad del cambio de laminas	Trimestral		X	En buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Revisar el estado de los elementos presentes en el área	Trimestral		X	En Buen estado	
RECEPCIÓN COSTADO ORIENTAL	Inspección ocular buscando fisuras, desplomes.	Trimestral		X	En buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Verificar si requiere resane y pintura de muros, antepechos y columnas	Trimestral		X	En Buen estado	
	Verificar si requiere revisión de aparatos eléctricos	Trimestral		X	En buen estado	
OFICINAS (PUESTOS DE TRABAJO) COSTADO ORIENTAL	Verificar si requiere revisión sistema iluminación	Trimestral		X	En buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Verificar si requiere revisión de aparatos eléctricos	Trimestral		X	En Buen estado	
	Verificar si requiere revisión de camilla primeros auxilios	Trimestral		X	En buen estado	

DESCRIPCION	ACTIVIDAD	FRECUENCIA DE LA INSPECCIÓN	REQUIERE INTERVENCIÓN		OBSERVACIONES	RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN
			SI	NO		
OFICINA GERENCIA DE INFORMACIÓN CATASTRAL	Verificar si requiere revisión de ventanas	Trimestral		X	En buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Verificar si requiere revisión de aparatos eléctricos	Trimestral		X	En buen estado	
	Verificar si requiere revisión sistema iluminación	Trimestral		X	En buen estado	
OFICINA PUERTA 75	Inspección ocular buscando fisuras, desplomes.	Trimestral		X	En buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Verificar si requiere resane y pintura de muros, antepechos y columnas	Trimestral		X	En buen estado	
	Verificar si requiere revisión de ventanas	Trimestral		X	En buen estado	
OFICINA CARTOGRAFÍA OFICINA SUBG. INFORMACIÓN ECONOMICA SALA DE JUNTAS	Inspección ocular buscando fisuras, desplomes.	Trimestral		X	En buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Verificar si requiere resane y pintura de muros, antepechos y columnas	Trimestral		X	En buen estado	
OFICINAS (PUESTOS DE TRABAJO) COSTADO OCCIDENTAL	Revisar el estado del cielo raso para determinar la necesidad del cambio de laminas	Trimestral		X	En buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Verificar si requiere revisión sistema iluminación	Trimestral		X	En buen estado	
	Verificar si requiere revisión de aparatos eléctricos	Trimestral		X	En Buen estado	
	Inspección ocular buscando fisuras, desplomes.	Trimestral		X	En buen estado	
	Verificar si requiere resane y pintura de muros, antepechos y columnas	Trimestral		X	En buen estado	
CUARTO DE CABLEADO	Revisar el estado del cielo raso para determinar la necesidad del cambio de laminas	Trimestral		X	En buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Verificar si requiere revisión sistema iluminación	Trimestral		X	En buen estado	
	Revisar el correcto Funcionamiento de aparatos eléctricos	Trimestral		X	En Buen estado	
SALA DE JUNTAS No 2	Revisar el estado del cielo raso para determinar la necesidad del cambio de laminas	Trimestral		X	En buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Inspección ocular buscando fisuras, desplomes.	Trimestral		X	En buen estado	
	Verificar si requiere resane y pintura de muros, antepechos y columnas	Trimestral		X	En buen estado	
RECEPCIÓN COSTADO OCCIDENTAL	Inspección ocular buscando fisuras, desplomes.	Trimestral		X	En buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Verificar si requiere resane y pintura de muros, antepechos y columnas	Trimestral		X	En buen estado	
HALL COSTADO OCCIDENTAL	Inspección ocular buscando fisuras, desplomes.	Trimestral		X	En buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Verificar si requiere resane y pintura de muros, antepechos y columnas	Trimestral		X	En buen estado	
BAÑO MUJERES COSTADO OCCIDENTAL	Verificar si estado de las divisiones metálicas	Trimestral		X	En buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Revisar el estado del cielo raso para determinar la necesidad del cambio de laminas	Trimestral		X	En buen estado	
	Revisar el estado de los muros en drywall	Trimestral		X	En buen estado	
BAÑO HOMBRES COSTADO OCCIDENTAL	Verificar si requiere revisión sistema iluminación	Trimestral		X	En buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado

DESCRIPCION	ACTIVIDAD	FRECUENCIADE LA INSPECCIÓN	REQUIERE INTERVENCIÓN		OBSERVACIONES	RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN
			SI	NO		
CUARTO DE ASEO – OCCIDENTAL	Inspección ocular buscando fisuras, desplomes.	Trimestral		X	En buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Verificar si requiere resane y pintura de muros, antepechos y columnas	Trimestral		X	En buen estado	
CUARTO ELECTRICO - COSTADO OCCIDENTAL	Verificación del estado presente de las puertas	Trimestral		X	En Buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado

ELABORÓ:

Jose Antonio Diaz Bustos
INGENIERO DE PROYECTOS
GRUPO AZER

INSPECCIÓN DE INSTALACIONES	Fecha (31/05/24)	Piso: planoteca Dependencia

DESCRIPCION	ACTIVIDAD	FRECUENCIA DE LA INSPECCIÓN	REQUIERE INTERVENCIÓN		OBSERVACIONES	RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN
			SI	NO		
PLANOTECA	Revisar el estado del cielo raso para determinar la necesidad del cambio de laminas	Trimestral		X	En buen estado	Supervisor delegado en contrato de Mantenimiento Locativo y Contratista o su delegado
	Inspección ocular buscando fisuras, desplomes.	Trimestral		X	En buen estado	
	Verificar si requiere resane y pintura de muros, antepechos y columnas	Trimestral		X	En buen estado	
	Verificar si requiere revisión sistema iluminación	Trimestral		X	En Buen estado	
	Revisar el correcto Funcionamiento de aparatos eléctricos	Trimestral		X	En Buen estado	

ELABORÓ:

Jose Antonio Diaz Bustos
INGENIERO DE PROYECTOS
GRUPO AZER

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-06-14, 03:22:10 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 71368791

Periodo Cotización: mayo de 2024 **Periodo Servicio:** junio de 2024

PAGADO 14/06/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GRUPO AZER SAS		
Documento	NI900074646	**Dirección**	CL 85A NORTE #22 A - 19
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3591091
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	ALBA GARZON CARLOS MAURICIO	**Identificación**	CC 80063059
Total Afiliados	34	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																					Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 80746159	MARIO ALBERTO ACOSTA RUIZ	01	00		X															0	20	20	20	20	(230301) PORVENIR	$ 866.667	$ 138.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 866.667	$ 34.700	6,960	$ 866.667	$ 60.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 866.667	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 268.500
CC 80063059	CARLOS MAURICIO ALBA GARZON	01	00																	0	30	30	30	30	(230901) SKANDIA	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1024600315	GIOVANNY SAUL ALVES SOUZA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1007328298	JOHAN STEVEN AVILA MARTINEZ	01	00		X															0	8	8	8	8	(230301) PORVENIR	$ 346.667	$ 55.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 346.667	$ 13.900	6,960	$ 346.667	$ 24.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 346.667	$ 13.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 107.500
CC 1049626530	JEISON FERNEY AVILA QUINTERO	01	00		X															0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 650.000	$ 104.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 650.000	$ 26.000	6,960	$ 650.000	$ 45.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 650.000	$ 26.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 201.300
CC 79427196	CARLOS HUMBERTO BOTERO LIZARAZO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800
CC 79799546	GIOVANI HERNAN CASAS RODRIGUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1018453966	BRYAN STEVEN CASTRO MONCADA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.600.000	$ 256.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.600.000	$ 64.000	6,960	$ 1.600.000	$ 111.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 495.400
CC 79826910	FABIAN ALVEIRO DONCEL ECHEVERRY	01	00	X																0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 173.334	$ 27.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 173.334	$ 7.000	6,960	$ 173.334	$ 12.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 173.334	$ 7.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 53.900
CC 53014476	MARIA ANGELICA FAJARDO BOLAÑOS	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1073683885	IVAN ALEXIS FORERO SALAMANCA	01	00		X															0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 43.334	$ 7.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 43.334	$ 1.800	6,960	$ 43.334	$ 3.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 43.334	$ 1.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.700
CC 79834471	RICHAR ALFONSO GARCIA HUERTAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1015481237	KEVIN ALEXANDER GORDILLO LOPEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1022335520	ANGELA YAZMIN GUEVARA CAMARGO	01	00																	9	9	9	9	9	(230201) PROTECCION	$ 390.000	$ 62.400	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 390.000	$ 15.600	0,000	$ 390.000	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 390.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 78.000
CC 1022335520	ANGELA YAZMIN GUEVARA CAMARGO	01	00																	0	21	21	21	21	(230201) PROTECCION	$ 910.000	$ 145.600	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 910.000	$ 36.400	6,960	$ 910.000	$ 63.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 910.000	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.800
CC 1023036282	MARIA FERNANDA JIMENEZ CASTAÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1014312381	GENESIS ORIANA LAGOS LEAL	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800
CC 13747027	JUAN CARLOS LANCHEROS DUARTE	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 11345400	HECTOR FERNANDO MALDONADO JIMENEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 14/06/2024 | **Empresa NI900074646 GRUPO AZER SAS** | **Planilla Nro: 71368791** | **Periodo Cotización: mayo de 2024** | **Periodo Servicio: junio de 2024**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1018439216	WILFRED MELO TORRES	01	00	X																0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1013577947	EDISON ALBERTO MENDIETA ORTEGA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.350.000	$ 216.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.350.000	$ 54.000	6,960	$ 1.350.000	$ 94.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.350.000	$ 54.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 418.000
CC 80109275	CARLOS GERMAN NICHOLS BUITRAGO	01	00	X																0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 43.334	$ 7.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 43.334	$ 1.800	6,960	$ 43.334	$ 3.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 43.334	$ 1.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.700
CC 79711612	DIEGO NUÑEZ YASNO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1221981347	BREINER DE JESUS OROZCO OROZCO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(CCFC55) EPS CAJACOPI	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1032475907	YEIMY ANDREA ORTIZ RAMIREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 79222295	JORGE ARMANDO PELAYO CAMARGO	01	00	X																0	10	10	10	10	(230201) PROTECCION	$ 433.334	$ 69.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 433.334	$ 17.400	6,960	$ 433.334	$ 30.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 433.334	$ 17.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 134.400
CC 1073718581	JUAN DIEGO PEÑALOZA CAMARGO	01	00	X	X															0	17	17	17	17	(230301) PORVENIR	$ 736.667	$ 117.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 736.667	$ 29.500	6,960	$ 736.667	$ 51.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 736.667	$ 29.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 228.200
CC 1020825185	PEDRO JOSE RAMOS SALAMANCA	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.500.000	$ 60.000	6,960	$ 1.500.000	$ 104.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464.400
CC 1073525072	LAURA JASBLEIDY RENTERIA VARGAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1000836695	ALEX JAVIER RICO ALFONSO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1014212847	SERGIO ANDRES RODRIGUEZ QUINTERO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.400.000	$ 224.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.400.000	$ 56.000	6,960	$ 1.400.000	$ 97.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.400.000	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 433.500
CC 79569684	ALEXANDER ROMERO ESTRADA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1012371770	CATHERINE SAENZ CAICEDO	01	00		X															0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800
CC 1025521027	JUAN SEBASTIAN TOLE GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1073673770	MANUEL GERMAN VANEGAS CHAPARRO	01	00	X	X															0	17	17	17	17	(231001) COLFONDOS	$ 736.667	$ 117.900	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 736.667	$ 29.500	6,960	$ 736.667	$ 51.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 736.667	$ 29.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 228.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 37.180.004	$ 37.180.004	$ 37.180.004	$ 37.180.004	$ 5.949.200	$ 1.487.600	$ 2.310.600	$ 1.472.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.219.400	$ 0	$ 11.219.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-06-14, 01:02:15 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2024
Empresa	GRUPO AZER SAS
NIT	NI 900074646
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	71368791
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	704243534
Banco	(1032) - BANCO CAJA SOCIAL
Valor	$ 11.219.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	20	$ 3.434.900	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	7	$ 1.116.400	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	3	$ 624.000	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	3	$ 565.900	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	1	$ 208.000	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	8	$ 339.800	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	9	$ 368.700	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	8	$ 295.100	$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	1	$ 52.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 52.000	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	7	$ 380.000	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	34	$ 2.310.600	$ 0
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	34	$ 1.472.000	$ 0
		SubTotales:		$ 11.219.400	$ 0
		Total a Pagar:			$ 11.219.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | Constancia de Pago Afiliados

Nro Planilla: 71368791 **Fecha de creación del** viernes, 14 de junio de 2024 03:23:17 PM **Período de Cotización:** 2024-05

Período de Servicio: 2024-06

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

PAGADA 14/06/2024

Se certifica que en la fecha 2024-06-14, la empresa GRUPO AZER SAS con documento de identificación NI900074646, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 1000836695	RICO ALFONSO ALEX JAVIER	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1007328298	AVILA MARTINEZ JOHAN STEVEN	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1012371770	SAENZ CAICEDO CATHERINE	PORVENIR	EPS SANITAS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1013577947	MENDIETA ORTEGA EDISON ALBERTO	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1014212847	RODRIGUEZ QUINTERO SERGIO ANDRES	PORVENIR	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1014312381	LAGOS LEAL GENESIS ORIANA	PORVENIR	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1015481237	GORDILLO LOPEZ KEVIN ALEXANDER	PORVENIR	EPS SANITAS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1018439216	MELO TORRES WILFRED	PROTECCION	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1018453966	CASTRO MONCADA BRYAN STEVEN	PORVENIR	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1020825185	RAMOS SALAMANCA PEDRO JOSE	COLFONDOS	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1022335520	GUEVARA CAMARGO ANGELA YAZMIN	PROTECCION	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1022335520	GUEVARA CAMARGO ANGELA YAZMIN	PROTECCION	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1023036282	JIMENEZ CASTAÑO MARIA FERNANDA	PROTECCION	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1024600315	ALVES SOUZA GIOVANNY SAUL	PORVENIR	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1025521027	TOLE GONZALEZ JUAN SEBASTIAN	PORVENIR	EPS SANITAS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1032475907	ORTIZ RAMIREZ YEIMY ANDREA	PORVENIR	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1049626530	AVILA QUINTERO JEISON FERNEY	PORVENIR	EPS SANITAS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1073525072	RENTERIA VARGAS LAURA JASBLEIDY	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1073673770	VANEGAS CHAPARRO MANUEL GERMAN	COLFONDOS	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1073683885	FORERO SALAMANCA IVAN ALEXIS	PROTECCION	EPS SANITAS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1073718581	PEÑALOZA CAMARGO JUAN DIEGO	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Se certifica que en la fecha 2024-06-14, la empresa GRUPO AZER SAS con documento de identificación NI900074646, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 11345400	MALDONADO JIMENEZ HECTOR FERNANDO	COLPENSIONES	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1221981347	OROZCO OROZCO BREINER DE JESUS	PORVENIR	EPS CAJACOPI	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 13747027	LANCHEROS DUARTE JUAN CARLOS	PORVENIR	EPS SANITAS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 53014476	FAJARDO BOLAÑOS MARIA ANGELICA	COLFONDOS	EPS SANITAS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 79222295	PELAYO CAMARGO JORGE ARMANDO	PROTECCION	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 79427196	BOTERO LIZARAZO CARLOS HUMBERTO	COLPENSIONES	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 79569684	ROMERO ESTRADA ALEXANDER	PROTECCION	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 79711612	NUÑEZ YASNO DIEGO	COLPENSIONES	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 79799546	CASAS RODRIGUEZ GIOVANI HERNAN	PORVENIR	EPS SANITAS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 79826910	DONCEL ECHEVERRY FABIAN ALVEIRO	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 79834471	GARCIA HUERTAS RICHAR ALFONSO	PROTECCION	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 80063059	ALBA GARZON CARLOS MAURICIO	SKANDIA	EPS SURA	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 80109275	NICHOLS BUITRAGO CARLOS GERMAN	PORVENIR	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 80746159	ACOSTA RUIZ MARIO ALBERTO	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

MEMORANDO

Referencia:

Fecha: Junio 2024

PARA: Andrés Mauricio Rincón
Profesional Especializado

DE: Jairo Andrés Revelo
Gerente de Gestión Corporativa

ASUNTO: 9no pago contrato 860 de 2023 – GRUPO AZER SAS EN REORGANIZACION

Cordial Saludo:

De manera atenta envío los siguientes documentos para el trámite de pago, correspondiente al contrato del asunto:

- Certificación supervisor 9no pago.
- Informe mensual de actividades Mayo 2024.
- Facturas FV E-602 Y E-603.
- Informe Hidrosanitario Mayo 2024.
- Informe trimestral de inspección instalaciones.
- Certificación y planillas aportes parafiscales.

Cordialmente,

JAIRO ANDRES REVELO.
Gerente de Gestión Corporativa

Elaboro: Carlos Ernesto Munera Carrillo – Profesional Universitario SAF