CONTRATO DE SUMINISTRO No. 494 DE 2024

OBJETO:"SUMINISTRO DE MATERIALES ASFALTICOS DE BASE Y SUBBASE GRANULAR DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y ELEMENTOS PREFABRICADOS O DE DRENAJE REQUERIDOS PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL"

MEMORIA DE ESQUEMAS DE INTERVENCIONES Y CANTIDADES

PAVIOBRAS S.A.S.

ÍTEM	ACTIVIDAD	UBICACIÓN:	PERIODO:	CORTE PARCIAL No. 1
3	EMULSION ASFALTICA CRR-1	LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL	DEL 8 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO	Pagina 1 de 7

FECHA	No. VALE	PLACA	UN	CAT
8/06/2024	029-24	ALMACEN	LT	204
11/06/2024	030-24	ALMACEN	LT	408
11/06/2024	033-24	ALMACEN	LT	408
18/06/2024	035-24	ALMACEN	LT	612
20/06/2024	0707	ALMACEN	LT	204
24/06/2024	041-24	ALMACEN	LT	204
25/06/2024	042-24	ALMACEN	LT	204
2/07/2024	04x-2024	ALMACEN	LT	204
		SUB TOTAL		2.448,00

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

FECHA DE INICIO: 11/06/2024	FECHA FINALIZACION: 11/06/2024	NOCTURNA	DIURNA	CIV	4001327	PK	203696
PORCENTAJE DE EJECUCION	100%	AVANCE PORCENTAJE ACUMULADO DE OBRA	100%	INICIO	EJECUCIÓN		TERMINADO

LOCALIZACION DEL SEGMENTO VIAL

BARRIO	LOCALIDAD	UPZ	Eje Vial	Desde	Hasta
CORDOBA	SAN CRISTOBAL	20 DE JULIO	CL 27 S	TV IBIS	TV 1A

LONGITUD CIV (M)	ANCHO CIV (M)	ÁREA CIV (M2)	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN
56,90	5,91	336,07	INTERVENCION FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR

LONGITUD INTERVENCIÓN (ML)	ANCHO INTERVENCIÓN (ML)	ÁREA INTERVENCIÓN (M2)	TIPO DE INTERVENCIÓN
4.40	5.00	9.40	PARCHEO

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron las siguientes actividades:

1. Nivelacion y compactacion del terreno.
2. Riego de imprimacion en el area de parcheo.
3. Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).
4. Demarcacion de bordes de parche con emulsion asfaltica.
5. Orden y aseo del frente de obra.

ESQUEMA DEL ÁREA INTERVENIDA (Detállese obras de Arte y complementarias)

No	Fecha	Actividad	Tipo de Material	Und	Cantidad	DIMENSIONES (m) Largo	Ancho	Espesor	PORCENTAJES (%) V (m3) Material Compacto	(%) Compactación	m2	Mecánica
1.	12/06/2024	Retiro de escombro	Asfalto	m3	2.42	4.40	5.00	0.085	1.85900	1.3000	22.0	
					2.42							
1.	11/06/2024	Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).	Asfalto	m3	2.32	4.40	5.00	0.085	1.85900	1.2500	22.0	
					2.32							

MAQUINARIA PARA LAS ACTIVIDADES:

Descripción	Móvil	H Inicial	H. final	H. trabajadas	Stand by
Minicargador	8			8	
Vibrocompactador	8			8	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron las siguientes actividades:

- Demolicion de rodadura en asfalto.
- Acopio de material de demolicion.
- Nivelacion y compactacion de subrasante.
- Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).
- Cargue de material de demolicion y nivelacion.

INFORMACIÓN DEL PERSONAL

No	NOMBRES Y APELLIDOS	HORARIO (AM-PM) LLEGADA	SALIDA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	NUMERO DE CONTRATO
1	David Zuleta	7:00	17:30	1032447926	Inspector	218
2	Juan Carlos Martinez	7:00	17:30	80809486	Conductor	179
3	Miguel Angel Barreto	7:00	17:30	80360943	Conductor	179
4	Ivan Ignacio Briceño Vargas	7:00	17:30	1015399293	Conductor	179
5	Jhon Jairo Solano Huertas	7:00	17:30	80101514	Oficial	180
6	Jorge Leguizamón	7:00	17:30	19482247	Oficial	180
7	Camilo Valbuena	7:00	17:30	1023936705	Ayudante	174
8	Edwin Leguizamon	7:00	17:30	79702358	Ayudante	174
9	Jefferson Posada	7:00	17:30	1023912127	Ayudante	174
10	Diego Fernando Sepulveda Caballero	7:00:00	17:30:00	1233691014	Inspector	218

CONTROL Y ENTRADA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS / CONCRETOS

FECHA	Tipo de Mezcla	No. de Móvil	Placa	Volumen	No. de recibo	H. Entrada	H. Salida	Abscisa Inicio	Abscisa Final	Carril	Temperaturas Recibo	Llegada	Extendido	Compactación
11/06/2024	MD-12	N/A	SZO501	2.32	53004	10:00	11:00				150°C	147°C	140°C	120°C

EMULSION

CANTIDAD DE EMULSION	GASTO TOTAL EN LITROS	UNA CANECA
34.0	34.0	

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES

REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE LAS ACTIVIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES

DIEGO SEPULVEDA
ELABORO

REVISO

DIEGO CABALLERO
APROBO

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

FECHA DE INICIO: 11/06/2024	FECHA FINALIZACION: 11/06/2024	NOCTURNA	DIURNA	CIV	4001852	PK	204894
PORCENTAJE DE EJECUCION	100%	AVANCE PORCENTAJE ACUMULADO DE OBRA	100%	INICIO	EJECUCIÓN		TERMINADO

LOCALIZACION DEL SEGMENTO VIAL

BARRIO	LOCALIDAD	UPZ	Eje Vial	Desde	Hasta
CORDOBA	SAN CRISTOBAL	20 DE JULIO	KR 1A E	CL 28BIS S	CL 29A S

LONGITUD CIV (M)	ANCHO CIV (M)	ÁREA CIV (M2)	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN
51,58	7,39	381,26	INTERVENCION FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR

LONGITUD INTERVENCIÓN (ML)	ANCHO INTERVENCIÓN (ML)	ÁREA INTERVENCIÓN (M2)	TIPO DE INTERVENCIÓN
4.00	3.50	33.90	PARCHEO

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron las siguientes actividades:

1. Nivelacion y compactacion del terreno.
2. Riego de imprimacion en el area de parcheo.
3. Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).
4. Demarcacion de bordes de parche con emulsion asfaltica.
5. Orden y aseo del frente de obra.

ESQUEMA DEL ÁREA INTERVENIDA (Detállese obras de Arte y complementarias)

No	Fecha	Actividad	Tipo de Material	Und	Cantidad	DIMENSIONES (m) Largo	Ancho	Espesor	PORCENTAJES (%) V (m3) Material Compacto	(%) Compactación	m2	Mecánico
1.	12/06/2024	Retiro de escomboro	Asfalto	m3	2.73	4.00	3.50	0.150	2.10000	1.3000	14.0	
					3							
1.	11/06/2024	Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).	Asfalto	m3	2.63	4.00	3.50	0.150	2.10000	1.2500	14.0	
					3							

MAQUINARIA PARA LAS ACTIVIDADES:

Descripción	Móvil	H Inicial	H. final	H. trabajadas	Stand by
Minicargador	9			8	
Vibrocompactador	6			8	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron las siguientes actividades:

- Demolicion de rodadura en asfalto.
- Acopio de material de demolicion.
- Nivelacion y compactacion de subrasante.
- Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).
- Cargue de material de demolicion y nivelacion.

INFORMACIÓN DEL PERSONAL

No	NOMBRES Y APELLIDOS	HORARIO (AM-PM) LLEGADA	SALIDA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	NUMERO DE CONTRATO
1	David Zuleta	7:00	17:30	1032447926	Inspector	218
2	Juan Carlos Martinez	7:00	17:30	80909486	Conductor	179
3	Miguel Angel Barreto	7:00	17:30	80390943	Conductor	179
4	Ivan Ignacio Briceño Vargas	7:00	17:30	1015399293	Conductor	179
5	Jhon Jairo Solano Huertas	7:00	17:30	80101514	Oficial	180
6	Jorge Legulzamón	7:00	17:30	19482247	Oficial	180
7	Camilo Valbuena	7:00	17:30	1023936705	Ayudante	174
8	Edwin Legulzamon	7:00	17:30	79702358	Ayudante	174
9	Jefferson Posada	7:00	17:30	1023912127	Ayudante	174
10	Diego Fernando Sepulveda Caballero	7:00:00	17:30:00	1233691014	Inspector	218

CONTROL Y ENTRADA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS / CONCRETOS

FECHA	Tipo de Mezcla	No. de Móvil	Placa	Volumen	No. de recibo	H. Entrada	H. Salida	Abscisa Inicio	Abscisa Final	Carril	Temperaturas Recibo	Llegada	Extendido	Compactación
11/06/2024	MD-12	N/A	SZO501	3	53004	10:00	11:00				150°C	147°C	140°C	120°C

EMULSION

CANTIDAD DE EMULSION	GASTO TOTAL
34.0	34.0

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES

REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE LAS ACTIVIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES

DIEGO SEPULVEDA	ROCIO [illegible]	DIEGO CABALLERO
ELABORO	REVISO	APROBO

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

FECHA DE INICIO: 11/06/2024	FECHA FINALIZACION: 11/06/2024	NOCTURNA	DIURNA	CIV	4001892	PK	204978
PORCENTAJE DE EJECUCION	100%	AVANCE PORCENTAJE ACUMULADO DE OBRA	100%	INICIO	EJECUCIÓN	TERMINADO	

LOCALIZACIÓN DEL SEGMENTO VIAL

BARRIO	LOCALIDAD	UPZ	Eje Vial	Desde	Hasta
CORDOBA	SAN CRISTOBAL	26 DE JULIO	56 28B 15 S	KR 1A E	KR 2A E

LONGITUD CIV (M)	ANCHO CIV (M)	ÁREA CIV (M2)	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN
95,41	6,51	621,47	INTERVENCION FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR

LONGITUD INTERVENCIÓN (ML)	ANCHO INTERVENCIÓN (ML)	ÁREA INTERVENCIÓN (M2)	TIPO DE INTERVENCIÓN
21.80	12.10	33.90	PARCHEO

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron las siguientes actividades:

1. Nivelacion y compactacion del terreno.
2. Riego de imprimacion en el area de parcheo.
3. Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).
4. Demarcacion de bordes de parche con emulsion asfaltica.
5. Orden y aseo del frente de obra.

ESQUEMA DEL ÁREA INTERVENIDA (Detallese obras de Arte y complementarias)

No	Fecha	Actividad	Tipo de Material	Und	Cantidad	DIMENSIONES (m) Largo	Ancho	Espesor	PORCENTAJES (%) V (m3) Material Compacto	(%) Compactación	m2	Mecánico
1.	12/06/2024	Retiro de escombro	escombro	m3	9.75	8.20	6.10	0.150	7.50300	1.3000	50.0	
2	12/06/2024	Retiro de escombro	escombro	m3	15.91	13.60	6.00	0.150	12.24000	1.3000	81.6	
					25.67							
1.	11/06/2024	Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).	Asfalto	m3	9.38	8.20	6.10	0.150	7.50300	1.2500	50.0	
2	11/06/2024	Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).	Asfalto	m3	15.30	13.60	6.00	0.150	12.24000	1.2500	81.6	
					24.68							

MAQUINARIA PARA LAS ACTIVIDADES:

Descripción	Móvil	H Inicial	H. final	H. trabajadas	Stand by	ACTIVIDADES REALIZADAS
Minicargador	8			8		Se realizaron las siguientes actividades:
Vibrocompactador	8			8		- Demolicion de rodadura en asfalto. - Acopio de material de demolicion. - Nivelacion y compactacion de subrasante. - Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion). - Cargue de material de demolicion y nivelacion.

INFORMACIÓN DEL PERSONAL

No	NOMBRES Y APELLIDOS	HORARIO (AM-PM) LLEGADA	SALIDA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	NUMERO DE CONTRATO
1	David Zuleta	7:00	17:30	1032447926	Inspector	218
2	Juan Carlos Martinez	7:00	17:30	80809486	Conductor	179
3	Miguel Angel Barreto	7:00	17:30	80380943	Conductor	179
4	Ivan Ignacio Briceño Vargas	7:00	17:30	1016399293	Conductor	179
5	Jhon Jairo Solano Huertas	7:00	17:30	80101514	Oficial	180
6	Jorge Leguizamón	7:00	17:30	19482247	Oficial	180
7	Camilo Valbuena	7:00	17:30	1023836705	Ayudante	174
8	Edwin Leguizamon	7:00	17:30	79702358	Ayudante	174
9	Jefferson Posada	7:00	17:30	1023912127	Ayudante	174
10	Diego Fernando Sepulveda Caballero	7:00:00	17:30:00	1233691014	Inspector	218

CONTROL Y ENTRADA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS / CONCRETOS

FECHA	Tipo de Mezcla	No. de Móvil	Placa	Volumen	No. de recibo	H. Entrada	H. Salida	Abscisa Inicio	Final	Carril	Temperaturas Recibo	Llegada	Extendido	Compactación
11/06/2024	MD-12	N/A	VEQ839	14.5	53007		11:00				150°C	147°C	140°C	120°C
11/06/2024	MD-12	N/A	ZIM328	10	53010	10:00	11:00				150°C	147°C	140°C	120°C
11/06/2024	MD-12	N/A	SZO601	0.18	53004	10:00	11:00				150°C	147°C	140°C	120°C

EMULSION

CANTIDAD DE EMULSION	GASTO TOTAL
34.0	34.0

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES

REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE LAS ACTIVIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES

DIEGO SEPULVEDA
ELABORO

REVISO

DIEGO CABALLERO
APROBO

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

FECHA DE INICIO: 05/06/2024	FECHA FINALIZACION: 12/06/2024	NOCTURNA	DIURNA	CIV	4004654	PK	209780
PORCENTAJE DE EJECUCION	100%	AVANCE PORCENTAJE ACUMULADO DE OBRA	100%	INICIO	EJECUCIÓN	TERMINADO	

LOCALIZACION DEL SEGMENTO VIAL

BARRIO	LOCALIDAD	UPZ	Eje Vial	Desde	Hasta
LA GLORIA ORIENTAL	SAN CRISTOBAL	LA GLORIA	CL 43B S	KR 6A E	KR 6B E

LONGITUD CIV (M)	ANCHO CIV (M)	ÁREA CIV (M2)	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN
85,24	6,54	557,87	INTERVENCION FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR

LONGITUD INTERVENCIÓN (ML)	ANCHO INTERVENCIÓN (ML)	ÁREA INTERVENCIÓN (M2)	TIPO DE INTERVENCIÓN
25.10	6.00	75.30	PARCHEO

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron las siguientes actividades:

1. Nivelacion y compactacion del terreno.
2. Riego de imprimacion en el area de parcheo.
3. Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).
4. Demarcacion de bordes de parche con emulsion asfaltica.
5. Orden y aseo del frente de obra.

ESQUEMA DEL ÁREA INTERVENIDA (Detallese obras de Arte y complementarias)

No	Fecha	Actividad	Tipo de Material	Und	Cantidad	DIMENSIONES (m) Largo	Ancho	Espesor	PORCENTAJES (%) V (m3) Material Compacto	(%) Compactación	m2	Mecánica
1.	12/06/2024	Nivelación y compartación del terreno	Asfalto	m3	10.40	20.80	4.00	0.100	8.00000	1.3000	80.0	
2	12/06/2024	Nivelación y compartación del terreno	Asfalto	m3	2.73	7.00	3.00	0.100	2.10000	1.3000	21.0	
					13							
1.	12/06/2024	Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).	Asfalto	m3	10.00	20.00	4.00	0.100	8.00000	1.2500	80.0	
2	12/06/2024	Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).	Asfalto	m3	2.28	7.00	3.00	0.087	1.82700	1.2500	21.0	
					12							

MAQUINARIA PARA LAS ACTIVIDADES:

Descripción	Móvil	H inicial	H. final	H. trabajadas	Stand by
Minicargador	8			8	
Vibrocompactador	6			8	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron las siguientes actividades:

- Demolicion de rodadura en asfalto.
- Acopio de material de demolicion.
- Nivelacion y compactacion de subrasante.
- Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).
- Cargue de material de demolicion y nivelacion.

INFORMACION DEL PERSONAL

No	NOMBRES Y APELLIDOS	HORARIO (ALMUERZO) LLEGADA	SALIDA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	NUMERO DE CONTRATO
1	David Zuleta	7:00	17:30	1032447926	Inspector	218
2	Juan Carlos Martinez	7:00	17:30	80809486	Conductor	179
3	Miguel Angel Barrato	7:00	17:30	80390943	Conductor	179
4	Ivan Ignacio Briceño Vargas	7:00	17:30	1015399293	Conductor	179
5	Jhon Jairo Solano Huertas	7:00	17:30	80101514	Oficial	180
6	Jorge Leguizamón	7:00	17:30	19462247	Oficial	180
7	Camilo Valbuena	7:00	17:30	1023936705	Ayudante	174
8	Edwin Leguizamon	7:00	17:30	79702356	Ayudante	174
9	Jefferson Posada	7:00	17:30	1023912127	Ayudante	174
10	Diego Fernando Sepulveda Caballero	7:00:00	17:30:00	1233661014	Inspector	218

CONTROL Y ENTRADA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS / CONCRETOS

FECHA	Tipo de Mezcla	No. de Móvil	Placa	Volumen	No. de recibo	H. Entrada	H. Salida	Abscisa Inicio	Abscisa Final	Abscisa Carril	Temperaturas Recibo	Temperaturas Llegada	Temperaturas Extendido	Temperaturas Compactación
12/06/2024	MD-12	N/A	SZO501	8	53018	10:00	11:00				150°C	147°C	140°C	120°C
12/06/2024	MD-12	N/A	ZIM328	4	53020	10:00	11:00				150°C	147°C	140°C	120°C

EMULSION

CANTIDAD DE EMULSION	GASTO TOTAL
208.0	208.0

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES

REGISTRO FOTOGRAFIOCO DURANTE LAS ACTIVIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES



DIEGO SEPULVEDA	PAOLA BARRIGA	DIEGO CABALLERO
ELABORO	REVISO	APROBO

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

FECHA DE INICIO: 13/06/2024	FECHA FINALIZACION: 16/08/2024	NOCTURNA	DIURNA	CIV	4007614	PK	01017322		
PORCENTAJE DE EJECUCION	100%	AVANCE PORCENTAJE ACUMULADO DE OBRA	100%	INICIO	EJECUCIÓN	TERMINADO			

LOCALIZACION DEL SEGMENTO VIAL				
BARRIO	LOCALIDAD	UPZ	Eje Vial	Desde	Hasta
YOMASA	SAN CRISTOBAL	LOS LIBERTADORES	CARRERA 12 A ESTE	CALLE 72 SUR	CALLE 72 A SUR

LONGITUD CIV (M)	ANCHO CIV (M)	ÁREA CIV (M2)	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN
120	4	480.00	INTERVENCION FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR

LONGITUD INTERVENCIÓN (ML)	ANCHO INTERVENCIÓN (ML)	ÁREA INTERVENCIÓN (M2)	TIPO DE INTERVENCIÓN
100.00	5.00	85.62	PARCHEO

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron las siguientes actividades:

1. Nivelacion y compactacion del terreno.
2. Riego de imprimacion en el area de parcheo.
3. Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).
4. Demarcacion de bordes de parche con emulsion asfaltica.
5. Orden y aseo del frente de obra.

ESQUEMA DEL ÁREA INTERVENIDA (Detallese obras de Arte y complementarias)

No	Fecha	Actividad	Tipo de Material	Und	Cantidad	DIMENSIONES (m) Largo	Ancho	Espesor	PORCENTAJES (%) V (m3) Material Compacto	(%) Compactacion	m2	Medidas
1.	13 /06/2024 al	Nivelación y compartación del terreno	Asfalto	m2	105.00	100.00	5.00				500.0	
					105.00							
1.	13 /06/2024 al 19/03/2024	Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).	Asfalto	m3	158.60	100.00	5.00	0.244	121.92308	1.3000	500.0	
					158.60							

MAQUINARIA PARA LAS ACTIVIDADES:

Descripción	Móvil	H Inicial	H. final	H. trabajadas	Stand by
Minicargador	5			8	
Vibrocompactador	6			8	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron las siguientes actividades:

- Demolicion de rodadura en asfalto.
- Acopio de material de demolicion.
- Nivelacion y compactacion de subrasante.
- Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).
- Cargue de material de demolicion y nivelacion.

INFORMACIÓN DEL PERSONAL

No	NOMBRES Y APELLIDOS	HORARIO (AM-PM) LLEGADA	SALIDA	NUMERO DE IDENTIFICACION	CARGO	NUMERO DE CONTRATO
1	David Miguel Zuleta Goyeneche	7:00	17:30	1033447928	Inspector	219
2	Andrés Felipe Torres Olarte	7:00	17:30	1077974399	Inspector	219
3	Diego Fernando Sepúlveda Caballero	7:00	17:30	1233691014	Inspector	220
4	Iván Ignacio Briceño Vargas	7:00	17:30	1015399293	Conductor	179
5	Juan Carlos Martinez Gonzales	7:00	17:30	80809488	Conductor	181
6	Miguel Angel Barreto Gutierrez	7:00	17:30	80390943	Conductor	177
7	Jhon Jairo Solano Huertas	7:00	17:30	80101514	Oficial	179
8	Jose Ernesto Leguizamon Alfaro	7:00	17:30	79318453	Oficial	181
9	Juan Danilo Nieto Espinosa	7:00	17:30	1023944208	Oficial	177
10	Juan Pablo Cruz Cruz	7:00	17:30	75097014	Ayudante	172
11	Jefferson Posada Cruz	7:00	17:30	1023912127	Ayudante	173
12	Cristian Camilo Valbuena Lozada	7:00	17:30	1023936705	Ayudante	174
13	Edwin Leguizamon Ospino	7:00	17:30	79702358	Ayudante	175
14	Olga Lucia Bernal Salazar	7:00	17:30	51843715	Ayudante	176
15	Brian Humberto Herrera Pino	7:00	17:30	1023869818	Ayudante	178
16	Jorge Raul Bermudez Romero	7:00	17:30	19482247	Ayudante	180

CONTROL Y ENTRADA DE MEZCLAS ASFALTICAS / CONCRETOS

FECHA	Tipo de Mezcla	No. de Móvil	Placa	Volumen	No. de recibo	H. Entrada	H. Salida	Abscisa Inicio	Abscisa Final	Abscisa Carril	Temperaturas Recibo	Temperaturas Llegada	Temperaturas Extendido	Temperaturas Compactación
13/06/2024	MD-12	N/A	GUO485	15	53033	10:00	11:00				150°C	147°C	140°C	120°C
13/06/2024	MD-12	N/A	TTX686	15.5	53036	10:00	11:00				150°C	147°C	140°C	120°C
13/06/2024	MD-12	N/A	ZIM329	15	53041	10:00	11:00				150°C	147°C	140°C	120°C
13/06/2024	MD-12	N/A	YSV058	8	53043	10:00	11:00				150°C	147°C	140°C	120°C
13/06/2024	MD-12	N/A	TUN917	15	53044	10:00	11:00				150°C	147°C	140°C	120°C
14/06/2024	MD-12	N/A	ZIM329	15	53046	10:00	11:00				150°C	147°C	140°C	120°C
14/06/2024	MD-12	N/A	TUN917	15	53048	10:00	11:00				150°C	147°C	140°C	120°C
14/06/2024	MD-12	N/A	EYY230	10	53052	10:00	11:00				150°C	147°C	140°C	120°C
14/06/2024	MD-12	N/A	TSV058	10	53056	10:00	11:00				150°C	147°C	140°C	120°C
14/06/2024	MD-12	N/A	TUN917	10	53061	10:00	11:00				150°C	147°C	140°C	120°C
19/06/2024	MD-12	N/A	ZIM329	15	53064	10:00	11:00				150°C	147°C	140°C	120°C
19/06/2024	MD-12	N/A	TSV058	15	53065	10:00	11:00				150°C	147°C	140°C	120°C
TOTAL				158										

EMULSION

CANTIDAD DE EMULSION	GASTO TOTAL
204.0	204.0

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES

REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE LAS ACTIVIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES

DAVID ZULETA
ELABORO

REVISO

DIEGO CABALLERO
APROBO

BOGOTÁ | GOBIERNO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

FECHA DE INICIO: 20/06/2024	FECHA FINALIZACION: 20/06/2024	NOCTURNA	DIURNA	CIV	4000839	PK	202340
PORCENTAJE DE EJECUCION	100%	AVANCE PORCENTAJE ACUMULADO DE OBRA	100%	INICIO	EJECUCIÓN		TERMINADO

LOCALIZACION DEL SEGMENTO VIAL

BARRIO	LOCALIDAD	UPZ	Eje Vial	Desde	Hasta
VEINTE DE JULIO	SAN CRISTOBAL	20 DE JULIO	CALLE 30 A SUR	CARRERA B	CARRERA B A

LONGITUD CIV (M)	ANCHO CIV (M)	ÁREA CIV (M2)	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN
53.4	7.50	405.31	INTERVENCION FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR

LONGITUD INTERVENCIÓN (ML)	ANCHO INTERVENCIÓN (ML)	ÁREA INTERVENCIÓN (M2)	TIPO DE INTERVENCIÓN
10.00	7.00	65.62	PARCHEO

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron las siguientes actividades:

1. Nivelacion y compactacion del terreno.
2. Riego de imprimacion en el area de parcheo.
3. Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).
4. Demarcacion de bordes de parche con emulsion asfaltica.
5. Orden y aseo del frente de obra.

ESQUEMA DEL ÁREA INTERVENIDA (Detállese obras de Arte y complementarias)

No	Fecha	Actividad	Tipo de Material	Und	Cantidad	DIMENSIONES (m) Largo	Ancho	Espesor	PORCENTAJES (%) V (m3) Material Compacto	(%) Compactación	m2	Mecánico
1.	20/06/2024	Nivelación y compartación del terreno	Asfalto	m3	31.39	15.00	7.00	0.228	23.98154	1.3100	105.0	
					31.38							
1.	20/06/2024	Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).	Asfalto	m3	31.15	15.00	7.00	0.228	23.86154	1.3000	105.0	
					31.15							

MAQUINARIA PARA LAS ACTIVIDADES:

Descripción	Móvil	H Inicial	H. final	H. trabajadas	Stand by
Minicargador	8			8	
Vibrocompactador	5			8	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron las siguientes actividades:

- Demolicion de rodadura en asfalto.
- Acopio de material de demolicion.
- Nivelacion y compactacion de subrasante.
- Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).
- Cargue de material de demolicion y nivelacion.

INFORMACIÓN DEL PERSONAL

No	NOMBRES Y APELLIDOS	HORARIO (AM-PM) LLEGADA	SALIDA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	NUMERO DE CONTRATO
1	David Miguel Zuleta Goyeneche	7:00	17:30	1032447926	Inspector	219
2	Andrés Felipe Torres Olarte	7:00	17:30	1077974399	Inspector	218
3	Diego Fernando Sepulveda Caballero	7:00	17:30	1233691014	Inspector	220
4	Iván Ignacio Briceño Vargas	7:00	17:30	1015399293	Conductor	179
5	Juan Carlos Martinez Gonzales	7:00	17:30	80809486	Conductor	181
6	Miguel Angel Barreto Gutierrez	7:00	17:30	80390943	Conductor	177
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	Jose Ernesto Leguizamon Alfaro	7:00	17:30	79318433	Oficial	181
9	Juan Danilo Nieto Espinosa	7:00	17:30	1023944208	Oficial	177
10	Juan Pablo Cruz Cruz	7:00	17:30	75097014	Ayudante	172
11	Jefferson Posada Cruz	7:00	17:30	1023912127	Ayudante	173
12	Cristian Camilo Valbuena Lozada	7:00	17:30	1023936705	Ayudante	174
13	Edwin Leguizamon Ospino	7:00	17:30	79702358	Ayudante	175
14	Olga Lucia Bernal Salazar	7:00	17:30	51843715	Ayudante	176
15	Brian Humberto Herrera Pino	7:00	17:30	1023899819	Ayudante	178
16	Jorge Raul Bermúdez Romero	7:00	17:30	19482247	Ayudante	180

CONTROL Y ENTRADA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS / CONCRETOS

FECHA	Tipo de Mezcla	No. de Móvil	Placa	Volumen	No. de recibo	H. Entrada	H. Salida	Abscisa Inicio	Abscisa Final	Abscisa Carril	Temperaturas Recibo	Temperaturas Llegada	Temperaturas Extendido	Temperaturas Compactación
20/06/2024	MD-12	N/A	TSV058	3.65	53073	10:00	11:00				150°C	147°C	140°C	120°C
20/06/2024	MD-12	N/A	TTY572	11	53074	11:00	12:00				150°C	147°C	140°C	120°C
20/06/2024	MD-12	N/A	VEO839	16.5	53080	12:00	13:00				150°C	147°C	140°C	120°C

EMULSION

CANTIDAD DE EMULSION	GASTO TOTAL	
204.0	204.0	1 CANECA

BOGOTÁ | GOBIERNO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES

REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE LAS ACTIVIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES

DAVID ZULETA	ROCIO QUIROGA	DIEGO CABALLERO
ELABORO	REVISO	APROBO

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

FECHA DE INICIO: 20/06/2024	FECHA FINALIZACION: 20/06/2024	NOCTURNA	DIURNA	CIV	4000922	PK	202546	
PORCENTAJE DE EJECUCION	100%	AVANCE PORCENTAJE ACUMULADO DE OBRA		100%	INICIO	EJECUCIÓN	TERMINADO	

LOCALIZACION DEL SEGMENTO VIAL				
BARRIO	LOCALIDAD	UPZ	Eje Vial	Desde	Hasta
VEINTE DE JULIO	SAN CRISTOBAL	20 DE JULIO	CARRERA 8	CALLE 30 B SUR	CALLE 30 D SUR

LONGITUD CIV (M)	ANCHO CIV (M)	ÁREA CIV (M2)	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN
135.4	7.6	1029.04	INTERVENCION FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR

LONGITUD INTERVENCIÓN (ML)	ANCHO INTERVENCIÓN (ML)	ÁREA INTERVENCIÓN (M2)	TIPO DE INTERVENCIÓN
6.50	6.00	65.62	PARCHEO

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron las siguientes actividades:

1. Nivelacion y compactacion del terreno.
2. Riego de imprimacion en el area de parcheo.
3. Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).
4. Demarcacion de bordez de parche con emulsion asfaltica.
5. Orden y aseo del frente de obra.

ESQUEMA DEL ÁREA INTERVENIDA (Detállese obras de Arte y complementarias)

No	Fecha	Actividad	Tipo de Material	Und	Cantidad	DIMENSIONES (m)			PORCENTAJES (%)		m2	Mecánico
						Largo	Ancho	Espesor	V (m3) Material Compacto	(%) Compactación		
1.	20/06/2024	Nivelación y compartación del terreno	Asfalto	m3	12.57	6.50	6.00	0.248	0.67200	1.3000	39.0	
					12.6							
1.	20/06/2024	Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).	Asfalto	m3	12.57	6.50	6.00	0.248	0.67200	1.3000	39.0	
					12.6							

MAQUINARIA PARA LAS ACTIVIDADES:

Descripción	Móvil	H Inicial	H. final	H. trabajadas	Stand by	ACTIVIDADES REALIZADAS
Minicargador	8			8		Se realizaron las siguientes actividades:
Vibrocompactador	6			8		- Demolicion de rodadura en asfalto. - Acopio de material de demolicion. - Nivelacion y compactacion de subrasante. - Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion). - Cargue de material de demolicion y nivelacion.

INFORMACIÓN DEL PERSONAL

No	NOMBRES Y APELLIDOS	HORARIO (AM-PM)		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	NUMERO DE CONTRATO
		LLEGADA	SALIDA			
1	David Miguel Zuleta Goyeneche	7:00	17:30	1032447928	Inspector	218
2	Andrés Felipe Torres Olarte	7:00	17:30	1077974399	Inspector	219
3	Diego Fernando Sepulveda Caballero	7:00	17:30	1233691014	Inspector	220
4	Iván Ignacio Briceño Vargas	7:00	17:30	1015399293	Conductor	179
5	Juan Carlos Martinez Gonzales	7:00	17:30	80809486	Conductor	181
6	Miguel Angel Barrelo Gutierrez	7:00	17:30	80390843	Conductor	177
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	Jose Ernesto Legulzamon Alfaro	7:00	17:30	79318433	Oficial	181
9	Juan Danile Nielo Espinosa	7:00	17:30	1023944208	Oficial	177
10	Juan Pablo Cruz Cruz	7:00	17:30	75097014	Ayudante	172
11	Jefferson Posada Cruz	7:00	17:30	1023912127	Ayudante	173
12	Cristian Camilo Valbuena Lozada	7:00	17:30	1023936705	Ayudante	174
13	Edwin Legulzamon Ospino	7:00	17:30	79702358	Ayudante	175
14	Olga Lucia Bernal Salazar	7:00	17:30	51843715	Ayudante	176
15	Brian Humberto Herrera Pino	7:00	17:30	1023899819	Ayudante	178
16	Jorge Raul Bermúdez Romero	7:00	17:30	19482247	Ayudante	180

CONTROL Y ENTRADA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS / CONCRETOS

FECHA	Tipo de Mezcla	No. de Móvil	Placa	Volumen	No. de recibo	H. Entrada	H. Salida	Abscisa			Temperaturas			
								Inicio	Final	Carril	Recibo	Llegada	Extendido	Compactación
20/06/2024	MD-12	N/A	ZIM328	5.25	53070	7:00	8:00				150°C	147°C	140°C	120°C
20/06/2024	MD-12	N/A	TSV058	7.35	53073	8:00	9:00				150°C	147°C	140°C	120°C

PMT

CANTIDAD DE EMULSION	GASTO TOTAL	
204.0	204.0	1 CANECA

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES

REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE LAS ACTIVIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES

DAVID ZULETA
ELABORO

DIEGO CABALLERO
APROBO

BOGOTÁ | GOBIERNO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

FECHA DE INICIO: 19/06/2024	FECHA FINALIZACIÓN: 20/06/2024	NOCTURNA	DIURNA	CIV	4000992	PK	203701		
PORCENTAJE DE EJECUCION	100%	AVANCE PORCENTAJE ACUMULADO DE OBRA		100%	INICIO	EJECUCIÓN	TERMINADO		

LOCALIZACIÓN DEL SEGMENTO VIAL

BARRIO	LOCALIDAD	UPZ	Eje Vial	Desde	Hasta
VEINTE DE JULIO	SAN CRISTOBAL	20 DE JULIO	CALLE 34 C SUR	CARRERA 3	CARRERA 3 A

LONGITUD CIV (M)	ANCHO CIV (M)	ÁREA CIV (M2)	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN
51.24	8.19	419.14	INTERVENCION FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR

LONGITUD INTERVENCIÓN (M)	ANCHO INTERVENCIÓN (M)	ÁREA INTERVENCIÓN (M2)	TIPO DE INTERVENCIÓN
25.00	8.05	65.62	PARCHEO

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron las siguientes actividades:

1. Nivelacion y compactacion del terreno.
2. Riego de imprimacion en el area de parcheo.
3. Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).
4. Demarcacion de bordes de parcha con emulsion asfaltica.
5. Orden y aseo del frente de obra.

ESQUEMA DEL ÁREA INTERVENIDA (Incluyendo áreas de Anta y complementarias)

No	Fecha	Actividad	Tipo de Material	Und	Cantidad	DIMENSIONES (m) Largo	Ancho	Espesor	PORCENTAJES (%) V (m3) Material Compacto	(%) Compactación	m2	Abscisa
1.	18, 19, 20/06/2024	Nivelación y compactación del terreno	Asfalto	m2	28.25	15.00	6.00	0.250	22.50000	1.3000	90.0	
1.	18, 19/06/2024	Nivelación y compactación del terreno	Asfalto	m3	6.50	10.00	2.00	0.250	5.00000	1.3000	20.0	
					35.75							
1.	19/06/2024	Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).	Asfalto	m2	28.25	15.00	6.00	0.250	22.50000	1.3000	90.0	
2	19/06/2024	Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).	Asfalto	m3	6.50	10.00	2.00	0.250	5.00000	1.3000	20.0	
					35.75							

MAQUINARIA PARA LAS ACTIVIDADES:

Descripción	Móvil	H. Inicial	H. final	H. trabajadas	Stand by
Minicargador	6			8	
Vibrocompactador	6			8	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron las siguientes actividades:

- Demolicion de rodadura en asfalto.
- Acopio de material de demolicion.
- Nivelacion y compactacion de subrasante.
- Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).
- Cargue de material de demolicion y nivelacion.

INFORMACIÓN DEL PERSONAL

No	NOMBRES Y APELLIDOS	HORARIO (UNIFORME) LLEGADA	SALIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	NÚMERO DE CONTRATO
1	David Miguel Zipaquira Goyeneche	7:00	17:30	1033647928	Inspector	219
2	Andres Felipe Torres Cliesa	7:00	17:30	1057974399	Inspector	219
3	Diego Fernando Sepulveda Caballero	7:00	17:30	1233691014	Inspector	220
4	Iván Ignacio Briceño Vargas	7:00	17:30	1015286393	Conductor	179
5	Juan Carlos Martinez Gonzalez	7:00	17:30	80808488	Conductor	181
6	Miguel Angel Blanco Gutierrez	7:00	17:30	80190943	Conductor	177
7	Jhon Jairo Xabier Huertas	7:00	17:30	80101414	Oficial	178
8	Jose Ernesto Legarzamon Alfaro	7:00	17:30	79150433	Oficial	181
9	Juan Danilo Mata Espinosa	7:00	17:30	1023944208	Oficial	177
10	Juan Pablo Cruz Cruz	7:00	17:30	79287014	Ayudante	172
11	Jefferson Posada Cruz	7:00	17:30	1023512127	Ayudante	173
12	Cristian Camilo Valbuena Lozada	7:00	17:30	1022508705	Ayudante	174
13	Edwin Legarzamon Oyuna	7:00	17:30	79702368	Ayudante	175
14	Olga Lucia Bernal Salazar	7:00	17:30	51949715	Ayudante	176
15	Brian Humberto Herrera Pino	7:00	17:30	1023893819	Ayudante	178
16	Jorge Raul Bermudez Romero	7:00	17:30	1048224?	Ayudante	180

CONTROL Y ENTRADA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS / CONCRETOS

FECHA	Tipo de Mezcla	No. de Mixtal	Placa	Volumen (M3)	No. de recibo	H. Entrada	H. Salida	Abscisa Inicio	Abscisa Final	Carril	Temperaturas Recibo	Llegada	Extendido	Compactación
19/06/2024	MD-12	N/A	VEO838	15	53087	7:00	9:00				150°C	147°C	140°C	120°C
19/06/2024	MD-12	N/A	VEO838	10	53088	9:00	9:00				150°C	147°C	140°C	120°C
19/06/2024	MD-12	N/A	TSV569	5	53089	9:00	10:00				150°C	147°C	140°C	120°C
20/06/2024	MD-12	N/A	ZIM328	5.76	53070	10:00	11:00				150°C	147°C	140°C	120°C

PMT

CANTIDAD DE EMULSION	GASTO TOTAL
204.0	204.0

BOGOTÁ | GOBIERNO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES

REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE LAS ACTIVIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES

DAVID ZIPAQUIRA	ROCIO QUEVEDA	DIEGO CABALLERO
ELABORO	REVISO	APROBO

BOGOTÁ | GOBIERNO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

FECHA DE INICIO: 21/06/2024	FECHA FINALIZACION: 21/06/2024	NOCTURNA	DIURNA	CIV	4003117	PK	307019
PORCENTAJE DE EJECUCION	100%	AVANCE PORCENTAJE ACUMULADO DE OBRA		100%	INICIO	EJECUCIÓN	TERMINADO

LOCALIZACIÓN DEL SEGMENTO VIAL					
BARRIO	LOCALIDAD	UPZ	Eje Vial	Desde	Hasta
ATENAS	SAN CRISTOBAL	32-jul	CL 36 S	KR 3C E	KR 4 E

LONGITUD CIV (M)	ANCHO CIV (M)	ÁREA CIV (M2)	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN
28.63	5.52	141.26	INTERVENCION FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR

LONGITUD INTERVENCIÓN (ML)	ANCHO INTERVENCIÓN (ML)	ÁREA INTERVENCIÓN (M2)	TIPO DE INTERVENCIÓN
2.24	0.80	1.79	PARCHEO

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron las siguientes actividades:

1. Nivelacion y compactacion del terreno.
2. Riego de imprimacion en el area de parcheo.
3. Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).
4. Demarcacion de bordes de parche con emulsion asfaltica.
5. Orden y aseo del frente de obra.

ESQUEMA DEL ÁREA INTERVENIDA (Incluir en obra de Arte y complementarias)

No	Fecha	Actividad	Tipo de Material	Und	Cantidad	DIMENSIONES (m) Largo	Ancho	Espesor	PORCENTAJES (%) V (m3) Material Compacto	(%) Compactación	m2	Medidas
1.	21/06/2024	Retiro de escombros	Asfalto	m3	0.06	2.24	0.80	0.250	0.44800	1.3000	1.8	
					0.56	28.00						
1.	21/06/2024	Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).	Asfalto	m3	0.50	2.24	0.80	0.250	0.44800	1.2800	1.8	
					0.56							

MAQUINARIA PARA LAS ACTIVIDADES:

Descripción	Móvil	H inicial	H. final	H. trabajadas	Stand by
Minicargador	S			9	
Vibrocompactador	S			9	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron las siguientes actividades:

- Demolicion de rodadura en asfalto.
- Acopio de material de demolicion.
- Nivelacion y compactacion de subrasante.
- Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).
- Cargue de material de demolicion y nivelacion.

INFORMACIÓN DEL PERSONAL

No	NOMBRES Y APELLIDOS	BOMBEO (ENCPO) ENTRADA	SALIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	NÚMERO DE CONTRATO
1	David Zuleta	7:00	17:30	1033447926	Inspector	218
2	Juan Carlos Martinez	7:00	17:30	80809486	Conductor	179
3	Miguel Angel Barreto	7:00	17:30	80890043	Conductor	179
4	Ivan Ignacio Briceño Vargas	7:00	17:30	1015999299	Conductor	179
5	Jhon Jairo Solano Huertas	7:00	17:30	80101514	Oficial	180
6	Jorge Laguitamón	7:00	17:30	19482247	Oficial	180
7	Camilo Valbuena	7:00	17:30	1023936705	Ayudante	174
8	Edwin Leguizamon	7:00	17:30	79797358	Ayudante	174
9	Jefferson Posada	7:00	17:30	1029912127	Ayudante	174
10	Diego Fernando Sepulveda Caballero	7:00:00	17:30:00	1298950014	Inspector	218

CONTROL Y ENTRADA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS / CONCRETOS

FECHA	Tipo de Mezcla	No. de Móvil	Placa	Volumen (M3)	No. de recibo	H. Entrada	H. Salida	Abscisa Inicio	Abscisa Final	Carril	Temperaturas Recibo	Temperaturas Llegada	Temperaturas Extendida	Temperaturas Compactación
21/06/2024	MD-12	N/A	OBG880	0.56	53993	10:00	11:00				150°C	147°C	140°C	120°C

EMULSIÓN

CANTIDAD DE EMULSION	GASTO TOTAL	MEDIA CANECA
34.0	34.0	

BOGOTÁ | GOBIERNO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES

REGISTRO FOTOGRAFIOCO DURANTE LAS ACTIVIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES

DIEGO SEPULVEDA
ELABORO

ROBERT ARRIGA
REVISO

DIEGO CABALLERO
APROBO

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

FECHA DE INICIO: 21/06/2024	FECHA FINALIZACION: 21/06/2024	NOCTURNA	DIURNA	CIV	4003214	PR	207192		
PORCENTAJE DE EJECUCION	100%	AVANCE PORCENTAJE ACUMULADO DE OBRA	100%	INICIO	EJECUCIÓN	TERMINADO			

LOCALIZACIÓN DEL SEGMENTO VIAL

BARRIO	LOCALIDAD	UPZ	Eje Vial	Desde	Hasta
ATENAS	SAN CRISTOBAL	SAN BLAS	DG 4 E	CL 36 S	CL 35 K S

LONGITUD CIV (M)	ANCHO CIV (M)	ÁREA CIV (M2)	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN
40.00	7	446.49	INTERVENCION FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR

LONGITUD INTERVENCIÓN (ML)	ANCHO INTERVENCIÓN (ML)	ÁREA INTERVENCIÓN (M2)	TIPO DE INTERVENCIÓN
56.00	0.70	39.20	PARCHEO

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron las siguientes actividades:

1. Nivelacion y compactacion del terreno.
2. Riego de imprimacion en el area de parches.
3. Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).
4. Demarcacion de bordes de parche con emulsion asfaltica.
5. Orden y aseo del frente de obra.

ESQUEMA DEL ÁREA INTERVENIDA (Detallar las obras de Arte y complementarias)

No	Fecha	Actividad	Tipo de Material	Und	Cantidad	DIMENSIONES (m)			PORCENTAJES (%)		m2	Observ.
						Largo	Ancho	Espesor	Y (m3) Material Compacto	(%) Compactación		
1.	21/06/2024	Retiro de escombro	Asfalto	m3	7.35	56.00	0.70	0.150	5.89000	1.2500	39.2	
					7.35	28.00						
1.	21/06/2024	Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).	Asfalto	m3	7.35	56.00	0.70	0.150	5.89000	1.2500	39.2	
					7.35							

MAQUINARIA PARA LAS ACTIVIDADES

Descripción	Móvil	H Inicial	H. final	H. trabajadas	Stand by
Minicargador	8			8	
Vibrocompactador	6			8	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron las siguientes actividades:

- Demolicion de rodadura en asfalto.
- Acopio de material de demolicion.
- Nivelacion y compactacion de subrasante.
- Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).
- Cargue de material de demolicion y nivelacion.

INFORMACIÓN DEL PERSONAL

No	NOMBRES Y APELLIDOS	HORARIO (AM / PM)		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	NUMERO DE CONTRATO
		LLEGADA	SALIDA			
1	David Zuleta	7:00	17:30	1032447928	Inspector	218
2	Juan Carlos Martinez	7:00	17:30	80809486	Conductor	179
3	Miguel Angel Barreto	7:00	17:30	80389843	Conductor	179
4	Ivan Ignacio Briceño Vargas	7:00	17:30	1015399250	Conductor	179
5	Jhon Jairo Solano Huertas	7:00	17:30	80101514	Oficial	180
6	Jorge Leguizamon	7:00	17:30	19482247	Oficial	180
7	Camilo Valbuena	7:00	17:30	1020936105	Ayudante	174
8	Edwin Leguizamon	7:00	17:30	79702359	Ayudante	174
9	Jefferson Poveda	7:00	17:30	1023912127	Ayudante	174
10	Diego Fernando Sepulveda Caballero	7:00:00	17:30:00	1238870014	Inspector	218

CONTROL Y ENTRADA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS / CONCRETOS

FECHA	Tipo de Mezcla	No. de Móvil	Placa	Volumen (M3)	No. de recibo	H. Entrada	H. Salida	Abscina			Temperaturas			
								Inicio	Final	Cant	Recibo	Llegada	Extendida	Compactación
21/06/2024	MD-12	N/A	SOS-175	6.44	53093	7:00	8:00				150°C	147°C	140°C	120°C
21/06/2024	MD-12	N/A	TJM917	0.91	53102	8:00	9:00				150°C	147°C	140°C	120°C

EMULSION

CANTIDAD DE EMULSION	GASTO TOTAL
34.0	34.0

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES

REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE LAS ACTIVIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES

ELABORO	REVISO	APROBÓ
DIEGO SEPULVEDA	FOCIO QUIROGA	DIEGO CABALLERO

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

FECHA DE INICIO: 21/06/2024	FECHA FINALIZACION: 21/06/2024	NOCTURNA	DIURNA	CIV	4003935	PK	207255
PORCENTAJE DE EJECUCION	100%	AVANCE PORCENTAJE ACUMULADO DE OBRA	100%	INICIO	EJECUCIÓN		TERMINADO

LOCALIZACIÓN DEL SEGMENTO VIAL

BARRIO	LOCALIDAD	UPZ	Eje Vial	Desde	Hasta
ATENAS	SAN CRISTOBAL	SAN BLAS	KR 4 E	CL 36F S	CL 37 S

LONGITUD CIV (M)	ANCHO CIV (M)	ÁREA CIV (M2)	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN
41	9.23	386.87	INTERVENCION FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR

LONGITUD INTERVENCIÓN (ML)	ANCHO INTERVENCIÓN (ML)	ÁREA INTERVENCIÓN (M2)	TIPO DE INTERVENCIÓN
25.00	0.70	17.50	PARCHEO

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron las siguientes actividades:

1. Nivelacion y compactacion del terreno.
2. Riego de imprimacion en el area de parcheo.
3. Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).
4. Demarcacion de bordes de parche con emulsion asfaltica.
5. Orden y aseo del frente de obra.

ESQUEMA DEL ÁREA INTERVENIDA (Incluyeu obras de Arte y complementarios)

No	Fecha	Actividad	Tipo de Material	Und	Cantidad	DIMENSIONES (m)			PORCENTAJES (%)		m2	Observ.
						Largo	Ancho	Espesor	V (m3) Material Compacto	(%) Compactación		
1.	21/06/2024	Retiro de escombros	Asfalto	m3	2.59	19.73	0.70	0.150	2.07200	1.2500	13.8	
					2.59							
1.	21/06/2024	Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).	Asfalto	m3	2.59	19.73	0.70	0.150	2.07200	1.2500	13.8	
					2.59							

MAQUINARIA PARA LAS ACTIVIDADES:

Descripción	Móvil	H inicial	H. final	H. trabajadas	Stand by
Minicargador	6			6	
Vibrocompactador	6			6	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron las siguientes actividades:

- Demolicion de rodadura en asfalto.
- Acopio de material de demolicion.
- Nivelacion y compactacion de subrasante.
- Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).
- Cargue de material de demolicion y nivelacion.

INFORMACIÓN DEL PERSONAL

No	NOMBRES Y APELLIDOS	HORARIO (AM-PM)		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	NUMERO DE CONTRATO
		LLEGADA	SALIDA			
1	David Zuleta	7:00	17:30	1032467926	Inspector	218
2	Juan Carlos Martinez	7:00	17:30	80089486	Conductor	179
3	Miguel Angel Barreto	7:00	17:30	80092643	Conductor	179
4	Ivan Ignacio Briceño Vargas	7:00	17:30	1018399295	Conductor	179
5	Jhon Jairo Sisano Huertas	7:00	17:30	80101514	Oficial	180
6	Jorge Leguizamón	7:00	17:30	19492247	Oficial	100
7	Camilo Valbuena	7:00	17:30	1023956705	Ayudante	174
8	Edwin Leguizamon	7:00	17:30	79702358	Ayudante	174
9	Jefferson Rosas	7:00	17:30	1023912127	Ayudante	174
10	Diego Fernando Sepulveda Caballero	7:00:00	17:30:00	1298882014	Inspector	218

CONTROL Y ENTRADA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS / CONCRETOS

FECHA	Tipo de Mezcla	No. de Móvil	Placa	Volumen (M3)	No. de recibo	H. Entrada	H. Salida	Alumbre			Temperaturas			
								Inicio	Final	Canil	Recibo	Llegada	Extendido	Compactación
21/06/2024	MD-12	N/A	TUR617	2.59	53102	10:00	11:00				150°C	147°C	140°C	120°C

EMULSION

CANTIDAD DE EMULSION	GASTO TOTAL	MEDIA CANECA
34.0	34.0	

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES



REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE LAS ACTIVIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES

DIEGO SEPULVEDA	DIEGO QUIROGA	DIEGO CABALLERO
ELABORO	REVISO	APROBO

BOGOTÁ | GOBIERNO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

FECHA DE INICIO: 24/06/2024	FECHA FINALIZACION: 25/06/2024	NOCTURNA	DIURNA	CIV	4003116	PK	207015		
PORCENTAJE DE EJECUCION	100%	AVANCE PORCENTAJE ACUMULADO DE OBRA		100%	INICIO	EJECUCIÓN	TERMINADO		

LOCALIZACION DEL SEGMENTO VIAL

BARRIO	LOCALIDAD	UPZ	Eje Vial	Desde	Hasta
SAN VICENTE	SAN CRISTOBAL	29-jul	KR 4 E	CL 36H S	CL 36J S

LONGITUD CIV (M)	ANCHO CIV (M)	ÁREA CIV (M2)	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN
112.74	7.08	797.82	INTERVENCION FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR

LONGITUD INTERVENCIÓN (ML)	ANCHO INTERVENCIÓN (ML)	ÁREA INTERVENCIÓN (M2)	TIPO DE INTERVENCIÓN
122.00	0.80	39.60	PARCHEO

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron las siguientes actividades:

1. Nivelacion y compactacion del terreno.
2. Riego de imprimacion en el area de parcheo.
3. Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).
4. Demarcacion de bordes de parche con emulsion asfaltica.
5. Orden y aseo del frente de obra.

ESQUEMA DEL ÁREA INTERVENIDA (Detállese obras de Arte y complementarias)

No	Fecha	Actividad	Tipo de Material	Und	Cantidad	DIMENSIONES (m) Largo	Ancho	Espesor	PORCENTAJES (%) V (m3) Material Compacto	(%) Compactación	m2	Mecánica
1.	24/06/2024	Retiro de escombros	Asfalto	m3	39.00	112.00	1.34	0.200	30.00000	1.3000	150.0	
					39.00							
1.	24-25/06/2024	Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).	Asfalto	m3	37.50	112.00	1.34	0.200	30.00000	1.2500	150.0	
					37.5							

MAQUINARIA PARA LAS ACTIVIDADES:

Descripción	Móvil	H Inicial	H. final	H. trabajadas	Stand by
Minicargador	9			8	
Vibrocompactador	8			8	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron las siguientes actividades:

- Demolicion de rodadura en asfalto.
- Acopio de material de demolicion.
- Nivelacion y compactacion de subrasante.
- Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).
- Cargue de material de demolicion y nivelacion.

INFORMACIÓN DEL PERSONAL

No	NOMBRES Y APELLIDOS	HORARIO LLEGADA	HORARIO SALIDA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	NUMERO DE CONTRATO
1	David Zuleta	7:00	17:30	1032447926	Inspector	218
2	Juan Carlos Martinez	7:00	17:30	80809486	Conductor	179
3	Miguel Angel Barrelo	7:00	17:30	80390943	Conductor	179
4	Ivan Ignacio Bricaño Vargas	7:00	17:30	1015399293	Conductor	179
5	Jhon Jairo Solano Huertas	7:00	17:30	80101514	Oficial	180
6	Jorge Leguizamón	7:00	17:30	19492247	Oficial	180
7	Camilo Valbuena	7:00	17:30	1023936705	Ayudante	174
8	Edwin Leguizamon	7:00	17:30	79702358	Ayudante	174
9	Jefferson Posada	7:00	17:30	1023912127	Ayudante	174
10	Diego Fernando Sepulveda Caballero	7:00:00	17:30:00	1233691014	Inspector	218

CONTROL Y ENTRADA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS / CONCRETOS

FECHA	Tipo de Mezcla	No. de Móvil	Placa	Volumen	No. de recibo	H. Entrada	H. Salida	Abscisa Inicio	Abscisa Final	Abscisa Carril	Temperaturas Recibo	Temperaturas Llegada	Temperaturas Extendido	Temperaturas Compactación
24/06/2024	MD-12	N/A	ZJM328	10	53109	8:00	9:00				150°C	147°C	140°C	120°C
24/06/2024	MD-12	N/A	TUN917	5	53117	9:00	10:00				150°C	147°C	140°C	120°C
24/06/2024	MD-12	N/A	ZJM328	15	53129	10:00	11:00				150°C	147°C	140°C	120°C
24/06/2024	MD-12	N/A	TUN839	7.5	53132	11:00	12:00				150°C	147°C	140°C	120°C

EMULSION

CANTIDAD DE EMULSION	GASTO TOTAL
208 lt	208 lt

BOGOTÁ | GOBIERNO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES

REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE LAS ACTIVIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES

DIEGO FERNANDO SEPULVEDA	DIEGO CABALLERO	DIEGO CABALLERO
ELABORO	REVISO	APROBÓ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

FECHA DE INICIO: 28/06/2024	FECHA FINALIZACION: 28/06/2024	NOCTURNA	DIURNA	CIV	4008548	PK	701257		
PORCENTAJE DE EJECUCION	100%	AVANCE PORCENTAJE ACUMULADO DE OBRA	100%	INICIO	EJECUCIÓN	TERMINADO			

LOCALIZACIÓN DEL SEGMENTO VIAL

BARRIO	LOCALIDAD	UPZ	Eje Vial	Desde	Hasta
SAN CRISTOBAL SUR	SAN CRISTOBAL	SAN BLAS	KR 22 E	CL 13A S	CL 14 S

LONGITUD CIV (M)	ANCHO CIV (M)	ÁREA CIV (M2)	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN
52,87	5,44	286,43	INTERVENCION FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR

LONGITUD INTERVENCIÓN (ML)	ANCHO INTERVENCIÓN (ML)	ÁREA INTERVENCIÓN (M2)	TIPO DE INTERVENCIÓN
6.20	3.10	19.22	PARCHEO

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron las siguientes actividades:

1. Nivelacion y compactacion del terreno.
2. Riego de imprimacion en el area de parcheo.
3. Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).
4. Demarcacion de bordes de parche con emulsion asfaltica.
5. Orden y aseo del frente de obra.

ESQUEMA DEL ÁREA INTERVENIDA (Detállese obras de Arte y complementarias)

No	Fecha	Actividad	Tipo de Material	Und	Cantidad	DIMENSIONES (m) Largo	Ancho	Espesor	PORCENTAJES (%) V (m3) Material Compacto	(%) Compactación	m2	Mecánica
1.	21/06/2024	Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).	Asfalto	m3	7.50	8.00	4.60	0.200	7.50000	1.2500	37.5	

MAQUINARIA PARA LAS ACTIVIDADES:

Descripción	Móvil	H Inicial	H. final	H. trabajadas	Stand by	ACTIVIDADES REALIZADAS
Minicargador	8			8		Se realizaron las siguientes actividades:
Vibrocompactador	8			8		- Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion). - Cargue de material de demolicion y nivelacion.

INFORMACIÓN DEL PERSONAL

No	NOMBRES Y APELLIDOS	HORARIO (AM-PM) LLEGADA	SALIDA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	NUMERO DE CONTRATO
1	David Zuleta	7:00	17:30	1032447926	Inspector	218
2	Juan Carlos Martinez	7:00	17:30	80808486	Conductor	179
3	Miguel Angel Barreto	7:00	17:30	80360843	Conductor	179
4	Ivan Ignacio Briceño Vargas	7:00	17:30	1015399293	Conductor	179
5	Jhon Jairo Solano Huertas	7:00	17:30	80101514	Oficial	180
6	Jorge Leguizamón	7:00	17:30	19482247	Oficial	180
7	Camilo Valbuena	7:00	17:30	1023936705	Ayudante	174
8	Edwin Leguizamon	7:00	17:30	79702358	Ayudante	174
9	Jefferson Posada	7:00	17:30	1023912127	Ayudante	174
10	Diego Fernando Sepulveda Caballero	7:00:00	17:30:00	1233691014	Inspector	218

CONTROL Y ENTRADA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS / CONCRETOS

FECHA	Tipo de Mezcla	No. de Móvil	Placa	Volumen	No. de recibo	H. Entrada	H. Salida	Abscisa Inicio	Abscisa Final	Abscisa Carril	Temperaturas Recibo	Temperaturas Llegada	Temperaturas Extendido	Temperaturas Compactación
28/06/2024	MD-12	N/A	TUN917	7.5	65180	10:00	11:00				160°C	147°C	140°C	120°C

EMULSION

CANTIDAD DE EMULSION	GASTO TOTAL
208 lt	208 lt

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES

REGISTRO FOTOGRAFIOCO DURANTE LAS ACTIVIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES

DIEGO SEPULVEDA	ROCIO QUIROGA	DIEGO CABALLERO
ELABORO	REVISO	APROBO

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

FECHA DE INICIO: 28/06/2024	FECHA FINALIZACION: 28/06/2024	NOCTURNA	DIURNA	CIV	4001201	PK	91032943
PORCENTAJE DE EJECUCION	100%	AVANCE PORCENTAJE ACUMULADO DE OBRA	100%	INICIO	EJECUCIÓN		TERMINADO

LOCALIZACIÓN DEL SEGMENTO VIAL

BARRIO	LOCALIDAD	UPZ	Eje Vial	Desde	Hasta
SAN CRISTOBAL SUR	SAN CRISTOBAL	SAN BLAS	CL 13 A SUR	Sin Establecer	KR 22 ESTE

LONGITUD CIV (M)	ANCHO CIV (M)	ÁREA CIV (M2)	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN
192,48	5,23	1005,59	INTERVENCION FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR

LONGITUD INTERVENCIÓN (ML)	ANCHO INTERVENCIÓN (ML)	ÁREA INTERVENCIÓN (M2)	TIPO DE INTERVENCIÓN
	5.23		PARCHEO

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron las siguientes actividades:

1. Nivelacion y compactacion del terreno.
2. Riego de imprimacion en el area de parcheo.
3. Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).
4. Demarcacion de bordes de parche con emulsion asfaltica.
5. Orden y aseo del frente de obra.

ESQUEMA DEL ÁREA INTERVENIDA (Detállese obras de Arte y complementarias)

No	Fecha	Actividad	Tipo de Material	Und	Cantidad	DIMENSIONES (m) Largo	Ancho	Espesor	PORCENTAJES (%) V (m3) Material Compacto	[%] Compactación	m2	Mecánica
1.	28/06/2024	Retiro de escomboro	Asfalto	m2	15.00	10.00	5.00	0.240	12.00000	1.3000	50.0	
					15.60	25.80						
1.	28/06/2024	Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).	Asfalto	m3	15.00	10.00	5.00	0.240	12.00000	1.2500	50.0	
					15.00							

MAQUINARIA PARA LAS ACTIVIDADES:

Descripción	Móvil	H Inicial	H. final	H. trabajadas	Stand by
Minicargador	8			8	
Vibrocompactador	6			8	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron las siguientes actividades:

- Demolicion de rodadura en asfalto.
- Acopio de material de demolicion.
- Nivelacion y compactacion de subrasante.
- Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).
- Cargue de material de demolicion y nivelacion.

INFORMACIÓN DEL PERSONAL

No	NOMBRES Y APELLIDOS	HORARIO (AM-PM) LLEGADA	SALIDA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	NUMERO DE CONTRATO
1	David Zuleta	7:00	17:30	1032447926	Inspector	218
2	Juan Carlos Martinez	7:00	17:30	80809486	Conductor	179
3	Miguel Angel Barreto	7:00	17:30	80390943	Conductor	179
4	Ivan Ignacio Bricaño Vargas	7:00	17:30	1015399293	Conductor	179
5	Jhon Jairo Solano Huertas	7:00	17:30	80101514	Oficial	180
6	Jorge Legulzamón	7:00	17:30	19482247	Oficial	180
7	Camilo Valbuena	7:00	17:30	1023936705	Ayudante	174
8	Edwin Legulzamon	7:00	17:30	79702356	Ayudante	174
9	Jefferson Posada	7:00	17:30	1023912127	Ayudante	174
10	Diego Fernando Sepulveda Caballero	7:00:00	17:30:00	1233691014	Inspector	218

CONTROL Y ENTRADA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS / CONCRETOS

FECHA	Tipo de Mezcla	No. de Móvil	Placa	Volumen	No. de recibo	H. Entrada	H. Salida	Abscisa Inicio	Abscisa Final	Abscisa Carril	Temperaturas Recibo	Temperaturas Llegada	Temperaturas Extendido	Temperaturas Compactación
28/06/2024	MD-12	N/A	ZIM328	15	53177	10:00	11:00				150°C	147°C	140°C	120°C

EMULSION

CANTIDAD DE EMULSION	GASTO TOTAL
208 lt	208 lt

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES

REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE LAS ACTIVIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES

DIEGO SEPULVEDA	ROCIO QUIROGA	DIEGO CABALLERO
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

FECHA DE INICIO: 02/07/2024	FECHA FINALIZACION: 02/07/2024	NOCTURNA	DIURNA	CIV	ADOQUIN	PIC	ASFALTO
PORCENTAJE DE EJECUCION	100%	AVANCE PORCENTAJE ACUMULADO DE OBRA	100%	INICIO	EJECUCION	TERMINADO	

LOCALIZACIÓN DEL SEGMENTO VIAL

BARRIO	LOCALIDAD	UPZ	Eje Vial	Desde	Hasta
SAN CRISTOBAL	SAN CRISTOBAL SUR	SAN BLAS	KR 19A E	CL 13 S	KR 20 E

LONGITUD CIV (M)	ANCHO CIV (M)	ÁREA CIV (M2)	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN
90.66	5.87	533.74	INTERVENCION FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron las siguientes actividades:

1. Nivelacion y compactacion del terreno.
2. Riego de imprimacion en el area de parcheo.
3. Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).
4. Demarcacion de bordes de parche con emulsion asfaltica.

DIMENSIONAMIENTO ÁREA A INTERVENIR

LONGITUD INTERVENCIÓN (ML)	ANCHO INTERVENCIÓN (ML)	ÁREA INTERVENCIÓN (M2)	TIPO DE INTERVENCIÓN
1.50	2.60	3.97	PARCHEO

ESQUEMA DEL ÁREA INTERVENIDA (Detállese obras de Arte y complementarias)

No	Fecha	Actividad	Tipo de Material	Und	Cantidad	DIMENSIONES (m) Largo	Ancho	Espesor	PORCENTAJES (%) V (m3) Material Compacto	Compactación	m2	Recibo No
1.	2/07/2024	Retiro de escombero	Asfalto	m3	1.01	1.50	2.60	0.200	0.78000	1.3000	3.9	
					1.0							
1.	2/07/2024	Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).	Asfalto	m3	0.88	1.50	2.60	0.200	0.78000	1.2600	3.9	
					1.0							

MAQUINARIA PARA LAS ACTIVIDADES

Descripción	Marca	Referencia	Placa	Capacidad	Observaciones
Minicargador	8			8	
Vibrocompactador	6			6	

Se realizaron las siguientes actividades:

- Demolicion de rodadura en asfalto.
- Retiro de material de demolicion.
- Nivelacion y compactacion de subrasante.
- Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).
- Cargue de material de demolicion y nivelacion.

INFORMACIÓN DEL PERSONAL

No	NOMBRES Y APELLIDOS	HORARIO (AM-PM) LLEGADA	SALIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	NUMERO DE CONTRATO
1	David Zuleta	7:00	17:30	1032447928	Inspector	218
2	Juan Carlos Martinez	7:00	17:30	80809498	Conductor	179
3	Miguel Angel Barreto	7:00	17:30	80390943	Conductor	179
4	Ivan Ignacio Bricelo Vargas	7:00	17:30	1015399293	Conductor	179
5	Jhon Jairo Solano Huertas	7:00	17:30	80101514	Oficial	180
6	Jorge Leguizamon	7:00	17:30	19482247	Oficial	180
7	Camilo Valbuena	7:00	17:30	1023938705	Ayudante	174
8	[illegible]	7:00	17:30	[illegible]	Ayudante	174
9	Jefferson Posada	7:00	17:30	1023912127	Ayudante	174
10	Diego Fernando Sepulveda Caballero	7:00:00	17:30:00	1233691914	Inspector	218

DATOS ASFALTO

FECHA	Tipo de Mezcla	No. de Móvil	Placa	Volumen	No. de recibo	H. Entrada	H. Salida	Abscisa Inicio	Abscisa Final	Carril	Temperaturas Recibo	Llegada	Extendido	Compactación
2/07/2024	MD-12	N/A	OBG716	1	53201	10:00	11:00				150°C	147°C	140°C	120°C

CANTIDAD DE EMULSION	GASTO TOTAL
34.0	34.0

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES

REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE LAS ACTIVIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES

DIEGO SEPULVEDA
LIDERO

ROCIO QUIROGA
REVISO

DIEGO CABALLERO
APROBO

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

FECHA DE INICIO: 02/07/2024	FECHA FINALIZACION: 02/07/2024	NOCTURNA	DIURNA	CIV	4003342	PK	207231
PORCENTAJE DE EJECUCION	100%	AVANCE PORCENTAJE ACUMULADO DE OBRA	100%	INICIO	EJECUCIÓN		TERMINADO

LOCALIZACIÓN DEL SEGMENTO VIAL

BARRIO	LOCALIDAD	UPZ	Eje Vial	Desde	Hasta
SANTA INES SUR	SAN CRISTOBAL	SAN BLAS	Calle 36 H Sur	Carrera 8 Este	Carrera 8 Bis Este

LONGITUD CIV (M)	ANCHO CIV (M)	AREA CIV (M2)	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN
109,95	7,34	806,97	INTERVENCION FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR

LONGITUD INTERVENCIÓN (ML)	ANCHO INTERVENCIÓN (ML)	AREA INTERVENCIÓN (M2)	TIPO DE INTERVENCIÓN
14,20	8,20	68,20	PARCHEO

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron las siguientes actividades:

1. Nivelacion y compactacion del terreno.
2. Riego de imprimacion en el area de parcheo.
3. Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).
4. Demarcacion de bordes de parche con emulsion asfaltica.
5. Orden y aseo del frente de obra.

ESQUEMA DEL ÁREA INTERVENIDA (Diligenciar obras de Arte y complementarias)

No	Fecha	Actividad	Tipo de Material	Und	Cantidad	DIMENSIONES (m) Largo	Ancho	Espesor	PORCENTAJES (%) V (m3) Material Compacto	(%) Compactacion	m2	Electrica
1.	2/07/2024	Retiro de escombro	Asfalto	m3	10.14	6.00	5.00	0.260	7.80000	1.3000	30.0	
1.	2/07/2024	Retiro de escombro	Asfalto	m3	15.50	9.00	5.00	0.265	11.92500	1.3000	45.0	
					15.50							
1.	2/07/2024	Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).	Asfalto	m3	9.75	6.00	5.00	0.260	7.80000	1.2500	30.0	
1.	2/07/2024	Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).	Asfalto	m3	14.91	9.00	5.00	0.265	11.92500	1.2500	45.0	
					15							

MAQUINARIA PARA LAS ACTIVIDADES:

Descripcion	Mod/A	H Inicial	H. final	H. trabajadas	Stand by
Minicargador	8			8	
Vibrocompactador	6			8	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron las siguientes actividades:

- Demolicion de rodadura en asfalto Y concreto
- Acopio de material de demolicion
- Nivelacion y compactacion de subrasante.
- Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).
- Cargue de material de demolicion y nivelacion.

INFORMACIÓN DEL PERSONAL

No	NOMBRES Y APELLIDOS	HORARIO (AM-PM) LLEGADA	SALIDA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	NUMERO DE CONTRATO
1	Andres felipe torres	7:00	17:30	1032447926	Inspector	381
2	Juan Carlos Martinez	7:00	17:30	80809486	Conductor	179
3	Miguel Angel Barreto	7:00	17:30	80390943	Conductor	179
4	Ivan Ignacio Briceño Vargas	7:00	17:30	1015399293	Conductor	179
5	Jhon Jairo Solano Huertas	7:00	17:30	80101514	Oficial	180
6	Jorge Leguizamón	7:00	17:30	19482247	Oficial	180
7	Camilo Valbuena	7:00	17:30	1023936705	Ayudante	174
8	Edwin Leguizamon	7:00	17:30	79702368	Ayudante	174
9	Jefferson Posada	7:00	17:30	1023912127	Ayudante	174
10						

CONTROL Y ENTRADA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS / CONCRETOS

FECHA	Tipo de Mezcla	No. de Móvil	Placa	Volumen	No. de recibo	H. Entrada	H. Salida	Abscisa Inicio	Final	Carril	Temperaturas Recibo	Llegada	Extendido	Compactación
2/07/2024	MD-12	N/A	TSW229	15	53202	17:00	19:30				150°C	147°C	140°C	120°C

EMULSION

CANTIDAD DE EMULSION	GASTO TOTAL
34.0	34.0

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES

REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE LAS ACTIVIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

FECHA DE INICIO: 02/07/2024	FECHA FINALIZACION: 02/07/2024	NOCTURNA	DIURNA	CIV	4007393	PK	473671
PORCENTAJE DE EJECUCION	100%	AVANCE PORCENTAJE ACUMULADO DE OBRA	100%	INICIO	EJECUCIÓN		TERMINADO

LOCALIZACION DEL SEGMENTO VIAL

BARRIO	LOCALIDAD	UPZ	Eje Vial	Desde	Hasta
SAN VICENTE	SAN CRISTOBAL	SAN BLAS	CL 36H S	KR 8C E	KR 8F E

LONGITUD CIV (M)	ANCHO CIV (M)	ÁREA CIV (M2)	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN
89,82	5,88	528,36	INTERVENCION FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR

LONGITUD INTERVENCIÓN (ML)	ANCHO INTERVENCIÓN (ML)	ÁREA INTERVENCIÓN (M2)	TIPO DE INTERVENCIÓN
8.40	5.88	37.40	PARCHEO

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron las siguientes actividades:

1. Nivelacion y compactacion del terreno.
2. Riego de imprimacion en el area de parcheo.
3. Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).
4. Demarcacion de bordes de parche con emulsion asfaltica.
5. Orden y aseo del frente de obra.

ESQUEMA DEL ÁREA INTERVENIDA (Detállese obras de Arte y complementarias)

No	Fecha	Actividad	Tipo de Material	Und	Cantidad	DIMENSIONES (m) Largo	Ancho	Espesor	PORCENTAJES (%) Vr (m3) Material Compacto	(%) Compactación	m2	Modelo (G
1.	2/07/2024	Retiro de escombro	Asfalto	m3	16.22 16.22	12.48 25.00	4.00	0.250	12.48000	1.3000	49.9	
1.	2/07/2024	Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).	Asfalto	m3	15.60 15.60	12.48	4.00	0.250	12.48000	1.2500	49.9	

MAQUINARIA PARA LAS ACTIVIDADES:

Descripción	Móvil	H. Inicial	H. final	H. trabajadas	Stand by	ACTIVIDADES REALIZADAS
Minicargador	8			8		Se realizaron las siguientes actividades: - Demolicion de rodadura en asfalto. - Acopio de material de demolicion. - Nivelacion y compactacion de subrasante. - Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion). - Cargue de material de demolicion y nivelacion.
Vibrocompactador	6			8		

INFORMACION DEL PERSONAL

No	NOMBRES Y APELLIDOS	HORARIO DE TRABAJO LLEGADA	SALIDA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	NUMERO DE CONTRATO
1	David Zuleta	7:00	17:30	1032447926	Inspector	218
2	Juan Carlos Martínez	7:00	17:30	80809486	Conductor	179
3	Miguel Angel Barreto	7:00	17:30	80390943	Conductor	179
4	Ivan Ignacio Briceño Vargas	7:00	17:30	1015389293	Conductor	179
5	Jhon Jairo Solano Huertas	7:00	17:30	80101514	Oficial	180
6	Jorge Leguizamón	7:00	17:30	19482247	Oficial	180
7	Camilo Valbuena	7:00	17:30	1023936705	Ayudante	174
8	Edwin Leguizamon	7:00	17:30	79702350	Ayudante	174
9	Jefferson Posada	7:00	17:30	1023912127	Ayudante	174
10	Diego Fernando Sepulveda Caballero	7:00:00	17:30:00	1233691014	Inspector	218

CONTROL Y ENTRADA DE MEZCLAS ASFALTICAS / CONCRETOS

FECHA	Tipo de Mezcla	No. de Móvil	Placa	Volumen	No. de recibo	H. Entrada	H. Salida	Abscisa Inicio	Abscisa Final	Abscisa Carril	Temperaturas Recibo	Temperaturas Llegada	Temperaturas Extendido	Temperaturas Compactación
2/07/2024	MD-12	N/A	OBG716	3	53201	2:00.	3:00				150°C	147°C	140°C	120°C
2/07/2024	MD-12	N/A	TOR617	12.6	53203	5:00	6:00				150°C	147°C	140°C	120°C

EMULSION

CANTIDAD DE EMULSION	GASTO TOTAL
N/A	N/A

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES

REGISTRO FOTOGRAFIOCO DURANTE LAS ACTIVIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES

ELABORO	REVISO	APROBO

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

FECHA DE INICIO: 24/06/2024	FECHA FINALIZACION: 25/06/2024	NOCTURNA	DIURNA	CIV	5001636	PK	233432
PORCENTAJE DE EJECUCION	100%	AVANCE PORCENTAJE ACUMULADO DE OBRA	100%	INICIO	EJECUCIÓN	TERMINADO	

LOCALIZACION DEL SEGMENTO VIAL

BARRIO	LOCALIDAD	UPZ	Eje Vial	Desde	Hasta
YOMASA	SAN CRISTOBAL SUR	LOS LIBERTADORES	KR 11C E	CL 74 S	CL 74A S

LONGITUD CIV (M)	ANCHO CIV (M)	ÁREA CIV (M2)	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN
114,82	4,01	459,43	INTERVENCION FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR

LONGITUD INTERVENCIÓN (ML)	ANCHO INTERVENCIÓN (ML)	ÁREA INTERVENCIÓN (M2)	TIPO DE INTERVENCIÓN
100.00	3.40	340.00	NIVELACION Y REPLANTEO E INSTALACION SE SUB BASE

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron las siguientes actividades:

1. Replanteo
2. Nivelacion
3. Instalacion de sub base reciclada
4. Compactacion de sub base.
5. Conformacion de cunetas de desagüe
6. Retiro de escombros

ESQUEMA DEL ÁREA INTERVENIDA (Detállese obras de Arte y complementarias)

No	Fecha	Actividad	Tipo de Material	Und	Cantidad	DIMENSIONES (m) Largo	Ancho	Espesor	PORCENTAJES (%) V (m3) Material Compacto	(%) Compactación	m2	Mecánico
1.	2/07/2024	Retiro de escombro	Material vegetal	m3	70.00	100.00	3.50	0.160	56.00000	1.2500	350.0	
					70.00							
1.	2/07/2024	Instalacion de sub base reciclada (Nivelacion y compactacion).	sub base	m3	39.63	100.00	3.40	0.091	30.90400	1.2500	340.0	
					39.63							

MAQUINARIA PARA LAS ACTIVIDADES:

Descripción	Móvil	H inicial	H. final	H. trabajadas	Stand by	ACTIVIDADES REALIZADAS
Retro excavadora	8			8		Se realizaron las siguientes actividades:
Vibrocompactador	6			8		- Apertura de via - Acopio de material - Nivelacion y compactacion de base - Instalacion sub base - Cargue de material.

INFORMACION DEL PERSONAL

No	NOMBRES Y APELLIDOS	HORARIO (AM-PM) LLEGADA	SALIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	NUMERO DE CONTRATO
1	Andres Torres	7:00	17:30	1032447926	Inspector	218
2	Juan Carlos Martinez	7:00	17:30	80809486	Conductor	179
3	Miguel Angel Barreto	7:00	17:30	80390943	Conductor	179
4	Ivan Ignacio Briceño Vargas	7:00	17:30	1015399293	Conductor	179
6	Danilo	7:00	17:30	19482247	Oficial	173
7	Camilo Valbuena	7:00	17:30	1023936705	Ayudante	174
8	Edwin Leguizamon	7:00	17:30	79702358	Ayudante	174
9	Juan pablo	7:00	17:30	1023912127	Ayudante	174

CONTROL Y ENTRADA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS / CONCRETOS

FECHA	Tipo de Mezcla	No. de Móvil	Placa	Volumen	No. de recibo	H. Entrada	H. Salida	Abscisa Inicio	Abscisa Final	Abscisa Carril	Temperaturas Recibo	Temperaturas Llegada	Temperaturas Extendido	Temperaturas Compactación
21/06/2024	SUB BASE	N/A	EYY230	8.57	RMV0006 4809	8:00	9:00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
21/06/2024	SUB BASE	N/A	SZO501	7	12979	9:00	10:00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
21/06/2024	SUB BASE	N/A	TSV058	15	12988	10:00	11:00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
21/06/2024	SUB BASE	N/A	EYY230	8.06	RMV-00064842	8:00	9:00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

EMULSION

CANTIDAD DE EMULSION	GASTO TOTAL
N/A	N/A

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES



REGISTRO FOTOGRAFICOO DURANTE LAS ACTIVIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES

ANDRES TORRES	BOCCHERO BRICEÑO	DIEGO CABALLERO
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ

BOGOTÁ | GOBIERNO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

FECHA DE INICIO: 02/06/2024	FECHA FINALIZACION: 03/06/2024	NOCTURNA	DIURNA	CIV	-	PK	-
PORCENTAJE DE EJECUCION	100%	AVANCE PORCENTAJE ACUMULADO DE OBRA	100%	INICIO	EJECUCIÓN	TERMINADO	

LOCALIZACION DEL SEGMENTO VIAL

BARRIO	LOCALIDAD	UPZ	Eje Vial	Desde	Hasta
SAN PEDRO	SAN CRISTOBAL	SAN BLAS	CARRERA Y ABTO ESTE	CALLE 29C SUR	CALLE 30 SUR

LONGITUD CIV (M)	ANCHO CIV (M)	ÁREA CIV (M2)	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN
110	5.0	600.00	INTERVENCION FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR

LONGITUD INTERVENCIÓN (ML)	ANCHO INTERVENCIÓN (ML)	ÁREA INTERVENCIÓN (M2)	TIPO DE INTERVENCIÓN
103.50	4.00	68.62	PARCHEO

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron las siguientes actividades:

1. Nivelacion y compactacion del terreno.
2. Riego de imprimacion en el area de parches.
3. Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).
4. Demarcacion de bordes de parcha con emulsion asfaltica.
5. Orden y aseo del frente de obra.

CUADRILLA DEL ÁREA INTERVENIDA (Detallar cinco de Arte y complementarios)

No	Fecha	Actividad	Tipo de Material	Und	Cantidad	DIMENSIONES (m) Largo	Ancho	Espesor	PORCENTAJES (%) V (m3) Material Compacto	(%) Compactación	m2	Observ
1.	2/07/2024	Nivelación y compactación del terreno	Asfalto	m3	14.74	28.00	4.80	0.000	11.04960	1.3000	126.0	
					15							
1.	3/07/2024	Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).	Asfalto	m2	45.06	69.00	4.80	0.000	36.04800	1.2500	400.8	
					45							

MAQUINARIA PARA LAS ACTIVIDADES:

Descripción	Móvil	H inicial	H. final	H. trabajadas	Stand by
Minicargador	8			8	
Vibrocompactador	8			8	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron las siguientes actividades:

- Demolicion de rotadura en asfalto.
- Acopio de material de demolicion.
- Nivelacion y compactacion de subrasante.
- Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).
- Cargue de material de demolicion y nivelacion.

SEGREGACIÓN DEL PERSONAL

No	NOMBRES Y APELLIDOS	HORARIO (MILITAR) LLEGADA	SALIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	NÚMERO DE CONTRATO
1	David Miguel Zuleta Goyeneche	7:00	17:30	1083447926	Inspector	218
2	Andres Felipe Torres Olaya	7:00	17:30	1077974389	Inspector	219
3	Diego Fernando Sepulveda Caballero	7:00	17:30	1233691014	Inspector	220
4	Iván Ignacio Briceño Vargas	7:00	17:30	1015399283	Conductor	179
5	Juan Carlos Martinez Gonzales	7:00	17:30	8060486	Conductor	181
6	Miguel Angel Barreto Gutierrez	7:00	17:30	80390943	Conductor	177
7						
8						
9	Jose Ernesto Leguizamon Alfaro	7:00	17:30	79516433	Oficial	181
9	Juan Danilo Neita Espinosa	7:00	17:30	1020844208	Oficial	177
10	Juan Pablo Cruz Cruz	7:00	17:30	79387014	Ayudante	172
11	Jefferson Posada Cruz	7:00	17:30	1023912127	Ayudante	173
12	Cristian Camilo Valbuena Lozada	7:00	17:30	1029397705	Ayudante	174
13	Edwin Leguizamon Espino	7:00	17:30	79702958	Ayudante	110
14	Olga Lucia Bernal Salazar	7:00	17:30	51843715	Ayudante	176
15	Brian Humberto Herrera Pino	7:00	17:30	1023998819	Ayudante	178
16	Jorge Raul Bermudez Romero	7:00	17:30	19402247	Ayudante	180

CONTROL Y ENTREGA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS / CONCRETOS

FECHA	Tipo de Mezcla	No. de Móvil	Placa	Volumen (M3)	No. de recibo	H. Entrada	H. Salida	Abscisa Inicio	Final	Carril	Temperatura Recibo	Llegada	Extendido	Compactación
3/06/2024	MD-12	N/A	TTV886	15	53214	3:00	4:00				150°C	147°C	140°C	120°C
3/06/2024	MD-12	N/A	TUN917	15	53220	4:00	5:00				150°C	147°C	140°C	120°C
3/06/2024	MD-12	N/A	IDA873	15	53218	4:00	5:00				150°C	147°C	140°C	120°C

CANTIDAD DE EMULSIÓN	GASTO TOTAL
204.0	204.0

BOGOTÁ | GOBIERNO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES

REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE LAS ACTIVIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES

DAVID ZULETA	RICO GUIROGA	DIEGO CABALLERO
ELABORO	REVISO	APROBO