
ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL CON PENDIENTES DEL CONTRATO 284.

CONTRATO No.:	284-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES COMPAÑIA S.A.S INCO S.A.S
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:	EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS SENDEROS PEATONALES DE LAS SALAS DE VELACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE FAMILIA Y BIENESTAR DEL EJÉRCITO Y EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CATEDRAL CASTRENSE JESUCRISTO REDENTOR UBICADA EN EL CANTÓN NORTE, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023
FECHA FINAL DEL CONTRATO:	15 DE ABRIL DE 2024
CONTRATO No.	317-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023
INTERVENTORIA:	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA QUE RESULTEN DEL PROCESO No -321- SAMC – CUYO OBJETO ES FRENTE 1 ITEM 1 CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADEACUACION DE LOS SENDEROS PEATONALES DE LAS SALAS DE VELACION A CARGO DE LA DIRECCION DE FAMILIA Y BIENESTAR DEL EJECITO, PARA EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023 Y CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM S.A.S.

El día 15 del mes de abril de 2024, se reunieron las partes interesadas del presente contrato, en las instalaciones de la "Décima Tercera Brigada en el Cantón Norte", con el único fin de realizar recorrido final a las obras que comprenden el objeto contractual, para firmar el **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE LAS OBRAS DEL CONTRATO,** luego de 122 días calendario posterior a la fecha inicial del mismo, encontrando que hay detalles por subsanar y que no se hace entrega final a satisfacción 100% si no que hay detalles a corregir.

Por esto luego del recorrido, se deja claridad del estado de la obra a esta fecha y teniendo presente las actividades a subsanar las cuales están relacionadas, donde se realiza una marcación en un plano y la descripción de las mismas en esta acta y dejando claridad la fecha de compromiso para la entrega final de las actividades a total satisfacción de las partes.

	Cambió de grama o césped total 
2	Arreglo de cañuela o junta en unión 

3	Reparación en concreto en general de senderos 
4	Pulir Cañuela 

5	Revisar y corregir pendiente cañuela  
6	Arreglar entrada de agua al sumidero y pulir acabados 

7	Colocar rejilla para desagüe 
8	Falta tapa 

9	Falta colocar enchape y emboquillar 
10	Colocar rejilla y mejorar acabado acorde con el área 
11	Limpiar sumidero

12	Cambiar tapa rejilla de sumidero que esta fracturada, también corregir separador central de las dos áreas de concreto es maltado, señalado en la imagen de manera punteada a lo ancho de toda la zona, acabado deficiente. 
13	Arreglar corte en concreto 

14	Emparejar concreto toda la franja, en la foto es una parte debe ser completa 
15	Reparación de cañuela 

16	Falta tapas parte eléctrica 
17	Pulir tapas de pozos y ranurados, ubicadas en plano.
18	Bordillo desnivelado 


19	Aseo general en el área de acopio de sobrante de obra
20	Remate de concreto y reparación de bordillos, acabados deficientes 
21	Organizar llegada de aguas de cañuelas al cárcamo  

22	Falta pie 
23	Remates de concreto o de cárcamo 

24	Falta de cárcamo 
25	Corregir nivel pedestal 



26	Tapar huecos en división de baños 
27	Escudo orinal 

28	Baldosas sueltas o huecas 
29	Baldosas sueltas o huecas  

30	Arreglo de pintura cielo raso general en área de bodega y catequesis 
31	No enciende lámpara 

32	Baldosas sueltas en pasillo  

33	Agua empozada. 
34	Arreglar cornisa en catedral  

35	Falta enchape 
36	Falta pintura general cuarto de músicos 

Los pendientes el contratista se compromete a terminarlos en un tiempo estimado de 15 dias calendario a partir del día de hoy, quedando como fecha de recibo y entrega a satisfacción de las partes el día 30 de abril del 2024

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los intervienen en ella al 15 de ABRIL de 2024.


LUDWING MORALES
RESIDENTE INTERVENTORÍA


FERNANDO LEON ALZATE
DIRECTOR INTERVENTORÍA

YUDY GUTIERREZ
RESIDENTE DE OBRA INCO

DIANA PINEDA SOSA
DIRECTOR DE OBRA INCO

MAYOR LUIS E. GIL BARON
SUPERVISOR PRINCIPAL


20
19
12
12
12
14
13
8
16
16
15
1
1
11
1
6
6
5
9
11
10
3
2
4
22
23
22
21
21


35
36
33
38
1
1
1
32
26
27
29
30
31
24
25

