

Imagen Tomada por el Administrador de la seccional.



Imagen Tomada por el Administrador de la seccional.

El parque suministrado en la seccional de BELLO cumple con los requerimientos y especificaciones técnicas, se realizó la respectiva verificación en campo con apoyo del administrador de la seccional, en cuanto a la correcta instalación y el suministro de la totalidad de elementos e insumos.

SECCIONAL CÚCUTA



Imagen tomada por el administrador de la seccional.

El parque suministrado en la seccional de CÚCUTA cumple con los requerimientos y especificaciones técnicas, se realizó la respectiva verificación en campo con apoyo del administrador de la seccional, en cuanto a la correcta instalación y el suministro de la totalidad de elementos e insumos.

SECCIONAL VILLA GARZÓN




Imagen tomada por el administrador de la seccional.




Imagen tomada por el administrador de la seccional.

El parque suministrado en la seccional de VILLA GARZÓN cumple con los requerimientos y especificaciones técnicas, se realizó la respectiva verificación en campo con apoyo del administrador de la seccional, en cuanto a la correcta instalación y el suministro de la totalidad de elementos e insumos.

SECCIONAL VILLAVICENCIO



Imagen tomada por el administrador de la seccional.



Imagen tomada por el administrador de la seccional.

El parque suministrado en la seccional de VILLAVICENCIO cumple con los requerimientos y especificaciones técnicas, se realizó la respectiva verificación en campo con apoyo del administrador de la seccional, en cuanto a la correcta instalación y el suministro de la totalidad de elementos e insumos.

SECCIONAL YOPAL




Imagen tomada por el administrador de la seccional.

El parque suministrado en la seccional de YOPAL cumple con los requerimientos y especificaciones técnicas, se realizó la respectiva verificación en campo con apoyo del administrador de la seccional, en cuanto a la correcta instalación y el suministro de la totalidad de elementos e insumos.

SECCIONAL MEDELLÍN



Imagen tomada por el administrador de la seccional.



Imagen tomada por el administrador de la seccional.

El parque suministrado en la seccional de MEDELLÍN cumple con los requerimientos y especificaciones técnicas, se realizó la respectiva verificación en campo con apoyo del administrador de la seccional, en cuanto a la correcta instalación y el suministro de la totalidad de elementos e insumos.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se puede dar trámite al corte para pago, y al recibo a satisfacción de este contrato.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
"ADQUISICION E INSTALACIÓN DE PARQUES INFANTILES PARA LAS VIVIENDAS Y ÁREAS COMUNES DEL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO A NIVEL NACIONAL".	SE RECIBIERON A SATISFACCIÓN LOS PARQUES ADQUIRIDOS E INSTALADOS.

En constancia, firman quienes intervinieron:

PSD. FABIAN CAMILO GONZALEZ ROJAS
Arquitecto Grupo Proyectos de Inversión ICFE
Supervisor del Contrato

CESAR MILTON LEON GONZALEZ
CC. 9.398.606 de Sogamoso Boyacá
Representante legal **CESAR MILTON LEON GONZALEZ**
Nit. 9.398.606-4
Contratista