
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	PROCESO GESTION DE SERVICIOS PRUEBA DE CALIDAD DE PINTURA - PROYECTO INTERVENTORÍA MOVILIDAD - CTTO 1769/2023	Código: GS-FR-012	Con Calidad Social
		Versión: 1	
	COMPONENTE POSTES	Fecha de aprobación: 19/07/2023	
	Sistema de Gestión de la Calidad		

FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD A REALIZAR				AREA DE LA PRUEBA		EVIDENCIA FOTOGRAFICA INICIAL	EVIDENCIA FOTOGRAFICA FINAL
		Prueba de pintura en almacen		Prueba de pintura en terreno					
		Hora inicio	Hora final	Hora inicio	Hora final	Cuadricula (mm)	Cuadriculas (cm)		
26/07/2023 EN CAMPO 28/07/2023 EN BODEGA	CL 19 X KR 17	10:00	11:00	14:13	15:00	70 X 70	7 X 7		

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Se adelantó el día 26/07/2023 y en campo el día 28/07/2023 por parte de la Interventoría, la verificación a la calidad de la pintura de los postes semafóricos fabricados por TPD, a través del seguimiento ejecutado al procedimiento y resultado del ensayo para medir la adhesión del recubrimiento mediante el método de cinta realizada a una muestra, tomando como referencia lo descrito en el anexo técnico 1D, numeral 7.1.2.2 Aplicación de la pintura de acabado, la cual se basa en la norma técnica NTC 811, evidenciando que el porcentaje de desprendimiento de cuadros al retirar la cinta estuvo por debajo del 30%, lo que se indica como porcentaje máximo permitido.











OBSERVACIONES	TIPO DE PINTURA		RESULTADO OBTENIDO	
	AMARILLA	NEGRA	Menor a 30%	Mayor a 30%
No se presentan observaciones	X	X	X	

TIPO DE PRUEBA	PORCENTAJE ESTIMADO
	3%

SUPERVISOR EN TERRENO	RESIDENTE DE POSTES CONTRATO: 2023-1356	RESIDENTE DE CALIDAD
NOMBRE: Diana Leon	**NOMBRE:** Edgar Martínez Callejas	**NOMBRE:** Jeisson Jose Polo Castro
CARGO: Inspectora de postes	**CARGO:** Residente Interventoria de Postes	**CARGO:** Profesional en Calidad
FIRMA:	**FIRMA:**	**FIRMA:**