
ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


## REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FECHA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 05 DD 04 MM 2024 AAAA | 163 | | |














Nombre: Andrea Hernandez
CC: 1.100.380.1655
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79.483.800
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Rueda
CC: 4.151.647
Representante del Contratista de Interventoría

CC1

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 05 DD 04 MM 2024 AAAA | 170 | | |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Mery Quintana
Dirección: Mz 27 Casa 8
Teléfono: 3228045788 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | X | 1. Solo cerca perimetral | | 5. Concreto y mamposteria | X |
| 2. En construcción | | 2. Construcción en madera | | 6. Mamposteria no reforzada | |
| 3. Sin construir | | 3. Construcción en zinc | | 7. Otro | |
| 4. Otro, Cúal? | | 4. Cerramientos con malla | | Cuál? | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | X | 5. Recreacional | | Garaje SI | NO X |
| 2. Comercial | | 6. Baldío | | Cuantos: | |
| 3. Industrial | | 7. Otro | | El garaje se usa como comercio SI | NO |
| 4. Institucional | | Cuál? | | | |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas y vigas de Cimentación
MUROS: Bloques con pañete y sin pañete con pintura y sin pintura
CUBIERTA: Eternit con cercha metalica.
PISOS: Baldosas
ANDÉN: Baldosas, Concreto y Tierra.
FACHADA: Bloques con pañete y Pintura Puerta metalica sin vidrio

GRIETAS Y FISURAS: Anden, varios bloques
HUMEDADES: Muro del patio
HUNDIMIENTO PISO: No
DESPLAZAMIENTOS: No
POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Un pozo, ubicado en el anden de la casa.
OTRO: Cuál?

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

La cocina y el baño estan enchapados.

Nombre: Mery Quintana
CC: 3'66'76'488
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79.483.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Fabio Rivera
CC: 91.516.124
Representante del Contratista de Interventoria

602

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


## REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FECHA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. |
|---|---|---|---|
| 05 DD 04 MM 2024 AAAA | 170 | | CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |














Nombre: Mary Quintana
CC: 36.676.488
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79.183.930
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Ovie
CC: 915.6424
Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 05 DD 04 MM 2024 AAAA | 171 | | |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Edwin Holguin Martinez
Dirección: Mz 23 casa 6
Teléfono: 3224757548 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | ☒ | 1. Solo cerca perimetral | ☐ | 5. Concreto y mamposteria | ☒ |
| 2. En construcción | ☐ | 2. Construcción en madera | ☐ | 6. Mamposteria no reforzada | ☐ |
| 3. Sin construir | ☐ | 3. Construcción en zinc | ☐ | 7. Otro | ☐ |
| 4. Otro, Cúal? ..... | ☐ | 4. Cerramientos con malla | ☐ | Cuál? ..... | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | ☒ | 5. Recreacional | ☐ | Garaje SI ☒ NO ☐ | |
| 2. Comercial | ☐ | 6. Baldío | ☐ | Cuantos: 1 | |
| 3. Industrial | ☐ | 7. Otro | ☐ | El garaje se usa como comercio | |
| 4. Institucional | ☐ | Cuál? ..... | | SI ☐ NO ☒ | |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas y vigas de cimentacion
MUROS: Bloques con Pañete, Puertas y Ventanales de madera
CUBIERTA: Metaldeck con cercha metalica.
PISOS: Concreto
ANDEN: Concreto
FACHADA: Bloques con Pañete, Porton, puerta y ventanal metalico con vidrio

GRIETAS Y FISURAS: Piso y anden
HUMEDADES: Muros del patio
HUNDIMIENTO PISO: No
DESPLAZAMIENTOS: No
POZO SÉPTICO Y UBICACIÓN: Un pozo, ubicado en el anden de la casa
OTRO: Cuál?

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Baños y cocina enchapados
Ventanales con vidrio menos uno de ellos.

Nombre: Edwin Holguin
CC: 1118540 671
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79.483.430
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Moreno
CC: 9516424
Representante del Contratista de Interventoría


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## REGISTRO FOTOGRÁFICO


| FECHA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. |
|---|---|---|---|
| 05 DD 04 MM 2024 AAAA | 171 | | CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |














Nombre: Edwin Holguin
CC: 1'118.540.671
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 72483830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 91.516.424
Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA (DD / MM / AAAA) | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 05 / 09 / 2024 | 177 | | |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Maria Peña
Dirección: Manzana 34 casa 13
Teléfono: 3106789640 No. pisos: 1
Long. del frente (mts):

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | X | 1. Solo cerca perimetral | | 5. Concreto y mampostería | X |
| 2. En construcción | | 2. Construcción en madera | | 6. Mampostería no reforzada | |
| 3. Sin construir | | 3. Construcción en zinc | | 7. Otro | |
| 4. Otro, Cúal? | | 4. Cerramientos con malla | | Cuál? | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES |
|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | X | 5. Recreacional | | Garaje SI NO X |
| 2. Comercial | | 6. Baldío | | Cuantos: |
| 3. Industrial | | 7. Otro | | El garaje se usa como comercio |
| 4. Institucional | | Cuál? | | SI NO |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con viga de cimentación Cuenta con columnas en concreto reforzado

MUROS: Terminados en capa de pañete

CUBIERTA: En teja de zinc soportado en perfilería metalica.

PISOS: En concreto esmaltado y concreto rustico.

ANDEN: Piso en concreto a la vista.

FACHADA: Muro Terminado en capa de pañete Cuenta con puerta y ventanas Metalicas

GRIETAS Y FISURAS: Superficie del piso.

HUMEDADES: No se evidencia.

HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia

DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia

POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Ubicado en el anden de la vivienda

OTRO: Cuál?

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

| | | |
|---|---|---|
| Nombre: María Eufracia Peña | Nombre: Eduardo Rey | Nombre: Ezbel Rivas |
| CC: María 9 P 6 6 7 0 5 7 | CC: 79483.130 | CC: 915164 24 |
| Propietario del predio | Representante del Contratista de Obra | Representante del Contratista de Interventoría |

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## REGISTRO FOTOGRÁFICO


| FECHA (DD / MM / AAAA) | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 05 / 04 / 2024 | 177 | | |













María Eufrocia Peña

Nombre: María
CC: 52667057
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 72.083.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Rivero
CC: 91.504.84
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA DD | MM | AAAA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 04 | 2024 | 184 | | |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Cindy Lorena Perdomo
Dirección: Manzana 29 Casa 11
Teléfono: 3046546329 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | ☐ | 1. Solo cerca perimetral | ☒ | 5. Concreto y mampostería | ☐ |
| 2. En construcción | ☐ | 2. Construcción en madera | ☐ | 6. Mampostería no reforzada | ☐ |
| 3. Sin construir | ☑ | 3. Construcción en zinc | ☐ | 7. Otro | ☐ |
| 4. Otro, Cuál? | ☐ | 4. Cerramientos con malla | ☐ | Cuál? | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES |
|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | ☒ | 5. Recreacional | ☐ | Garaje SI ☐ NO ☒ |
| 2. Comercial | ☐ | 6. Baldío | ☐ | Cuantos: |
| 3. Industrial | ☐ | 7. Otro | ☐ | El garaje se usa como comercio |
| 4. Institucional | ☐ | Cuál? | | SI ☐ NO ☐ |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: No cuenta con estructura, cuenta con columnas en madera.

MUROS: No cuenta con muros, subdivicion en fibra, bloque a la vista en el costado derecho de la vivienda

CUBIERTA: En Teja de zinc soportada en perfileria de Metalica.

PISOS: En concreto rustico a la vista

ANDEN: En concreto rustico a la vista

FACHADA: Cerramiento en baranda metalica a media altura y puerta metalica.

GRIETAS Y FISURAS: En la superficie del piso.

HUMEDADES: No se evidencia

HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia

DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia

POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Interior de la vivienda en el baño

OTRO: Cuál?

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Cindy lorena PV
Nombre: Cindy lorena Perdomo
CC: 1118535384
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Raul
CC: 79.483.820
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Edilfo Muñoz
CC: 9.157.643
Representante del Contratista de Interventoría


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FECHA (DD / MM / AAAA) | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 05 / 04 / 2024 | 184 | | |













Cindy Lorena R.V.
Nombre: Cindy Lorena Restrepo
CC: 1118537214
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79.483.870
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Carlos Ramirez
CC: 91.504.824
Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA DD | MM | AAAA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 04 | 2024 | 185 | | |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Luz Tobar
Dirección: Manzana 24 Casa 13
Teléfono: 3228655582 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6Mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | ☐ | 1. Solo cerca perimetral | ☐ | 5. Concreto y mampostería | ☐ |
| 2. En construcción | ☐ | 2. Construcción en madera | ☐ | 6. Mampostería no reforzada | ☐ |
| 3. Sin construir | ☒ | 3. Construcción en zinc | ☒ | 7. Otro | ☐ |
| 4. Otro, Cuál? ..... | ☐ | 4. Cerramientos con malla | ☐ | Cuál? ..... | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | ☐ | 5. Recreacional | ☐ | Garaje SI ☐ NO ☐ | |
| 2. Comercial | ☐ | 6. Baldío | ☐ | Cuantos: ..... | |
| 3. Industrial | ☐ | 7. Otro | ☐ | El garaje se usa como comercio | |
| 4. Institucional | ☐ | Cuál? ..... | | SI ☐ NO ☐ | |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con columnas en madera

MUROS: Subdivisión de la vivienda en Teja de zinc

CUBIERTA: Teja de zinc soportada en perfiles de madera

PISOS: en terreno natural

ANDEN: Piso en concreto rustico a la vista

FACHADA: En teja de zinc con puerta metalica.

GRIETAS Y FISURAS: No se evidencia

HUMEDADES: No se evidencia

HUNDIMIENTO PISO: En el pasillo de la vivienda

DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia

POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Ubicado en el interior de la vivienda en el baño

OTRO: Cuál?

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

El Propietario autoriza a la Obra Externo perdon para la firma del Presente documento

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | CATHERINE PERDOMO | Nombre: | Eduardo Real | Nombre: | Cristian Ruiz |
| CC: | 1118546913 | CC: | 7148330 | CC: | CN-5164 |
| | Propietario del predio | | Representante del Contratista de Obra | | Representante del Contratista de Interventoría |

EIC

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FECHA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. |
|---|---|---|---|
| 05 (DD) 04 (MM) 2024 (AAAA) | 185 | No. 041 DE 2023 | CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |













KT PERDOMO

Nombre: CATHERINE PERDOMO

CC: 1118546913

Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real

CC: 79.483.430

Representante del Contratista de Obra

Nombre: 1915 (illegible)

CC: Cesar Pinzon

Representante del Contratista de Interventoría

611

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA DD | MM | AAAA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA | CONTRATANTE | CONTRATISTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 04 | 24 | 191 | No. 041 DE 2023 | ACUATODOS S.A. E.S.P. | CONSORCIO BENDICIÓN 23 |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Milena Villamil
Dirección: Mz 41 casa 3
Teléfono: 3114520440 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6.00 mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | [X] | 1. Solo cerca perimetral | [ ] | 5. Concreto y mampostería | [X] |
| 2. En construcción | [ ] | 2. Construcción en madera | [ ] | 6. Mampostería no reforzada | [ ] |
| 3. Sin construir | [ ] | 3. Construcción en zinc | [ ] | 7. Otro | [ ] |
| 4. Otro, Cúal? ..... | [ ] | 4. Cerramientos con malla | [ ] | Cuál? ..... | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES |
|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | [X] | 5. Recreacional | [ ] | Garaje SI [ ] NO [X] |
| 2. Comercial | [ ] | 6. Baldío | [ ] | Cuantos: ..... |
| 3. Industrial | [ ] | 7. Otro | [ ] | El garaje se usa como comercio |
| 4. Institucional | [ ] | Cuál? ..... | | SI [ ] NO [ ] |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

| | |
|---|---|
| ESTRUCTURA: Se evidencia viga de cimentacion y columnas, no se evidencia viga aerea | GRIETAS Y FISURAS: No se evidencia |
| MUROS: En bloque de arcilla #4 y Pañete | HUMEDADES: En muro trasero patio |
| CUBIERTA: En eternit y perfileria metalica | HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia |
| PISOS: En Cemento | DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia |
| ANDEN: En terreno natural. | POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Dentro de la vivienda |
| FACHADA: En muros en bloque y ornamentacion metalica. | OTRO: Cuál? |

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

En el piso de la sala se evidencia fisuras

Nombre: Milena Patricia
CC: 1116852121
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79.483.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre:
CC: 91.516.424
Representante del Contratista de Interventoria


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FECHA DD | MM | AAAA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: | CONTRATISTA: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 06 | 24 | 191 | | ACUATODOS S.A. E.S.P. | CONSORCIO BENDICIÓN 23 |














Nombre: Hilma Villamil
CC: 116852121
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Neal
CC: 79483830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Suárez
CC: 91-5164294
Representante del Contratista de Interventoría

6-13

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA (DD / MM / AAAA) | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 05 / 04 / 2024 | 192 | | |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Diana Patricia Dominguez
Dirección: Mza 27 Casa 9
Teléfono: 3507046776 No. pisos: 2
Long. del frente (mts): 6mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | X | 1. Solo cerca perimetral | | 5. Concreto y mampostería | X |
| 2. En construcción | | 2. Construcción en madera | | 6. Mampostería no reforzada | |
| 3. Sin construir | | 3. Construcción en zinc | | 7. Otro | |
| 4. Otro, Cuál? ..... | | 4. Cerramiento con malla | | Cuál? ..... | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | X | 5. Recreacional | | Garaje SI | X NO |
| 2. Comercial | | 6. Baldío | | Cuantos: ..... | |
| 3. Industrial | | 7. Otro | | El garaje se usa como comercio | |
| 4. Institucional | | Cuál? ..... | | SI | NO X |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Se evidencia Vigas Cimentacion Columnas y placa entre piso Concreto

MUROS: bloque de arcilla pañetados estucados y pintados

CUBIERTA: 1ro piso placa en Concreto 2do piso Teja Master mill

PISOS: en Cemento rustico

ANDEN: Cemento rustico

FACHADA: 1ro piso ceramica, y ornamentacion 2do piso muros pañeto, ornamentado

GRIETAS Y FISURAS: No se evidencia

HUMEDADES: No se evidencia

HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia

DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia

POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: ondon

OTRO: Cuál?

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

2do peso muros en bloque de arcilla Vigas y Columnas

Diana Dominguez
Nombre: Diana Patricia D.
CC: 1115728861
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79.482.630
Representante del Contratista de Obra

Nombre:
CC: 91.516.424
Representante del Contratista de Interventoría


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


## REGISTRO FOTOGRÁFICO


| FECHA DD | MM | AAAA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 04 | 24 | 192 | | |













Nombre: Diana Dominguez
CC: 1115729861
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79493430
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Cadyra Duran
CC: 91516012
Representante del Contratista de Interventoria

615

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA DD | MM | AAAA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 04 | 24 | 193 | | |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Anyela Judith Pantoja
Dirección: Mz 40 - casa 21
Teléfono: 3202677723 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6.00 mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | X | 1. Solo cerca perimetral | | 5. Concreto y mampostería | X |
| 2. En construcción | | 2. Construcción en madera | | 6. Mampostería no reforzada | |
| 3. Sin construir | | 3. Construcción en zinc | | 7. Otro | |
| 4. Otro, Cuál? | | 4. Cerramientos con malla | | Cuál? | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES |
|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | X | 5. Recreacional | | Garaje SI X NO |
| 2. Comercial | | 6. Baldío | | Cuantos: 1 |
| 3. Industrial | | 7. Otro | | El garaje se usa como comercio |
| 4. Institucional | | Cuál? | | SI NO X |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

| | |
|---|---|
| ESTRUCTURA: Se evidencia viga de cimenta columnas y viga aerea | GRIETAS Y FISURAS: No se evidencia |
| MUROS: Bloque de arcilla y pañete | HUMEDADES: No se evidencia |
| CUBIERTA: Bloquelon, teja de zinc y perfileria metalica | HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia |
| PISOS: En Cemento y acceso en retal de marmol | DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia |
| ANDEN: En terreno natural | POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Area del anden |
| FACHADA: En malla eslavonada y muro en bloque | OTRO: Cuál? |

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Martha Hispi M.
CC: 1121[illegible]907
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79.483.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Cristian Alsover.
CC:
Representante del Contratista de Interventoría

616

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## REGISTRO FOTOGRÁFICO


| FECHA DD | FECHA MM | FECHA AAAA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA | CONTRATANTE / CONTRATISTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 04 | 2024 | 193 | No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.<br>CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |













Nombre: Martha Liseth H.
CC: 47434907
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79.483.820
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Ramirez
CC: 9.156.429
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 06 DD 04 MM 2024 AAAA | 195 | | |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Blanca Daza
Dirección: Mz 62 casa 10
Teléfono: 3204216903 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | X | 1. Solo cerca perimetral | | 5. Concreto y mamposteria | X |
| 2. En construcción | | 2. Construcción en madera | | 6. Mamposteria no reforzada | |
| 3. Sin construir | | 3. Construcción en zinc | | 7. Otro | |
| 4. Otro, Cúal? | | 4. Cerramientos con malla | | Cuál? | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | X | 5. Recreacional | | Garaje SI | X NO |
| 2. Comercial | | 6. Batallo | | Cuantos: | 1 |
| 3. Industrial | | 7. Otro | | El garaje se usa como comercio SI | NO X |
| 4. Institucional | | Cuál? | | | |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas y vigas de cimentación
MUROS: Bloques con Pañete y Pintura
CUBIERTA: Master mil con cercha metalica
PISOS: Baldosa
ANDEN: Concreto
FACHADA: Bloques con Pañete y Pintura. Portón y Ventanal Metalicos

GRIETAS Y FISURAS: En Anden. Unas baldosas.
HUMEDADES: Humedad en varias paredes de la casa
HUNDIMIENTO PISO: No
DESPLAZAMIENTOS: No
POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Un pozo ubicado en el anden de la casa.
OTRO: Cuál?

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Portón y ventanal metalicos con vidrios
Las Habitaciones tienen ventanales en madera con vidrios, puertas en madera.

Blanca Daza
Nombre: Blanca Daza
CC: 47 437 917
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79.483.820
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Sanchez
CC: 9156124
Representante del Contratista de Interventoría

C-18


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


## REGISTRO FOTOGRÁFICO


| FECHA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. |
|---|---|---|---|
| 06 DD 04 MM 2024 AAAA | 195 | | CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |













Blanca Daza
Nombre: Blanca Daza
CC: 47433917
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79283.850
Representante del Contratista de Obra

Nombre:
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. |
|---|---|---|---|
| 06 DD 04 MM 2024 AAAA | 199 | | CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: José Cristancho
Dirección: Mz 55 Casa 9
Teléfono: 3134250414 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | X | 1. Solo cerca perimetral | | 6. Concreto y mampostería | X |
| 2. En construcción | | 2. Construcción en madera | | 6. Mampostería no reforzada | |
| 3. Sin construir | | 3. Construcción en zinc | | 7. Otro | |
| 4. Otro, Cuál? | | 4. Cerramientos con malla | | Cuál? | |

| USO ACTUAL | | | ACCESOS VEHICULARES |
|---|---|---|---|
| 1. Residencial | X | 5. Recreacional | Garaje SI X NO |
| 2. Comercial | | 6. Baldío | Cuantos: 1 |
| 3. Industrial | | 7. Otro | El garaje se usa como comercio |
| 4. Institucional | | Cuál? | SI NO X |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas, vigas de amarre y de cimentación
MUROS: Bloques con pañete y sin pañete con Pintura y sin Pintura
CUBIERTA: Eternit con Soporte Metalico
PISOS: Baldosas y Concreto
ANDEN: Concreto
FACHADA: Bloques con Pañete y Pintura Puerta y ventanal metalico con rejas

GRIETAS Y FISURAS: Piso y anden
HUMEDADES: Muro del Patio
HUNDIMIENTO PISO: No
DESPLAZAMIENTOS: No
POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Un pozo, Ubicado al costado izquierdo del anden
OTRO: Cuál?

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Baños y cocina enchapados.
La Puerta metalica tiene el vidrio Roto.

Nombre: José Cristancho
CC: 3'224.650
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79.483.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre:
CC: 91.516.424
Representante del Contratista de Interventoría


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


## REGISTRO FOTOGRÁFICO


| FECHA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. |
|---|---|---|---|
| 06 DD 04 MM 2024 AAAA | 199 | | CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |














Nombre: José Cristancho
CC: 7'224.650
Propietario del predio

Nombre: Edgardo Real
CC: 79.483.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre:
CC:
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. |
|---|---|---|---|
| 06 DD 04 MM 2024 AAAA | 200 | | CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Yulieth Cucunuba
Dirección: Mz 55 Casa 4
Teléfono: 312 4806433 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | ☒ | 1. Solo cerca perimetral | ☐ | 5. Concreto y mampostería | ☒ |
| 2. En construcción | ☐ | 2. Construcción en madera | ☐ | 6. Mampostería no reforzada | ☐ |
| 3. Sin construir | ☐ | 3. Construcción en zinc | ☐ | 7. Otro | ☐ |
| 4. Otro, Cúal? ..... | ☐ | 4. Cerramientos con malla | ☐ | Cuál? ..... | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | ☒ | 5. Recreacional | ☐ | Garaje SI ☐ NO | ☒ |
| 2. Comercial | ☐ | 6. Baldío | ☐ | Cuantos: ..... | |
| 3. Industrial | ☐ | 7. Otro | ☐ | El garaje se usa como comercio | |
| 4. Institucional | ☐ | Cuál? ..... | | SI ☐ NO | ☐ |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

| | |
|---|---|
| ESTRUCTURA: Columnas y vigas de cimentacion | GRIETAS Y FISURAS: Piso y anden |
| MUROS: Bloques con pañete y Pintua | HUMEDADES: Muro del Patio |
| CUBIERTA: Eternit con soporte metalico. | HUNDIMIENTO PISO: No |
| PISOS: Baldosas y Concreto. | DESPLAZAMIENTOS: No |
| ANDEN: Concreto. | POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Un pozo ubicado sobre el anden de la casa. |
| FACHADA: Bloques con Pañete y Pintura. Puerta y ventanal metalico con vidrio | OTRO: Cuál? |

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Los vidrios de la puerta y ventanal estan en buen estado

Baño y Cocina con Enchape

Yulieth Cucunubal.
Nombre: Yulieth Cucunuba.
CC: 1058.351.180
Propietario del predio

Nombre: Edwardo Neal
CC: 79.483.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Cachiel Mora
CC: 9151647 24
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

## REGISTRO FOTOGRÁFICO


| FECHA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. |
|---|---|---|---|
| 06 DD 04 MM 2024 AAAA | 200 | | CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |














Yulieth Cucunubá.

Nombre: Yulieth Cucunubá

CC: 1058751180

Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real

CC: 79.488.830

Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Muñoz

CC: 91516424

Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA DD | MM | AAAA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 05 | 2024 | 203 | | |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Yelly Johanna Gutierrez.
Dirección: Manzana 55 Casa 16.
Teléfono: 3135210125. No. pisos: 1
Long. del frente (mts):

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | X | 1. Solo cerca perimetral | | 5. Concreto y mampostería | X |
| 2. En construcción | | 2. Construcción en madera | | 6. Mampostería no reforzada | |
| 3. Sin construir | | 3. Construcción en zinc | | 7. Otro | |
| 4. Otro, Cuál? | | 4. Cerramientos con malla | | Cuál? | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES |
|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | X | 5. Recreacional | | Garaje SI X NO |
| 2. Comercial | | 6. Baldío | | Cuantos: 1 |
| 3. Industrial | | 7. Otro | | El garaje se usa como comercio |
| 4. Institucional | | Cuál? | | SI NO X |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con viga de cimentación viga cerca, Placa de entre pisos y Columnas en concreto reforzado

MUROS: Terminados en capa de estuco y pintura.

CUBIERTA: En Placa de entrepisos de concreto

PISOS: En concreto a la vista

ANDEN: En concreto a la vista.

FACHADA: Muro terminado en capa de estuco y pintura, cuenta con porton y puertas metalicas, Ventana metalica con vidrio

GRIETAS Y FISURAS: No se evidencia

HUMEDADES: En la superficie del piso del patio

HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia

DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia.

POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: En el anden del predio.

OTRO: Cuál?

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

La propietaria autoriza al Señor Wilson Vazquez, para la firma del presente documento.

| | | |
|---|---|---|
| Nombre: Wilson D. Vazquez | Nombre: Eduardo Real | Nombre: Gabriel Perez |
| CC: 8680134 | CC: 79.483.830 | CC: 91516424 |
| Propietario del predio | Representante del Contratista de Obra | Representante del Contratista de Interventoría |

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


## REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FECHA DD | MM | AAAA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 05 | 2024 | 203 | | |













Nombre: Wilson D. Vasquez
CC: 86.010.134
Propietario del predio

Nombre: Edgardo Real
CC: 79.643.820
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA DD | MM | AAAA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 04 | 2024 | 205 | | |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Julian Lopez Martinez
Dirección: Manzana 48 casa 6
Teléfono: 3107507615 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | X | 1. Sobre cerca perimetral | | 5. Concreto y mampostería | X |
| 2. En construcción | | 2. Construcción en madera | | 6. Mampostería no reforzada | |
| 3. Sin construir | | 3. Construcción en zinc | | 7. Otro | |
| 4. Otro, Cúal? ..... | | 4. Cerramientos con malla | | Cuál? ..... | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | | 5. Recreacional | | Garaje SI | NO X |
| 2. Comercial | | 6. Baldío | X | Cuantos: ..... | |
| 3. Industrial | | 7. Otro | | El garaje se usa como comercio | |
| 4. Institucional | | Cuál? ..... | | SI | NO |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta viga de cimentacion columnas en concreto reforzado

MUROS: bloque Nº5 sin pañetar

CUBIERTA: Teja de zinc soportada en perfileria de madera

PISOS: Terreno natural

ANDEN: Terreno natural

FACHADA: En teja de zinc con puerta en zinc

GRIETAS Y FISURAS: No aplica

HUMEDADES: No se evidencia

HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia

DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia

POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: en el anden del predio.

OTRO: Cuál?

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Julián Lopez
Nombre: Julian Lopez M.
CC: 7182772
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79.083.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Quin
CC: 9.516.424
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## REGISTRO FOTOGRÁFICO


| FECHA DD | MM | AAAA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 04 | 24 | 205 | | |














Nombre: Juliana Lizarazo
CC: 1.118.558.775
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79.483.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Cesar Ortiz
CC: 91.516.424
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA (DD MM AAAA) | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 06 04 24 | 208 | | |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Yamile Martinez
Dirección: Mz 55 casa 2
Teléfono: 3172764506 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6.00

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | ☒ | 1. Solo cerca perimetral | ☐ | 5. Concreto y mampostería | ☒ |
| 2. En construcción | ☐ | 2. Construcción en madera | ☐ | 6. Mampostería no reforzada | ☐ |
| 3. Sin construir | ☐ | 3. Construcción en zinc | ☐ | 7. Otro | ☐ |
| 4. Otro, Cual? ..... | ☐ | 4. Cerramientos con malla | ☐ | Cuál? ..... | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES |
|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | ☒ | 5. Recreacional | ☐ | Garaje SI ☐ NO ☒ |
| 2. Comercial | ☐ | 6. Baldío | ☐ | Cuantos: ..... |
| 3. Industrial | ☐ | 7. Otro | ☐ | El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐ |
| 4. Institucional | ☐ | Cuál? ..... | | |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

| | | | |
|---|---|---|---|
| ESTRUCTURA: | Se evidencia vigas de cimentacion y columnas, no hay viga aerea | GRIETAS Y FISURAS: | No se evidencia |
| MUROS: | En bloque de arcilla y pañete | HUMEDADES: | No se evidencia |
| CUBIERTA: | En eternit con perfilaria metalica. | HUNDIMIENTO PISO: | No se evidencia |
| PISOS: | En cemento rustico | DESPLAZAMIENTOS: | No se evidencia |
| ANDEN: | En cemento rustico | POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: | Area de Anden |
| FACHADA: | En bloque, columnas y ornamentación | OTRO: Cuál? | |

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Yamile Martinez Montes
Nombre: Yamile Martinez
CC: 47.662.300
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Reol
CC: 79.487.630
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Parra
CC: 91.516.424
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


## REGISTRO FOTOGRÁFICO


| FECHA DD | MM | AAAA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 04 | 24 | 208 | | |













Nombre: Camilo Martinez Munoz
CC: 1.047.662.300
Propietario del predio

Nombre: Edwards Real
CC: 79.483.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Durán
CC: 9.516.424
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA (OD / MM / AAAA) | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 06 / 04 / 24 | 209 | | |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Luz Miriam Moreno
Dirección: Mz 41 casa 14
Teléfono: 3107428072 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6.00

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | X | 1. Solo cerca perimetral | | 5. Concreto y mampostería | X |
| 2. En construcción | | 2. Construcción en madera | | 6. Mampostería no reforzada | |
| 3. Sin construir | | 3. Construcción en zinc | | 7. Otro | |
| 4. Otro, Cuál? | | 4. Cerramientos con malla | | Cuál? | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | X | 5. Recreacional | | Garaje SI | NO X |
| 2. Comercial | | 6. Baldío | | Cuantos: | |
| 3. Industrial | | 7. Otro | | El garaje se usa como comercio | |
| 4. Institucional | | Cuál? | | SI | NO |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

| | |
|---|---|
| ESTRUCTURA: Se evidencia vigas y columnas no hay viga cerca. | GRIETAS Y FISURAS: No se evidencia |
| MUROS: En ladrillo cocido y | HUMEDADES: No se evidencia |
| CUBIERTA: Mortermil y perfilería Metalica | HUNDIMIENTO PISO: Area de pozo septico |
| PISOS: Cemento rustico y terreno natural. | DESPLAZAMIENTOS: No se evidencian. |
| ANDEN: Terreno Natural | POZO SÉPTICO Y UBICACIÓN: Area de Andén |
| FACHADA: En ladrillo y ornamentación metalica sin vidrios | OTRO: Cuál? |

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

| | | |
|---|---|---|
| Nombre: Luz Moreno | Nombre: Eduardo Real | Nombre: Gabriel Rivera |
| CC: 52045156 | CC: 79.483.830 | CC: 91.516424 |
| Propietario del predio | Representante del Contratista de Obra | Representante del Contratista de Interventoría |

62


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FECHA DD | MM | AAAA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 641 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 04 | 24. | 209 | | |













Nombre: Luz Marina
CC: 52087156
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 7708330
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA DD | MM | AAAA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 04 | 24 | 213 | | |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Maria Adelina Bayona
Dirección: Mz 34 casa 10
Teléfono: 3213302653 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6.00 mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | X | 1. Solo cerca perimetral | | 5. Concreto y mampostería | X |
| 2. En construcción | | 2. Construcción en madera | | 6. Mampostería no reforzada | |
| 3. Sin construir | | 3. Construcción en zinc | | 7. Otro | |
| 4. Otro, Cúal? | | 4. Cerramientos con malla | | Cuál? | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | X | 5. Recreacional | | Garaje SI | NO X |
| 2. Comercial | | 6. Baldío | | Cuantos: | |
| 3. Industrial | | 7. Otro | | El garaje se usa como comercio | |
| 4. Institucional | | Cuál? | | SI | NO |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

| | |
|---|---|
| ESTRUCTURA: Se evidencia viga de cimentación, columnetas | GRIETAS Y FISURAS: No se evidencia, solo en linderos |
| MUROS: Bloque de Arcilla | HUMEDADES: No se evidencia |
| CUBIERTA: Zinc con perfilería metalica | HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia |
| PISOS: Cemento rustico y terreno natural. | DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia |
| ANDÉN: Cemento Rustico | POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Area de la Sala |
| FACHADA: Muro, pañete y ornamentación sin vicios | OTRO: Cuál? |

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

| | | |
|---|---|---|
| Nombre: Maria A Bayona | Nombre: Eduardo Real | Nombre: Gabriel Xavier |
| CC: 47484830 | CC: 79.483.830 | CC: 91.516.472 |
| Propietario del predio | Representante del Contratista de Obra | Representante del Contratista de Interventoría |

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


## REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FECHA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. |
|---|---|---|---|
| DD 08 MM 04 AAAA 24 | 213 | | CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |













Nombre: [illegible] 47.497.215
CC:
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Reol
CC: 79.683.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: [illegible]
CC: 91.516.024
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. |
|---|---|---|---|
| 08 DD 04 MM 2024 AAAA | 23 | | CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Cristian Perez
Dirección: Mz 34 Casa 12
Teléfono: 3144585030 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | ☒ | 1. Solo cerca perimetral | ☐ | 5. Concreto y mampostería | ☒ |
| 2. En construcción | ☐ | 2. Construcción en madera | ☐ | 6. Mampostería no reforzada | ☐ |
| 3. Sin construir | ☐ | 3. Construcción en zinc | ☐ | 7. Otro | ☐ |
| 4. Otro. Cúal? ..... | ☐ | 4. Cerramientos con malla | ☐ | Cuál? ..... | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES |
|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | ☐ | 5. Recreacional | ☐ | Garaje SI ☐ NO ☐ |
| 2. Comercial | ☐ | 6. Baldío | ☐ | Cuantos: ..... |
| 3. Industrial | ☐ | 7. Otro | ☐ | El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐ |
| 4. Institucional | ☐ | Cuál? ..... | | |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

| | |
|---|---|
| ESTRUCTURA: Columnas, y vigas de cimentación | GRIETAS Y FISURAS: Anden y Piso |
| MUROS: Bloques. y Drywall | HUMEDADES: Muro de la casa y del Patio |
| CUBIERTA: Tejas de zin con perfilería Metalica | HUNDIMIENTO PISO: NO |
| PISOS: Cemento rustico | DESPLAZAMIENTOS: No |
| ANDEN: Cemento Rustico | POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Un pozo, ubicado en la sala de la casa. |
| FACHADA: Bloques, Columnas, Teja de zinc, Ventanal y Puerta Metalica | OTRO: Cuál? |

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Puerta le falta dos Vidrios

Tanque Elevado

cristian perez
Nombre: Cristian Perez
CC: 1006553337
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79.483.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre:
CC: 9156922
Representante del Contratista de Interventoría


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


## REGISTRO FOTOGRÁFICO


| FECHA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.<br>CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 08 DD 04 MM 2024 AAAA | 236 | | |














Cristian Perez
Nombre: Cristian Perez
CC: 1006553337
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Leal
CC: 79.483.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: 915642-
CC: Cabal Ortiz
Representante del Contratista de Interventoría

635

ACTA DE VECINDAD

CÓNSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. |
|---|---|---|---|
| DD 04 MM 2024 AAAA | 250 | | CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Juan Rico
Dirección: Mz 34 Casa 4
Teléfono: 3213258167 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | ☒ | 1. Solo cerca perimetral | ☐ | 5. Concreto y mampostería | ☒ |
| 2. En construcción | ☒ | 2. Construcción en madera | ☐ | 6. Mampostería no reforzada | ☐ |
| 3. Sin construir | ☐ | 3. Construcción en zinc | ☐ | 7. Otro | ☐ |
| 4. Otro, Cúal? ..... | ☐ | 4. Cerramientos con malla | ☐ | Cuál? ..... | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | ☒ | 5. Recreacional | ☐ | Garaje SI ☐ NO | ☒ |
| 2. Comercial | ☐ | 6. Baldío | ☐ | Cuantos: ..... | |
| 3. Industrial | ☐ | 7. Otro | ☐ | El garaje se usa como comercio SI ☐ NO | ☐ |
| 4. Institucional | ☐ | Cuál? ..... | | | |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

| | | | |
|---|---|---|---|
| ESTRUCTURA: | Columnas y vigas de Cimentación | GRIETAS Y FISURAS: | En piso |
| MUROS: | Bloques. | HUMEDADES: | No presenta. |
| CUBIERTA: | Tejas de zinc con soporte de Madera. | HUNDIMIENTO PISO: | No presenta. |
| PISOS: | Concreto y Terreno Natural | DESPLAZAMIENTOS: | No presenta. |
| ANDEN: | Terreno Natural | POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: | Pozo, ubicado en el anden de la casa. |
| FACHADA: | Columnas y Tejas de zinc. | OTRO: Cuál? | |

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

| | | |
|---|---|---|
| Nombre: Juan Rico | Nombre: Eduardo Daza | Nombre: Gabriel Pardo |
| CC: 79.231.592 | CC: 79.483.830 | CC: 91516424 |
| Propietario del predio | Representante del Contratista de Obra | Representante del Contratista de Interventoría |


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FECHA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA | |
|---|---|---|---|
| 9 DD 04 MM 2024 AAAA | 250 | No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.<br>CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |














Nombre: Juan Rico
CC: 39 231 592
Propietario del predio

Nombre: Estefanía Real
CC: 79.483.820
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 9570472
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA DD | MM | AAAA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 641 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 04 | 24 | 252 | | |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Edixon Umaña
Dirección: M7-27 casa 7
Teléfono: No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6.00 mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | X | 1. Solo cerca perimetral | | 5. Concreto y mampostería | X |
| 2. En construcción | | 2. Construcción en madera | | 6. Mampostería no reforzada | |
| 3. Sin construir | | 3. Construcción en zinc | | 7. Otro | |
| 4. Otro, Cúal? | | 4. Cerramientos con malla | | Cuál? | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES |
|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | X | 5. Recreacional | | Garaje SI NO X |
| 2. Comercial | | 6. Baldío | | Cuantos: |
| 3. Industrial | | 7. Otro | | El garaje se usa como comercio SI NO |
| 4. Institucional | | Cuál? | | |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Viga de cimentacion y columnas
MUROS: Bloque #5 sin pañetar
CUBIERTA: Teja de Eternit
PISOS: Terreno natural
ANDEN: Terreno Natural
FACHADA: Bloque #5 sin pañetar con puerta metalica con vidrios

GRIETAS Y FISURAS: No se evidencia
HUMEDADES: No se evidencia
HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia
POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: En Area de Anden
OTRO: Cual?

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Oliver Cori Umaña
CC: 9031167
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79.482.430
Representante del Contratista de Obra

Nombre:
CC: 91.516.424
Representante del Contratista de Interventoría


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FECHA DD | MM | AAAA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: | CONTRATISTA: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 04 | 2024 | 252 | | ACUATODOS S.A. E.S.P. | CONSORCIO BENDICIÓN 23 |













Nombre: wilver carlex urmeño
CC: 9031467
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Rol
CC: 79.483.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre:
CC:
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA (DD / MM / AAAA) | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 18 / 04 / 2024 | 122 | | |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Rocio Lazaro
Dirección: Manzana 61 Casa 22
Teléfono: 3233530134 No. pisos: 1
Long. del frente (mts):

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | X | 1. Solo cerca perimetral | | 5. Concreto y mampostería | X |
| 2. En construcción | | 2. Construcción en madera | | 6. Mampostería no reforzada | |
| 3. Sin construir | | 3. Construcción en zinc | | 7. Otro | |
| 4. Otro, Cúal? | | 4. Cerramientos con malla | | Cuál? | |

| USO ACTUAL | | | ACCESOS VEHICULARES |
|---|---|---|---|
| 1. Residencial | X | 5. Recreacional | Garaje SI NO X |
| 2. Comercial | | 6. Baldío | Cuantos: |
| 3. Industrial | | 7. Otro | El garaje se usa como comercio |
| 4. Institucional | | Cuál? | SI NO |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con viga de cimentacion y 4 columnas en concreto reforzado

MUROS: En bloque N°5 con capa de pañete

CUBIERTA: Teja de zinc soportada en perfilería metalica.

PISOS: Concreto rustico a la vista

ANDEN: Concreto rustico a la vista

FACHADA: Muro en capa de pañete y pintura Cuenta con carpinteria Metalica.

GRIETAS Y FISURAS: Paredes a Piso

HUMEDADES: En el muro del Patio.

HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia

DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia

POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Ubicado en el anden del Predio.

OTRO: Cuál?

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

El Propietario autoriza a la Sra Martha Payares para la Firma del presente documento.

Martha Payares

Nombre: Martha Patricia
CC: 52928 948
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Rael
CC: 7.183.850
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Peñaloza
CC: 91516127
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FECHA DD | MM | AÑO | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: | CONTRATISTA: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 04 | 2024 | 422 | | ACUATODOS S.A. E.S.P. | CONSORCIO BENDICIÓN 23 |













Martha Patricia
Nombre: Martha Patricia
CC: 52 928 948
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79182820
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Carlos Duran
CC: 91.516.424
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA DD | MM | AAAA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 04 | 2024 | 426 | | |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Luz Yanira Moreno
Dirección: Manzana 34 Casa 11
Teléfono: 3204034500 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 Mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | X | 1. Solo cerca perimetral | | 5. Concreto y mampostería | X |
| 2. En construcción | | 2. Construcción en madera | | 6. Mampostería no reforzada | |
| 3. Sin construir | | 3. Construcción en zinc | | 7. Otro | |
| 4. Otro, Cuál? ..... | | 4. Cerramientos con malla | | Cuál? ..... | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES |
|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | X | 5. Recreacional | | Garaje SI X NO |
| 2. Comercial | | 6. Baldío | | Cuántos: 1 |
| 3. Industrial | | 7. Otro | | El garaje se usa como comercio |
| 4. Institucional | | Cuál? ..... | | SI NO X |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con viga de cimentación y columnas en concreto reforzado

MUROS: En carpa de pañete y pintura

CUBIERTA: Teja arquitectonica soportada en Perfilería metalica

PISOS: En concreto esmaltado

ANDEN: En terreno natural

FACHADA: Muro en bloque nos con carpinte ria metalica sin vidrio.

GRIETAS Y FISURAS: En la superficie del piso, en los muros de la entrada.

HUMEDADES: No se evidencia

HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia

DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia.

POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: En el anden del predio.

OTRO: Cuál?

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Cuenta con tanque elevado sobre placa de concreto
El Propietario autoriza a la Sra Luz Pinto para la firma del presente documento.

Luz Pinto
Nombre: Luz Pinto
CC: 1117385987
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79483430
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Ramos
CC: 91516429
Representante del Contratista de Interventoría

842

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


## REGISTRO FOTOGRÁFICO


| FECHA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. |
|---|---|---|---|
| 18 (DD) 04 (MM) 2024 (AAAA) | 426 | | CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |













Nombre: Luz Pinto
CC: 1.127.353987
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Osal
CC: 79.483.630
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Rivera
CC: 91.516.929
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 19 DD 04 MM 2024 AAAA | 431 | | |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Yeison Perez Ortiz
Dirección: Mz 47 Casa 43
Teléfono: 3144711411 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | ☒ | 1. Solo cerca perimetral | ☐ | 5. Concreto y mampostería | ☒ |
| 2. En construcción | ☐ | 2. Construcción en madera | ☐ | 6. Mampostería no reforzada | ☐ |
| 3. Sin construir | ☐ | 3. Construcción en zinc | ☐ | 7. Otro | ☐ |
| 4. Otro, Cuál? | ☐ | 4. Cerramientos con malla | ☐ | Cuál? | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | ☒ | 5. Recreacional | ☐ | Garaje SI ☒ NO ☐ | |
| 2. Comercial | ☐ | 6. Baldío | ☐ | Cuantos: 1 | |
| 3. Industrial | ☐ | 7. Otro | ☐ | El garaje se usa como comercio | |
| 4. Institucional | ☐ | Cuál? | | SI ☐ NO ☒ | |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas, vigas de Cimentación y de Amarre
MUROS: Bloques con Pañete y Pintura.
CUBIERTA: Teja Metalica con Soporte Metalico
PISOS: Baldosas.
ANDEN: Baldosas y Cemento Rustico
FACHADA: Bloques y Carpintería Metalica con vidrios.

GRIETAS Y FISURAS: Anden
HUMEDADES: Muro del Patio
HUNDIMIENTO PISO: No
DESPLAZAMIENTOS: No
POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Un pozo, ubicado en el anden.
OTRO: Cuál?

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Baños y Cocina con enchape en Muros.
Tanque elevado Plastico sobre Placa de Concreto.
Tel: 301 225 66 46 María Mercedes Díaz.

| | | |
|---|---|---|
| Nombre: Yeison Johany Perez | Nombre: Eduardo Reel | Nombre: Gabriel Rincon |
| CC: 1115.690.645 | CC: 79.083.530 | CC: 9157424 |
| Propietario del predio | Representante del Contratista de Obra | Representante del Contratista de Interventoria |


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


## REGISTRO FOTOGRÁFICO


| FECHA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. |
|---|---|---|---|
| 19 DD 04 MM 2024 AAAA | 431 | | CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |













Nombre: Yeisa N. Perez
CC: 1.115.690.695
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79.483.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Jaime
CC: 91.516.404
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA DD | MM | AAAA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 04 | 2024 | 458 | | |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Carlos A. Agudelo H.
Dirección: Mz-62 ; Casa 8.
Teléfono: 3212306776 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 metros

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | ☑ | 1. Solo cerca perimetral | ☐ | 5. Concreto y mampostería | ☑ |
| 2. En construcción | ☐ | 2. Construcción en madera | ☐ | 6. Mampostería no reforzada | ☐ |
| 3. Sin construir | ☐ | 3. Construcción en zinc | ☐ | 7. Otro | ☐ |
| 4. Otro, Cúal? ..... | ☐ | 4. Cerramientos con malla | ☐ | Cuál? ..... | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | ☑ | 5. Recreacional | ☐ | Garaje SI ☐ NO | ☑ |
| 2. Comercial | ☐ | 6. Baldío | ☐ | Cuantos: ..... | |
| 3. Industrial | ☐ | 7. Otro | ☐ | El garaje se usa como comercio | |
| 4. Institucional | ☐ | Cuál? ..... | | SI ☐ NO ☐ | |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Viga de cimentación Columnas en concreto, sin viga aerea.
MUROS: Mampostería en bloque, Obra negra.
CUBIERTA: Teja en Zinc Soportada Perfil Metalico.
PISOS: Concreto Rustico.
ANDEN: Concreto Rustico.
FACHADA: Puertas y ventanas en Madera, Mampostería

GRIETAS Y FISURAS: No se evidencio.
HUMEDADES: No se evidencia
HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia.
DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia.
POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: se encuentra ubicado en el anden.
OTRO: Cuál?

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Carlos
CC: 1111439815D
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Noel
CC: 79483830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Esbeidi Perez
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## REGISTRO FOTOGRÁFICO


| FECHA (DD / MM / AAAA) | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 22 / 04 / 2024 | 458 | | |














Nombre:
CC: 1.194.392.150
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Raul
CC: 79.483.820
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Rachel Rivera
CC: 91.516.424
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA DD | MM | AAAA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 04 | 2024 | 460 | | |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: —

Dirección: Manzana 62 casa 5

Teléfono: — No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | X | 1. Solo cerca perimetral | | 5. Concreto y mampostería | X |
| 2. En construcción | | 2. Construcción en madera | | 6. Mampostería no reforzada | |
| 3. Sin construir | | 3. Construcción en zinc | | 7. Otro | |
| 4. Otro. Cúal? | | 4. Cerramientos con malla | | Cuál? | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | X | 5. Recreacional | | Garaje SI | X NO |
| 2. Comercial | | 6. Baldío | | Cuantos: | 1 |
| 3. Industrial | | 7. Otro | | El garaje se usa como comercio | |
| 4. Institucional | | Cuál? | | SI | NO X |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con viga de cimentacion y columnas en concreto reforzado

MUROS: En bloque N°6 en pañetado

GUBIERTA: En teja de zinc con perfileria metalica

PISOS: No se evidencia

ANDEN: En concreto rustico a la vista

FACHADA: Muro a media altura en bloques en pañetado cuenta con reja metalica y carpinteria metalica con vidrios

GRIETAS Y FISURAS: En la superficie del piso

HUMEDADES: No se evidencia

HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia

DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia

POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia

OTRO: Cuál?

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

La presente acta se realiza por fachada ya que no se encontro a las personas en la vivienda.

Nombre: —
CC: —
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Leal
CC: 79.493.820
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Díaz
CC: 91.516.429
Representante del Contratista de Interventoría


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## REGISTRO FOTOGRÁFICO


| FECHA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA | |
|---|---|---|---|
| DD 25 MM 04 AAAA 2024 | 460 | No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.<br>CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |














Nombre:
CC:
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79.483.930
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Ospina
CC: 91516029
Representante del Contratista de Interventoría

649

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA DD | MM | AAAA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 04 | 2024 | 461 | | |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: —

Dirección: Manzana 6 Casa 6

Teléfono: — No. pisos: —

Long. del frente (mts): 6mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | X | 1. Solo cerca perimetral | | 5. Concreto y mampostería | X |
| 2. En construcción | | 2. Construcción en madera | | 6. Mampostería no reforzada | |
| 3. Sin construir | | 3. Construcción en zinc | | 7. Otro | |
| 4. Otro, Cúal? | | 4. Cerramientos con malla | | Cuál? | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES |
|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | X | 5. Recreacional | | Garaje SI ☐ NO X |
| 2. Comercial | | 6. Baldío | | Cuantos: |
| 3. Industrial | | 7. Otro | | El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐ |
| 4. Institucional | | Cuál? | | |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con viga de cimentacion y columnas

MUROS: En bloque N°5 sin pañetar

CUBIERTA: En teja de zinc con perfileria Metalica

PISOS: No se evidencia

ANDEN: Concreto rustico a la vista y terreno natural

FACHADA: En teja de zinc con Perfileria en Madera

GRIETAS Y FISURAS: En el piso

HUMEDADES: No se evidencian

HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia

DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia

POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia

OTRO: Cuál?

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

La presente acta se realiza por fachada ya que no se encuentra ninguna persona.

Nombre: —
CC: —
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79.482.870
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Murcia
CC: 1.101.64.424
Representante del Contratista de Interventoría

650


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


## REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FECHA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA | CONTRATANTE / CONTRATISTA |
|---|---|---|---|
| 25 (DD) 04 (MM) 2024 (AAAA) | 461 | No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.<br>CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |









Nombre:
CC:
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 72.443.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Carmen Duncan
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

654

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA (DD / MM / AAAA) | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 25 / 04 / 2024 | 462 | | |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: Manzana 62 lote 1

Teléfono: No. pisos:

Long. del frente (mts): 6mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | ☐ | 1. Solo cerca perimetral | ☐ | 5. Concreto y mampostería | ☒ |
| 2. En construcción | ☒ | 2. Construcción en madera | ☐ | 6. Mampostería no reforzada | ☐ |
| 3. Sin construir | ☐ | 3. Construcción en zinc | ☐ | 7. Otro | ☐ |
| 4. Otro, Cúal? ..... | ☐ | 4. Cerramientos con malla | ☐ | Cuál? ..... | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | ☐ | 5. Recreacional | ☐ | Garaje SI | ☒ NO ☐ |
| 2. Comercial | ☐ | 6. Baldío | ☒ | Cuantos: | 1 |
| 3. Industrial | ☐ | 7. Otro | ☐ | El garaje se usa como comercio | |
| 4. Institucional | ☐ | Cuál? ..... | | SI ☐ | NO ☒ |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en proceso de construcción

MUROS: bloque N° 5 No en su totalidad

CUBIERTA: No aplica

PISOS: Terreno natural

ANDEN: Terreno natural

FACHADA: Malla electro soldada en el garaje

GRIETAS Y FISURAS:

HUMEDADES: No se evidencian

HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia

DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia

POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia

OTRO: Cuál?

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

La presente acta se realiza por fachada ya que es un lote.

Nombre:

CC:

Propietario del predio

Nombre: Eduardo Ogal

CC: 77.083.820

Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Arce

CC: 915 [illegible]

Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


## REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FECHA DD | MM | AAAA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: | CONTRATISTA: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 04 | 2024 | 462 | | ACUATODOS S.A. E.S.P. | CONSORCIO BENDICIÓN 23 |









Nombre:
CC:
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79.499.820
Representante del Contratista de Obra

Nombre:
CC: 915.642
Representante del Contratista de Interventoría

65

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA (DD MM AAAA) | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 25 04 2024 | 463 | | |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: —

Dirección: Manzana 5 Casa 13

Teléfono: — No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6 MTS

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | X | 1. Solo cerca perimetral | | 5. Concreto y mampostería | X |
| 2. En construcción | | 2. Construcción en madera | | 6. Mampostería no reforzada | |
| 3. Sin construir | | 3. Construcción en zinc | | 7. Otro | |
| 4. Otro, Cuál? ..... | | 4. Cerramientos con malla | | Cuál? ..... | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | | 5. Recreacional | | Garaje SI | X NO |
| 2. Comercial | | 6. Baldío | | Cuantos: | 1 |
| 3. Industrial | | 7. Otro | X | El garaje se usa como comercio | |
| 4. Institucional | | Cuál? | Construcción | SI | NO X |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

| | |
|---|---|
| ESTRUCTURA: Viga de cimentación, cerramos y columnas en concreto reforzado entre placa facial. | GRIETAS Y FISURAS: En los muros |
| MUROS: En bloque N°5 sin Pañetar | HUMEDADES: No se evidencian |
| CUBIERTA: En placa de bloquetón | HUNDIMIENTO PISO: No se evidencian |
| PISOS: Terreno natural | DESPLAZAMIENTOS: No se evidencian |
| ANDEN: Terreno natural | POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencian. |
| FACHADA: bloque N°5 con carpintería Metalica Sin Vidrios | OTRO: Cuál? |

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

En Presente acta Se realiza por fachada ya que durante las Visitas No Se encontro a nadie.

Nombre: —

CC: —

Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real

CC: 79.483.830

Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Ramírez

CC: 91.516.424

Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FECHA (DD / MM / AAAA) | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 25 / 04 / 2024 | 463 | | |














Nombre:
CC:
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Prado
CC: 79.414.880
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Abreo
CC: 91.516.424
Representante del Contratista de Interventoría

653

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA (DD / MM / AAAA) | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 25 / 04 / 2024 | 464 | | |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: Manzana 55 Lotes

Teléfono: No. pisos:

Long. del frente (mts): 6MTS

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | ☐ | 1. Solo cerca perimetral | ☐ | 5. Concreto y mampostería | ☐ |
| 2. En construcción | ☐ | 2. Construcción en madera | ☐ | 6. Mampostería no reforzada | ☐ |
| 3. Sin construir | ☒ | 3. Construcción en zinc | ☐ | 7. Otro | ☐ |
| 4. Otro, Cuál? | ☐ | 4. Cerramientos con malla | ☐ | Cuál? | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | ☐ | 5. Recreacional | ☐ | Garaje SI ☐ NO | ☒ |
| 2. Comercial | ☐ | 6. Baldío | ☒ | Cuantos: | |
| 3. Industrial | ☐ | 7. Otro | ☐ | El garaje se usa como comercio SI ☐ NO | ☐ |
| 4. Institucional | ☐ | Cuál? | | | |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

| | |
|---|---|
| ESTRUCTURA: No aplica | GRIETAS Y FISURAS: No aplica |
| MUROS: No aplica | HUMEDADES: No aplica |
| CUBIERTA: No aplica | HUNDIMIENTO PISO: No aplica |
| PISOS: En terreno natural | DESPLAZAMIENTOS: No aplica |
| ANDEN: En terreno natural | POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No aplica |
| FACHADA: Sin cerramiento. | OTRO: Cuál? |

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

La presente acta se realizo a un lote.

| | | |
|---|---|---|
| Nombre: | Nombre: Eduardo Real | Nombre: Gabriel Ortiz |
| CC: | CC: 79.443.830 | CC: 1.052.404.264 |
| Propietario del predio | Representante del Contratista de Obra | Representante del Contratista de Interventoría |

656

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FECHA DD | MM | AAAA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 04 | 2024 | 464 | | |







Nombre:
CC.
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79.183.430
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Mohamed Omar
CC: 91.516.429
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA (DD MM AAAA) | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 OE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 25 04 2024 | 465 | | |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: Manzana 43 lote A

Teléfono: No. pisos: ~~Cero~~

Long. del frente (mts): 6mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | X | 1. Solo cerca perimetral | X | 5. Concreto y mampostería | |
| 2. En construcción | | 2. Construcción en madera | | 6. Mampostería no reforzada | |
| 3. Sin construir | | 3. Construcción en zinc | | 7. Otro | |
| 4. Otro, Cúal? ..... | | 4. Cerramientos con malla | | Cuál? ..... | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | | 5. Recreacional | | Garaje SI | NO |
| 2. Comercial | | 6. Baldío | X | Cuantos: ..... | |
| 3. Industrial | | 7. Otro | | El garaje se usa como comercio | |
| 4. Institucional | | Cuál? ..... | | SI | NO |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

| | |
|---|---|
| ESTRUCTURA: Columnas y viga de cimentación | GRIETAS Y FISURAS: Muros. |
| MUROS: Bloque N°S sin pañetar | HUMEDADES: No se evidencia |
| CUBIERTA: No se evidencia | HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia |
| PISOS: No se evidencia | DESPLAZAMIENTOS: No se evidenca |
| ANDEN: terreno natural | POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia |
| FACHADA: bloque N°S con carpintevia Metalica sin vidrios | OTRO: Cuál? |

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

La presente acta se realiza por fachada ya que durante las visitas No se encontro a nadie.

Nombre:
CC:
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79.483.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Abel
CC: 91561124
Representante del Contratista de Interventoría

62


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FECHA (DD / MM / AAAA) | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 25 / 01 / 2024 | 465 | | |









Nombre:
CC:
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79.093.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Ruiz
CC: 91516124
Representante del Contratista de Interventoría

634

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. |
|---|---|---|---|
| 25 DD 04 MM 2024 AAAA | 466 | | CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: —

Dirección: Manzana 42 Casa 90

Teléfono: — No. pisos: —

Long. del frente (mts): Gpals

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | ☑ | 1. Solo cerca perimetral | ☐ | 5. Concreto y mampostería | ☐ |
| 2. En construcción | ☐ | 2. Construcción en madera | ☐ | 6. Mampostería no reforzada | ☐ |
| 3. Sin construir | ☐ | 3. Construcción en zinc | ☐ | 7. Otro | ☐ |
| 4. Otro, Cuál? ..... | ☐ | 4. Cerramientos con malla | ☐ | Cuál? ..... | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES |
|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | ☐ | 5. Recreacional | ☐ | Garaje SI ☐ NO ☐ |
| 2. Comercial | ☐ | 6. Baldío | ☑ | Cuantos: ..... |
| 3. Industrial | ☐ | 7. Otro | ☐ | El garaje se usa como comercio |
| 4. Institucional | ☐ | Cuál? ..... | | SI ☐ NO ☐ |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto y vigas de cimentación

MUROS: En bloque sin pañetar

CUBIERTA: No se evidencia

PISOS: No se evidencia

ANDEN: terreno natural

FACHADA: En bloque sin pañetar con carpintería metálica sin vidrios

GRIETAS Y FISURAS: Muros

HUMEDADES: No se evidencia

HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia

DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia

POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia

OTRO: Cuál?

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

En presente acta se realiza por fachada.

Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Raal
CC: 79483.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: [illegible]
CC: 9[illegible]
Representante del Contratista de Interventoría

ttt

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

## REGISTRO FOTOGRÁFICO


| FECHA (DD / MM / AAAA) | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 25 / 04 / 2024 | 466 | | |











Nombre:
CC:
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79.463.630
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Pinto
CC: 91510424
Representante del Contratista de Interventoría

EE-1

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA (DD / MM / AAAA) | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 25 / 04 / 2024 | 467 | | |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: —

Dirección: Manzana 55 casa 6

Teléfono: — No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | X | 1. Solo cerca perimetral | | 5. Concreto y mampostería | X |
| 2. En construcción | | 2. Construcción en madera | | 6. Mampostería no reforzada | |
| 3. Sin construir | | 3. Construcción en zinc | | 7. Otro | |
| 4. Otro, Cúal? | | 4. Cerramientos con malla | | Cuál? | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | X | 5. Recreacional | | Garaje SI | X NO |
| 2. Comercial | | 6. Baldío | | Cuantos: | 1 |
| 3. Industrial | | 7. Otro | | El garaje se usa como comercio | |
| 4. Institucional | | Cuál? | | SI | NO X |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

| | |
|---|---|
| ESTRUCTURA: Cuenta con Viga de cimentación y columnas en concreto reforzado | GRIETAS Y FISURAS: En la superficie del piso |
| MUROS: Terminados en capa de pañete y pintura | HUMEDADES: No se evidencian |
| CUBIERTA: En teja de zinc con Perfileria Metalica | HUNDIMIENTO PISO: No se evidencian |
| PISOS: No se evidencia | DESPLAZAMIENTOS: No se evidencian |
| ANDEN: Concreto roto | POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencio |
| FACHADA: Muro en Tableta Ceramica con Carpinteria Metalica con Vidrios | OTRO: Cuál? |

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

En presente acta se realizo por fachadas.

Nombre: —
CC: —
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79.685.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Ruiz
CC: 9576424
Representante del Contratista de Interventoría

02

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


## REGISTRO FOTOGRÁFICO


| FECHA DD | MM | AAAA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 04 | 2024 | 467 | | |














Nombre:
CC:
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79.483.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Yohnel Arco
CC: 1.5[illegible]6.42[illegible]
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA (DD / MM / AAAA) | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 25 / 04 / 2024 | 468 | | |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: —

Dirección: Manzana 54 Otc 22

Teléfono: — No. pisos: —

Long. del frente (mts): 6 mts

**ESTADO DEL PREDIO**

- 1. Construido ☐
- 2. En construcción ☒
- 3. Sin construir ☐
- 4. Otro, Cuál? ..... ☐

**TIPO DE CONSTRUCCIÓN**

- 1. Solo cerca perimetral ☐
- 2. Construcción en madera ☐
- 3. Construcción en zinc ☐
- 4. Cerramientos con malla ☐
- 5. Concreto y mampostería ☒
- 6. Mampostería no reforzada ☐
- 7. Otro ☐ Cuál? .....

**USO ACTUAL**

- 1. Residencial ☐
- 2. Comercial ☐
- 3. Industrial ☐
- 4. Institucional ☐
- 5. Recreacional ☐
- 6. Baldío ☒
- 7. Otro ☐ Cuál? .....

**ACCESOS VEHICULARES**

Garaje SI ☐ NO ☒

Cuantos: .....

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

| | |
|---|---|
| ESTRUCTURA: Cuenta con columnetas en Concreto reforzado | GRIETAS Y FISURAS: En los muros |
| MUROS: En blogue sin pañetar | HUMEDADES: No se evidencia |
| CUBIERTA: No cuenta | HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia |
| PISOS: Terreno natural | DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia |
| ANDEN: Terreno natural | POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia |
| FACHADA: En blogue N° 5 sin pañete y sin carpintería. | OTRO: Cuál? |

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

| | | |
|---|---|---|
| Nombre: | Nombre: Eduardo Real | Nombre: |
| CC: | CC: 7711837836 | CC: 91516029 |
| Propietario del predio | Representante del Contratista de Obra | Representante del Contratista de Interventoría |


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FECHA (DD / MM / AAAA) | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 25 / 04 / 2024 | 463 | | |







Nombre:
CC:
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Neal
CC: 79.483.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Cano
CC: 91576429
Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA (DD MM AAAA) | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 24 04 2024 | 469 | | |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: Manzana 33 lotes 20 y 21

Teléfono: No. pisos:

Long. del frente (mts): 12 mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | X | 1. Solo cerca perimetral | | 5. Concreto y mampostería | |
| 2. En construcción | | 2. Construcción en madera | | 6. Mampostería no reforzada | |
| 3. Sin construir | | 3. Construcción en zinc | | 7. Otro | X |
| 4. Otro, Cuál? | | 4. Cerramientos con malla | | Cuál? Columnas | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | | 5. Recreacional | | Garaje SI | NO X |
| 2. Comercial | | 6. Baldío | X | Cuantos: | |
| 3. Industrial | | 7. Otro | | El garaje se usa como comercio SI | NO |
| 4. Institucional | | Cuál? | | | |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con columnas y vigas de cimentación

MUROS: No se evidencian

CUBIERTA: No se evidencia

PISOS: En Placa de concreto a la vista

ANDEN: Terreno natural

FACHADA: No cuenta con fachada

GRIETAS Y FISURAS: en la superficie del Piso

HUMEDADES: No se evidencia

HUNDIMIENTO PISO: No se evidencian

DESPLAZAMIENTOS: No se evidencian

POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia.

OTRO: Cuál?

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:

CC:

Propietario del predio

Nombre: Eduardo Rod

CC: 79.483.830

Representante del Contratista de Obra

Nombre: Rafael Parra

CC: 91.516.428

Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


## REGISTRO FOTOGRÁFICO


| FECHA DD | MM | AAAA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: | CONTRATISTA: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 04 | 2024 | 469 | | ACUATODOS S.A. E.S.P. | CONSORCIO BENDICIÓN 23 |











Nombre:
CC:
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Noel
CC: 79.483.030
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Suarez
CC: 915.614.24
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA (DD MM AAAA) | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 25 04 2024 | 470 | | |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: —

Dirección: Mz 40 lote 44

Teléfono: — No. pisos: —

Long. del frente (mts): 6mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | ☑ | 1. Solo cerca perimetral | ☑ | 5. Concreto y mampostería | ☐ |
| 2. En construcción | ☐ | 2. Construcción en madera | ☐ | 6. Mampostería no reforzada | ☐ |
| 3. Sin construir | ☐ | 3. Construcción en zinc | ☐ | 7. Otro | ☐ |
| 4. Otro, Cúal? ..... | ☐ | 4. Cerramientos con malla | ☐ | Cuál? ..... | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | ☐ | 5. Recreacional | ☐ | Garaje SI ☐ NO | ☒ |
| 2. Comercial | ☐ | 6. Baldío | ☑ | Cuantos: ..... | |
| 3. Industrial | ☐ | 7. Otro | ☐ | El garaje se usa como comercio | |
| 4. Institucional | ☐ | Cuál? ..... | | SI ☐ NO | ☐ |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Viga de cimentacion y columnas en concreto reforzado

MUROS: En bloque sin pañetar

CUBIERTA: No se evidencia

PISOS: Terreno natural

ANDEN: Terreno natural

FACHADA: bloque sin pañetar

GRIETAS Y FISURAS: En los muros

HUMEDADES: No se evidencia

HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia

DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia

POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia.

OTRO: Cuál?

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

| | | |
|---|---|---|
| Nombre: | Nombre: 79.487.830 | Nombre: |
| CC: | CC: Eduardo Real | CC: 91516429 |
| Propietario del predio | Representante del Contratista de Obra | Representante del Contratista de Interventoría |

668

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FECHA DD | MM | AAAA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 04 | 2024 | 470 | | |











Nombre:
CC:
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Daal
CC: 79.443.570
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

66-4

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA (DD / MM / AAAA) | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 25 / 04 / 2024 | 471 | | |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: —

Dirección: MZ 40 lote 42

Teléfono: — No. pisos: —

Long. del frente (mts): 6MTS

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | ☐ | 1. Solo cerca perimetral | ☐ | 5. Concreto y mampostería | ☐ |
| 2. En construcción | ☐ | 2. Construcción en madera | ☐ | 6. Mampostería no reforzada | ☐ |
| 3. Sin construir | ☒ | 3. Construcción en zinc | ☐ | 7. Otro | ☐ |
| 4. Otro, Cúal? ..... | ☐ | 4. Cerramientos con malla | ☐ | Cuál? ..... | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES |
|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | ☐ | 5. Recreacional | ☐ | Garaje SI ☐ NO ☐ |
| 2. Comercial | ☐ | 6. Baldío | ☒ | Cuantos: ..... |
| 3. Industrial | ☐ | 7. Otro | ☐ | El garaje se usa como comercio |
| 4. Institucional | ☐ | Cuál? ..... | | SI ☐ NO ☐ |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

| | |
|---|---|
| ESTRUCTURA: Vigas de cimentacion y columnas en perfileria metalica | GRIETAS Y FISURAS: No aplica. |
| MUROS: No tiene | HUMEDADES: No se evidencia |
| CUBIERTA: No se evidencia | HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia |
| PISOS: Terreno natural | DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia |
| ANDEN: Terreno natural | POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia |
| FACHADA: No se evidencia | OTRO; Cuál? |

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

| | | |
|---|---|---|
| Nombre: ..... | Nombre: Eduarda Real | Nombre: Gabriel Duncan |
| CC: ..... | CC: 79.483.830 | CC: 91516421 |
| Propietario del predio | Representante del Contratista de Obra | Representante del Contratista de Interventoria |

EAV


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


## REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FECHA DD | MM | AAAA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 04 | 2024 | 471 | | |









Nombre:
CC:
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79.483.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA DD | MM | AAAA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 04 | 2024 | 472 | | |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: Manzana 62 lote 14

Teléfono: — No. pisos: —

Long. del frente (mts): 6mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | ☐ | 1. Solo cerca perimetral | ☐ | 5. Concreto y mampostería | ☐ |
| 2. En construcción | ☐ | 2. Construcción en madera | ☐ | 6. Mampostería no reforzada | ☐ |
| 3. Sin construir | ☒ | 3. Construcción en zinc | ☐ | 7. Otro | ☒ |
| 4. Otro, Cúal? ..... | ☐ | 4. Cerramientos con malla | ☐ | Cuál? Alambre | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES |
|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | ☐ | 5. Recreacional | ☐ | Garaje SI ☐ NO ☐ |
| 2. Comercial | ☐ | 6. Baldío | ☒ | Cuantos: ..... |
| 3. Industrial | ☐ | 7. Otro | ☐ | El garaje se usa como comercio |
| 4. Institucional | ☐ | Cuál? ..... | | SI ☐ NO ☐ |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

| | |
|---|---|
| ESTRUCTURA: Se evidencia acero de viga de cimentacion. | GRIETAS Y FISURAS: No aplica |
| MUROS: No aplica | HUMEDADES: No aplica |
| CUBIERTA: No aplica | HUNDIMIENTO PISO: Piso irregular |
| PISOS: Terreno natural | DESPLAZAMIENTOS: No aplica |
| ANDEN: Terreno natural | POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No aplica. |
| FACHADA: Cerramiento en Postes de madera y alambre. | OTRO: Cuál? |

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79.421130
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 91.516.424
Representante del Contratista de Interventoría

672

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FECHA (DD / MM / AAAA) | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.<br>CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 25 / 04 / 2024 | 472 | | |













Nombre:
CC:
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79.463.870
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 91.516.424
Representante del Contratista de Interventoría

693

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA (DD MM AAAA) | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 25 04 2024 | 474 | | |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: Manzana 62 lote 13

Teléfono: — No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | X | 1. Solo cerca perimetral | | 5. Concreto y mampostería | X |
| 2. En construcción | | 2. Construcción en madera | | 6. Mampostería no reforzada | |
| 3. Sin construir | | 3. Construcción en zinc | | 7. Otro | |
| 4. Otro, Cuál? | | 4. Cerramientos con malla | | Cuál? | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES |
|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | X | 6. Recreacional | | Garaje SI NO X |
| 2. Comercial | | 6. Baldío | | Cuantos: |
| 3. Industrial | | 7. Otro | | El garaje se usa como comercio |
| 4. Institucional | | Cuál? | | SI NO |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con viga de cimentacion y columnas en concreto reforzado

MUROS: En bloque Nº5 sin Pañetar

CUBIERTA: En teja de zinc con soporte metalico.

PISOS: No se evidencia

ANDEN: Terreno natural

FACHADA: bloque en Nº5, carpinteria metalica con vidrio en la ventana y teja de zinc

GRIETAS Y FISURAS: En la fachada

HUMEDADES: No se evidencia

HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia

DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia

POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia

OTRO: Cuál?

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Se realiza acta de Vecindad por fachadas ya que no se encontraron los propietarios en la Vivienda.

Nombre:
CC:
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Ariel
CC: 79.483.890
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Dorado
CC: 9156424
Representante del Contratista de Interventoría

674


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


## REGISTRO FOTOGRÁFICO


| FECHA (DD / MM / AAAA) | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 25 / 04 / 2024 | 4721 | | |














Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79.991.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

675

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA DD | MM | AAAA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 04 | 2024 | 475 | | |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA




### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:
Dirección: Manzana 62 Casa 12
Teléfono: — No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | ☒ | 1. Solo cerca perimetral | ☐ | 5. Concreto y mampostería | ☒ |
| 2. En construcción | ☐ | 2. Construcción en madera | ☐ | 6. Mampostería no reforzada | ☐ |
| 3. Sin construir | ☐ | 3. Construcción en zinc | ☐ | 7. Otro | ☐ |
| 4. Otro, Cual? | ☐ | 4. Cerramientos con malla | ☐ | Cuál? | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | ☒ | 5. Recreacional | ☐ | Garaje SI | ☐ NO ☒ |
| 2. Comercial | ☐ | 6. Baldío | ☐ | Cuantos: | |
| 3. Industrial | ☐ | 7. Otro | ☐ | El garaje se usa como comercio SI | ☐ NO ☐ |
| 4. Institucional | ☐ | Cuál? | | | |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Viga decimentacion y columnas

MUROS: En bloque Nº 5 sin pañetar

CUBIERTA: Teja metalica en perfileria metalica.

PISOS: Concreto rustico a la vista

ANDEN: Concreto rustico y terreno natural

FACHADA: Muro en bloque Nº5 sin pañetar con carpinteria Metalica con Vidrios

GRIETAS Y FISURAS: En los muros de la fachada en la superficie del piso

HUMEDADES: No se evidencia

HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia

DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia

POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia

OTRO: Cuál?

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

La presente acta se realiza por fachada ya que no se encontro a los propietarios durante las visitas realizadas

| Nombre: | Nombre: Eduardo Real | Nombre: Gabriel Duran |
|---|---|---|
| CC: | CC: 7163530 | CC: 91516421 |
| Propietario del predio | Representante del Contratista de Obra | Representante del Contratista de Interventoría |

6-76

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


## REGISTRO FOTOGRÁFICO


| FECHA DD | MM | AAAA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 04 | 2024 | 475 | | |













Nombre:
CC:
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 71.403.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

677

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA (DD / MM / AAAA) | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE / CONTRATISTA |
|---|---|---|---|
| 25 / 04 / 2024 | 477 | | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.<br>CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: —

Dirección: Manzana 62 Lote 4

Teléfono: — No. pisos: —

Long. del frente (mts): 6 mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | ☐ | 1. Solo cerca perimetral | ☐ | 5. Concreto y mampostería | ☐ |
| 2. En construcción | ☐ | 2. Construcción en madera | ☐ | 6. Mampostería no reforzada | ☐ |
| 3. Sin construir | ☑ | 3. Construcción en zinc | ☑ | 7. Otro | ☐ |
| 4. Otro, Cúal? ..... | ☐ | 4. Cerramientos con malla | ☐ | Cuál? ..... | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | ☐ | 5. Recreacional | ☐ | Garaje SI ☐ NO | ☒ |
| 2. Comercial | ☐ | 6. Baldío | ☒ | Cuantos: ..... | |
| 3. Industrial | ☐ | 7. Otro | ☐ | El garaje se usa como comercio | |
| 4. Institucional | ☐ | Cuál? ..... | | SI ☐ NO | ☐ |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

| | |
|---|---|
| ESTRUCTURA: No se evidencia | GRIETAS Y FISURAS: No aplica |
| MUROS: No se evidencia | HUMEDADES: No se evidencia |
| CUBIERTA: No se evidencia | HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia |
| PISOS: No se evidencia | DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia |
| ANDEN: Terreno natural | POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia |
| FACHADA: En Teja de zinc | OTRO: Cuál? |

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

La presente acta se realiza por fachada ya que es un lote y no se encontro el propietario.

| Propietario del predio | Representante del Contratista de Obra | Representante del Contratista de Interventoría |
|---|---|---|
| Nombre: | Nombre: Eduarda Real | Nombre: Gabriel Duran |
| CC: | CC: 79.483.530 | CC: 91516424 |

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


## REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FECHA DD / MM / AAAA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA | |
|---|---|---|---|
| 25 / 01 / 2024 | 477 | No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.<br>CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |









Nombre:
CC:
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79.453.680
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 91516429
Representante del Contratista de Interventoría

674

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA (DD / MM / AAAA) | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA | CONTRATANTE / CONTRATISTA |
|---|---|---|---|
| 26 / 04 / 2024 | 478 | No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.<br>CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: M2 48 Lote 3

Teléfono: No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6 mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | ☐ | 1. Solo cerca perimetral | ☐ | 5. Concreto y mampostería | ☒ |
| 2. En construcción | ☒ | 2. Construcción en madera | ☐ | 6. Mampostería no reforzada | ☐ |
| 3. Sin construir | ☐ | 3. Construcción en zinc | ☐ | 7. Otro | ☐ |
| 4. Otro, Cúal? ..... | ☐ | 4. Cerramientos con malla | ☐ | Cuál? ..... | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES |
|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | ☐ | 5. Recreacional | ☐ | Garaje SI ☐ NO ☐ |
| 2. Comercial | ☐ | 6. Baldío | ☒ | Cuantos: ..... |
| 3. Industrial | ☐ | 7. Otro | ☐ | El garaje se usa como comercio |
| 4. Institucional | ☐ | Cuál? ..... | | SI ☐ NO ☐ |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Viga de cimentacion y colum nas en concreto reforzado

MUROS: En bloque sin pañetar

CUBIERTA: Teja de zinc con soporte metalico.

PISOS: Concreto rustico a la vista

ANDEN: Terreno natural

FACHADA: En bloque sin Pañetar con carpin teria metalica sin vidrios

GRIETAS Y FISURAS: En la superficie del piso

HUMEDADES: En la fachada

HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia

DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia

POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia

OTRO: Cuál?

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

La presente acta se realiza por fachada.

| Propietario del predio | Representante del Contratista de Obra | Representante del Contratista de Interventoría |
|---|---|---|
| Nombre: | Nombre: Eduardo Raol | Nombre: Gabriel Duran |
| CC: | CC: 79.483.870 | CC: 91.516.424 |

680


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## REGISTRO FOTOGRÁFICO


| FECHA (DD / MM / AAAA) | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 26 / 04 / 2024 | 479 | | |














Nombre: _____
CC: _____
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Raol
CC: 72.483.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Carlos Andres Duran
CC: 91.516.424
Representante del Contratista de Interventoría

01

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA (DD / MM / AAAA) | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA | CONTRATANTE / CONTRATISTA |
|---|---|---|---|
| 26 / 04 / 2024 | 479 | No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.<br>CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: —

Dirección: Manzana 41 lote 10

Teléfono: — No. pisos: —

Long. del frente (mts): 6 Mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | ☐ | 1. Solo cerca perimetral | ☒ | 5. Concreto y mampostería | ☐ |
| 2. En construcción | ☐ | 2. Construcción en madera | ☐ | 6. Mampostería no reforzada | ☐ |
| 3. Sin construir | ☑ | 3. Construcción en zinc | ☐ | 7. Otro | ☐ |
| 4. Otro, Cúal? ..... | ☐ | 4. Cerramientos con malla | ☐ | Cuál? ..... | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | ☐ | 5. Recreacional | ☐ | Garaje SI ☐ NO | ☒ |
| 2. Comercial | ☐ | 6. Baldío | ☒ | Cuantos: ..... | |
| 3. Industrial | ☐ | 7. Otro | ☐ | El garaje se usa como comercio | |
| 4. Institucional | ☐ | Cuál? ..... | | SI ☐ NO | ☐ |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

| | |
|---|---|
| ESTRUCTURA: No cuenta | GRIETAS Y FISURAS: No aplica |
| MUROS: No se evidencian | HUMEDADES: No aplica |
| CUBIERTA: No se evidencia | HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia |
| PISOS: Terreno natural | DESPLAZAMIENTOS: No se evidencian |
| ANDEN: Terreno natural | POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia. |
| FACHADA: Cerramiento con Madera y alambre. | OTRO: Cuál? |

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Rool
CC: 79.482.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 9.139.642
Representante del Contralista de Interventoria


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FECHA (DD / MM / AAAA) | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 26 / 04 / 2024 | 479 | | |











Nombre:
CC:
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Reol
CC: 79.483.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Narcan
CC: 1151694241
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA (DD / MM / AAAA) | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 26 / 04 / 2024 | 480 | | |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: Manzana 41 lote 12

Teléfono: No. pisos:

Long. del frente (mts): 6MTS

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | ☐ | 1. Solo cerca perimetral | ☐ | 5. Concreto y mampostería | ☐ |
| 2. En construcción | ☐ | 2. Construcción en madera | ☐ | 6. Mampostería no reforzada | ☐ |
| 3. Sin construir | ☒ | 3. Construcción en zinc | ☐ | 7. Otro | ☐ |
| 4. Otro, Cuál? ..... | ☐ | 4. Cerramientos con malla | ☐ | Cuál? ..... | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | ☐ | 5. Recreacional | ☐ | Garaje SI ☐ NO | ☒ |
| 2. Comercial | ☐ | 6. Baldío | ☒ | Cuantos: ..... | |
| 3. Industrial | ☐ | 7. Otro | ☐ | El garaje se usa como comercio | |
| 4. Institucional | ☐ | Cuál? ..... | | SI ☐ NO | ☐ |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

| | |
|---|---|
| ESTRUCTURA: No se evidencia | GRIETAS Y FISURAS: No aplica |
| MUROS: No se evidencia | HUMEDADES: No se evidencia |
| CUBIERTA: No se evidencia | HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia |
| PISOS: Terreno natural | DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia |
| ANDEN: Terreno natural | POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia. |
| FACHADA: No se evidencia. | OTRO: Cuál? |

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

| | | |
|---|---|---|
| Nombre: | Nombre: Eduardo Acd | Nombre: Gabriel Parra |
| CC: | CC: 79.487.820 | CC: 1015642021 |
| Propietario del predio | Representante del Contratista de Obra | Representante del Contratista de Interventoría |

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


## REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FECHA DD | MM | AAAA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: | CONTRATISTA: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 04 | 2024 | 480 | | ACUATODOS S.A. E.S.P. | CONSORCIO BENDICIÓN 23 |









Nombre:
CC:
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79.468.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Durán
CC: 1.116.426.421
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA DD | MM | AAAA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 04 | 2024 | 481 | | |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: —

Dirección: Manzana 41 Lotes 445

Teléfono: — No. pisos: —

Long. del frente (mts): 12 mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | ☐ | 1. Solo cerca perimetral | ☑ | 5. Concreto y mampostería | ☐ |
| 2. En construcción | ☐ | 2. Construcción en madera | ☐ | 6. Mampostería no reforzada | ☐ |
| 3. Sin construir | ☑ | 3. Construcción en zinc | ☐ | 7. Otro | ☐ |
| 4. Otro, Cúal? ..... | ☐ | 4. Cerramientos con malla | ☐ | Cuál? ..... | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES |
|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | ☐ | 5. Recreacional | ☐ | Garaje SI ☐ NO ☑ |
| 2. Comercial | ☐ | 6. Baldío | ☒ | Cuantos: ..... |
| 3. Industrial | ☐ | 7. Otro | ☐ | El garaje se usa como comercio |
| 4. Institucional | ☐ | Cuál? ..... | | SI ☐ NO ☐ |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

| | | | |
|---|---|---|---|
| ESTRUCTURA: | No se evidencia | GRIETAS Y FISURAS: | No aplica |
| MUROS: | No se evidencia | HUMEDADES: | No aplica |
| CUBIERTA: | No se evidencia | HUNDIMIENTO PISO: | No se evidencia |
| PISOS: | En terreno natural | DESPLAZAMIENTOS: | No se evidencia |
| ANDEN: | En terreno natural | POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: | No se evidencia. |
| FACHADA: | Cerramiento en postes de concreto y alambre | OTRO: Cuál? | |

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

| Nombre: | | Nombre: Eduardo Leal | Nombre: Gustavo Garcia |
|---|---|---|---|
| CC: | | CC: 74.1[illegible].870 | CC: 9[illegible]4214 |
| | Propietario del predio | Representante del Contratista de Obra | Representante del Contratista de Interventoria |

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FECHA (DD / MM / AAAA) | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 26 / 04 / 2024 | 191 | | |









Nombre:
CC:
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Rad
CC: 7.148.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 91.516.421
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA (DD / MM / AAAA) | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 26 / 04 / 2024 | 432 | | |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: Manzana 41 lote 5

Teléfono: No. pisos:

Long. del frente (mts): 6 mts

**ESTADO DEL PREDIO**

- 1. Construido ☐
- 2. En construcción ☐
- 3. Sin construir ☑
- 4. Otro, Cúal? ..... ☐

**TIPO DE CONSTRUCCIÓN**

- 1. Solo cerca perimetral ☒
- 2. Construcción en madera ☐
- 3. Construcción en zinc ☐
- 4. Cerramientos con malla ☐
- 5. Concreto y mamposteria ☐
- 6. Mamposteria no reforzada ☐
- 7. Otro ☐ Cuál? .....

**USO ACTUAL**

- 1. Residencial ☐
- 2. Comercial ☐
- 3. Industrial ☐
- 4. Institucional ☐
- 5. Recreacional ☐
- 6. Baldio ☑
- 7. Otro ☐ Cuál? .....

**ACCESOS VEHICULARES**

Garaje SI ☐ NO ☑

Cuantos: .....

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: No cuenta

MUROS: No cuenta

CUBIERTA: No cuenta

PISOS: Terreno natural

ANDEN: Terreno natural

FACHADA: Cerramiento con postes en concreto y alambre

GRIETAS Y FISURAS: No aplica

HUMEDADES: No aplica

HUNDIMIENTO PISO: No aplica

DESPLAZAMIENTOS: No aplica

POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia.

OTRO: Cuál?

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:

CC:

Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real

CC: 79.483.830

Representante del Contratista de Obra

Nombre: Cayetano Durán D

CC: 9.516.424

Representante del Contratista de Interventoría


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FECHA (DD / MM / AAAA) | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA | |
|---|---|---|---|
| 30 / 04 / 2024 | 482 | No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.<br>CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |







Nombre: _____
CC: _____
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79482830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Carlos Marin
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA (DD / MM / AAAA) | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA | CONTRATANTE / CONTRATISTA |
|---|---|---|---|
| 26 / 04 / 2024 | 483 | No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.<br>CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: —

Dirección: Manzana 41 lote 7

Teléfono: — No. pisos: —

Long. del frente (mts): 6 mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | ☐ | 1. Solo cerca perimetral | ☒ | 5. Concreto y mampostería | ☐ |
| 2. En construcción | ☐ | 2. Construcción en madera | ☐ | 6. Mampostería no reforzada | ☐ |
| 3. Sin construir | ☒ | 3. Construcción en zinc | ☐ | 7. Otro | ☐ |
| 4. Otro, Cúal? ..... | ☐ | 4. Cerramientos con malla | ☐ | Cuál? ..... | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | ☐ | 5. Recreacional | ☐ | Garaje SI ☐ NO | ☒ |
| 2. Comercial | ☐ | 6. Baldío | ☑ | Cuantos: ..... | |
| 3. Industrial | ☐ | 7. Otro | ☐ | El garaje se usa como comercio | |
| 4. Institucional | ☐ | Cuál? ..... | | SI ☐ NO | ☐ |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

| | |
|---|---|
| ESTRUCTURA: No cuenta | GRIETAS Y FISURAS: No aplica |
| MUROS: No cuenta | HUMEDADES: No aplica |
| CUBIERTA: No cuenta | HUNDIMIENTO PISO: No aplica |
| PISOS: En terreno natural | DESPLAZAMIENTOS: No aplica |
| ANDEN: En terreno natural | POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia |
| FACHADA: Cerramiento con postes en madera con alambre | OTRO: Cuál? |

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

| | | |
|---|---|---|
| Nombre: | Nombre: Eduardo Real | Nombre: Carlos Narvaez |
| CC: | CC: 72.163.830 | CC: 9516424 |
| Propietario del predio | Representante del Contratista de Obra | Representante del Contratista de Interventoría |

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


## REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FECHA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. |
|---|---|---|---|
| 26 (DD) Oct (MM) 2024 (AAAA) | 483 | No. 041 DE 2023 | CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |









Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Ocol
CC: 79.482.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 91.526.424
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA (DD / MM / AAAA) | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 26 / 04 / 2024 | 484 | | |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: —

Dirección: Manzana 34 Lote 14

Teléfono: — No. pisos: —

Long. del frente (mts): 6mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | ☐ | 1. Solo cerca perimetral | ☑ | 5. Concreto y mamposteria | ☐ |
| 2. En construcción | ☐ | 2. Construcción en madera | ☐ | 6. Mamposteria no reforzada | ☐ |
| 3. Sin construir | ☑ | 3. Construcción en zinc | ☐ | 7. Otro | ☐ |
| 4. Otro, Cúal? ..... | ☐ | 4. Cerramientos con malla | ☐ | Cuál? ..... | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | ☐ | 5. Recreacional | ☐ | Garaje SI ☐ NO | ☑ |
| 2. Comercial | ☐ | 6. Baldio | ☒ | Cuantos: ..... | |
| 3. Industrial | ☐ | 7. Otro | ☐ | El garaje se usa como comercio | |
| 4. Institucional | ☐ | Cuál? ..... | | SI ☐ NO | ☐ |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: No aplica

MUROS: No aplica

CUBIERTA: No cuenta

PISOS: Terreno natural

ANDEN: Terreno natural

FACHADA: Cerramiento con postes en madera Eucalambre

GRIETAS Y FISURAS: No aplica

HUMEDADES: No aplica

HUNDIMIENTO PISO: No aplica

DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia

POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia

OTRO: Cuál?

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Raol
CC: 79.482.820
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Cristian Duarte
CC: 1.118.564.124
Representante del Contratista de Interventoria

692

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FECHA | | | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA | CONTRATANTE: | ACUATODOS S.A. E.S.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 04 | 2024 | 484 | No. 041 DE 2023 | CONTRATISTA: | CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
| DD | MM | AAAA | | | | |









Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79.443.870
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Carlos Durán
CC: 91.536.424
Representante del Contratista de Interventoría

645

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA (DD / MM / AAAA) | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE / CONTRATISTA |
|---|---|---|---|
| 26 / 04 / 2024 | 485 | | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.<br>CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: —

Dirección: Manzana 24 lote 9

Teléfono: — No. pisos: —

Long. del frente (mts): 6mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | ☐ | 1. Solo cerca perimetral | ☒ | 5. Concreto y mampostería | ☐ |
| 2. En construcción | ☐ | 2. Construcción en madera | ☐ | 6. Mampostería no reforzada | ☐ |
| 3. Sin construir | ☒ | 3. Construcción en zinc | ☐ | 7. Otro | ☐ |
| 4. Otro, Cúal? ..... | ☐ | 4. Cerramientos con malla | ☐ | Cuál? ..... | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | ☐ | 5. Recreacional | ☐ | Garaje SI ☐ NO | ☒ |
| 2. Comercial | ☐ | 6. Baldío | ☒ | Cuantos: ..... | |
| 3. Industrial | ☐ | 7. Otro | ☐ | El garaje se usa como comercio | |
| 4. Institucional | ☐ | Cuál? ..... | | SI ☐ NO | ☐ |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

| | |
|---|---|
| ESTRUCTURA: No se evidencia | GRIETAS Y FISURAS: No aplica |
| MUROS: No se evidencia | HUMEDADES: No aplica |
| CUBIERTA: No se evidencia | HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia |
| PISOS: Terreno natural | DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia |
| ANDEN: Terreno natural | POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia |
| FACHADA: Cerramiento con postes en concreto y alambre | OTRO: Cuál? |

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

| Nombre: | Nombre: Eduardo Real | Nombre: Capitanel Narvaez |
|---|---|---|
| CC: | CC: 79.1183.630 | CC: 91516924 |
| Propietario del predio | Representante del Contratista de Obra | Representante del Contratista de Interventoría |

6/11


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FECHA (DD / MM / AAAA) | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.<br>CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 26 / 04 / 2024 | 495 | | |









Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 7948830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Durán
CC: 91166421
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA (DD / MM / AAAA) | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 26 / 04 / 2024 | 486 | | |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: Manzana 41 Casa 1

Teléfono: No. pisos:

Long. del frente (mts): 6 Mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | [X] | 1. Solo cerca perimetral | [ ] | 5. Concreto y mampostería | [ ] |
| 2. En construcción | [ ] | 2. Construcción en madera | [ ] | 6. Mampostería no reforzada | [ ] |
| 3. Sin construir | [ ] | 3. Construcción en zinc | [X] | 7. Otro | [ ] |
| 4. Otro, Cúal? ..... | [ ] | 4. Cerramientos con malla | [ ] | Cuál? ..... | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | [X] | 5. Recreacional | [ ] | Garaje SI [ ] NO [X] | |
| 2. Comercial | [ ] | 6. Baldío | [ ] | Cuantos: ..... | |
| 3. Industrial | [ ] | 7. Otro | [ ] | El garaje se usa como comercio | |
| 4. Institucional | [ ] | Cuál? ..... | | SI [ ] NO [ ] | |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en perfileria metalica

MUROS: Teja de zinc

CUBIERTA: En Teja de zinc soportado en perfileria metalica.

PISOS: En terreno natural

ANDEN: En terreno natural

FACHADA: En Teja de zinc

GRIETAS Y FISURAS: No se evidencian

HUMEDADES: No se evidencia

HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia

DESPLAZAMIENTOS: No se evidenca

POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Se evidencia al costado derecho del predio en el anden.

OTRO: Cuál?

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

En presente acta se realiza por fachada ya que el propietario manifesto no permitir la visita.

Nombre:

CC:

Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real

CC: 79.063.870

Representante del Contratista de Obra

Nombre: Cristian Parra

CC: 1.015.160.241

Representante del Contratista de Interventoría


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

## REGISTRO FOTOGRÁFICO


| FECHA (DD / MM / AAAA) | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.<br>CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 26 / 04 / 2024 | 486 | | |













Nombre: _____
CC: _____
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79.683.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Carlos Parra M.
CC: 1015604264
Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA DD | MM | AAAA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 04 | 2024 | 491 | | |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: ____

Dirección: MZ 34 Parte 3

Teléfono: ____ No. pisos: ____

Long. del frente (mts): 6 mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | [X] | 1. Solo cerca perimetral | [ ] | 5. Concreto y mampostería | [ ] |
| 2. En construcción | [ ] | 2. Construcción en madera | [ ] | 6. Mampostería no reforzada | [ ] |
| 3. Sin construir | [ ] | 3. Construcción en zinc | [X] | 7. Otro | [ ] |
| 4. Otro, Cúal? ..... | [ ] | 4. Cerramientos con malla | [ ] | Cuál? ..... | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES |
|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | [ ] | 5. Recreacional | [ ] | Garaje SI [ ] NO [X] |
| 2. Comercial | [ ] | 6. Baldío | [X] | Cuantos: ..... |
| 3. Industrial | [ ] | 7. Otro | [ ] | El garaje se usa como comercio |
| 4. Institucional | [ ] | Cuál? ..... | | SI [ ] NO [ ] |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

| | |
|---|---|
| ESTRUCTURA: Columnas en madera | GRIETAS Y FISURAS: No se evidencia |
| MUROS: En teja de zinc | HUMEDADES: No se evidencia |
| CUBIERTA: ~~En Teja de zinc soportada en~~ Perfilería de madera | HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia |
| PISOS: Terreno natural | DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia |
| ANDEN: Terreno natural | POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia |
| FACHADA: En Teja de zinc | OTRO: Cuál? |

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: ____
CC: ____
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 7248830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Rivera M.
CC: 79151642
Representante del Contratista de Interventoría


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

## REGISTRO FOTOGRÁFICO


| FECHA (DD MM AAAA) | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 23 04 2024 | 491 | | |











Nombre:
CC:
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 72.681.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Edwin Serna
CC: 9181642
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. |
|---|---|---|---|
| 26 (DD) 04 (MM) 2024 (AAAA) | 492 | | CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: ——

Dirección: M2 35A lote 5

Teléfono: —— No. pisos: ——

Long. del frente (mts): 6 mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | ☐ | 1. Solo cerca perimetral | ☒ | 5. Concreto y mampostería | ☐ |
| 2. En construcción | ☐ | 2. Construcción en madera | ☐ | 6. Mampostería no reforzada | ☐ |
| 3. Sin construir | ☒ | 3. Construcción en zinc | ☐ | 7. Otro | ☐ |
| 4. Otro, Cual? ..... | ☐ | 4. Cerramientos con malla | ☐ | Cuál? ..... | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES |
|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | ☐ | 5. Recreacional | ☐ | Garaje SI ☐ NO ☒ |
| 2. Comercial | ☐ | 6. Baldío | ☒ | Cuantos: ..... |
| 3. Industrial | ☐ | 7. Otro | ☐ | El garaje se usa como comercio |
| 4. Institucional | ☐ | Cuál? ..... | | SI ☐ NO ☐ |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

| | |
|---|---|
| ESTRUCTURA: No se evidencia | GRIETAS Y FISURAS: No aplica |
| MUROS: Perimetrales en teja de zinc | HUMEDADES: No se evidencia |
| CUBIERTA: No se evidencia | HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia |
| PISOS: Terreno natural | DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia |
| ANDEN: Terreno natural | POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia |
| FACHADA: En teja de zinc | OTRO: Cuál? |

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: ——
CC: ——
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79-482.870
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Cristhian Duran
CC: 9181647
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

## REGISTRO FOTOGRÁFICO


| FECHA DD | MM | AAAA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 04 | 2024 | 492 | | |











Nombre:
CC:
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79.483.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Carlos Duran
CC: 91.536.424
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÒN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA DD | MM | AAAA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 04 | 2024 | 493 | | |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: M2 38 bte 7

Teléfono: No. pisos:

Long. del frente (mts): 6mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | ☐ | 1. Solo cerca perimetral | X | 5. Concreto y mampostería | ☐ |
| 2. En construcción | ☐ | 2. Construcción en madera | ☐ | 6. Mampostería no reforzada | ☐ |
| 3. Sin construir | X | 3. Construcción en zinc | ☐ | 7. Otro | ☐ |
| 4. Otro, Cúal? | ☐ | 4. Cerramientos con malla | ☐ | Cuál? | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | ☐ | 5. Recreacional | ☐ | Garaje SI ☐ NO | ☐ |
| 2. Comercial | ☐ | 6. Baldío | ☐ | Cuantos: | |
| 3. Industrial | ☐ | 7. Otro | ☐ | El garaje se usa como comercio SI ☐ NO | ☐ |
| 4. Institucional | ☐ | Cuál? | | | |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

| | |
|---|---|
| ESTRUCTURA: No se evidencia | GRIETAS Y FISURAS: No aplica |
| MUROS: No se evidencia | HUMEDADES: No se evidencia |
| CUBIERTA: No se evidencia | HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia |
| PISOS: En terreno natural | DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia |
| ANDEN: En terreno natural | POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia |
| FACHADA: Cerca perimetral con postes en madera y alambre | OTRO: Cuál? |

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:

CC:

Propietario del predio

Nombre: Eduardo Ariel

CC: 79.448.830

Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Moreno

CC: 1151642[illegible]

Representante del Contratista de Interventoría


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FECHA (DD / MM / AAAA) | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 26 / 04 / 2024 | 49-3 | | |







Nombre:
CC:
Propietario del predio

Nombre: Eduarda Real
CC: 79.482.820
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Coronel Rincón
CC: 91.516.424
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA (DD / MM / AAAA) | ACTA No | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 26 / 04 / 2024 | 494 | | |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: —

Dirección: Manzana 26 Lote 1

Teléfono: — No. pisos: —

Long. del frente (mts): 6mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | ☐ | 1. Solo cerca perimetral | ☐ | 5. Concreto y mamposteria | ☐ |
| 2. En construcción | ☐ | 2. Construcción en madera | ☐ | 6. Mamposteria no reforzada | ☐ |
| 3. Sin construir | ☑ | 3. Construcción en zinc | ☐ | 7. Otro | ☐ |
| 4. Otro, Cuál? ..... | ☐ | 4. Cerramientos con malla | ☐ | Cuál? ..... | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | ☐ | 5. Recreacional | ☐ | Garaje SI ☐ NO | ☒ |
| 2. Comercial | ☐ | 6. Baldío | ☒ | Cuantos: ..... | |
| 3. Industrial | ☐ | 7. Otro | ☐ | El garaje se usa como comercio | |
| 4. Institucional | ☐ | Cuál? ..... | | SI ☐ NO | ☐ |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

| | |
|---|---|
| ESTRUCTURA: No se evidencia | GRIETAS Y FISURAS: No se evidencia |
| MUROS: No se evidencia | HUMEDADES: No se evidencia |
| CUBIERTA: No se evidencia | HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia |
| PISOS: Terreno natural | DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia |
| ANDEN: Terreno natural | POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia |
| FACHADA: No se evidencia | OTRO: Cuál? |

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

| | | |
|---|---|---|
| Nombre: ..... | Nombre: Eduardo Real | Nombre: Gabriel Parra M. |
| CC: ..... | CC: 79.413.620 | CC: 91516424 |
| Propietario del predio | Representante del Contratista de Obra | Representante del Contratista de Interventoria |

704

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FECHA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA | |
|---|---|---|---|
| 26 (DD) 04 (MM) 2024 (AAAA) | 494 | No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATOOOS S.A. E.S.P.<br>CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |









Nombre:
CC:
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Raol
CC: 79.483.620
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Carmel Marcan
CC: 41516421
Representante del Contratista de Interventoría

705

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA (DD / MM / AAAA) | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA | CONTRATANTE / CONTRATISTA |
|---|---|---|---|
| 26 / 04 / 2024 | 495 | No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.<br>CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: —

Dirección: Manzana 26 Casa 2

Teléfono: — No. pisos: —

Long. del frente (mts): 6mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | X | 1. Solo cerca perimetral | | 5. Concreto y mampostería | X |
| 2. En construcción | | 2. Construcción en madera | | 6. Mampostería no reforzada | |
| 3. Sin construir | | 3. Construcción en zinc | | 7. Otro | |
| 4. Otro, Cuál? ..... | | 4. Cerramientos con malla | | Cuál? ..... | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES |
|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | X | 5. Recreacional | | Garaje SI X NO |
| 2. Comercial | | 6. Baldío | | Cuantos: 1 |
| 3. Industrial | | 7. Otro | | El garaje se usa como comercio |
| 4. Institucional | | Cuál? ..... | | SI NO X |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

| | |
|---|---|
| ESTRUCTURA: Viga de cimentacion y columnas en concreto reforzado | GRIETAS Y FISURAS: Si en el piso y columnas y muros |
| MUROS: En bloque sin capa de pañete | HUMEDADES: En el piso del anden |
| CUBIERTA: En teja de Masternil soportada en perfileria metalica. | HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia |
| PISOS: Concreto rustico | DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia |
| ANDEN: Concreto rustico a la vista | POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia |
| FACHADA: Muro en capa de pañete con Carpinteria Metalica sin vidrios | OTRO: Cuál? |

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79.483.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Carlos Garcia
CC: 6151624
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## REGISTRO FOTOGRÁFICO


| FECHA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. |
|---|---|---|---|
| 26 (DD) 01 (MM) 2024 (AAAA) | 495 | No. 041 DE 2023 | CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |














Nombre:
CC:
Propietario del predio

Nombre: Eduarda Real
CC: 1.403.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Carolet Burgos
CC: 1.115164201
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA (DD / MM / AAAA) | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 26 / 04 / 2024 | 496 | | |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: —

Dirección: Manzana 26 Casa 3

Teléfono: — No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6 mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | ☑ | 1. Solo cerca perimetral | ☐ | 5. Concreto y mampostería | ☒ |
| 2. En construcción | ☐ | 2. Construcción en madera | ☐ | 6. Mampostería no reforzada | ☐ |
| 3. Sin construir | ☐ | 3. Construcción en zinc | ☐ | 7. Otro | ☐ |
| 4. Otro, Cúal? ..... | ☐ | 4. Cerramientos con malla | ☐ | Cuál? ..... | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | ☐ | 5. Recreacional | ☐ | Garaje SI ☐ NO | ☒ |
| 2. Comercial | ☐ | 6. Baldío | ☐ | Cuantos: ..... | |
| 3. Industrial | ☐ | 7. Otro | ☐ | El garaje se usa como comercio | |
| 4. Institucional | ☐ | Cuál? ..... | | SI ☐ NO | ☐ |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Viga de cimentacion y columnas en concreto reforzado

MUROS: No se evidencia

CUBIERTA: ~~En teja arquitectonica soportada~~ en perfileria metalica

PISOS: No se evidencia

ANDEN: En concreto rustico a la vista

FACHADA: Muro en capa de pañete y Pintura, Con carpinteria metalica Con vidrios

GRIETAS Y FISURAS: En el piso del anden

HUMEDADES: No se evidencia

HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia

DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia.

POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia.

OTRO: Cuál?

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Ruiz
CC: 79.483.438
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 1.015.164.424
Representante del Contratista de Interventoría


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


## REGISTRO FOTOGRÁFICO


| FECHA (DD / MM / AAAA) | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 26 / 04 / 2024 | 495 | | |











Nombre:
CC:
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79.483.820
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 1.151.642.04
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA (DD / MM / AAAA) | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 26 / 04 / 2024 | 501 | | |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: Manzana 24 Casa 4

Teléfono: No. pisos:

Long. del frente (mts): 6mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | X | 1. Solo cerca perimetral | | 5. Concreto y mampostería | |
| 2. En construcción | | 2. Construcción en madera | | 6. Mampostería no reforzada | |
| 3. Sin construir | | 3. Construcción en zinc | X | 7. Otro | |
| 4. Otro, Cúal? | | 4. Cerramientos con malla | | Cuál? | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | X | 5. Recreacional | | Garaje SI | NO X |
| 2. Comercial | | 6. Baldío | | Cuantos: | |
| 3. Industrial | | 7. Otro | | El garaje se usa como comercio | |
| 4. Institucional | | Cuál? | | SI | NO |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

| | |
|---|---|
| ESTRUCTURA: Columnas en Madera. | GRIETAS Y FISURAS: No se evidencia |
| MUROS: Tejas de Zinc | HUMEDADES: No se evidencia |
| CUBIERTA: Teja de zinc Soportada en perfilería Metalica | HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia |
| PISOS: No se evidencia | DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia |
| ANDEN: Terreno natural | POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia |
| FACHADA: Teja de zinc con carpintería Metalica | OTRO: Cuál? |

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:
CC:
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Ruiz
CC: 79-411-430
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Garcia
CC: 9156424
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FECHA (DD / MM / AAAA) | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 26 / 04 / 2024 | 501 | | |














Nombre:
CC:
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Ascal
CC: 79.485.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 91836421
Representante del Contratista de Interventoría

711

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA DD | MM | AAAA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 04 | 2024 | 502 | | |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Raquel Ojeda

Dirección: Mz 47 Casa 20

Teléfono: - No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6 Mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | X | 1. Solo cerca perimetral | | 5. Concreto y mampostería | X |
| 2. En construcción | | 2. Construcción en madera | | 6. Mampostería no reforzada | |
| 3. Sin construir | | 3. Construcción en zinc | | 7. Otro | |
| 4. Otro, Cual? | | 4. Cerramientos con malla | | Cuál? | |

| USO ACTUAL | | | ACCESOS VEHICULARES |
|---|---|---|---|
| 1. Residencial | | 5. Recreacional | Garaje SI NO |
| 2. Comercial | | 6. Baldío | Cuantos: |
| 3. Industrial | | 7. Otro | El garaje se usa como comercio SI NO |
| 4. Institucional | | Cuál? | |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con Viga de cimentacion y columnas en concreto reforzado y Vigas aereas

MUROS: En bloque sin pañetar

CUBIERTA: Teja de zinc soportada en perfileria de madera

PISOS: En concreto rustico a la vista

ANDEN: Terreno natural

FACHADA: Muro en bloque con capa de pañete y ladrillo a la vista con puerta metalica con vidrio

GRIETAS Y FISURAS: En el Piso

HUMEDADES: No se evidencia

HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia

DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia

POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia.

OTRO: Cuál?

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

| | | |
|---|---|---|
| Nombre: RAQUEL REYES / REYES RAQUEL | Nombre: Eduardo Acal | Nombre: Gabriel Reyes |
| CC: 3172423 | CC: 79.149.820 | CC: 9/5/2024 |
| Propietario del predio | Representante del Contratista de Obra | Representante del Contratista de Interventoría |

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FECHA (DD / MM / AAAA) | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 24 / 04 / 2024 | SO2 | | |














Nombre: Rachel Reyes
Rachel Reyes
CC: 51.722.423
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79.487.850
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duque M
CC: 9151692 4
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA (DD / MM / AAAA) | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 29 / 04 / 2024 | 503 | | |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: —

Dirección: M2 61 Lote 20

Teléfono: — No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | X | 1. Solo cerca perimetral | | 5. Concreto y mampostería | X |
| 2. En construcción | | 2. Construcción en madera | | 6. Mampostería no reforzada | |
| 3. Sin construir | | 3. Construcción en zinc | | 7. Otro | |
| 4. Otro, Cúal? | | 4. Cerramientos con malla | | Cuál? | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES |
|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | | 5. Recreacional | | Garaje SI ☐ NO ☐ |
| 2. Comercial | | 6. Baldío | X | Cuantos: |
| 3. Industrial | | 7. Otro | | El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐ |
| 4. Institucional | | Cuál? | | |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con Viga de cimentacion y columnas en concreto reforzado

MUROS: En bloque sin capa de pañete

CUBIERTA: Teja arquitectonica soportada en Perfileria metalica

PISOS: No se evidencia

ANDEN: Terreno natural

FACHADA: bloque sin pañetar

GRIETAS Y FISURAS: En la fachada y Anden

HUMEDADES: Fachada

HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia

DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia

POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia

OTRO: Cuál?

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: —
CC: —
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79.483.820
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Figueroa
CC: 1.118.542.241
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


## REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FECHA DD | MM | AAAA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 04 | 2024 | 503 | | |









Nombre:
CC:
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79.485.880
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Carmen Garcia
CC: 41.686.421
Representante del Contratista de Interventoría

115

# 6 ACTIVIDADES DEL PLAN INTEGRAL DE SALUD OCUPACIONAL, AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.

Las actividades ejecutadas pertenecientes al Plan integral de salud ocupacional, ambiental y seguridad industrial, se encuentran especificadas y detalladas en el informe anexo referente a este componente.

## 6.1 ANEXOS:


### 6.1.1 INFORME MENSUAL No. 4 DE IMPLEMENTACIÓN DEL PMA Y SALUD OCUPACIONAL

CONSORCIO BENDICIÓN 23

# INFORME MENSUAL 4. DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

## CONTRATO DE OBRA No. 041-2023

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.



## CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

YOPAL, CASANARE
JUNIO 2024
ORIGINAL


Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

## CONTENIDO

INTRODUCCIÓN ..... 4

OBJETIVOS ..... 5

OBJETIVO GENERAL ..... 5

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ..... 5

1 DESCRIPCION DE LOS IMPACTOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA ..... 6

1.1 PROBLEMÁTICA AMBIENTAL A SOLUCIONAR CON EL PROYECTO ..... 7

2 EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL ..... 9

2.1 FICHA MA-G1 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES ..... 9

2.2 FICHA MA-G2 MANEJO DE LA CALIDAD DEL AIRE. ..... 11

2.3 FICHA MA-G3 MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCION ..... 11

2.4 FICHA MA-G4 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD). ..... 13

2.5 FICHA MA-PM-G6 MANEJO Y PROTECCIÓN DE FAUNA ..... 13

2.6 FICHA MA-S1 CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL PROYECTO ..... 13

2.7 MA-S2 CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA EL PROYECTO ..... 15

2.8 FICHA MA-PM-S3 GESTIÓN SOCIAL ..... 19

2.9 MA-PM-S4 SEGURIDAD INDUSTRIAL/SALUD EN EL TRABAJO ..... 20

2.10 FICHA MA-PM-S5 MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS ..... 21

3 AVANCE PRESUPUESTO PMA ..... 24

## CONTENIDO DE TABLAS


Tabla 1. Relación de personal de obra ..... 15
Tabla 2. Relación de planillas de seguridad social personal de obra ..... 21
Tabla 3. Relación de equipos utilizados ..... 22


## CONTENIDO DE ILUSTRACIONES


Ilustración 1. Estado actual de pozos de inspección sistema de alcantarillado sanitario Bendición ..... 7
Ilustración 2. Estado actual de vertimiento de aguas negras en ciudadela Bendición ..... 8
Ilustración 3. Punto ecológico instalados ..... 9
Ilustración 5. Instalación de baños portátiles en obra ..... 10
Ilustración 6. Mantenimiento a unidades sanitarias ..... 10
Ilustración 7. Cerramiento zona de excavación EBAR ..... 11
Ilustración 8. Adecuación de espacios para disposición de materiales y maquinaria en campamento de obra ..... 12
Ilustración 9. Capacitación de personal y pausas activas ..... 14
Ilustración 10. Instalaciones de campamento de obra ..... 19
Ilustración 11. Inducción al personal ..... 20
Ilustración 12. Entrega de dotaciones ..... 20
Ilustración 13. Charlas diarias ..... 21
Ilustración 14. Inspecciones preoperacionales ..... 22

## INTRODUCCIÓN

En cumplimiento del contrato de obra pública 041 de 2023, presentamos el informe ambiental y SST correspondiente al período comprendido entre el 01 de mayo de 2024 y el 31 de mayo de 2024. En este informe se detallan los avances y logros alcanzados en la implementación del Plan de Manejo Ambiental y las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSG-SST).

El enfoque principal de este informe se centra en la ejecución del proyecto denominado **"CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"**. Durante este período, hemos trabajado diligentemente para garantizar el cumplimiento de los requisitos contractuales y las normativas aplicables en estas áreas críticas.

En cuanto al Plan de Manejo Ambiental, hemos implementado medidas para mitigar los posibles impactos negativos en el entorno natural durante la ejecución de las actividades de obra. Estas medidas incluyen el control adecuado de residuos, la preservación de áreas verdes y la promoción de prácticas sostenibles. Nuestro compromiso es preservar la biodiversidad y los recursos naturales, minimizando al máximo los efectos negativos en el entorno en el que trabajamos.

La seguridad y la salud ocupacional de nuestro equipo de trabajo son aspectos fundamentales. Por lo tanto, hemos implementado medidas de seguridad, capacitaciones, inspecciones periódicas y promovido una cultura de prevención y cuidado. Nuestro objetivo es asegurar un entorno laboral seguro y saludable para todos los involucrados en el proyecto, fomentando así el bienestar y la protección de nuestro equipo.

En este informe, compartiremos los avances y resultados obtenidos durante el periodo mencionado. Destacaremos los logros alcanzados y los desafíos encontrados. Además, presentaremos las medidas implementadas para asegurar la efectividad de nuestros planes de gestión.

# OBJETIVOS

## OBJETIVO GENERAL

Implementar de manera efectiva las actividades correspondientes al contrato de **"CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"**. Esto implica garantizar la seguridad del personal de obra mediante acciones de seguridad y capacitación adecuada. Además, se aplicará el Plan de Manejo Ambiental (PMA) para prevenir, evitar y controlar los impactos negativos en el medio físico, biótico y socioeconómico.

## OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Implementar medidas efectivas de protección ambiental, como la adecuada gestión de residuos, la prevención de la contaminación del suelo, agua, y la conservación de la biodiversidad local.
- ✓ Fomentar la sostenibilidad en cada uno de los procesos de obra optimizando el uso de los recursos naturales empleando fuentes y estrategias renovables con el fin de reducir todos los aspectos contaminantes.
- ✓ Implementar el programa de seguridad y salud ocupacional cumpliendo estándares de regulación vigente para crear un ambiente laboral seguro y saludable.
- ✓ Capacitar al personal técnico en procedimientos de seguridad y uso adecuado de equipos de protección personal, minimizando los riesgos de accidentes y lesiones.
- ✓ Crear estrategias para garantizar el control del estado de los equipos y maquinaria utilizada en las labores de obra.

# 1 DESCRIPCION DE LOS IMPACTOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

La Ciudadela "La Bendición" actualmente cuenta con un sistema de alcantarillado sanitario parcialmente terminado, el sistema que se caracteriza por funcionar a gravedad, drena desde el norte (en límite con el núcleo urbano 2) hacía el sur, además en sentido occidente- oriente. El punto más bajo de la red se ubica entre las manzanas 107 y 113, a la altura de las coordenadas Norte 1.076.811,970 y Este 851.417,776 origen Magna Sirgas 3° Este, da cobertura a algunas de las manzanas que conforman la ciudadela, sin embargo, el sistema construido no presta servicio debido a que las redes no cuentan con descole o descarga final que permita el flujo continuo de agua residual en las tuberías, por tal motivo, cualquier flujo que ingresa al sistema queda estancado y se acumula dentro de las redes.

No se cuenta con un sistema de alcantarillado en funcionamiento y dando cobertura a la totalidad de las viviendas existentes en la Ciudadela la Bendición. Por el contrario, el sistema actual está compuesto por solo 94 tramos de tuberías en diámetros de 8, 10, y 12 pulgadas respectivamente. Que en conjunto suman 5.907,3 metros lineales; los cuales, al hacer comparación con el número de vías existentes, permiten determinar de manera indirecta el porcentaje de cobertura el cual solo asciende al 27.60% dado que la totalidad de vías en afirmado asciende a 21.400 aproximadamente.

No se cuenta con estructuras de descarga a donde se puedan entregar las aguas residuales generadas; su última estructura en sentido de flujo del agua, corresponde a un pozo de inspección con profundidad media de 5.74 metros, razón por la cual parte del sistema se encuentra colmatado y sobrecargado.

Durante los recorridos se identificó la presencia de agua residual dentro del sistema construido, encontrando tramos completamente inundados y pozos colmatados, lo que demuestra que efectivamente existen usuarios conectados a las redes entregando agua residual al sistema. La consultoría realizó encuestas a la población de la ciudadela entre otros, con el objetivo de determinar la cantidad de conexiones existentes al alcantarillado, sin embargo, la comunidad encuestada negó la existencia de conexiones, manifestado en el total de encuestas que no poseen conexión al alcantarillado. Se concluye, que la comunidad se niega a confirmar la existencia de conexiones a la red de alcantarillado, debido a que: i) son conocedores de que el sistema existente actualmente no tiene funcionalidad, y a pesar de ello realizaron conexiones, y ii) debido a que las conexiones realizadas corresponden a conexiones artesanales no autorizadas, lo que genera temor en la comunidad, asociando esta conexión no autorizada con posibles sanciones.

Ilustración 1. Estado actual de pozos de inspección sistema de alcantarillado sanitario Bendición



## 1.1 PROBLEMÁTICA AMBIENTAL A SOLUCIONAR CON EL PROYECTO

La problemática ambiental que se presenta actualmente en la Ciudadela La Bendición del Municipio de Yopal, se debe a la carencia de un sistema de tratamiento de agua residual doméstica, en este momento las aguas residuales domésticas generadas son parcialmente recolectadas en pozos sépticos (aproximadamente 2.600) propios de las viviendas, el restante de las aguas residuales domésticas generadas son direccionadas hacia una laguna natural que limita con la urbanización mencionada. Su conducción se realiza mediante cunetas a lo largo de las vías de la ciudadela, lo cual constituye un factor ambiental que demanda su atención con prontitud al representar un foco de contaminación, olores ofensivos y proliferación de vectores.

Ilustración 2. Estado actual de vertimiento de aguas negras en ciudadela Bendición



# 2 EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL

A partir de los impactos ambientales identificados se definieron las medidas de manejo a implementar durante la ejecución del proyecto, las cuales están enfocadas hacia la prevención, corrección, mitigación, control y compensación, de los posibles impactos que se puedan generar, estas medidas de manejo se presentan en fichas las cuales se relacionan a continuación:

## 2.1 FICHA MA-G1 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES.

Para el periodo de reporte de acuerdo a lo evidenciando en las acciones de esta ficha, se cuenta con dos (02) puntos ecológicos; uno en el campamento de obra y otro en la zona de la EBAR. Se manejaron estrategias de almacenamiento temporal en bolsas de color negro y rojo con el fin de establecer en cada frente durante el día tenga donde disponer los residuos contaminados como (bolsas de cemento, estopas, guantes, entre otros residuos contaminados), y en la bolsa negra los residuos reciclables (botellas, bolsas entre otros).

En cuanto a los residuos ordinarios, la obra solo genera residuos como bolsas producto de la hidratación, la recolección y transporte final de estos desechos estará a cargo de la empresa prestadora de servicios de recolección de aseo.

Ilustración 3. Punto ecológico instalados





Dada la situación actual, donde las actividades de construcción física continúan, se ha vuelto imprescindible la instalación de baterías sanitarias temporales. Esta medida es fundamental para garantizar que los trabajadores del sitio tengan acceso adecuado a servicios higiénicos. La implementación de baños portátiles es una solución práctica y eficiente que permite satisfacer las necesidades básicas del personal, asegurando así el bienestar y la comodidad de todos los involucrados en el proyecto de construcción. Además, esta acción demuestra el compromiso de la empresa con la salud y la seguridad de sus empleados, proporcionando las condiciones necesarias para mantener un ambiente de trabajo digno y funcional.

Ilustración 4. Instalación de baños portátiles en obra





Así mismo, se han programado actividades de limpieza y mantenimiento para las unidades sanitarias portátiles, con el objetivo de asegurar un espacio higiénico y adecuado para su uso correspondiente.

Ilustración 5. Mantenimiento a unidades sanitarias






**Ver anexo 1. Planillas de control y certificado mantenimientos de unidades sanitarias portátiles**

## 2.2 FICHA MA-G2 MANEJO DE LA CALIDAD DEL AIRE.

En cuanto a la ficha en mención el contratista para el periodo relacionado ha realizado el cerramiento perimetral teniendo en cuenta el movimiento de equipos para el cargue y descargue de material en el campamento, se realizó esta actividad mediante malla electrosoldada y lona verde, esto con el fin de garantizar la disminución de material particulado y la reducción parcial del ruido, contribuyendo a las comunidades aledañas al proyecto.

Se realizarán inspecciones preoperacionales de maquinaria, vehículos y equipos utilizados por el constructor para el desarrollo de las actividades de obra.

**Ver anexo 2. Inspecciones preoperacionales**

Ilustración 6. Cerramiento zona de excavación EBAR



## 2.3 FICHA MA-G3 MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Actualmente, el contratista de obra tiene adecuado unos espacios para el almacenamiento del material utilizado en el desarrollo de las actividades del presente contrato, entre ellos se tiene una bodega para maquinaria, una bodega para almacenamiento de cemento, tres (03) tanques de almacenamiento de combustible, estos serán protegidos con una cubierta que está en construcción, adicionalmente, los tanques están debidamente identificados con el tipo de combustible que contienen y su forma de apagado en caso de emergencia. Adicional se tiene una bodega para acopio de material en general con esto, el contratista garantiza el control del material entrante y saliente y a su vez, almacena de manera organizada el material de obra con el fin de no afectar su calidad antes de su respectivo uso.

Ilustración 7. Adecuación de espacios para disposición de materiales y maquinaria en campamento de obra














## 2.4 FICHA MA-G4 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD).

Durante el periodo consolidado en relación a esta ficha el contratista de obra maneja la alternativa de reincorporación del material de excavación en actividades que se ameriten como accesos, paisajismo entre otras actividades que no requieran contar con los parámetros exigidos por la norma, de acuerdo a ello no se dispondrá dicho material de excavación para este periodo; no obstante el contratista de obra estudia la posibilidad de iniciar el trámite de gestor de RCD, con la finalidad de tener una opción amigable con el ambiente en dado caso que se llegase a requerir por lo volúmenes que saldrán del proyecto.

## 2.5 FICHA MA-PM-G6 MANEJO Y PROTECCIÓN DE FAUNA

Para el cumplimiento de estas acciones enmarcadas en la ficha para este periodo consolidado se realizó algunas charlas donde relaciono algunos temas de importancia para la protección de la fauna de la zona, con la finalidad de concientizar y educar al personal acerca de la importancia de preservar y cuidar a nuestras especies faunísticas. Para este periodo se realizó el siguiente tema:

- ✓ Protección de fauna silvestre

Esta charla se encuentra consolidada en las capacitaciones y charlas al personal del proyecto ver ficha *Ma-S1 capacitación al personal del proyecto.*

## 2.6 FICHA MA-S1 CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL PROYECTO

En relación al periodo consolidado correspondiente del 01 al 31 de mayo de 2024, se realizó la divulgación de charlas de seguridad, salud en el trabajo y ambiental al personal vinculado a la obra, donde se ha brindado información clara sobre cada uno de los temas abordados en las capacitaciones con el propósito de continuar creando concientización sobre la importancia del autocuidado y la conservación de los recursos naturales. Dentro de los temas relacionados por el contratista de obra y verificados en sitio por la interventoría se tiene:

**Periodo de Mayo**

- ✓ Mantenimiento de herramientas
- ✓ Materiales peligrosos
- ✓ Seguridad física

- ✓ Señales prevención de accidentes
- ✓ Trabajo en condiciones de calor
- ✓ Protección de fauna silvestre

**Ver anexo 3. Charlas y/o capacitaciones**

Ilustración 8. Capacitación de personal y pausas activas



## 2.7 MA-S2 CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA EL PROYECTO

Tabla 1. Relación de personal de obra

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | FECHA DE INGRESO | FECHA DE RETIRO | SEGURIDAD SOCIAL | | | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | SALUD | PENSIÓN | RIESGOS | |
| 1 | ALONSO HERRERA JERSON RAFAEL | OFICIAL DE OBRA | 15/01/2024 | | SANITAS | COLPENSIONES | SURA | ACTIVO |
| 2 | BALAGUERA GUTIERREZ YEFERSON | OFICIAL DE OBRA | 22/05/2024 | | SANITAS | COLPENSIONES | SURA | ACTIVO |
| 3 | BECERRA CONTRERAS JAVIER ENRIQUE | MAESTRO DE OBRA | 01/02/2024 | | SANITAS | SKANDIA | SURA | ACTIVO |
| 4 | BECERRA CONTRERAS GERSON ASDRUBAL | PROFESIONAL AMBIENTAL | 13/02/2024 | | SANITAS | PORVENIR | SURA | ACTIVO |
| 5 | BOHORQUEZ PEREZ NILSON | AYUDANTE DE OBRA | 03/05/2024 | 03/05/2024 | SANITAS | PORVENIR | SURA | ACTIVO |
| 6 | CARDENAS NIÑO LEONARDO ARIEL | GERENTE DE PROYECTO | 22/12/2023 | | NUEVA EPS MOVILIDAD | COLFONDOS | SURA | ACTIVO |
| 7 | CARREÑO GONZALEZ JUAN ALDAHIR | OFICIAL DE OBRA | 03/05/2024 | 09/05/2024 | NUEVA EPS | PORVENIR | SURA | ACTIVO |
| 8 | CERON SOTABAN DALAVIER | OFICIAL DE OBRA | 19/02/2024 | | NUEVA EPS MOVILIDAD | PORVENIR | SURA | ACTIVO |
| 9 | CUBIDES ALARCON MAICK MOHAMMED | AYUDANTE DE OBRA | 21/03/2024 | | SANITAS | PORVENIR | SURA | ACTIVO |
| 10 | FLOREZ SIERRA JOSE OSWALDO | MAESTRO DE OBRA | 01/04/2024 | | NUEVA EPS | COLPENSIONES | SURA | ACTIVO |



Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | FECHA DE INGRESO | FECHA DE RETIRO | SEGURIDAD SOCIAL | | | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | SALUD | PENSIÓN | RIESGOS | |
| 11 | GARCIA MELDIVELSO DIEGO ANDRES | ESPECIALISTA HIDRAULICA O HIDROLOGIA | 13/02/2024 | | NUEVA EPS | PORVENIR | SURA | ACTIVO |
| 12 | GIL CHAPARRO DANIEL ALEXANDER | DIRECTOR DE OBRA | 19/03/2024 | | SANITAS | SKANDIA | SURA | ACTIVO |
| 13 | GONZALEZ ZAMBRANO JOSE REINALDO | CONTROLADOR VIAL | 21/03/2024 | | SANITAS | PROTECCIÓN | SURA | ACTIVO |
| 14 | HURTADO PINEDA ALVARO | OFICIAL DE OBRA | 05/03/2024 | | CAPRESOCA | PORVENIR | SURA | ACTIVO |
| 15 | HURTADO PINEDA YOLIMA | PROFESIONAL AREA SOCIAL | 13/02/2024 | | COMPENSAR | PORVENIR | SURA | ACTIVO |
| 16 | JIMENEZ LOPEZ LINA MARIA | AYUDANTE DE OBRA | 21/03/2024 | 15/05/2024 | SANITAS | COLPENSIONES | SURA | ACTIVO |
| 17 | LOZANO GUERRERO EUGENIO | CONTROLADOR VIAL | 05/05/2024 | | NUEVA EPS | COLPENSIONES | SURA | ACTIVO |
| 18 | MACIAS NARANJO ANDERSON YESID | AYUDANTE DE OBRA | 21/03/2024 | | NUEVA EPS | PORVENIR | SURA | ACTIVO |
| 19 | MALDONADO CACHAY CARLOS ALBERTO | OFICIAL DE OBRA | 04/04/2024 | | NUEVA EPS | PORVENIR | SURA | ACTIVO |
| 20 | MENDIVELSO MENDIVELSO JOHN FREDY | OFICIAL DE OBRA | 21/05/2024 | | CAPRESOCA | PORVENIR | SURA | ACTIVO |
| 21 | MENDOZA DIAZ JULIAN FERNANDO | PROFESIONAL SG-SST DE OBRA | 13/02/2024 | | SANITAS | PORVENIR | SURA | ACTIVO |
| 22 | MOLANO SANABRIA HUGO YEZID | ESPECIALISTA EN GEOTECNIA | 13/02/2024 | | SANITAS | COLPENSIONES | SURA | ACTIVO |



Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | FECHA DE INGRESO | FECHA DE RETIRO | SEGURIDAD SOCIAL | | | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | SALUD | PENSIÓN | RIESGOS | |
| 23 | MONTERO TELLEZ LUISA FERNANDA | ASISTENTE SISO | 01/04/2024 | | NUEVA EPS MOVILIDAD | PORVENIR | SURA | ACTIVO |
| 24 | NOVA PINZON DEYVI FRANCISCO | AYUDANTE DE OBRA | 12/04/2024 | | NUEVA EPS | N/A | SURA | ACTIVO |
| 25 | PEREZ JAIMES ALFREDO MARTIN | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS | 13/02/2024 | | SANITAS | COLPENSIONES | SURA | ACTIVO |
| 26 | PEREZ MESA JOSE LEONARDO | OFICIAL DE OBRA | 15/04/2024 | | SANITAS | COLFONDOS | SURA | ACTIVO |
| 27 | QUINTERO BARBOSA LEOMAR | AYUDANTE DE OBRA | 04/04/2024 | | SANITAS | PORVENIR | SURA | ACTIVO |
| 28 | REAL HOYOS LUIS EDUARDO | INGENIERO RESIDENTE | 15/01/2024 | | FAMISANAR | COLPENSIONES | SURA | ACTIVO |
| 29 | RIAÑO LUIS OCTAVIO | CONTROLADOR VIAL | 01/04/2024 | | NUEVA EPS | COLPENSIONES | SURA | ACTIVO |
| 30 | ROJAS PUCHIGAY YORMAN HERNANDO | INSPECTOR DE OBRA | 13/02/2024 | | SANITAS | PORVENIR | SURA | ACTIVO |
| 31 | RONDON VEGA MATEO | MAESTRO DE OBRA | 21/05/2024 | | SANITAS | PORVENIR | SURA | ACTIVO |
| 32 | SANCHEZ MENDEZ YORLAN ESTIVEN | AYUDANTE DE OBRA | 03/04/2024 | | CAJACOPI | PORVENIR | SURA | ACTIVO |
| 33 | TARACHE CECILIA | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | 14/03/2024 | | SANITAS | PORVENIR | SURA | ACTIVO |
| 34 | TEATIN CACHAY JUAN CAMILO | AYUDANTE DE OBRA | 21/03/2024 | | SANITAS | PORVENIR | SURA | ACTIVO |

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | FECHA DE INGRESO | FECHA DE RETIRO | SEGURIDAD SOCIAL | | | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | SALUD | PENSIÓN | RIESGOS | |
| 35 | TOVAR CORTES DIANA CAROLINA | ESPECIALISTA AREA ELÉCTRICA | 13/02/2024 | | SANITAS | COLFONDOS | SURA | ACTIVO |
| 36 | VARGAS CERON MANUEL ALBERTO | MAESTRO DE OBRA | 26/03/2024 | | SANITAS | PORVENIR | SURA | ACTIVO |

CONSORCIO BENDICIÓN 23



Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare


## 2.8 FICHA MA-PM-S3 GESTIÓN SOCIAL

De acuerdo a las acciones inmersas en la ficha, se relaciona que se tiene informada a las comunidades y autoridades locales sobre el proyecto a desarrollar, se tiene un sitio de atención e información el cual se encuentra anexo al informe mensual de obra denominado **PLAN DE GESTIÓN SOCIAL DE OBRA.** Este documento muestra la guía a realizar para el todo el manejo social que involucre el proyecto, en consecuencia, se presentan informes parciales mes a mes con el fin de hacer seguimiento al plan de gestión social, tales documentos son los **informes de gestión social**.

De acuerdo a ello se realizó la socialización a la comunidad el día 15 de febrero de 2024 donde hubo representantes de la gobernación de Casanare, ACUATODOS S.A, Alcaldía municipal, Diputados, concejo municipal y la comunidad en general. Allí se expuso el alcance del proyecto, actividades a desarrollar, programación y demás componentes del proyecto, además, se atendieron dudas y se recogieron sugerencias.

Adicional a esto, se anexa al presente documento el informe de gestión social donde se plasma el acompañamiento social requerido que enmarca la ruta a seguir durante la ejecución de la obra.

Ilustración 9. Instalaciones de campamento de obra



***VER INFORME DE GESTIÓN SOCIAL EN EL ANEXO 7.1 DEL INFORME MENSUAL No. 4***

## 2.9 MA-PM-S4 SEGURIDAD INDUSTRIAL/SALUD EN EL TRABAJO

Con el objetivo de garantizar la seguridad y el bienestar de los trabajadores, prevenir accidentes laborales y establecer un entorno seguro en el lugar de trabajo, se llevan a cabo diversas actividades. Estas incluyen la capacitación del personal al momento de su ingreso, la entrega de la dotación correspondiente y charlas periódicas con el fin de concientizar sobre la prevención de accidentes

Ilustración 10. Inducción al personal





Ilustración 11. Entrega de dotaciones





- ✓ **Afiliación a seguridad social**: se garantiza la protección a los trabajadores y a su familia en el cubrimiento económico, en caso de que sufra una eventualidad en términos de salud, entre otros.

Tabla 2. Relación de planillas de seguridad social personal de obra

| MES DE MAYO DE 2024 | | | |
|---|---|---|---|
| CLAVE PLANILLA | CLAVE PAGO | PENSIÓN | SALUD |
| 9468234640 | 684216210 | 2024-05 | 2024-06 |

**Ver Anexo 4. Afiliaciones a seguridad social**

- ✓ **Charlas diarias**

De acuerdo a lo denotado en la ficha en mención, el contratista de obra realiza inducción al personal del proyecto con el fin de dar pautas en cuanto a reglamento interno del trabajo, temas importantes para la realización de sus actividades y otros temas que hacen parte de la información necesaria que se debe dar al personal para que realicen sus tareas conforme lo estipulado. Como se relaciona en la *FICHA MA-S1 capacitación al personal del proyecto;* Capacitación ambiental al personal de obra; Como se pueden observar en la ficha en mención en el **anexo 3. Charlas y/o capacitación.**

Ilustración 12. Charlas diarias



## 2.10 FICHA MA-PM-S5 MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS

A la fecha de este informe ya se ha requerido el uso de maquinaria la cual se relaciona en la tabla 3, dentro de las acciones que se deben tener en cuenta para el momento en que usemos las mismas se encuentra:

- ✓ Realizar inspecciones pre operacional de toda la maquinaria anexa al proyecto. Cuya evidencia se puede ver reflejada en los anexos que componen el presente informe.
- ✓ Se verificará e inspeccionará la zona de trabajo antes del inicio de las tareas.
  Cuando se trabaje cerca de líneas eléctricas se guardarán las distancias mínimas.

- ✓ Se tendrá especial cuidado cuando se trabaje en zonas con altas pendientes y en zonas de alta pluviosidad, donde hay mayor presencia de riesgos.
- ✓ Los vehículos de obra tendrán certificados de emisiones de gases y SOAT vigentes.

Tabla 3. Relación de equipos utilizados

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
|---|---|
| Estación total (topografía) | 1 |
| Nivel automático (topografía) | 1 |
| Excavadora de oruga | 4 |
| Retroexcavadora | 2 |
| Mini cargador | 1 |
| Vibro compactador | 1 |
| Volqueta sencilla | 15 |
| Volquea Doble | 10 |
| Camión turbo | 1 |
| Benitin | 2 |

Ilustración 13. Inspecciones preoperacionales













Ver en el anexo 2. Inspecciones preoperacionales de la *FICHA MA-G2 MANEJO DE LA CALIDAD DEL AIRE.*

## 3 AVANCE PRESUPUESTO PMA

| PRESUPUESTO PROGRAMA DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | ITEM GOB | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | V/UNITARIO | V/PARCIAL | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR |
| RECURSO HÍDRICO | | | | | | | EJECUTADO MENSUAL 4 | | EJECUTADO ACUMULADO | | PENDIENTE POR EJECUTAR | |
| 1 | MANEJO DE RESIDUOS Y EFLUENTES | | | | | | AVANCE | VALOR | AVANCE | VALOR | CANT. | VALOR |
| 1.1 | 703 | Unidades sanitarias portatil (Incluye: mantenimiento, transporte y disposicion de ARD) | mes | 24 | $ 1.580.020,00 | $ 37.920.480,00 | 1,00 | $ 1.580.020,00 | 3,60 | $ 5.688.072,00 | 20,40 | $ 32.232.408,00 |
| ACTIVIDADES CONTRUCTIVAS | | | | | | | | | | | | |
| 2 | MANEJO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS CONVENCONALES Y ESPECIALES | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | 7332 | Punto ecologico en frente de obra, incluye, suministro, instalacion y desmonte | Und | 2 | $ 788.580,00 | $ 1.577.160,00 | 0,00 | $ - | 2,00 | $ 1.577.160,00 | 0,00 | $ - |
| 2.2 | 6973 | Mantenimiento punto ecologico en frente de obra | mes | 24 | $ 136.760,00 | $ 3.282.240,00 | 1,00 | $ 136.760,00 | 3,60 | $ 492.336,00 | 20,40 | $ 2.789.904,00 |
| 3 | MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | |



Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

| PRESUPUESTO PROGRAMA DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | ITEM GOB | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | V/UNITARIO | V/PARCIAL | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR |
| RECURSO HÍDRICO | | | | | | | EJECUTADO MENSUAL 4 | | EJECUTADO ACUMULADO | | PENDIENTE POR EJECUTAR | |
| 3.1 | 5460 | Punto de acopio de materiales de construcción (incluye suministro, instalación y desmonte) | Und | 2 | $ 1.262.190,00 | $ 2.524.380,00 | 0,00 | $ - | 2,00 | $ 2.524.380,00 | 0,00 | $ - |
| 3.2 | 6373 | Mantenimiento punto acopio de materiales de construcción | mes | 24 | $ 221.900,00 | $ 5.325.600,00 | 1,00 | $ 221.900,00 | 3,60 | $ 798.840,00 | 20,40 | $ 4.526.760,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **$ 50.629.860,00** | | **$ 1.938.680,00** | | **$ 11.080.788,00** | | **$ 39.549.072,00** |


GERSON ASDRUBAL BECERRA CONTRERAS
PROFESIONAL AMBIENTAL

JULIAN FERNANDO MENDOZA DIAZ
PROFESIONAL SG-SST

241

# ANEXO 1

## PLANILLAS DE CONTROL Y CERTIFICADO MANTENIMIENTOS DE UNIDADES SANITARIAS PORTÁTILES



## CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
### R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

YOPAL, CASANARE
JUNIO 2024
ORIGINAL

# INGENIERIA Y SERVICIOS DE COLOMBIA VERDE S.A.S.
# NIT 901067629-9

El siguiente documento tiene como fin certificar que nuestra empresa realizó el servicio de mantenimiento de unidades sanitarias portátiles, recolección y transporte de los residuos producto de su operación para la empresa **CONSORCIO BENDICION 23** identificada con **Nit. 901.767.095-1** en los siguientes puntos durante el mes de Mayo del año 2024.

| ITEM | DESCRIPCION | PERIODO | ORIGEN | CANTIDAD (LITROS) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARD (Proveniente de actividad de mantenimiento de unidades sanitarias baños portátiles) | Mayo 2024 | Vía San Rafael (Calle 95 – Calle 98) | 18 |

Para constancia de lo anterior se firma en Tauramena - Casanare a los veintiocho (28) días del mes de Mayo del año dos mil veinticuatro (2024).

**DUMAR MORALES BARON**
**GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL**
**ISCOLVE S.A.S.**
**Móvil 3156196997**

| ISOLVE Ingeniería y Servicios de Colombia Verde | PLANILLA DE CONTROL UNIDADES SANITARIAS PORTATILES | FO-SGI-103<br>VERSIÓN 01<br>PAGINA 1 DE 1<br>16/05/2023 |
|---|---|---|

CLIENTE: Consorcio. Bendicion 23 — UBICACIÓN: Vía San Rafael E. Buv

ORDEN DE COMPRA o COTIZACION:

| ITEM | FECHA | ID USP | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO PRESTADO | CANTIDAD RESIDUO | Estado general Bueno (B) Malo (M) No aplica (NA) B | M | NA | OBSERVACIONES | V°B° CLIENTE | NOMBRE DE QUIEN PRESTA EL SERVICIO (ISOLVE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 05 2024 | Bendicion | Mtto USP | 3.0 Lts | ✓ | | | Mtto USP | Ana Montes | |
| 2 | 15 05 2024 | Bendicion | Mtto USP | 3.0 Lts | ✓ | | | Mtto USP | Ana Montes | |
| 3 | 25 05 2024 | Bendicion | Mtto USP | 3.0 Lts | ✓ | | | Mtto USP | Ana Montes | |
| 4 | 28 05 2024 | Bendicion | Mtto USP | 3.0 Lts | ✓ | | | Mtto USP | Ana Montes | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |

ELABORADO Y APROBADO POR:

CARGO:

| ISOLVE Ingeniería y Servicios de Colombia Verde | PLANILLA DE CONTROL UNIDADES SANITARIAS PORTATILES | FO-SGI-103<br>VERSIÓN 01<br>PAGINA 1 DE 1<br>16/05/2023 |
|---|---|---|

CLIENTE: Conjunto Bendición 23 — UBICACIÓN: Vía San Rafael Mutatagüica

ORDEN DE COMPRA o COTIZACION:


| ÍTEM | FECHA | ID USP | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO PRESTADO | CANTIDAD RESIDUO | Estado general Bueno (B) Malo (M) No aplica (NA) B | M | NA | OBSERVACIONES | V°B° CLIENTE | NOMBRE DE QUIEN PRESTA EL SERVICIO (ISOLVE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 05 2024 | Bendicion | Mtto USP | 3.0 Lts | ✓ | | | Mtto USP | Isa Montes | |
| 2 | 15 05 2024 | Bendicion | Mtto USP | 3.0 Lts | ✓ | | | Mtto USP | Isa Montes | |
| 3 | 23 05 2024 | Bendicion | Mtto USP y traslado | 3.0 Lts | ✓ | | | Mtto USP y traslado | Isa Montes | |
| 4 | 28 05 2024 | Bendicion | Mtto USP y traslado | 3.0 Lts | ✓ | | | Mtto USP y traslado | Isa Montes | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |

REVISADO Y APROBADO POR:

CARGO:

# ANEXO 2

## INSPECCIONES PREOPERACIONALES



## CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
### R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

YOPAL, CASANARE
JUNIO 2024
ORIGINAL

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE CARROTANQUE | VERSIÓN 0 |
|---|---|---|
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | FECHA 12/02/2024 |

SEMANA DEL 06 AL 12 DE Mayo DEL 2024 Km. Inicial _____ Km. Final _____

MARCA Hyunday MODELO 2009 PLACA SMP763 UBICACIÓN Campamento.

OPERADOR Reinaldo Gonzales C.C. 9530553

| ÍTEM | CONCEPTO | LUNES | | MARTES | | MIERC. | | JUEVES | | VIERNES | | SABADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| LUCES | * Frontales de servicio (altas y bajas) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Traseras de trabajo (Reflector) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Direccionales delanteras de parqueo (giro) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Direccionales traseras de parqueo (giro) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | De stop y señal trasera | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| CABINA | Espejos laterales | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Pito | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Freno de servicio | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Freno de emergencia | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Dirección/suspensión (Terminales) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Cinturón de seguridad | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Vidrio frontal (en buen estado) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Limpia brisas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Extintor de incendios (10 O 20 lbs) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Silletería y tapicería | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | refrigerante, horómetro, aire) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Batería y cables | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| LLANTAS | En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | llanta de repuesto inflada, en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| ESTADO MECÁNICO | * Control de fugas hidráulicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Pasadores, suspensión | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Control fugas de aire | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Grapas y anclaje de chasis | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Cadena del cardám | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Acoples rápidos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Mangueras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Estado general del tanque | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Soporte del tanque | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Tanque de combustible(Abrasaderas, Soporte) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Motor | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Instalación de puesta a tierra | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| OTROS | Documentos del vehículo | X | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Documentos del conductor | X | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Kit ambiental | X | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | |

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KILOMETRAJE INICIAL | | | | | | | |
| KILOMETRAJE FINAL | | | | | | | |
| FIRMA DIARIA DEL CONDUCTOR INICIAL | | | | | | | |
| V°. B° SUPERVISOR. | | | | | | | |
| V° B° COORDINADOR SST | | | | | | | |

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [ ]

**OBSERVACIONES:**

**NOTA IMPORTANTE:** La inspección preoperacional debe realizarla **ÚNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo.
*En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su* **SUPERVISOR** *quien tomara la decisión mas segura.*

747

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE RETROCARGADOR | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

INSPECCIONADO POR: _____ MARCA: Caterpilla.

CARGO: _____ SERIE N°: 420 F.

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 06 Mayo al 12 Mayo 2024. MODELO: 2007.

C: Cumple NC: No cumple

| ÍTEM | ASPECTO A VERIFICAR | LUN. | | MAR. | | MIER. | | JUEV. | | VIER. | | SAB. | | DOM. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC |
| LUCES | Las luces de trabajo delanteras (Altas y bajas) se encuentran en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Las luces direccionales delanteras de parqueo y giro no presentan alguna falla. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Las luces direccionales traseras de parqueo y giro se encuentran en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Las luces de STOP y señal trasera funcionan correctamente. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Las luces de trabajo traseras no presentan alguna falla. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| CABINA | La cabina anti volcó (ROPS) se encuentra certificada. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los indicadores de horómetro, corriente, aceite y motor están en buenas condiciones. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El tubo de control de ingreso de humo (Tubo de escape) está en condiciones seguras. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | La alarma de retroceso funciona correctamente. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El pito no presenta alguna falla. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Las palancas de mando se encuentran en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El cinturón de seguridad funciona correctamente. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los espejos laterales no presentan algún defecto. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El espejo central convexo se encuentra en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El dispositivo de giro no presenta alguna falla en su funcionamiento. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Las escaleras y apoyos de acceso están en buenas condiciones. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los indicadores (hidráulicos, refrigerantes) funcionan adecuadamente. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los pedales se encuentran en condiciones inseguras. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| LLANTAS | Las llantas no presentan abolladuras, abultamientos o cortaduras. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | La huella está en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| ESTADO MECÁNICO | Los pasadores (Brazo y balde) se encuentran en condiciones seguras. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los pasadores (Bastidor / Desgarrador) están en buenas condiciones. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los gatos estabilizadores no presentan alguna falla. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El mecanismo de giro (brazo / Excavador) está en buenas condiciones. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | La función hidráulica está funcionando adecuadamente. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El freno de servicio está en condiciones seguras. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El freno de emergencia se encuentra en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El control de fugas hidráulicas se encuentra en buenas condiciones. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El estado general del desgarrador / balde es el adecuado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los mandos de elevación del brazo se encuentran en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los gatos hidráulicos se encuentran en condiciones seguras. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| ELEMENTOS DE EMERGENCIA | El kit ambiental está completo. | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| | El extintor se encuentra cargado y en buenas condiciones. | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| | Cuenta con botiquín de primeros auxilios. | X | | X | | | | | | X | | X | | X | |

Vo.Bo. SUPERVISOR

OBSERVACIONES:

748

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

**INSPECCIONADO POR:** _____ **SERIE No.:** Zaxis 200LC-

**CARGO:** _____ **MODELO:** 2007

**FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN:** 06 al 12 de Mayo 2024 **MARCA:** Hitachi

C: Cumple / NC: No cumple

| ÍTEM | APLICA | | LUN | | MAR | | MIER | | JUE | | VIE | | SABA | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A. LUCES** | SI | NO | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC |
| Luces de viraje delanteras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Sistema eléctrico | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| **B. CABINA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asiento | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Cinturón de seguridad | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Radio transmisión | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Bocina | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral derecho | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral izquierdo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral frontal | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral trasero | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Limpieza exterior | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Relojes indicadores | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Limpia parabrisas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Niveles aceite hidráulico | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Mandos operacionales | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Panel de control | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Niveles agua radiador | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| **C. ESTADO MECÁNICO** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conexiones hidráulicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtraciones aceite | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtraciones de agua | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Radiador de filtro hidráulico | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtro de combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtro de aceite | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Orugas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Dientes de las orugas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Marco de protección de los rodamientos de las orugas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Exosto | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Rodamientos de oruga fijos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Ajustadores de oruga hidráulicos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Tanque de reserva del radiador | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Ventilador de refrigeración | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Motor de arranque | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Cubiertas laterales del motor | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |

| Vo. Bo. Supervisor | |
|---|---|

OBSERVACIONES:

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

INSPECCIONADO POR: _____ SERIE No.: Zaxis 200

CARGO: _____ MODELO: 2007

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 06 de Mayo al 12 de Mayo MARCA: Hitachi 200

C: Cumple / NC: No cumple

| ÍTEM | APLICA | | LUN | | MAR | | MIER | | JUE | | VIE | | SABA | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A. LUCES** | SI | NO | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC |
| Luces de viraje delanteras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Sistema eléctrico | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| **B. CABINA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asiento | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Cinturón de seguridad | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Radio transmisión | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Bocina | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral derecho | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral izquierdo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral frontal | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral trasero | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Limpieza exterior | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Relojes indicadores | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Limpia parabrisas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Niveles aceite hidráulico | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Mandos operacionales | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Panel de control | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Niveles agua radiador | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| **C. ESTADO MECÁNICO** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conexiones hidráulicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtraciones aceite | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtraciones de agua | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Radiador de filtro hidráulico | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtro de combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtro de aceite | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Orugas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Dientes de las orugas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Marco de protección de los rodamientos de las orugas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Exosto | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Rodamientos de oruga fijos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Ajustadores de oruga hidráulicos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Tanque de reserva del radiador | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Ventilador de refrigeración | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Motor de arranque | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Cubiertas laterales del motor | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |

| Vo. Bo. Supervisor | |
|---|---|

OBSERVACIONES:

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

**INSPECCIONADO POR:** _____ **SERIE No.:** HJSCE039.

**CARGO:** _____ **MODELO:** 2022

**FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN:** 06 al 12 de Mayo del 2024. **MARCA:** Hyndai 115

C: Cumple / NC: No cumple

| ÍTEM | APLICA | | LUN | | MAR | | MIER | | JUE | | VIE | | SABA | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A. LUCES** | SI | NO | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC |
| Luces de viraje delanteras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Sistema eléctrico | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| **B. CABINA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asiento | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Cinturón de seguridad | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Radio transmisión | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Bocina | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral derecho | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral izquierdo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral frontal | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral trasero | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Limpieza exterior | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Relojes indicadores | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Limpia parabrisas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Niveles aceite hidráulico | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Mandos operacionales | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Panel de control | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Niveles agua radiador | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| **C. ESTADO MECÁNICO** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conexiones hidráulicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtraciones aceite | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtraciones de agua | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Radiador de filtro hidráulico | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtro de combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtro de aceite | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Orugas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Dientes de las orugas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Marco de protección de los rodamientos de las orugas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Exosto | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Rodamientos de oruga fijos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Ajustadores de oruga hidráulicos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Tanque de reserva del radiador | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Ventilador de refrigeración | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Motor de arranque | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Cubiertas laterales del motor | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |

| Vo. Bo. Supervisor | |
|---|---|

**OBSERVACIONES:**

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

INSPECCIONADO POR: _____ SERIE No.: HJSGE328LN 041

CARGO: _____ MODELO: 2022

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 06 al 12 de Mayo del 2024 MARCA: Hyndai 115

C: Cumple / NC: No cumple


| ÍTEM | APLICA | | LUN | | MAR | | MIER | | JUE | | VIE | | SABA | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A. LUCES** | SI | NO | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC |
| Luces de viraje delanteras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Sistema eléctrico | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| **B. CABINA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asiento | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Cinturón de seguridad | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Radio transmisión | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Bocina | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral derecho | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral izquierdo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral frontal | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral trasero | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Limpieza exterior | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Relojes indicadores | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Limpia parabrisas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Niveles aceite hidráulico | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Mandos operacionales | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Panel de control | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Niveles agua radiador | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| **C. ESTADO MECÁNICO** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conexiones hidráulicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtraciones aceite | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtraciones de agua | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Radiador de filtro hidráulico | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtro de combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtro de aceite | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Orugas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Dientes de las orugas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Marco de protección de los rodamientos de las orugas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Exosto | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Rodamientos de oruga fijos* | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Ajustadores de oruga hidráulicos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Tanque de reserva del radiador | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Ventilador de refrigeración | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Motor de arranque | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Cubiertas laterales del motor | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |

| Vo. Bo. Supervisor | |
|---|---|

OBSERVACIONES:

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | PRE OPERACIONAL CAMIÓN TURBO | Fecha : 12/02/2024 |
|---|---|---|
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | Versión 0 |

EQUIPO N° _____ PLACAS N° SYB 380 MODELO 1979 MARCA DODGE
INSPECCIONADO POR _____
LOCALIZACIÓN Campamento
SEMANA DEL 06 AL 12 MES mayo DE 2024



| ÍTEM | CANTIDAD | LUNES | | MARTES | | MIÉRCOLES | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| **Luces** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Delanteras altas / bajas | 2 | X | | X | | X | / | X | | X | | X | | X | |
| Direccionales delanteras de parqueo (giro) | 2 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Direccionales de parqueo (giro) | 2 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| De stop y señal trasera | 2 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| **cabina** | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Espejo central convexo | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Espejos laterales | 2 | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| Alarma de retroceso | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Pito | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Freno de servicio | completa | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Freno de emergencia* | *completa* | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Dirección/suspensión (terminales) | completa | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Cinturón de seguridad | 2 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio frontal ( en buen estado) | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Limpia brisas | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Extintor | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Asiento en buena condición | 2 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Indicaciones (hidraulico_voltimetro) | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| **Motor(-refrigerantes-horómetro-aire)** | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Escaleras y pasamanos (cabina) | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Batería y cables | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| **Carrocería** | | X | | X | | X | | X | | | | X | | X | |
| Estado de la carpa, que no este rota, cinturones y hebillas en buen estado | completas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Cuenta con dispositivos de cargue y descargue | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Chasis | completo | X | | X | | X | | | | | | | | | |
| Luces direccionales, parada, reverso, laterales, parqueo | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Conexiones eléctricas | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Señales reflectivas (Res 3246 de 2018) | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Estado de compuertas de carrocería | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| **Llantas** | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| sin cortaduras profundas y sin abultamientos | completas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Estado mecánico | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Control de fugas hidráulicas | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| pasadores, suspensión | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Control de fugas de aire | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Mangueras neumáticas y acoples | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Grapas y anclaje de chasis | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Kilometraje inicial | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kilometraje final | | | | | | | | | | | | | | |
| | Firma diaria del conductor | EL | | EL | | EL | | E | | E | | E | | E | |
| | V°B° del supervisor | | | | | | | | | | | | | | |

**Observaciones:** _____

**NOTA IMPORTANTE:** la inspección preoperacional debe realizarse ÚNICAMENTE el conductor del Vehículo en caso de necesitar ayuda debe notificar al SUPERVISOR quien tomara una decisión segura

KILÓMETROS RECORRIDOS SEMANA _____

V°B° COORDINADOR H.S.E _____

CONSORCIO BENDICIÓN 23

# INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE BENITIN

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha: 12/02/2024

SEMANA DEL 06 de Mayo AL 12 Mayo 2024 AÑO: 2023. MODELO ST 1200. SERIE 2301002

OPERADOR Andres Cachay UBICACIÓN Campamento. MARCA: Globalmaq.

| ÍTEM | CONCEPTO | LUNES | | MARTES | | MIERCOLES | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| LUCES | * De trabajo delanteras (Trabajo nocturno) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * De trabajo traseras (Trabajo nocturno) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| CABINA | *Cabina anti vuelo (R.O.P.S) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Cinturón de seguridad | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Extintor de incendios 10 lbs PQS | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Asiento | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Mandos de avance | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Indicadores (hidráulicos, refrigerantes, horómetro, corriente, aceite motor, combustible) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Control ingreso humo (tubo de escape) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Pito | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Escaleras y apoyos de acceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Espejo retrovisor central (convexo) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Estado de pedales | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Estado de mandos manuales | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| ESTADO MECÁNICO | * Control de fugas hidráulicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Estado de cilindro (amortiguadores) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Llantas en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Puntos de lubricación | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Mecanismo de viraje | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Dirección (terminales, bomba hidráulica) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Mando de estacionamiento (emergencia) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Motor | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Pasadores y tornillos en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Batería y cables | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Freno de servicio | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Resguardos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Anclajes de contrapeso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Guardas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Estado del bastidor | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| FIRMA | FIRMA OPERADOR | Cachay | | Cachay | | Cachay | | Cachay | | Cachay | | Cachay | | Cachay | |
| | FIRMA SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

B: BUENO M: MALO *PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

754

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE RETROCARGADOR | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

**INSPECCIONADO POR:**

**CARGO:**

**MARCA:** Caterpilla

**SERIE N°:** 430D

**MODELO:** 2005

**FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN:** 06 de Mayo al 12 de Mayo 2024

C: Cumple NC: No cumple

| ÍTEM | ASPECTO A VERIFICAR | LUN. | | MAR. | | MIER. | | JUEV. | | VIER. | | SAB. | | DOM. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC |
| LUCES | Las luces de trabajo delanteras (Altas y bajas) se encuentran en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Las luces direccionales delanteras de parqueo y giro no presentan alguna falla. | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| | Las luces direccionales traseras de parqueo y giro se encuentran en buen estado. | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| | Las luces de STOP y señal trasera funcionan correctamente. | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| | Las luces de trabajo traseras no presentan alguna falla. | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| CABINA | La cabina anti volcó (ROPS) se encuentra certificada. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los indicadores de horómetro, corriente, aceite y motor están en buenas condiciones. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El tubo de control de ingreso de humo (Tubo de escape) está en condiciones seguras. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | La alarma de retroceso funciona correctamente. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El pito no presenta alguna falla. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Las palancas de mando se encuentran en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El cinturón de seguridad funciona correctamente. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los espejos laterales no presentan algún defecto. | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| | El espejo central convexo se encuentra en buen estado. | X | | | | | | | | | | | | | |
| | El dispositivo de giro no presenta alguna falla en su funcionamiento. | X | | | | | | | | | | | | | |
| | Las escaleras y apoyos de acceso están en buenas condiciones. | X | | | | | | | | | | | | | |
| | Los indicadores (hidráulicos, refrigerantes) funcionan adecuadamente. | X | | | | | | | | | | | | | |
| | Los pedales se encuentran en condiciones inseguras. | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| LLANTAS | Las llantas no presentan abolladuras, abultamientos o cortaduras. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | La huella está en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| ESTADO MECÁNICO | Los pasadores (Brazo y balde) se encuentran en condiciones seguras. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los pasadores (Bastidor / Desgarrador) están en buenas condiciones. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los gatos estabilizadores no presentan alguna falla. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El mecanismo de giro (brazo / Excavador) está en buenas condiciones. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | La función hidráulica está funcionando adecuadamente. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El freno de servicio está en condiciones seguras. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El freno de emergencia se encuentra en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El control de fugas hidráulicas se encuentra en buenas condiciones. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El estado general del desgarrador / balde es el adecuado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los mandos de elevación del brazo se encuentran en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los gatos hidráulicos se encuentran en condiciones seguras. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| ELEMENTOS DE EMERGENCIA | El kit ambiental está completo. | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| | El extintor se encuentra cargado y en buenas condiciones. | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| | Cuenta con botiquín de primeros auxilios. | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| Vo.Bo. SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:**

CONSORCIO BENDICIÓN 23

# PRE-OPERACIONAL MINICARGADOR

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha: 12/11/2024

EMPRESA: _____ SERIE No. CDM312 MODELO: 2023 MARCA: LONKIN G

INSPECCIONADO POR: _____ LOCALIZACION: Campamento COD.MEC: _____

SEMANA: DEL 06 AL 12 DE Mayo 2023

| | ITEM | CANTIDAD | LUNES | | MARTES | | MIERC. | | JUEVES | | VIERNES | | SABADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| LUCES | Frontales | 2 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | De trabajo traseras (Reflector) | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| CABINA | Protección antivuelco (R.O.P.S) | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Cinturón de seguridad | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Extintor de incendio 10-20-PQS | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Asiento | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Protección malla trasera | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Indicadores (hidráulicos-refrigerantes- | Completos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | horometro-corriente-aceite motor) | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Tubo de escape (Exhosto) | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Alarma de retroceso-Pito | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Escaleras y apoyos de acceso | Completos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Bateria y cables | Completos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| ESTADO MECÁNICO | * Control de fugas hidráulicas | Completos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Estado pasadores | Completos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Orugas Tensionadas | 2 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Mando de avance | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Mando de estacionamiento | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Manguera de agua y de alta presión | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Mando de levante de cuchilla | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Hoja Topadora | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Zapatas | Completos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Rodillos Inferiores-Superiores | Completos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Winche y cable en buen estado. | Completos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | *Estado/N.Grapas (perros) cumple las normas | Completos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vo.Bo. Supervisor | | | | | | | | | | | | | | | | |

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI ☐ NO ☐ Fecha de Corrección: _____

*La distancia entre grapas (perros) debe ser seis (6) veces el diámetro del cable.

NOTA: El Supervisor debe verificar que el formato se encuentre totalmente diligenciado

FIRMA DEL OPERADOR

OBSERVACIONES:

756

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE RETROCARGADOR | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

INSPECCIONADO POR:

CARGO:

MARCA: Caterpilla.

SERIE N°: 416 E

MODELO: 2011

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 06 de Mayo de 2024. 12 de Mayo de 2024.

C: Cumple NC: No cumple

| ÍTEM | ASPECTO A VERIFICAR | LUN. | | MAR. | | MIER. | | JUEV. | | VIER. | | SAB. | | DOM. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC |
| LUCES | Las luces de trabajo delanteras (Altas y bajas) se encuentran en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Las luces direccionales delanteras de parqueo y giro no presentan alguna falla. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Las luces direccionales traseras de parqueo y giro se encuentran en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Las luces de STOP y señal trasera funcionan correctamente. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Las luces de trabajo traseras no presentan alguna falla. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| CABINA | La cabina anti volcó (ROPS) se encuentra certificada. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los indicadores de horómetro, corriente, aceite y motor están en buenas condiciones. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El tubo de control de ingreso de humo (Tubo de escape) está en condiciones seguras. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | La alarma de retroceso funciona correctamente. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El pito no presenta alguna falla. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Las palancas de mando se encuentran en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El cinturón de seguridad funciona correctamente. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los espejos laterales no presentan algún defecto. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El espejo central convexo se encuentra en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El dispositivo de giro no presenta alguna falla en su funcionamiento. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Las escaleras y apoyos de acceso están en buenas condiciones. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los indicadores (hidráulicos, refrigerantes) funcionan adecuadamente. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los pedales se encuentran en condiciones inseguras. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| LLANTAS | Las llantas no presentan abolladuras, abultamientos o cortaduras. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | La huella está en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| ESTADO MECÁNICO | Los pasadores (Brazo y balde) se encuentran en condiciones seguras. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los pasadores (Bastidor / Desgarrador) están en buenas condiciones. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los gatos estabilizadores no presentan alguna falla. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El mecanismo de giro (brazo / Excavador) está en buenas condiciones. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | La función hidráulica está funcionando adecuadamente. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El freno de servicio está en condiciones seguras. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El freno de emergencia se encuentra en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El control de fugas hidráulicas se encuentra en buenas condiciones. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El estado general del desgarrador / balde es el adecuado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los mandos de elevación del brazo se encuentran en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los gatos hidráulicos se encuentran en condiciones seguras. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| ELEMENTOS DE EMERGENCIA | El kit ambiental está completo. | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| | El extintor se encuentra cargado y en buenas condiciones. | | | | | | | | | | | | | | / |
| | Cuenta con botiquín de primeros auxilios. | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |

Vo.Bo. SUPERVISOR

OBSERVACIONES:

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADOR | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

SEMANA DEL 06 Mayo AL 12 Mayo AÑO: 1995 MODELO SD70DTF SERIE 198219

OPERADOR Lina. Jimenez. UBICACIÓN Campamento MARCA: Ingerso II Ford.

| ÍTEM | CONCEPTO | LUNES | | MARTES | | MIERCOLES | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| LUCES | * De trabajo delanteras (Trabajo nocturno) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * De trabajo traseras (Trabajo nocturno) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| CABINA | *Cabina anti vuelo (R.O.P.S) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Cinturón de seguridad | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Extintor de incendios 10 lbs PQS | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Asiento | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Mandos de avance | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Indicadores (hidráulicos, refrigerantes, horómetro, corriente, aceite motor, combustible) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Control ingreso humo (tubo de escape) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Alarma de retroceso | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| | Pito | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Escaleras y apoyos de acceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Espejo retrovisor central (convexo) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Estado de pedales | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Estado de mandos manuales | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| ESTADO MECÁNICO | * Control de fugas hidráulicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Estado de cilindro (amortiguadores) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Llantas en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Puntos de lubricación | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Mecanismo de viraje | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Dirección (terminales, bomba hidráulica) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Mando de estacionamiento (emergencia) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Motor | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Pasadores y tornillos en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Batería y cables | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Freno de servicio | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Resguardos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Anclajes de contrapeso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Guardas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Estado del bastidor | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| FIRMA | FIRMA OPERADOR | LINAJ | | LINAJ | | LINAJ | | LINAJ | | LINAJ | | LINAJ | | LINAJ | |
| | FIRMA SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

B: BUENO M: MALO *PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

CONSORCIO BENDICIÓN 23

# INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE BENITIN

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha: 12/02/2024

SEMANA DEL 06 Mayo AL 12 Mayo. AÑO: 2023 MODELO ST.1200 SERIE

OPERADOR william Castañeda. UBICACIÓN Campamento. MARCA: Global Mec.

| ÍTEM | CONCEPTO | LUNES | | MARTES | | MIERCOLES | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| LUCES | * De trabajo delanteras (Trabajo nocturno) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * De trabajo traseras (Trabajo nocturno) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| CABINA | *Cabina anti vuelo (R.O.P.S) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Cinturón de seguridad | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Extintor de incendios 10 lbs PQS | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Asiento | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Mandos de avance | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Indicadores (hidráulicos, refrigerantes, horómetro, corriente, aceite motor, combustible) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Control ingreso humo (tubo de escape) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Pito | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Escaleras y apoyos de acceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Espejo retrovisor central (convexo) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Estado de pedales | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Estado de mandos manuales | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| ESTADO MECÁNICO | * Control de fugas hidráulicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Estado de cilindro (amortiguadores) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Llantas en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Puntos de lubricación | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Mecanismo de viraje | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Dirección (terminales, bomba hidráulica) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Mando de estacionamiento (emergencia) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Motor | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Pasadores y tornillos en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Batería y cables | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Freno de servicio | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Resguardos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Anclajes de contrapeso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Guardas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Estado del bastidor | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| FIRMA | FIRMA OPERADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| | FIRMA SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

B: BUENO M: MALO *PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

759


| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | PRE OPERACIONAL CAMIÓN TURBO | Fecha : 12/02/2024 |
|---|---|---|
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | Versión 0 |

EQUIPO N° _____ PLACAS N° VPP817 MODELO 2005 MARCA Chevrolet

INSPECCIONADO POR_____

LOCALIZACIÓN Campamento

SEMANA DEL 06 AL 12 MES Mayo DE ____



| ÍTEM | CANTIDAD | LUNES | | MARTES | | MIÉRCOLES | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Luces** | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| Delanteras altas / bajas | 2 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Direccionales delanteras de parqueo (giro) | 2 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Direccionales de parqueo (giro) | 2 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| De stop y señal trasera | 2 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| **cabina** | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Espejo central convexo | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Espejos laterales | 2 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Alarma de retroceso | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Pito | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Freno de servicio | completa | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| *Freno de emergencia* | *completa* | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Dirección/suspensión (terminales) | completa | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Cinturón de seguridad | 2 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio frontal ( en buen estado) | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Limpia brisas | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Extintor | 1 | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| Asiento en buena condición | 2 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Indicaciones (hidraulico_voltimetro) | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| **Motor(-refrigerantes-horómetro-aire)** | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Escaleras y pasamanos (cabina) | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Batería y cables | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| **Carrocería** | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Estado de la carpa, que no este rota, cinturones y hebillas en buen estado | completas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Cuenta con dispositivos de cargue y descargue | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Chasis | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Luces direccionales, parada, reverso, laterales, parqueo | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Conexiones eléctricas | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Señales reflectivas (Res 3246 de 2018) | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Estado de compuertas de carrocería | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| **Llantas** | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| sin cortaduras profundas y sin abultamientos | completas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Estado mecánico | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Control de fugas hidráulicas | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| pasadores, suspensión | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Control de fugas de aire | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Mangueras neumáticas y acoples | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Grapas y anclaje de chasis | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Kilometraje inicial | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kilometraje final | | | | | | | | | | | | | | |
| | Firma diaria del conductor | | | | | | | | | | | | | | |
| | V°B° del supervisor | | | | | | | | | | | | | | |

**Observaciones:**_____

**NOTA IMPORTANTE:** la inspección preoperacional debe realizarse ÚNICAMENTE el conductor del Vehículo en caso de necesitar ayuda debe notificar al SUPERVISOR quien tomara una decisión segura

KILÓMETROS RECORRIDOS SEMANA _____

V°B° COORDINADOR H.S.E_____

760

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

INSPECCIONADO POR: _____ SERIE Nº.: Zaxis 200Lc.

CARGO: _____ MODELO: 2007.

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 20 al 26 de Mayo 2024. MARCA: Hitachi

C: Cumple / NC: No cumple

| ÍTEM | APLICA | | LUN | | MAR | | MIER | | JUE | | VIE | | SABA | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A. LUCES** | SI | NO | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC |
| Luces de viraje delanteras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Sistema eléctrico | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| **B. CABINA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asiento | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Cinturón de seguridad | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Radio transmisión | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Bocina | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral derecho | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral izquierdo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral frontal | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral trasero | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Alarma de retroceso | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| Limpieza exterior | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Relojes indicadores | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Limpia parabrisas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Niveles aceite hidráulico | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Mandos operacionales | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Panel de control | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Niveles agua radiador | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| **C. ESTADO MECÁNICO** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conexiones hidráulicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtraciones aceite | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtraciones de agua | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Radiador de filtro hidráulico | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtro de combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtro de aceite | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Orugas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Dientes de las orugas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Marco de protección de los rodamientos de las orugas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Exosto | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Rodamientos de oruga fijos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Ajustadores de oruga hidráulicos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Tanque de reserva del radiador | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Ventilador de refrigeración | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Motor de arranque | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Cubiertas laterales del motor | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| **Vo. Bo. Supervisor** | | | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

INSPECCIONADO POR: _____ SERIE No.: Zaxis 200

CARGO: _____ MODELO: 2007

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 20 al 26 de Mayo 2024. MARCA: Hitachi

C: Cumple / NC: No cumple

| ITEM | APLICA | | LUN | | MAR | | MIER | | JUE | | VIE | | SABA | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A. LUCES** | SI | NO | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC |
| Luces de viraje delanteras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Sistema eléctrico | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| **B. CABINA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asiento | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Cinturón de seguridad | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Radio tranemisión | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Bocina | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral derecho | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral izquierdo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral frontal | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral trasero | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Alarma de retroceso | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| Limpieza exterior | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Relojes indicadores | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Limpia parabrisas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Niveles aceite hidráulico | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Mandos operacionales | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Panel de control | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Niveles agua radiador | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| **C. ESTADO MECÁNICO** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conexiones hidráulicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtraciones aceite | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtraciones de agua | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Radiador de filtro hidráulico | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtro de combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtro de aceite | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Orugas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Dientes de las orugas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Marco de protección de los rodamientos de las orugas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Exosto | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Rodamientos de oruga fijos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Ajustadores de oruga hidráulicos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Tanque de reserva del radiador | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Ventilador de refrigeración | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Motor de arranque | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Cubiertas laterales del motor | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |

**Vo. Bo. Supervisor**

OBSERVACIONES:

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

**INSPECCIONADO POR:** _____ **SERIE No.:** HJSCE039

**CARGO:** _____ **MODELO:** 2002.

**FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN:** 20 al 26 Mayo 2024 **MARCA:** Hyndayi 115

C: Cumple / NC: No cumple

| ÍTEM | APLICA | | LUN | | MAR | | MIER | | JUE | | VIE | | SABA | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A. LUCES** | SI | NO | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC |
| Luces de viraje delanteras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Sistema eléctrico | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| **B. CABINA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asiento | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Cinturón de seguridad | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Radio tranemisión | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Bocina | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral derecho | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral izquierdo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral frontal | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral trasero | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Alarma de retroceso | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| Limpieza exterior | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Relojes indicadores | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Limpia parabrisas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Niveles aceite hidráulico | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Mandos operacionales | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Panel de control | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Niveles agua radiador | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| **C. ESTADO MECÁNICO** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conexiones hidráulicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtraciones aceite | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtraciones de agua | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Radiador de filtro hidráulico | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtro de combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtro de aceite | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Orugas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Dientes de las orugas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Marco de protección de los rodamientos de las orugas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Exosto | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Rodamientos de oruga fijos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Ajustadores de oruga hidráulicos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Tanque de reserva del radiador | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Ventilador de refrigeración | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Motor de arranque | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Cubiertas laterales del motor | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| **Vo. Bo. Supervisor** | | | | | | | | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:**

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

INSPECCIONADO POR: _____ SERIE No.: HJSCE041

CARGO: _____ MODELO: 2022

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 20 al 26 Mayo 2024. MARCA: Hyndai 115

C: Cumple / NC: No cumple

| ÍTEM | APLICA | | LUN | | MAR | | MIER | | JUE | | VIE | | SABA | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. LUCES | SI | NO | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC |
| Luces de viraje delanteras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Sistema eléctrico | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| **B. CABINA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asiento | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Cinturón de seguridad | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Radio transmisión | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Bocina | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral derecho | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral izquierdo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral frontal | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral trasero | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Alarma de retroceso | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| Limpieza exterior | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Relojes indicadores | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Limpia parabrisas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Niveles aceite hidráulico | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Mandos operacionales | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Panel de control | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Niveles agua radiador | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| **C. ESTADO MECÁNICO** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conexiones hidráulicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtraciones aceite | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtraciones de agua | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Radiador de filtro hidráulico | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtro de combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtro de aceite | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Orugas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Dientes de las orugas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Marco de protección de los rodamientos de las orugas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Exosto | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Rodamientos de oruga fijos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Ajustadores de oruga hidráulicos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Tanque de reserva del radiador | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Ventilador de refrigeración | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Motor de arranque | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Cubiertas laterales del motor | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |

**Vo. Bo. Supervisor**

OBSERVACIONES:

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE RETROCARGADOR | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

**INSPECCIONADO POR:**

**CARGO:**

**MARCA:** Cat epilla.

**SERIE N°:** 430 D

**MODELO:** 2005

**FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN:** 20 al 26 Mayo.

C: Cumple NC: No cumple

| ITEM | ASPECTO A VERIFICAR | LUN. | | MAR. | | MIER. | | JUEV. | | VIER. | | SAB. | | DOM. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC |
| LUCES | Las luces de trabajo delanteras (Altas y bajas) se encuentran en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Las luces direccionales delanteras de parqueo y giro no presentan alguna falla. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Las luces direccionales traseras de parqueo y giro se encuentran en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Las luces de STOP y señal trasera funcionan correctamente. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Las luces de trabajo traseras no presentan alguna falla. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| CABINA | La cabina anti volcó (ROPS) se encuentra certificada. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los indicadores de horómetro, corriente, aceite y motor están en buenas condiciones. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El tubo de control de ingreso de humo (Tubo de escape) está en condiciones seguras. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | La alarma de retroceso funciona correctamente. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El pito no presenta alguna falla. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Las palancas de mando se encuentran en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El cinturón de seguridad funciona correctamente. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los espejos laterales no presentan algún defecto. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El espejo central convexo se encuentra en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El dispositivo de giro no presenta alguna falla en su funcionamiento. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Las escaleras y apoyos de acceso están en buenas condiciones. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los indicadores (hidráulicos, refrigerantes) funcionan adecuadamente. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los pedales se encuentran en condiciones inseguras. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| LLANTAS | Las llantas no presentan abolladuras, abultamientos o cortaduras. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | La huella está en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| ESTADO MECANICO | Los pesaderas (Brazo y balde) se encuentran en condiciones seguras. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los pesadores (Bastidor / Desgarrador) están en buenas condiciones. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los gatos estabilizadores no presentan alguna falla. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El mecanismo de giro (brazo / Excavador) está en buenas condiciones. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | La función hidráulica está funcionando adecuadamente. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El freno de servicio está en condiciones seguras. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El freno de emergencia se encuentra en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El control de fugas hidráulicas se encuentra en buenas condiciones. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El estado general del desgarrador / balde es el adecuado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los mandos de elevación del brazo se encuentran en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los gatos hidráulicos se encuentran en condiciones seguras. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| ELEMENTOS DE EMERGENCIA | El kit ambiental está completo. | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| | El extintor se encuentra cargado y en buenas condiciones. | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| | Cuenta con botiquín de primeros auxilios. | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |

**Vo.Bo: SUPERVISOR**

**OBSERVACIONES:**

CONSORCIO BENDICIÓN 23

# PRE-OPERACIONAL MINICARGADOR

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha

12/11/2024

EMPRESA: _____ SERIE No. CDM312 MODELO: 2023 MARCA: LONKING

INSPECCIONADO POR: _____ LOCALIZACION: Campamento COD.MEC: _____

SEMANA: DEL 20 AL 26 DE Nov 2023

| | ITEM | CANTIDAD | LUNES A | LUNES M | MARTES A | MARTES M | MIERC A | MIERC M | JUEVES A | JUEVES M | VIERNES A | VIERNES M | SABADO A | SABADO M | DOMINGO A | DOMINGO M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUCES | Frontales | 2 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | De trabajo traseras (Reflector) | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| CABINA | Protección antivuelco (R.O.P.S) | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Cinturón de seguridad | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Extintor de incendio 10-20-PQS | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Asiento | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Protección malla trasera | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor) | Completos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Tubo de escape (Exhosto) | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Alarma de retroceso-Pito | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Escaleras y apoyos de acceso | Completos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Bateria y cables | Completos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| ESTADO MECÁNICO | * Control de fugas hidráulicas | Completos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Estado pasadores | Completos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Orugas Tensionadas | 2 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Mando de avance | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Mando de estacionamiento | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Manguera de agua y de alta presión | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Mando de levante de cuchilla | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Hoja Topadora | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Zapatas | Completos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Rodillos Inferiores-Superiores | Completos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Winche y cable en buen estado. | Completos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | *Estado/N.Grapas (perros) cumple las pernas | Completos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | **Vo.Bo. Supervisor** | | | | | | | | | | | | | | | |

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI ☐ NO ☐ Fecha de Corrección: _____

*La distancia entre grapas (perros) debe ser seis (6) veces el diámetro del cable.

**NOTA:** El Supervisor debe verificar que el formato se encuentre totalmente diligenciado

_____

FIRMA DEL OPERADOR

OBSERVACIONES:

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE CARROTANQUE | VERSIÓN 0 |
|---|---|---|
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | FECHA |
| | | 12/02/2024 |

SEMANA DEL 20 AL 26 DE Mayo DEL 2024 Km. Inicial _____ Km. Final _____

MARCA Hyday MODELO 2009 PLACA SMP763 UBICACIÓN campamento

OPERADOR Reinaldo Gonzales C.C. 9.530.553

| ÍTEM | CONCEPTO | LUNES B | LUNES M | MARTES B | MARTES M | MIERC. B | MIERC. M | JUEVES B | JUEVES M | VIERNES B | VIERNES M | SABADO B | SABADO M | DOMINGO B | DOMINGO M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUCES | * Frontales de servicio (altas y bajas) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Traseras de trabajo (Reflector) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Direccionales delanteras de parqueo (giro) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Direccionales traseras de parqueo (giro) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | De stop y señal trasera | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| CABINA | Espejos laterales | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Pito | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Freno de servicio | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Freno de emergencia | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Dirección/suspensión (Terminales) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Cinturón de seguridad | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Vidrio frontal (en buen estado) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Limpia brisas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Extintor de incendios (10 O 20 lbs) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Silletería y tapicería | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | refrigerante, horómetro, aire) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Batería y cables | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| LLANTAS | En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | llanta de repuesto inflada, en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| ESTADO MECÁNICO | * Control de fugas hidráulicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Pasadores, suspensión | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Control fugas de aire | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Grapas y anclaje de chasis | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Cadena del cardán | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Acoples rápidos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Mangueras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Estado general del tanque | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Soporte del tanque | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Tanque de combustible(Abrasaderas, Soporte) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Motor | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Instalación de pueste a tierra | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| OTROS | Documentos del vehículo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Documentos del conductor | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Kit ambiental | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KILOMETRAJE INICIAL | | | | | | | |
| KILOMETRAJE FINAL | | | | | | | |
| FIRMA DIARIA DEL CONDUCTOR INICIAL | 12/2/24 | 13/2/24 | 14/2/24 | 15/2/24 | 16/2/24 | 17/2/24 | 18/2/24 |
| V°, B° SUPERVISOR. | | | | | | | |
| V° B° COORDINADOR SST | | | | | | | |

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [ ]

OBSERVACIONES: Se cambio tubo freno rueda trasera izquierda

**NOTA IMPORTANTE:** La inspección preoperacional debe realizarla **ÚNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarlo a su **SUPERVISOR** quien tomara la decisión mas seguro.

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE RETROCARGADOR | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

INSPECCIONADO POR: _____ MARCA: Caterpillar

CARGO: _____ SERIE N°: 420F

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 20 al 26 Mayo MODELO: 2007

C: Cumple NC: No cumple

| ÍTEM | ASPECTO A VERIFICAR | LUN. | | MAR. | | MIER. | | JUEV. | | VIER. | | SAB. | | DOM. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC |
| LUCES | Las luces de trabajo delanteras (Altas y bajas) se encuentran en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Las luces direccionales delanteras de parqueo y giro no presentan alguna falla. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Las luces direccionales traseras de parqueo y giro se encuentran en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Las luces de STOP y señal trasera funcionan correctamente. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Las luces de trabajo traseras no presentan alguna falla. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| CABINA | La cabina anti volcó (ROPS) se encuentra certificada. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los indicadoras de horómetro, corriente, aceite y motor están en buenas condiciones. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El tubo de control de ingreso de humo (Tubo de escape) está en condiciones seguras. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | La alarma de retroceso funciona correctamente. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El pito no presenta alguna falla. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Las palancas de mando se encuentran en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El cinturón de seguridad funciona correctamente. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los espejos laterales no presentan algún defecto. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El espejo central convexo se encuentra en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El dispositivo de giro no presenta alguna falla en su funcionamiento. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Las escaleras y apoyos de acceso están en buenas condiciones. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los indicadores (hidráulicos, refrigerantes) funcionan adecuadamente. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los pedales se encuentran en condiciones inseguras. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| LLANTAS | Las llantas no presentan abolladuras, abultamientos o cortaduras. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | La huella está en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| ESTADO MECÁNICO | Los pasadores (Brazo y balde) se encuentran en condiciones seguras. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los pasadores (Bastidor / Desgarrador) están en buenas condiciones. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los gatos estabilizadores no presentan alguna falla. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El mecanismo de giro (brazo / Excavador) está en buenas condiciones. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | La función hidráulica está funcionando adecuadamente. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El freno de servicio está en condiciones seguras. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El freno de emergencia se encuentra en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El control de fugas hidráulicas se encuentra en buenas condiciones. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El estado general del desgarrador / balde es el adecuado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los mandos de elevación del brazo se encuentran en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los gatos hidráulicos se encuentran en condiciones seguras. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| ELEMENTOS DE EMERGENCIA | El kit ambiental está completo. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El extintor se encuentra cargado y en buenas condiciones. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Cuenta con botiquín de primeros auxilios. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vo.Bo. SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

CONSORCIO BENDICIÓN 23

# INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE RETROCARGADOR

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0 | Fecha: 12/02/2024

INSPECCIONADO POR:

CARGO:

MARCA: Caterpilla

SERIE N°: 416 E

MODELO: 2011

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 20 al 26 Mayo


C: Cumple NC: No cumple

| ÍTEM | ASPECTO A VERIFICAR | LUN. | | MAR. | | MIER. | | JUEV. | | VIER. | | SAB. | | DOM. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC |
| LUCES | Las luces de trabajo delanteras (Altas y bajas) se encuentran en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Las luces direccionales delanteras de parqueo y giro no presentan alguna falla. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Las luces direccionales traseras de parqueo y giro se encuentran en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Las luces de STOP y señal trasera funcionan correctamente. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Las luces de trabajo traseras no presentan alguna falla. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| CABINA | La cabina anti volcó (ROPS) se encuentra certificada. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los indicadores de horómetro, corriente, aceite y motor están en buenas condiciones. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El tubo de control de ingreso de humo (Tubo de escape) está en condiciones seguras. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | La alarma de retroceso funciona correctamente. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El pito no presenta alguna falla. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Las palancas de mando se encuentran en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El cinturón de seguridad funciona correctamente. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los espejos laterales no presentan algún defecto. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El espejo central convexo se encuentra en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El dispositivo de giro no presenta alguna falla en su funcionamiento. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Las escaleras y apoyos de acceso están en buenas condiciones. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los indicadores (hidráulicos, refrigerantes) funcionan adecuadamente. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los pedales se encuentran en condiciones inseguras. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| LLANTAS | Las llantas no presentan abolladuras, abultamientos o cortaduras. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | La huella está en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| ESTADO MECÁNICO | Los pasadores (Brazo y balde) se encuentran en condiciones seguras. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los pasadores (Bastidor / Desgarrador) están en buenas condiciones. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los gatos estabilizadores no presentan alguna falla. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El mecanismo de giro (brazo / Excavador) está en buenas condiciones. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | La función hidráulica está funcionando adecuadamente. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El freno de servicio está en condiciones seguras. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El freno de emergencia se encuentra en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El control de fugas hidráulicas se encuentra en buenas condiciones. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El estado general del desgarrador / balde es el adecuado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los mandos de elevación del brazo se encuentran en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los gatos hidráulicos se encuentran en condiciones seguras. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| ELEMENTOS DE EMERGENCIA | El kit ambiental está completo. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El extintor se encuentra cargado y en buenas condiciones. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Cuenta con botiquín de primeros auxilios. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vo.Bo. SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | PRE OPERACIONAL CAMIÓN TURBO | Fecha : 12/02/2024 |
|---|---|---|
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | Versión 0 |

EQUIPO N° _____ PLACAS N° SJB 380 MODELO 1979 MARCA DODGE
INSPECCIONADO POR _____
LOCALIZACIÓN Campamento
SEMANA DEL 20 AL 26 MES Mayo DE _____



| ITEM | CANTIDAD | LUNES | | MARTES | | MIÉRCOLES | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| **Luces** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Delanteras altas / bajas | 2 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Direccionales delanteras de parqueo (giro) | 2 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Direccionales de parqueo (giro) | 2 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| De stop y señal trasera | 2 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| **cabina** | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Espejo central correcto | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Espejos laterales | 2 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Alarma de retroceso | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | | X | | X |
| Pito | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Freno de servicio | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Freno de emergencia | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Dirección/suspensión (terminales) | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Cinturón de seguridad | 2 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio frontal ( en buen estado) | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Limpia brisas | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Extintor | 1| | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| Asiento en buena condición | 2 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Indicaciones (hidraulico_voltímetro) | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| **Motor(-refrigerantes-fan/aletas-aire)** | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| **Escalones y pasamanos (cabina)** | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Batería y cables | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| **Carrocería** | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Estado de la carpa, que no este rota, cinturones y hebillas en buen estado | completas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Cuenta con dispositivos de cargue y descargue | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Chasis | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Luces direccionales, parada, reverso, laterales, parqueo | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Conexiones eléctricas | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Señales reflectivas (Res 3246 de 2018) | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Estado de compuertas de carrocería | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| **Llantas** | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| sin contaduras profundas y sin abultamientos | completas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Estado mecánico | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Control de fugas hidráulicas | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| pasadores, suspensión | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Control de fugas de aire | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Mangueras neumáticas y acoples | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Grapas y anclaje de chasis | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Kilometraje inicial | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kilometraje final | | | | | | | | | | | | | | |
| | Firma diaria del conductor | | | | | | | | | | | | | | |
| | V°B° del supervisor | | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones: _____

**NOTA IMPORTANTE:** la inspección preoperacional debe realizarse ÚNICAMENTE el conductor del Vehículo en caso de necesitar ayuda debe notificar al SUPERVISOR quien tomara una decisión segura

KILÓMETROS RECORRIDOS SEMANA _____

V°B° COORDINADOR H.S.E _____

CONSORCIO BENDICIÓN 23

# INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha

12/02/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Esteban Diaz. | Supervisor: | Julian Fernando Mg. |
| Periodo de inspección: | 6-12 mayo | Firma del Conductor: | |
| Placas: | FTD-161 | Marca/Modelo: | Volqueta Sencilla. |
| Kilometraje inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones.

| No. | ITEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | **SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | **SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | **INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | **PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | **ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | **SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | **SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | **SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | **LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras. **profundidad** de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | **NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | **INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | **CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | **CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | **DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | **EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , bolíquin, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | **KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos). | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | **SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | **VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. **Estado de la carpa** que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | **Antes** de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | **OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | **DOCUMENTOS:** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | **Vo,Bo. SUPERVISOR** | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | | |

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Fabian Diaz | Supervisor: | Juan Fernando M. |
| Periodo de Inspección: | 13-19 mayo | Firma del Conductor: | |
| Placas: | FTD-161 | Marca/Modelo: | Volqueta Sencilla |
| Kilometraje Inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIÉ | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | **SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | **SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | **INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | **PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | **ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | **SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | **SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | **SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | **LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Pin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | **NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | **INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | **CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no están sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | **CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | **DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | **EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | **KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos). | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | **SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | **VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Gatos de levanta. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | **Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos o olores extraños** | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | **OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | **DOCUMENTOS:** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | **Vo.Bo. SUPERVISOR** | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | | |

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

742

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Fabian Diaz | Supervisor: | Julian Fernando Ng. |
| Periodo de Inspección: | 20 - 26 mayo | Firma del Conductor: | |
| Placas: | FTD - 161 | Marca/Modelo: | Volqueta Sencilla |
| Kilometraje Inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las fallas en observaciones

| No. | ITEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , bolígrafo, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos). | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión están operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo está en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo.Bo. SUPERVISOR | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | | |

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [SI] [X NO]

CONSORCIO BENDICIÓN 23

# INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha: 12/02/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Ramiro Salazar | Supervisor: | Julian Fernando Mg. |
| Periodo de Inspección: | 6-12 Mayo | Firma del Conductor: | |
| Placas: | AOK-202 | Marca/Modelo: | Volqueta Sencilla. |
| Kilometraje Inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las hallazgos en observaciones

| No. | ITEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | **SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | **SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | **INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | **PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | **ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | **SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | **SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos. tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | **SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN. Barra** de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | **LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | **NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | **INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | **CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | **CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | **DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | **EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , boliquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | **KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos). | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | **SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | **VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | **OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | **DOCUMENTOS:** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | **Vo.Bo. SUPERVISOR** | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | | |

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [SI] [NO]

CONSORCIO BENDICIÓN 23

# INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha: 12/02/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Ramiro Sabater | Supervisor: | Julian Fernando M. |
| Periodo de Inspección: | 6-12 Mayo | Firma del Conductor: | |
| Placas: | AUK-202 | Marca/Modelo: | Volqueta Sencilla |
| Kilometraje inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

| No. | ITEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | **SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | **SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | **INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | **PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | **ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | **SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | **SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Angulos de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | **SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | **LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni contaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | **NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | **INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | **CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | **CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | **DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | **EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | **KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos). | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | **SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | **VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | **OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | **DOCUMENTOS:** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo. Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | **Vo.Bo. SUPERVISOR** | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | | |

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [SI] [NO]

CONSORCIO BENDICIÓN 23

# INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha: 12/02/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Conductor:** | Ramiro Soto Tan | **Supervisor:** | Julian Fernando M. |
| **Periodo de Inspección:** | 27 - 31 mayo | **Firma del Conductor:** | |
| **Placas:** | AUF - 202 | **Marca/Modelo:** | Volqueta Doucilla. |
| **Kilometraje inicial:** | | **Kilometraje Final:** | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | **SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | **SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | **INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | **PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | **ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | **SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | **SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | **SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | **LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | **NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | **INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | **CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | **CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | **DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | **EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | **KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos). | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | **SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | **VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | **OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | **DOCUMENTOS:** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | **Vo.Bo. SUPERVISOR** | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | | |

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [SI] [X NO]

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Alberto Zendora | Supervisor: | Julian Fernando Ig. |
| Periodo de Inspección: | 13-19 mayo | Firma del Conductor: | |
| Placas: | SJO-603 | Marca/Modelo: | Volqueta doble. |
| Kilometraje Inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

| No. | ITEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | **SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | **SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | **INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | **PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | **ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | **SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | **SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | **SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | **LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni contaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | **NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | **INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | **CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | **CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | **DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | **EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , boliquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | **KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos). | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | **SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | **VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos u olores extraños. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | **OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | **DOCUMENTOS:** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | **Vo.Bo. SUPERVISOR** | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | | |

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23

# INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

## CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha: 12/02/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Alberto Zenaborra | Supervisor: | Julian Fernando M. |
| Periodo de Inspección: | 20 - 26 mayo | Firma del Conductor: | |
| Placas: | SVD-603 | Marca/Modelo: | Volqueta doble. |
| Kilometraje inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las hallazgos en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | **SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | **INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | **PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | **ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | **SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | **SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | **SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | **LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | **NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | **INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | **CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | **CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | **DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | **EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , bolsiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | **KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos). | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | **SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | **VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | **Antes de arrancar el motor** se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | **OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido Fíjelos y asegúrelos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | **DOCUMENTOS:** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo.Bo. SUPERVISOR | JC | | JC | | JC | | JC | | JC | | JC | | | |

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [SI] [NO]

78

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión. 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Alberto Zarabia | Supervisor: | Julian Fernando M. |
| Periodo de Inspección: | 27 - 31 mayo | Firma del Conductor: | |
| Placas: | SPD-603 | Marca/Modelo: | Volqueta doble. |
| Kilometraje Inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | **SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | **SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | **INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | **PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | **ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | **SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | **SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | **SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | **LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | **NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | **INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | **CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deteriodradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | **CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | **DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | **EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | **KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos). | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | **SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | **VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | **OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | **DOCUMENTOS:** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo.Bo. SUPERVISOR | JC | | JC | | JC | | JC | | JC | | JC | | | |

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [X] NO

7-X1

CONSORCIO BENDICIÓN 23

# INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

## CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha: 12/02/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Hector Ochoa | Supervisor: | Julian Fernando Ng. |
| Periodo de Inspección: | 6-12 mayo | Firma del Conductor: | |
| Placas: | AEC-394 | Marca/Modelo: | Volqueta Sencilla |
| Kilometraje Inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN B | LUN M | MAR B | MAR M | MIE B | MIE M | JUE B | JUE M | VIE B | VIE M | SAB B | SAB M | DOM B | DOM M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | **SISTEMA ACÚSTICO.** Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | **INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | **PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | **ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | **SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | **SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | **SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | **LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | **NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | **INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | **CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no están sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | **CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | **DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | **EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | **KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos). | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | **SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | **VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón, Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos u olores extraños. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | **OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | **DOCUMENTOS:** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | **Vo.Bo. SUPERVISOR** | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | | |

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [NO]

CONSORCIO BENDICIÓN 23

# INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha: 12/02/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Hector Ochoa | Supervisor: | Julian Fernando M. |
| Periodo de Inspección: | 27 - 31 mayo | Firma del Conductor: | |
| Placas: | AEC-294 | Marca/Modelo: | Volqueta Sencilla. |
| Kilometraje Inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN B | LUN M | MAR B | MAR M | MIE B | MIE M | JUE B | JUE M | VIE B | VIE M | SAB B | SAB M | DOM B | DOM M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | **SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | **INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | **PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | **ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | **SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | **SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | **SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | **LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | A | | | |
| 10 | **NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | **INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | **CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | **CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | **DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | **EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | **KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos). | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | **SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | A | | | |
| 18 | **VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Gatos de levanta. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños | X | | X | | X | | X | | N | | X | | | |
| 20 | **OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido Fíjelos y asegúrelos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | **DOCUMENTOS:** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | **Vo.Bo. SUPERVISOR** | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | | |

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23

# INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha: 12/02/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Hector Ochoa | Supervisor: | Julian Fernando M. |
| Periodo de Inspección: | 13-14 mayo | Firma del Conductor: | |
| Placas: | AEC-294 | Marca/Modelo: | Volqueta Sencilla. |
| Kilometraje Inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

| No. | ITEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | **SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | **SISTEMA ACÚSTICO.** Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | **INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | **PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | **ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | **SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | **SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | **SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | **LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | **NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | **INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | **CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | **CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | **DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | **EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | **KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos). | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | **SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | **VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Andajes. Ganchos de amarre de la carga. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | **OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | **DOCUMENTOS:** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | **Vo.Bo. SUPERVISOR** | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | | |

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Marcos Martinez | Supervisor: | Julian Fernando M. |
| Periodo de Inspección: | 6-12 Mayo | Firma del Conductor: | |
| Placas: | WJJ-482 | Marca/Modelo: | Volqueta Sencilla. |
| Kilometraje Inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los Hallazgos en observaciones

| No. | ITEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | **SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | **SISTEMA ACÚSTICO.** Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | **INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | **PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | **ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | **SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | **SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Anclas de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | **SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | **LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | **NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | **INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | **CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | **CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | **DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | **EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | **KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos). | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | **SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | **VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento; Detectar ruidos u olores extraños. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | **OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | **DOCUMENTOS.** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | **Vo.Bo. SUPERVISOR** | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | | |

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO

CONSORCIO BENDICIÓN 23

# INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha: 12/02/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Marco Martinez | Supervisor: | Julian Fernando Na. |
| Periodo de Inspección: | 13-19 mayo | Firma del Conductor: | |
| Placas: | WJJ-482 | Marca/Modelo: | Volqueta Sencilla. |
| Kilometraje Inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

| No. | ITEM | LUN B | LUN M | MAR B | MAR M | MIE B | MIE M | JUE B | JUE M | VIE B | VIE M | SAB B | SAB M | DOM B | DOM M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y al central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal. Acples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni contaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, palo, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos). | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón, Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión están operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo está en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo.Bo. SUPERVISOR | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | | |

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23

# INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha: 12/02/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Marcos Martinez | Supervisor: | Julian Fernando M. |
| Periodo de Inspección: | 20 - 26 MAYO | Firma del Conductor: | |
| Placas: | WSJ-482 | Marca/Modelo: | Volqueta Sencilla. |
| Kilometraje Inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si está Bueno o M si está Malo, registre los hallazgos en observaciones

| No. | ITEM | LUN B | LUN M | MAR B | MAR M | MIE B | MIE M | JUE B | JUE M | VIE B | VIE M | SAB B | SAB M | DOM B | DOM M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | **SISTEMA ACÚSTICO.** Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | **INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | **PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | **ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | **SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | **SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador. Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | **SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | **LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | **NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | **INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | **CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | **CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | **DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | **EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de piñas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | **KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos). | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | **SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | **VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | **OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | **DOCUMENTOS:** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato precoperacional. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | **Vo.Bo. SUPERVISOR** | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | | |

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [SI] [NO]

CONSORCIO BENDICIÓN 23

# INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha: 12/02/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Marco Vargas | Supervisor: | Julian Fernando Mg. |
| Periodo de inspección: | 6-12 Mayo | Firma del Conductor: | |
| Placas: | X6C-292 | Marca/Modelo: | Volqueta Sencilla. |
| Kilometraje inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

| No. | ITEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | **SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | **SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | **INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | **PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | **ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | **SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | **SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | **SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | **LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | **NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | **INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | | | | | | |
| 12 | **CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | **CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | **DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | **EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | **KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos). | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | **SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | **VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Gatos de levante Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | **OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | **DOCUMENTOS:** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional. | X | | X | | X | | X | | X | | 10 | | | |
| | **Vo.Bo. SUPERVISOR** | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | | |

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Marco Vargas | Supervisor: | Julian Fernando M. |
| Periodo de Inspección: | 13-19 mayo | Firma del Conductor: | |
| Placas: | XGC-292 | Marca/Modelo: | Volqueta Sencilla. |
| Kilometraje Inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si está Bueno o M si está Malo, registre las novedades en observaciones.

| No. | ITEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | **SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | **SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | **INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | **PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | **ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que estén en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | **SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | **SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | **SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | **LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | **NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | **INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | **CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | **CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | **DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | **EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | **KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos). | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | **SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | **VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la capa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | **Antes de arrancar el motor** se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | **OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | **DOCUMENTOS:** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo. Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | **Vo.Bo. SUPERVISOR** | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | | |

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Marco Vargas | Supervisor: | Julian Fernando M. |
| Periodo de Inspección: | 20 - 26 Mayo | Firma del Conductor: | |
| Placas: | XGC-292 | Marca/Modelo: | Volqueta Sencilla |
| Kilometraje Inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones.

| No. | ITEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, Equido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , bolsquin, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo. Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos). | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión están operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido Fíjelos y asegúrelos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo.Bo. SUPERVISOR | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | | |

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

758

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Carlos Barrajeo | Supervisor: | Julian Fernando M. |
| Periodo de Inspección: | 6-12 Mayo | Firma del Conductor: | |
| Placas: | JID-670 | Marca/Modelo: | Volqueta Sencilla |
| Kilometraje Inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | **SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | **SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | **INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | **PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | **ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | **SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | **SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | **SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | **LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Run sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | **NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | **INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | **CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | **CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | **DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | **EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , bolsquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | **KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos). | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | **SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | **VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | **Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.** | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | **OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | **DOCUMENTOS:** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | **Vo.Bo. SUPERVISOR** | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | | |

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23

# INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

## CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha: 12/02/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Conductor:** | Carlos Restrepo | **Supervisor:** | Julian Fernando M. |
| **Periodo de Inspección:** | 13-19 mayo | **Firma del Conductor:** | |
| **Placas:** | JID-670 | **Marca/Modelo:** | Volqueta Sencilla |
| **Kilometraje Inicial:** | | **Kilometraje Final:** | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las fallas en observaciones

| No. | ITEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | **SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 2 | **SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | **INDICADORES:** Velocimetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | **PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | **ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | **SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | **SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Aceites de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | **SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | **LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | **NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | **INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, liquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | **CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | **CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | **DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | **EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | **KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos). | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | **SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | **VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigas de la compuerta Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo está en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | **OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | **DOCUMENTOS:** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo. Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | **Vo.Bo. SUPERVISOR** | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | | |

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23

# INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

## CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha: 12/02/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Carlos Barrera | Supervisor: | Julian Fernando M. |
| Periodo de Inspección: | 20 - 26 Mayo | Firma del Conductor: | |
| Placas: | JID-670 | Marca/Modelo: | Volqueta Sencilla. |
| Kilometraje inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

| No. | ITEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | **SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | **SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | **INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | **PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | **ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | **SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | **SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | **SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | **LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | **NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | **INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | **CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | **CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | **DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | **EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , bobiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto: Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | **KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos). | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | **SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | **VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo está en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | **OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | **DOCUMENTOS:** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo.Bo. SUPERVISOR | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | | |

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [SI] [X]

1/1

CONSORCIO BENDICIÓN 23

# INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha: 12/02/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Fabian Salazar | Supervisor: | Julian Fernando Og. |
| Periodo de Inspección: | 6-12 Mayo | Firma del Conductor: | |
| Placas: | UVK-830 | Marca/Modelo: | Volqueta Sencilla |
| Kilometraje Inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque S si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

| No. | ITEM | LUN B | LUN M | MAR B | MAR M | MIE B | MIE M | JUE B | JUE M | VIE B | VIE M | SAB B | SAB M | DOM B | DOM M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | **SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | **INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | **PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | **ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | **SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | **SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | **SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | **LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | **NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | **INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | **CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | **CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | **DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | **EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | **KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos). | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | **SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | **VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | **OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | **DOCUMENTOS.** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | **Vo.Bo. SUPERVISOR** | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | | |

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

472

CONSORCIO BENDICIÓN 23

# INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

## CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión 0

Fecha 12/02/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Fabian Salcedo | Supervisor: | Juan Fernando M. |
| Periodo de inspección: | 13-14 Mayo | Firma del Conductor: | |
| Placas: | UUF-830 | Marca/Modelo: | Volqueta Sencilla |
| Kilometraje inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

| No. | ITEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | **SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | **SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | **INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | **PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | **ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | **SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | **SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | **SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | **LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | **NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | **INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | **CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | **CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | **DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | **EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | **KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos). | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | **SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | **VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | **OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | **DOCUMENTOS:** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo.Bo. SUPERVISOR | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | | |

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [SI] [NO X]

793

CONSORCIO BENDICIÓN 23

# INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha: 12/02/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Fabian Salazar | Supervisor: | Julian Fernando Ma. |
| Periodo de Inspección: | 20 - 25 mayo | Firma del Conductor: | |
| Placas: | UUF-830 | Marca/Modelo: | Volqueta Sencilla. |
| Kilometraje inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones.

| No. | ITEM | LUN B | LUN M | MAR B | MAR M | MIE B | MIE M | JUE B | JUE M | VIE B | VIE M | SAB B | SAB M | DOM B | DOM M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACÚSTICO. Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos). | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante Espigos de la compuerta Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se ubica para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo.Bo. SUPERVISOR | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | | |

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI No

CONSORCIO BENDICIÓN 23

# INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

## CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha: 12/02/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Hector Ramirez | Supervisor: | Julian Fernando M. |
| Periodo de Inspección: | 20 - 26 mayo | Firma del Conductor: | |
| Placas: | UVL-740 | Marca/Modelo: | Volqueta doble |
| Kilometraje Inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones.

| No. | ITEM | LUN B | LUN M | MAR B | MAR M | MIE B | MIE M | JUE B | JUE M | VIE B | VIE M | SAB B | SAB M | DOM B | DOM M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | **SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | **INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | **PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | **ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | **SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | **SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | **SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | **LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | **NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | **INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | **CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | **CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | **DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | **EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | **KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos). | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | **SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, éxosto (porosidad o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | **VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | **OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | **DOCUMENTOS:** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | **Vo.Bo. SUPERVISOR** | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | | |

**OBSERVACIONES:**

**FUERA DE SERVICIO** SI NO

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión. 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Conductor:** | Hector Ramirez | **Supervisor:** | Julian Fernando Mg. |
| **Periodo de Inspección:** | 27 - 31 mayo | **Firma del Conductor:** | |
| **Placas:** | UUL-790 | **Marca/Modelo:** | Volqueta doble |
| **Kilometraje Inicial:** | | **Kilometraje Final:** | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

| No. | ITEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | **SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | **SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | **INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | **PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | **ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | **SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | **SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje. Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | **SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | **LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | **NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | **INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | **CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | **CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | **DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | **EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , bolsquin, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | **KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos). | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | **SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | **VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | **OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | **DOCUMENTOS:** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | **Vo.Bo. SUPERVISOR** | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | | |

**OBSERVACIONES:**

**FUERA DE SERVICIO** SI [X]

906

CONSORCIO BENDICIÓN 23

# INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

## CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha: 12/02/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Conductor:** | Alberto Nocando | **Supervisor:** | Julian Fernando Mg. |
| **Periodo de Inspección:** | 13-19 mayo | **Firma del Conductor:** | |
| **Placas:** | MQF-070 | **Marca/Modelo:** | Volqueta doble |
| **Kilometraje Inicial:** | | **Kilometraje Final:** | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las hallazgos en observaciones.

| No. | ITEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | **SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | **SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | **INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | **PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | **ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | **SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | **SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal. Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | **SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | **LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | **NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | **INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | **CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | **CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | **DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | **EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | **KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos). | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | **SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | **VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | **OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | **DOCUMENTOS:** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | **Vo.Bo. SUPERVISOR** | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | | |

**OBSERVACIONES:**

**FUERA DE SERVICIO** SI [ ] NO [X]

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión. 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Alberto Arenas | Supervisor: | Juan Fernando Ng. |
| Periodo de Inspección: | 27 - 31 mayo | Firma del Conductor: | |
| Placas: | MQF-070 | Marca/Modelo: | Volqueta doble. |
| Kilometraje Inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, enfoque B si está Bueno o M si está Malo, registre los hallazgos en observaciones

| No. | ITEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | **SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | **SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | **INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | **PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | **ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | **SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | **SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | **SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | **LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | **NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | **INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | **CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | **CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | **DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | **EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto: Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | **KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos). | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | **SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | **VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | **OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | **DOCUMENTOS:** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | **Vo.Bo. SUPERVISOR** | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | | |

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23

# INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha: 12/02/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Andres Tarco | Supervisor: | Jolian Fernando M. |
| Periodo de Inspección: | 27 - 31 mayo | Firma del Conductor: | |
| Placas: | SBA-799 | Marca/Modelo: | Volqueta Sencilla |
| Kilometraje Inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

| No. | ITEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , bobquin, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos). | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levanta. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo está en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjalos y asegúrelos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo.Bo. SUPERVISOR | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | | |

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

799

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Alirio Ramirez | Supervisor: | Juan Fernando M. |
| Periodo de inspección: | 27 - 31 mayo | Firma del Conductor: | |
| Placas: | SPO-691 | Marca/Modelo: | Volqueta Sencilla. |
| Kilometraje inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones.

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , boliquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos). | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo está en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo.Bo. SUPERVISOR | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | | |

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

800

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Conductor:** | Jimmy Garcés | **Supervisor:** | Julcin Fernando M. |
| **Periodo de Inspección:** | 27 - 31 mayo | **Firma del Conductor:** | |
| **Placas:** | SOR - 676 | **Marca/Modelo:** | Volqueta doble |
| **Kilometraje Inicial:** | | **Kilometraje Final:** | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SÁB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | **SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | **SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | **INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | **PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | **ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | **SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | **SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | **SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | **LLANTAS Y RUEDAS:** *Presión inflado. Sin abultamientos ni contaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm.* Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | **NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | **INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | **CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | **CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | **DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | **EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , bolíquin, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | **KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo. Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos). | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | **SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | **VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | **Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.** | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | **OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | **DOCUMENTOS:** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | **Vo.Bo. SUPERVISOR** | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | | |

**OBSERVACIONES:**

**FUERA DE SERVICIO** SI [ ] NO [X]

SC-1

CONSORCIO BENDICIÓN 23

# INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

**CONSORCIO BENDICIÓN 23**

Versión: 0

Fecha: 12/02/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Conductor:** | Rafael Martinez | **Supervisor:** | Johan Fernando M. |
| **Periodo de Inspección:** | 27 - 31 mayo | **Firma del Conductor:** | |
| **Placas:** | SRM-895 | **Marca/Modelo:** | Volqueta doble. |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | **SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | **SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | **INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | **PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | **ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | **SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | **SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | **SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN;** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | **LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | **NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | **INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | **CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | **CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | **DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | **EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | **KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos). | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | **SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | **VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se deba verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | **OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | **DOCUMENTOS:** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | **Vo.Bo. SUPERVISOR** | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | | |

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23

# INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

**CONSORCIO BENDICIÓN 23**

Versión: 0

Fecha: 12/02/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Conductor:** | Alexander M. | **Supervisor:** | Julian Fernando M. |
| **Periodo de inspección:** | 27 - 31 mayo | **Firma del Conductor:** | |
| **Placas:** | TDL-382 | **Marca/Modelo:** | Volqueta doble |
| **Kilometraje inicial:** | | **Kilometraje Final:** | |

Marque con X la casilla correspondiente, siempre B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones.

| No. | ITEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | **SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | **SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | **INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | **PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | **ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que estén en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | **SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | **SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | **SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | **LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | **NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | **INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | **CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | **CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | **DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | **EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , bolsiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | **KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo. Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos). | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | **SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | **VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | **OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** *Totalmente Prohibido.* Fíjelos y asegúrelos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | **DOCUMENTOS:** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | **Vo.Bo. SUPERVISOR** | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | | |

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [SI] [X]

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Wilson Farfan | Supervisor: | Jolan Fernando M. |
| Periodo de inspección: | 27 - 31 mayo | Firma del Conductor: | |
| Placas: | T6K-151 | Marca/Modelo: | Volqueta doble |
| Kilometraje Inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

| No. | ITEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | **SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | **SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | **INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | **PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | **ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | *SISTEMA DE ENCENDIDO:* Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | **SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Montaje, Pasador, Recorrido del pedal. Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | **SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | **LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | **NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | **INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | **CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | **CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | **DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | **EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | **KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos). | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | **SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | **VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | **OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | **DOCUMENTOS:** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo.Bo, SUPERVISOR | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | | |

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión: 6 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Conductor:** | Nairo Lopez | **Supervisor:** | Julian Fernando M. |
| **Periodo de Inspección:** | 27 - 31 mayo | **Firma del Conductor:** | |
| **Placas:** | SRN - 813 | **Marca/Modelo:** | Volqueta Sencilla |
| **Kilometraje Inicial:** | | **Kilometraje Final:** | |

Marque con X la casilla correspondiente, escribe B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | **SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | **SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | **INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | **PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | **ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | **SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y *motor de encendido* | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | **SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Monteje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | **SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** *Barra* de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | **LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | **NIVELES DE FLUIDOS:** *Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.* | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | **INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | **CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | **CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | **DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | **EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | **KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos). | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | **SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | **VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón, Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | **Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.** | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | **OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido Fíjelos y asegúrelos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | **DOCUMENTOS:** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | **Vo.Bo. SUPERVISOR** | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | | |

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [ 31 ] [ NO ]

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Conductor:** | Yori Maldonado | **Supervisor:** | Jotan Fernando M. |
| **Periodo de inspección:** | 27 - 31 mayo | **Firma del Conductor:** | |
| **Placas:** | UFW-715 | **Marca/Modelo:** | Volqueta doble. |
| **Kilometraje inicial:** | | **Kilometraje Final:** | |

Marque con X la casilla correspondiente, márque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las fallas/ajustes en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | **SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | **SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | **INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | **PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | **ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | **SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | **SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Monteje, Pasador. Recorrido del pedal. Acoples de los frenos. tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | **SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | **LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | **NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | **INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | **CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | **CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | **DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | **EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , boliqui, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | **KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos). | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | **SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | **VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | **OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | **DOCUMENTOS:** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | **Vo.Bo. SUPERVISOR** | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | | |

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [SI] [NO X]

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Conductor:** | William Alguin | **Supervisor:** | Julian Fernando M. |
| **Periodo de Inspección:** | 27 - 31 mayo | **Firma del Conductor:** | |
| **Placas:** | TOL-380 | **Marca/Modelo:** | Volqueta doble. |
| **Kilometraje Inicial:** | | **Kilometraje Final:** | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | **SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | **SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | **INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | **PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | **ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | **SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | **SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | **SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | **LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | **NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | **INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | **CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | **CINTURONES DE SEGURIDAD.** Correas y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | **DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | **EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto: Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | **KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. *(Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).* | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | **SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | **VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | **Antes de arrancar el motor** se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | **OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | **DOCUMENTOS:** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | ***Vo.Bo. SUPERVISOR*** | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | | |

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [ SI ] [ NO X ]

8C-7

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

INSPECCIONADO POR: _____ SERIE No.: Zaxis 200 LC.

CARGO: _____ MODELO: 2007

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 13 al 19 de Mayo 2024. MARCA: Hitachi

C: Cumple / NC: No cumple

| ÍTEM | APLICA | | LUN | | MAR | | MIER | | JUE | | VIE | | SABA | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A. LUCES** | SI | NO | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC |
| Luces de viraje delanteras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Sistema eléctrico | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| **B. CABINA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asiento | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Cinturón de seguridad | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Radio transmisión | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Bocina | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral dereoho | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral izquierdo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral frontal | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral trasero | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Alarma de retroceso | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| Limpieza exterior | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Relojes indicadores | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Limpia parabrisas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Niveles aceite hidráulico | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Mandos operacionales | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Panel de control | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Niveles agua radiador | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| **C. ESTADO MECÁNICO** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conexiones hidráulicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtraciones aceite | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtraciones de agua | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Radiador de filtro hidráulico | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtro de combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtro de aceite | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Orugas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Dientes de las orugas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Marco de protección de los rodamientos de las orugas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Exosto | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Rodamientos de oruga fijos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Ajustadores de oruga hidráulicos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Tanque de reserva del radiador | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Ventilador de refrigeración | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Motor de arranque | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Cubiertas laterales del motor | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| **Vo. Bo. Supervisor** | | | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

INSPECCIONADO POR: _____ SERIE No.: Zaxis 200

CARGO: _____ MODELO: 2007.

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 1006 13 a 19 2024. MARCA: Hitachi 200

C: Cumple / NC: No cumple

| ÍTEM | APLICA | | LUN | | MAR | | MIER | | JUE | | VIE | | SABA | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A. LUCES** | SI | NO | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC |
| Luces de viraje delanteras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Sistema eléctrico | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| **B. CABINA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asiento | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Cinturón de seguridad | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Radio transmisión | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Bocina | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral derecho | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral izquierdo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral frontal | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral trasero | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Alarma de retroceso | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| Limpieza exterior | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Relojes indicadores | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Limpia parabrisas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Niveles aceite hidráulico | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Mandos operacionales | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Panel de control | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Niveles agua radiador | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| **C. ESTADO MECÁNICO** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conexiones hidráulicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtraciones aceite | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtraciones de agua | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Radiador de filtro hidráulico | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtro de combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtro de aceite | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Orugas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Dientes de las orugas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Marco de protección de los rodamientos de las orugas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Exosto | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Rodamientos de oruga fijos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Ajustadores de oruga hidráulicos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Tanque de reserva del radiador | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Ventilador de refrigeración | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Motor de arranque | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Cubiertas laterales del motor | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |

**Vo. Bo. Supervisor**

OBSERVACIONES:

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

**INSPECCIONADO POR:** _____ **SERIE No.:** HJSCE039

**CARGO:** _____ **MODELO:** 2022

**FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN:** 13 al 19 de Mayo 2024. **MARCA:** Hynday 115

C: Cumple / NC: No cumple

| ÍTEM | APLICA | | LUN | | MAR | | MIER | | JUE | | VIE | | SABA | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A. LUCES** | SI | NO | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC |
| Luces de viraje delanteras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Sistema eléctrico | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| **B. CABINA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asiento | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Cinturón de seguridad | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Radio transmisión | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Bocina | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral derecho | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral izquierdo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral frontal | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral trasero | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Alarma de retroceso | | X | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| Limpieza exterior | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Relojes indicadores | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Limpia parabrisas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Niveles aceite hidráulico | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Mandos operacionales | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Panel de control | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Niveles agua radiador | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| **C. ESTADO MECÁNICO** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conexiones hidráulicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtraciones aceite | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtraciones de agua | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Radiador de filtro hidráulico | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtro de combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtro de aceite | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Orugas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Dientes de las orugas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Marco de protección de los rodamientos de las orugas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Exosto | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Rodamientos de oruga fijos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Ajustadores de oruga hidráulicos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Tanque de reserva del radiador | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Ventilador de refrigeración | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Motor de arranque | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Cubiertas laterales del motor | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| **Vo. Bo. Supervisor** | | | | | | | | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:**

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

INSPECCIONADO POR: _____ SERIE No.: HSSE328LN041

CARGO: _____ MODELO: 2022

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 13 al 19 de Mayo 2024 MARCA: Hyndai 115

C: Cumple / NC: No cumple

| ÍTEM | APLICA | | LUN | | MAR | | MIER | | JUE | | VIE | | SABA | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A. LUCES** | SI | NO | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC |
| Luces de viraje delanteras | X | | X | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Sistema eléctrico | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| **B. CABINA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asiento | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Cinturón de seguridad | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Radio transmisión | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Bocina | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral derecho | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral izquierdo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral frontal | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral trasero | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Alarma de retroceso | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| Limpieza exterior | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Relojes indicadores | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Limpia parabrisas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Niveles aceite hidráulicos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Mandos operacionales | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Panel de control | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Niveles agua radiador | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| **C. EBTADO MECÁNICO** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conexiones hidráulicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtraciones aceite | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtraciones de agua | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Radiador de filtro hidráulico | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtro de combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtro de aceite | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Orugas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Dientes de las orugas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Marco de protección de los rodamientos de las orugas | X | | X | | N | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Exosto | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Rodamientos de oruga fijos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Ajustadores de oruga hidráulicos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Tanque de reserva del radiador | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Ventilador de refrigeración | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Motor de arranque | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Cubiertas laterales del motor | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |

**Vo. Bo. Supervisor**

OBSERVACIONES:

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE RETROCARGADOR | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

INSPECCIONADO POR: _____ MARCA: Caterpilla.

CARGO: _____ SERIE N°: 430 D

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 13 a 19 de Mayo MODELO: 2005

C: Cumple NC: No cumple

| ÍTEM | ASPECTO A VERIFICAR | LUN. | | MAR. | | MIER. | | JUEV. | | VIER. | | SAB. | | DOM. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC |
| LUCES | Las luces de trabajo delanteras (Altas y bajas) se encuentran en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Las luces direccionales delanteras de parqueo y giro no presentan alguna falla. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Las luces direccionales traseras de parqueo y giro se encuentran en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Las luces de STOP y señal trasera funcionan correctamente. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Las luces de trabajo traseras no presentan alguna falla. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| CABINA | La cabina anti volcó (ROPS) se encuentra certificada. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los indicadores de horómetro, corriente, aceite y motor están en buenas condiciones. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El tubo de control de ingreso de humo (Tubo de escape) está en condiciones seguras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | La alarma de retroceso funciona correctamente. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El pito no presenta alguna falla. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Las palancas de mando se encuentran en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El cinturón de seguridad funciona correctamente. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los espejos laterales no presentan algún defecto. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El espejo central convexo se encuentra en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El dispositivo de giro no presenta alguna falla en su funcionamiento. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Las escaleras y apoyos de acceso están en buenas condiciones. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los indicadores (hidráulicos, refrigerantes) funcionan adecuadamente. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los pedales se encuentran en condiciones inseguras. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| LLANTAS | Las llantas no presentan abolladuras, abultamientos o cortaduras. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | La huella está en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| ESTADO MECÁNICO | Los pasadores (Brazo y balde) se encuentran en condiciones seguras. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los pasadores (Bastidor / Desgarrador) están en buenas condiciones. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los gatos estabilizadores no presentan alguna falla. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El mecanismo de giro (brazo / Excavador) está en buenas condiciones | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | La función hidráulica está funcionando adecuadamente. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El freno de servicio está en condiciones seguras. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El freno de emergencia se encuentre en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El control de fugas hidráulicas se encuentra en buenas condiciones | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El estado general del desgarrador / balde es el adecuado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los mandos de elevación del brazo se encuentran en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los gatos hidráulicos se encuentran en condiciones seguras. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| ELEMENTOS DE EMERGENCIA | El kit ambiental está completo | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| | El extintor se encuentra cargado y en buenas condiciones. | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| | Cuenta con botiquín de primeros auxilios. | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| Vo.Bo. SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

812

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | PRE-OPERACIONAL MINICARGADOR | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/11/2024 |

**EMPRESA:** _____ **SERIE No.** CDM 812 **MODELO:** 2023 **MARCA:** LONKING.

**INSPECCIONADO POR:** _____ **LOCALIZACION:** Campamento **COD.MEC:** _____

**SEMANA:** DEL 13 AL 19 DE Mayo 2024

| | ITEM | CANTIDAD | LUNES | | MARTES | | MIERC. | | JUEVES | | VIERNES | | SABADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M |
| **LUCES** | Frontales | 2 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | De trabajo traseras (Reflector) | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| **CABINA** | Protección antivuelco (R.O.P.S) | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Cinturón de seguridad | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Extintor de incendio 10-20-PQS | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Asiento | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Protección malla trasera | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Indicadores (hidráulicos-refrigerantes- | Completos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | horometro-corriente-aceite motor) | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Tubo de escape (Exhosto) | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Alarma de retroceso-Pito | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Escaleras y apoyos de acceso | Completos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Bateria y cables | Completos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| **ESTADO MECÁNICO** | * Control de fugas hidráulicas | Completos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Estado pasadores | Completos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Orugas Tensionadas | 2 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Mando de avance | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Mando de estacionamiento | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Manguera de agua y de alta presión | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Mando de levante de cuchilla | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Hoja Topadora | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Zapatas | Completos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Rodillos Inferiores-Superiores | Completos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Winche y cable en buen estado. | Completos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | *Estado/N.Grapas (perros) cumple las ~~normas~~ | Completos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | **Vo.Bo. Supervisor** | | | | | | | | | | | | | | | |

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

**Fuera de servicio:** SI ☐ NO ☐ **Fecha de Corrección:** _____

*La distancia entre grapas (perros) debe ser seis (6) veces el diámetro del cable.

**NOTA:** El Supervisor debe verificar que el formato se encuentre totalmente diligenciado

_____
**FIRMA DEL OPERADOR**

**OBSERVACIONES:**

| CONSORCIO BENDICION 23 | INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE CARROTANQUE | VERSIÓN 0 |
|---|---|---|
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | FECHA |
| | | 12/02/2024 |

SEMANA DEL 13 AL 19 DE Mayo DEL 2024. Km. Inicial _____ Km. Final _____

MARCA Hyndai MODELO 2009 PLACA SMP 763 UBICACIÓN Campamento

OPERADOR Reinaldo Gontales. C.C. 9.530.553

| ÍTEM | CONCEPTO | LUNES | | MARTES | | MIERC. | | JUEVES | | VIERNES | | SABADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M |
| LUCES | * Frontales de servicio (altas y bajas) | X | | X | | X | | X | | X | | X | X | X | |
| | Traseras de trabajo (Reflector) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Direccionales delanteras de parqueo (giro) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Direccionales traseras de parqueo (giro) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | De stop y señal trasera | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| CABINA | Espejos laterales | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Pito | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Freno de servicio | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Freno de emergencia | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Dirección/suspensión (Terminales) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Cinturón de seguridad | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Vidrio frontal (en buen estado) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Limpia brisas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Extintor de incendios (10 O 20 lbs) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Silletería y tapicería | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | refrigerante, horómetro, aire) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Batería y cables | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| LLANTAS | En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | llanta de repuesto inflada, en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| ESTADO MECÁNICO | * Control de fugas hidráulicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Pasadores, suspensión | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Control fugas de aire | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Grapas y anclaje de chasis | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Cadena del cardán | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Acoples rígidos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Mangueras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Estado general del tanque | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Soporte del tanque | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Tanque de combustible(Abrasaderas, Soporte) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Motor | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Instalación de pretto a tierra | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| OTROS | Documentos del vehículo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Documentos del conductor | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Kit ambiental | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KILOMETRAJE INICIAL | | | | | | | |
| KILOMETRAJE FINAL | | | | | | | |
| FIRMA DIARIA DEL CONDUCTOR INICIAL | | | | | | | |
| V°. B° SUPERVISOR. | | | | | | | |
| V° B° COORDINADOR SST | | | | | | | |

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [ ]

**OBSERVACIONES:**

**NOTA IMPORTANTE:** La inspección preoperacional debe realizarla **ÚNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomara la decisión mas segura.

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE RETROCARGADOR | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

INSPECCIONADO POR: _____ MARCA: Caterpilla

CARGO: _____ SERIE N°: 420 F

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 13 al 19 de Mayo MODELO: 2007

C: Cumple NC: No cumple

| ÍTEM | ASPECTO A VERIFICAR | LUN. | | MAR. | | MIER. | | JUEV. | | VIER. | | SAB. | | DOM. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC |
| LUCES | Las luces de trabajo delanteras (Altas y bajas) se encuentran en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Las luces direccionales delanteras de parqueo y giro no presentan alguna falla. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Las luces direccionales traseras de parqueo y giro se encuentran en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Las luces de STOP y señal trasera funcionan correctamente. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Las luces de trabajo traseras no presentan alguna falla. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| CABINA | La cabina anti volcó (RÓPS) se encuentra certificada. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los indicadores de horómetro, corriente, aceite y motor están en buenas condiciones. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El tubo de control de ingreso de humo (Tubo de escape) está en condiciones seguras. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | La alarma de retroceso funciona correctamente. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El pito no presenta alguna falla. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Las palancas de mando se encuentran en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El cinturón de seguridad funciona correctamente. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los espejos laterales no presentan algún defecto. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El espejo central convexo se encuentra en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El dispositivo de giro no presenta alguna falla en su funcionamiento. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Las escaleras y apoyos de acceso están en buenas condiciones. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los indicadores (hidráulicos, refrigerantes) funcionan adecuadamente. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los pedales se encuentran en condiciones inseguras. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| LLANTAS | Las llantas no presentan abolladuras, abultamientos o cortaduras. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | La huella está en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| ESTADO MECÁNICO | Los pasadores (Brazo y balde) se encuentran en condiciones seguras. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los pasadores (Bastidor / Desgarrador) están en buenas condiciones. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los gatos estabilizadores no presentan alguna falla. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El mecanismo de giro (brazo / Excavador) está en buenas condiciones | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | La función hidráulica está funcionando adecuadamente. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El freno de servicio está en condiciones seguras. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El freno de emergencia se encuentra en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El control de fugas hidráulicas se encuentra en buenas condiciones. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El estado general del desgarrador / balde es el adecuado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los mandos de elevación del brazo se encuentran en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los gatos hidráulicos se encuentran en condiciones seguras. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| ELEMENTOS DE EMERGENCIA | El kit ambiental está completo. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El extintor se encuentra cargado y en buenas condiciones. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Cuenta con botiquín de primeros auxilios. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vo.Bó. SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE RETROCARGADOR | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

INSPECCIONADO POR:

CARGO:

MARCA: Caterpilla

SERIE N°: 416 E

MODELO: 2011

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 13 al 19 Mayo

C: Cumple NC: No cumple

| ÍTEM | ASPECTO A VERIFICAR | LUN. | | MAR. | | MIER. | | JUEV. | | VIER. | | SAB. | | DOM. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC |
| LUCES | Las luces de trabajo delanteras (Altas y bajas) se encuentran en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Las luces direccionales delanteras de parqueo y giro no presentan alguna falla. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Las luces direccionales traseras de parqueo y giro se encuentran en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Las luces de STOP y señal trasera funcionan correctamente. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Las luces de trabajo traseras no presentan alguna falla. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| CABINA | La cabina anti volcó (ROPS) se encuentra certificada. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los indicadores de horómetro, corriente, aceite y motor están en buenas condiciones. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El tubo de control de ingreso de humo (Tubo de escape) está en condiciones seguras. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | La alarma de retroceso funciona correctamente. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El pito no presenta alguna falla. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Las palancas de mando se encuentran en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El cinturón de seguridad funciona correctamente. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los espejos laterales no presentan algún defecto. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El espejo central convexo se encuentra en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El dispositivo de giro no presenta alguna falla en su funcionamiento. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Las escaleras y apoyos de acceso están en buenas condiciones. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los indicadores (hidráulicos, refrigerantes) funcionan adecuadamente. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los pedales se encuentran en condiciones inseguras. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| LLANTAS | Las llantas no presentan abolladuras, abultamientos o cortaduras. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | La huella está en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| ESTADO MECÁNICO | Los pasadores (Brazo y balde) se encuentran en condiciones seguras. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los pasadores (Bastidor / Desgarrador) están en buenas condiciones. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los gatos estabilizadores no presentan alguna falla. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El mecanismo de giro (brazo / Excavador) está en buenas condiciones. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | La función hidráulica está funcionando adecuadamente. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El freno de servicio está en condiciones seguras. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El freno de emergencia se encuentra en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El control de fugas hidráulicas se encuentra en buenas condiciones. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El estado general del desgarrador / balde es el adecuado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los mandos de elevación del brazo se encuentran en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los gatos hidráulicos se encuentran en condiciones seguras. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| ELEMENTOS DE EMERGENCIA | El kit ambiental está completo. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El extintor se encuentra cargado y en buenas condiciones. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Cuenta con botiquín de primeros auxilios. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vo.Bo. SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:


| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | PRE OPERACIONAL CAMIÓN (TURBO) plancha | Fecha : 12/03/2024 |
|---|---|---|
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | Versión 0 |

EQUIPO N° _____ PLACAS N° SYB380. MODELO 1979 MARCA DODGE

INSPECCIONADO POR_____

LOCALIZACIÓN campamento.

SEMANA DEL 13 AL 19 MES Mayo DE 2024.



| ÍTEM | CANTIDAD | LUNES | | MARTES | | MIÉRCOLES | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| Luces | | | | | | | | | | | | | | | |
| Delanteras altas / bajas | 2 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Direccionales delanteras de parqueo (giro) | 2 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Direccionales de parqueo (giro) | 2 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| De stop y señal trasera | 2 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| cabina | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Espejo central convexo | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Espejos laterales | 2 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Alarma de retroceso | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Pito | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Freno de servicio | completa | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Freno de emergencia | completa | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Dirección/suspensión (terminales) | completa | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Cinturón de seguridad | 2 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio frontal ( en buen estado) | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Limpia brisas | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Extintor | 1 | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| Asiento en buena condición | 2 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Indicaciones (hidraulico_voltimetro) | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Motor(-refrigerantes-horómetro-aire) | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Escaleras y pasamanos (cabina) | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Batería y cables | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Carrocería | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Estado de la carpa, que no este rota, cinturones y hebillas en buen estado | completas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Cuenta con dispositivos de cargue y descargue | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Chasis | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Luces direccionales, parada, reverso, laterales, parqueo | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Conexiones eléctricas | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Señales reflectivas (Res 3246 de 2018) | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Estado de compuertas de carrocería | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Llantas | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| sin cortaduras profundas y sin abultamientos | completas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Estado mecánico | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Control de fugas hidráulicas | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| pasadores, suspensión | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Control de fugas de aire | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Mangueras neumáticas y acoples | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Grapas y anclaje de chasis | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Kilometraje inicial | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kilometraje final | | | | | | | | | | | | | | |
| | Firma diaria del conductor | | | | | | | | | | | | | | |
| | V°B° del supervisor | | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:_____


**NOTA IMPORTANTE:** la inspección preoperacional debe realizarse ÚNICAMENTE el conductor del Vehículo en caso de necesitar ayuda debe notificar al SUPERVISOR quien tomara una decisión segura

KILÓMETROS RECORRIDOS SEMANA _____

V°B° COORDINADOR H.S.E_____

# ANEXO 3

## CHARLAS Y/O CAPACITACIONES



## CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
### R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

YOPAL, CASANARE
JUNIO 2024
ORIGINAL

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | REGISTRO DE ASISTENCIA | Fecha 08/11/2022 |

| FECHA | DD | MM | AAAA | HORA DE INICIO: | | HORA DE FINALIZACIÓN: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inducción / Reinduccion | | Charla preoperacional | | Reunion | | Cual: | |
| Capacitacion / Entrenamiento | | Divulgación | | Otra | | Cual: | |

| TEMA: | |
|---|---|

**ASISTENTES**

| No | NOMBRE | No. CEDULA | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALONSO HERRERA JERSON RAFAEL | 86.039.937 | OFICIAL DE OBRA | |
| 2 | BECERRA CONTRERAS JAVIER ENRIQUE | 88.215.115 | MAESTRO DE OBRA | |
| 3 | BECERRA CONTRERAS GERSON ASDRUBAL | 1.116.544.049 | PROFESIONAL AMBIENTAL | |
| 4 | CARDENAS NIÑO LEONARDO ARIEL | 74.181.863 | GERENTE DE PROYECTO | |
| 5 | CERON SOTABAN DALAVIER | 1.118.564.818 | OFICIAL DE OBRA | |
| 6 | CUBIDES ALARCON MAICK MOHAMMED | 1.116.551.841 | AYUDANTE DE OBRA | |
| 7 | FLOREZ SIERRA JOSE OSWALDO | 9.600.701 | MAESTRO DE OBRA | |
| 8 | GARCIA MELDIVELSO DIEGO ANDRES | 1.049.621.180 | ESPECIALISTA HIDRAULICA O HIDROLOGIA | |
| 9 | GIL CHAPARRO DANIEL ALEXANDER | 1.118.548.824 | DIRECTOR DE OBRA | |
| 10 | GONZALEZ ZAMBRANO JOSE REINALDO | 9.530.553 | CONTROLADOR VIAL | |
| 11 | HURTADO PINEDA ALVARO | 9.532.276 | OFICIAL DE OBRA | |
| 12 | HURTADO PINEDA YOLIMA | 46.364.728 | PROFESIONAL AREA SOCIAL | |
| 13 | JIMENEZ LOPEZ LINA MARIA | 30.206.557 | AYUDANTE DE OBRA | |
| 14 | MACIAS NARANJO ANDERSON YESID | 1.006.553.132 | AYUDANTE DE OBRA | |
| 15 | MALDONADO CACHAY CARLOS ALBERTO | 74.814.325 | OFICIAL DE OBRA | |
| 16 | MENDOZA DIAZ JULIAN FERNANDO | 9.430.088 | PROFESIONAL SG-SST DE OBRA | |
| 17 | MOLANO SANABRIA HUGO YEZID | 7.227.214 | ESPECIALISTA EN GEOTECNIA | |
| 18 | MONTERO TELLEZ LUISA FERNANDA | 1.118.573.398 | ASISTENTE SISO | |
| 19 | NOVA PINZON DEYVI FRANCISCO | 1.118.551.131 | AYUDANTE DE OBRA | |
| 20 | PEREZ JAIMES ALFREDO MARTIN | 91.240.944 | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS | |
| 21 | PEREZ MESA JOSE LEONARDO | 74.186.252 | OFICIAL DE OBRA | |
| 22 | QUINTERO BARBOSA LEOMAR | 74.860.108 | AYUDANTE DE OBRA | |
| 23 | REAL HOYOS LUIS EDUARDO | 79.483.830 | INGENIERO RESIDENTE | |
| 24 | RIAÑO LUIS OCTAVIO | 9.651.535 | CONTROLADOR VIAL | |

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | REGISTRO DE ASISTENCIA | Fecha 08/11/2022 |

| FECHA | DD | MM | AAAA | HORA DE INICIO: | | HORA DE FINALIZACIÓN: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inducción / Reinduccion | | Charla preoperacional | | Reunion | | Cual: | |
| Capacitacion / Entrenamiento | | Divulgación | | Otra | | Cual: | |

| TEMA: | |
|---|---|

**ASISTENTES**

| No | NOMBRE | No. CEDULA | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 25 | ROJAS PUCHIGAY YORMAN HERNANDO | 1.116.545.333 | INSPECTOR DE OBRA | |
| 26 | SANCHEZ MENDEZ YORLAN ESTIVEN | 1.193.084.524 | AYUDANTE DE OBRA | |
| 27 | TARACHE CECILIA | 47.435.477 | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | |
| 28 | TEATIN CACHAY JUAN CAMILO | 1.193.100.410 | AYUDANTE DE OBRA | |
| 29 | TOVAR CORTES DIANA CAROLINA | 1.136.883.799 | ESPECIALISTA AREA ELÉCTRICA | |
| 30 | VARGAS CERON MANUEL ALBERTO | 1.118.572.201 | MAESTRO DE OBRA | |

| RESPONSABLE ACTIVIDAD | NOMBRE | JULIAN FERNANDO MENDOZA DIAZ | FIRMA | |
|---|---|---|---|---|
| | CARGO | PROFESIONAL SG-SST | | |
| | EMPRESA | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | | |

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | REGISTRO DE ASISTENCIA | Fecha 08/11/2022 |

| FECHA | DD | MM | AAAA | HORA DE INICIO: | | HORA DE FINALIZACIÓN: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inducción / Reinduccion | | Charla preoperacional | | Reunion | | Cual: | |
| Capacitacion / Entrenamiento | | Divulgación | | Otra | | Cual: | |

| TEMA: | |
|---|---|

**ASISTENTES**

| No | NOMBRE | No. CEDULA | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALONSO HERRERA JERSON RAFAEL | 86.039.937 | OFICIAL DE OBRA | |
| 2 | BECERRA CONTRERAS JAVIER ENRIQUE | 88.215.115 | MAESTRO DE OBRA | |
| 3 | BECERRA CONTRERAS GERSON ASDRUBAL | 1.116.544.049 | PROFESIONAL AMBIENTAL | |
| 4 | CARDENAS NIÑO LEONARDO ARIEL | 74.181.863 | GERENTE DE PROYECTO | |
| 5 | CARREÑO GONZALEZ JUAN ALDAHIR | 1.116.615.774 | OFICIAL DE OBRA | |
| 6 | CERON SOTABAN DALAVIER | 1.118.564.818 | OFICIAL DE OBRA | |
| 7 | CUBIDES ALARCON MAICK MOHAMMED | 1.116.551.841 | AYUDANTE DE OBRA | |
| 8 | FLOREZ SIERRA JOSE OSWALDO | 9.600.701 | MAESTRO DE OBRA | |
| 9 | GARCIA MELDIVELSO DIEGO ANDRES | 1.049.621.180 | ESPECIALISTA HIDRAULICA O HIDROLOGIA | |
| 10 | GIL CHAPARRO DANIEL ALEXANDER | 1.118.548.824 | DIRECTOR DE OBRA | |
| 11 | GONZALEZ ZAMBRANO JOSE REINALDO | 9.530.553 | CONTROLADOR VIAL | |
| 12 | HURTADO PINEDA ALVARO | 9.532.276 | OFICIAL DE OBRA | |
| 13 | HURTADO PINEDA YOLIMA | 46.364.728 | PROFESIONAL AREA SOCIAL | |
| 14 | JIMENEZ LOPEZ LINA MARIA | 30.206.557 | AYUDANTE DE OBRA | |
| 15 | LOZANO GUERRERO EUGENIO | 6.008.443 | CONTROLADOR VIAL | |
| 16 | MACIAS NARANJO ANDERSON YESID | 1.006.553.132 | AYUDANTE DE OBRA | |
| 17 | MALDONADO CACHAY CARLOS ALBERTO | 74.814.325 | OFICIAL DE OBRA | |
| 18 | MENDOZA DIAZ JULIAN FERNANDO | 9.430.088 | PROFESIONAL SG-SST DE OBRA | |
| 19 | MOLANO SANABRIA HUGO YEZID | 7.227.214 | ESPECIALISTA EN GEOTECNIA | |
| 20 | MONTERO TELLEZ LUISA FERNANDA | 1.118.573.398 | ASISTENTE SISO | |
| 21 | NOVA PINZON DEYVI FRANCISCO | 1.118.551.131 | AYUDANTE DE OBRA | |
| 22 | PEREZ JAIMES ALFREDO MARTIN | 91.240.944 | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS | |
| 23 | PEREZ MESA JOSE LEONARDO | 74.186.252 | OFICIAL DE OBRA | |
| 24 | QUINTERO BARBOSA LEOMAR | 74.860.108 | AYUDANTE DE OBRA | |

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | REGISTRO DE ASISTENCIA | Fecha 08/11/2022 |

| FECHA | DD | MM | AAAA | HORA DE INICIO: | | HORA DE FINALIZACIÓN: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inducción / Reinduccion | | Charla preoperacional | | Reunion | | Cual: | |
| Capacitacion / Entrenamiento | | Divulgación | | Otra | | Cual: | |

| TEMA: | |
|---|---|

**ASISTENTES**

| No | NOMBRE | No. CEDULA | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 25 | REAL HOYOS LUIS EDUARDO | 79.483.830 | INGENIERO RESIDENTE | |
| 26 | RIAÑO LUIS OCTAVIO | 9.651.535 | CONTROLADOR VIAL | |
| 27 | ROJAS PUCHIGAY YORMAN HERNANDO | 1.116.545.333 | INSPECTOR DE OBRA | |
| 28 | SANCHEZ MENDEZ YORLAN ESTIVEN | 1.193.084.524 | AYUDANTE DE OBRA | |
| 29 | TARACHE CECILIA | 47.435.477 | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | |
| 30 | TEATIN CACHAY JUAN CAMILO | 1.193.100.410 | AYUDANTE DE OBRA | |
| 31 | TOVAR CORTES DIANA CAROLINA | 1.136.883.799 | ESPECIALISTA AREA ELÉCTRICA | |
| 32 | VARGAS CERON MANUEL ALBERTO | 1.118.572.201 | MAESTRO DE OBRA | |

| RESPONSABLE ACTIVIDAD | NOMBRE | JULIAN FERNANDO MENDOZA DIAZ | FIRMA | |
|---|---|---|---|---|
| | CARGO | PROFESIONAL SG-SST | | |
| | EMPRESA | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | | |

| CONSORCIO BENDICION 23 | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | REGISTRO DE ASISTENCIA | Fecha 08/11/2022 |

| FECHA | | | | HORA DE INICIO: | | HORA DE FINALIZACIÓN: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inducción / Reinduccion | | Charla preoperacional | | Reunion | | Cual: | |
| Capacitacion / Entrenamiento | | Divulgación | | Otra | | Cual: | |

**TEMA:**

**ASISTENTES**

| No | NOMBRE | No. CEDULA | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALONSO HERRERA JERSON RAFAEL | 86.039.937 | OFICIAL DE OBRA | |
| 2 | BECERRA CONTRERAS JAVIER ENRIQUE | 88.215.115 | MAESTRO DE OBRA | |
| 3 | BECERRA CONTRERAS GERSON ASDRUBAL | 1.116.544.049 | PROFESIONAL AMBIENTAL | |
| 4 | CARDENAS NIÑO LEONARDO ARIEL | 74.181.863 | GERENTE DE PROYECTO | |
| 5 | CARREÑO GONZALEZ JUAN ALDAHIR | 1.116.615.774 | OFICIAL DE OBRA | |
| 6 | CERON SOTABAN DALAVIER | 1.118.564.818 | OFICIAL DE OBRA | |
| 7 | CUBIDES ALARCON MAICK MOHAMMED | 1.116.551.841 | AYUDANTE DE OBRA | |
| 8 | FLOREZ SIERRA JOSE OSWALDO | 9.600.701 | MAESTRO DE OBRA | |
| 9 | GARCIA MELDIVELSO DIEGO ANDRES | 1.049.621.180 | ESPECIALISTA HIDRAULICA O HIDROLOGIA | |
| 10 | GIL CHAPARRO DANIEL ALEXANDER | 1.118.548.824 | DIRECTOR DE OBRA | |
| 11 | GONZALEZ ZAMBRANO JOSE REINALDO | 9.530.553 | CONTROLADOR VIAL | |
| 12 | HURTADO PINEDA ALVARO | 9.532.276 | OFICIAL DE OBRA | |
| 13 | HURTADO PINEDA YOLIMA | 46.364.728 | PROFESIONAL AREA SOCIAL | |
| 14 | JIMENEZ LOPEZ LINA MARIA | 30.206.557 | AYUDANTE DE OBRA | |
| 15 | LOZANO GUERRERO EUGENIO | 6.008.443 | CONTROLADOR VIAL | |
| 16 | MACIAS NARANJO ANDERSON YESID | 1.006.553.132 | AYUDANTE DE OBRA | |
| 17 | MALDONADO CACHAY CARLOS ALBERTO | 74.814.325 | OFICIAL DE OBRA | |
| 18 | MENDOZA DIAZ JULIAN FERNANDO | 9.430.088 | PROFESIONAL SG-SST DE OBRA | |
| 19 | MOLANO SANABRIA HUGO YEZID | 7.227.214 | ESPECIALISTA EN GEOTECNIA | |
| 20 | MONTERO TELLEZ LUISA FERNANDA | 1.118.573.398 | ASISTENTE SISO | |
| 21 | NOVA PINZON DEYVI FRANCISCO | 1.118.551.131 | AYUDANTE DE OBRA | |
| 22 | PEREZ JAIMES ALFREDO MARTIN | 91.240.944 | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS | |
| 23 | PEREZ MESA JOSE LEONARDO | 74.186.252 | OFICIAL DE OBRA | |
| 24 | QUINTERO BARBOSA LEOMAR | 74.860.108 | AYUDANTE DE OBRA | |

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | REGISTRO DE ASISTENCIA | Fecha 08/11/2022 |

| FECHA | DD | MM | AAAA | HORA DE INICIO: | | HORA DE FINALIZACIÓN: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inducción / Reinduccion | | Charla preoperacional | | Reunion | | Cual: | |
| Capacitacion / Entrenamiento | | Divulgación | | Otra | | Cual: | |

| TEMA: | |
|---|---|

**ASISTENTES**

| No | NOMBRE | No. CEDULA | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 25 | REAL HOYOS LUIS EDUARDO | 79.483.830 | INGENIERO RESIDENTE | |
| 26 | RIAÑO LUIS OCTAVIO | 9.651.535 | CONTROLADOR VIAL | |
| 27 | ROJAS PUCHIGAY YORMAN HERNANDO | 1.116.545.333 | INSPECTOR DE OBRA | |
| 28 | SANCHEZ MENDEZ YORLAN ESTIVEN | 1.193.084.524 | AYUDANTE DE OBRA | |
| 29 | TARACHE CECILIA | 47.435.477 | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | |
| 30 | TEATIN CACHAY JUAN CAMILO | 1.193.100.410 | AYUDANTE DE OBRA | |
| 31 | TOVAR CORTES DIANA CAROLINA | 1.136.883.799 | ESPECIALISTA AREA ELÉCTRICA | |
| 32 | VARGAS CERON MANUEL ALBERTO | 1.118.572.201 | MAESTRO DE OBRA | |

| RESPONSABLE ACTIVIDAD | NOMBRE | JULIAN FERNANDO MENDOZA DIAZ | FIRMA | |
|---|---|---|---|---|
| | CARGO | PROFESIONAL SG-SST | | |
| | EMPRESA | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | | |

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | REGISTRO DE ASISTENCIA | Fecha 08/11/2022 |

| FECHA | DD | MM | AAAA | HORA DE INICIO: | | HORA DE FINALIZACIÓN: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inducción / Reinduccion | | Charla preoperacional | | Reunion | | Cual: | |
| Capacitacion / Entrenamiento | | Divulgación | | Otra | | Cual: | |

| TEMA: | |
|---|---|

**ASISTENTES**

| No | NOMBRE | No. CEDULA | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALONSO HERRERA JERSON RAFAEL | 86.039.937 | OFICIAL DE OBRA | |
| 2 | BECERRA CONTRERAS JAVIER ENRIQUE | 88.215.115 | MAESTRO DE OBRA | |
| 3 | BECERRA CONTRERAS GERSON ASDRUBAL | 1.116.544.049 | PROFESIONAL AMBIENTAL | |
| 4 | CARDENAS NIÑO LEONARDO ARIEL | 74.181.863 | GERENTE DE PROYECTO | |
| 5 | CARREÑO GONZALEZ JUAN ALDAHIR | 1.116.615.774 | OFICIAL DE OBRA | |
| 6 | CERON SOTABAN DALAVIER | 1.118.564.818 | OFICIAL DE OBRA | |
| 7 | CUBIDES ALARCON MAICK MOHAMMED | 1.116.551.841 | AYUDANTE DE OBRA | |
| 8 | FLOREZ SIERRA JOSE OSWALDO | 9.600.701 | MAESTRO DE OBRA | |
| 9 | GARCIA MELDIVELSO DIEGO ANDRES | 1.049.621.180 | ESPECIALISTA HIDRAULICA O HIDROLOGIA | |
| 10 | GIL CHAPARRO DANIEL ALEXANDER | 1.118.548.824 | DIRECTOR DE OBRA | |
| 11 | GONZALEZ ZAMBRANO JOSE REINALDO | 9.530.553 | CONTROLADOR VIAL | |
| 12 | HURTADO PINEDA ALVARO | 9.532.276 | OFICIAL DE OBRA | |
| 13 | HURTADO PINEDA YOLIMA | 46.364.728 | PROFESIONAL AREA SOCIAL | |
| 14 | JIMENEZ LOPEZ LINA MARIA | 30.206.557 | AYUDANTE DE OBRA | |
| 15 | LOZANO GUERRERO EUGENIO | 6.008.443 | CONTROLADOR VIAL | |
| 16 | MACIAS NARANJO ANDERSON YESID | 1.006.553.132 | AYUDANTE DE OBRA | |
| 17 | MALDONADO CACHAY CARLOS ALBERTO | 74.814.325 | OFICIAL DE OBRA | |
| 18 | MENDOZA DIAZ JULIAN FERNANDO | 9.430.088 | PROFESIONAL SG-SST DE OBRA | |
| 19 | MOLANO SANABRIA HUGO YEZID | 7.227.214 | ESPECIALISTA EN GEOTECNIA | |
| 20 | MONTERO TELLEZ LUISA FERNANDA | 1.118.573.398 | ASISTENTE SISO | |
| 21 | NOVA PINZON DEYVI FRANCISCO | 1.118.551.131 | AYUDANTE DE OBRA | |
| 22 | PEREZ JAIMES ALFREDO MARTIN | 91.240.944 | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS | |
| 23 | PEREZ MESA JOSE LEONARDO | 74.186.252 | OFICIAL DE OBRA | |
| 24 | QUINTERO BARBOSA LEOMAR | 74.860.108 | AYUDANTE DE OBRA | |

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | REGISTRO DE ASISTENCIA | Fecha 08/11/2022 |

| FECHA | DD | MM | AAAA | HORA DE INICIO: | | HORA DE FINALIZACIÓN: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inducción / Reinduccion | | Charla preoperacional | | Reunion | | Cual: | |
| Capacitacion / Entrenamiento | | Divulgación | | Otra | | Cual: | |

| TEMA: | |
|---|---|

**ASISTENTES**

| No | NOMBRE | No. CEDULA | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 25 | REAL HOYOS LUIS EDUARDO | 79.483.830 | INGENIERO RESIDENTE | |
| 26 | RIAÑO LUIS OCTAVIO | 9.651.535 | CONTROLADOR VIAL | |
| 27 | ROJAS PUCHIGAY YORMAN HERNANDO | 1.116.545.333 | INSPECTOR DE OBRA | |
| 28 | SANCHEZ MENDEZ YORLAN ESTIVEN | 1.193.084.524 | AYUDANTE DE OBRA | |
| 29 | TARACHE CECILIA | 47.435.477 | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | |
| 30 | TEATIN CACHAY JUAN CAMILO | 1.193.100.410 | AYUDANTE DE OBRA | |
| 31 | TOVAR CORTES DIANA CAROLINA | 1.136.883.799 | ESPECIALISTA AREA ELÉCTRICA | |
| 32 | VARGAS CERON MANUEL ALBERTO | 1.118.572.201 | MAESTRO DE OBRA | |

| RESPONSABLE ACTIVIDAD | NOMBRE | JULIAN FERNANDO MENDOZA DIAZ | FIRMA | |
|---|---|---|---|---|
| | CARGO | PROFESIONAL SG-SST | | |
| | EMPRESA | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | | |

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | REGISTRO DE ASISTENCIA | Fecha 08/11/2022 |

| FECHA | DD | MM | AAAA | HORA DE INICIO: | | HORA DE FINALIZACIÓN: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inducción / Reinduccion | | Charla preoperacional | | Reunion | | Cual: | |
| Capacitacion / Entrenamiento | | Divulgación | | Otra | | Cual: | |

| TEMA: | |
|---|---|

**ASISTENTES**

| No | NOMBRE | No. CEDULA | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALONSO HERRERA JERSON RAFAEL | 86.039.937 | OFICIAL DE OBRA | |
| 2 | BECERRA CONTRERAS JAVIER ENRIQUE | 88.215.115 | MAESTRO DE OBRA | |
| 3 | BECERRA CONTRERAS GERSON ASDRUBAL | 1.116.544.049 | PROFESIONAL AMBIENTAL | |
| 4 | CARDENAS NIÑO LEONARDO ARIEL | 74.181.863 | GERENTE DE PROYECTO | |
| 5 | CARREÑO GONZALEZ JUAN ALDAHIR | 1.116.615.774 | OFICIAL DE OBRA | |
| 6 | CERON SOTABAN DALAVIER | 1.118.564.818 | OFICIAL DE OBRA | |
| 7 | CUBIDES ALARCON MAICK MOHAMMED | 1.116.551.841 | AYUDANTE DE OBRA | |
| 8 | FLOREZ SIERRA JOSE OSWALDO | 9.600.701 | MAESTRO DE OBRA | |
| 9 | GARCIA MELDIVELSO DIEGO ANDRES | 1.049.621.180 | ESPECIALISTA HIDRAULICA O HIDROLOGIA | |
| 10 | GIL CHAPARRO DANIEL ALEXANDER | 1.118.548.824 | DIRECTOR DE OBRA | |
| 11 | GONZALEZ ZAMBRANO JOSE REINALDO | 9.530.553 | CONTROLADOR VIAL | |
| 12 | HURTADO PINEDA ALVARO | 9.532.276 | OFICIAL DE OBRA | |
| 13 | HURTADO PINEDA YOLIMA | 46.364.728 | PROFESIONAL AREA SOCIAL | |
| 14 | LOZANO GUERRERO EUGENIO | 6.008.443 | CONTROLADOR VIAL | |
| 15 | MACIAS NARANJO ANDERSON YESID | 1.006.553.132 | AYUDANTE DE OBRA | |
| 16 | MALDONADO CACHAY CARLOS ALBERTO | 74.814.325 | OFICIAL DE OBRA | |
| 17 | MENDOZA DIAZ JULIAN FERNANDO | 9.430.088 | PROFESIONAL SG-SST DE OBRA | |
| 18 | MOLANO SANABRIA HUGO YEZID | 7.227.214 | ESPECIALISTA EN GEOTECNIA | |
| 19 | MONTERO TELLEZ LUISA FERNANDA | 1.118.573.398 | ASISTENTE SISO | |
| 20 | NOVA PINZON DEYVI FRANCISCO | 1.118.551.131 | AYUDANTE DE OBRA | |
| 21 | PEREZ JAIMES ALFREDO MARTIN | 91.240.944 | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS | |
| 22 | PEREZ MESA JOSE LEONARDO | 74.186.252 | OFICIAL DE OBRA | |
| 23 | QUINTERO BARBOSA LEOMAR | 74.860.108 | AYUDANTE DE OBRA | |
| 24 | REAL HOYOS LUIS EDUARDO | 79.483.830 | INGENIERO RESIDENTE | |

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | | Versión: |
|---|---|---|
| | REGISTRO DE ASISTENCIA | 0 |
| | | Fecha |
| | | 08/11/2022 |

| FECHA | DD | MM | AAAA | HORA DE INICIO: | | HORA DE FINALIZACIÓN: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inducción / Reinduccion | | Charla preoperacional | | Reunion | | Cual: | |
| Capacitacion / Entrenamiento | | Divulgación | | Otra | | Cual: | |

| TEMA: | |
|---|---|

**ASISTENTES**

| No | NOMBRE | No. CEDULA | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 25 | RIAÑO LUIS OCTAVIO | 9.651.535 | CONTROLADOR VIAL | |
| 26 | ROJAS PUCHIGAY YORMAN HERNANDO | 1.116.545.333 | INSPECTOR DE OBRA | |
| 27 | SANCHEZ MENDEZ YORLAN ESTIVEN | 1.193.084.524 | AYUDANTE DE OBRA | |
| 28 | TARACHE CECILIA | 47.435.477 | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | |
| 29 | TEATIN CACHAY JUAN CAMILO | 1.193.100.410 | AYUDANTE DE OBRA | |
| 30 | TOVAR CORTES DIANA CAROLINA | 1.136.883.799 | ESPECIALISTA AREA ELÉCTRICA | |
| 31 | VARGAS CERON MANUEL ALBERTO | 1.118.572.201 | MAESTRO DE OBRA | |

| RESPONSABLE ACTIVIDAD | NOMBRE | JULIAN FERNANDO MENDOZA DIAZ | FIRMA | |
|---|---|---|---|---|
| | CARGO | PROFESIONAL SG-SST | | |
| | EMPRESA | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | | |

| CONSORCIO BENDICION 23 | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | REGISTRO DE ASISTENCIA | Fecha 08/11/2022 |

| FECHA | DD | MM | AAAA | HORA DE INICIO: | | HORA DE FINALIZACIÓN: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Inducción / Reinduccion | | Charla preoperacional | | Reunion | | Cual: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacitacion / Entrenamiento | | Divulgación | | Otra | | Cual: |

| TEMA: | |
|---|---|

**ASISTENTES**

| No | NOMBRE | No. CEDULA | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALONSO HERRERA JERSON RAFAEL | 86.039.937 | OFICIAL DE OBRA | |
| 2 | BALAGUERA GUTIERREZ YEFERSON | 1.118.568.040 | OFICIAL DE OBRA | |
| 3 | BECERRA CONTRERAS JAVIER ENRIQUE | 88.215.115 | MAESTRO DE OBRA | |
| 4 | BECERRA CONTRERAS GERSON ASDRUBAL | 1.116.544.049 | PROFESIONAL AMBIENTAL | |
| 5 | CARDENAS NIÑO LEONARDO ARIEL | 74.181.863 | GERENTE DE PROYECTO | |
| 6 | CERON SOTABAN DALAVIER | 1.118.564.818 | OFICIAL DE OBRA | |
| 7 | CUBIDES ALARCON MAICK MOHAMMED | 1.116.551.841 | AYUDANTE DE OBRA | |
| 8 | FLOREZ SIERRA JOSE OSWALDO | 9.600.701 | MAESTRO DE OBRA | |
| 9 | GARCIA MELDIVELSO DIEGO ANDRES | 1.049.621.180 | ESPECIALISTA HIDRAULICA O HIDROLOGIA | |
| 10 | GIL CHAPARRO DANIEL ALEXANDER | 1.118.548.824 | DIRECTOR DE OBRA | |
| 11 | GONZALEZ ZAMBRANO JOSE REINALDO | 9.530.553 | CONTROLADOR VIAL | |
| 12 | HURTADO PINEDA ALVARO | 9.532.276 | OFICIAL DE OBRA | |
| 13 | HURTADO PINEDA YOLIMA | 46.364.728 | PROFESIONAL AREA SOCIAL | |
| 14 | LOZANO GUERRERO EUGENIO | 6.008.443 | CONTROLADOR VIAL | |
| 15 | MACIAS NARANJO ANDERSON YESID | 1.006.553.132 | AYUDANTE DE OBRA | |
| 16 | MALDONADO CACHAY CARLOS ALBERTO | 74.814.325 | OFICIAL DE OBRA | |
| 17 | MENDIVELSO MENDIVELSO JOHN FREDY | 1.118.533.096 | OFICIAL DE OBRA | |
| 18 | MENDOZA DIAZ JULIAN FERNANDO | 9.430.088 | PROFESIONAL SG-SST DE OBRA | |
| 19 | MOLANO SANABRIA HUGO YEZID | 7.227.214 | ESPECIALISTA EN GEOTECNIA | |
| 20 | MONTERO TELLEZ LUISA FERNANDA | 1.118.573.398 | ASISTENTE SISO | |
| 21 | NOVA PINZON DEYVI FRANCISCO | 1.118.551.131 | AYUDANTE DE OBRA | |
| 22 | PEREZ JAIMES ALFREDO MARTIN | 91.240.944 | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS | |
| 23 | PEREZ MESA JOSE LEONARDO | 74.186.252 | OFICIAL DE OBRA | |
| 24 | QUINTERO BARBOSA LEOMAR | 74.860.108 | AYUDANTE DE OBRA | |

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | REGISTRO DE ASISTENCIA | Fecha 08/11/2022 |

| FECHA | DD | MM | AAAA | HORA DE INICIO: | | HORA DE FINALIZACIÓN: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inducción / Reinduccion | | Charla preoperacional | | Reunion | | Cual: | |
| Capacitacion / Entrenamiento | | Divulgación | | Otra | | Cual: | |

| TEMA: | |
|---|---|

**ASISTENTES**

| No | NOMBRE | No. CEDULA | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 25 | REAL HOYOS LUIS EDUARDO | 79.483.830 | INGENIERO RESIDENTE | |
| 26 | RIAÑO LUIS OCTAVIO | 9.651.535 | CONTROLADOR VIAL | |
| 27 | ROJAS PUCHIGAY YORMAN HERNANDO | 1.116.545.333 | INSPECTOR DE OBRA | |
| 28 | RONDON VEGA MATEO | 1.098.776.783 | MAESTRO DE OBRA | |
| 29 | SANCHEZ MENDEZ YORLAN ESTIVEN | 1.193.084.524 | AYUDANTE DE OBRA | |
| 30 | TARACHE CECILIA | 47.435.477 | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | |
| 31 | TEATIN CACHAY JUAN CAMILO | 1.193.100.410 | AYUDANTE DE OBRA | |
| 32 | TOVAR CORTES DIANA CAROLINA | 1.136.883.799 | ESPECIALISTA AREA ELÉCTRICA | |
| 33 | VARGAS CERON MANUEL ALBERTO | 1.118.572.201 | MAESTRO DE OBRA | |

| RESPONSABLE ACTIVIDAD | NOMBRE | JULIAN FERNANDO MENDOZA DIAZ | FIRMA | |
|---|---|---|---|---|
| | CARGO | PROFESIONAL SG-SST | | |
| | EMPRESA | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | | |

# ANEXO 4

## AFILIACIONES A SEGURIDAD SOCIAL



## CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
### R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

YOPAL, CASANARE
JUNIO 2024
ORIGINAL

ARL | sura

Medellín, 21 de May de 2024

**LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS**

**HACE CONSTAR:**

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO BENDICION 23.

**A continuación se relacionan las fechas de afiliación**

| Número Identificación | Nombre | Fecha inicio cobertura | Fecha fin cobertura | Código de transacción | Tipo Cotizante | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL CASANARE | | | Clase: 5 | Porcentaje Cotización: 6.96 % | | |
| C1118568040 | BALAGUERA GUTIERREZ YEFERSON | 22/05/2024 | | 92197941 | DEPENDIENTE | POR INICIAR |

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 21/05/2024 08:33:06 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.148.180.219, 192.230.104.9, 172.16.42.57

402

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 28/05/2024, el empleador CONSORCIO BENDICION 23 identificado con NIT número 901767095 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

| NUMERO DE RADICACION | FECHA DE RADICACIÓN | TIPO DE SOLICITUD |
|---|---|---|
| 7210501 | 28/05/2024 | Reingresos |

DETALLE

| TIPO | IDENTIFICACION | NOMBRE COTIZANTE | IBC | CARGO | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|
| CÉDULA DE CIUDADANÍA | 1118568040 | YEFERSON BALAGUERA GUTIERREZ | 2600000 | INGENIERO CIVIL | 2024-05-22 |

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 28 días del mes de Mayo del año 2024.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

416
403

ComfaCasanare
Construimos Sueños !!!

Marque con una equis (x) y verifique instrucciones de diligenciamiento y causales de no aceptación al reverso

☐ Inscripción del trabajador ☐ Modificación

☐ Traslado

☐ Reintegro en el mismo mes SI ☐ NO ☐

Indique última fecha de retiro: ___ ___ ___

CO09/2884

# Formato de Inscripción, de Trabajadores

FAPP006

## 1. DATOS DEL TRABAJADOR

Tipo y número de identificación: CEDULA: 1118568040

Fecha de expedicion: 2015-05-14

Sexo: MASCULINO

Primer Apellido: BALAGUERA

Segundo Apellido: GUTIERREZ

Primer Nombre: YEFERSON

Segundo Nombre:

Fecha de nacimiento: 1997-05-11

Telefono: 3102861054

Dirección de residencia: CARRERA 15A 37A 27

Barrio:

Correo Electronico: yefersonBG11_@outlook.com

Estado civil: SOLTERO

Ciudad: YOPAL

Fecha de ingreso a la empresa: 2024-05-22

Horas labor mes: 235

Cargo: INGENIERO RESIDE

Sueldo Básico: 2600000

Tipo de contrato: FIJO

Administra recursos públicos ☐

Servidor público ☐

Nivel de escolaridad: PROFESIONAL UN

Profesión: INGENIERO CIVIL

Ocupacion: INGENIEROS CIVILES

Orientacion sexual: HETEROSEXUAL

Vivienda: ARRENDADA

Factor de vulnerabilidad: NO APLICA

Pertenencia etnica: NO DISPONIBLE

## 2. DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO BENDICION 23

Telefono:

NIT, CC O CE: 901767095

DEPENDENCIA:

## 3. DATOS DEL CONYUGE O COMPAÑERO(A) PERMANENTE

Tipo y número de identificación:

Fecha de expedicion:

Sexo:

Primer Apellido:

Segundo Apellido:

Primer Nombre:

Segundo Nombre:

Fecha de nacimiento:

EMPRESA DONDE TRABAJA O ACTIVIDAD ECONOMICA:

Caja de compensación a las cual está afiliado(a):

Sueldo básico:

## Datos Personales de Solicitud

Yo, YEFERSON BALAGUERA , Identificado con cédula de ciudadanía No. 1118568040,manifiesto así de manera expresa, que AUTORIZO para el uso y tratamiento de mis datos personales en virtud de la función que le compete el tratamiento de los que fueron recolectados para las finalidades, así como para el envío de mensajes de correos de texto (SMS): de igual forma autorizó de manera irrevocable a la Caja a corroborar con cualquier persona, institución y autoridad, la información relativa a mis referencias personales, comerciales, fiscales, judiciales, financieras y cualquier otro dato que a juicio de la organización sea pertinentes para verificar y ampliar información por mi suministrada de acuerdo al manual de políticas y protección de datos establecido por la Caja de Compensación Familiar del Casanare COMFACASANARE de acuerdo a lo establecido en la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013

FIRMA

**Declaro bajo la gravedad de juramento que todos los datos son exactos y examinados por quien firma.**

Firma del trabajador(a)
C.C. T.I. R.C o C.E. No 1118568040

Firma y sello del empleador

ComfaCasanare

Radicado: 2024-05-28-Yopal-y-ot
Fecha: 2024-05-28
Hora: 11:27:22
Destino: Afiliaciones
Empresa: CONSORCIO BENDICION 23

La información de este formato está sujeta a verificación

OBSERVACIONES: FORMULARIO SIN BENEFICIARIOS

Utilice este formato exclusivamente para afiliación de trabajadores solteros, casados o en unión libre sin beneficiarios

253
4674

ARL | sura

Medellín, 02 de May de 2024

**LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS**

**HACE CONSTAR:**

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO BENDICION 23.

**A continuación se relacionan las fechas de afiliación**

| Número identificación | Nombre | Fecha inicio cobertura | Fecha fin cobertura | Código de transacción | Tipo Cotizante | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL CASANARE | | | Clase: 5 | | Porcentaje Cotización: 6.96 % | |
| C1118545246 | BOHORQUEZ PEREZ NILSON | 03/05/2024 | | 6064*33* | DEPENDIENTE | POR INICIAR |

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 02/05/2024 17:50:51.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.148.180.219, 198.143.41.41, 172.16.42.57

405

ARL | sura

Medellín, 02 de May de 2024

**LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS**

**HACE CONSTAR:**

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO BENDICION 23.

**A continuación se relacionan las fechas de afiliación**

| Número identificación | Nombre | Fecha inicio cobertura | Fecha fin cobertura | Código de transacción | Tipo Cotizante | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de trabajo: | 0000000001 PRINCIPAL CASANARE | | Clase: 5 | Porcentaje Cotización: | 6,96 % | |
| C1116615774 | CARREÑO GONZALEZ JUAN ALDAHIR | 03/05/2024 | | 11513325 | DEPENDIENTE | POR INICIAR |

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 02/05/2024 17:48:28.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.148.180.219, 198.143.41.41, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

406

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 07/05/2024, el empleador CONSORCIO BENDICION 23 identificado con NIT número 901767095 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

| NÚMERO DE RADICACIÓN | FECHA DE RADICACIÓN | TIPO DE SOLICITUD |
|---|---|---|
| 7137177 | 07/05/2024 | Reingresos |

DETALLE

| TIPO | IDENTIFICACIÓN | NOMBRE COTIZANTE | IBC | CARGO | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|
| CÉDULA DE CIUDADANÍA | 1116615774 | JUANALDAHIR CARREÑO GONZALEZ | 2600000 | INGENIERO CIVIL | 2024-05-03 |

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 7 días del mes de Mayo del año 2024.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

407

ComfaCasanare
Construimos Sueños !!!

Marque con una equis (x) y verifique instrucciones de diligenciamiento y causales de no aceptación al reverso

☐ Inscripción del trabajador ☐ Modificación
☐ Traslado
☐ Reintegro en el mismo mes Si ☐ NO ☐
Indique última fecha de retiro: ___ ___ ___

CC09/2864

# Formato de Inscripción, de Trabajadores

FAPP006

## 1. DATOS DEL TRABAJADOR

Tipo y número de identificación: CEDULA: 1116615774
Fecha de expedicion: 2015-01-26
Sexo: MASCULINO
Primer Apellido: CARREÑO
Segundo Apellido: GONZALEZ
Primer Nombre: JUAN
Segundo Nombre: ALDAHIR
Fecha de nacimiento: 1997-01-25
Telefono: 3118498775
Dirección de residencia: CARRERA 6 N° 6-07
Barrio:
Correo Electronico: talentohumano@theos.com.co
Estado civil: SOLTERO
Ciudad: YOPAL
Fecha de ingreso a la empresa: 2024-05-03
Horas labor mes: 235
Cargo: RESIDENTE DE OBR
Sueldo Básico: 2600000
Tipo de contrato: FIJO
Administra recursos públicos ☐
Servidor público ☐
Nivel de escolaridad: PROFESIONAL UN
Profesión: INGENIERO CIVIL
Ocupacion: INGENIEROS CIVILES
Orientacion sexual: HETEROSEXUAL
Vivienda: NO TIENE
Factor de vulnerabilidad: NO APLICA
Pertenencia etnica: NO DISPONIBLE

## 2. DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO BENDICION 23
Telefono: 6335023
NIT, CC O CE: 901767095
DEPENDENCIA:

## 3. DATOS DEL CÓNYUGE O COMPAÑERO(A) PERMANENTE

Tipo y número de identificación:
Fecha de expedicion:
Sexo:
Primer Apellido:
Segundo Apellido:
Primer Nombre:
Segundo Nombre:
Fecha de nacimiento:
EMPRESA DONDE TRABAJA O ACTIVIDAD ECONOMICA:
Caja de compensación a las cual está afiliado(a):
Sueldo básico:

## Solicitud de Datos Personales

Yo, JUAN ALDAHIR CARREÑO ALDAHIR, identificado con cédula de ciudadanía No. 1116615774, manifiesto así de manera expresa, que AUTORIZO para el uso y tratamiento de mis datos personales en virtud de la función que le compete el tratamiento de los que fueron recolectados para las finalidades, así como para el envío de mensajes de correos de texto (SMS); de igual forma autorizó de manera irrevocable a la Caja a corroborar con cualquier persona, institución y autoridad, la información relativa a mis referencias personales, comerciales, fiscales, judiciales, financieras y cualquier otro dato que a juicio de la organización sea pertinentes para verificar y ampliar información por mí suministrada de acuerdo al manual de políticas y protección de datos establecido por la Caja de Compensación Familiar del Casanare COMFACASANARE de acuerdo a lo establecido en la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013

FIRMA

Declaro bajo la gravedad de juramento que todos los datos son exactos y examinados por quien firma.

Firma del trabajador(a)
C.C. T.I. RC o C.E. No 1116615774

Firma y sello del empleador

OBSERVACIONES: FORMULARIO SIN BENEFICIARIOS

ComfaCasanare
Construimos Sueños !!!

Radicado: 2024-05-07-ZAEVnMAnb-90
Fecha: 2024-05-07
Hora: 15:59:11
Destino: Afiliaciones
Empresa: CONSORCIO BENDICION 23

La información de este formato está sujeta a verificación

Utilice este formato exclusivamente para afiliación de trabajadores solteros, casados o en unión libre sin beneficiarios

ARL | SURA

Medellín, 04 de May de 2024

**LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS**

**HACE CONSTAR:**

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO BENDICION 23.

**A continuación se relacionan las fechas de afiliación**

| Número identificación | Nombre | Fecha inicio cobertura | Fecha fin cobertura | Código de transacción | Tipo Cotizante | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de trabajo: | 0000000001 PRINCIPAL CASANARE | | Clase: 5 | Porcentaje Cotización: | 6.96 % | |
| C6008443 | LOZANO GUERRERO EUGENIO | 05/05/2024 | | 18713716 | DEPENDIENTE | POR INICIAR |

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 04/05/2024 12:09:16.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.148.180.219, 192.230.104.4, 172.16.42.57

409

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 07/05/2024, el empleador CONSORCIO BENDICION 23 identificado con NIT número 901767095 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

| NÚMERO DE RADICACIÓN | FECHA DE RADICACIÓN | TIPO DE SOLICITUD |
|---|---|---|
| 7133333 | 07/05/2024 | Reingresos |

DETALLE

| TIPO | IDENTIFICACION | NOMBRE COTIZANTE | IBC | CARGO | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|
| CÉDULA DE CIUDADANÍA | 6008443 | EUGENIO LOZANO GUERRERO | 1700000 | CONDUCTORES DE CAMIONES Y VEHÃ | 2024-05-05 |

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 7 días del mes de Mayo del año 2024.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

440

ComfaCasanare
Construimos Sueños !!!

Marque con una equis (x) y verifique instrucciones de diligenciamiento y causales de no aceptación al reverso

☐ Inscripción del trabajador ☐ Modificación
☐ Traslado
☐ Reintegro en el mismo mes SI ☐ NO ☐
Indique última fecha de retiro: ___ ___ ___

CO09/2884

# Formato de Inscripción, de Trabajadores

FAPP006

## 1. DATOS DEL TRABAJADOR

Tipo y número de identificación: CEDULA: 6008443
Fecha de expedicion: 1979-05-21
Sexo: MASCULINO
Primer Apellido: LOZANO
Segundo Apellido: GUERRERO
Primer Nombre: EUGENIO
Segundo Nombre:
Fecha de nacimiento: 1959-03-15
Telefono: 3224440613
Dirección de residencia: CARRERA 7 N° 25 -32
Barrio:
Correo Electronico: talentohumano@theos.com.co
Estado civil: SOLTERO
Ciudad: YOPAL
Fecha de ingreso a la empresa: 2024-05-05
Horas labor mes: 235
Cargo: CONDUCTOR CARR
Sueldo Básico: 1700000
Tipo de contrato: FIJO
Administra recursos públicos ☐
Servidor público ☐
Nivel de escolaridad: PREESCOLAR
Profesión: CONDUCTOR
Ocupacion: CONDUCTORES DE CAMIONES Y VEHICULOS PESADO
Orientacion sexual: HETEROSEXUAL
Vivienda: NO TIENE
Factor de vulnerabilidad: NO APLICA
Pertenencia etnica: NO DISPONIBLE

## 2. DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO BENDICION 23
Telefono: 6335023
NIT, CC O CE: 901767095
DEPENDENCIA:

## 3. DATOS DEL CÓNYUGE O COMPAÑERO(A) PERMANENTE

Tipo y número de identificación:
Fecha de expedicion:
Sexo:
Primer Apellido:
Segundo Apellido:
Primer Nombre:
Segundo Nombre:
Fecha de nacimiento:
EMPRESA DONDE TRABAJA O ACTIVIDAD ECONOMICA:
Caja de compensación a las cual está afiliado(a):
Sueldo básico:

## Datos Personales de Solicitud

Yo, EUGENIO LOZANO , Identificado con cédula de ciudadanía No. 6008443,manifiesto así de manera expresa, que AUTORIZO para el uso y tratamiento de mis datos personales en virtud de la función que le compete el tratamiento de los que fueron recolectados para las finalidades, así como para el envío de mensajes de correos de texto (SMS); de igual forma autorizó de manera irrevocable a la Caja a corroborar con cualquier persona, institución y autoridad, la información relativa a mis referencias personales, comerciales, fiscales, judiciales, financieras y cualquier otro dato que a juicio de la organización sea pertinentes para verificar y ampliar información por mi suministrada de acuerdo al manual de politicas y protección de datos establecido por la Caja de Compensación Familiar del Casanare COMFACASANARE de acuerdo a lo establecido en la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013

FIRMA

Declaro bajo la gravedad de juramento que todos los datos son exactos y examinados por quien firma.

Firma del trabajador(a)
C.C. T.I. R.C o C.E. No 6008443

Firma y sello del empleador

OBSERVACIONES: FORMULARIO SIN BENEFICIARIOS

ComfaCasanare

Radicado: 2024-05-07
Fecha: 2024-05-07
Hora: 07:50:27
Destino: Afiliaciones
Empresa: CONSORCIO BENDICION 23

La información de este formato está sujeta a verificación

Utilice este formato exclusivamente para afiliación de trabajadores solteros, casados o en unión libre sin beneficiarios

ARL | sura

Medellín, 20 de May de 2024

**LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS**

**HACE CONSTAR:**

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO BENDICION 23.

**A continuación se relacionan las fechas de afiliación**

| Número identificación | Nombre | Fecha inicio cobertura | Fecha fin cobertura | Código de transacción | Tipo Cotizante | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL CASANARE | | | Clase: 5 | Porcentaje Cotización: 6.96 % | | |
| C1118533096 | MENDIVELSO MENDIVELSO JOHN FREDY | 21/05/2024 | | 72092234 | DEPENDIENTE | POR INICIAR |

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 20/05/2024 11:28:22.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.148.180.219, 192.230.104.9, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

412

capresoca EPS
Existimos para la Gente
NIT. 891.856.000-7

NIT. 891.856.000-7
MOVILIDAD

SGSSS

| No. De Radicado |
|---|
| |

28-05-2024

| Fecha de Radicado | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | D | M | M | A | A | A | A |
| | | | | | | | |

**I. DATOS DEL TRÁMITE** (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)

1. Tipo de Trámite: A. Afiliación ☐ B. Reporte de novedad ☑
2. Tipo de Afiliación: A. Individual: Cotizante o Cabeza de Familia ☑ / Beneficiario o afiliado adicional ☐ — B. Colectiva ☐ C. Institucional ☐ D. De Oficio ☐
3. Régimen: A. Contributivo ☑ B. Subsidiado ☐
4. Tipo de Afiliado: A. Cotizante ☑ B. Cabeza de Familia ☐ C. Beneficiario ☐
5. Tipo de Cotizante: A. Dependiente ☑ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐
Código (A Registrar por EPS): Elija un elemento.
A. Afiliación

**II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN** (Del Cotizante o cabeza de Familia)

| 6. Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre |
|---|---|---|---|
| MENDIVELSO | MENDIVELSO | JOHN | FREDY |

| 7. Tipo de documento de identidad | 8. Numero de documento de identidad | 9. Sexo | 10. Fecha de Nacimiento |
|---|---|---|---|
| CC | 1.118.533.096 | F ☑ M ☐ | 1986-11-13 |

**III. DATOS COMPLEMENTARIOS** - Datos Personales

| 11. Etnia | 12. Discapacidad: Tipo | Condición | 13. Puntaje SISBEN | 14. Grupo de Población Especial |
|---|---|---|---|---|
| Ninguna | F ☐ N ☐ M ☐ | T ☐ P ☐ | Ingrese puntaje SISBEN. | Elija un elemento. |

| 15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL | 16. Administradora de Pensiones | 17. Ingreso Base de Cotización - IBC |
|---|---|---|
| SURA | PORVENIR | 2.080.000 |

| 18. Residencia: Dirección | Teléfono fijo | Teléfono celular | Correo electrónico |
|---|---|---|---|
| CALLE 27 N°15 - 85 | Ingrese Teléfono Fijo. | 3203169429 | Ingrese Correo electrónico. |

| Municipio / Distrito | Zona: Urbana / Rural | Localidad / Comuna | Departamento |
|---|---|---|---|
| Yopal | Urbana ☑ Rural ☐ | Ingrese Dirección. | Casanare |

**IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR**
Datos Básicos de Identificación del Cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

| 19. Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 20. Tipo de documento de identidad | 21. Numero de documento de identidad | 22. Sexo | 23. Fecha de Nacimiento |
|---|---|---|---|
| Seleccione tipo documento. | Ingrese Nro. Documento. | F ☐ M ☐ | Seleccione una fecha. |

Datos Básicos de Identificación de los Beneficiarios y de los Afiliados adicionales

| 24. Apellidos y Nombres | Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre |
|---|---|---|---|---|
| B1 | | | | |
| B2 | | | | |
| B3 | | | | |
| B4 | | | | |
| B5 | | | | |

| | 25. Tipo de Documento de Identidad | 26. Número de Documento de Identidad | 27. Sexo: Femenino | 27. Sexo: Masculino | 28. Fecha de Nacimiento (D D M M A A A A) |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | | | | | |
| B2 | | | | | |
| B3 | | | | | |
| B4 | | | | | |
| B5 | | | | | |

Datos Complementarios

| | 29. Parentesco | 30. Etnia | 31. Discapacidad: E | N | M | Condición: T | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | | | | | | | |
| B2 | | | | | | | |
| B3 | | | | | | | |
| B4 | | | | | | | |
| B5 | | | | | | | |

| 32. Datos de Residencia | Municipio / Distrito | Zona: Urbana | Zona: Rural | Departamento | Teléfono Fijo / Celular | 33. Valor de la UPC del Afiliado adicional (Registra EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | | | | | | |
| B2 | | | | | | |
| B3 | | | | | | |
| B4 | | | | | | |
| B5 | | | | | | |

| 34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS | Código de la IPS (Registra EPS) |
|---|---|
| C | |
| B | |

**V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO**

2 de 2

4413

| Nombre o Razón Social | 35. Tipo de documento de identificación | 36. Número de documento de identificación | 37. Tipo de aportante o pagador Pensiones (Registre EPS) |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | NIT | 901.767.095-1 | |

| 38. Ubicación | 6086334412 | talentohumano@theos.com.co | Yopal | Casanare |
|---|---|---|---|---|
| Dirección | Teléfono | Correo Electrónico | Municipio / Distrito | Departamento |

CL 4 KM 8 VIA SIRIVANA CONJ CASA VIEJA

## B. REPORTE DE NOVEDADES

39. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación de datos básicos de identificación
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad
- [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código — Seleccione código
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [x] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o perdida laboral de las condiciones para seguir cotizando
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para afiliaciones colectivas
- [ ] 12. Desvinculaciones de una entidad autorizada afiliaciones colectivas
- [x] 13. Movilidad: [x] A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado [ ] A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 15. Reporte de Fallecimiento
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-Pensionado
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado

## VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

40. Datos Básicos De Identificación

| Primer Apellido. Primer Apellido | Segundo Apellido. Segundo Apellido | Primer Nombre. Primer Nombre. | Segundo Nombre. Segundo Nombre |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Tipo de documento de identidad | Numero de documento de identidad | Sexo | Fecha de Nacimiento | 41. Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Seleccione tipo documento. | Ingrese Nro. Documento. | F [ ] M [ ] | DD MM AAAA | 21 05 2024 |

| 42. EPS Anterior | 43. Motivo de traslado | 44. Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones |
|---|---|---|
| Ingrese EPS | Elija un código. | Ingrese Caja compensación o Pagador pensión. |

## VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales
- [ ] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al régimen Contributivo, Especial o de Excepción
- [ ] 48. Declaración de Existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios
- [ ] 49. Declaración de la no intención del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud
- [x] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiados o afiliados adicionales
- [ ] 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genera de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente a las entidades públicas que por sus funciones la requieran
- [ ] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y del Decreto 1377 de 2013
- [ ] 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo o al celular como mensaje de texto

## VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario

55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, Institucional o de Oficio

## IX. ANEXOS

- [ ] 56. Anexo copia del documento de identidad: Cantidad: CN [ ] RC [ ] TI [ ] CC [ ] PA [ ] CE [ ] CD [ ] SC [ ] TOTAL [ ]
- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital
- [ ] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor
- [ ] 61. Copia de la Orden judicial o del acto administrativo de custodia
- [ ] 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio

## X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

| 66. Identificación de la Entidad Territorial | | 67. Datos del SISBEN | | | 68. Fecha de Radicación | 69. Fecha de Validación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código del municipio | Código Departamento | Número de Ficha | Puntaje | Nivel | DD MM AAAA | DD MM AAAA |
| | | | | | | |

70. Datos del funcionario que realiza la validación

| Ingrese Primer Apellido. Primer Apellido | Ingrese Segundo Apellido. Segundo Apellido | Ingrese Primer Nombre. Primer Nombre. | Ingrese Segundo Nombre. Segundo Nombre |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Tipo de documento de identidad | Numero de documento de identidad | Firma del Funcionario |
|---|---|---|
| Seleccione tipo documento. | | |

OBSERVACIONES

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

capresoca EPS
- Existimos para la Gente -
NIT. 891.856.000-7

**Señor Afiliado,**

Con el fin de dar respuesta a la Circular Conjunta Externa 16 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud, le solicitamos responder las siguientes preguntas de acuerdo con la lectura previa que usted realizó de la carta de desempeño y derechos y deberes en la cartilla física o cartilla publicada en la página web de CAPRESOCA EPS.:

NOMBRES Y APELLIDOS: MENDIVELSO MENDIVELSO JOHN FREDY

TIPO DE DOCUMENTO: Cédula de ciudadanía – 1.118.533.096

EDAD: 37 DIRECCIÓN: CALLE 27 N°15 - 85

MUNICIPIO: YOPAL DEPARTAMENTO: CASANARE

Señor Afiliado lo invitamos para que a continuación diligencie la siguiente encuesta relacionada con la Carta de Derechos y Deberes del Afiliado y del Paciente y la Carta de Desempeño de CAPRESOCA EPS.

- ¿Previa al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Derechos y Deberes del Afiliado y del Paciente? SI ☑ NO ☐
- ¿Previa al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Desempeño donde se presente de manera clara su puesto en el ranking? SI ☑ NO ☐
- ¿Leyó el contenido de la Carta de Derechos y Deberes del Afiliado y del Paciente? SI ☑ NO ☐
- ¿Leyó el contenido de la Carta de Desempeño de la EPS? SI ☑ NO ☐
- ¿Si tuvo alguna duda sobre el contenido de la información fue asesorado adecuadamente por la EPS? SI ☑ NO ☐
- ¿Pertenece a algún grupo étnico?
  Afrocolombiano ☐ Gitanos ☐ LGBT ☐ Indígenas ☐

capresoca - Existimos para la Gente

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención Nacional 01 8000910383

Firma _____

Huella



2M

415

ComfaCasanare
Construimos Sueños !!!

Marque con una equis (x) y verifique instrucciones de diligenciamiento y causales de no aceptación al reverso

☐ Inscripción del trabajador ☐ Modificación
☐ Traslado
☐ Reintegro en el mismo mes SI ☐ NO ☐
Indique última fecha de retiro: ___ ___ ___

CO09/2884

# Formato de Inscripción, de Trabajadores

FAPP006

## 1. DATOS DEL TRABAJADOR

Tipo y número de identificación: CEDULA: 1118533096
Fecha de expedicion: 2004-11-16
Sexo: MASCULINO
Primer Apellido: MENDIVELSO
Segundo Apellido: MENDIVELSO
Primer Nombre: JOHN
Segundo Nombre: FREDY
Fecha de nacimiento: 1985-11-13
Telefono: 3203169429
Dirección de residencia: CALLE 27 15 85
Barrio:
Correo Electronico: jhonf8677@gmail.com
Estado civil: UNION LIBRE
Ciudad: YOPAL
Fecha de ingreso a la empresa: 2024-05-21
Horas labor mes: 235
Cargo: FONTANERO
Sueldo Básico: 2080000
Tipo de contrato: FIJO
Administra recursos públicos ☐
Servidor público ☐
Nivel de escolaridad: TECNICO/TECNOL
Profesión: CONSTRUCCION Y OBRAS CIV
Ocupacion: FONTANEROS E INSTALADORES DE TUBERIAS
Orientacion sexual: HETEROSEXUAL
Vivienda: ARRENDADA
Factor de vulnerabilidad: NO APLICA
Pertenencia etnica: NO DISPONIBLE

## 2. DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO BENDICION 23
Telefono:
NIT, CC O CE: 901767095
DEPENDENCIA:

## 3. DATOS DEL CÓNYUGE O COMPAÑERO(A) PERMANENTE

Tipo y número de identificación:
Fecha de expedicion:
Sexo:
Primer Apellido:
Segundo Apellido:
Primer Nombre:
Segundo Nombre:
Fecha de nacimiento:
EMPRESA DONDE TRABAJA O ACTIVIDAD ECONOMICA:
Caja de compensación a las cual está afiliado(a):
Sueldo básico:

## Datos Personales de Solicitud

Yo, JOHN FREDY MENDIVELSO FREDY, Identificado con cédula de ciudadanía No. 1118533096,manifiesto así de manera expresa, que AUTORIZO para el uso y tratamiento de mis datos personales en virtud de la función que le compete el tratamiento de los que fueron recolectados para las finalidades, así como para el envío de mensajes de correos de texto (SMS); de igual forma autorizó de manera irrevocable a la Caja a corrobora con cualquier persona, institución y autoridad, la información relativa a mis referencias personales, comerciales, fiscales, judiciales, financieras y cualquier otro dato que a juicio de la organización sea pertinentes para verificar y ampliar información por mi suministrada de acuerdo al manual de políticas y protección de datos establecido por la Caja de Compensación Familiar del Casanare COMFACASANARE de acuerdo a lo establecido en la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013

FIRMA

Declaro bajo la gravedad de juramento que todos los datos son exactos y examinados por quien firma.

Firma del trabajador(a)
C.C. T.I. R.C o C.E. No 1118533096

Firma y sello del empleador

OBSERVACIONES: FORMULARIO SIN BENEFICIARIOS

ComfaCasanare
Radicado: 2024-05-23-1AQAIPu111-al
Fecha: 2024-05-23
Hora: 11:07:46
Destino: Afiliaciones
Empresa: CONSORCIO BENDICION 23

La información de este formato está sujeta a verificación

Utilice este formato exclusivamente para afiliación de trabajadores solteros, casados o en unión libre sin beneficiarios

416

ARL | sura

Medellín, 20 de May de 2024

## LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

## HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO BENDICION 23.

**A continuación se relacionan las fechas de afiliación**

| Número identificación | Nombre | Fecha inicio cobertura | Fecha fin cobertura | Código de transacción | Tipo Cotizante | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL CASANARE | | | Clase: 5 | Porcentaje Cotización: 6.96 % | | |
| C1098776783 | RONDON VEGA MATEO | 21/05/2024 | | 25224014 | DEPENDIENTE | POR INICIAR |

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 20/05/2024 14:50:02 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.148.180.219, 192.230.104.9, 172.16.42.57

S/C

419

# FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS



**E.P.S. Sanitas**
Organización Sanitas Internacional
NIT. 800.251.440-6
CODIGO 006, República de Colombia - SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

200140420

Fecha de Radicación: 28 01 2024

## I. DATOS DEL TRÁMITE (Información que debe diligenciar el afiliado o quien actúe en su nombre)

1. Tipo de trámite: A. Afiliación [ ] B. Reporte de Novedades [X]
2. Tipo de Afiliación: A. Individual - Cotizante o Cabeza de Familia [X] - Beneficiario o Afiliado adicional [ ] B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De Oficio [ ]
3. Régimen: A. Contributivo [X] B. Subsidiado [ ]
4. Tipo de afiliado: A. Cotizante [X] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ]
5. Tipo de cotizante: A. Dependiente X B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]
Código (a registrar por la EPS): [ ]

## A. AFILIACIÓN

### II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (Cotizante o Cabeza de Familia)

| 6. Apellidos y nombres | | | |
|---|---|---|---|
| Primer apellido: RONDON | Segundo apellido: VEGA | Primer nombre: MATEO | Segundo nombre: |
| 7. Tipo de documento de identidad: CC | 8. Número del documento de identidad: 1.098.776.783 | 9. Sexo: Femenino [ ] Masculino X | 10. Fecha de nacimiento: D D M M A A A A |

### III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

| 11. Etnia | 12. Discapacidad: Tipo F N M; Condición T P | 13. Puntaje SISBÉN | 14. Grupo de población especial |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL | 16. Administradora de Pensiones | 17. Ingreso Base de Cotización - IBC |
|---|---|---|
| | | 3.250.000 |

| 18. Residencia: Dirección | Teléfono Fijo | Teléfono Celular | Correo Electrónico |
|---|---|---|---|
| CARRERA 27 Nº 65-55 | | 3167772405 | ingmateorv@gmail.com |

| Municipio / Distrito | Zona: Urbana / Rural | Localidad / Comuna | Departamento |
|---|---|---|---|
| BUCARAMANGA | Urbana X Rural [ ] | | SANTANDER |

### IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (Cónyuge, compañero(a) permanente, padres, hijos, hermanos, otros parientes)

| 19. Apellidos y nombres | | | |
|---|---|---|---|
| Primer apellido | Segundo apellido | Primer nombre | Segundo nombre |
| 20. Tipo de documento de identidad | 21. Número del documento de identidad | 22. Sexo: Femenino [ ] Masculino [ ] | 23. Fecha de nacimiento: D D M M A A A A |

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

| | 24. Apellidos y nombres: Primer apellido | Segundo apellido | Primer nombre | Segundo nombre | 25. Tipo de documento de identidad | 26. Número de identificación | 27. Sexo: Femenino | Masculino | 28. Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | | | | | | | | | D D M M A A A A |
| B2 | | | | | | | | | D D M M A A A A |
| B3 | | | | | | | | | D D M M A A A A |
| B4 | | | | | | | | | D D M M A A A A |
| B5 | | | | | | | | | D D M M A A A A |

Datos complementarios

| | 29. Parentesco | 30. Etnia | 31. Discapacidad | Tipo: F | N | M | Condición: T | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | | | | | | | | |
| B2 | | | | | | | | |
| B3 | | | | | | | | |
| B4 | | | | | | | | |
| B5 | | | | | | | | |

| | 32. Datos de residencia: Municipio / Distrito | Zona: Urbana | Rural | Departamento | Teléfono fijo y/o Celular | 33. Valor de la UPC del afiliado adicional (A registrar por la E.P.S.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | | | | | | |
| B2 | | | | | | |
| B3 | | | | | | |
| B4 | | | | | | |
| B5 | | | | | | |

Selección de la I.P.S. Primaria

| | 34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS | Código de la IPS (A registrar por la E.P.S.) |
|---|---|---|
| C | | |
| B | | |
| B | | |
| B | | |

### V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA INSTITUCIONAL O DE OFICIO

| 35. Nombre o razón social | 36. Tipo de documento de identificación | 37. Número del documento de identificación | 38. Tipo de Aportante (A registrar por la E.P.S.) |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO BENDICION 23 | N I T | 901767095-1 | |

| 39. Ubicación: Dirección | Teléfono Fijo | Correo Electrónico | Municipio / Distrito | Departamento |
|---|---|---|---|---|
| CL 4 KM 8 VIA SIRIRANA CON CASA VIEJA | | | YOPAL | CASANARE |

448

200140420



## B. REPORTE DE NOVEDADES

**40. Tipo de Novedad**

- [ ] 1. Modificación datos básicos de identificación
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad
- [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS — Código [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [x] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 13. Movilidad — [ ] A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado — [ ] A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado

## VI. DATOS PARA LA PARTE DE LA NOVEDAD

**41. Datos básicos de identificación**

| Primer apellido | Segundo apellido | Primer nombre | Segundo nombre |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Tipo de documento de identidad | Número del documento de identidad | Sexo: Femenino | Sexo: Masculino | Fecha de Radicación | 42. Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] | | [ ] | [ ] | | 21 01 2024 |

| 43. EPS Anterior | 44. Motivo de Traslado — Código | 45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones |
|---|---|---|
| | [ ] | |

## VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales
- [ ] 47. Declaración de la NO obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acrediten la condición de beneficiarios
- [ ] 49. Declaración de NO internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiario o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud
- [x] 50. Autorización para que la E.P.S. solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales
- [x] 51. Autorización para que la E.P.S. reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran
- [x] 52. Autorización para que la E.P.S. maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- [x] 53. Autorización para que la E.P.S. envíe información al correo electrónico o al celular como mensaje de texto

## VIII. FIRMAS

| 54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario | 55. El Empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio |
|---|---|
| Mateo Rondon V. | Yuly Q. |

## IX. ANEXOS

- [ ] 56. Anexo copia del documento de identidad — Cantidad: CN [ ] RC [ ] TI [ ] CC [ ] CE [ ] PA [ ] CD [ ] SC [ ] Total [ ]
- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente
- [ ] 58. Copia del Registro Civil de Matrimonio o de la Escritura Pública, Acta de Conciliación o Sentencia Judicial que declare la unión marital
- [ ] 59. Copia de la Escritura Pública o Sentencia Judicial que declare el divorcio, Sentencia Judicial que declare la separación de cuerpos y Escritura Pública, Acta de Conciliación o Sentencia Judicial que declare la terminación de unión marital
- [ ] 60. Copia del Certificado de Adopción o Acta de Entrega del menor
- [ ] 61. Copia de la Orden Judicial o del Acto Administrativo de Custodia
- [ ] 62. Documento que conste la pérdida de la patria potestad o el Certificado de Defunción de los padres o la Declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 65. Copia del Acto Administrativo o Providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio

## X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

| 66. Identificación de la Entidad Territorial — Código del Municipio | Código del Departamento | 67. Datos del SISBÉN — Número de Ficha | Puntaje | Nivel | 68. Fecha de Radicación | 69. Fecha de Validación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [ ][ ] | [ ][ ] | | | | DD MM AAAA | DD MM AAAA |

| 70. Datos funcionario que realiza la validación — Primer apellido | Segundo apellido | Primer nombre | Segundo nombre |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Tipo de documento de identidad | Número del documento de identidad | 71. Firma del funcionario |
|---|---|---|
| [ ][ ][ ][ ][ ] | | |

**Observaciones:**

SOLICITUD RECIBIDA PARA ESTUDIO
HARLEY ANDRES CASTRO HIGUERA
1.118.544.609

| Nombre y documento de identidad del ejecutivo comercial | Sello de radicación | Nombre / Clave Asesor Comercial | Sticker procesamiento |
|---|---|---|---|
| HARLEY ANDRES CASTRO HIGUERA<br>C.C. No. 1118544609 | | EPS SANITAS | 1118544609 |

**Recuerde que con la firma, manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.**

548
449

ComfaCasanare
Construimos Sueños !!!

Marque con una equis (x) y verifique instrucciones de diligenciamiento y causales de no aceptación al reverso

☐ Inscripción del trabajador ☐ Modificación

☐ Traslado

☐ Reintegro en el mismo mes SI ☐ NO ☐

Indique última fecha de retiro: ___ ___ ___

CO09/2884

# Formato de Inscripción, de Trabajadores

FAPP006

## 1. DATOS DEL TRABAJADOR

Tipo y número de identificación: CEDULA: 1098776783

Fecha de expedicion: 2013-11-12

Sexo: MASCULINO

Primer Apellido: RONDON

Segundo Apellido: VEGA

Primer Nombre: MATEO

Segundo Nombre:

Fecha de nacimiento: 1995-11-07

Telefono: 3167772405

Dirección de residencia: CARRERA 27 65 55

Barrio:

Correo Electronico: ingmateorv@gmail.com

Estado civil: SOLTERO

Ciudad: YOPAL

Fecha de ingreso a la empresa: 2024-05-21

Horas labor mes: 235

Cargo: INGENIERO RESIDE

Sueldo Básico: 3250000

Tipo de contrato: FIJO

Administra recursos públicos ☐

Servidor público ☐

Nivel de escolaridad: PROFESIONAL UN

Profesión: INGENIERO CIVIL

Ocupacion: INGENIEROS CIVILES

Orientacion sexual: HETEROSEXUAL

Vivienda: NO TIENE

Factor de vulnerabilidad: NO APLICA

Pertenencia etnica: NO DISPONIBLE

## 2. DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO BENDICION 23

Telefono:

NIT, CC O CE: 901767095

DEPENDENCIA:

## 3. DATOS DEL CÓNYUGE O COMPAÑERO(A) PERMANENTE

Tipo y número de identificación:

Fecha de expedicion:

Sexo:

Primer Apellido:

Segundo Apellido:

Primer Nombre:

Segundo Nombre:

Fecha de nacimiento:

EMPRESA DONDE TRABAJA O ACTIVIDAD ECONOMICA:

Caja de compensación a las cual está afiliado(a):

Sueldo básico:

## Datos Personales de Solicitud

Yo, MATEO RONDON , Identificado con cédula de ciudadanía No. 1098776783,manifiesto así de manera expresa, que AUTORIZO para el uso y tratamiento de mis datos personales en virtud de la función que le compete el tratamiento de los que fueron recolectados para las finalidades, así como para el envío de mensajes de correos de texto (SMS); de igual forma autorizó de manera irrevocable a la Caja a corroborar con cualquier persona, institución y autoridad, la información relativa a mis referencias personales, comerciales, fiscales, judiciales, financieras y cualquier otro dato que a juicio de la organización sea pertinentes para verificar y ampliar información por mi suministrada de acuerdo al manual de políticas y protección de datos establecido por la Caja de Compensación Familiar del Casanare COMFACASANARE de acuerdo a lo establecido en la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013

FIRMA

Declaro bajo la gravedad de juramento que todos los datos son exactos y examinados por quien firma.

Firma del trabajador(a)
C.C. T.I. R.C o C.E. No 1098776783

Firma y sello del empleador

OBSERVACIONES: FORMULARIO SIN BENEFICIARIOS

ComfaCasanare

Radicado: 2024-05-28 [illegible]
Fecha: 2024-05-28
Hora: 11:14:41
Destino: Afiliaciones
Empresa: CONSORCIO BENDICION 23

La información de este formato está sujeta a verificación

Utilice este formato exclusivamente para afiliación de trabajadores solteros, casados o en unión libre sin beneficiarios

1/1

420

# 7 ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

Las actividades ejecutadas pertenecientes al Plan de gestión social, se encuentran especificadas y detalladas en el informe anexo referente a este componente.

## 7.1 ANEXOS

### 7.1.1 INFORME MENSUAL No. 4 DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL.

CONSORCIO BENDICIÓN 23



Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

# INFORME MENSUAL No. 4 DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

## CONTRATO DE OBRA No. 041-2023

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE




## CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

YOPAL, CASANARE
JUNIO 2024
ORIGINAL

851


Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

## TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN ..... 3
OBJETIVOS ..... 4
OBJETIVO GENERAL ..... 4
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ..... 4
1 PRELIMINARES DE OBRA ..... 5
1.1 DIAGNOSTICO DE LA ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO ..... 5
1.2 DIAGNOSTICO SOCIOCULTURAL ..... 8
1.2.1 ACTORES INVOLUCRADOS ..... 8
2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN ..... 9
2.1 SOCIALIZACIÓN INICIAL DEL PROYECTO ..... 9
2.2 CONTRATACIÓN MANO DE OBRA LOCAL ..... 13
2.3 INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA ..... 14
2.4 PUNTO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD ..... 15
2.5 IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO ..... 16
2.5.1 QUEJAS GENERADAS POR LA COMUNIDAD ..... 17
2.5.2 RELACIÓN DE QUEJAS RECIBIDAS POR LA COMUNIDAD Y TRAMITE ..... 17
2.6 DIALOGOS CON LA COMUNIDAD ..... 17
3 COMENTARIOS ..... 20



Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

## INTRODUCCIÓN

En desarrollo del contrato de obra pública No. 041 de 2023, se elabora el presente informe de actividades realizadas del plan de gestión social durante la etapa constructiva, el cual contiene el acompañamiento y seguimiento a las actividades de comunicación y participación a la comunidad durante la ejecución de la CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

El plan busca mitigar los impactos generados en el momento de ejecución de las obras, cambios abruptos tanto en el trabajador como en las rutinas diarias de los habitantes del sector, así como también atender a los intereses y expectativas de la comunidad frente a la ejecución de las obras. De igual manera, el plan de gestión social busca impactar positivamente en la comunidad permitiendo vincularla mediante su participación ciudadana en la ejecución de la obra de una manera voluntaria, comprometida y desinteresada, haciendo que se sientan beneficiarios de la misma.

El presente documento, será un compendio de las actividades del plan de gestión social realizadas por el contratista a través de todo el desarrollo de la obra, por lo cual, contiene cada una de las actividades ejecutadas e implementadas relacionadas con el plan desde el inicio de la obra.



Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

## OBJETIVOS

### OBJETIVO GENERAL

Establecer procedimientos y estrategias que permitan prevenir, reducir, controlar y/o mitigar de manera oportuna los impactos negativos, así como potenciar los impactos positivos que se generen derivados de las obras civiles relacionadas con la **CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE**, así como garantizar la participación activa de la comunidad y promover el reconocimiento, apropiación, cuidado y sostenibilidad de las obras dirigidas a mejorar la prestación de los servicios públicos domiciliarios en el sector.

### OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Dar a conocer el proyecto a ejecutar a la comunidad de La Ciudadela La Bendición y Alameda Martha Mojica, así como las actividades que se desarrollaran antes, durante y después de la obra.
- ✓ Socializar a la comunidad sobre el inicio de la ejecución del proyecto, así como informar todos los aspectos técnicos y generalidades del mismo junto con los actores y entidades públicas involucradas.
- ✓ Dar respuesta de manera oportuna a las inquietudes de la comunidad frente al proyecto.
- ✓ Dar claridad frente a la vinculación de mano de obra local y los aspectos a tener en cuenta sobre la misma para así evitar la creación de las falsas expectativas por la demanda laboral con ocasión a la ejecución del proyecto.
- ✓ Ser responsable con las actividades a ejecutar sobre el espacio público, socializando las políticas y medidas diseñadas para la adecuada intervención de éste y respetando su uso.
- ✓ Disminuir al máximo el impacto generado en el tráfico y en los distintos actores viales por las labores constructivas que se desarrollan en el sector.
- ✓ Establecer estrategias que permitan minimizar la afectación de viviendas por el tránsito de maquinaria pesada.
- ✓ Mantener informadas a las comunidades y demás actores que intervengan en el desarrollo del proyecto en cuanto a las medidas de manejo ambiental.
- ✓ Evitar especulaciones y desinformación de la comunidad frente al proyecto y sus impactos a nivel socioeconómico y ambiental.




Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

# 1 PRELIMINARES DE OBRA

## 1.1 DIAGNOSTICO DE LA ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO

El área de estudio corresponde al asentamiento humano denominado Ciudadela La Bendición y la zona suroccidental, la cual se encuentra ubicada al sur del casco urbano del Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a 3.8 km de distancia, partiendo de la Diagonal 47, sobre la vía que conduce al Centro Poblado de Santa Fe de Morichal, limita al Norte con la Comuna VI y Oriente con el Caño Usivar, tiene una extensión de 745.794,30 m².

*Ilustración 1 Localización del proyecto*




FUENTE: UNIÓN TEMPORAL CONSULTORIA GHC.

Para la realización del diagnóstico de la zona de influencia directa del proyecto se inició con una inspección ocular en el sector de ciudadela la bendición en donde se identificó que no existen industrias o fábricas de ninguna clase, en consecuencia, no hay generación de aguas residuales industriales.

Se observó y cuantificó que el sector comercial de la Ciudadela La Bendición lo conforman establecimientos de comercio tales como: supermercados, tiendas, expendio de carnes, restaurantes, peluquerías, bares, talleres y panaderías; donde el establecimiento que más prevalece su economía son las tiendas, ya que ocupa el 32.53% de la totalidad de la zona comercial.

En total se cuantificaron ochenta y tres (83) establecimientos comerciales, A continuación, se ilustra en la Tabla *1.* Inventario de establecimientos, el conteo de establecimientos comerciales realizados en la Ciudadela La Bendición.

Tabla 1. Inventario de establecimientos

| ESTABLECIMIENTO | CANTIDAD | PORCENTAJE |
|---|---|---|
| **Tiendas** | 27 | 32,53% |
| **Supermercados** | 15 | 18,07% |
| **Talleres** | 11 | 13,25% |
| **Expendio de carnes** | 10 | 12,05% |
| **Restaurantes** | 6 | 7,23% |
| **Bares** | 6 | 7,23% |
| **Panaderías** | 5 | 6,02% |
| **Peluquerías** | 3 | 3,61% |
| **TOTAL** | **83** | **100,00%** |

FUENTE: UNIÓN TEMPORAL CONSULTORIA GHC.

Además, en el diagnóstico de la zona de influencia directa del proyecto se identificaron áreas públicas existentes tales como parques, vías, andenes, antejardines senderos peatonales, mobiliario urbano (bancas, señalización luminarias) y se determinó el estado actual zonas recreativas o zonas verdes.

***REGISTRO FOTOGRÁFICO- INSPECCIÓN DE DIAGNOSTICO EN LA ZONA DIRECTA DEL PROYECTO***



Identificación de vías en la zona directa del proyecto



Identificación de senderos en la zona directa del proyecto

856

## *REGISTRO FOTOGRÁFICO- INSPECCIÓN DE DIAGNOSTICO EN LA ZONA DIRECTA DEL PROYECTO*




Identificación de vías en la zona directa del proyecto




Identificación de andenes en la zona directa del proyecto




Identificación de mobiliario urbano en la zona directa del proyecto



Identificación de establecimientos comerciales en la zona directa del proyecto



Identificación de antejardines en la zona directa del proyecto



Identificación de zonas verdes y parques recreativos en la zona directa del proyecto

857

Cabe resaltar que los trabajos de obra contemplan la intervención de calzadas, igualmente se pueden presentar alteraciones en la prestación de los servicios públicos, el acceso a las viviendas, garajes, además se pueden presentar riesgos de accidentes, razón por la que se hace necesario formular acciones que permitan mitigar los impactos de carácter negativo, a fin de evitar en la etapa constructiva del proyecto genere molestias en la comunidad.

## 1.2 DIAGNOSTICO SOCIOCULTURAL

### 1.2.1 ACTORES INVOLUCRADOS

**Veeduría ciudadana**: Mediante correo electrónico emitido el lunes 15 de enero de 2024 la veeduría ciudadana La Bendición envió carta de presentación al consorcio, realizando la presentación de su objeto el cual corresponde a "CONTROL SOCIAL A LOS PROCEDIMIENTOS, ACTUACIONES Y ADMINISTRACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE YOPAL, LA GOBERNACION DE CASANARE, LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES (SAE) Y LOS DEMAS ENTES GUBERNAMENTALES EN LO RELACIONADO CON LA ESCRITURACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, AL PROCESO DE CIUDADELA LA BENDICIÓN EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE". De acuerdo a la Resolución No. 067 de 2020 emitida por la personería de Yopal. Manifestaron en la carta de presentación el deber que los asiste a realizar control social a la ejecución e inversión de los recursos públicos en beneficio de la comunidad de la Ciudadela La Bendición.



Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

# 2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN

## 2.1 SOCIALIZACIÓN INICIAL DEL PROYECTO

**FECHA DE LA SOCIALIZACIÓN:** 15 DE FEBRERO DE 2024

**LUGAR:** CIUDADELA LA BENDICIÓN

**HORA:** 6:30 PM A 9:00 PM

**ASISTENTES MESA PROTOCOLARIA:**

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | DEPENDENCIA |
|---|---|---|
| Julio Cesar Cuevas Jiménez | Subgerente Técnico y Operativo | ACUATODOS S.A. E.S. P |
| Leonardo Cárdenas Niño | Director del proyecto | Obra- Consorcio Bendición 23 |
| Fabian Leonardo Carreño | Profesional de apoyo | Obra- Consorcio Bendición 23 |
| Gabriel Andrés Durán Moreno | Coordinador de interventoría | Interventoría Consorcio PR-HK |
| Boris Andrés Roa Pineda | Director de interventoría | Interventoría Consorcio PR-HK |
| Roberto Ríos Figueroa | Apoyo a la supervisión | ACUATODOS S.A E.S. P |
| Ociel Ortiz Zuluaga | Concejal-representante de la comunidad | Concejo Municipal de Yopal |
| Pedro Felipe Becerra Vargas | Concejal | Concejo Municipal de Yopal |
| Elmer Dumar Montaña Torres | Concejal | Concejo Municipal de Yopal |
| Wilder Andrés Ávila | Diputado | Asamblea Departamental de Casanare |

**OBJETIVOS DE LA SOCIALIZACIÓN:** Realizar la socialización del proyecto que tiene por objeto la "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"



Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Saludo y presentación de los asistentes de la mesa protocolaria.
2. Himnos de Colombia, Casanare y Yopal.
3. Palabras de bienvenida, descripción general del proyecto por parte del subgerente Técnico y Operativo de ACUATODOS S.A. E.S.P, Julio Cesar Cuevas Jiménez
4. Presentación del proyecto, fases, alcance total del mismo y aspectos a tener en cuenta para la vinculación de la mano de obra local por parte del Contratista, representado por el arquitecto Leonardo Cárdenas Niño.
5. Intervención por parte del coordinador de interventoría, el ingeniero Gabriel Andrés Durán Moreno.
6. Intervención por parte del concejal y representante de la comunidad de la Bendición Ociel Ortiz Zuluaga.
7. Intervención por parte del concejal Pedro Felipe Becerra Vargas, Elmer Dumar Montaña Torres y el diputado Wilder Andrés Ávila.
8. Intervención por parte de veeduría, ediles, presidentes de juntas de acción comunal, lideres sociales y representantes de la comunidad de La ciudadela La Bendición, Alameda Martha Mojica y San Rafael de Morichal.
9. Despedida.

**DESARROLLO DE LA SOCIALIZACIÓN**

Se da inicio a la socialización siendo las 6:30 pm con la presentación de todos los asistentes en la mesa protocolaria mismos que se relacionan en el cuadro de asistentes.

El ingeniero Julio Cesar Cuevas Jiménez subgerente técnico y operativo de la empresa contratante ACUATODOS S.A. E.S.P manifiesta a la comunidad y los asistentes a la socialización el valor total de los recursos invertidos que corresponden al contrato de obra pública, al contrato de consultoría para la interventoría y al contrato de apoyo a la supervisión, manifiesta que ACUATODOS S.A E.S.P empresa contratante será exigente para que así se garantice que las obras se cumplan en su totalidad y se cumplan la normatividad y los aspectos técnicos propuestos.


Realiza su intervención el contratista de obra, representado por el arquitecto Leonardo Cárdenas Niño en calidad de director del proyecto, inicia describiendo la información general del proyecto correspondiente al objeto del contrato, valor total del proyecto y de sus contratos derivados, plazos de ejecución y fuente de financiación, realizó la descripción de los capítulos principales y el alcance de la obra, constituidas en la construcción de la EBAR, construcción de pozos y cámaras de inspección, instalación de tubería sanitaria y la instalación de la tubería de impulsión, indicó los aspectos a tener en cuenta en las situaciones asociadas a la ejecución del contrato como la vinculación de la mano de

860

obra local, dio a conocer los canales oficiales para la atención al público en general y finalmente dio a conocer el diseño de la valla informativa del proyecto, además de realizar una explicación de las fases de intervención del proyecto que se tienen proyectadas.

A continuación, se relacionan algunos de los aspectos más relevantes de la presentación del contratista:



















El coordinador de interventoría realiza su intervención, socializa a los asistentes los canales de comunicación y manifiesta que estará en disposición de atender cualquier asunto relacionado con el control y seguimiento de la ejecución del contrato de obra.

El concejal Ociel Ortiz realiza su intervención, manifiesta a la comunidad la importancia y magnitud del proyecto, manifiesta servir a la comunidad como veedor del cumplimiento del contrato estipulado, así como de velar por el cumplimiento de la vinculación de la mano de obra local, del mismo modo los demás concejales y el honorable Diputado manifestaron el compromiso de velar por el desarrollo oportuno y legal de este proyecto.


La comunidad representada por los respectivos ediles, presidentes de juntas, veeduría entre otros manifestaron la importancia de la vinculación de la mano de obra local e indicaron que estarán atentos al cumplimiento general del contrato en todas sus fases.

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

*Ilustración 2 Socialización del proyecto*








862

## 2.2 CONTRATACIÓN MANO DE OBRA LOCAL


El día 20 de febrero de 2024 luego de la socialización inicial del proyecto se programó una reunión con la comunidad de ciudadela La Bendición y beneficiarios del proyecto Alameda Martha Mojica en donde se les informó el proceso de vinculación de mano de obra local calificada y no calificada, se les menciono que para mayor organización en el proceso de recepción de hojas de vida se debe hacer la entrega en el punto de atención a la comunidad, ubicado en el campamento de obra, además se le menciono a la comunidad de AMM que si es posible eligieran a una persona como vocero(a) de los beneficiaros de este sector para mantener información constante con la persona designada y fuera está la encargada de transmitir la información a los demás en aras de brindar organización y claridad en el proceso.

***REGISTRO FOTOGRÁFICO REUNIÓN CON LA COMUNIDAD SOBRE CONTRATACIÓN MANO DE OBRA LOCAL***





Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare









## 2.3 INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA

El día 28 de febrero de 2024 se realizó la instalación de la valla informativa del proyecto en la vía que conduce a San Rafael de Morichal entrada principal de Alameda Martha Mojica con las especificaciones técnicas y diseño suministrado por ACUATODOS S.A E.S.P.




Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare




FUENTE: AUTOR, 2024

## 2.4 PUNTO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

La oficina destinada para la atención a la comunidad se encuentra ubicada en la vía San Rafael de Morichal con calle 79 en la cual el profesional del área social atenderá, recibirá y tramitará todos los PQRS que sean radicados con ocasión de la ejecución del proyecto.




FUENTE: AUTOR, 2024



Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

## 2.5 IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO

Con la finalidad de tramitar y gestionar las solicitudes de información, quejas y reclamos presentados por la comunidad o las autoridades competentes relacionadas con la actividad del proyecto, se realiza la instalación de un buzón de sugerencias el cual está dotado de un formato de sugerencias, quejas, reclamos y solicitudes que podrá diligenciar cualquier persona natural o jurídica con el fin de exponer sus opiniones, inquietudes o solicitudes con respecto al desarrollo de la obra




FUENTE: AUTOR, 2024



Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

### 2.5.1 QUEJAS GENERADAS POR LA COMUNIDAD

| QUEJAS GENERADAS POR LA COMUNIDAD | ACUMULADO PERIODO ANTERIOR | PRESENTE PERIODO | ACUMULADO A LA PRESENTE ACTA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| RECIBIDAS | - | - | - | |
| ENVIADAS | - | - | - | |
| SEGUIMIENTO | - | - | - | |

### 2.5.2 RELACIÓN DE QUEJAS RECIBIDAS POR LA COMUNIDAD Y TRAMITE

| FECHA DE RECIBIDO | QUIEN ENVÍA | ASUNTO | SE LE DIO TRAMITE (SI, NO) | ¿CUAL? |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |

### 2.6 DIALOGOS CON LA COMUNIDAD

El proyecto estaba progresando sin inconvenientes hasta el miércoles 13 de marzo de 2024, cuando, lamentablemente, se presentó un incidente. Un grupo de personas ingresó sin autorización al área designada para las excavaciones de la estación de bombeo de aguas residuales (EBAR) aproximadamente a las 8:00 a.m. Este evento inesperado provocó una interrupción en el flujo normal de las operaciones y las actividades de construcción se vieron afectadas temporalmente.

La oposición de este grupo de personas al proyecto llevó al CONSORCIO BENDICION 23 a tomar medidas preventivas para salvaguardar sus recursos. En respuesta a la invasión del sitio de construcción, el consorcio actuó con prontitud y retiró la maquinaria que estaba en uso para evitar daños o complicaciones adicionales. Esta acción refleja un compromiso con la seguridad y la gestión de riesgos, así como con la resolución de conflictos de manera pacífica y eficiente. Pasados los días, con diálogos entre la comunidad y las entidades gubernamentales se llegó a un común acuerdo que permitió la reanudación de las actividades el día 20 de marzo de 2024.



Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

Ilustración 3. Interrupción de actividades por parte de la comunidad y reunión





- **SOCIALIZACIÓN INICIO DE ACTAS DE VECINDAD**

El día 26 de marzo de 2024 se realizó una socialización con la comunidad para informar el inicio del llenado de los formatos de actas de vecindad con el fin de verificar el estado actual de las viviendas antes de iniciar actividades de obra, con esto, se pretende establecer posibles responsabilidades por afectaciones a las viviendas después de la intervención de cada tramo.

Ilustración 4. Socialización inicio de actas de vecindad





- **REUNIÓN CON LA COMUNIDAD PARA TRATAR TEMA DE LA EBAR**

El 18 de abril del año en curso se realizó una reunión pactada con la comunidad donde se contó con la presencia del Gobernador de Casanare, Cesar Augusto Ortiz Zorro en el que se escuchó a la comunidad y se llegó a un común acuerdo.

868

Ilustración 5. Reunión con la comunidad y entidades gubernamentales



## 3 COMENTARIOS

Durante el presente periodo no se realizaron actividades referentes al plan de gestión social, por lo cual se siguen relacionando las actividades reportadas a la fecha.

Firma:

Yolima Hurtado P.

**PROFESIONAL ÁREA SOCIAL**
YOLIMA HURTADO PINEDA
C.C. 46.364.728 DE SOGAMOSO

CONSORCIO BENDICIÓN 23



Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

# 8 ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

El plan de manejo de tránsito (PMT) del proyecto se aprobó según resolución No. 01504 DEL 26 DE ENERO DE 2024 y se actualiza su vigencia mediante resolución No. 05224 DEL 30 DE MAYO DE 2024 "Por la cual se concede permiso para cierre total y parcial de vías urbanas del municipio de Yopal para la realización de la "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCODENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

## 8.1 ANEXOS

### 8.1.1 INFORME MENSUAL No. 4 DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)

### 8.1.2 RESOLUCIÓN DE PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO

CONSORCIO BENDICIÓN 23



Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

# INFORME MENSUAL No. 4 DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO – PMT

## PERIODO DEL 01 DE MAYO DE 2024 AL 31 DE MAYO DE 2024

## CONTRATO DE OBRA No. 041-2023

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE




## CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

YOPAL, CASANARE
JUNIO 2024
ORIGINAL


Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

## TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN ..... 3
OBJETIVOS ..... 4
OBJETIVO GENERAL ..... 4
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ..... 4
1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA ..... 5
1.1 FICHA TECNICA ..... 5
2 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO ..... 6
2.1 TRAMOS A INTERVENIR ..... 7
2.2 DURACIÓN Y HORARIO DE TRABAJO EN LA VÍA ..... 9
2.3 CONDICIÓN ACTUAL DE LAS VÍAS ..... 9
2.4 VOLÚMENES DE TRÁNSITO ..... 9
3 INSTALACIÓN DE DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO 10
3.1 INSTALACIÓN DE DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LA VÍA ..... 10
3.2 INSTALACIÓN DE DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO ..... 11
4 AVANCE PRESUPUESTO PMT ..... 13
5 CONCLUSIONES ..... 15

## CONTENIDO DE TABLAS

Tabla 1. Información general del proyecto ..... 5
Tabla 2. Tramos a intervenir en PPAMM ..... 7

## CONTENIDO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Instalación de señalización vial para canalización del tránsito vehicular ..... 10
Ilustración 2. Señalización y demarcación de zonas de excavación ..... 12
Ilustración 3. Valor ejecutado presupuesto del PMT a corte de parcial 2 ..... 15



Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

## INTRODUCCIÓN

En desarrollo del contrato de obra pública No. 041 del 15 de noviembre de 2023, se elabora el presente informe de actividades realizadas durante el periodo comprendido entre el 01 de mayo de 2024 al 31 de mayo de 2024 para la implementación del Plan de Manejo de Transito durante la ejecución de la CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

El plan busca garantizar y brindar un ambiente seguro, ordenado, ágil y cómodo a los conductores, pasajeros, ciclistas, peatones, personal de la obra y vecinos del lugar, implementando las estrategias y alternativas establecidas en el Plan de Manejo de Transito- PMT para la regulación del tránsito y necesarias para minimizar el impacto en la movilización de los usuarios de las vías causado por la ejecución de la obra.

CONSORCIO BENDICIÓN 23

# OBJETIVOS

## OBJETIVO GENERAL

Mitigar el impacto generado por las obras durante la construcción del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE", con el propósito de brindar un ambiente seguro, limpio, ágil y cómodo a los conductores, peatones, personal de la obra y vecinos del lugar, bajo el cumplimiento de las normas establecidas para la regulación del tránsito.

## OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Generar el menor impacto en la movilidad en los tramos viales intervenidos para la ejecución de la obra
- ✓ Procurar la seguridad e integridad de los usuarios, peatones y trabajadores.
- ✓ Evitar en lo posible la restricción u obstrucción de los flujos vehiculares y peatonales.
- ✓ Ofrecer a los usuarios una señalización clara y de fácil interpretación, que les facilite la toma de decisiones en forma oportuna, ágil y segura.
- ✓ Implementar rutas alternativas con elementos de control y operación del tránsito.
- ✓ Prestar atención continua a la seguridad en las vías dentro del área de influencia de la obra en ejecución.



Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

# 1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

## 1.1 FICHA TECNICA

Tabla 1. Información general del proyecto

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No.** | 041 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE |
| **ENTIDAD CONTRATANTE:** | EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P." |
| **SUPERVISOR DESIGNADO PARA EL CONTRATO:** | ING. JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ<br>SUBGERENTE TÉCNICO Y OPERATIVO |
| **PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN:** | ING. ROBERTO ANDRÉS RÍOS FIGUEROA |
| **CONTRATISTA DE OBRA:** | CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
| **DIRECTOR DE OBRA:** | ING. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO |
| **RESIDENTE DE OBRA:** | ING. LUIS EDUARDO REAL HOYOS |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | $ 83.611.009.207,00 |
| **VALOR DEL ANTICIPO (50%):** | $ 41.805.504.603,50 |
| **PLAZO:** | VEINTICUATRO (24) MESES |
| **FECHA DE INICIO:** | TRECE (13) DE FEBRERO DE 2024 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | DOCE (12) DE FEBRERO DE 2026 |
| **CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:** | CONSORCIO PR-HK<br>R/L OMAR ANDRÉS CORREDOR PÉREZ |
| **DATOS DEL CONSORCIO** | |
| **DIRECCIÓN** | CONDOMINIO CASA VIEJA MANZANA A CASA 4 |
| **TELÉFONO** | 6334412 |
| **CORREO ELECTRÓNICO** | consorciobendicion23@theos.com.co |

## 2 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

Las actividades a desarrollar para efectos del cumplimiento del objeto del presente proyecto son las siguientes:

- Construcción de redes de alcantarillado sanitario
- Construcción pozos de inspección alcantarillado sanitario
- Construcción cámaras de inspección alcantarillado sanitario
- Construcción de acometidas domiciliarias de alcantarillado
- Construcción de estación de bombeo de aguas residuales (EBAR)
- Instalación de tubería a presión para línea de impulsión
- Construcción de caseta eléctrica para EBAR
- Instalación de red de media tensión para caseta eléctrica de EBAR
- Construcción de una subestación eléctrica
- Construcción de alumbrado público para zona de EBAR
- Implementación del Plan de Manejo Ambiental
- Implementación Plan de Manejo de Transito
- Certificado RETIE
- Certificado RETILAP



Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

## 2.1 TRAMOS A INTERVENIR

### ✓ PLAN PARCIAL ALAMEDA MARTHA MOJICA (PPAMM)

Tabla 2. Tramos a intervenir en PPAMM

| No | Calle / Carrera | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| 1 | Calle 90 | Carrera 7 Oeste | Carrera 1 |
| 2 | Calle 90A | Carrera 2A Oeste | Carrera 1 |
| 3 | Calle 90B | Carrera 2A Oeste | Carrera 1C Oeste |
| 4 | Calle 90C | Carrera 2A Oeste | Carrera 1C Oeste |
| 5 | Calle 91 | Transversal 1 | Carrera 1C Oeste |
| 6 | Calle 90A | Carrera 1B Oeste | Carrera 1 |
| 7 | Calle 90B | Carrera 1B Oeste | Carrera 1 |
| 8 | Transversal 1 | Carrera 4 Oeste | Carrera 1 |
| 9 | Calle 90C | Carrera 7B Oeste | Carrera 7 Oeste |
| 10 | Calle 92 | Carrera 7B Oeste | Carrera 4 Oeste |
| 11 | Calle 92B | Carrera 7B Oeste | Carrera 4 Oeste |
| 12 | Calle 92B BIS | Carrera 8 Oeste | Carrera 3 Oeste |
| 13 | Calle 92C | Carrera 7A Oeste | Carrera 3 Oeste |
| 14 | Calle 93 | Carrera 7A Oeste | Carrera 3 Oeste |
| 15 | Calle 93A | Carrera 7A Oeste | Carrera 7 Oeste |
| 16 | Calle 93B | Carrera 7 Oeste | Carrera 3 Oeste |
| 17 | Calle 94 | Carrera 7A Oeste | Carrera 3 Oeste |
| 18 | Calle 94A | Carrera 7 Oeste | Carrera 3 Oeste |
| 19 | Calle 94B | Carrera 7 Oeste | Carrera 3 Oeste |
| 20 | Calle 95 | Carrera 8 Oeste | Carrera 1 |
| 21 | Calle 95A | Carrera 7 BIS Oeste | Carrera 4 Oeste |
| 22 | Calle 95B | Carrera 7 Oeste | Carrera 4 Oeste |
| 23 | Calle 95C | Carrera 7 Oeste | Carrera 4 Oeste |
| 24 | Calle 95D | Carrera 7 Oeste | Carrera 4 Oeste |
| 25 | Calle 96 | Carrera 7 BIS Oeste | Carrera 4 Oeste |
| 26 | Calle 96A | Carrera 7 Oeste | Carrera 4 Oeste |
| 27 | Calle 97 | Carrera 7 Oeste | Carrera 4 Oeste |
| 28 | Calle 97A | Carrera 7 Oeste | Carrera 4 Oeste |
| 29 | Calle 97B | Carrera 7 Oeste | Carrera 4 Oeste |
| 30 | Transversal 3 Oeste | Calle 92 | Calle 92B BIS |
| 31 | Transversal 3A Oeste | Carrera 4 Oeste | Calle 92B BIS |



Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

| No | Calle / Carrera | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| 32 | Carrera 8 | Calle 90 | Calle 95 |
| 33 | Carrera 7B Oeste | Calle 90C | Calle 92B |
| 34 | Carrera 7A Oeste | Calle 90C | Calle 95 |
| 35 | Carrera 7 BIS Oeste | Calle 90C | Calle 92B |
| 36 | Carrera 7 BIS Oeste | Calle 93A | Calle 95 |
| 37 | Carrera 7 BIS Oeste | Calle 95A | Calle 96 |
| 38 | Carrera 7 Oeste | Calle 90 | Calle 97B |
| 39 | Carrera 6 Oeste | Calle 92 | Calle 92B |
| 40 | Carrera 5 Oeste | Calle 92 | Calle 92B |
| 41 | Carrera 4 Oeste | Calle 92 | Calle 93 |
| 42 | Carrera 4 Oeste | Calle 92B BIS | Calle 95 |
| 43 | Carrera 6 Oeste | Calle 93 | Calle 93B |
| 44 | Carrera 5 Oeste | Calle 93 | Calle 93B |
| 45 | Carrera 4 Oeste | Calle 93 | Calle 97B |
| 46 | Carrera 3B Oeste | Calle 93 | Calle 93B |
| 47 | Carrera 3A Oeste | Calle 93 | Calle 93B |
| 48 | Carrera 4 Oeste | Calle 90 | Transversal 1 |
| 49 | Carrera 3 Oeste | Calle 90 | Transversal 1 |
| 50 | Carrera 2A Oeste | Calle 90 | Transversal 1 |
| 51 | Carrera 2 Oeste | Calle 90 | Calle 90C |
| 52 | Carrera 1C Oeste | Calle 90 | Transversal 1 |
| 53 | Carrera 1B BIS Oeste | Calle 90A | Transversal 1 |
| 54 | Carrera 1B Oeste | Calle 90 | Transversal 1 |
| 55 | Carrera 1B Oeste | Calle 90 | Transversal 1 |
| 56 | Carrera 1A BIS Oeste | Calle 90A | Transversal 1 |
| 57 | Carrera 1A Oeste | Calle 90A | Transversal 1 |
| 58 | Carrera 1 BIS Oeste | Calle 90A | Transversal 1 |
| 59 | Carrera 1 | Calle 90 | Calle 95 |
| 57 | Carrera 1A Oeste | Calle 90A | Transversal 1 |
| 58 | Carrera 1 BIS Oeste | Calle 90A | Transversal 1 |
| 59 | Carrera 1 | Calle 90 | Calle 95 |

- ✓ **CIUDADELA LA BENDICIÓN**

En la ciudadela la bendición, se proyecta intervenir el 100% de las vías de esta zona. No se tiene listado de vías a intervenir debido a que a la fecha no se tienen nomenclaturas oficiales para este sector, por tanto, la ubicación de referencia utilizada esta plasmada en los planos de la etapa de formulación.

## 2.2 DURACIÓN Y HORARIO DE TRABAJO EN LA VÍA

Las actividades de obra se realizarán durante 24 meses a partir del acta de inicio de obra. En el transcurso de las obras se dará ingreso y salida de volquetas y vehículos con materiales de construcción.

Los trabajos se ejecutarán durante las 07:00 y las 17:00 horas con cierre de la vía residencial, con el control y vigilancia del auxiliar de tránsito. Se laborará de lunes a sábado, en el horario diurno, siempre y cuando no se presenten imprevistos que generen atrasos en el cronograma de la obra y haga necesario realizar trabajos en horario nocturno, se dejara al final de cada día las zonas donde se estarán realizando trabajos con su respectiva señalización.

Los domingos no se trabajará, sin embargo, por razones de retrasos o situaciones particulares podrían llevarse a cabo algunas actividades constructivas, que se informarían con anterioridad.

## 2.3 CONDICIÓN ACTUAL DE LAS VÍAS

El 100% de los tramos a intervenir se encuentran despavimentos, algunos tramos cuentan con mejoramientos, en condición general el nivel de servicio de los tramos es malo.

## 2.4 VOLÚMENES DE TRÁNSITO

Teniendo en cuenta la condición de las vías a intervenir, se tiene un volumen bajo de transitabilidad.




Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

# 3 INSTALACIÓN DE DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

## 3.1 INSTALACIÓN DE DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LA VÍA

Se instala de manera obligatoria la señalización en todos los accesos y áreas intervenidas de la obra, con el fin de no ocasionar accidentes o incidentes y/o interrumpir la movilidad vial de la zona de influencia del proyecto, adicionalmente se implementaron las señales verticales a lo largo de los tramos para informar a la comunidad de la ejecución de las actividades, los desvíos y las rutas para los peatones y ciclistas.

Ilustración 1. Instalación de señalización vial para canalización del tránsito vehicular






Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare




## 3.2 INSTALACIÓN DE DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO

Durante el presente periodo se realizaron labores para la construcción del alcantarillado sanitario, las cuales comprenden la construcción de colectores en tubería polietileno de alta densidad de 8" y 36", se adelantó la construcción de pozos de inspección, además, se adelantan labores de excavación en



Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

la zona de la estación de bombeo de aguas residuales (EBAR) Cada actividad comprende las labores necesarias de replanteo y localización de tubería, excavación mecánica, excavación manual, encamado de la tubería con arena sucia de rio debidamente apisonada y relleno en material seleccionado de la excavación y/o material subbase triturada. Con el fin de prevenir accidentes laborales durante la ejecución de las actividades mencionadas anteriormente se realiza la demarcación y señalización de áreas de trabajo.

Ilustración 2. Señalización y demarcación de zonas de excavación






Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

## 4 AVANCE PRESUPUESTO PMT

### BALANCE PLAN DE MANEJO DE TRAFICO

| PRESUPUESTO CONTRACTUAL | | | | | | CANTIDAD MENSUAL 4 | | CANTIDAD EJECUTAD ACUMULADA | | CANTIDAD POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | VR. UNIT | VR. TOTAL | CANT. | VR. TOTAL | CANT. | VR. TOTAL | CANT. | VR. TOTAL |
| 1 | PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (DISPOSITIVOS, SEÑALIZACION Y EQUIPOS) (A) | | | | | | | | | | |
| | DISPOSITIVOS DE CONTROL | | | | | | | | | | |
| 1,1 | Barricada metálica tipo IDU con cerrado reflectivo naranja y blanco grado Ingeniería, medidas: 2.40m x 1.50m - 3 bandejas de 20 cm x 2.40 m con tablero de desvió de 60 cm. | und | 4,00 | $ 707.407,00 | $ 2.829.628,00 | 0,00 | $ - | 4,00 | $ 2.829.628,00 | - | $ - |
| 1,2 | Paleta PARE - SIGA 45 cm | und | 4,00 | $ 72.282,00 | $ 289.128,00 | 0,00 | $ - | 4,00 | $ 289.128,00 | - | $ - |
| 1,3 | Colombina o baliza de señalización H=1.30 m | und | 20,00 | $ 52.486,00 | $ 1.049.720,00 | 0,00 | $ - | 20,00 | $ 1.049.720,00 | - | $ - |
| 1,4 | Barrera o maletín plástico rellenable (tipo New Jersey) 2.0 x 1.0 x 0.50 m | und | 4,00 | $ 540.809,00 | $ 2.163.236,00 | 0,00 | $ - | 4,00 | $ 2.163.236,00 | - | $ - |
| 1,5 | Cono de señalización vial, doble reflectivo H=70 cm | und | 20,00 | $ 61.638,00 | $ 1.232.760,00 | 0,00 | $ - | 20,00 | $ 1.232.760,00 | - | $ - |
| 1,6 | Cinta de Señalización - peligro no pase - | m | 2800,00 | $ 68,00 | $ 190.400,00 | 600,00 | $ 40.800,00 | 1.200,00 | $ 81.600,00 | 1.600,00 | $ 108.800,00 |
| | SEÑALIZACION | | | | | | | | | | |
| 1,7 | Señales móviles de aproximación, con trípode tipo SIO, SP, SI, SR de (100x50 - 75x75 - 80x50) lámina galvanizada cal. 20 y ángulos de 1" x 1/2" x 1/8". | und | 32,00 | $ 278.941,00 | $ 8.926.112,00 | 0,00 | $ - | 16,00 | $ 4.463.056,00 | 16,00 | $ 4.463.056,00 |
| | EQUIPOS VARIOS | | | | | | | | | | |
| 1,8 | Chaleco reflectivo | und | 8,00 | $ 23.343,00 | $ 186.744,00 | 0,00 | $ - | 4,00 | $ 93.372,00 | 4,00 | $ 93.372,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9 | Pitos para auxiliares de transito | | | und | 8,00 | $ 5.900,00 | $ 47.200,00 | 0,00 | $ - | 4,00 | $ 23.600,00 | 4,00 | $ 23.600,00 |
| 1,10 | Ploteo planos PMT especificos | | | und | 10,00 | $ 5.000,00 | $ 50.000,00 | 0,00 | $ - | - | $ - | 10,00 | $ 50.000,00 |
| 1,11 | Papeleria, impresión de informes | | | mes | 12,00 | $ 230.000,00 | $ 2.760.000,00 | 1,00 | $ 230.000,00 | 2,00 | $ 460.000,00 | 10,00 | $ 2.300.000,00 |
| **SUBTOTAL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (DISPOSITIVOS, SEÑALIZACION Y EQUIPOS)** | | | | | | | **$ 19.724.928,00** | | **$ 270.800,00** | | **$ 12.686.100,00** | | **$ 7.038.828,00** |
| **ÍTEM** | **DESCRIPCIÓN** | **UNIDAD** | **CANTIDAD CIERRES SIMULTANEOS** | **VR. UNITARIO** | **MESES** | **DEDICACIÓN** | **VR. TOTAL** | | | | | | |
| | **PERSONAL PROFESIONAL, AUXILIARES DE TRANSITO Y BRIGADAS (B)** | | | | | | | | | | | | |
| 1.12 | Paleteros (2) | mes | 2,00 | $ 5.072.160,00 | 24 | 100,00% | $ 243.463.680,00 | 1,00 | $ 10.144.320,00 | 2,00 | $ 20.288.640,00 | 22,00 | $ 223.175.040,00 |
| **SUBTOTAL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PERSONAL)** | | | | | | | $ 243.463.680,00 | | $ 10.144.320,00 | - | $ 20.288.640,00 | | $ 223.175.040,00 |
| **VALOR COSTOS DIRECTOS (A) + (B)** | | | | | | | $ 263.188.608,00 | | $ 10.415.120,00 | - | $ 32.974.740,00 | | $ 230.213.868,00 |
| **VALOR TOTAL PMT (AJUSTADO AL PESO)** | | | | | | | **$ 263.188.608,00** | | **$ 10.415.120,00** | | **$ 32.974.740,00** | | **$ 230.213.868,00** |

Firma:

**DIRECTOR DE OBRA**
DANIEL GIL CHAPPARO
C.C. 1.118.548.824 DE YOPAL

Firma:

**RESIDENTE DE OBRA**
LUIS EDUARDO REAL HOYOS
C.C. 79.483.830 DE BOGOTA

## 5 CONCLUSIONES

- ✓ A la fecha de la presente mensual se ha ejecutado un 12.53% del valor total del presupuesto del PTM, tal como se relaciona en la siguiente gráfica:

Ilustración 3. Valor ejecutado presupuesto del PMT a corte de mensual 4




- ✓ A la fecha, no se han presentado inconvenientes ni accidentes en la ejecución del presente plan de manejo de tránsito.

Firma:

**DIRECTOR DE OBRA**
DANIEL GIL CHAPPARO
C.C. 1.118.548.824 DE YOPAL

Firma:

**RESIDENTE DE OBRA**
LUIS EDUARDO REAL HOYOS
C.C. 79.483.830 DE BOGOTA



Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

# RESOLUCIÓN DE PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO



## CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
### R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

YOPAL, CASANARE
JUNIO 2024
ORIGINAL


Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

# RESOLUCIÓN

1160.173.

**RESOLUCIÓN No. 05224 DEL 30 DE MAYO DE 2024**

**"Por la cual se concede permiso para Cierres Totales y Parciales de Vías Urbanas del Municipio de Yopal para la realización de la "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL – DEPARTAMENTO DE CASANARE"**

El Secretario de Movilidad de Yopal en uso de sus facultades legales, constitucionales y conferidas por la Ley 105 de 1993, la ley 769 de 2002 y,

**CONSIDERANDO...**

Que la Ley 769 de 2002, en el título I, capítulo II, artículo 3 Modificado por el Artículo 2º de la Ley 1383 de 2010. **Autoridades de tránsito.** Para los efectos de la presente Ley entiéndase autoridades de tránsito, en su orden, las siguientes: El Ministerio de Transporte, Los gobernadores y los Alcaldes, **los organismos de tránsito de carácter** Departamental, **Municipal** o Distrital, La Policía Nacional a través de la dirección de tránsito y transporte, los Inspectores de Policía, los inspectores de tránsito, Corregidores o quien haga sus veces en cada ente territorial. La Superintendencia General de Puertos y Transportes. Las fuerzas Militares para cumplir exclusivamente lo dispuesto en el parágrafo 5ºde este artículo. Los Agentes de Tránsito y Transporte.

**Que el título III, capitulo XIII, artículo 119 de la Ley 769 del 2002, Jurisdicción y Facultades.** sólo las autoridades de tránsito, dentro del territorio de su jurisdicción, podrán ordenar el cierre temporal de vías, la demarcación de zonas, la colocación o retiro de señales, o impedir, limitar o restringir el tránsito o estacionamiento de vehículos por determinadas vías o espacios públicos, así mismo en el Artículo 7 de la Ley 769 de 2002, establece que las autoridades de tránsito deben velar por la seguridad de las personas y las cosas en las vías públicas o privadas abiertas al público y que sus funciones son de carácter regulatorio y sancionatorio y sus acciones deben estar orientadas a la prevención y a la asistencia técnica y humana a los usuarios de las vías.

Que en concordancia con los postulados constitucionales, el artículo 1 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 1 de la Ley 1383 de 2010, determina que en desarrollo de lo dispuesto por el artículo 24 de la Constitución Política, todo colombiano tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, sin embargo, están sujetos a la intervención y reglamentación de las autoridades para garantizar la seguridad y comodidad de los habitantes; igualmente le otorga al Ministerio de Transporte por ser la autoridad suprema de tránsito, la facultad de definir, orientar, vigilar e inspeccionar la ejecución de la política nacional en materia de tránsito, y entre los principios rectores del Código se establece la seguridad de los usuarios.

Que la Ley 769 de 2002, En el Titulo **III, NORMAS DE COMPORTAMIENTO** - Capitulo VIII, Trabajos eventuales en la vía Pública, **Artículo 101.** Establece: Normas para realizar trabajos en vía pública. Siempre que deban efectuarse trabajos que alteren la circulación en las vías públicas, el interesado en tal labor obtendrá en forma previa la autorización correspondiente de la autoridad competente y señalizará el sitio de labor mediante la colocación de señales preventivas, reglamentarias e informativas que han de iluminarse en horas nocturnas. Toda persona de derecho público o privado interesada en realizar alguna intervención en la vía pública pondrá en conocimiento de la autoridad de tránsito local la licencia que se le conceda para tal propósito, el lugar de la intervención y su duración estimada con una antelación no inferior a ocho (8) días, para que ésta le autorice y tome las medidas oportunas para mitigar el impacto que en la circulación pueda producir la intervención, pudiendo, si así lo amerita la índole de la labor, restringir o suspender el tránsito por la vía, disponiendo su traslado a trayectos

alternos, y señalizándola de acuerdo con las restricciones que determine la autoridad competente. Una vez terminada la intervención, es responsabilidad de la persona de derecho público o privado, el retiro de todos los dispositivos de control de tránsito utilizados, so pena de ser multado por la autoridad de transito competente; así mismo el **Artículo 102** de la misma Ley Expresa: **Manejo de escombros**. Todo material de trabajo y escombros en la vía pública será manejado por el responsable de la labor, debidamente aislado, tomando las medidas para impedir que se disemine por cualquier forma, o que limite la circulación de vehículos o peatones, de acuerdo con las normas ambientales vigentes y será debidamente señalizado.

Que, para el cierre temporal de las vías urbanas del municipio de Yopal, se acatará estrictamente los lineamientos indicados en el "**MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL - DISPOSITIVOS UNIFORMES PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO EN CALLES, CARRETERAS Y CICLORRUTAS DE COLOMBIA**", que reglamentan los dispositivos temporales para el control en calles y carreteras, adoptado por el Ministerio de Transporte mediante la Resolución No. 0001885 del 17 de junio de 2015.

Que le corresponde a la empresa **CONSORCIO BENDICIÓN 23**, identificada con NIT No. 901.767.095-1, la realización de todos los trámites necesarios para la obtención de los permisos, licencias, autorizaciones, etc., necesarios para la ejecución de las obras materia de la presente resolución, que se deban otorgar por las autoridades competentes, distintas a la secretaría de Movilidad de Yopal.

Que la Secretaría de Movilidad de Yopal tiene como misión asegurar la organización y funcionamiento del tránsito y transporte con la finalidad de facilitar el derecho fundamental de la movilidad de las demás personas que circulen por el Municipio, así como dirigir, coordinar y controlar mecanismos y procedimientos que permitan el cumplimiento y aplicación del Código Nacional de Tránsito en el Municipio y Departamento.

Que de acuerdo al Código Nacional de Policía y Convivencia, Título XIV del URBANISMO, CAPITULO I: COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA y según lo establecido en el Artículo 135 del Código Nacional de Policía, (corregido por el art. 10 del Decreto Nacional 555 de 2017) **Comportamientos contrarios a la integridad urbanística**. "*Los siguientes comportamientos, relacionados con bienes inmuebles de particulares, bienes fiscales, bienes de uso público y el espacio público, son contrarios a la convivencia pues afectan la integridad urbanística y por lo tanto no deben realizarse, según la modalidad señalada*":

"D) Incumplir cualquiera de las siguientes obligaciones:
13. Destinar un lugar al interior de la construcción para guardar materiales, maquinaria, escombros o residuos y no ocupar con ellos, ni siquiera de manera temporal, el andén, las vías o espacios públicos circundantes.
14. Proveer de unidades sanitarias provisionales para el personal que labora y visita la obra y adoptar las medidas requeridas para mantenerlas aseadas, salvo que exista una solución viable, cómoda e higiénica en el área.
15. Instalar protecciones o elementos especiales en los frentes y costados de la obra y señalización, semáforos o luces nocturnas para la seguridad de quienes se movilizan por el lugar y evitar accidentes o incomodidades.
16. Limpiar las llantas de los vehículos que salen de la obra para evitar que se arroje barro o cemento en el espacio público.
17. Limpiar el material, cemento y los residuos de la obra, de manera inmediata, cuando caigan en el espacio público.
18. Retirar los andamios, barreras, escombros y residuos de cualquier clase una vez terminada la obra, cuando esta se suspenda por más de dos (2) meses, o cuando sea necesario por seguridad de la misma.
20. Tomar las medidas necesarias para evitar la emisión de partículas en suspensión, provenientes de materiales de construcción, demolición o desecho, de conformidad con las leyes vigentes.
21. Aislar completamente las obras de construcción que se desarrollen aledañas a canales o fuentes de agua, para evitar la contaminación del agua con materiales e implementar las acciones de prevención y mitigación que disponga la autoridad ambiental respectiva.

22. Reparar los daños o averías que en razón de la obra se realicen en el andén, las vías, espacios y redes de servicios públicos.
23. Reparar los daños, averías o perjuicios causados a bienes colindantes o cercanos.
24. Demoler, construir o reparar obras en el horario comprendido entre las 6 de la tarde y las 8 de la mañana, como también los días festivos, en zonas residenciales".

Que mediante oficio allegado a esta secretaría el día 16 de Mayo de 2024, mediante radicado No. 2024121387, el señor **DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.118.548.824 de Yopal, en calidad de representante legal de la empresa **CONSORCIO BENDICIÓN 23**, identificada con NIT No. 901.767.095-1, contratista de la **EMPRESA ACUATODOS S.A. E.S.P.**, con contrato de Obra **No. 041 - 2023**, quien solicita autorización para realizar Cierres Totales y Parciales de Vías Urbanas del Municipio de Yopal, cuyo objeto es la **"CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL – DEPARTAMENTO DE CASANARE"**, actividad que se ejecutara entre el 30 de Mayo de 2024 hasta el 31 de Octubre de 2024, dichos Cierres Totales y Parciales se harán en las siguientes direcciones:

| | |
|---|---|
| **ACTIVIDAD** | "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL – DEPARTAMENTO DE CASANARE" |
| **FECHAS** | Desde el 30 de Mayo de 2024 hasta 31 de Octubre de 2024 |
| **HORARIOS** | **Horarios Diurnos:** Lunes a Sábado: 06:00 am a las 18:00 pm<br>**Horarios Nocturnos:** Dependiendo del cronograma de Obra, que está variando de acuerdo a las condiciones climáticas y avances de obra. |
| **CIERRES TOTALES Y TEMPORALES DE VIAS** | - Calles y Carreras que conforman La Ciudadela La bendición<br>**Nota**: La secretaría de Planeación no tiene una nomenclatura definitiva de la Ciudadela La Bendición |
| | - Direcciones Area Alameda Martha Mojica |



TELEFONO CONMUTADOR (60 + 8) 6345913
Marque según corresponda: Dependencias Palacio Municipal opción 1, Sedes Externas opción 2
DIAGONAL 15 N° 15-21 YOPAL –CASANARE Código Postal 850001
www.yopal-casanare.gov.co Email: contactenos@yopal-casanare.gov.co

| No | Calle / Carrera | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| 1 | Calle 90 | Carrera 7 Oeste | Carrera 1 |
| 2 | Calle 90A | Carrera 2A Oeste | Carrera 1 |
| 3 | Calle 90B | Carrera 2A Oeste | Carrera 1C Oeste |
| 4 | Calle 90C | Carrera 2A Oeste | Carrera 1C Oeste |
| 5 | Calle 91 | Transversal 1 | Carrera 1C Oeste |
| 6 | Calle 90A | Carrera 1B Oeste | Carrera 1 |
| 7 | Calle 90B | Carrera 1B Oeste | Carrera 1 |
| 8 | Transversal 1 | Carrera 4 Oeste | Carrera 1 |
| 9 | Calle 90C | Carrera 7B Oeste | Carrera 7 Oeste |
| 10 | Calle 92 | Carrera 7B Oeste | Carrera 4 Oeste |
| 11 | Calle 92B | Carrera 7B Oeste | Carrera 4 Oeste |
| 12 | Calle 92B BIS | Carrera 8 Oeste | Carrera 3 Oeste |
| 13 | Calle 92C | Carrera 7A Oeste | Carrera 3 Oeste |
| 14 | Calle 93 | Carrera 7A Oeste | Carrera 3 Oeste |
| 15 | Calle 93A | Carrera 7A Oeste | Carrera 7 Oeste |
| 16 | Calle 93D | Carrera 7 Oeste | Carrera 3 Oeste |
| 17 | Calle 94 | Carrera 7A Oeste | Carrera 3 Oeste |
| 18 | Calle 94A | Carrera 7 Oeste | Carrera 3 Oeste |
| 19 | Calle 94B | Carrera 7 Oeste | Carrera 3 Oeste |
| 20 | Calle 95 | Carrera 8 Oeste | Carrera 1 |
| 21 | Calle 95A | Carrera 7 BIS Oeste | Carrera 4 Oeste |
| 22 | Calle 95B | Carrera 7 Oeste | Carrera 4 Oeste |
| 23 | Calle 95C | Carrera 7 Oeste | Carrera 4 Oeste |
| 24 | Calle 95D | Carrera 7 Oeste | Carrera 4 Oeste |
| 25 | Calle 96 | Carrera 7 BIS Oeste | Carrera 4 Oeste |
| 26 | Calle 96A | Carrera 7 Oeste | Carrera 4 Oeste |
| 27 | Calle 97 | Carrera 7 Oeste | Carrera 4 Oeste |
| 28 | Calle 97A | Carrera 7 Oeste | Carrera 4 Oeste |
| 29 | Calle 97B | Carrera 7 Oeste | Carrera 4 Oeste |
| 30 | Transversal 3 Oeste | Calle 92 | Calle 92B BIS |

| No | Calle / Carrera | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| 31 | Transversal 3A Oeste | Carrera 4 Oeste | Calle 92B BIS |
| 32 | Carrera 8 | Calle 90 | Calle 95 |
| 33 | Carrera 7B Oeste | Calle 90C | Calle 92B |
| 34 | Carrera 7A Oeste | Calle 90C | Calle 95 |
| 35 | Carrera 7 BIS Oeste | Calle 90C | Calle 92B |
| 36 | Carrera 7 BIS Oeste | Calle 93A | Calle 95 |
| 37 | Carrera 7 BIS Oeste | Calle 95A | Calle 96 |
| 38 | Carrera 7 Oeste | Calle 90 | Calle 97B |
| 39 | Carrera 8 Oeste | Calle 92 | Calle 92B |
| 40 | Carrera 5 Oeste | Calle 92 | Calle 92B |
| 41 | Carrera 4 Oeste | Calle 92 | Calle 93 |
| 42 | Carrera 4 Oeste | Calle 92B BIS | Calle 95 |
| 43 | Carrera 6 Oeste | Calle 93 | Calle 93B |
| 44 | Carrera 5 Oeste | Calle 93 | Calle 93B |
| 45 | Carrera 4 Oeste | Calle 93 | Calle 97B |
| 46 | Carrera 3B Oeste | Calle 93 | Calle 93B |
| 47 | Carrera 3A Oeste | Calle 93 | Calle 93B |
| 48 | Carrera 4 Oeste | Calle 90 | Transversal 1 |
| 49 | Carrera 3 Oeste | Calle 90 | Transversal 1 |
| 50 | Carrera 2A Oeste | Calle 90 | Transversal 1 |
| 51 | Carrera 2 Oeste | Calle 90 | Calle 90C |
| 52 | Carrera 1C Oeste | Calle 90 | Transversal 1 |
| 53 | Carrera 1B BIS Oeste | Calle 90A | Transversal 1 |
| 54 | Carrera 1B Oeste | Calle 90 | Transversal 1 |
| 55 | Carrera 1B Oeste | Calle 90 | Transversal 1 |
| 56 | Carrera 1A BIS Oeste | Calle 90A | Transversal 1 |
| 57 | Carrera 1A Oeste | Calle 90A | Transversal 1 |
| 58 | Carrera 1 BIS Oeste | Calle 90A | Transversal 1 |
| 59 | Carrera 1 | Calle 90 | Calle 95 |
| 57 | Carrera 1A Oeste | Calle 90A | Transversal 1 |
| 58 | Carrera 1 BIS Oeste | Calle 90A | Transversal 1 |
| 59 | Carrera 1 | Calle 90 | Calle 95 |

**Nota 1:** Una vez se finalicen las actividades de obra a las horas señaladas, las vías quedaran habilitadas para su circulación normal.

**Nota 2:** Si dentro de las actividades se localizan centros educativos se debe identificar y acatar los horarios que estén relacionados dentro del centro educativo.

**Nota 3:** Es muy importante que el contratista notifique oportunamente a la comunidad e instituciones educativas de las obras o actividades que se van a realizar en las direcciones mencionadas en la resolución, su información puede comprender: medios de comunicación, avisos, folletos, vallas informativas, volantes, etc. Además, se debe notificar y evidenciar a la Secretaría de Movilidad de Yopal la información de estas mismas.

**Nota 4:** El suministro de materiales para una obra y el transporte de escombros, se deberá programar durante horas no pico del día y preferiblemente en horas nocturnas, con el fin de mitigar el impacto generado por la obra. Igualmente deberá especificarse las condiciones para la movilización de la maquinaria de construcción, acorde con las normas del Código Nacional de Tránsito.

**Nota 5:** Atender cualquier sugerencia de carácter técnico que la Secretaría de Movilidad de Yopal considere pertinente para el desarrollo de los trabajos, con el fin de garantizar la movilidad y seguridad de los usuarios.

**Nota 6:** El responsable de la obra deberá disponer, como mínimo, de un Kit de señalización vertical fija en las vías donde se realizarán los ingresos y salidas de los vehículos.

**Nota 7:** Se debe investigar detalladamente la presencia de redes, tales como energía, acueducto, gas, teléfonos, alcantarillado y otros; en las zonas a intervenir y aledañas a las mismas, siendo responsable de los eventuales daños ocasionados durante la ejecución de los trabajos.

Que, para garantizar la seguridad de los usuarios de estas vias, mientras se realizan las actividades, la empresa **CONSORCIO BENDICIÓN 23**, identificada con NIT No. 901.767.095-1, representada legalmente por el señor **DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.118.548.824 de Yopal, presenta un Plan de Manejo de Transito, avalado por el Ingeniero de Transportes y Vías, **JORGE WILLIAM TAMARA MELO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.224.823 y M.P No. 01197-0469 CPITVC.

Que a efectos de amparar posibles daños y/o perjuicios ocasionados por un tercero con ocasión al desarrollo de la actividad, la empresa **CONSORCIO BENDICIÓN 23**, identificada con NIT No. 901.767.095-1, representada legalmente por el señor **DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.118.548.824 de Yopal, presenta póliza de responsabilidad civil extracontractual N°. 900001113203 de Compañía Seguros Generales Suramericana S.A (SURA), con vigencia desde las 24 horas del 16 de Enero de 2024 hasta las 24 horas del 16 de Enero de 2025, pero solo se autoriza hasta el 31 de Octubre de 2024 los cierres de vias.

En mérito de lo expuesto,

**RESUELVE...**

**ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR** a la empresa **CONSORCIO BENDICIÓN 23**, identificada con NIT No. 901.767.095-1, representada legalmente por el señor **DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.118.548.824 de Yopal, en calidad de contratista, para establecer medidas de restricción del tránsito con el cierre Total y Parcial de las vías Urbanas del Municipio de Yopal, enunciadas en la parte considerativa de la presente resolución y en la fecha y horarios establecidos, para que realice la actividad **"CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL – DEPARTAMENTO DE CASANARE"**, dentro de las direcciones mencionadas anteriormente, tendientes a garantizar la seguridad, integridad personal y vida de todos los usuarios.

**PARÁGRAFO PRIMERO**: Una vez otorgado el permiso provisional por parte de la secretaría de Movilidad de Yopal, ejercerá mediante visitas técnicas a través de un funcionario, la supervisión, vigilancia y control de las obras a fin de determinar si están cumpliendo con los términos del presente acto administrativo y del Plan de Manejo de Tránsito presentado por el contratista. Se dejará constancia de la visita técnica mediante un **ACTA DE VISITA** suscrita entre un representante de la empresa **CONSORCIO BENDICIÓN 23**, identificada con NIT No. 901.767.095-1, y los funcionarios supervisores de la Secretaria de Movilidad de Yopal.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Si la obra no se inicia en el plazo otorgado mediante esta resolución, se entenderá que el beneficiario de este permiso provisional desiste de su solicitud y en consecuencia se deroga este acto administrativo.

**PARARAFO TERCERO:** El otorgamiento del presente permiso no vincula a la entidad otorgante de responsabilidad civil, penal, laboral, extracontractual y de incumplimiento derivado de la realización y desarrollo de las obras.

**PARAGRAFO CUARTO:** La empresa **CONSORCIO BENDICIÓN 23**, identificada con NIT No. 901.767.095-1, deberá informar a la secretaría de Movilidad de Yopal, sobre la suspensión y/o terminación de las obras que están contempladas en el Plan de manejo de tráfico objeto del presente permiso.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Que la empresa **CONSORCIO BENDICIÓN 23**, identificada con número NIT No. 901.767.095-1, representada legalmente por el señor **DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO**, identificado con cedula de ciudadanía No.

1.118.548.824 de Yopal, en calidad de contratista, deberá efectuar las obras cumpliendo de manera obligatoria las recomendaciones y requerimientos de la Secretaría de Movilidad de Yopal, expresados en las consideraciones y la parte resolutiva del presente acto administrativo, sin afectar ninguna de las obras o servicios públicos existentes.

**ARTICULO TERCERO. OBLIGACIONES:** El permiso que se otorga mediante acto administrativo es de carácter provisional y por tanto la empresa **CONSORCIO BENDICIÓN 23**, identificada con NIT No. 901.767.095-1, representada legalmente por el señor **DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.118.548.824 de Yopal, en calidad de contratista, una vez termine los trabajos objeto de este permiso, en el marco de sus competencias es responsable de la actividad y quien dejará las vías en el estado en que las encontró o en mejores condiciones, so pena de sanciones. Además, deberá realizar la conformación de la estructura de la vía que resulte afectada por las obras objeto del permiso provisional, cumpliendo con las exigencias técnicas contenidas en las especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, las normas de ensayos de materiales para carreteras, y manual de Drenajes para carreteras, del instituto Nacional de Vías – INVIAS, y demás normas y actos que la modifiquen.

**PARAGRAFO PRIMERO:** Los trabajos que impliquen el cargue y retiro de material producto de las excavaciones, cortes o demoliciones deben llevarse a los sitios de disposición final, estos no pueden interferir con el tráfico peatonal y/o vehicular.

**PARAGRAFO SEGUNDO:** Será sancionado por el Organismo de Tránsito que corresponda con multa equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes, quien transportando agregados minerales como: Asfalto, Arena, triturado o concretos, no aisle perfectamente la carga y permita que ella se esparza por las vías públicas, poniendo en riesgo la seguridad de otros vehículos, de acuerdo a lo establecido por la Ley.

**PARAGRAFO TERCERO:** Si las obras no llegasen a terminarse dentro del plazo estipulado, la empresa contratista podrá solicitar a la Secretaria de Movilidad de Yopal, una ampliación del plazo, justificando técnicamente las causales que impidieron dar cumplimiento; con una anticipación mínima de quince (15) días hábiles a la terminación estipulada del permiso provisional, con el fin de surtir los trámites administrativos pertinentes, en caso contrario no se tendrá en cuenta la solicitud. Lo anterior está sujeto a ley 1801 de 2016 "Por la Cual se Expide el Código Nacional de Policía y Convivencia. **Artículo 140. Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio Público. Numeral 2.** *"Realizar Obras de Construcción o remodelación en las vías vehiculares o peatonales, en parques, espacios públicos, corredores de transporte público, o similares, sin la debida autorización de la autoridad competente."*

**ARTICULO CUARTO:** Que la empresa **CONSORCIO BENDICIÓN 23**, identificada con NIT No. 901.767.095-1, representada legalmente por el señor **DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.118.548.824 de Yopal, en calidad de contratista, deberá responder por los accidentes y/o daños ocurridos durante el desarrollo de la actividad a realizar **"CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL – DEPARTAMENTO DE CASANARE"**, comprendida desde el **30 de Mayo de 2024 hasta el 31 de Octubre de 2024**, teniendo en cuenta la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 900001113203 de Compañía Seguros Generales Suramericana S.A (SURA), con vigencia desde las 24 horas del 16 de Enero de 2024 hasta las 24 horas del 16 de Enero de 2025, pero solo se autoriza hasta el 31 de Octubre de 2024 el permiso de cierres viales.

**PARAGRAFO PRIMERO:** Que la empresa **CONSORCIO BENDICIÓN 23**, identificada con NIT No. 901.767.095-1, deberá mantener vigentes durante los plazos establecidos en la resolución, las pólizas antes citadas. Así mismo, es caso de prorroga o suspensión de los trabajos, el peticionario deberá ampliar las pólizas correspondientes.

**PARAGRAFO SEGUNDO:** Que la empresa **CONSORCIO BENDICIÓN 23**, identificada con NIT No. 901.767.095-1, representada legalmente por el señor **DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.118.548.824 de Yopal o quien haga sus veces, como entidad solicitante del permiso y ejecutora de las obras, mantendrá indemne a la Secretaría de Movilidad de Yopal, de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones u omisiones o de las de sus contratistas, subcontratistas o dependientes. Así mismo la citada empresa se compromete a responder de cualquier daño que durante y después de ejecutadas las obras se llegaren a presentar con ocasión de la permanencia de las obras en la vía objeto de este permiso, aun después de terminada la vigencia de los amparos contenidos en la póliza de garantía.

**ARTICULO QUINTO:** Que la empresa **CONSORCIO BENDICIÓN 23**, identificada con NIT No. 901.767.095-1, representada legalmente por el señor **DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.118.548.824 de Yopal, en calidad de contratista, deberá disponer e instalar los dispositivos reguladores de tránsito, elementos que se deben ubicar o localizar antes de iniciar actividades, estos deberán permanecer durante la ejecución de la misma y ser retirados una vez cesen las condiciones que dieron origen a su instalación como está establecido en el capítulo cuarto del manual de señalización vial, dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorutas de Colombia 2015, adoptado por el Ministerio de Transporte mediante la resolución No. 0001885 del 17 de Junio de 2015, tales como señalización de obras como; preventivas, informativas, reglamentarias, vallas, bandas y auxiliares de tráfico (si son necesarios), dispositivos de canalización u otros dispositivos para la regulación de tránsito para dar cumplimiento al plan de manejo de transito presentado durante los cierres totales y temporales de vías.

**PARAGRAFO PRIMERO. :** Que la empresa **CONSORCIO BENDICIÓN 23**, identificada con NIT No. 901.767.095-1, representada legalmente por el señor **DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.118.548.824 de Yopal, en calidad de contratista, deberá disponer de personal suficiente y necesario (controladores auxiliares de tránsito o personal de apoyo), ya que estos son los responsables de la seguridad de los diferentes usuarios de las vías, se deben tener una cantidad que pueda solventar la necesidad de las intersecciones o cruces de vías que están contempladas y relacionadas dentro del Plan de manejo de Transito (PMT) como cierres parciales y totales de vías Urbanas del Municipio de Yopal, durante la realización de las diferentes actividades contempladas dentro de la parte resolutiva.

**PARAGRAFO SEGUNDO:** El contratista deberá adelantar todas las acciones necesarias tendientes a la seguridad del paso de los peatones en la zona a intervenir y su zona de influencia.

**ARTICULO SEXTO:** El permiso que mediante la presente resolución se concede, no podrá ser destinado para un fin distinto al estipulado en el artículo primero del presente acto administrativo y, la secretaría de Movilidad de Yopal podrá revocarlo cuando la Empresa **CONSORCIO BENDICIÓN 23**, identificada con NIT No. 901.767.095-1, representada legalmente por el señor **DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.118.548.824 de Yopal, en calidad de contratista, o quien haga sus veces, incumpla cualquiera de las obligaciones en ella establecidas.

**ARTICULO SEPTIMO:** Que la empresa **CONSORCIO BENDICIÓN 23**, identificada con NIT No. 901.767.095-1, representada legalmente por el señor **DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.118.548.824 de Yopal, en calidad de contratista, será el encargado de remitir sendas copias de este acto administrativo al Subcomandante de Agentes de Tránsito de la Secretaria de Movilidad de Yopal para que realice el seguimiento al cierre, al comando del Departamento de Policía Nacional de Casanare, a la Secretaría de Gobierno Municipal y al despacho de la Alcaldía de Yopal para su conocimiento, al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias – CRUE, Bomberos Yopal, Defensa Civil Colombiana y demás empresas prestadoras de servicio de ambulancias, así mismo a las diferentes empresas que prestan el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Colectivo Municipal de Pasajeros.

**ARTICULO OCTAVO:** Que la empresa **CONSORCIO BENDICIÓN 23**, identificada con NIT No. 901.767.095-1, representada legalmente por el señor **DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.118.548.824 de Yopal, en calidad de contratista, es responsable que si dentro de las actividades a realizan se efectúan trabajos nocturnos o se dejan cierres temporales o totales de vías, es necesario que el contratista utilice la señalización necesaria y suficiente para garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía, de forma visible, legible y de acuerdo a las condiciones establecidas dentro del manual de señalización vial, dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorutas de Colombia 2015.

**ARTICULO NOVENO:** Que la empresa **CONSORCIO BENDICIÓN 23**, identificada con NIT No. 901.767.095-1, representada legalmente por el señor **DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.118.548.824 de Yopal, en calidad de contratista, deberá contener en el lugar de la actividad el acto administrativo, documento expedido por la Secretaría de Movilidad de Yopal en caso de ser requerido por las demás autoridades competentes.

**ARTICULO DECIMO: SANCIONES**: En caso de incumplimiento por parte la empresa **CONSORCIO BENDICIÓN 23**, identificada con NIT No. 901.767.095-1, representada legalmente por el señor **DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.118.548.824 de Yopal, se dará trámite y aplicara lo estipulado al Código Nacional de Policía y Convivencia, Título XIV del URBANISMO, CAPITULO I: COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA, específicamente el Articulo 135. Comportamientos contrarios a la integridad urbanística, concretamente la modalidad señalada, Ítem D, numerales del 13 al 24. CAPITULO II, DEL CUIDADO E INTEGRIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO. Artículo 140. Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio Público.

**ARTICULO DECIMO PRIMERO:** Notificar la presente Resolución en los términos establecidos en el art. 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Yopal Casanare a los Treinta (30) días del mes de Mayo de 2024.

**NELSON RICARDO CAMARGO PEREZ**
Secretario de Movilidad de Yopal

Elaboro: JUAN MANUEL HOLGUIN
Cargo: Profesional Contratado

Reviso: ANDREA ESTEFANIA JIMENEZ VARGAS
Cargo: Profesional Universitario

**SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL**
**NOTIFICACIÓN PERSONAL**

El Señor Fabian Leonardo Carreño Se Hizo Presente
En Este Despacho El Dia 31 Del Mes Mayo Del Año 2024
Que Se Identifica Con La C.C. No. 1.054.121.452
Expedida en Monqui
Quien Se Notifica De La Resolución No. 05224
De Fecha 30 MAYO 2024

NOTIFICADO — LA SECRETARIA



TELEFONO CONMUTADOR (60 8) 6344
Marque según corresponda: Dependencias Palacio Municipal opción 1, Sedes Externas opción 2
DIAGONAL 15 N° 15-21 YOPAL –CASANARE Código Postal 850001
www.yopal-casanare.gov.co Email: contactenos@yopal-casanare.gov.co


895

## 9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- En el informe mensual No.4, se llevaron a cabo acciones relacionadas con la ejecución de la obra. Estas acciones incluyeron:

  - **Instalación de tubería:** Se han desarrollado actividades de instalación de tubería sanitaria de 8 y 36" en la zona de Alameda y de Bendición.

  - **Línea de impulsión:** Se han desarrollado actividades para la instalación de tubería de 22" para el capítulo de línea de impulsión

- A la fecha del informe mensual No.4, se ha logrado un avance del 8,92%, en comparación con el porcentaje programado del 0,99%. Esto muestra que no se han presentado retrasos en su ejecución. Es importante señalar que, según el cuadro de avance de obra, han transcurrido 109 días, lo que corresponde al 14,93 % del tiempo desde la fecha de inicio del contrato.

- En cuanto al plan de manejo integral de salud ocupacional, ambiental y seguridad industrial, a la fecha se cuenta con personal de mano de obra calificada, a este personal contratado se le han realizado las respectivas afiliaciones a ARL y EPS, se les realizó su respectivo pago de seguridad social, se les realizo entrega de dotación y EPP's y se realizaron charlas preoperacionales periódicas.

- En cuanto al avance al plan de plan de gestión social para el presente periodo, se ha anexado un informe donde se detalla el manejo social que se le ha dado al proyecto.

- A la fecha, no se han presentado inconvenientes representativos que retrasen la programación o la ejecución normal de las actividades.

Firma:

**DIRECTOR DE OBRA**
DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO
C.C. 1.118.548.824 DE YOPAL

Firma:

**RESIDENTE DE OBRA**
LUIS EDUARDO REAL HOYOS
C.C. 79.483.830 DE BOGOTA