YUNEX TRAFFIC

Elabora: L.Rincón (SMO YU COL BE)
Revisa: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprueba: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Inspección Kit de Derrames

Código del Documento: FR-BE2.21

Responsable:	William Morales	Sede/Proyecto	Anillo Bogotá	Ubicación Kit	Glm 34

R: Estado regular *M: En mal estado*

REQUERIMIENTOS	Cant. Necesaria	Fecha: 02 feb 2026 Cant. Existente	ESTADO B	R	M	Cant. Existente	ESTADO B	R	M	Cant. Existente	ESTADO B	R	M	Cant. Existente	ESTADO B	R	M	Cant. Existente	ESTADO B	R	M	Cant. Existente	ESTADO B	R	M
Condiciones Generales																									
El kit de derrames se encuentra señalizado	-	-																							
El kit de derrames es de facil acceso	-	-	✓																						
Elementos de protección personal																									
Monogafas de seguridad	1	1	✓																						
Guantes de nitrilo largos	1	1	✓																						
Respirador media cara con filtro multipropositos (contra vapores orgánicos, gases ácidos, partículas)	1	1	✓																						
Señalización y rotulación																									
Rollo cinta de señalización (10 metros)	1	1																							
Linterna	1	1	✓																						
Elementos de conteccion, recolección y limpiez																									
Barreras absorbentes universales de 1,5 metros	2	3	✓																						
Bolsas rojas	2	5	✓																						
Paños absorbentes	5	60	✓																						
Masilla sintetica (Epoxi)	1	1	✓																						
Desengrasante	2	1	✓																						
Espatula Multiusos	1	—	-																						
Recipiente o Tula para almacenamiento de elementos del kit	1	1	✓																						
Manual de instrucciones	1	1	✓																						
Martillo de goma	1	1	✓																						
Recogedor plástico de mano con cepillo	1	1	✓																						
Nombre completo de quien realiza la inspección		Jeimy Parra																							

Observaciones:

Absorbed granulado
Desengrasante · 4 feb 2026
TACOS
CARRETO

Código del Base: FR-BE1.2
Copyright © Yunex Traffic Colombia 2022
All Rights Reserved

Clasificación:
Restringido

YUNEX TRAFFIC

Elabora: L.Rincón (SMO YU COL BE)
Revisa: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprueba: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Inspección Kit de Derrames

Código del Documento: FR-BE2.21

Responsable:	Wilson Celis	Sede/Proyecto	Nito Bogotá	Ubicación Kit	GPM 353

R: Estado regular *M: En mal estado*

REQUERIMIENTOS	Cant. Necesaria	Fecha: 03 MAYO 24 Cant. Existente	ESTADO B	R	M	Cant. Existente	ESTADO B	R	M	Cant. Existente	ESTADO B	R	M	Cant. Existente	ESTADO B	R	M	Cant. Existente	ESTADO B	R	M
Condiciones Generales																					
El kit de derrames se encuentra señalizado	-	-	✓																		
El kit de derrames es de facil acceso	-	-	✓																		
Elementos de protección personal																					
Monogafas de seguridad	1		✓																		
Guantes de nitrilo largos	1		✓																		
Respirador media cara con filtro multipropositos (contra vapores orgánicos, gases ácidos, partículas)	1		✓																		
Señalización y rotulación																					
Rollo cinta de señalización (10 metros)	1		✓																		
Linterna	1		✓																		
Elementos de conteccion, recolección y limpiez																					
Barreras absorbentes universales de 1,5 metros	2	3	✓																		
Bolsas rojas	2	5	✓																		
Paños absorbentes	5																				
Masilla sintetica (Epoxi)	1	1	✓																		
Desengrasante	2	1	✓																		
Espatula Multiusos	1	—	—																		
Recipiente o Tula para almacenamiento de elementos del kit	1	1	✓																		
Manual de instrucciones	1	1	✓																		
Martillo de goma	1	1	✓																		
Recogedor plástico de mano con cepillo	1	1	✓																		
Nombre completo de quien realiza la inspección		Jenny Pardo																			

Observaciones:

Chaleco reflectivo
Tacos de madera
Absorbente granulado
Desengrasante 05 05 2025

Jenny Pardo

Copyright © Yunex Traffic Colombia 2022
All Rights Reserved

Clasificación:
Restringido

YUNEX TRAFFIC

Elabora: L.Rincón (SMO YU COL BE)
Revisa: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprueba: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Inspección Kit de Derrames

Código del Documento: FR-BE2.21

Responsable:	Luis Portilla	Sede/Proyecto	MTP Bogotá	Ubicación Kit	GW 773

R: Estado regular *M: En mal estado*

REQUERIMIENTOS	Fecha: Cant. Necesaria	03 Mayo 2024 Cant. Existente	ESTADO B	R	M	Cant. Existente	ESTADO B	R	M	Cant. Existente	ESTADO B	R	M	Cant. Existente	ESTADO B	R	M	Cant. Existente	ESTADO B	R	M
Condiciones Generales																					
El kit de derrames se encuentra señalizado	-	-			✓																
El kit de derrames es de facil acceso	-	-	✓																		
Elementos de protección personal																					
Monogafas de seguridad	1	1		✓																	
Guantes de nitrilo largos	1	0			✓																
Respirador media cara con filtro multipropositos (contra vapores orgánicos, gases ácidos, partículas)	1	1	✓																		
Señalización y rotulación																					
Rollo cinta de señalización (10 metros)	1	1	✓																		
Linterna	1	1	✓																		
Elementos de conteccion, recolección y limpieza																					
Barreras absorbentes universales de 1,5 metros	2	2	✓																		
Bolsas rojas	2	2	✓																		
Paños absorbentes	5	20	✓																		
Masilla sintetica (Epoxi)	1	0			✓																
Desengrasante	2	0			✓																
Espatula Multiusos	1	1	✓																		
Recipiente o Tula para almacenamiento de elementos del kit	1	1	✓																		
Manual de instrucciones	1	1	✓																		
Martillo de goma	1	0			✓																
Recogedor plástico de mano con cepillo	1	1	✓																		
Nombre completo de quien realiza la inspección																					

Observaciones:

Absorbente gendado
Traje Tine

Luis Portilla

Copyright © Yunex Traffic Colombia 2022
All Rights Reserved

Clasificación:
Restringido

YUNEX TRAFFIC

Elabora: L.Rincón (SMO YU COL BE)
Revisa: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprueba: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Inspección Kit de Derrames

Código del Documento: FR-BE2.21

Responsable:	Cesar Valencia	Sede/Proyecto		Ubicación Kit	GW 769

R: Estado regular *M: En mal estado*

REQUERIMIENTOS	Cant. Necesaria	Fecha: 07 mayo 2024 Cant. Existente	ESTADO B	R	M	Cant. Existente	ESTADO B	R	M	Cant. Existente	ESTADO B	R	M	Cant. Existente	ESTADO B	R	M	Cant. Existente	ESTADO B	R	M	Cant. Existente	ESTADO B	R	M
Condiciones Generales																									
El kit de derrames se encuentra señalizado	-	-	✓																						
El kit de derrames es de facil acceso	-	-	✓																						
Elementos de protección personal																									
Monogafas de seguridad	1	1	✓																						
Guantes de nitrilo largos	1	1	✓																						
Respirador media cara con filtro multipropositos (contra vapores orgánicos, gases ácidos, partículas)	1	1	✓																						
Señalización y rotulación																									
Rollo cinta de señalización (10 metros)	1	1	✓																						
Linterna	1	1	✓																						
Elementos de conteccion, recolección y limpieza																									
Barreras absorbentes universales de 1,5 metros	2	3	✓																						
Bolsas rojas	2	4	✓																						
Paños absorbentes	5	10	✓																						
Masilla sintetica (Epoxi)	1	1																							
Desengrasante	2	1																							
Espatula Multiusos	1	—																							
Recipiente o Tula para almacenamiento de elementos del kit	1	1	✓																						
Manual de instrucciones	1	1	✓																						
Martillo de goma	1	1	✓																						
Recogedor plástico de mano con cepillo	1	1	✓																						
Nombre completo de quien realiza la inspección		Jeison Pacheco																							

Observaciones:

Chaleco reflectivo
Absorbente granulado
Tacos de madera

Desengrasante caducado feb 2026

Código del Base: FR-BE1.2
Copyright © Yunex Traffic Colombia 2022
All Rights Reserved

Clasificación:
Restringido

YUNEX TRAFFIC

Código del Documento: FR-BE2.21

Inspección Kit de Derrames

Elabora: L.Rincón (SMO YU COL BE)
Revisa: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprueba: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Responsable:	Misael Casallas	Sede/Proyecto	MTTO Bogotá	Ubicación Kit	Glm 347

R: Estado regular *M: En mal estado*

REQUERIMIENTOS	Fecha:	10 mayo 2024																					
	Cant. Necesaria	Cant. Existente	ESTADO B	R	M	Cant. Existente	ESTADO B	R	M	Cant. Existente	ESTADO B	R	M	Cant. Existente	ESTADO B	R	M	Cant. Existente	ESTADO B	R	M	Cant. Existente	ESTADO B	R	M
Condiciones Generales																									
El kit de derrames se encuentra señalizado	-	-			✓																				
El kit de derrames es de facil acceso	-	-	✓																						
Elementos de protección personal																									
Monogafas de seguridad	1	1	✓																						
Guantes de nitrilo largos	1	1	✓																						
Respirador media cara con filtro multipropositos (contra vapores orgánicos, gases ácidos, partículas)	1	1	✓																						
Señalización y rotulación																									
Rollo cinta de señalización (10 metros)	1	1	✓																						
Linterna	1	1	✓																						
Elementos de conteccion, recolección y limpiez																									
Barreras absorbentes universales de 1,5 metros	2	3	✓																						
Bolsas rojas	2	2	✓																						
Paños absorbentes	5	10	✓																						
Masilla sintetica (Epoxi)	1																								
Desengrasante	2	1	✓																						
Espatula Multiusos	1																								
Recipiente o Tula para almacenamiento de elementos del kit	1	1	✓																						
Manual de instrucciones	1	1	✓																						
Martillo de goma	1	1	✓																						
Recogedor plástico de mano con cepillo	1	1	✓																						
Nombre completo de quien realiza la inspección		Jeimy Vacha																							

Observaciones:

TACOS de madera X5
Desengrasante 050226
Guantes Latex
Absorbedor Granulado

Misael Casallas P.

Copyright © Yunex Traffic Colombia 2022
All Rights Reserved

Clasificación:
Restringido

YUNEX TRAFFIC

Código del Documento: FR-BE2.21

Inspección Kit de Derrames

Elabora: L.Rincón (SMO YU COL BE)
Revisa: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprueba: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Responsable:	Carlos Paez	Sede/Proyecto	Ruta 40	Ubicación Kit	QW 775

R: Estado regular *M: En mal estado*

REQUERIMIENTOS	Fecha:	06/05/24																						
	Cant. Necesaria	Cant. Existente	ESTADO B	R	M	Cant. Existente	ESTADO B	R	M	Cant. Existente	ESTADO B	R	M	Cant. Existente	ESTADO B	R	M	Cant. Existente	ESTADO B	R	M	Cant. Existente	ESTADO B	R	M
Condiciones Generales																									
El kit de derrames se encuentra señalizado	-	-																							
El kit de derrames es de facil acceso	-	-	✓																						
Elementos de protección personal																									
Monogafas de seguridad	1	1	✓																						
Guantes de nitrilo largos	1	1	✓																						
Respirador media cara con filtro multipropositos (contra vapores orgánicos, gases ácidos, partículas)	1	1	✓																						
Señalización y rotulación																									
Rollo cinta de señalización (10 metros)	1	1	✓																						
Linterna	1	1	✓																						
Elementos de conteccion, recolección y limpiez																									
Barreras absorbentes universales de 1,5 metros	2	1	✓																						
Bolsas rojas	2	1	✓																						
Paños absorbentes	5	5	✓																						
Masilla sintetica (Epoxi)	1	1	✓																						
Desengrasante	2	1	✓																						
Espatula Multiusos	1																								
Recipiente o Tula para almacenamiento de elementos del kit	1	1	✓																						
Manual de instrucciones	1																								
Martillo de goma	1	1	✓																						
Recogedor plástico de mano con cepillo	1	1	✓																						
Nombre completo de quien realiza la inspección		Carlos A. Paez																							

Observaciones:

Kit asignado a Nilo Nomesqui - Se tiene tapabocas, No respirador.

Código del Base: FR-BE1.2
Copyright © Yunex Traffic Colombia 2022
All Rights Reserved

Clasificación:
Restringido