


INFORME MENSUAL 8 DE INTERVENTORIA[illegible]

<div><div></div><div>INFORME MENSUAL 8 DE INTERVENTORIA</div></div>						
OBJETO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. PROCESO No.: SED-CM-A-DCCEE-022-2023	CONTRATISTA:	CONSORCIO MC 2023			
		INTERVENTOR:	CONSORCIO KALPA & ARA SED			
INFORME MENSUAL No.	8	IED JUAN REY	DEL:	24/05/2024	AL:	23/06/2024
ANEXO FOTOGRAFICO						
<div></div> <p>Continúan con la instalacion de la estructura de la cubierta zona cancha.</p>		<div></div> <p>Inician con la instalacion de la cubierta en la zona cancha</p>				
<div></div> <p>Inician con la instalacion de rejilla plastica en zona puerta principal.</p>		<div></div> <p>Inician con la fundida de pollos en concreto para la pata de la estructura de la zona cancha</p>				
<div></div> <p>Instalacion de tercera capa de cubierta de la zona cancha e instalacion de canal galvanizada.</p>		<div></div> <p>Regatas en placa para la instalacion de tuberia bajantes de aguas lluvias.</p>				



Inician con la aplicación de emulsion asfáltica en pisos de la zona cancha.



Retoque de pintura de trafico en demarcaciones del piso de la zona pasillo



Destronque de pisos de la placa de la zona cancha.



Inician con la aplicación de pintura en pisos de la zona cubierta.



Inician con la demarcacion de pintura de los juegos del piso de la zona cancha.



Continuan con la demarcacion de lineas y juegos infantiles con pintura en pisos zona cancha.



Inician con la demarcacion de la numeracion de los juegos del piso zona cancha.



Continuan con remates finales de la aplicación de pintura de pisos de la zona cancha.

<div><div><div><div></div><div>BOGOTÁ</div><div>Secretaría de Educación</div></div></div></div>		INFORME MENSUAL 8 DE INTERVENTORIA				
OBJETO: <div>INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. PROCESO No.: SED-CM-A-DCCEE-022-2023</div>		CONTRATISTA:	CONSORCIO MC 2023			
		INTERVENTOR:	CONSORCIO KALPA & ARA SED			
INFORME MENUSAL No.	8	Colegio Los Alpes	DEL:	24/05/2024	AL:	23/06/2024
ANEXO FOTOGRAFICO						
<div><div>4 jun 2024 3:34:04 p. m. 38°60' Transversal 9B Este San Cristóbal Bogotá #Colegio Alpes Sede B</div></div>			<div><div>4 jun 2024 3:33:21 p. m. San Cristóbal Bogotá #Colegio Alpes Sede B</div></div>			
Demolicion de muro para apertura de puerta principal.			Remates de filos de la boca puerta principal con masillado.			
<div><div>11 jun 2024 3:22:29 p. m. San Cristóbal Bogotá #Colegio Alpes Sede B</div></div>			<div><div>8 jun 2024 9:32:55 a. m. 193° E Interventoria consorcio kalpa #Colegio Los Alpes Sede B Número de índice: 8523</div></div>			
Inician con la instalacion de la puerta principal.			Continuan con la demolicion de apertura de puerta principal.			
<div><div>11 jun 2024 3:22:29 p. m. San Cristóbal Bogotá #Colegio Alpes Sede B</div></div>			<div><div>11 jun 2024 3:22:29 p. m. San Cristóbal Bogotá #Colegio Alpes Sede B</div></div>			
Aperturas de puertas completas con masillado y pintura.			Continuan con la instalacion de la puerta principal.			
<div><div>14 jun 2024 18:59:19 p. m. 38°42' Calle 9B y 10a Este San Cristóbal Bogotá Interventoria Consorcio Kalpa Número de índice: 8523</div></div>			<div><div>16 jun 2024 2:10:07 p. m. Interventoria consorcio kalpa #Colegio Los Alpes Sede B Número de índice: 8523</div></div>			
Inician con la instalacion de la reja en pasillo de las aulas.			Se finaliza la instalacion completa de puertas principales de las aulas.			

INFORME MENSUAL 8 DE INTERVENTORIA

OBJETO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. PROCESO No.: SED-CM-A-DCCEE-022-2023	CONTRATISTA:	CONSORCIO MC 2023
		INTERVENTOR:	CONSORCIO KALPA & ARA SED

INFORME MENUSAL No.	8	Colegio Agustín Nieto	DEL:	24/05/2024	AL:	23/06/2024
---------------------	---	-----------------------	------	------------	-----	------------

ANEXO FOTOGRAFICO




Continúan con el picado de muros de la zona del gimnasio.



Instalacion completa de estructura y cubierta de la zona del gimnasio.



Continúan con el safarreo de muros de la zona del gimnasio.



Continúan con la instalación de tubería eléctrica de la zona de la biblioteca.



Inician con aplicación de puntos de pañete en los muros de la zona del gimnasio.



Inician con la aplicación de pañete en muros de la zona del gimnasio.



Inician con desmonte del cielo raso del aula del segundo piso



Continúan con pañete en los muros de la biblioteca.



Continúan con el masillado de muros de la zona del pasillo.



Escarificación de muros por humedad en la zona de los pasillos.



Inician con la actividad de limpieza de puertas principales.



Continúan con la aplicación de pañate en la zona del gimnasio.



Inician con el masillado de muros de la zona del gimnasio.




Inician con la aplicación de pintura en la zona del gimnasio.



inician con la colocacion del cielo raso en pvc de las aulas del 2 piso.



Inician con la aplicacion de pintura naranja en la zona del gimnasio.



Inician con la aplicación de pintura verde en la zona de los pasillos.



Inician con la apertura e instalacion de paneles led de los cuartos 219-218.

INFORME MENSUAL 8 DE INTERVENTORIA

OBJETO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. PROCESO No.: SED-CM-A-DCCEE-022-2023	CONTRATISTA:	CONSORCIO MC 2023
		INTERVENOR:	CONSORCIO KALPA & ARA SED

INFORME MENSUAL No.	8	IED Aulas Colombianas	DEL:	24/05/2024	AL:	23/06/2024
---------------------	---	-----------------------	------	------------	-----	------------

ANEXO FOTOGRAFICO



Inician con la instalacion de anclajes para la mampostería estructural del ducto.




Inician con la mampostería del ducto costado oriente del colegio zona exterior.



Inician con la instalacion de los flanches de la zona cubierta.



Inician con el desmonte de cubierta del aula.



Inician con la instalacion de manto en la zona de la cubierta muros tanques.



Instalacion de perfilería para reforzar la estructura existente del aula.



Continuan con el desmonte de cubierta del aula.



Instalacion de cubierta completa del aula.



Continúan con remates de cubierta de la parte exterior.



Inician con la aplicación de pintura en los perfiles de la estructura de la cubierta.



Inician con la aplicación de pintura en cuarto de depósito.



Continúan con la aplicación de pintura en la periferia de la estructura.



Instalación de tubería para las conexiones de los tanques de la zona cubierta.





Se inicia con el sellado de juntas en la zona de la cubierta.



Instalación completa de la ventana en el cuarto del depósito .



Continúan con el masillado y la aplicación de pintura en cuarto administrativo.

<div> <div>   <div> BOGOTÁ Secretaría de Educación </div> </div> <div> INFORME MENSUAL 8 DE INTERVENTORIA </div> </div>					
OBJETO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. PROCESO No.: SED-CM-A-DCCEE-022-2023			CONTRATISTA:	CONSORCIO MC 2023
				INTERVENTOR:	CONSORCIO KALPA & ARA SED
INFORME MENUSAL No.	8	Dile Rafael Uribe	DEL:	24/05/2024	AL: 23/06/2024
ANEXO FOTOGRAFICO					
					
Limpieza de fachada (ladrillo a la visa) con acido			Aplicación de hidrofugo sobre la fachada		
					
Actividad de impermeabilización terminada			actividad, de relleno, compactacion de zona a intervenir.		
					
fundida de losa de concreto para ubicación del punto ecologico.			Reconformacion, relleno y compactacion de zona a intervenir		
					

compactacion y fundida de losa en concreto para zona de lavado y almacenamiento



Intervencion de caja existente, resane y fundida de tapa.



resane al interior y exterior del DILE

construccion de pozeta para limpieza de implementos de aseo.



Acabados exteriores, zonas donde se necesitaba la intervencion



INFORME MENSUAL 8 DE INTERVENTORIA

OBJETO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. PROCESO No.: SED-CM-A-DCCEE-022-2023	CONTRATISTA:	CONSORCIO MC 2023
		INTERVENOR:	CONSORCIO KALPA & ARA SED

INFORME MENUSAL No.	8	Colegio Juana Escobar	DEL:	24/05/2024	AL:	23/06/2024
---------------------	---	-----------------------	------	------------	-----	------------

ANEXO FOTOGRAFICO



Continuan con la instalacion de tableta en muros de la zona de los ascensores.



Continuan con la aplicación de pañete en muros de los ascensores.



Continuan con la instalacion de enchape en el segundo piso zona ascensores.



Impermeabilizado de carcamo para evitar filtraciones.



Continuan con la aplicación de pañete y afinado de lineales de la zona ascensor.



Escarificacion de pintura en techo y masillado de la zona cocina.



Inician con la aplicación de cemento ucrete en los cuartos fríos del segundo piso.



Resanes en escaleras de los patios zona cancha.



Desmonte de manto alrededor de las claraboya de la zona cubierta.



Escarificación de muros internos de la zona claraboya.



Revisión y conexiones de caja de tacos.



finalizan con masillado y aplicación de pintura en claraboya interna.



Inician con la aplicación de poliúria en las claraboyas de la zona cubierta.



Continúan con la aplicación de pintura en craboyas internas.



21 jun 2024 10:16:20 a.m.
52° NE
Interventoria consorcio kalpa
#Colegio Juana Escobar Sede A
Número de índice: 8707



21 jun 2024 10:16:14 a.m.
49° NE
Interventoria consorcio kalpa
#Colegio Juana Escobar Sede A
Número de índice: 8707

Inician con la aplicación de pintura en puertas metálicas .



21 jun 2024 10:12:30 a.m.
327° NW
Interventoria consorcio kalpa
#Colegio Juana Escobar Sede A
Número de índice: 8708

Inician con la aplicación de la media caña en la zona malla contra impacto de la zona cancha.



21 jun 2024 10:06:26 a.m.
105° E
Interventoria consorcio kalpa
#Colegio Juana Escobar Sede A
Número de índice: 8702

Inician con la aplicación del impermeabilizado del piso de la cocina del segundo piso.



21 jun 2024 10:18:45 a.m.
288° W
Interventoria consorcio kalpa
#Colegio Juana Escobar Sede A
Número de índice: 8727



21 jun 2024 10:18:31 a.m.
276° W
Interventoria consorcio kalpa
#Colegio Juana Escobar Sede A
Número de índice: 8725

Aplicación de pintura en techos de la cocina.