	PROCESO GESTION DE SERVICIOS - ORDEN DE TRABAJO MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CTTO 1769/2023	Código GS-FR-034	Con Calidad Social
		Versión: 01	
	Sistema de Gestión de la Calidad	Fecha de aprobación: 04/08/2023	

A. INFORMACIÓN PUNTO ENVIADO

Fecha	Externo	COD_ID	Dirección	Orden de servicio
21/05/24	2135	774	KR 75 X TC 24	010811

Actividad principal	Grupo técnico	Hora inicio	Hora fin	Afectación por lluvia
Cambio de Poste	SE - 142	9:00	2:00PM	

B. EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD

	Semafórico							Video detección						Cant. Total
	T1 (3.0)	T1X (5.0)	T2 (2.5)	T2 (4.5)	T2 (5.5)	T2 (6.5)	T2 (8.5)	TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3	TIPO 4	TIPO 5	TIPO 6	
Retiro de soldadura (UN)	'													
Colocación de soldadura(UN)														
Herramienta menor para instalación (UN)														
Instalación y/o reemplazo de tornillos de fijación (JGO)	1				3									4
Retiro de poste (UN)	1			2	1									4
Instalación de poste (UN)	1				3									4
Nivelación de postes (UN)														
Apertura de huecos para fijación semáforo (JGO)														
Apertura de huecos para fijación de botones (JGO)														
Enderezar platina y/o carteles de postes (UN)														
Realce de base para poste 1X1.5 cm (UN)					-									
Realce de base para poste 16X25 cm (UN)														
Reemplazo de platina (UN)														
Reparación de platina (UN)	1				3									4
Instalación de marco rectangular (sencillo) (UN)														
Instalación de marco rectangular (doble) (UN)														
Lavado de postes (UN)														
Pintura de postes (UN)														

		Cant. total		Cant. total
Instalación de tapa (UN)	TC	0	TE	0

Implementación de plan de manejo de tránsito

Implementación PMT	Tipo	Cant.
Trabajos en andén (UN)	3	4
Trabajos con vehículo en calzada (UN)	3	4

REQUERIMIENTO	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE NA	Observación
PMT típico implementado	✓			
Cerramiento de Obra	✓			
Documento físico PMT aprobado	✓			
Kit de aproximación	✓			
Señales informativas de obra	✓			
Esquema de ejecución (Plano de diseño)			✓	

Equipos y herramientas

	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE NA	Observación
Camión tipo grúa	✓			
Equipo de oxicorte	✓			
Equipo de soldadura	✓			
Planta eléctrica	✓			
Pulidora y taladro	✓			
Escalera en fibra de vidrio	✓			
Juegos de llaves y copas	✓			

C. PERSONAL DE CUADRILLA

Seguridad y salud en el trabajo

	Cant.Total	Seguridad social	EPP	Overol / Uniforme	N/A	Observaciones
Oficial de construcción	1	SI	SI	SI		
Soldador	1	SI	SI	SI		
Ayudante	1	SI	SI	SI		
Conductor	1	SI	SI	SI		
Banderero	1	SI	SI	SI		


Powered by CamScanner

D. OBSERVACIONES

En RE 75 x AC 24 ext 2135 Id 774 se hace cambio de Poste T1, 3 T2 5,5 , no quedan stickers instalados Pendiente por colocar.

La actividad se hace con acompañamiento de los agentes de movilidad, los cuales llegan a las 9:00 am.

E. ESQUEMAS



Contratista

Nombre: Alberto Duran

Cargo: oficial

Interventoria

Nombre: Geraldin Ruiz Zuñiga

Cargo:

Powered by CamScanner

	PROCESO GESTION DE SERVICIOS - ORDEN DE TRABAJO MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CTTO 1769/2023	Código GS-FR-034
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	Sistema de Gestión de la Calidad	Versión: 01
		Fecha de aprobación: 04/08/2023

Fecha	Externo	CDD_ID	Dirección	Orden de servicio
03/05/2023	2982	839	KR 96 C X CL 17	10431

Actividad principal	Grupo técnico	Hora inicio	Hora fin	Afectación por lluvia
Cambio Poste	SR-192	9:00	2:00pm	

EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD

	Semafórico							Video detección						Cant. Total
	T1 (3.8)	T1X (5.0)	T2 (2.5)	T2 (4.5)	T2 (5.5)	T2 (6.5)	T2 (8.5)	TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3	TIPO 4	TIPO 5	TIPO 6	
Retiro de soldadura (UN)														
Colocación de soldadura(UN)														
Herramienta menor para instalación (UN)														
Instalación y/o reemplazo de tornillos de fijación (JGO)	1			1		2								4
Retiro de poste (UN)	1			1		2								4
Instalación de poste (UN)	1			1		2								4
Nivelación de postes (UN)														
Apertura de huecos para fijación semáforo (JGO)														
Apertura de huecos para fijación de botones (JGO)														
Enderezar platina y/o cartelas de postes (UN)														
Resina de base para poste 1X1.5 cm (UN)				1		1								2
Resina de base para poste 1.6X2.5 cm (UN)														
Reemplazo de platina (UN)														
Reparación de platina (UN)	1					1								2
Instalación de marco rectangular (sencillo) (UN)														
Instalación de marco rectangular (doble) (UN)														
Lavado de postes (UN)														
Pintura de postes (UN)														

		Cant. total		Cant. total
Instalación de tapa (UN)	TC	0	TE	0

Implementación de plan de manejo de tránsito

Implementación PMT	Tipo	Cant.
Trabajos en andén (UN)	3	4
Trabajos con vehículo en calzada (UN)	3	4

REQUERIMIENTO	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE NA	Observación
PMT típico implementado	✓			
Cerramiento de Obra	✓			
Documento físico PMT aprobado	✓			
Kit de aproximación	✓			
Señales informativas de obra	✓			
Esquema de ejecución (Plano de diseño)			✓	

Equipos y herramientas

	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE NA	Observación
Camión tipo grúa	✓			
Equipo de oxicorte	✓			
Equipo de soldadura	✓			
Planta eléctrica	✓			
Pulidora y taladro	✓			
Escalera en fibra de vidrio	✓			
Juegos de llaves y copas	✓			

PERSONAL IDEQUADRILLA


Seguridad y salud en el trabajo

	Cant.Total	Seguridad social	EPP	Overol / Uniforme	N/A	Observaciones
Oficial de construcción	1	Si	Si	Si		
Soldador	1	Si	Si	Si		
Ayudante	4	Si	Si	Si		
Conductor	1	Si	Si	Si		
Banderero	4	Si	Si	Si		

Powered by CamScanner

En KR 96 C x Cl 17, ext 7182, id 834, se hace cambio de 2 T2 GS y T1, Queda Pendiente Colocar Stickers.

La actividad se hace con acompañamiento de los agentes de movilidad. Llegan a los 9:00 am



Contratista
Nombre: Alberto Daza C
Cargo: oficial

Interventoria
Nombre: Gaddin Pvs 2.
Cargo:

Powered by CamScanner

	PROCESO GESTION DE SERVICIOS - ORDEN DE TRABAJO MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CTTO 1789/2023	Código GS-FR-034
	Sistema de Gestión de la Calidad	Versión: 01
		Fecha de aprobación: 04/08/2023

Fecha	Externo	COD_ID	Dirección	Orden de servicio
05/04/24	3666	3666	Kr 25 X cl 56 45	

Actividad principal	Grupo técnico	Hora inicio	Hora fin	Afectación por lluvia
Cambio de Poste por siniestro	JF-192	10:00	1:00pm	

	Semafórico							Video detección						Cant. Total
	T1 (1.8)	T1X (5.0)	T2 (2.5)	T2 (4.5)	T2 (5.5)	T2 (6.5)	T2 (8.5)	TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3	TIPO 4	TIPO 5	TIPO 6	
Retiro de soldadura (UN)														
Colocación de soldadura(UN)														
Herramienta menor para instalación (UN)														
Instalación y/o reemplazo de tornillos de fijación (JGO)	1				1									1
Retiro de poste (UN)	1				1									1
Instalación de poste (UN)	1				1									1
Nivelación de postes (UN)														
Apertura de huecos para fijación semáforo (JGO)														
Apertura de huecos para fijación de botones (JGO)	1													
Enderezar platina y/o carteles de postes (UN)														
Resina de base para poste 1X15 cm (UN)														
Resina de base para poste 16X25 cm (UN)														
Reemplazo de platina (UN)														
Reparación de platina (UN)	1				1									1
Instalación de marco rectangular (sencillo) (UN)														
Instalación de marco rectangular (doble) (UN)														
Lavado de postes (UN)														
Pintura de postes (UN)														

		Cant. total		Cant. total
Instalación de tapa (UN)	TC	N	TE	0

Implementación de plan de manejo de tránsito

Implementación PMT	Tipo	Cant.
Trabajos en andén (UN)	3	1
Trabajos con vehículo en calzada (UN)	3	1

REQUERIMIENTO	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE NA	Observación
PMT típico implementado	✓			
Cerramiento de Obra	✓			
Documento físico PMT aprobado	✓			
Kit de aproximación	✓			
Señales informativas de obra	✓			
Esquema de ejecución (Plano de diseño)			✓	

Equipos y herramientas

	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE NA	Observación
Camión tipo grúa	✓			
Equipo de oxicorte	✓			
Equipo de soldadura	✓			
Planta eléctrica	✓			
Pulidora y taladro	✓			
Escalera en fibra de vidrio	✓			
Juegos de llaves y copas	✓			

CAPERSONAL DE CUADRILLA


Seguridad y salud en el trabajo

	Cant.Total	Seguridad social	EPP	Overol / Uniforme	N/A	Observaciones
Oficial de construcción	1	✓	✓	✓		
Soldador	1	✓	✓	✓		
Ayudante	1	✓	✓	✓		
Conductor	1	✓	✓	✓		
Banderero	0	✓	✓	✓		

Powered by CamScanner

En Kr 25 x cl 56 A 5, Est 3666 id 7705, se hace Cambio de Poste por Siniestro TL - 5,5.

ESQUEMA



Contratista	Interventoria
Nombre:	Nombre: Geraldin Ruiz T.
Cargo:	Cargo: Inspectora.

	PROCESO GESTION DE SERVICIOS - ORDEN DE TRABAJO MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CTTO 1769/2023	Código GS-FR-034
		Versión: 01
	Sistema de Gestión de la Calidad	Fecha de aprobación: 04/08/2023

INFORMACIÓN DEL PUNTO

Fecha	Externo	CDO_ID	Dirección	Orden de servicio
26/05/24	2999	1328	Tv 93 X Ac 26	01193

Actividad principal	Grupo técnico	Hora inicio	Hora fin	Afectación por lluvia
Cambio de poste.	SE-192	1:30pm	6:00pm	

EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD

	Semafórico							Video detección						Cant. Total
	T1 (3.0)	T1X (5.0)	T2 (2.5)	T2 (4.5)	T2 (5.5)	T2 (6.5)	T2 (8.5)	TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3	TIPO 4	TIPO 5	TIPO 6	
Retiro de soldadura (UN)	1													1
Colocación de soldadura(UN)	1				2									3
Herramienta menor para instalación (UN)														
Instalación y/o reemplazo de tornillos de fijación (JGO)	1				1									2
Retiro de poste (UN)	1				1									2
Instalación de poste (UN)	1				1									2
Nivelación de postes (UN)														
Apertura de huecos para fijación semáforo (JGO)														
Apertura de huecos para fijación de botones (JGO)														
Enderezar platina y/o carteles de postes (UN)														
Resina de base para poste 1X15 cm (UN)	1				1									2
Resina de base para poste 16X25 cm (UN)														
Reemplazo de platina (UN)														
Reparación de platina (UN)														
Instalación de marco rectangular (sencillo) (UN)														
Instalación de marco rectangular (doble) (UN)														
Lavado de postes (UN)														
Pintura de postes (UN)														

		Cant. total		Cant. total
Instalación de tapa (UN)	TC	0	TE	0

Implementación de plan de manejo de tránsito

Implementación PMT	Tipo	Cant.
Trabajos en andén (UN)	3	2
Trabajos con vehículo en calzada (UN)	3	2

REQUERIMIENTO	CUMPLE SI	NO	NA	Observación
PMT típico implementado	✓			
Cerramiento de Obra	✓			
Documento físico PMT aprobado	✓			
Kit de aproximación	✓			
Señales informativas de obra	✓			
Esquema de ejecución (Plano de diseño)			✓	

Equipos y herramientas

	CUMPLE SI	NO	NA	Observación
Camión tipo grúa	✓			
Equipo de oxicorte	✓			
Equipo de soldadura	✓			
Planta eléctrica	✓			
Pulidora y taladro	✓			
Escalera en fibra de vidrio	✓			
Juegos de llaves y copas				

PERSONAL DE CUADRILLA


Seguridad y salud en el trabajo

	Cant.Total	Seguridad social	EPP	Overol / Uniforme	N/A	Observaciones
Oficial de construcción	1	✓	✓	✓		
Soldador	1	✓	✓	✓		
Ayudante	1	✓	✓	✓		
Conductor	1	✓	✓	✓		
Banderero	1	✓	✓	✓		

Powered by CamScanner

En TV 93 x KC 26 Se hace cambio de 1200k T1 x T2 S15

Ca



SEGUN IDUBOD3	Graddin Rico t.
Contratista	Interventoría
Nombre: SEGUN IDUBOD3	Nombre: Graddin Rico t.
Cargo: SUPERVISOR	Cargo: Inspectora.

Powered by CamScanner

	PROCESO GESTION DE SERVICIOS - ORDEN DE TRABAJO MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CTTO 1789/2023	Código GS-FR-034
		Versión: 01
	Sistema de Gestión de la Calidad	Fecha de aprobación: 04/08/2023

Fecha	Externo	COD_ID	Dirección	Orden de servicio
06/05/24	3808	1116.	KR 62A X CL 45A S	

Actividad principal	Grupo técnico	Hora inicio	Hora fin	Afectación por lluvia
Cambio Poste.	SE-197			

EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD

	Semafórico							Video detección						Cant. Total
	T1 (3.0)	T1X (5.0)	T2 (2.5)	T2 (4.5)	T2 (5.5)	T2 (6.5)	T2 (8.5)	TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3	TIPO 4	TIPO 5	TIPO 6	
Retiro de soldadura (UN)														
Colocación de soldadura(UN)														
Herramienta menor para instalación (UN)														
Instalación y/o reemplazo de tornillos de fijación (JGO)		1												1
Retiro de poste (UN)		1												1
Instalación de poste (UN)														
Nivelación de postes (UN)														
Apertura de huecos para fijación semáforo (JGO)														
Apertura de huecos para fijación de botones (JGO)		1												1
Enderezar platina y/o carteles de postes (UN)														
Resina de base para poste 12X15 cm (UN)		1												1
Resina de base para poste 16X25 cm (UN)														
Reemplazo de platina (UN)														
Reparación de platina (UN)		1												1
Instalación de marco rectangular (sencillo) (UN)														
Instalación de marco rectangular (doble) (UN)														
Lavado de postes (UN)														
Pintura de postes (UN)														

		Cant. total		Cant. total
Instalación de tapa (UN)	TC	0	TE	0

Implementación de plan de manejo de tránsito

Implementación PMT	Tipo	Cant.
Trabajos en andén (UN)	2	1
Trabajos con vehículo en calzada (UN)	3	1

REQUERIMIENTO	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE NA	Observación
PMT típico implementado	✓			
Cerramiento de Obra	✓			
Documento físico PMT aprobado	✓			
Kit de aproximación	✓			
Señales informativas de obra	✓			
Esquema de ejecución (Plano de diseño)			✓	

Equipos y herramientas

	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE NA	Observación
Camión tipo grúa	✓			
Equipo de oxicorte	✓			
Equipo de soldadura	✓			
Planta eléctrica	✓			
Pulidora y taladro	✓			
Escalera en fibra de vidrio	✓			
Juegos de llaves y copas	✓			

PERSONAL DE CUADRILLA

Seguridad y salud en el trabajo

	Cant.Total	Seguridad social	EPP	Overol / Uniforme	N/A	Observaciones
Oficial de construcción	1	SI	SI	SI		
Soldador	1	SI	SI	SI		
Ayudante	1	SI	SI	SI		
Conductor	1	SI	SI	SI		
Banderero	1	SI	SI	SI		


Powered by CamScanner

DETALLE DE ACTIVIDADES/OBSERVACIONES

En intersección KR 62 A X cl 45 A S, Ext 3808 id 7116 se hace cambio de Poste TIX con número de placa 137836.

La actividad se realiza con acompañamiento de los agentes de movilidad los cuales llegan a la 9:15 am.

ESQUEMAS



Contratista

Nombre: Lewis Teña Vasquez

Cargo: Soldador

Interventoría

Nombre: Geraldin Rios Z.

Cargo: Inspectora.

Powered by CamScanner

	PROCESO GESTION DE SERVICIOS - ORDEN DE TRABAJO MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CTTO 1769/2023	Código GS-FR-034
		Versión: 01
	Sistema de Gestión de la Calidad	Fecha de aprobación: 04/08/2023

Fecha	Externo	COD_ID	Dirección	Orden de servicio
07/05/23	2165	1605	KR 96B X CL 17	0112247

Actividad principal	Grupo técnico	Hora inicio	Hora fin	Afectación por lluvia
Cambio 1605	SE- 193	9:15 am	13:00 PM	

EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD

	Semafórico							Video detección						Cant. Total
	T1 (3.8)	T1X (5.0)	T2 (2.5)	T2 (4.5)	T2 (5.5)	T2 (6.5)	T2 (8.5)	TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3	TIPO 4	TIPO 5	TIPO 6	
Retiro de soldadura (UN)														
Colocación de soldadura(UN)														
Herramienta menor para instalación (UN)														
Instalación y/o reemplazo de tornillos de fijación (JGO)	2	2		1	1									4
Retiro de poste (UN)	2			1	1									4
Instalación de poste (UN)	2			1	1									4
Nivelación de postes (UN)														
Apertura de huecos para fijación semáforo (JGO)														
Apertura de huecos para fijación de botones (JGO)	2			1	1									4
Enderezar platina y/o cartelas de postes (UN)														
Resina de base para poste 11X15 cm (UN)														
Resina de base para poste 16X25 cm (UN)														
Reemplazo de platina (UN)														
Reparación de platina (UN)	2			1	1									4
Instalación de marco rectangular (sencillo) (UN)														
Instalación de marco rectangular (doble) (UN)														
Lavado de postes (UN)						1								
Pintura de postes (UN)														

		Cant. total		Cant. total
Instalación de tapa (UN)	TC	0	TE	0

Implementación de plan de manejo de tránsito

Implementación PMT	Tipo	Cant.
Trabajos en andén (UN)	3	4
Trabajos con vehículo en calzada (UN)	3	4

REQUERIMIENTO	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE NA	Observación
PMT típico implementado	✓			
Cerramiento de Obra	✓			
Documento físico PMT aprobado	✓			
Kit de aproximación	✓			
Señales informativas de obra	✓			
Esquema de ejecución (Plano de diseño)			✓	

Equipos y herramientas

	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE NA	Observación
Camión tipo grúa	✓			
Equipo de oxicorte	✓			
Equipo de soldadura	✓			
Planta eléctrica	✓			
Pulidora y taladro	✓			
Escalera en fibra de vidrio	✓			
Juegos de llaves y copas	✓			

PERSONAL DE CUADRILLA


Seguridad y salud en el trabajo

	Cant.Total	Seguridad social	EPP	Overol / Uniforme	N/A	Observaciones
Oficial de construcción	1	SI	SI	SI		
Soldador	1	SI	SI	SI		
Ayudante	1	SI	SI	SI		
Conductor	1	SI	SI	SI		
Banderero	1	SI	SI	SI		

Powered by CamScanner

En Kr 96 B x Cl 17 Ext 2165, Id 1605, se hace cambio de poste 2 T1 3,8 y T2 4,5 T2 SIT, T1 numero de placa. 137684. , Lo otro pendiente por Shecker.

La actividad se hace con acompañamiento de los agentes de movilidad, llegan a las 9:00 am.



Contratista
Nombre: Lewis Peña Vasquez
Cargo: Soldador

Interventoria
Nombre: Geraldin Pinzon Z.
Cargo: Inspectora.

Powered by CamScanner

	PROCESO GESTION DE SERVICIOS - ORDEN DE TRABAJO MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CTTO 1789/2023	Código GS-FR-034
	Sistema de Gestión de la Calidad	Versión: 01
		Fecha de aprobación: 04/09/2023

Fecha	Externo	COD_ID	Dirección	Orden de servicio
9/05/24	2165	1605	KR 96B X CL 17	

Actividad principal	Grupo técnico	Hora inicio	Hora fin	Afectación por lluvia
Retiro de Poste	JE-193			

	Semafórico							Video detección						Cant. Total
	T1 (3.0)	T1X (5.0)	T2 (2.5)	T2 (4.5)	T2 (5.5)	T2 (6.5)	T2 (8.5)	TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3	TIPO 4	TIPO 5	TIPO 6	
Retiro de soldadura (UN)														
Colocación de soldadura(UN)														
Herramienta menor para instalación (UN)														
Instalación y/o reemplazo de tornillos de fijación (JGO)	2			2										4
Retiro de poste (UN)	2			1	1									4
Instalación de poste (UN)	2			2										4
Nivelación de postes (UN)														
Apertura de huecos para fijación semáforo (JGO)														
Apertura de huecos para fijación de botones (JGO)	2			2										4
Enderezar platina y/o carteles de postes (UN)														
Resina de base para poste 1X1.5 cm (UN)														
Resina de base para poste 1.6X2.5 cm (UN)														
Reemplazo de platina (UN)														
Reparación de platina (UN)	2			2										4
Instalación de marco rectangular (sencillo) (UN)														
Instalación de marco rectangular (doble) (UN)														
Lavado de postes (UN)														
Pintura de postes (UN)														

		Cant. total		Cant. total
Instalación de tapa (UN)	TC	0	TE	0

Implementación de plan de manejo de tránsito

Implementación PMT	Tipo	Cant.
Trabajos en andén (UN)	2	4
Trabajos con vehículo en calzada (UN)	3	4

REQUERIMIENTO	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE NA	Observación
PMT típico implementado	✓			
Cerramiento de Obra	✓			
Documento físico PMT aprobado	✓			
Kit de aproximación	✓			
Señales informativas de obra	✓			
Esquema de ejecución (Plano de diseño)		✓		

Equipos y herramientas

	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE NA	Observación
Camión tipo grúa	✓			
Equipo de oxicorte	✓			
Equipo de soldadura	✓			
Planta eléctrica	✓			
Pulidora y taladro	✓			
Escalera en fibra de vidrio	✓			
Juegos de llaves y copas	✓			

PERSONAL DE CUADRILLA

Seguridad y salud en el trabajo

	Cant.Total	Seguridad social	EPP	Overol / Uniforme	N/A	Observaciones
Oficial de construcción	1	SI	SI	SI		
Soldador	1	SI	SI	SI		
Ayudante	2	SI	SI	SI		
Conductor	1	SI	SI	SI		
Banderero	1	SI	SI	SI		


Powered by CamScanner

D. DETALLES DE ACTIVIDADES/OBSERVACIONES

En KR 96B X Cl 77, Et 2165, Id 1605, Se hace Cambio de 2 Poste T1, con número de placa 137686, 131697 y Cambio de poste T2 5,5 por T2 4,5, y 1 T2 4,5 Pendiente por stickear

la actividad se hace por acompañamiento de los agentes de movilidad, los cuales llegan a las 18:15 aprox.

E. ESQUEMA



Nombre: Lewis Peña Vasquez
Cargo: Soldador
Contratista

Nombre: Gaddin Rivas Zúñiga.
Cargo: Inspectora.
Interventoría

Powered by CamScanner

	PROCESO GESTION DE SERVICIOS - ORDEN DE TRABAJO MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CTTO 1759/2023	Código GS-FR-034
		Versión: 01
	Sistema de Gestión de la Calidad	Fecha de aprobación: 04/08/2023

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha	Externo	COD_ID	Dirección	Orden de servicio
9/05/24	2719	1501	AK 97 X CL 17.	011486

Actividad principal	Grupo técnico	Hora inicio	Hora fin	Afectación por lluvia
Cambio Poste.	SE - N3	9:15am	15:00pm	

EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD

	Semafórico							Video detección						Cant. Total
	T1 (3.0)	T1X (5.0)	T2 (2.5)	T2 (4.5)	T2 (5.5)	T2 (6.5)	T2 (8.5)	TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3	TIPO 4	TIPO 5	TIPO 6	
Retiro de soldadura (UN)														
Colocación de soldadura(UN)														
Herramienta menor para instalación (UN)														
Instalación y/o reemplazo de tornillos de fijación (JGO)	1													1
Retiro de poste (UN)	1													1
Instalación de poste (UN)	1													1
Nivelación de postes (UN)														
Apertura de huecos para fijación semáforo (JGO)														
Apertura de huecos para fijación de botones (JGO)	1													1
Enderezar platina y/o carteles de postes (UN)														
Resina de base para poste 1X1.5 cm (UN)														
Resina de base para poste 1.6X2.5 cm (UN)														
Reemplazo de platina (UN)														
Reparación de platina (UN)	1													1
Instalación de marco rectangular (sencillo) (UN)														
Instalación de marco rectangular (doble) (UN)														
Lavado de postes (UN)														
Pintura de postes (UN)														

		Cant. total		Cant. total
Instalación de tapa (UN)	TC	0	TE	0

Implementación de plan de manejo de tránsito

Implementación PMT	Tipo	Cant.
Trabajos en andén (UN)	3	1
Trabajos con vehículo en calzada (UN)	3	1

REQUERIMIENTO	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE NA	Observación
PMT típico implementado	✓			
Cerramiento de Obra	✓			
Documento físico PMT aprobado	✓			
KR de aproximación	✓			
Señales informativas de obra	✓			
Esquema de ejecución (Plano de diseño)			✓	

Equipos y herramientas

	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE NA	Observación
Camión tipo grúa	✓			
Equipo de oxicorte	✓			
Equipo de soldadura	✓			
Planta eléctrica	✓			
Pulidora y taladro	✓			
Escalera en fibra de vidrio	✓			
Juegos de llaves y copas	✓			

PERSONAL DE CUADRILLA


Seguridad y salud en el trabajo

	Cant.Total	Seguridad social	EPP	Overol / Uniforme	N/A	Observaciones
Oficial de construcción	1	Si	Si	Si		
Soldador	1	Si	Si	Si		
Ayudante	1	Si	Si	Si		
Conductor	1	Si	Si	Si		
Banderero	1	Si	Si	Si		

Powered by CamScanner

En AK 97 x Cl 17, ext 2719, id 1501, se hace cambio de poste T1, que se sigue con la programación 120K Ilusa Intermitente

La actividad se hace con acompañamiento de los agentes de movilidad.



Contratista

Nombre: Lewis Peña Vasquez
Cargo: Soldador

Interventoría

Nombre: Gerardo Ruiz ?.
Cargo: Inspectora.

Powered by CamScanner

	PROCESO GESTION DE SERVICIOS - ORDEN DE TRABAJO MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CTTO 1789/2023	Código GS-FR-034
		Versión: 01
	Sistema de Gestión de la Calidad	Fecha de aprobación: 04/09/2023

Fecha	Externo	COD_ID	Dirección	Orden de servicio
10/05/24	2719	1501	AK 97 X CL 17	

Actividad principal	Grupo técnico	Hora inicio	Hora fin	Afectación por lluvia
Cambio Poste	IE-193	9:00am	15:00pm	

	Semafórica							Video detección						Cant. Total
	T1 (3.0)	T1X (3.0)	T2 (2.5)	T2 (4.5)	T2 (5.5)	T2 (6.5)	T2 (8.5)	TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3	TIPO 4	TIPO 5	TIPO 6	
Retiro de soldadura (UN)														
Colocación de soldadura(UN)														
Herramienta menor para instalación (UN)														
Instalación y/o reemplazo de tornillos de fijación (JGO)					2									2
Retiro de poste (UN)					2									2
Instalación de poste (UN)					2									2
Nivelación de postes (UN)														
Apertura de huecos para fijación semáforo (JGO)														
Apertura de huecos para fijación de botones (JGO)					2									2
Enderezar platina y/o cartela de postes (UN)														
Resina de base para poste 12X15 cm (UN)														
Resina de base para poste 16X25 cm (UN)														
Reemplazo de platina (UN)														
Reparación de platina (UN)					2									2
Instalación de marco rectangular (sencillo) (UN)														
Instalación de marco rectangular (doble) (UN)														
Lavado de postes (UN)														
Pintura de postes (UN)														

		Cant. total		Cant. total
Instalación de tapa (UN)	TC		TE	

Implementación de plan de manejo de tránsito

Implementación PMT	Tipo	Cant.
Trabajos en anden (UN)		
Trabajos con vehículo en calzada (UN)		

REQUERIMIENTO	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE NA	Observación
PMT típico implementado				
Cerramiento de Obra				
Documento físico PMT aprobado				
Kit de aproximación				
Señales informativas de obra				
Esquema de ejecución (Plano de diseño)				

Equipos y herramientas

	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE NA	Observación
Camión tipo grúa				
Equipo de oxicorte				
Equipo de soldadura				
Planta eléctrica				
Pulidora y taladro				
Escalera en fibra de vidrio				
Juegos de llaves y copas				

PERSONAL REQUERIDO

Seguridad y salud en el trabajo

	Cant.Total	Seguridad social	EPP	Overol / Uniforme	N/A	Observaciones
Oficial de construcción						
Soldador						
Ayudante						
Conductor						
Banderero						


Powered by CamScanner

PROCESO GESTION DE

Fecha 14/05

Cont

En AK 97 x cl 17, ext 2719 id 1501 se hace cambio de poste TI SIS



Contratista
Nombre: Lewis Peña Vasquez
Cargo: Soldador

Interventoria
Nombre: Geraldin Rico Zuñiga
Cargo: Instalora.

Powered by CamScanner

	PROCESO GESTION DE SERVICIOS - ORDEN DE TRABAJO MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CTTO 1768/2023	Código GS-FR-034
		Versión: 01
	Sistema de Gestión de la Calidad	Fecha de aprobación: 04/08/2023

Fecha	Externo	COD_ID	Dirección	Orden de servicio
14/05/24	2918	857	KR 103 A x CL 17	O 11841

Actividad principal	Grupo técnico	Hora inicio	Hora fin	Afectación por lluvia
Cambio de Poste	SE-191	10:11	12:08	

	Semafórico							Video detección						Cant. Total
	T1 (3.0)	T1X (3.0)	T2 (2.5)	T2 (4.5)	T2 (5.5)	T2 (6.5)	T2 (8.5)	TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3	TIPO 4	TIPO 5	TIPO 6	
Retiro de soldadura (UN)														
Colocación de soldadura(UN)														
Herramienta menor para instalación (UN)														
Instalación y/o reemplazo de tornillos de fijación (JGO)	1			1	1									3
Retiro de poste (UN)	1			1	1									3
Instalación de poste (UN)	1			1	1									3
Nivelación de postes (UN)														
Apertura de huecos para fijación semáforo (JGO)														
Apertura de huecos para fijación de botones (JGO)														
Enderezar platina y/o carteles de postes (UN)														
Resina de base para poste 1X1.5 cm (UN)														
Resina de base para poste 1.5X2.5 cm (UN)														
Reemplazo de platina (UN)														
Reparación de platina (UN)	1			1	1									3
Instalación de marco rectangular (sencillo) (UN)														
Instalación de marco rectangular (doble) (UN)														
Lavado de postes (UN)														
Pintura de postes (UN)														

		Cant. total		Cant. total
Instalación de tapa (UN)	TC	0	TE	0

Implementación de plan de manejo de tránsito

Implementación PMT	Tipo	Cant.
Trabajos en andén (UN)	3	3
Trabajos con vehículo en calzada (UN)	3	3

REQUERIMIENTO	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE NA	Observación
PMT típico implementado	✓			
Cerramiento de Obra	✓			
Documento físico PMT aprobado	✓			
Kit de aproximación	✓			
Señales informativas de obra	✓			
Esquema de ejecución (Plano de diseño)			✓	

Equipos y herramientas

	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE NA	Observación
Camión tipo grúa	✓			
Equipo de oxicorte	✓			
Equipo de soldadura	✓			
Planta eléctrica	✓			
Pulidora y taladro	✓			
Escalera en fibra de vidrio	✓			
Juegos de llaves y copas	✓			

PERSONAL INVOLUCRADO

Seguridad y salud en el trabajo


	Cant.Total	Seguridad social	EPP	Overol / Uniforme	N/A	Observaciones
Oficial de construcción	1	SI	SI	SI		
Soldador	1	SI	SI	SI		
Ayudante	2	SI	SI	SI		
Conductor	1	SI	SI	SI		
Banderero	0	SI	SI	SI		

Powered by CamScanner

En KR 103 A X cl 17. EXT 2918 id 851, se hace cambio de poste T1 132695. 1 T2 4.5 número de placa 139670. y T2 5.5 139677.

Las actividades se hacen con acompañamientos de los agentes de movilidad, llegan al lo 9:00 am.

ESQUEMA



Contratista

Nombre: Barbara

Cargo: OPV

Interventoría

Nombre: Geraldin Ruiz C.

Cargo: Inspectora

	PROCESO GESTION DE SERVICIOS - ORDEN DE TRABAJO MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CTTO 1759/2023	Código GS-FR-034
		Versión: 01
	Sistema de Gestión de la Calidad	Fecha de aprobación: 04/09/2023

Fecha	Externo	COD_ID	Dirección	Orden de servicio
15/05/24	3924	878	KR 112 X CL 17	611944.

Actividad principal	Grupo técnico	Hora inicio	Hora fin	Afectación por lluvia
Cambio de Poste	SE-191	9:58am	13:00	

	Semafórico							Video detección						Cant. Total
	T1 (3.0)	T1X (3.0)	T2 (2.5)	T2 (4.5)	T2 (5.5)	T2 (6.5)	T2 (8.5)	TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3	TIPO 4	TIPO 5	TIPO 6	
Retiro de soldadura (UN)														
Colocación de soldadura(UN)														
Herramienta menor para instalación (UN)														
Instalación y/o reemplazo de tornillos de fijación (JGO)	2				2									4
Retiro de poste (UN)	2				2									4
Instalación de poste (UN)	2				2									4
Nivelación de postes (UN)														
Apertura de huecos para fijación semáforo (JGO)														
Apertura de huecos para fijación de botones (JGO)														
Enderezar platina y/o cartelas de postes (UN)														
Resina de base para poste 1X1.5 cm (UN)														
Resina de base para poste 1.6X2.5 cm (UN)														
Reemplazo de platina (UN)														
Reparación de platina (UN)	2				2									4
Instalación de marco rectangular (sencillo) (UN)														
Instalación de marco rectangular (doble) (UN)														
Lavado de postes (UN)														
Pintura de postes (UN)														

		Cant. total		Cant. total	
Instalación de tapa (UN)	TC	0	TE	0	✓

Implementación de plan de manejo de tránsito

Implementación PMT	Tipo	Cant.
Trabajos en andén (UN)	3	4
Trabajos con vehículo en calzada (UN)	3	4

REQUERIMIENTO	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE NA	Observación
PMT típico implementado	✓			
Cerramiento de Obra	✓			
Documento físico PMT aprobado	✓			
Kit de aproximación	✓			
Señales informativas de obra	✓			
Esquema de ejecución (Plano de diseño)			✓	

Equipos y herramientas

	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE NA	Observación
Camión tipo grúa	✓			
Equipo de oxicorte	✓			
Equipo de soldadura	✓			
Planta eléctrica	✓			
Pulidora y taladro	✓			
Escalera en fibra de vidrio	✓			
Juegos de llaves y copas	✓			

PERSONAL DE CUADRILLA


Seguridad y salud en el trabajo

	Cant.Total	Seguridad social	EPP	Overol / Uniforme	N/A	Observaciones
Oficial de construcción	1	Si	Si	Si		
Soldador	1	Si	Si	Si		
Ayudanta	1	Si	Si	Si		
Conductor	1	Si	Si	Si		
Banderero	1	Si	Si	Si		

Powered by CamScanner

En Kr 112 X Cl 17, Ext 2924 Id 878, Se inician actividades a la 10:30 Por lluvia se hace cambio de 2 T1 con número de placa 137696, 137683 y se cambia Poste 72 S,S con número de placa 139676, 139679.

Las actividades se hacen con acompañamiento de los agentes de movilidad, llegan a las 10:30 am.



Contratista
Nombre: Brayan
Cargo: Obra

Interventoría
Nombre: Geraldin Reyes Zuñiga
Cargo: Inspectora.

Powered by CamScanner

	PROCESO GESTION DE SERVICIOS - ORDEN DE TRABAJO MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CTTO 1789/2023	Código GS-FR-034
		Versión: 01
	Sistema de Gestión de la Calidad	Fecha de aprobación: 04/08/2023

Fecha		Externo	COD_ID	Dirección	Orden de servicio
16/03/23	16/03/23	2930	1450	AK 116 x CL 17.	012071.

Actividad principal	Grupo técnico	Hora inicio	Hora fin	Afectación por lluvia
Cambio de Poste	SE-191	9:26	16:25.	

	Semafórico							Video detección						Cant. Total
	T1 (3.0)	T1X (5.0)	T2 (2.5)	T2 (4.5)	T2 (5.5)	T2 (6.5)	T2 (8.5)	TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3	TIPO 4	TIPO 5	TIPO 6	
Retiro de soldadura (UN)														
Colocación de soldadura(UN)														
Herramienta menor para instalación (UN)														4
Instalación y/o reemplazo de tornillos de fijación (JGO)	2			1		1								4
Retiro de poste (UN)	2			1		1								4
Instalación de poste (UN)	2			1		1								
Nivelación de postes (UN)														
Apertura de huecos para fijación semáforo (JGO)														
Apertura de huecos para fijación de botones (JGO)														
Enderezar platina y/o carteles de postes (UN)														
Resina de base para poste 1X1.5 cm (UN)				1										1
Resina de base para poste 1.6X2.5 cm (UN)														
Reemplazo de platina (UN)														
Reparación de platina (UN)	2					1								3
Instalación de marco rectangular (sencillo) (UN)														
Instalación de marco rectangular (doble) (UN)														
Lavado de postes (UN)														
Pintura de postes (UN)														

Instalación de tape (UN)	TC	Cant. total	TE	Cant. total
		0		0

Implementación de plan de manejo de tránsito

Implementación PMT	Tipo	Cant.
Trabajos en andén (UN)	3	4
Trabajos con vehículo en calzada (UN)	3	4

REQUERIMIENTO	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE NA	Observación
PMT típico implementado	✓			
Cerramiento de Obra	✓			
Documento físico PMT aprobado	✓			
Kit de aproximación	✓			
Señales informativas de obra	✓			
Esquema de ejecución (Plano de diseño)			✓	

Equipos y herramientas

	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE NA	Observación
Camión tipo grúa	✓			
Equipo de oxicorte	✓			
Equipo de soldadura	✓			
Planta eléctrica	✓			
Pulidora y taladro	✓			
Escalera en fibra de vidrio	✓			
Juegos de llaves y copas	✓			


Seguridad y salud en el trabajo

	Cant.Total	Seguridad social	EPP	Overol / Uniforme	N/A	Observaciones
Oficial de construcción	1	SI	SI	SI		
Soldador	1	SI	SI	SI		
Ayudante	1	SI	SI	SI		
Conductor	1	SI	SI	SI		
Banderero	1	SI	SI	SI		

Powered by CamScanner

En AK 116 x calle 17, ext 2930 id 1458, se hace cambio de 2 postes T1 con número placa 137698 y 137699, se cambio Poste T2 4,5 con número de Placa 139692, y T2 6,5 con numero de placa 137699.

Los agentes de movilidad llegan a las 9:000m.



Contratista

Nombre: Brayan

Cargo: Oficial

Interventoría

Nombre: Geraldin Rivas Zúñiga

Cargo: Inspectora

4368 mt 2 PH

	PROCESO GESTION DE SERVICIOS - ORDEN DE TRABAJO MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CTTO 1788/2023	Código GS-FR-034	
		Versión: 01	
	Sistema de Gestión de la Calidad	Fecha de aprobación 04/08/2023	Con Calidad Social

Fecha	Externo	CDD_ID	Dirección	Orden de servicio
12/05/24	3886	848	KR 99 cl 17	12770

Actividad principal	Grupo técnico	Hora inicio	Hora fin	Afectación por lluvia
Cambio de Poste	SE-19L	9:00am	3:00pm	

	Semafórico							Vidrio detección						
	T1 (3.0)	T1X (3.0)	T2 (2.5)	T2 (4.5)	T2 (3.5)	T2 (6.5)	T2 (8.5)	TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3	TIPO 4	TIPO 5	TIPO 6	Cant. Total
Retiro de soldadura (UN)														
Colocación de soldadura(UN)														
Herramienta menor para instalación (UN)														
Instalación y/o reemplazo de tornillos de fijación (JGO)	1			1	1									3
Retiro de poste (UN)	1			1	1									3
Instalación de poste (UN)	1			1	1									3
Nivelación de postes (UN)														
Apertura de huecos para fijación semáforo (JGO)														
Apertura de huecos para fijación de botones (JGO)	1													1
Enderezar platina y/o carteles de postes (UN)														
Resina de base para poste 1X1.5 cm (UN)														
Resina de base para poste 1.5X2.5 cm (UN)														
Reemplazo de platina (UN)														
Reparación de platina (UN)	1			1	1									3
Instalación de marco rectangular (sencillo) (UN)														
Instalación de marco rectangular (doble) (UN)														
Lavado de postes (UN)														
Pintura de postes (UN)														

		Cant. total		Cant. total
Instalación de tapa (UN)	TC	0	TE	0

Implementación de plan de manejo de tráfico

Implementación PMT	Tipo	Cant.
Trabajos en andén (UN)	3	3
Trabajos con vehículo en calzada (UN)	3	3

REQUERIMIENTO	CUMPLE SI	NO	NA	Observación
PMT típico implementado	✓			
Cerramiento de Obra	✓			
Documento físico PMT aprobado	✓			
Kit de aproximación	✓			
Señales informativas de obra	✓			
Esquema de ejecución (Plano de diseño)			✓	

Equipos y herramientas

	CUMPLE SI	NO	NA	Observación
Camión tipo grúa	✓			
Equipo de oxicorte	✓			
Equipo de soldadura	✓			
Planta eléctrica	✓			
Pulidora y taladro	✓			
Escalera en fibra de vidrio	✓			
Juegos de llaves y copas	✓			


Seguridad y salud en el trabajo

	Cant.Total	Seguridad social	EPP	Overol / Uniforme	N/A	Observaciones
Oficial de construcción	1	SI	SI	SI		
Soldador	1	SI	SI	SI		
Ayudante	1	SI	SI	SI		
Conductor	1	SI	SI	SI		
Banderero	1	SI	SI	SI		

Powered by CamScanner

En K9 99 x cl 17 ext 2788, id 848. Se hace cambio de Poste T1 Con' Número de placa . Se cambia Poste T2 415 con número de placa . Y T2 515 con número de placa .

la actividad se hace con acompañamiento de los agentes de movilidad. , llegan a las 9:00am.



Contratista

Nombre: Bryan

Cargo: OOV

Interventoría

Nombre: Geraldin Rocio Zuñiga.

Cargo: Inspectora.

Secretaría de Movilidad Movilidad para la Gente	PROCESO GESTION DE SERVICIOS - ORDEN DE TRABAJO MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CTTO 1769/2023 Sistema de Gestión de la Calidad	Código GS-FR-034 Versión: 01 Fecha de aprobación: 04/08/2023	Con Calidad Social

Fecha	Externo	COD_ID	Dirección	Orden de servicio
20/05/24	2700	853	KR 100 X CL 17	012340

Actividad principal	Grupo técnico	Hora inicio	Hora fin	Afectación por lluvia
Cambio de poste.	SE-192	0:00	15:00.	

UNIDAD

	Semafórico							Video detección						Cant. Total
	T1 (3.0)	T1X (3.0)	T2 (2.5)	T2 (4.5)	T2 (3.5)	T2 (6.5)	T2 (8.5)	TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3	TIPO 4	TIPO 5	TIPO 6	
Retiro de soldadura (UN)														
Colocación de soldadura(UN)														
Herramienta menor para instalación (UN)														
Instalación y/o reemplazo de tornillos de fijación (JGO)	2				1									
Retiro de poste (UN)	2				1									
Instalación de poste (UN)	2				1									
Nivelación de postes (UN)														
Apertura de huecos para fijación semáforo (JGO)														
Apertura de huecos para fijación de botones (JGO)														
Enderezar platina y/o carteles de postes (UN)														
Resina de base para poste 12X15 cm (UN)					1									
Resina de base para poste 16X25 cm (UN)														
Reemplazo de platina (UN)	2													
Reparación de platina (UN)	2													
Instalación de marco rectangular (sencillo) (UN)														
Instalación de marco rectangular (doble) (UN)														
Lavado de postes (UN)														
Pintura de postes (UN)														

		Cant. total		Cant. total
Instalación de tapa (UN)	TC	0	TE	0

Implementación de plan de manejo de tránsito

Implementación PMT	Tipo	Cant.
Trabajos en andén (UN)	3	3
Trabajos con vehículo en calzada (UN)	3	3

REQUERIMIENTO	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE NA	Observación
PMT típico implementado	✓			
Cerramiento de Obra	✓			
Documento físico PMT aprobado	✓			
Kit de aproximación	✓			
Señales informativas de obra				
Esquema de ejecución (Plano de diseño)		✓		

Equipos y herramientas

	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE NA	Observación
Camión tipo grúa	✓			
Equipo de oxicorte	✓			
Equipo de soldadura	✓			
Planta eléctrica	✓			
Pulidora y taladro	✓			
Escalera en fibra de vidrio	✓			
Juegos de llaves y copas	✓			

PERSONAL UBICADO EN OBRA

Seguridad y salud en el trabajo


	Cant.Total	Seguridad social	EPP	Overol / Uniforme	N/A	Observaciones
Oficial de construcción	1	si	si	si		
Soldador	1	si	si	si		
Ayudante	1	si	si	si		
Conductor	1	si	si	si		
Banderero	1	si	si	si		

Powered by CamScanner

En Kr 100 x cl 17, ext 2788 id 953, se hace cambio de 2 postes T1 y un T2 5,5. T1 numeros de placa 137710, 137701 y T2 numero de placa 139682.

los agentes de movilidad llegan a las 9:30 am, las actuaciones se hacen con acompañamiento de ellos

ESQUEMAS



SEGUN JUGAR
Contratista
Nombre: SEGUN JUGAR
Cargo: SOLDADOR

Interventoría
Nombre: Geraldin Ruiz Z.
Cargo: Ingeniera

Powered by CamScanner

	PROCESO GESTION DE SERVICIOS - ORDEN DE TRABAJO MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CTTO 1768/2023	Código GS-FR-034
		Versión: 01
	Sistema de Gestión de la Calidad	Fecha de aprobación: 04/08/2023

Fecha	Externo	CDO_ID	Dirección	Orden de servicio
21/05/24	2780	853	KR 100 x cl 17	0 12773

Actividad principal	Grupo técnico	Hora inicio	Hora fin	Afectación por lluvia
Cambio de Poste	SE - 192	9:15am	15:00pm	

	Semafórico							Video detección						Cant. Total
	T1 (3.0)	T1X (5.0)	T2 (2.5)	T2 (4.5)	T2 (5.5)	T2 (6.5)	T2 (8.5)	TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3	TIPO 4	TIPO 5	TIPO 6	
Retiro de soldadura (UN)														
Colocación de soldadura(UN)														
Herramienta menor para instalación (UN)														
Instalación y/o reemplazo de tornillos de fijación (JGO)	1			2										3
Retiro de poste (UN)	1			2										3
Instalación de poste (UN)	1			2										3
Nivelación de postes (UN)														
Apertura de huecos para fijación semáforo (JGO)														
Apertura de huecos para fijación de botones (JGO)														
Enderezar platina y/o carteles de postes (UN)														
Resina de base para poste 1X1.5 cm (UN)				1										1
Resina de base para poste 1.6X2.5 cm (UN)														
Reemplazo de platina (UN)														
Reparación de platina (UN)	1			1										2
Instalación de marco rectangular (sencillo) (UN)														
Instalación de marco rectangular (doble) (UN)														
Lavado de postes (UN)														
Pintura de postes (UN)														

		Cant. total		Cant. total
Instalación de tapa (UN)	TC	0	TE	0

Implementación de plan de manejo de tránsito

Implementación PMT	Tipo	Cant.
Trabajos en andén (UN)		3
Trabajos con vehículo en calzada (UN)		3

REQUERIMIENTO	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE NA	Observación
PMT típico implementado	✓			
Cerramiento de Obra	✓			
Documento físico PMT aprobado	✓			
Kit de señalización	✓			
Señales informativas de obra	✓			
Esquema de ejecución (Plano de diseño)			✓	

Equipos y herramientas

	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE NA	Observación
Camión tipo grúa	✓			
Equipo de oxicorte	✓			
Equipo de soldadura	✓			
Planta eléctrica	✓			
Pulidora y taladro	✓			
Escalera en fibra de vidrio	✓			
Juegos de llaves y copas	✓			

PERSONAL DE CUADRILLA


Seguridad y salud en el trabajo

	Cant.Total	Seguridad social	EPP	Overol / Uniforme	N/A	Observaciones
Oficial de construcción	1	SI	SI	SI		
Soldador	1	SI	SI	SI		
Ayudante	1	SI	SI	SI		
Conductor	1	SI	SI	SI		
Banderero	1	SI	SI	SI		

Powered by CamScanner

En KR 100 x cl 17, ext 2788. id 853, Se hace cambio de poste T1 con número de placa 137734. Y 2 Postes T2 45. Pendiente por sticker.

La actividad se hace con acompañamiento de los agentes de movilidad, los cuales llegan a las 9:15 aprox.



Contratista

Nombre: Steven Zuñiga

Cargo: Solicitador

Interventoría

Nombre: Geraldin Ruiz Z.

Cargo: Inspectora

	PROCESO GESTION DE SERVICIOS - ORDEN DE TRABAJO MANTENIMIENTO PREVENTIVO - OTTO 1758/2023	Código GS-FR-034
		Versión: 01
	Sistema de Gestión de la Calidad	Fecha de aprobación: 04/08/2023

Fecha	Externo	COD_ID	Dirección	Orden de servicio
22/05/23	8715	1381	Carrera 104 x Dg 15A	012601

Actividad principal	Grupo técnico	Hora inicio	Hora fin	Afectación por lluvia
Cambio Poste	SE-192 -	9:15am	13:00pm	

	Semafórico							Video detección						Cant. Total
	T1 (3.0)	T1X (3.0)	T2 (2.5)	T2 (4.5)	T2 (5.5)	T2 (6.5)	T2 (8.5)	TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3	TIPO 4	TIPO 5	TIPO 6	
Retiro de soldadura (UN)														
Colocación de soldadura(UN)														
Herramienta menor para instalación (UN)														
Instalación y/o reemplazo de tornillos de fijación (XGO)	2			2										4
Retiro de poste (UN)	2			2										4
Instalación de poste (UN)	2			2										4
Nivelación de postes (UN)														
Apertura de huecos para fijación semáforo (XGO)														
Apertura de huecos para fijación de botones (XGO)	2			1										3
Enderezar platina y/o carteles de postes (UN)														
Resina de base para poste 1X1.5 cm (UN)	2			2										4
Resina de base para poste 1.6X2.5 cm (UN)														
Reemplazo de platina (UN)														
Reparación de platina (UN)														
Instalación de marco rectangular (sencillo) (UN)														
Instalación de marco rectangular (doble) (UN)														
Lavado de postes (UN)														
Pintura de postes (UN)														

		Cant. total		Cant. total
Instalación de tapa (UN)	TC	0	TE	0

Implementación de plan de manejo de tránsito

Implementación PMT	Tipo	Cant.
Trabajos en andén (UN)	J	A
Trabajos con vehículo en calzada (UN)	J	A

REQUERIMIENTO	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE NA	Observación
PMT típico implementado	✓			
Cerramiento de Obra	✓			
Documento físico PMT aprobado	✓			
Kit de aproximación	✓			
Señales informativas de obra	✓			
Esquema de ejecución (Plano de diseño)			✓	

Equipos y herramientas

	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE NA	Observación
Camión tipo grúa	✓			
Equipo de oxicorte	✓			
Equipo de soldadura	✓			
Planta eléctrica	✓			
Pulidora y taladro	✓			
Escalera en fibra de vidrio	✓			
Juegos de llaves y copas	✓			

Seguridad y salud en el trabajo

	Cant.Total	Seguridad social	EPP	Overol / Uniforme	N/A	Observaciones
Oficial de construcción	1	Si	Si	Si		
Soldador	1	Si	Si	Si		
Ayudante	1	Si	Si	Si		
Conductor	1	Si	Si	Si		
Banderero	1	Si	Si	Si		

Powered by CamScanner

En Carrera 104 x 07 15A ext 2775 id 1381, se hace cambio de 2 Postes 71 por número de placa, y 2 Postes D 4.5. Pendiente por sticker

La actividad se hace con acompañamiento de los agentes de movilidad dos veces llegan a las 9:15 am.



Contratista	Interventoria
Nombre: Stiven Zuñiga	Nombre: Geraldin Rios Z.
Cargo: Soldadora	Cargo: Inspectora

	PROCESO GESTION DE SERVICIOS - ORDEN DE TRABAJO MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CTTO 1769/2023	Código GS-FR-034
	Sistema de Gestión de la Calidad	Versión: 01
		Fecha de aprobación: 04/08/2023

Fecha	Externo	COD_ID	Dirección	Orden de servicio
23/05/24	2775	1381	KR 104 D6 15A	7278

Actividad principal	Grupo técnico	Hora inicio	Hora fin	Afectación por lluvia
Cambio de Poste	SE-192	9:15am	15:00pm	

	Semafórico							Video detección						Cant. Total
	T1 (3.0)	T1X (5.0)	T2 (2.5)	T2 (4.5)	T2 (5.5)	T2 (6.5)	T2 (8.5)	TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3	TIPO 4	TIPO 5	TIPO 6	
Retiro de soldadura (UN)														
Colocación de soldadura(UN)														
Herramienta menor para instalación (UN)														
Instalación y/o reemplazo de tornillos de fijación (JGO)	1				1	1								3
Retiro de poste (UN)	1				1	1								3
Instalación de poste (UN)	1				1	1								3
Nivelación de postes (UN)														
Apertura de huecos para fijación semáforo (JGO)														
Apertura de huecos para fijación de botones (JGO)	1				1	1								3
Enderezar platina y/o carteles de postes (UN)														
Resina de base para poste 12X15 cm (UN)	1				1	1								3
Resina de base para poste 16X25 cm (UN)														
Reemplazo de platina (UN)														
Reparación de platina (UN)														
Instalación de marco rectangular (sencillo) (UN)														
Instalación de marco rectangular (doble) (UN)														
Lavado de postes (UN)														
Pintura de postes (UN)														

		Cant. total		Cant. total
Instalación de tapa (UN)	TC	6	TE	0

Implementación de plan de manejo de tránsito

Implementación PMT	Tipo	Cant.
Trabajos en andén (UN)	3	3
Trabajos con vehículo en calzada (UN)	3	3

REQUERIMIENTO	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE NA	Observación
PMT típico implementado	✓			
Cerramiento de Obra	✓			
Documento físico PMT aprobado	✓			
Kit de aproximación	✓			
Señales informativas de obra	✓			
Esquema de ejecución (Plano de diseño)			/	

Equipos y herramientas

	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE NA	Observación
Camión tipo grúa	✓			
Equipo de oxicorte	✓			
Equipo de soldadura	✓			
Planta eléctrica	✓			
Pulidora y taladro	✓			
Escalera en fibra de vidrio	✓			
Juegos de llaves y copas	✓			


Seguridad y salud en el trabajo

	Cant.Total	Seguridad social	EPP	Overol / Uniforme	N/A	Observaciones
Oficial de construcción	1	✓	✓	✓		
Soldador	1	✓	✓	✓		
Ayudante	1	✓	✓	✓		
Conductor	1	✓	✓	✓		
Banderero	1	✓	✓	✓		

Powered by CamScanner

En KR 104 x DG 15A, ext 2775 id. 1381, se hace cambio de poste T1 con número de placa . T2 9,5 con número de placa , T2 6,5 con número de placa .

La actividad se realizo con acompañamiento de los agentes de movilidad los cuales llegan a las 9:00 am.



Contratista
Nombre: [illegible]
Cargo: [illegible]

Interventoria
Nombre: Geraldin Ruiz Zuñiga.
Cargo: Inspectora.

Powered by CamScanner

	PROCESO GESTION DE SERVICIOS - ORDEN DE TRABAJO MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CTTO 1769/2023	Código GS-FR-034
		Versión: 01
	Sistema de Gestión de la Calidad	Fecha de aprobación: 04/09/2023

Fecha	Externo	COD_ID	Dirección	Orden de servicio
24/05/24	2383	1237	Kr 99 x Cl 19.	012842

Actividad principal	Grupo técnico	Hora inicio	Hora fin	Afectación por lluvia
Cambio de Poste.	CE-192	9:00	15:00	

	Semafórico							Video detección						Cant. Total
	T1 (3.0)	T1X (3.0)	T2 (2.5)	T2 (4.5)	T2 (5.5)	T2 (6.5)	T2 (8.5)	TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3	TIPO 4	TIPO 5	TIPO 6	
Retiro de soldadura (UN)														
Colocación de soldadura(UN)														
Herramienta menor para instalación (UN)														
Instalación y/o reemplazo de tornillos de fijación (JGO)	3			2										5
Retiro de poste (UN)	3			2										5
Instalación de poste (UN)	3			2										5
Nivelación de postes (UN)														
Apertura de huecos para fijación semáforo (JGO)														
Apertura de huecos para fijación de botones (JGO)														
Enderezar platina y/o carteles de postes (UN)														
Resina de base para poste 1X1.5 cm (UN)	3			1										4
Resina de base para poste 1.6X2.5 cm (UN)				1										1
Reemplazo de platina (UN)														
Reparación de platina (UN)				1										1
Instalación de marco rectangular (sencillo) (UN)														
Instalación de marco rectangular (doble) (UN)														
Lavado de postes (UN)														
Pintura de postes (UN)														

Instalación de tapa (UN)	TC	Cant. total	TE	Cant. total
		0		0

Implementación de plan de manejo de tránsito

Implementación PMT	Tipo	Cant.
Trabajos en andén (UN)		
Trabajos con vehículo en calzada (UN)		

REQUERIMIENTO	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE NA	Observación
PMT típico implementado	✓			
Cerramiento de Obra	✓			
Documento físico PMT aprobado	✓			
Kit de aproximación	✓			
Señales informativas de obra		✓		
Esquema de ejecución (Plano de diseño)				

Equipos y herramientas

	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE NA	Observación
Camión tipo grúa	✓			
Equipo de oxicorte	✓			
Equipo de soldadura	✓			
Planta eléctrica	✓			
Pulidora y taladro	✓			
Escalera en fibra de vidrio	✓			
Juegos de llaves y copas	✓			

PERSONAL DE CUADRILLA

Seguridad y salud en el trabajo

	Cant.Total	Seguridad social	EPP	Overol / Uniforme	N/A	Observaciones
Oficial de construcción	1	Si	Si	Si		
Soldador	1	Si	Si	Si		
Ayudante	1	Si	Si	Si		
Conductor	1	Si	Si	Si		
Banderero	1	Si	Si	Si		

Powered by CamScanner

En Kr 99 X cl 17 , ext 2783 id 1237, se hace cambio de 3 pocos TI con numero placa , 1377706, 137702 y 137709, TD 4.5 Pendiente por chicker

la actividad se hace con acompañamiento de los agentes de movilidad , Iniciar a las 9:00 am.



Contratista
Nombre: STEVEN IZQUIPO
Cargo: SOLDADOR

Interventoría
Nombre: Geraldin Ruos Zuñiga
Cargo: Inspectora.

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	PROCESO GESTION DE SERVICIOS - ORDEN DE TRABAJO MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CTTO 1769/2023 Sistema de Gestión de la Calidad	Código GS-FR-034 Versión: 01 Fecha de aprobación: 04/08/2023	Con Calidad Social

A. INFORMACION PUNTO RED

Fecha	Externo	COD_ID	Dirección	Orden de servicio
27/05/24	2914	809	KR 100 X DG 24C	013043

Actividad principal	Grupo técnico	Hora inicio	Hora fin	Afectación por lluvia
Cambio de Bde.	JE-193	9:15		

B. EVALUACION DE ACTIVIDADES

	Semafórico							Video detección						Cant. Total
	T1 (3.8)	T1X (5.0)	T2 (2.5)	T2 (4.5)	T2 (5.5)	T2 (6.5)	T2 (8.5)	TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3	TIPO 4	TIPO 5	TIPO 6	
Retiro de soldadura (UN)														
Colocación de soldadura(UN)														
Herramienta menor para instalación (UN)														
Instalación y/o reemplazo de tornillos de fijación (JGO)	1				3	2								5
Retiro de poste (UN)	1				1	2								4
Instalación de poste (UN)	1				1	2								4
Nivelación de postes (UN)														
Apertura de huecos para fijación semáforo (JGO)														
Apertura de huecos para fijación de botones (JGO)														
Enderezar platina y/o cartelas de postes (UN)														
Realce de base para poste 1X15 cm (UN)														
Realce de base para poste 16X25 cm (UN)														
Reemplazo de platina (UN)														
Reparación de platina (UN)	1				1	2								4
Instalación de marco rectangular (sencillo) (UN)														
Instalación de marco rectangular (doble) (UN)														
Lavado de postes (UN)														
Pintura de postes (UN)														

		Cant. total		Cant. total
Instalación de tapa (UN)	TC	0	TE	0

Implementación de plan de manejo de tránsito

Implementación PMT	Tipo	Cant.
Trabajos en andén (UN)		
Trabajos con vehículo en calzada (UN)		

REQUERIMIENTO	CUMPLE SI	NO	NA	Observación
PMT típico implementado	✓			
Cerramiento de Obra	✓			
Documento físico PMT aprobado	✓			
Kit de aproximación	✓			
Señales informativas de obra				
Esquema de ejecución (Plano de diseño)			✓	

Equipos y herramientas

	CUMPLE SI	NO	NA	Observación
Camión tipo grúa	✓			
Equipo de oxicorte	✓			
Equipo de soldadura	✓			
Planta eléctrica	✓			
Pulidora y taladro	✓			
Escalera en fibra de vidrio	✓			
Juegos de llaves y copas	✓			

C. PERSONAL DE CUADRILLA

Seguridad y salud en el trabajo

	Cant.Total	Seguridad social	EPP	Overol / Uniforme	N/A	Observaciones
Oficial de construcción	1	SI	SI	SI		
Soldador	1	SI	SI	SI		
Ayudante	1	SI	SI	SI		
Conductor	1	SI	SI	SI		
Banderero	1	SI	SI	SI		


Powered by CamScanner

D. DETALLE DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

En KR 100 x DG 24 C, ext 2914, td 809. Se hace cambio de 2 postes 6.5 con número de Placa. 133232 y 139300. Se hace cambio T2 5.5 139685.

La actividad se realiza con acompañamiento de los agentes de movilidad, los cuales llegan a las 9:00 am.

E. ESQUEMAS



Contratista	Interventoría
Nombre: Lewis Peña Vásquez	Nombre: Geraldin Ruiz Zúñiga
Cargo: Soldador	Cargo: Inspectora.

Powered by CamScanner

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	PROCESO GESTION DE SERVICIOS - ORDEN DE TRABAJO MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CTTO 1769/2023	Código GS-FR-034	Con Calidad Social
		Versión: 01	
	Sistema de Gestión de la Calidad	Fecha de aprobación: 04/08/2023	

Fecha	Externo	COD_ID	Dirección	Orden de servicio
29/05/24	2920	824	KR 100 X cl 23 d	013289

Actividad principal	Grupo técnico	Hora inicio	Hora fin	Afectación por lluvia
Cambio de Poste	JF-193	9:15	3:40pm	

	Semafórico							Video detección						Cant. Total
	T1 (3.8)	T1X (5.0)	T2 (2.5)	T2 (4.5)	T2 (5.5)	T2 (6.5)	T2 (8.5)	TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3	TIPO 4	TIPO 5	TIPO 6	
Retiro de soldadura (UN)														
Colocación de soldadura(UN)														
Herramienta menor para instalación (UN)														
Instalación y/o reemplazo de tornillos de fijación (JGO)	1				2									3
Retiro de poste (UN)	1				2									3
Instalación de poste (UN)	1				2									3
Nivelación de postes (UN)														
Apertura de huecos para fijación semáforo (JGO)					1									1
Apertura de huecos para fijación de botones (JGO)	1				1									2
Enderezar platina y/o carteles de postes (UN)														
Realce de base para poste 1X15 cm (UN)					2									2
Realce de base para poste 16X25 cm (UN)														
Reemplazo de platina (UN)														
Reparación de platina (UN)	1													1
Instalación de marco rectangular (sencillo) (UN)														
Instalación de marco rectangular (doble) (UN)														
Lavado de postes (UN)														
Pintura de postes (UN)														

		Cant. total		Cant. total
Instalación de tapa (UN)	TC	2	TE	0

Implementación de plan de manejo de tránsito

Implementación PMT	Tipo	Cant.
Trabajos en andén (UN)	3	3
Trabajos con vehículo en calzada (UN)	3	3

REQUERIMIENTO	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE NA	Observación
PMT típico implementado	✓			
Cerramiento de Obra	✓			
Documento físico PMT aprobado	✓			
Kit de aproximación	✓			
Señales informativas de obra	✓			
Esquema de ejecución (Plano de diseño)			✓	

Equipos y herramientas

	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE NA	Observación
Camión tipo grúa	✓			
Equipo de oxicorte	✓			
Equipo de soldadura	✓			
Planta eléctrica	✓			
Pulidora y taladro	✓			
Escalera en fibra de vidrio	✓			
Juegos de llaves y copas	✓			

Seguridad y salud en el trabajo

	Cant.Total	Seguridad social	EPP	Overol / Uniforme	N/A	Observaciones
Oficial de construcción	1	SI	SI	SI		
Soldador	1	SI	SI	SI		
Ayudante	1	SI	SI	SI		
Conductor	1	SI	SI	SI		
Banderero	1	SI	SI	SI		


Powered by CamScanner

D. DETALLE DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

En KR 100 x cl 239, ext 2020, id 824, se hace cambio de poste T1 con número de placa , T2 515 con número de placa 139690. y .

la actividad se hace con acompañamiento de los agentes de movilidad los cuales llegan a las 9:15 am.

E. ESQUEMAS



Nombre: Jesús Peña Vasquez
Cargo: Soldador

Nombre: Geraldin Ruiz Feng
Cargo: Inspectora

Powered by CamScanner

	PROCESO GESTION DE SERVICIOS - ORDEN DE TRABAJO MANTENIMIENTO PREVENTIVO - OTTO 1789/2023	Código GS-FR-034
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	Sistema de Gestión de la Calidad	Versión: 01
		Fecha de aprobación: 04/08/2023

Con Calidad Social

INFORMACION GENERAL

Fecha	Externo	COD_ID	Dirección	Orden de servicio
20/05/24	2786	1238	KR 100 x cl 20	0113739

Actividad principal	Grupo técnico	Hora inicio	Hora fin	Afectación por lluvia
Cambio de Poste	JE-193	930	3:30pm	

EVALUACION DE ACTIVIDAD

	Semafórico							Video detección						Cant. Total
	T1 (3.8)	T1X (5.0)	T2 (2.5)	T2 (4.5)	T2 (5.5)	T2 (6.5)	T2 (8.5)	TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3	TIPO 4	TIPO 5	TIPO 6	
Retiro de soldadura (UN)														
Colocación de soldadura(UN)														
Herramienta menor para instalación (UN)														
Instalación y/o reemplazo de tornillos de fijación (JGO)	1	1	-	1		1								4
Retiro de poste (UN)	1	1	1	1	1									4
Instalación de poste (UN)	1	1		1		1								4
Nivelación de postes (UN)														
Apertura de huecos para fijación semáforo (JGO)														
Apertura de huecos para fijación de botones (JGO)														
Enderezar platina y/o carteles de postes (UN)														
Resina de base para poste 1X15 cm (UN)				1		-								1
Resina de base para poste 16X25 cm (UN)														
Reemplazo de platina (UN)														
Reparación de platina (UN)	1	1				1								3
Instalación de marco rectangular (sencillo) (UN)														
Instalación de marco rectangular (doble) (UN)														
Lavado de postes (UN)														
Pintura de postes (UN)														

Instalación de tapa (UN)	TC	Cant. total	TE	Cant. total
		0		0

Implementación de plan de manejo de tránsito

Implementación PMT	Tipo	Cant.
Trabajos en andén (UN)	3	4
Trabajos con vehículo en calzada (UN)	3	4

REQUERIMIENTO	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE NA	Observación
PMT típico implementado	✓			
Cerramiento de Obra	✓			
Documento físico PMT aprobado	✓			
Kit de aproximación	✓			
Señales informativas de obra	✓			
Esquema de ejecución (Plano de diseño)			✓	

Equipos y herramientas

	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE NA	Observación
Camión tipo grúa	✓			
Equipo de oxicorte	✓			
Equipo de soldadura	✓			
Planta eléctrica	✓			
Pulidora y taladro	✓			
Escalera en fibra de vidrio	✓			
Juegos de llaves y copas	✓			

PERSONAL DE CUADRILLA

Seguridad y salud en el trabajo

	Cant.Total	Seguridad social	EPP	Overol / Uniforme	N/A	Observaciones
Oficial de construcción	1	Si	Si	Si		
Soldador	1	Si	Si	Si		
Ayudante	1	Si	Si	Si		
Conductor	1	Si	Si	Si		
Banderero	3	Si	Si	Si		


Powered by CamScanner

D. DETALLE DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

En KR 100 x cl 20 ; se hace cambio de 1 BOTE D GLS con número de placa 139702, D ACS con número de placa 139935 y TIX número de placa 137835.

La actividad se hace con acompañamiento de los agentes de movilidad, siendo 9:15 am.

E. ESQUEMAS



Contratista

Nombre: Lewis Peña Vasquez

Cargo: Soldador

Interventoria

Nombre: Geraldin Ruiz Fuego

Cargo: Inspectora

Powered by CamScanner

	PROCESO GESTION DE SERVICIOS - ORDEN DE TRABAJO MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CTTO 1769/2023	Código GS-FR-034
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	Sistema de Gestión de la Calidad	Versión: 01
		Fecha de aprobación: 04/08/2023

Con Calidad Social

A. INFORMACIÓN INTERNA

Fecha	Externo	COD_ID	Dirección	Orden de servicio
30/05/24	2920	822	KR 100 x #CL 23 G	013414

Actividad principal	Grupo técnico	Hora inicio	Hora fin	Afectación por lluvia
Cambio de Poste	JF-193	9:15am	2:40pm	

B. EVALUACIÓN DE CALIDAD

	Semafórico							Video detección						Cant. Total
	T1 (3.8)	T1X (5.0)	T2 (2.5)	T2 (4.5)	T2 (5.5)	T2 (6.5)	T2 (8.5)	TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3	TIPO 4	TIPO 5	TIPO 6	
Retiro de soldadura (UN)														
Colocación de soldadura(UN)														
Herramienta menor para instalación (UN)														
Instalación y/o reemplazo de tornillos de fijación (JGO)	2				1									3
Retiro de poste (UN)	2				1									3
Instalación de poste (UN)	2				1									3
Nivelación de postes (UN)														
Apertura de huecos para fijación semáforo (JGO)					1									1
Apertura de huecos para fijación de botones (JGO)	2				2									4
Enderezar platina y/o cartelas de postes (UN)														
Realce de base para poste 1X15 cm (UN)														
Realce de base para poste 16X25 cm (UN)					1									1
Reemplazo de platina (UN)														
Reparación de platina (UN)	2													2
Instalación de marco rectangular (sencillo) (UN)														
Instalación de marco rectangular (doble) (UN)														
Lavado de postes (UN)														
Pintura de postes (UN)														

		Cant. total		Cant. total
Instalación de tapa (UN)	TC	0	TE	0

Implementación de plan de manejo de tránsito

Implementación PMT	Tipo	Cant.
Trabajos en andén (UN)		
Trabajos con vehículo en calzada (UN)		

REQUERIMIENTO	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE NA	Observación
PMT típico implementado	✓			
Cerramiento de Obra	✓			
Documento físico PMT aprobado	✓			
Kit de aproximación	✓			
Señales informativas de obra	✓			
Esquema de ejecución (Plano de diseño)			✓	

Equipos y herramientas

	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE NA	Observación
Camión tipo grúa	✓			
Equipo de oxicorte	✓			
Equipo de soldadura	✓			
Planta eléctrica	✓			
Pulidora y taladro	✓			
Escalera en fibra de vidrio	✓			
Juegos de llaves y copas	✓			

C. PERSONAL DE CUADRILLA

Seguridad y salud en el trabajo

	Cant.Total	Seguridad social	EPP	Overol / Uniforme	N/A	Observaciones
Oficial de construcción	1	SI	SI	SI		
Soldador	1	SI	SI	SI		
Ayudante	1	SI	SI	SI		
Conductor	1	SI	SI	SI		
Banderero	1	SI	SI	SI		


Powered by CamScanner

D. DETALLE DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

En KR 100 X cl 236 / Ext 2920 vd 822, se hace cambio de 2 TJ con número de placa 137741 y 137742, tambien se cambia poste T2 S.E con número de placa 139689.

la actividad se realiza con acompañamiento de los agentes de movilidad.

E. ESQUEMAS



Contratista

Nombre: Lewis Reis Vasquez

Cargo: Soldador

Interventoría

Nombre: Geraldin Rivas Zuñiga

Cargo: Inspectora

Powered by CamScanner

	PROCESO GESTION DE SERVICIOS - ORDEN DE TRABAJO MANTENIMIENTO PREVENTIVO - OTTO 1769/2023	Código GS-FR-034
		Versión: 01
	Sistema de Gestión de la Calidad	Fecha de aprobación: 04/08/2023

Fecha	Externo	COD_ID	Dirección	Orden de servicio
31/05/23	2410	832	KR 100 x CL 22K	013539

Actividad principal	Grupo técnico	Hora inicio	Hora fin	Afectación por lluvia
Cambio de Poste	SE-193	9:15am	2:00pm	

VALIDACIÓN DE ACTIVIDAD

	Semafórico							Video detección						Cant. Total
	T1 (3.0)	T1X (3.0)	T2 (2.5)	T2 (4.5)	T2 (5.5)	T2 (6.5)	T2 (8.5)	TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3	TIPO 4	TIPO 5	TIPO 6	
Retiro de soldadura (UN)														
Colocación de soldadura(UN)														
Herramienta menor para instalación (UN)														
Instalación y/o reemplazo de tornillos de fijación (JGO)	2		2	1	1									6
Retiro de poste (UN)	2		2	3	1									6
Instalación de poste (UN)	2		2	1	1									6
Nivelación de postes (UN)														
Apertura de huecos para fijación semáforo (JGO)														
Apertura de huecos para fijación de botones (JGO)														
Enderezar platina y/o carteles de postes (UN)														
Resina de base para poste 1X1S cm (UN)														
Resina de base para poste 16X25 cm (UN)	1			1										2
Reemplazo de platina (UN)														
Reparación de platina (UN)	1		2		1									4
Instalación de marco rectangular (sencillo) (UN)														
Instalación de marco rectangular (doble) (UN)														
Lavado de postes (UN)														
Pintura de postes (UN)														

		Cant. total		Cant. total
Instalación de tapa (UN)	TC	0	TE	0

Implementación de plan de manejo de tránsito

Implementación PMT	Tipo	Cant.
Trabajos en andén (UN)	3	6
Trabajos con vehículo en calzada (UN)	3	6

REQUERIMIENTO	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE NA	Observación
PMT típico implementado	✓			
Cerramiento de Obra	✓			
Documento físico PMT aprobado	✓			
KR de aproximación	✓			
Señales informativas de obra	✓			
Esquema de ejecución (Plano de diseño)			✓	

Equipos y herramientas

	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE NA	Observación
Camión tipo grúa	✓			
Equipo de oxicorte	✓			
Equipo de soldadura	✓			
Planta eléctrica	✓			
Pulidora y taladro	✓			
Escalera en fibra de vidrio	✓			
Juegos de llaves y copas	✓			

PERSONAL DE CUADRILLA

Seguridad y salud en el trabajo

	Cant.Total	Seguridad social	EPP	Overol / Uniforme	N/A	Observaciones
Oficial de construcción	1	SI	SI	SI		
Soldador	1	SI	SI	SI		
Ayudante	1	SI	SI	SI		
Conductor	1	SI	SI	SI		
Banderero	1	SI	SI	SI		

Powered by CamScanner

D. DETALLE DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

En KR 100 x Cl 22K. ext 2910 id 832, se hace cambio de 2 T2 2,5 con numero de placa : y Y T2 5,5 con numero de placa 139689, y 2 T2 con numero de placa 137741 y 137442. Tambien se cambia Poste T2 4,5 con numero de placa 139932.

La actividad se hace con acompañamiento de los agentes de movilidad, los cuales llegan a las 9:15 am.

E. ESQUEMAS



Contratista

Nombre: Jesús Pena Vasquez

Cargo: Soldador.

Interventoria

Nombre: Gaddin Puro Zuñiga

Cargo: Inspectora

Powered by CamScanner